

HLAVNÝ BANSKÝ ÚRAD
BANSKÁ ŠTIAVNICA

SPRÁVA O ČINNOSTI

Hlavného banského úradu
a obvodných banských úradov
Slovenskej republiky za rok
2013



HLAVNÝ BANSKÝ ÚRAD

BANSKÁ ŠTIAVNICA

SPRÁVA O ČINNOSTI
HLAVNÉHO BANSKÉHO ÚRADU
A OBVODNÝCH BANSKÝCH ÚRADOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ZA ROK 2013

Apríl, 2014

© Hlavný banský úrad, Kammerhofská 25, 969 01 Banská Štiavnica

Foto budovy HBÚ na obálke: Mgr. Ing. Martin Lutonský

Ostatné foto na obálke: internet

Autor, sadzba a grafická úprava: Ing. Vladimír Tejbus, CSc., Hlavný banský úrad

OBSAH

Predslov

1. Organizácia štátnej banskej správy.....1

1.1	Hlavný banský úrad.....	1
1.2	Obvodné banské úrady.....	2
1.2.1	Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici.....	2
1.2.2	Obvodný banský úrad v Bratislave.....	3
1.2.3	Obvodný banský úrad v Košiciach.....	3
1.2.4	Obvodný banský úrad v Prievidzi.....	4
1.2.5	Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi.....	4

2. Úlohy orgánov hlavného dozoru.....6

2.1	Hlavný banský úrad.....	6
2.2	Obvodné banské úrady.....	8

3. Činnosť orgánov hlavného dozoru11

3.1	Bansko-správna činnosť.....	11
3.1.1	Správne úkony.....	11
3.1.2	Riadne a mimoriadne opravné prostriedky.....	11
3.1.3	Úhrady za dobývacie priestory, úhrady za vydobyté nerasty a uskladňovanie.....	12
3.1.4	Správne poplatky.....	13
3.2	Výkon hlavného dozoru.....	13
3.2.1	Inšpekčná činnosť.....	13
3.2.2	Sankcie.....	14
3.2.3	Vyšetrovanie príčin havárií a závažných pracovných úrazov.....	15
3.2.4	Niektoré aktuálne riešené problémy.....	15
3.2.5	Overovanie odbornej spôsobilosti.....	17
3.2.6	Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami.....	18
3.2.7	Medzinárodná spolupráca.....	19
3.2.8	Prednášková činnosť.....	19

4. Bansko-hospodársky vývoj.....22

4.1	Uhlie.....	22
4.1.1	Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza.....	22
4.1.1.1	Zásoby, výrubnosť a využitie.....	23
4.1.2	Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš.....	24
4.1.3	Baňa Čáry, a.s. Čáry.....	25

4.2	Ropa a zemný plyn.....	25
4.2.1	OBÚ v Bratislave.....	25
4.2.1.1	Ťažba ropy a gazolínu.....	25
4.2.1.2	Ťažba zemného plynu.....	25
4.2.2	OBÚ v Košiciach.....	26
4.3	Rudy.....	26
4.3.1	OBÚ v Banskej Bystrici.....	26
4.3.2	OBÚ v Bratislave.....	27
4.3.3	OBÚ v Košiciach.....	27
4.3.4	OBÚ v Spišskej Novej Vsi.....	27
4.4	Nerudné suroviny - magnezit.....	28
4.4.1	OBÚ v Košiciach.....	28
4.4.2	OBÚ v Spišskej Novej Vsi.....	28
4.5	S o I.....	29
4.6	Stavebný kameň.....	29
4.6.1	OBÚ v Banskej Bystrici.....	29
4.6.2	OBÚ v Bratislave.....	29
4.6.3	OBÚ v Košiciach.....	30
4.6.4	OBÚ v Prievidzi.....	30
4.6.5	OBÚ v Spišskej Novej Vsi.....	30
4.7	Štrkopiesky a piesky.....	30
4.7.1	OBÚ v Banskej Bystrici.....	30
4.7.2	OBÚ v Bratislave.....	30
4.7.3	OBÚ v Košiciach.....	30
4.7.4	OBÚ v Prievidzi.....	31
4.7.5	OBÚ v Spišskej Novej Vsi.....	31
4.8	Tehliarske suroviny.....	31
4.8.1	OBÚ v Banskej Bystrici.....	31
4.8.2	OBÚ v Bratislave.....	31
4.8.3	OBÚ v Košiciach.....	31
4.8.4	OBÚ v Prievidzi.....	31
4.8.5	OBÚ v Spišskej Novej Vsi.....	31
4.9	Vápence a cementárske suroviny.....	32
4.9.1	OBÚ v Banskej Bystrici.....	32
4.9.2	OBÚ v Bratislave.....	32
4.9.3	OBÚ v Košiciach.....	32
4.9.4	OBÚ v Prievidzi.....	32
4.10	Vápence na špeciálne účely.....	32
4.10.1	OBÚ v Banskej Bystrici.....	32
4.10.2	OBÚ v Košiciach.....	32
4.10.3	OBÚ v Prievidzi.....	32
4.11	Vápence vysoko percentné.....	33
4.11.1	OBÚ v Bratislave.....	33

4.11.2	OBÚ v Košiciach	33
4.11.3	OBÚ v Spišskej Novej Vsi	33
4.12	Ostatné suroviny.....	33
4.12.1	OBÚ v Banskej Bystrici	33
4.12.2	OBÚ v Bratislave	33
4.12.3	OBÚ v Košiciach	34
4.12.4	OBÚ v Prievidzi	34
4.12.5	OBÚ v Spišskej Novej Vsi	34

5. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci..... 35

5.1	Vývoj pracovnej úrazovosti	35
5.1.1	Závažné pracovné úrazy a havárie	35
5.1.2	Rozbor zdrojov a príčin pracovných úrazov	36
5.1.3	Plnenie úloh vyplývajúcich zo Stratégie BOZP v SR	36
5.1.4	Choroby z povolania.....	37
5.2	Banská technika a bezpečnosť práce	37
5.2.1	Hlbinné dobývanie	37
5.2.1.1	Bezpečnosť podzemných diel	37
5.2.1.1.1	Zvislé banské diela	38
5.2.1.1.2	Dlhé banské diela	38
5.2.1.2	Likvidácia vyrúbaných priestorov	39
5.2.1.3	Dobývanie	41
5.2.1.4	Vetranie	42
5.2.1.5	Protipožiarna ochrana v podzemí.....	44
5.2.1.6	Strojné zariadenia	46
5.2.2	Povrchové dobývanie	47
5.2.2.1	Strojné zariadenia	47
5.2.2.2	Úprava	47
5.2.3	Výbušniny	48
5.2.4	Sprístupnené podzemné priestory	48

5.2.5	Osobitné zásahy do zemskej kôry.....	49
5.2.5.1	Obvodný banský úrad v Bratislave	49
5.2.5.1.1	Podzemné uskladňovanie zemného plynu	49
5.2.5.1.2	Hermetičnosť	50
5.2.5.1.3	Podzemné opravy sond	50
5.2.5.2	Obvodný banský úrad v Košiciach	51
5.2.6	Ostatné činnosti vykonávané banským spôsobom	51
5.2.6.1	OBÚ v Banskej Bystrici	51
5.2.6.2	OBÚ v Bratislave	51
5.2.6.3	OBÚ v Košiciach	51
5.2.6.4	OBÚ v Prievidzi	52
5.2.6.5	OBÚ v Spišskej Novej Vsi	52
5.2.7	Vyhradené technické zariadenia	53
5.2.7.1	Oprávnenia na činnosti na vyhradených technických zariadeniach.....	53
5.2.7.2	Osvedčenia revíznych technikov vyhradených technických zariadení....	53
5.3	Banská záchranná služba.....	54

6. Baníctvo a životné prostredie..... 56

6.1	Územné plánovanie	57
6.2	Odvaly a odkaliská	57
6.3	Znovuzúžitkovanie plôch	58
6.4	Ochrana povrchu	59

Použitá literatúra

Zoznam príloh

Zoznam obrázkov

Zoznam tabuliek

Predhovor

„*Správa o činnosti Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov Slovenskej republiky za rok 2013*“ (ďalej len „správa“) bola vypracovaná Hlavným banským úradom podľa § 40 ods. 5 písm. g) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a podľa tohto ustanovenia je táto správa verejne sprístupnená na internetovej stránke Hlavného banského úradu www.hbu.sk.

Správa je zostavená z textovej a tabulkovej časti a je zostavená tak, aby údaje boli súčasne porovnateľné s predchádzajúcimi rokmi. Je určená pre tých, ktorí prichádzajú do styku s ochranou a využívaním nerastného bohatstva, ďalšou banskou činnosťou, činnosťou vykonávanou banským spôsobom, výrobou a používaním výbušnín na trhacie práce a so zariadeniami používanými v súvislosti s vymenovanými činnosťami.

Správa uvádza základné údaje a informácie o stave vo využívaní ložísk vyhradených a nevyhradených nerastov, likvidácii a zabezpečovaní banských diel a lomov, úprave a zušľachťovaní nerastov, osobitných zásahov do zemskej kôry, zabezpečovaní a likvidácii starých banských diel, sprístupňovaní banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a prácach na ich udržiavaní v bezpeč-

nom stave a zabezpečovaní ochrany výhradných ložísk v určených dobývacích priestoroch a chránených ložiskových územiach. Ďalej táto správa uvádza údaje o výrobe a používaní výbušnín na trhacie práce, používaní pyrotechnických výrobkov, výkone inžiniersko-geologického prieskumu, razení tunelov a iných podzemných priestorov, sprístupňovaní jaskýň a prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave, strojnom vŕtaní na rôzne účely a používaní vybraných banských zariadení a vyhradených technických zariadení pri vyššie uvedených činnostiach.

Cieľom predkladanej správy o činnosti banských úradov na Slovensku je podať nie len širokej odbornej verejnosti, ale aj ďalším záujemcom, prehľad o mnohostrannej činnosti Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov Slovenskej republiky, ako orgánov hlavného dozoru a zároveň aj o súčasnom stave a činnosti v jednotlivých oblastiach dobývania nerastov. Pri zostavovaní tejto správy boli použité správy o činnosti jednotlivých obvodných banských úradov, a to Obvodného banského úradu v Bratislave, Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici, Obvodného banského úradu v Košiciach, Obvodného banského úradu v Prievidzi a Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi.

Banská Štiavnica, apríl 2014

JUDr. Ing. Peter Kúkelčík
predseda úradu

1. Organizácia štátnej banskej správy

Podľa § 38 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov orgánmi štátnej banskej správy sú:

- a) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ako ústredný orgán štátnej banskej správy,
- b) Hlavný banský úrad, s postavením národného orgánu štátnej banskej správy Slovenskej republiky.
- c) obvodné banské úrady, a to
 1. Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici,
 2. Obvodný banský úrad v Bratislave,
 3. Obvodný banský úrad v Košiciach,

4. Obvodný banský úrad v Prievidzi,
5. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi.

Obvody pôsobnosti obvodných banských úradov sú ustanovené vyhláškou MH SR č. 333/1996 Z. z. Hlavný banský úrad je rozpočtová organizácia so sídlom v Banskej Štiavnici. Na čele Hlavného banského úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky. Hlavnému banskému úradu sú podriadené obvodné banské úrady. Hlavný banský úrad zabezpečuje osobné a vecné potreby obvodných banských úradov. Na čele obvodného banského úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Hlavného banského úradu.

1.1 Hlavný banský úrad

<i>Sídlo:</i>	Kammerhofská 25, 969 01 Banská Štiavnica
<i>Forma:</i>	rozpočtová organizácia, organizačne začlenená do štruktúry Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, v odbore energetickej a surovinovej politiky, ktorá je podľa zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov služobným úradom.
<i>Kontakt:</i>	telefón: 045/ 678 22 22 fax: 045/ 678 22 03 e-mail: hbu@hbu.sk
<i>Predseda:</i>	JUDr. Ing. Peter Kúkelčík
<i>Kancelária predsedu úradu:</i>	
Ing. Erich Veselényi	vedúci kancelárie predsedu
<i>Sekretariát predsedu úradu</i>	
Mgr. Renáta Stračinová	referent
<i>Oddelenie ochrany a využívania nerastných surovín a výbušnín</i>	
Ing. Ivan Sýkora	vedúci oddelenia
Ing. Milan Durbák	ústredný banský inšpektor
Ing. Milan Ferenc	ústredný banský inšpektor
Mgr. Ing. Martin Lutonský	ústredný banský inšpektor
Ing. Štefan Tóth	ústredný banský inšpektor
Ing. Mária Binderová	referent (od 19. 08. 2011 materská dovolenka)
Eva Líšková	referent (od 22. 08. 2011 na zastupovanie)

Oddelenie banskej bezpečnosti

Ing. Vladimír Tejbus, CSc.	vedúci oddelenia
Ing. Vladimír Garaj	ústredný banský inšpektor
Ing. Dušan Habala	ústredný banský inšpektor

Aproximácia práva

neobsadené

Osobný úrad

Ing. Alena Sombathyová	vedúca osobného úradu
Ing. Dana Fábryová	samostatný odborný referent

Oddelenie ekonomiky

Ing. Dana Dodeková	vedúca oddelenia
Renáta Oravcová	samostatný odborný referent
Bc. Henrieta Schneiderová	samostatný odborný referent

Pomocný a obslužný personál

Alexander Kotilla	vodič, kurič, údržbár
-------------------	-----------------------

1.2 Obvodné banské úrady

1.2.1 Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

Sídlo: 9. mája č. 2, 975 90 Banská Bystrica
Kontakt: Telefón a fax: 048/ 414 29 56; 048/ 414 29 41
e-mail: obubb@mail.t-com.sk
Predseda: Ing. Vladimír Bubelíny

Ekonomicko - prevádzkový referát

Tatiana Schwarzová	samostatný odborný referent
Janka Golianová	samostatný referent

Oddelenie ochrany a využívania nerastných surovín a výbušnín

Mgr. Ing. Ľuboš Bohuš	vedúci oddelenia
Ing. Ivan Balkovic	obvodný banský inšpektor
Ing. Miroslav Pastorek	obvodný banský inšpektor
Ing. Lucia Piliarová	obvodný banský inšpektor

Oddelenie banskej bezpečnosti

Ing. Ľubomír Nedeljak	vedúci oddelenia
Ing. Miroslav Mozga	obvodný banský inšpektor
Ing. Ľudovít Ružička	obvodný banský inšpektor
Ing. Dušan Moravčík	obvodný banský inšpektor (do 30. 06. 2013)

1.2.2 Obvodný banský úrad v Bratislave

Sídlo: Mierová 19, 821 05 Bratislava

Kontakt: telefón:
02/ 5341 73 36 – predseda úradu
02/ 5341 73 09 – sekretariát, spojovateľka
02/ 5341 65 38 – vedúci oddelenia ochrany
a využívania nerastných
surovín a výbušnín
fax: 02/ 5341 73 00
e-mail: obuba@obuba.sk

Predseda : Ing. Miroslav Vilček

Ekonomicko - prevádzkový referát

Eva Černá	samostatný odborný referent
Judita Gulyášová	samostatný referent

Oddelenie ochrany a využívania nerastných surovín a výbušnín

Ing. Pavel Gašparík	vedúci oddelenia
Ing. Michal Berenčík	obvodný banský inšpektor
Ing. Rút Máziková	obvodný banský inšpektor
Ing. Marta Völpelová	obvodný banský inšpektor

Oddelenie banskej bezpečnosti

RNDr. Peter Mikula	vedúci oddelenia
Ing. Klára Hricová	obvodný banský inšpektor
Ing. Peter Kušnirák	obvodný banský inšpektor
Ing. Zoltán Nagy	obvodný banský inšpektor

1.2.3 Obvodný banský úrad v Košiciach

Sídlo: Timonova č. 23, 040 01 Košice

Kontakt: telefón: 055/ 625 03 55, 055/ 729 65 06
fax: 055/ 729 65 05
e-mail: obuke@obuke.sk

Predseda: JUDr. Ing. Ivan Krajník

Ekonomicko - prevádzkový referát

Katarína Krausová	samostatný odborný referent
Darina Zákutná	samostatný referent

Oddelenie ochrany a využívania nerastných surovín a výbušnín

Ing. Juraj Mihalík	vedúci oddelenia
Ing. Jana Korfantová	obvodný banský inšpektor
Ing. Vladimír Lukačín	obvodný banský inšpektor
Ing. Agáta Řezaninová	obvodný banský inšpektor
Ing. Jozef Jalčovník	obvodný banský inšpektor

Oddelenie banskej bezpečnosti

Ing. Ondrej Behúň	vedúci oddelenia
Ing. Marek Forrai	obvodný banský inšpektor
Ing. Vladimír Kost	obvodný banský inšpektor

Pomocný a obslužný personál

Jozef Seman	vodič, správca majetku
-------------	------------------------

1.2.4 Obvodný banský úrad v Prievidzi

Sídlo: Matice slovenskej 10, 971 22 Prievidza

Kontakt: telefón a fax: 046/ 542 20 05
e-mail: obupd@obupd.sk

Predseda: Ing. Bohumil Néc

Ekonomicko - prevádzkový referát

Mária Považanová	samostatný odborný referent (do 31. 10. 2013)
Marie Bariová	samostatný odborný referent (od 01. 11. 2013)
Daniela Širáňová	samostatný referent

Oddelenie ochrany a využívania nerastných surovín a výbušnín

Mgr. Ing. Ľuboš Bohuš	poverený zastupovaním vedúceho oddelenia (do 15. 01. 2013)
Ing. Mário Mokó, PhD.	vedúci oddelenia (od 16. 01. 2013)
Ing. Mário Mokó, PhD.	obvodný banský inšpektor (do 15. 01. 2013)
Ing. Tatiana Šilhavá Ďurinová	obvodný banský inšpektor
Ing. Sidónia Hanková	obvodný banský inšpektor (do 31. 07. 2013)
Ing. Lídia Chríbiková	obvodný banský inšpektor (od 01. 05. 2013 do 03. 07. 2013)

Oddelenie banskej bezpečnosti

Ing. Jozef Daubner	poverený zastupovaním vedúceho oddelenia (od 01. 05. 2013 do 31. 10. 2013)
Ing. Jozef Daubner	obvodný banský inšpektor (od 01. 11. 2013)
Ing. Lubomír Smutný	obvodný banský inšpektor
Ing. Ivan Bíreš	obvodný banský inšpektor
Ing. Vladimír Grendel	obvodný banský inšpektor (od 16. 09. 2013)

1.2.5 Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi

Sídlo: Markušovská cesta 1,
052 80 Spišská Nová Ves

Kontakt: telefón: 053/ 442 52 56, 053/ 418 29 11
fax: 053/ 442 55 68
e-mail: obusnv@obusnv.sk

Predseda: Ing. Antonín Baffi

Ekonomicko - prevádzkový referát

Klaudia Fífková	samostatný odborný referent
Anna Borzová	samostatný referent

Oddelenie ochrany a využívania nerastných surovín a výbušnín

Ing. Michal Kapusta	vedúci oddelenia
Ing. Zuzana Pažitná	obvodný banský inšpektor
Ing. Mária Hamráčková	obvodný banský inšpektor
Ing. Viliam Hosa	obvodný banský inšpektor
Mgr. Miloslav Grega	ústredný banský inšpektor (od 01. 05. 2013)

Oddelenie banskej bezpečnosti

Ing. Vincent Spišák	vedúci oddelenia
Ing. Milan Bencko	obvodný banský inšpektor

2. Úlohy orgánov hlavného dozoru

Hlavný banský úrad (ďalej len „HBÚ“) a obvodné banské úrady (ďalej len „OBÚ SR“) vykonávajú hlavný dozor nad dodržiavaním zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na ich základe a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelcov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov, ako aj výrobu a používanie výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení, požiarnu ochranu v podzemí a pracovné podmienky, v organizáciách pri vykonávaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri výrobe a používaní výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce. Okrem toho HBÚ a OBÚ SR plnia ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

2.1 Hlavný banský úrad

HBÚ plní úlohy hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy, riadi činnosť OBÚ SR a rozhoduje o odvolaniach proti ich rozhodnutiam. Môže preniesť výkon hlavného dozoru u niektorých organizácií v obvode pôsobnosti jedného OBÚ na iný OBÚ, alebo poveriť obvodného banského inšpektora jedného úradu plnením úloh hlavného dozoru na inom OBÚ. Pri výkone hlavného dozoru HBÚ:

- ukladá opatrenia na zabezpečenie racionálneho využívania ložísk nerastov a na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky a za tým účelom organizuje, riadi a vykonáva osobitné previerky,
- vykonáva previerky pracovísk, činností a technických zariadení a pritom zisťuje, ako OBÚ plnia povinnosti vyplývajúce pre ne zo zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „banský zákon“), zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon SNR č. 51/1988 Zb.“) a predpisov vydaných na ich základe,

- dáva súhlas na zriadenie, prípadne nariaďuje zriadenie hlavných banských záchranných staníc a obvodných banských záchranných staníc, určuje ich sídla a vymedzuje ich pôsobnosť, schvaľuje ich služobné poriadky, určuje podmienky na ustanovenie do funkcií a preveruje odbornú spôsobilosť ich vedúcich zamestnancov a dozerá na stav, organizáciu a vybavenie hlavných a obvodných banských záchranných staníc; môže tiež vzhľadom na povahu prác a ich rizikovosť a s prihliadnutím na miestne podmienky nariadiť, aby organizácia pri činnosti vykonávanej banským spôsobom zabezpečila banskú záchrannú službu,
- v súvislosti s plnením úloh pri výkone hlavného dozoru vykonáva prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontroluje, ako sa plnia povinnosti vyplývajúce z banského zákona, zákona SNR č. 51/1988 Zb. a predpisov vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, výrobu výbušnín a používanie výbušnín na trhacie a ohňostrojné práce, skladovanie a evidenciu pyrotechnických výrobkov u výrobcu, dovozcu a predajcu, tranzit výbušnín, ako aj z iných všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok vrátane predpisov o požiarnej ochrane v podzemí,
- nariaďuje odstrániť zistené závady a nedostatky,
- na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky je oprávnený nariadiť nevyhnutné opatrenia,
- pri zistení závad, ktoré zrejme a bezprostredne ohrozujú celospoločenský záujem, najmä bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť prevádzky a technických zariadení, prípadne majetku a ktoré nemožno ihneď odstrániť, nariaďuje zastavenie prevádzky organizácie, alebo jej časti, prípadne technických zariadení, a to v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad,
- vedie súhrnnú evidenciu dobývacích priestorov a ich zmien,
- posudzuje odbornú spôsobilosť zamestnancov v rozsahu ustanovenom banským zákonom, zákonom SNR č. 51/1988 Zb. a predpismi vydanými na ich základe a vydáva týmto zamestnancom príslušné osvedčenia alebo oprávnenia na výkon funkcií, alebo im tieto osvedčenia alebo oprávnenia odníma,

- vydáva a odníma poverenie na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov, schvaľuje učebné texty na ich výučbu a vydáva skúšobné poriadky,
- eviduje oznámenia o preprave výbušnín,
- vedie evidenciu organizácií podľa § 33 ods. 6 zákona SNR č. 51/1988 Zb.,
- zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s príslušnými orgánmi štátnej banskej správy členských štátov a Európskou komisiou,
- vypracúva každoročne súhrnnú záverečnú správu o činnosti HBÚ a OBÚ SR najneskôr k 30. aprílu nasledujúceho roka a túto verejne sprístupní a oznámi zverejnenie záverečnej správy Európskej komisii,
- oznamuje Európskej komisii diskriminačné konanie tretích krajín pri udeľovaní a používaní povolenia na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov, ak ho o to organizácia požiada, alebo ak sa o diskriminácii dozvie,
- povoľuje používanie výbušniny alebo pomôcky, ak sa majú používať v podzemí,
- koná o sťažnosti proti postupu OBÚ SR v konaní o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu podľa osobitného predpisu,
- rozhoduje v prípade pochybností, či ide o vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom,
- povoľuje používať vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom,
- určuje organizáciu alebo znalca na vyhotovovanie odborného posudku podľa § 8c ods. 6 písm. a) a b),
- nariaďuje overovaciu prevádzku vybraného banského zariadenia, ktoré nie je určeným výrobkom,
- dáva predchádzajúci súhlas na zmenu na vybranom banskom zariadení, ktoré nie je určeným výrobkom, ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky,
- schvaľuje typy dopravníkových pásov a plastické hmoty na ich použitie v podzemí,
- je odvolacím správnym orgánom vo veciach व्यवस्थापन podľa § 41a zákona SNR č. 51/1988 Zb.,
- plní úlohy orgánu dohľadu podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pri činnostiach podľa zákona SNR č. 51/1988 Zb.

Podľa § 23 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov HBÚ:

- rozhoduje po prerokovaní s ministerstvom v prípade pochybnosti, či ide o ťažobný odpad, na ktorý sa vzťahuje tento zákon,
- rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam OBÚ SR vydaným podľa tohto zákona a
- je orgánom štátneho dozoru podľa § 26 tohto zákona.

Podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) HBÚ:

- je kontrolným orgánom podľa tohto zákona,
- zodpovedá za presadzovanie povinností ustanovených v osobitných predpisoch,
- spolupracuje s centrom, so Slovenskou obchodnou inšpekciou, s Úradom verejného zdravotníctva, so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, s Národným inšpektorátom práce a s colnými orgánmi,
- je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých rozhodli v prvom stupni OBÚ SR,
- zasiela Ministerstvu hospodárstva SR súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a pokutách do 20. októbra 2011 a ďalšie súhrnné správy zašle každých päť rokov od podania prvej správy.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov HBÚ na úseku ukladania CO₂:

- rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam OBÚ SR vydaných podľa tohto zákona,
- predkladá Komisii žiadosť o stanovisko k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie,
- zasiela OBÚ SR stanovisko Komisie k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie,
- informuje Komisiu o splnení podmienky vydania povolenia na ukladanie,
- informuje Komisiu o rozhodnutí o povolení na ukladanie,
- zverejňuje na svojom webovom sídle zápisnicu o prehliadke,
- zasiela Komisii návrh rozhodnutia o prechode povinností na OBÚ SR,
- vydáva rozhodnutia o prechode povinností na OBÚ SR a oznamuje Komisii konečné rozhodnutie OBÚ SR; ak sa toto rozhodnutie odlišuje od stanoviska Komisie, tento rozdiel zdôvodní,

- prevádzkuje a sprístupňuje obsah informačného systému ukladania,
- spolupracuje v rámci cezhraničnej prepravy a cezhraničného úložného komplexu s príslušným orgánom členského štátu,
- každé tri roky od účinnosti tohto zákona predkladá Komisii súhrnnú správu o uplatňovaní tohto zákona,
- je orgánom štátneho dozoru.

Podľa § 3 ods. 6 NV SR č. 322/2010 o systéme identifikácie a sledovanosti výbušnín na civilné použitie má HBÚ kompetencie na prideľovanie trojmiestneho číselného kódu pre každé miesto výroby výbušnín na Slovensku.

2.2 Obvodné banské úrady SR

OBÚ SR pri výkone hlavného dozoru:

- vykonávajú prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontrolujú, ako sa plnia povinnosti vyplývajúce z banského zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, výrobu výbušnín a používanie výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce, skladovanie a evidenciu pyrotechnických výrobkov u výrobcu, dovozcu a predajcu, ako aj z iných všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok vrátane predpisov o požiarnej ochrane v podzemí,
- zisťujú na mieste stav, príčiny a následky závažných pracovných úrazov v organizáciách, pri ktorých nastala smrť, došlo k strate orgánu alebo jeho funkčnosti; ďalej zisťujú na mieste stav, príčiny a následky závažného ohrozenia bezpečnosti prevádzky v organizácii alebo celospoločenského záujmu, najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- nariaďujú odstrániť zistené závady a nedostatky. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky sú oprávnené nariaďovať nevyhnutné opatrenia. Ak zistia závady, ktoré zrejme a bezprostredne ohrozujú celospoločenský záujem, najmä bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť prevádzky a technických zariadení, prípadne majetku a ktoré nemožno ihneď odstrániť, nariaďujú zastavenie prevádzky organizácie alebo jej časti, prípadne ich technických zariadení, a to v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad,
- sú povinné bez zbytočného odkladu preskúmať odôvodnenosť požiadavky odborového orgánu na prerušenie práce podľa osobitného predpisu,
- dozerajú na stav, vybavenie a činnosť banskej záchrannej služby a preverujú odbornú spôsobilosť jej vedúcich zamestnancov s výnimkou zamestnancov hlavných banských záchranných staníc a obvodných banských záchranných staníc,
- dozerajú, či organizácie riadne vedú evidenciu a registráciu pracovných úrazov a vyhodnocujú zdroje a príčiny úrazovosti,
- preverujú, či organizácia vykonávajúca banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom je spôsobilá vykonávať skúšky a revízie, montovať, opravovať vyhradené technické zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, vydávajú jej príslušné povolenie, prípadne jej toto povolenie odnímajú,
- kontrolujú vykonávanie prehliadok a skúšok technických zariadení,
- preverujú skúškami u pracovníkov znalosť predpisov, ktorú títo pracovníci potrebujú na výkon riadiacich a kontrolných funkcií. Posudzujú odbornú spôsobilosť pracovníkov na výkon vybraných funkcií a vydávajú im osvedčenia alebo oprávnenia na výkon funkcií, prípadne im tieto osvedčenia alebo oprávnenia odnímajú,
- plnia úlohy orgánu zodpovedného za posudzovanie odpadov z ťažobného priemyslu umiestnených na odvaloch, odkaliskách alebo iných úložiskách hmôt,
- určujú, menia alebo zrušujú chránené ložiskové územia a dobývacie priestory a vedú ich evidenciu, vydávajú predchádzajúce rozhodnutie na zmluvný prevod dobývacieho priestoru,
- povoľujú otváрку, prípravu a dobývanie výhradných ložísk a v určených prípadoch vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami; pred zastavením prevádzky v banských dielach a lomoch povoľujú ich zabezpečenie alebo likvidáciu hlavných banských diel a lomov, predlžujú platnosť povolení banskej činnosti, povoľujú banské diela a banské stavby pod povrchom vrátane stavieb na povrchu bezprostredne slúžiacich ich prevádzke, a to ťažné veže, jamové budovy, strojovne ťažných strojov, ventilátorovne a banské stavby slúžiace otváрке, príprave a dobývaniu výhradného ložiska a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním v lomoch a skrývkach v hraniciach vymedzených čiarou skutočne vykonanej skrývky alebo vykonávanej ťažby, po-

- kiaľ sa nevykonala rekultivácia pozemku a ich užívanie, zmeny a odstránenie,
- určujú nevyhnutné opatrenia, najmä poradie a spôsob vydobytia výhradných ložísk, ak by otvárkou, prípravou a dobývaním bola ohrozená prevádzka alebo využitie výhradného ložiska v dobývacom priestore inej organizácie,
 - nariaďujú, ak je to z hľadiska bezpečnosti prevádzky nevyhnutné, aby časť výhradného ložiska v dobývacom priestore jednej organizácie vydobyla iná organizácia, alebo ak je potrebné, aby si organizácia zriadila banské dielo v dobývacom priestore inej organizácie; rovnako postupujú, ak je nevyhnutné spoločné užívanie banských diel a zariadení,
 - povoľujú dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, ako aj zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu hlavných banských diel a lomov, banské stavby slúžiace dobývaniu ložiska nevyhradeného nerastu a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním vrátane umiestnenia stavby, ich užívanie, zmeny a odstránenie, v lomoch v hraniciach územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ak sa nevykonala rekultivácia pozemku,
 - vydávajú záväzné stanovisko na povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území a chránenom území pre osobitné zásahy do zemskej kôry a k rozhodnutiu o využití banských diel, banských stavieb a lomov na iné účely po trvalom zastavení prevádzky v banských dielach a lomoch,
 - nariaďujú vyhotovenie alebo doplnenie bankomeračskej a geologickej dokumentácie, ak chýbajú, sú neúplné alebo ak sú v nich závary,
 - povoľujú sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre muzeálne a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave, osobitné zásahy do zemskej kôry a zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel,
 - povoľujú trhacie práce a ohňostrojné práce, predlžujú platnosť rozhodnutí o povolení trhacích prác a ohňostrojných prác,
 - povoľujú umiestnenie, stavbu a užívanie zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín v prípadoch a za podmienok ustanovených § 31 a 32 zákona SNR č. 51/1988 Zb.,
 - vedú evidenciu organizácií, ktorým vydali povolenie na vykonávanie trhacích alebo ohňostrojných prác, povolenie na odber výbušnín a povolenie na užívanie, zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín,
 - vydávajú , menia a zrušujú banské oprávnenia a vedú banský register,
 - povoľujú odber výbušnín,
 - v rámci inšpekčnej činnosti preverujú podania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré upozorňujú na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v § 39 ods. 1 zákona SNR č. 51/1988 Zb. organizáciami, pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo inej činnosti upravenej týmto zákonom,
 - vykonávajú správu úhrad za dobývacie priestory, úhrad za nerasty vydobyté z výhradných ložísk a úhrad za uskladňovanie plynov, alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch,
 - plnia ďalšie úlohy vyplývajúce pre ne z banského zákona, zákona SNR č. 51/1988 Zb. a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - vykonávajú štátnu správu na úseku prevencie závažných priemyselných havárií podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- Podľa § 24 zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov OBÚ SR:
- rozhodujú o povolení výnimky z niektorých ustanovení tohto zákona,
 - rozhodujú o zaradení úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, do zodpovedajúcej kategórie,
 - schvaľujú plán nakladania a jeho zmeny,
 - povoľujú zriadenie, užívanie, zmeny a uzavretie úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti,
 - prijímajú oznámenia a správy prevádzkovateľov a nariaďujú potrebné opatrenia týkajúce sa úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, a zabezpečujú vypracovanie znaleckého posudku týkajúceho sa takéhoto odvalu a odkaliska,
 - vydávajú súhlas s uzavretím úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, a nariaďujú vykonanie potrebných opatrení na takomto odvale a odkalisku po jeho uzavretí,
 - prijímajú oznámenie prevádzkovateľa o vytvorení osobitného účtu na odvádzanie účelovej finančnej rezervy pre úložisko, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, každoročne kontrolujú výšku odvedených prostriedkov a vydávajú súhlas na čerpanie prostriedkov z tohto účtu,
 - informujú ministerstvo o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že prevádzka úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, ktoré sú úložiskom kategórie A, alebo závažná havária vzniknutá na takomto odvale

alebo odkalisku, môže mať významný cezhraničný vplyv,

- poskytujú potrebné údaje do informačného systému,
- sú orgánom štátneho dozoru,
- ukladajú pokuty,
- plnia ďalšie úlohy vo veciach nakladania s ťažobným odpadom podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.

Podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) OBÚ SR:

- vykonávajú kontrolu podľa osobitného predpisu dodržiavania ustanovení osobitných predpisov, tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona,
- určujú podmienky a lehoty na vykonanie nápravy, ak zistia pri kontrole nedostatky pri uvedení látok, látok v zmesiach alebo látok vo výrobkoch alebo ich používaní podľa tohto zákona a osobitných predpisov,
- ukladajú nápravné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu podľa § 32 v oblasti používania látok, látok v zmesiach alebo látok vo výrobkoch; ak hrozí poškodenie zdravia alebo životného prostredia, alebo ak k nim už došlo, môže nariadiť zneškodnenie nebezpečnej látky alebo nebezpečnej zmesi alebo nebezpečného výrobku na náklady ich vlastníka, prípadne držiteľa, ak nie je známy vlastník, a ukladajú pokuty podľa § 33 až 35,
- zasielajú centru dostupné informácie, či sa prostredníctvom vynucovacích a monitorovacích činností nezistilo možné riziko registrovaných látok pre zdravie alebo životné prostredie,
- zasielajú Ministerstvu hospodárstva SR súhrnnú správu o výsledkoch vykonaných kontrol, uložených nápravných opatreniach a pokutách do 20. októbra 2011 a ďalšie súhrnné správy zašlú každých päť rokov od podania prvej správy.

Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov OBÚ SR na úseku ukladania CO₂:

- určujú, menia alebo zrušujú chránené územia osobitných zásahov do zemskej kôry určené na zabezpečenie úložísk,
- vydávajú povolenia na ukladanie,

- zasielajú HBÚ odpis žiadostí o povolenie na ukladanie,
- predkladajú HBÚ odôvodnenie rozhodnutí o povolení na ukladanie,
- v prípade potreby aktualizujú zmeny v prevádzke úložiska,
- aktualizujú alebo rušia povolenie na ukladanie,
- vydávajú nové povolenia na ukladanie alebo uzatvorenie úložiska,
- vykonávajú činnosti podľa § 8 ods. 12, ak nevýdajú nové rozhodnutie o povolení na ukladanie,
- vydávajú rozhodnutia o schválení plánu monitorovania,
- vydávajú rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu monitorovania,
- vykonávajú priebežné prehliadky úložných komplexov,
- vykonávajú následné prehliadky úložných komplexov,
- vydávajú rozhodnutia o schválení plánu nápravných opatrení,
- zabezpečujú vykonanie dodatočných nápravných opatrení,
- vydávajú rozhodnutia o schválení plánu pre etapu po uzavretí úložiska,
- vydávajú rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu pre etapu po uzavretí úložiska,
- zodpovedajú za splnenie povinností podľa § 14 ods. 6,
- vykonávajú práce po vydaní rozhodnutia o prechode povinností,
- vytvárajú osobitný účet na prijímanie finančnej úhrady,
- rozhodujú o výške primeraného finančného zabezpečenia a finančnej úhrady,
- povoľujú prístup podľa § 18,
- nariaďujú umožnenie prístupu a vykonanie potrebných opatrení,
- poskytujú HBÚ potrebné údaje do informačného systému ukladania,
- sprístupňujú informácie pre verejnosť,
- sú orgánom štátneho dozoru,
- ukladajú pokuty,
- plnia ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

3. Činnosť orgánov hlavného dozoru

HBÚ a OBÚ SR, ako orgány hlavného dozoru, vykonávali svoju činnosť v súlade so zákonnými kompetenciami pri využívaní 915 ložísk nerastov (v predchádzajúcom roku to bolo 910 ložísk), z ktorých bolo 556 výhradných ložísk a 359 ložísk nevyhradených nerastov. Oproti roku 2012 došlo k zrušeniu jedného dobývacieho priestoru a chráneného ložiskového územia. Pri ložiskách nevyhradených nerastov došlo k nárastu evidenčného počtu ložísk o 10, z ktorých išlo hlavne o ložiská stavebného kameňa (5) a štrkopieskov a pieskov (6). Členenie ložísk v jednotlivých obvodoch pôsobnosti OBÚ SR je podrobnejšie uvedené v prílohe č. 23.

3.1 Bansko-správna činnosť

3.1.1 Správne úkony

O rozsahu činnosti orgánov hlavného dozoru vypovedá aj počet správnych úkonov realizovaných v hodnotenom roku. Na všetkých banských úradoch bolo vykázaných celkom 53 125 správnych úkonov (44 433 v predchádzajúcom roku). Z toho na HBÚ 26 879 (20 898 v predchádzajúcom roku) a na OBÚ 26 246 (23 535 v predchádzajúcom roku).

V prípade HBÚ predstavujú prevažnú väčšinu úkony ekonomického úseku vo vzťahu k štátnemu rozpočtu, ktoré predstavovali 15 339 úkonov (v predchádzajúcom roku to bolo 11 782 úkonov). Tento počet úkonov vyplýva zo zavedenia podrobnejšej evidencie spracovania ekonomických záznamov z účtového denníka vedeného vo vzťahu k účtovaniu v štátnej pokladnici počítačovým systémom zavedeným v roku 2009 a úplne novým ekonomickým systémom. Pre potreby tejto správy sa za správny úkon na úseku ekonomiky považuje každý úkon vykonaný vo vzťahu k účtovej evidencii, účtovaniu, štátnemu rozpočtu, správe majetku a správe úhrad (ako napr. účtovanie faktúr, správa účtov ...), ktoré vykonáva ekonomické oddelenie na HBÚ a ekonomicko-prevádzkové referáty OBÚ. Aj bez týchto úkonov bol na HBÚ vykonaných väčší počet štandardných úkonov, t.j. mimo položiek 30. až 34., v porovnaní s predchádzajúcim rokom (8 796 úkonov oproti 6 372 úkonom v roku 2012). Na obvodných banských úradoch je tento nárast ešte markantnejší – z 23 493 správnych úkonov až na 26 198 správnych úkonov.

V každom prípade však tieto údaje objektívne poukazujú na stále narastajúce zaťaženie úradov pri neustále sa znižujúcom počte zamestnancov.

V prílohe č. 24-I je uvedený podrobnejší prehľad správnych úkonov v členení podľa jednotlivých or-

gánov hlavného dozoru, ako aj podľa jednotlivých druhov nerastov, s ktorými tieto správne úkony súviseli. V prílohe č. 24-II sú uvedené údaje o iných správnych úkonoch, t.j. najmä na ekonomickom úseku a úkonov vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru a vo veci výkonu práce vo verejnom záujme.

Členenie správnych úkonov orgánov hlavného dozoru podľa oblasti kompetencií, v ktorých boli realizované je uvedené v prílohe č. 25-I a 25-II.

Najväčší počet predstavujú aprobácie predsedov úradov, ktoré sa odvíjajú od počtu zaregistrovaných spisov a ich registratúrnych záznamov v registratúrnych denníkoch všetkých banských úradov. Ďalej to boli najmä tieto oblasti: iné správne úkony, úhrady, overovanie odbornej spôsobilosti, bezpečnosť práce a prevádzky, povoľovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, povoľovanie odberu výbušnín, trhacích prác a ohňostrojných prác a skladov výbušnín, vydávanie resp. odnímanie banských oprávnení pre fyzické osoby a právnické osoby. V neposlednom rade je to aj poradenská činnosť, úkony vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru a výkonu práce vo verejnom záujme.

3.1.2 Riadne a mimoriadne opravné prostriedky

V hodnotenom období roku HBÚ rozhodoval o 17 riadnych opravných prostriedkov - odvolaniach proti rozhodnutiam obvodných banských úradov. Z celkového počtu napadnutých rozhodnutí potvrdil 4 rozhodnutia, pričom odvolania zamietol ako neodôvodnené, 5 napadnutých rozhodnutí zmenil a uviedol do súladu s platnými právnymi predpismi, pričom odvolania zamietol, 3 rozhodnutia zrušil a vec vrátil na nové rozhodnutie pre procesné pochybenia prvostupňových obvodného banského úradu a 4 rozhodnutia zrušil, pretože nemali byť vydané. O jednom odvolaní sa zatiaľ nerozhodlo.

Boli zaznamenané 4 podnety + 2 ex offo na preskúmanie rozhodnutí obvodných banských úradov mimo odvolacieho konania, z toho 1 bol protest prokurátora Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici.

Hlavný banský úrad preskúmal 3 podnety a 2 rozhodnutia obvodných banských úradov zmenil. Ako neopodstatnené posúdil 3 podnety a vybavil ich formou oznámenia.

Mimoriadnych opravných prostriedkov – preskúmanie rozhodnutí súdom je na Hlavnom ban-
skom úrade zaznamenaných celkom 10.

Z toho o 4 sudy ešte definitívne nerozhodli.

3.1.3 Úhrady za dobývacie priestory, úhrady za vydobyté nerasty a uskladňovanie

OBÚ SR, ako správcovia úhrad za dobývacie priestory, vydobyté nerasty a za uskladňovanie plynov a kvapalín, zabezpečili odvod financií do štátneho rozpočtu, environmentálneho fondu a do rozpočtu obcí.

Celkom bolo evidovaných 379 dobývacích priestorov, z ktorých pri 295 dobývacích priestoroch vznikla zákonná povinnosť platenia úhrad (v predchádzajúcom roku to bolo 380 dobývacích priestorov s povinnosťou platenia úhrady). Rozdiel medzi počtom dobývacích priestorov s povinnosťou platiť úhradu je spôsobený najmä zánikom oprávnenia organizácií na ich dobývanie podľa § 27 ods. 13 banského zákona a tieto boli v priebehu roku zaradené alebo budú zaradené do výberového konania (t.j. nie sú určené žiadnej organizácii). Z toho vyplýva, že až za 84 dobývacích priestorov nikto neplatí úhrady za dobývací priestor, čo pri bežnej úhrade 663,88 € za 1 km² predstavuje sumu

55 765,92 €, ktoré nemohli byť odvedené do štátneho rozpočtu, resp. obciam.

OBÚ SR v postavení správcu úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty priamo u vybraných platcov vykonávali kontroly, pričom overovali správnosť výšky vypočítaných, ako aj uhradených platieb. V prípadoch zistenia nesprávnosti výpočtu, oneskoreného zaplatenia, alebo nezaplatenia úhrad nedoplatky vymáhali zákonnými prostriedkami.

Nárast výšky príjmu z úhrad za dobývacie priestory oproti rokom pred roka 2008 bol spôsobený zmenou výšky úhrady, ktorá vzrástla z 5 000 Sk na 20 000 Sk za 1 km².

Prehľad výšky príjmu do štátneho rozpočtu a rozpočtu obcí za dobývacie priestory za uplynulé roky v príslušnej výške a členení je zrejmy z tabuľky č. 1. Výška úhrad za vydobyté nerasty a za uskladnenie plynov a kvapalín podľa jednotlivých OBÚ je v tabuľke č. 2 a v tabuľke č. 3.

Príjmy z úhrad za dobývacie priestory [do roku 2008 v Sk, od roku 2009 v €]						
Rok	OBÚ BB	OBÚ BA	OBÚ KE	OBÚ PD	OBÚ SNV	Spolu [Sk, €]
2006	545 000	1 500 000	1 009 990	795 000	260 000	4 109 990
2007	565 000	1 525 000	1 020 000	795 000	345 000	4 250 000
2008	2 160 000	5 660 000	4 020 000	3 080 000	1 301 000	16 221 000
2009	70 371,26	178 583,51	136 096,73	100 909,95	38 505,27	524 466,72
2010	73 690,66	181 902,99	134 778,09	103 565,28	37 841,40	531 778,42
2011	73 026,79	176 591,97	132 776,00	103 565,28	36 513,32	522 473,36
2012	75 682,31	175 264,22	132 112,12	97 590,29	36 513,40	517 162,34
2013	73 690,67	170 617,08	127 464,96	98 918,10	33 857,88	504 548,69

Tabuľka č. 1: Prehľad príjmu do štátneho rozpočtu a rozpočtu obcí z úhrad za dobývacie priestory

Príjmy z úhrad za vydobyté nerasty [do roku 2008 v Sk, od roku 2009 v €]						
Rok	OBÚ BB	OBÚ BA	OBÚ KE	OBÚ PD	OBÚ SNV	Spolu [Sk, €]
2006	3 028 886	38 054 710	13 921 511	11 925 410	18 024 356	84 954 873
2007	3 203 210	94 127 603	14 828 024	16 296 556	16 680 687	145 136 080
2008	3 743 576	25 977 490	19 969 517	15 463 902	16 697 559	81 852 044
2009	119 844,62	601 456,88	548 127,89	524 237,23	394 691,94	2 188 358,56
2010	121 747,89	615 498,07	461 280,56	443 020,10	483 023,16	2 124 569,78
2011	135 659,85	603 827,42	564 557,83	463 877,29	491 133,44	2 259 055,83
2012	124 090,48	620 565,28	519 716,07	420 061,05	471 152,24	2 155 588,12
2013	117 139,20	657 470,73	503 865,98	483 489,51	482 758,74	2 244 724,16

Tabuľka č. 2: Prehľad príjmu do Environmentálneho fondu z úhrad za vydobyté nerasty

Príjmy z úhrad za uskladňovanie plynov a kvapalín [Sk] (v pôsobnosti OBÚ v Bratislave)						
Rok	2005	2006	2007	2008	Spolu [Sk]	
Úhrada	30 771 724	27 628 647	37 238 483	28 080 795	123 719 649	
Príjmy z úhrad za uskladňovanie plynov a kvapalín [€] (v pôsobnosti OBÚ v Bratislave)						
Rok	2009	2010	2011	2012	2013	Spolu [€]
Úhrada	1 074 715,13	1 017 850,82	896 110,76	725 755,82	836 145,88	4 550 578,41

Tabuľka č. 3: Prehľad príjmu do Environmentálneho fondu z úhrad za uskladňovanie plynov

3.1.4 Správne poplatky

HBÚ a OBÚ SR vyberali správne poplatky podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Spoplatňované boli najmä úkony uvedené v sadzobníku správnych poplatkov v položkách č. 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 186, 193, ako aj v položke č. 9.

Celkom boli vybraté správne poplatky vo výške 43 503,5 € (v predchádzajúcom roku vo výške 45 811,50 €), čo predstavuje mierny pokles o cca 5 % oproti predchádzajúcemu roku.

Na jednotlivých banských úradoch boli vybrané správne poplatky v týchto sumách: OBÚ v Banskej Bystrici – 5 628,- €; OBÚ v Bratislave – 15 360,- €; OBÚ v Košiciach – 4 053,- €; OBÚ v Prievidzi – 6 177,- €; OBÚ v Spišskej Novej Vsi – 5 892,- € a HBÚ – 6 393,50 €.

3.2 Výkon hlavného dozoru

Komentár k činnosti banských úradov pri výkone hlavného dozoru je v tejto správe členený podľa štruktúry úloh, ktoré vyplývajú orgánom hlavného dozoru zo všeobecne záväzných právnych predpisov a ktoré sú uvedené v kapitole 2.

3.2.1 Inšpekčná činnosť

Jedným z hlavných nástrojov, ktorým orgány hlavného dozoru vykonávajú svoje povinnosti a právomoci priamo na jednotlivých dozorovaných lokalitách sú prehliadky a previerky (inšpekcie), ktorými banské úrady preverujú dodržiavanie predpisov.

Inšpekčná činnosť bola zameraná najmä na dodržiavanie predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a bezpečnosť prevádzky (ďalej len „BP“), ochranu a využívanie ložísk nerastov a používanie výbušnín na trhacie práce. Pozornosť sa ďalej venovala kontrole dodržiavania ustanovení Nariadenia vlády č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor,

úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín, ako aj správnosti výpočtu priznanej výšky úhrad.

Na úradoch však bolo kľúčovým plnenie úloh vyplývajúcich zo *Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 a program jej realizácie na roky 2013 až 2015 s výhľadom do roku 2020* (ďalej len „Stratégia BOZP“) schválenej uznesením vlády SR č. 391 z 10. 07. 2013, kde bol kladený dôraz hlavne na prevenciu, t.j. práve na inšpekčnú činnosť.


Celkom bolo vykonaných 1 533 inšpekcií (v predchádzajúcom roku 1 615 inšpekcií) v rozsahu 1 852 inšpekčných dní (predchádzajúci rok – 1 891 inšpekčných dní). Dôvodom sledovania toho ukazovateľa je skutočnosť, že bol zaznamenaný značný počet inšpekcií, ktoré trvali viac, ako jeden deň (na HBÚ takmer všetky inšpekcie na úseku BOZP a BP). Je to najmä výsledkom aplikácie interného predpisu, ktorým sa upravuje vykonávanie inšpekcií, ktorý bol prijatý práve v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich zo Stratégie BOZP. Je potrebné podotknúť, že tento výsledok bol dosiahnutý napriek zníženiu tabuľkového počtu banských inšpektorov v súvislosti s neustálym znižovaním výdavkov v štátnej správe a nárastom administratívnych úkonov.

Pokiaľ ide o počet dozorných úkonov zameraných len na úsek BOZP a BP, pri vyhodnotení sa vychádzalo sa podľa *Správy o stave v oblasti BOZP za rok 2013*. V roku 2013 bolo v kontrolovaných subjektoch vykonaných v oblasti BOZP a BP celkom 1 293 výkonov inšpekcie, čo je o 31 dozorných výkonov menej, ako v roku 2012, kedy bolo vykonaných 1 324 výkonov.

V tomto roku však došlo k zmene štruktúry vyhodnocovacích tabuliek a preto porovnávanie s predchádzajúcimi obdobiami nie je celkom možné. Pozitívnym je udržanie počtu previerok stavu BOZP, kde oproti roku 2012, kedy bolo vykonaných 1 114 dozorných výkonov, bolo v roku 2013 vykonaných o 91 výkonov viac, t.j. 1 205.

Pokiaľ však ide o výkony pri trhovom dohľade, tu došlo k výraznému poklesu výkonov z 210 v roku

2012 na 87 v roku 2013. Ak vezmeme do úvahy, že z hodnotenia výkonov vypadli výkony pri overovaní odbornej spôsobilosti (v roku 2012 cca 900), tak je možné konštatovať, že počet výkonov inšpekcie neustále stúpa, napriek nepriaznivému finančnému a personálnemu zabezpečeniu dozornej činnosti.



Obrázok č. 1: Vývoj počtu inšpekcií

Ako bolo konštatované v spomínanej *Správe o stave v oblasti BOZP za rok 2013* tak, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 2012 k najzávažnejším zisteným nedostatkom patria nedostatky zistené v oblasti dodržiavania predpisov upravujúcich bezpečnosť práce a prevádzky pri vykonávaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom pri dobývaní ložísk nerastov, nedostatky v prevádzkovej dokumentácii, ako aj v dokumentácii, pri prevádzkovaní vyhradených technických zariadení a pribudli k nim závažné zistenia pri výkone trhacích prác a používaní výbušnín.

Medzi najzávažnejšie zistenia patrili zistenia pri vyšetrovaní smrteľných pracovných úrazov. Prvý sa stal v obvode pôsobnosti OBÚ v Bratislave, ktorý sa stal pri prevádzke pásového dopravníka. Toto vyšetrovanie však ešte nie je ukončené.

V súvislosti s druhým smrteľným pracovným úrazom, ktorý sa stal v tuneli Šibenik OBÚ v Spišskej Novej Vsi zistil, že pri trhacích prácach pomocou neelektrického roznetu sa používal nebezpečný spôsob kontroly rázovej rúrky pomocou iskrovej roznetnice priamo v čelbe, resp. v manipulačnom a bezpečnostnom okruhu. Vedúci trhacích prác a strelmajster svojím konaním porušil postup pri zneškodňovaní zlyhávok uvedený v tom, že namiesto prefúknutia odrezanej časti detonačnej trubičky zlyhanej rozbušky na podložku skúšal odrezaný kúsok detonačnej trubičky zasunutím do iskrišťa iskrovej roznetnice a jej odpálením.

Medzi závažnejšie zistenia patrí určite zistenie, že činnosti vykonávajú zamestnanci bez požadovanej odbornej spôsobilosti, a to najmä pri vypracovávaní

dokumentácie súvisiacej s BČ či ČVBS, pri zabezpečovaní inšpekčnej služby, ako aj bez platných dokladov o odbornej spôsobilosti na činnosti na vyhradených technických zariadeniach. Taktiež aj skutočnosť, že na vykonávanie predpísaných funkcií, resp. činností organizácie neurčili zamestnanca vôbec. Z toho vyplýva, že ide zároveň aj o neodborné riadenie činností, ako nevykonávanie predpísaných prehliadok pracovísk a kontrol dodržiavania prevádzkovej dokumentácie, nedodržiavanie rozsahu a lehôt prehliadok elektrických zariadení a nezaznamenávanie výsledkov prehliadok predpísaným spôsobom. Sem patria aj nedostatky zisťované v systéme oboznamovaní a informovaní zamestnancov, ktoré sa ukazuje ako veľmi formálne a tak nespĺňa ani svoj účel a nie je ani prínosom pre bezpečné správanie sa zamestnancov na pracovisku. Patria tu aj nedostatky zistené v prevádzkovej dokumentácii, v ktorej chýba určenie a posúdenie rizík a prijatie zodpovedajúcich opatrení.

Opätovne bolo zistené, že organizácie predávajúce pyrotechnické výrobky predávajú v priestoroch obchodných reťazcov, ktoré slúžia ako únikové cesty. Nie sú dodržiavané obloženia predajných pultov (obchodných priestorov), pretože vo viacerých prevádzkach a predajniach boli zistené väčšie, ako povolené množstvá (100 kg). Predajcovia majú predajne často preložené (s viac ako 100 kg pyrotechnických výrobkov) a navyše predajné pulty, ktoré sú súčasťou predajní majú označené, ako príručný sklad a v ňom majú uložené ďalšie pyrotechnické výrobky. V nejednom prípade sa v predajni nachádzalo dokonca viac ako 400 kg pyrotechnických výrobkov. Aj naďalej môžeme konštatovať klesajúcu odbornosť a kvalifikáciu novo prijímaných zamestnancov. Tento stav priamo súvisí s postavením celého rezortu v našej spoločnosti a systému stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania, z ktorého štúdium baníctva v podstate vymizlo.

Podrobné členenie inšpekcií podľa jednotlivých banských úradov, ako aj druhu nerastov je uvedené v prílohe č. 26.

3.2.2 Sankcie

Sankčné právomoci pri zistených porušeníach banských predpisov pri vykonávaných prehliadkach, ako aj pri vyšetrovaní príčin pracovných úrazov a havárií boli uplatnené v celkovej výške 76 839,- € (v minulom roku to bolo 50 975 €).

Zamestnancom bolo v blokovom konaní uložených 39 pokút v celkovej výške 946,- € (v minulom roku 48 pokút vo výške 1 092 €) a v správnom konaní 7 pokút vo výške 1 133,- € (v minulom roku 10 pokút vo výške 555 €).

Organizáciám bolo uložených celkom 44 pokút v celkovej výške 74 760,- € (v minulom roku 42 pokút vo výške 49 328 €). V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol síce zaznamenaný počet počtu ulože-

ných pokút, ale celková suma uložených pokút bola vyššia o 25 864,- €. Dôvodom je zvýšenie závažnosti, no najmä následkov, ku ktorým viedlo porušovanie predpisov.

Najviac pokút bolo uložených za porušenie bezpečnostných predpisov pri banskej činnosti, za porušovanie technologickej disciplíny, za vykonávanie činnosti bez povolenia, oprávnenia či osvedčenia a v rámci správy úhrad. Podrobnejšie členenie na oblasti podľa druhu nerastov ťažených organizáciami je uvedené v prílohe č. 27.

3.2.3 Vyšetrovanie príčin havárií a závažných pracovných úrazov

OBÚ vyšetrovali príčiny 8 pracovných úrazov, z toho 2 smrteľných a 6 s ťažkou ujmovou na zdraví (1 na povrchových a 7 na podzemných pracoviskách hlbinných baní) a 1 haváriu v podzemí. Pritom v roku 2012 boli vyšetrované len 4 závažné pracovné úrazy, avšak tiež v 2 prípadoch išlo o smrteľné pracovné úrazy.

Z uvedených 2 smrteľných pracovných úrazov sa jeden stal v podzemí na Bani Čáry v dobývacom priestore Gbely III. Pri vykonávaní údržby došlo k zachyteniu ľavej ruky postihnutého medzi spodnú vetvu a prítlačný valec pásového dopravníka, pričom utrpel poranenia hrudníka s následkom smrti. Úraz je v štádiu vyšetrovania.

Druhý závažný pracovný úraz s následkom smrti utrpel technický vedúci odstrelov v tuneli Šibeník, ktorý skúšal iskrovou roznetnicou odrezané kúsky detonačnej trubičky. Pri skúške funkčnosti detonačnej trubičky v jednom z pätných vrtov pravdepodobne napojil iskrovú roznetnicu priamo na detonačnú trubičku dnovej rozbušky, ktorou bola adjusťovaná trhavina vo vrte. Iniciáciou bola trhavina vo vrte privedená k výbuchu. Rozletom horniny a tlakovou vlnou došlo k ďalším trom závažným pracovným úrazom, jednému registrovanému pracovnému úrazu a jednému evidovanému pracovnému úrazu.

V súvislosti s prácou na pásových dopravníkoch došlo k ďalším dvom závažným pracovným úrazom. V podzemí Bane Dolina pri výmene cca 100 m gumového pásu na pásovom dopravníku došlo u postihnutého k amputácii troch prstov pravej ruky a koncových článkov prstov ľavej ruky.

V Kameňolome Sokolec, na pracovisku sekundárnej úpravy kameniva, pri pohonnej stanici dopravného pásu utrpel postihnutý traumatickú amputáciu predlaktia ľavej ruky, čím došlo u postihnutého k následnej strate, alebo podstatnému zníženiu pracovnej spôsobilosti.

Posledný závažný pracovný úraz sa stal na Bani Cigel, kde pri práci s lanom plniaceho vrátku pri drvičí uhlia došlo k amputácii dlaňovej časti od zápästia na pravej ruke.

Pri vyšetrovaní závažných pracovných úrazov a havárií boli vyhotovené podrobné zápisnice z vyšetrovania, ako aj odborné posudky o výsledkoch vyšetrovania. V priebehu vyšetrovania vedúci vyšetrovania už na základe predbežných zistení na mieste nariaďovali vykonanie nevyhnutných opatrení na odstránenie nedostatkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky. Na základe výsledkov vyšetrovania boli prijaté opatrenia na zabránenie vzniku obdobných úrazov alebo havárií. Okrem samotného vyšetrovania príčin závažných pracovných úrazov a havárií sa OBÚ SR, ako aj HBÚ zaoberali hláseniami aj ostatných registrovaných pracovných úrazov za účelom vysledovania príčin ich vzniku, ako aj efektívnosti opatrení nariadených organizáciami na zamedzenie možnosti ich opakovania. Hodnotenie úrazovosti, príčin a zdrojov pracovných úrazov je predmetom pravidelných štvrtročných porád predsedov banských úradov a vedúcich oddelení HBÚ.

V prílohe č. 29 sú uvedené počty úrazov v členení podľa jednotlivých druhov ťažených nerastov za posledných 5 rokov. Analýza samotnej pracovnej úrazovosti je uvedená v kapitole 5.1.

3.2.4 Niektoré aktuálne riešené problémy

Na *OBÚ v Banskej Bystrici* boli riešené najmä problémy súvisiace s:

- opätovným prerokovaním návrhu na určenie dobývacieho priestoru Detva,
- protestom prokurátora voči rozhodnutiu úradu o povolení dobývania ložiska nevyhradeného nerastu v lome Šalková – Kôcová organizácii KVEST s.r.o. Banská Bystrica
- povolením banskej činnosti - dobývaním výhradného ložiska Au-Ag rúd v lome Šturec v dobývacom priestore Kremnica, kde jedným z podkladov pre povolenie je rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici č. B/2012/00134/ZC-DK z 19. marca 2012, ktorého vykonateľnosť najskôr Krajský súd v Banskej Bystrici odložil a následne toto rozhodnutie rozsudkom zn. 23S/37/2012-65 z 22.10.2012 zrušil a vec vrátil Obvodnému úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici na ďalšie konanie.
- samovoľným pohybom hornín v teréne nad lomom Kralovany II, dobývací priestor výhradného ložiska Kralovany II, ku ktorému došlo začiatkom mesiaca apríl 2013 v dôsledku dlhodobých atmosférických zrážok a prítoku povrchových vôd z topiaceho sa snehu do horninového masívu a následnému zavodneniu stykovej plochy vyvrelín a nadložných sedimentov, čo spô-

sobilo výrazný pokles súdržnosti hornín v mieste stykovej plochy a následný pohyb časti horninového masívu vertikálnym a horizontálnym smerom. Na riešenie problematiky bol zriadený tzv. krízový štáb a komisia pod vedením MV SR.

OBÚ v Bratislave v roku 2013 sledoval vývoj súdneho konania na Krajskom súde v Trnave, týkajúceho sa preskúmania zákonnosti rozhodnutia HBÚ, ktorým bolo potvrdené rozhodnutie OBÚ v Bratislave o povolení zmeny povoleného dobývania ložiska nevyhradeného nerastu - štrkopieskov v k.ú. Čakany. Doterajším výsledkom tohto súdneho konania je rozsudok Krajského súdu v Trnave, ktorým boli uvedené rozhodnutia zrušené a vec bola vrátená správne orgánu na ďalšie konanie. Súdne konanie nie je ukončené, pretože voči prvostupňovému rozhodnutiu Krajského súdu Trnava bolo podané odvolanie.

Ďalej OBÚ v Bratislave v sledovanom období riešil povolenie banskej činnosti – likvidácie časti lomu v dobývacom priestore Dechtice, ktoré sa týkalo enormného počtu účastníkov konania, s terajším výsledkom, že rozhodnutie vo veci bolo napadnuté viacerými odvolaniami účastníkov konania a v súvislosti s týmto rozhodnutím rieši tiež podanú petíciu.

OBÚ v Košiciach riešil strety medzi predchádzajúcim držiteľom dobývacieho priestoru Červenica (ďalej len DP Červenica) – drahý opál, organizáciou Opálové bane Dubník a.s. so sídlom v Červenci a novým držiteľom DP Červenica- organizáciou Opálové bane Libanka s.r.o. so sídlom v Prešove spočívajúce v tom, že pôvodný držiteľ DP Červenica, organizácia Opálové bane Dubník, a.s., podal návrh na opätovné určenie tohto dobývacieho priestoru ešte v roku 2009. Na základe tohto návrhu organizácie na určenie už určeného dobývacieho priestoru, úrad zastavil konanie. Toto rozhodnutie bolo potvrdené v odvolacom konaní Hlavným banským úradom v Banskej Štiavnici. Organizácia Opálové bane Dubník a.s. podala žalobu na súd. Krajský súd v Prešove rozhodnutie úradu o zastavení konania vo veci určenia tohto dobývacieho priestoru, ako aj rozhodnutie HBÚ zrušil. Proti rozsudku tohto súdu bolo HBÚ podané odvolanie. Najvyšší súd SR zrušil obidve rozhodnutia a vrátil vec na nové prejednanie a vydanie meritórneho rozhodnutia. V roku 2010 úrad v tomto prejednaní vyzval organizáciu Opálové bane Dubník a.s. na doplnenie podania. Táto organizácia niektoré nedostatky podľa výzvy neodstránila. Na základe tejto skutočnosti (neodstránenia všetkých nedostatkov) úrad opätovne zastavil konanie. Proti tomuto rozhodnutiu o zastavení konania bolo organizáciou Opálové bane Dubník a.s. podané ďalšie odvolanie. Aj toto rozhodnutie úradu bolo v odvolacom konaní potvrdené HBÚ. Opätovne zo strany organizácie Opálové bane Dubník a.s. bola podaná žaloba na súd. Krajský súd v Prešove rozhodnutia HBÚ a úradu zrušil a vrátil na nové prejednávanie a vydanie meritórneho rozhod-

nutia. V decembri roku 2011 bola pre organizáciu Opálové bane Libanka s.r.o. povolená úradom banská činnosť – otvárka, príprava a dobývanie na halde Viliam. Odvolanie podali dve organizácie Opálové bane Dubník a.s. a Jozef Jančok, SAVARNA. Rozhodnutie bolo potvrdené Hlavným banským úradom v Banskej Štiavnici. V roku 2012 bola pre organizáciu Opálové bane Libanka s.r.o. povolená aj ďalšia banská činnosť – zabezpečovanie a likvidácia starých banských diel na lokalite Libanka v DP Červenica. Na základe skutočnosti, že v odvolacom konaní HBÚ zrušil rozhodnutie úradu o zistení, že organizácia Opálové bane Dubník a.s. nie je v týchto veci účastníkom konania, úrad zaslal vydané povolenie zabezpečovania a likvidácie starých banských diel aj tejto organizácii.

Po vyhlásení konkurzu na organizáciu SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov ešte v júni 2009 bolo potrebné riešiť aj ďalšie zaistenie bezpečnosti na lúhovacom poli v dobývacom priestore Prešov I - Solivary, kde prebiehala ťažba soli. Úrad rozhodnutím nariadil potrebné opatrenia. Následne táto organizácia podala žiadosť o zabezpečenie tohto lúhovacieho poľa. Zabezpečenie podľa povolenia a overeného plánu bolo ukončené v novembri 2010. Dobývanie soli sa v roku 2010 a 2011 už nevykonávalo. V priebehu roka 2011 v lúhovacom poli došlo ku poškodeniu a krádeži uzáverov na sondách. Úrad túto skutočnosť niekoľkokrát preveroval a nariadil ďalšie opatrenia aj za súčinnosti Obvodného oddelenia PZ v Prešove. Polícia tieto činy klasifikovala ako priestupky a postúpila Obvodnému úradu, odboru všeobecnej vnútornej správy v Prešove. Následne organizácia KOLIFAKTOR s.r.o. (prvý majiteľ zariadení a vrtov) ešte vykonala zabezpečovacie práce a uzavrela poškodené vrty. Stav v lúhovacom poli vo februári 2012 bol ešte v poriadku. V dôsledku poškodzovania vrtov opätovne začala solánka vytekať do okolitého terénu. Opätovne úrad v súčinnosti s políciou a Obvodným úradom životného prostredia v Prešove vykonal v tomto lúhovacom poli šetrenie. Na nepriaznivý stav boli opätovne upozornené dotknuté orgány štátnej správy vrátane Ministerstva hospodárstva SR. Úrad rozhodnutím nariadil opatrenie za účelom zabezpečenia ochrany všeobecných záujmov priamo organizácii Rudné bane, štátny podnik. Toto rozhodnutie úradu o nariadení opatrení bolo v odvolacom konaní potvrdené HBÚ. Avšak stav v dobývacom priestore Prešov I – Solivary zostal nezmenený.

Na *OBÚ v Prievidzi* boli vykonané ďalšie procesne náročné vyvlastňovacie konania cca 118 vlastníkov pozemkov v niekoľkých vyvlastňovacích konaniach, na základe ktorých boli úradom vydané rozhodnutia o vyvlastnení príslušných vlastníkov pozemkov vo verejnom záujme, v prospech organizácie Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. na účely rozšírenia dobývania ložiska hnedého uhlia v dobývacom priestore Nováky I.

OBÚ v Prievidzi v roku 2013 riešil podnety Obce Beluša týkajúcej sa podania stanoviska ohľadom výšky ťažby v dobývacom priestore Beluša, v čase prebiehajúceho procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie a úradného postupu voči organizácii, vykonávajúcej platne povolenú banskú činnosť. Obec Beluša sa v podnetoch domáhala zastavenia navýšenia ťažby nerastu nad plánované množstvo, uvedené v pláne otvárky, prípravy a dobývania (POPD), resp. vyvodenie sankčného postihu zo strany úradu voči organizácii za uvedenú skutočnosť. OBÚ v Prievidzi vo svojich stanoviskách na podané podnety uviedol, že sankčný postih, podľa zákona č. SNR 51/1988 Zb., by bol možný v prípade, kedy by maximálne vydobytelné množstvo suroviny v DP za rok bolo presne určené v OPD, podľa ktorého sa banská činnosť v DP realizuje a organizácia by tento objem prekročila.

Na *OBÚ v Spišskej Novej Vsi* začal riešiť situáciu ohľadom úhrad nákladov Hlavného banského úradu na prevádzku a údržbu budovy Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ďalej len „ŠGÚDŠ“) na Markušovskej ceste 1 v Spišskej Novej Vsi. Boli spracované prehľady nákladových položiek a bolo vyvolané rokovanie s vedúcimi predstaviteľmi ŠGÚDŠ.

V roku 2013 sa naďalej riešila situácia ohľadom vyrušaných priestorov. Boli vykonávané kontroly zabezpečovania a likvidácie týchto priestorov, ako aj kontroly zabezpečenia povrchu vymedzenom závalovým pásmom v organizáciách, ktoré dobývajú ložiská nerastných surovín podzemným spôsobom.

Aj v roku 2013 sa riešila situácia v bývalom baniskom závode v Nižnej Slanej. Organizácia Rudné bane, š.p. Banská Bystrica plnila nariadenia Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi týkajúcej sa monitoringu hlavných banských diel a merania hladiny stúpajúcej banskej vody v jame „Gabriela“. Ku koncu roka 2013 bola hladina banskej vody nad XII. obzorom jamy „Gabriela“, t.j. cca 270 m od zemského povrchu.

3.2.5 Overovanie odbornej spôsobilosti

HBÚ a OBÚ SR pri výkone hlavného dozoru v sledovanom období

- preverujú skúškami u zamestnancov znalosť príslušných predpisov, ktorú títo zamestnanci potrebujú na výkon riadiacich a kontrolných funkcií. Posudzujú odbornú spôsobilosť zamestnancov na výkon vybraných funkcií a vydávajú im osvedčenia alebo oprávnenia na výkon funkcií, prípadne im tieto osvedčenia alebo oprávnenia odnímajú. V danom prípade ide o skúšky, resp. preskúšania na funkcie vedúci bane, vedúci lomu, vedúci zamestnanec určený na riadenie inej banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, projektant, bezpečnostný technik, vedúci likvidácie havárie, strelmajster,

zamestnanec určený na riadenie montáže, prevádzky a údržby elektrických zariadení, hlavný banský merač, banský merač, strojník ťažných strojov a pod.,

- preverujú odbornú spôsobilosť fyzických osôb na vykonávanie skúšok, revízií, projektovania, montáže, opráv vyhradených technických zariadení alebo obsluhy vyhradených tlakových zariadení – kotlov používaných pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a vydávajú im o tom osvedčenie, prípadne im za zistené porušovanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach toto osvedčenie odnímajú,
- v ustanovených prípadoch preverujú predpoklady fyzických osôb a právnických osôb na projektovanie, montáž, opravy revízie a skúšky vyhradených technických zariadení používaných pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a vydávajú im k tomu príslušné oprávnenie, prípadne im za zistené porušovanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach toto oprávnenie odnímajú.

OBÚ v Banskej Bystrici v sledovanom období na základe úspešne vykonanej skúšky vydal 14 osvedčení o odbornej spôsobilosti na účely vykonávania určených funkcií podľa vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Úrad ďalej na základe úspešného overenia odbornej spôsobilosti vydal 28 oprávnení strelmajstrov. V sledovanom období boli vydané dve potvrdenia o úspešne vykonanej skúške fyzickým osobám určeným na riadenie montáže, prevádzky a údržby elektrických zariadení. Bolo vydaných šesť oprávnení na činnosti na vyhradených elektrických zariadeniach a žiadne oprávnenie na činnosti na vyhradených elektrických zariadeniach nebolo v sledovanom období úradom odňaté. Ďalej boli v sledovanom období vydané dve osvedčenia revízných technikov vyhradených zdvíhacích zariadení, štyri osvedčenia revízných technikov vyhradených plynových zariadení a tri osvedčenia revízných technikov vyhradených tlakových zariadení.

OBÚ v Bratislave po overení odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z. z. vydal 70 osvedčení o odbornej spôsobilosti na výkon funkcií pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Súčasne po opakovanom preskúšaní predĺžil platnosť 4 osvedčení o odbornej spôsobilosti na výkon funkcií pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.

Podľa vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z. z. *OBÚ v Košiciach* vydal 20 osvedčení zamestnancom or-

organizácií, ktorí sa úspešne podrobili skúškam podľa cit. predpisu.

Na základe úspešne vykonanej skúšky bolo jednému uchádzačovi vydané osvedčenie revízneho technika plynových zariadení podľa zákona SNR č. 51/1988 Zb.

Na základe žiadostí organizácií a po preverení plnenia podmienok úrad vydal žiadateľom celkom 12 oprávnení na montáž, opravy, skúšky a revízie na vyhradených technických zariadeniach.

Boli vykonané aj skúšky zamestnancov organizácií podľa § 6 ods. 2 vyhl. č. 26/1979 Zb. pre odbornú spôsobilosť zamestnancov na montáž plynových zariadení.

OBÚ v *Prievidzi* vydal spolu 46 osvedčení. Z celkového počtu bolo vydaných 35 osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z. z., 2 osvedčenia revízneho technika zdvíhacích zariadení, 6 osvedčení revízneho technika tlakových zariadení a 3 osvedčenia revízneho technika plynových zariadení. Okrem toho vydal 4 potvrdenia o vykonaní skúšky (2x strojník ťažného zariadenia, 1x vedúci vetrania na plynujúcej bani a 1x vedúci vetrania na neplynujúcej bani).

V roku 2013 bolo vydaných 11 banských oprávnení (1x fyzickej osobe a 10 x právnickej osobe) a 25 oprávnení pre vyhradené technické zariadenia (9x tlakové, 4x zdvíhacie, 2x plynové, 10x elektrické) na montáž opravy, revízie a skúšky.

Na OBÚ v *Spíšskej Novej Vsi* bola overená odborná spôsobilosť podľa vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z. z. pred komisiou OBÚ a vydaných 21 osvedčení o odbornej spôsobilosti. V uplynulom roku bolo vydaných 20 osvedčení strelmajstra a 7 strelmajstri boli preskúšaní. V roku 2013 bolo vydaných v oblasti technických zariadení 40 osvedčení a potvrdení o úspešných skúškach

3.2.6 Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami

Orgány hlavného dozoru pri plnení úloh vyplývajúcich z kompetencií spolupracujú s ďalšími orgánmi štátnej a miestnej správy:

- pri riešení problematiky ložísk nerastných surovín, posudzovania vplyvov na životné prostredie s orgánmi životného prostredia (krajské a obvodné úrady životného prostredia a MŽP SR),
- pri vyšetrovaní príčin smrteľných pracovných úrazov a pracovných úrazov, pri ktorých došlo k ťažkej ujme na zdraví úzko spolupracuje s Odborovým zväzom pracovníkov baní, geológie a naftového priemyslu a v prípade podozre-

nia zo spáchania trestného činu aj s príslušnými zložkami Policajného zboru SR,

- v oblasti uskladňovania a predaja pyrotechnických výrobkov so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Colným kriminálnym úradom či Hasičským a záchranným zborom,
- so Slovenskou obchodnou inšpekciou spolupracuje HBÚ aj na úseku chemických látok a zástupca HBÚ je členom poradnej komisie vo vzťahu k uplatňovaniu nariadenia REACH na Slovensku,
- pri príprave predpisov upravujúcich vykonávanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a používanie výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce so Slovenskou banskou komorou, Slovenskou baníckou spoločnosťou, Slovenskou spoločnosťou pre vŕtacie a trhacie práce a Slovenským združením výrobcov kameniva,
- v oblasti zvyšovania kvalifikácie banských inšpektorov s Právnickou fakultou UPJŠ Košice,
- pri riešení problematiky technických problémov dobývania, smerovania baníctva a pri výučbe študentov v baníckych odboroch s Fakultou BERG, Technickej univerzity Košice, Ústavom Geotechniky SAV Košice, či Slovenským technickým múzeom Košice,
- pri riešení problematiky územného plánovania v súvislosti s využívaním nerastného bohatstva s obcami a vyššími územnými celkami,
- so Slovenskou plavebnou správou Bratislava najmä pri riešení otázok bezpečnosti pri používaní plávajúcich ťažobných zariadení,
- s krajskými úradmi životného prostredia a obvodnými úradmi životného prostredia pri povoľovaniach banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom,
- vzhľadom k účinnosti zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola spolupráca s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby v oblasti zabezpečovania funkčnosti tzv. jednotných kontaktných miest, ktoré boli alokované na obvodných úradoch.

V súlade so zákonom č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov HBÚ a OBÚ SR v úzkej súčinnosti so Slovenskou inšpekciou životného prostredia Slovenskej republiky sa aktívne zúčastňujú na vykonávaní koordinovaných kontrol na úseku prevencie závažných priemyselných havárií v podnikoch, na ktoré sa vzťahuje tento zákon. V oblasti technickej normalizácie HBÚ, za úzkej spolupráce a podpory OBÚ SR, spolupracuje so Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN) pri preberaní technických noriem z európskych no-

riem podľa požiadaviek SÚTN. Najväčšie zastúpenie posudzovaných noriem majú normy z oblasti elektrických inštalácií a zariadení a v uplynulom roku to boli aj STN z oblasti zdvíhacích zariadení.

Zástupca HBÚ je členom Koordinačného výboru pre BOZP a Kolégia podpredsedu vlády, ktoré sú poradnými orgánmi ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre oblasť práce a ochrany práce.

HBÚ v súčinnosti s OBÚ SR ďalej aktívne spolupracovali na príprave novelizácie banského zákona a zákona SNR č. 51/1988 Zb., a to v rámci tvorby zákona o výbušninách, pyrotechnických výrobkoch a munícii, ktorého gestom je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky. Na OBÚ v Spišskej Novej Vsi sa spolupráca s MH SR týkala najmä riešenia situácie v bývalom banskom závode SIDERIT, s.r.o. Nižná Slaná, kde bolo potrebné doceliť najmä zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, života a majetku v objektoch tohto banského závodu, ako aj zaoberanie sa problematikou úložiska ťažobného odpadu – odkaliska v Nižnej Slanej.

S Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby spolupracovali banské úrady aj v oblasti zabezpečovania funkčnosti tzv. jednotných kontaktných miest, ktoré boli alokované na obvodných úradoch. Za týmto účelom bola vykonaná aktualizácia identifikačných údajov úradu pre potreby uvedenej agentúry.

Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sa rozvinula spolupráca pri zosúladovaní predpisov na úseku vyhradených technických zariadení medzi pôsobnosťou štátnej banskej správy a Národného inšpektorátu práce a príprave nových predpisov na zaistenie BOZP. Banské úrady spolupracujú aj s Národným inšpektorátom práce, ako aj jednotlivými krajskými inšpektorátmi práce (napr. pri určovaní hranice dozoru nad BOZP). Výsledkom tejto vzájomnej spolupráce bola príprava a podpísanie Dohody o spolupráci medzi HBÚ a Národným inšpektorátom práce 25. 01. 2013.

Veľmi dobrá spolupráca bola so Slovenskou banskou komorou, Slovenskou baníckou spoločnosťou, Slovenským zväzom výrobcov kameniva, ako aj so Slovenskou spoločnosťou pre trhacie a vŕtacie práce v Banskej Bystrici pri výučbe v strelmajstrovských kurzoch (lektorská činnosť) a s ďalšími organizáciami pri vykonávaní lektorskej a prednáškovej činnosti zameranej na odbornú prípravu odborne spôsobilých zamestnancov organizácií.

3.2.7 Medzinárodná spolupráca

Nadalej pokračuje spolupráca nadviazaná hlavne v informačnej oblasti s Technickou univerzitou - Vysokou školou baníckou v Ostrave. Nadalej sa úspešne rozvíjajú vzťahy s orgánmi a zástupcami štátnej banskej správy Českej, Poľskej a Maďarskej republiky. Tieto vzťahy sa realizujú na základe vzá-

jomných výmenných stretnutí, seminárov, konferencií a sympózií.

Zástupca HBÚ je členom stálej pracovnej skupiny pre bezpečnosť práce v baniach v rámci Poradného výboru pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci Európskej Komisie. Stála pracovná skupina sa zaoberá otázkami týkajúcimi sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v baniach. Okrem iného vypracováva pripomienky ku Komisiou navrhutej legislatíve, ktorá môže mať významný dopad na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v baniach a inom ťažobnom priemysle. Vytvorenie stálej pracovnej skupiny si vyžiadalo výnimočné postavenie baní z pohľadu špecifických pracovných podmienok, rizík, častej zmeny pracovných podmienok, nebezpečenstva výbuchov, zaplynovania, požiarov a pod.

V mesiaci jún 2013 sa zástupcovia HBÚ zúčastnili konferencie IQ MINING v ČR (Brno), v septembri 2013 – stretnutia predstaviteľov štátnych banských správ EÚ v Srbsku, kde sa o. i. uskutočnilo aj rokovanie s príslušnými zástupcami WUG Poľska a Hlavného banského a geologického úradu Maďarska.

V mesiaci august 2013 sa uskutočnilo pracovné rokovanie zástupcov Českého banského úradu Praha na HBÚ v Banskej Štiavnici. Na OBÚ v Košiciach sa naďalej úspešne rozvíjajú vzťahy najmä so štátnou banskou správou Maďarskej republiky, konkrétne s Banským kapitanátom v Miškolci.

Zástupcovia úradov sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii, ktorá sa konala v mesiaci máj 2013 na Slovensku v Starej Lesnej pod názvom - Medzinárodná odborná konferencia na tému trhacie a vŕtacie práce pod záštitou Slovenskej banskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce v Banskej Bystrici.

3.2.8 Prednášková činnosť

Prednášková činnosť je sústredená do rôznych foriem školení, kurzov a seminárov, kde inšpektori banských úradov prednášajú problematiku banských predpisov hlavne predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnosti prevádzky. Je zrejmé, že takáto forma je prijateľná pre zainteresovaný okruh záujemcov, pretože prináša prehľad o najnovších poznatkoch v uvedených oblastiach. Aj v tomto roku sa konalo viacero podujatí zameraných na uvedenú činnosť, ako regionálneho, tak aj celoslovenského charakteru.

Zástupcovia OBÚ v Banskej Bystrici sa v sledovanom období podieľali na prednáškovej činnosti organizovanej Slovenskou spoločnosťou pre trhacie a vŕtacie práce Banská Bystrica na strelmajstrov-

ských kurzoch a na kurzoch technických vedúcich odstrelův. Na odbornom seminári SZVK so zameraním na aktuálne otázky bezpečnosti práce a prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, ktorý sa konal vo februári 2013, bola zástupcom úradu prednesená prednáška „Nedostatky BOZP zistené pri prehliadkach vykonaných v rámci plánu hlavných úloh pre rok 2012 OBÚ Banská Bystrica“.

Aj v tomto roku sa zástupcovia OBÚ v Bratislave aktívne zúčastnili na prednáškovej činnosti v organizácii Nafta a.s., Bratislava zameranú na banské a súvisiace predpisy a na odbornom seminári Slovenského zväzu výrobcův kameniva vo Vyhniach.

Základná organizácia Slovenskej baníckej spoločnosti pri OBÚ v Košiciach usporiadala tradičný odborný seminár s názvom „Banské predpisy a ich aplikácia v praxi“ s miestom uskutočnenia na jazere Vinné. Seminár opätovne mal mimoriadny úspech a od účastníkov bolo vyslovené, aby sa v organizovaní seminárov tohto druhu pokračovalo. Na seminári boli okrem iných, prezentované aj prednášky členmi základnej organizácie Slovenskej baníckej spoločnosti pri Obvodnom banskom úrade v Spišskej Novej Vsi a predsedom Hlavného banského úradu v Banskej Štiavnici. Bol uskutočnený v mesiaci september.

Predseda úradu a inšpektori úradu sa prezentovali na konferenciách usporiadaných Slovenskou baníckou spoločnosťou, Slovenskou spoločnosťou pre trhacie a vŕtacie práce a Slovenským združením výrobcův kameniva.

V roku 2013 v rámci tradičnej spolupráce s Technickou univerzitou v Košiciach, fakultou BERG bolo vykonaných niekoľko odborných prednášok pre poslucháčův posledných ročníkov baníckych odborův, najmä z oblasti platných banských a bezpečnostných predpisův. Boli posúdené aj niektoré bakalárske a diplomové práce študentův.

OBÚ v Prievidzi vykonával v rámci spolupráce s organizáciou HBP, a.s. a TKBČ, s.r.o., Prievidza výučbu uchádzačov o strelmajstrovské oprávnenie. Bolo vydaných 18 nových strelmajstrovských oprávnení. OBÚ predložil 12 držiteľom o päť rokov platné strelmajstrovské oprávnenia, na základe úspešne vykonanej skúšky z predpisův o výbušnínach pred komisiou, vymenovanou OBÚ.

Dňa 22. 02. 2013 zabezpečil OBÚ, prostredníctvom svojho zamestnanca prednášku o BOZP (poznatky získané z vyšetrovania závažných udalostí a aplikácia týchto poznatkov do výrobnéj praxe), odprezentovanú na odbornom seminári „Uplatňovanie banských bezpečnostných predpisův na zaistenie BOZP a BP v nadväznosti na praktické skúsenosti z lomův, štrkovnův a pieskovnův za obdobie posledných 3 ro-

kov“, ktorý organizovala spoločnosť Skanska SK a.s. na Remate.

Nezanedbateľnou súčasťou činnosti OBÚ v Spišskej Novej Vsi úradu je odovzdávanie poznatkov a skúseností širokej baníckej verejnosti prostredníctvom poradenskej činnosti. Pri výkone hlavného dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky obvodný banský úrad pôsobí jednak ako nástroj kontroly, ktorý sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisův pojednávajúcich o ukladaní sankcií za zistené porušovanie príslušných právnych predpisův a jednak ako výchovný nástroj pri rozširovaní právneho povedomia zamestnancův organizácií v tejto oblasti. Táto činnosť štátneho odborného dozoru je vzhľadom k počtu závažných pracovných úrazův potrebná. Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi v rámci výkonu hlavného dozoru využíva príležitosti na podávanie informácií o nových právnych predpisoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, ako jeden z najjednoduchších, ale zároveň najdôležitejších a najúčinnějších spôsobův prevencie.

Z uvedeného dôvodu obvodní banskí inšpektori aj v minulom roku aktívne vystupovali na rôznych podujatiach organizovaných Základnou organizáciou Slovenskej baníckej spoločnosti pri Obvodnom banskom úrade v Spišskej Novej Vsi a pri Obvodnom banskom úrade v Košiciach, ako aj na podujatiach organizovaných Slovenským združením výrobcův kameniva, Slovenskou baníckou spoločnosťou, Slovenskou banskou komorou a inými stavovskými organizáciami.

Prednášková činnosť je sústredená do rôznych foriem školení a kurzův, kde inšpektori úradu prednášajú problematiku banských predpisův hlavne predpisův o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnosti prevádzky.

V rámci odborného seminára „Banské a súvisiace predpisy v praxi“, ktorý sa konal v hoteli Čingov v Smižanoch v dňoch 16. až 17. mája 2013 boli odprednášané témy pre riadiacich technicko-hospodárskych zamestnancův pôsobiacich v organizáciách podliehajúcich hlavnému dozoru orgánův štátnej banskej správy so zameraním na aplikáciu banských a súvisiacich predpisův pojednávajúcich o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri využívaní nerastných surovín v rámci banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.

Ďalej sa inšpektori Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi aktívne zapojili do odborných seminárov organizovaných Hlavným banským úradom, Základnou organizáciou Slovenskej baníckej spoločnosti pri Obvodnom banskom úrade v Košiciach.

Obvodní banskí inšpektori si rozširovali odborné vedomosti účasťou na odborných seminároch, zúčastnili sa tiež medzinárodnej konferencie v Demänovskej doline „*Nová surovinová politika a progresívne technológie v baníctve, geológii a životnom prostredí*“ a v Starej Lesnej na 25. medzinárodnej konferencii „*Trhacia technika 2013*“.

Ďalej sa obvodný banský inšpektor zúčastnil vedeckej konferencie „*Podnikové inovačné stratégie*“. Podujatie bolo zorganizované VRP pracovisko TU Košice v spolupráci so SMZ, a.s. Jelšava a organizáciou CCT, s.r.o. Prešov pod záštitou APVV, ASFEU, Európskeho fondu regiónálneho rozvoja a Operačného programu Výskum a vývoj v rámci projektu „*Rozvoj spoločného výskumno-vývojového a ino-*

vačného centra a jeho využitie v zefektívňovaní tepelného spracovania surovín“. Zúčastnilo sa ho množstvo predstaviteľov výskumných inštitúcií, akademickej obce a firiem, ktoré sú partnerom alebo spolupracovníkmi VRP ZaSS alebo s nimi pracovisko úzko spolupracuje. Druhý deň konferencie bola zorganizovaná exkurzia detašovaného pracoviska VRP ZaSS v závode SMZ, a.s. Jelšava, kde účastníci mohli vidieť zrealizované prototypy a poloprevádzkové agregáty.


Dvaja obvodní banský inšpektori sa zúčastnili seminára organizovaného Slovenským zväzom výrobcov kameniva, ktorý zorganizoval seminár pod záštitou Hlavného banského úradu vo Vyhniach. Obidvaja okrem účasti predniesli aj príspevky v rámci prednášok.

4. Bansko-hospodársky vývoj


V priebehu uplynulého roka boli v Slovenskej republike využívané ložiská ťžitkových nerastov v podzemí i na povrchu. Využívané boli hlavne ložiská energetických surovín (hnedého uhlia, ropy a zemného plynu), rúd (Fe, Au, Ag, Pb, Zn), magnezitu, stavebných materiálov (stavebný kameň, štrkopiesky a piesky, tehliarske suroviny), vápencov (pre výrobu cementov, vápna a iné špeciálne účely), ako aj ostatných surovín (bentonit, perlit, mastenec a iné).

Na území Slovenskej republiky bolo evidovaných celkom 915 ložísk ťžitkových nerastov, z ktorých bolo z podzemia vydobytých celkom 3 341,67 kt ťžitkových nerastov (v predchádzajúcom roku to bolo 3 256,57 kt), a to 2 275,33 kt hnedého uhlia a lignitu (predtým 2 093,80 kt), 13,31 kt ropy a gazolínu (predtým 15,20 kt), 1 066,34 kt rúd, magnezitu, soli a ostatných surovín (predtým 1 162,77 kt), ako aj 100 382 mil. m³ zemného plynu (predtým 97 846 mil. m³).

Na povrchu bolo vydobytých 29 208,31 kt surovín (predtým 31 637,50 kt), z toho 21 008,11 kt surovín pre potreby stavebníctva (stavebný kameň, štrkopiesky a piesky, tehliarske suroviny – predtým 22 702,80 kt), 6 564,80 kt vápencov (predtým 7 135,10 kt) a 1 635,40 kt ostatných surovín (predtým 1 799,60 kt).




Obrázok č. 2: Vývoj dobývania surovín v podzemí



Obrázok č. 3: Vývoj dobývania surovín na povrchu

Z uvedeného stručného prehľadu dobývania surovín vyplýva, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k ďalšiemu poklesu dobývania surovín, najmä na povrchu, a len k miernemu nárastu pri hnedom uhli a lignite a zemnom plyne. Najväčší prepád dobývania zaznamenali štrkopiesky a piesky (o viac ako 1,1 mil. t) a vápencov pre špeciálne účely (o cca 400 kt).

4.1 Uhlie



Obrázok č. 4: Vývoj dobývania hnedého uhlia a lignitu

4.1.1 Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. Prievidza

V obvode pôsobnosti OBÚ v Prievidzi vykonávali banskú činnosť pri dobývaní uhlia Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v Prievidzi (ďalej len „HBP, a.s.“). HBP na svojich ťažobných úsekoch (TÚ) Cigeľ, Handlová a Nováky vykonávala v roku 2013 banskú činnosť zodpovedajúcu energetickej koncepcii Slovenskej republiky s výškou ťažby uhlia odpovedajúcej odbytovým možnostiam. K 01. 01. 2007 po dovršení organizačných zmien sa prešlo na jednotupňový systém riadiacej činnosti, kde sa bývalé ťažobné odštepne závody organizačne začlenili priamo pod generálne riaditeľstvo HBP, a.s. Prievidza. Bývalý odštepny závod BME organizácie HBP, a.s. bol v roku 2009 začlenený do organizácie HBP zamestnanecká, a.s. Prievidza. Vecne však vo vzťahu k dobývacím priestorom ako aj členeniu tejto správy sú naďalej vykazované údaje samostatne za TÚ - Cigeľ, TÚ - Handlová a TÚ - Nováky) a za dobývacie priestory Cigeľ, Handlová a Nováky I.

V roku 2013 došlo k miernemu nárastu ťažby. Jednotlivé bane vykázali spolu 1 994 557 t surovej a 2 085 000 t odbytovej ťažby. Oproti roku 2012 bolo zrna-

menané zvýšenie surovej ťažby o 150 909 t a zvýšenie odbytovej ťažby o 42 500 t. Zvýšenie surovej a odbytovej ťažby zaznamenali na ŤÚ Handlová. V ŤÚ Nováky tiež zaznamenali zvýšenie surovej ťažby a došlo aj k zvýšeniu odbytovej ťažby. Na ŤÚ Cigeľ zaznamenali pokles surovej aj odbytovej ťažby.

Pri ťažbe uhlia bolo v roku 2013 zamestnaných celkom 1 398 (1 469 v roku 2012) zamestnancov, z toho v podzemí 1 398 (1 395 v roku 2012) a na povrchu 37 (74 v roku 2012) zamestnancov. Organizácia HBP, a.s. vykázala v porovnaní s rokom 2012 nárast celkového počtu zamestnancov o 62, pri znížení počtu v podzemí o 32 zamestnancov a znížení na povrchu o 15 zamestnancov. Organizácia od roku 2007 vykazuje v evidencii celkového počtu zamestnancov len čisto počet zamestnancov vykonávajúcich priamo dobývanie nerastu a jeho úpravu a zušľachťovanie. Ostatných zamestnancov na pomocných kontách, ako sú elektrikári, banskí zámočníci, vetrací úsek, ďalej zamestnancov ekonomického a personálneho útvaru vedie samostatne.

Prehľad o ťažbe uhlia a počte zamestnancov zamestnaných pri ťažbe je na prílohách č. 3 a 4.

Z hľadiska vetrania je podzemie ŤÚ Cigeľ zaradené do neplynujúcich baní okrem 7. úseku, ktorý je zaradený do baní plynajúcich II. triedy nebezpečenstva, podzemie ŤÚ Handlová do baní plynajúcich I. triedy nebezpečenstva okrem 8. poľa Východnej šachty, ktoré je zaradené do baní plynajúcich II. triedy nebezpečenstva a podzemie ŤÚ Nováky je zaradené do baní plynajúcich I. triedy nebezpečenstva.

Z hľadiska ohrozenia bane prievalmi vôd je na ŤÚ Cigeľ časť podzemia zaradená do baní s nebezpečenstvom prievalov vôd a na ŤÚ Handlová je takto zaradená prevažná časť podzemia. Na základe mimoriadnej udalosti – prievalu nadložných zvodnených hornín zo dňa 16. 11. 2006 bola časť 7. ťažobného poľa ŤÚ Nováky zaradená do baní s nebezpečenstvom prievalov vôd.

4.1.1.1 Zásoby, výrubnosť a využitie

Na ŤÚ Nováky bolo k 01. 01. 2013 evidovaných 131 892 700 ton (131 953 978 ton k 01. 01. 2012) geologických zásob uhlia. V roku 2013 bol úbytok zásob ťažbou 1 196 868 ton, stratami (technologické a plošné) 843 149 ton a odpismi 0 ton. Teda celkom je k 01. 01. 2014 evidovaných 129 852 683 ton geologických zásob. Z vydobytých zásob sa v podstatnej miere expedícia realizovala ako energetické uhlie pre ENO Zemianske Kostolany. Pri uvedenej ťažbe sa dosiahla technologická výrubnosť 80,0 % (predpokladaný plán 77,4 %), plošná výrubnosť 59,0 % (predpokladaný plán 57,0 %). Využitie ložiska bolo 59,0 %.

Jednotlivé technológie dosiahli nasledovný podiel z celkovej ťažby:

- stenovanie s riadeným závalom v nadstrepe s použitím komplexnej mechanizácie 100,0 %,
- stenovanie s riadeným závalom v medzistope s použitím komplexnej mechanizácie 0,0 %,
- stenovanie s riadeným závalom v nadstrepe s použitím vrtno-trhacích prác 0,0 %, ako nová dobývací metóda povolená OBÚ Prievidza č. 612-1310/2010 z 23.4.2010, sa v roku 2010 nere realizovalo,
- dobývanie uhoľného sloja chodbicovaním s riadeným závalom s použitím mechanizovanej výstuže BMV-10 s jedným východom z pracoviska sa v roku 2010 nepoužívala,
- komorovanie v páskoch 0,0 %.

Hlavným odberateľom vyťaženého uhlia bola ENO Zemianske Kostolany.

V rámci prípravných prác sa v roku 2013 vyrazilo 5 589 m (4 341 m v roku 2012) otvárkových a prípravných chodieb, čo je o 1 248 m viacej v porovnaní s rokom 2012.

Na ŤÚ Cigeľ bolo k 01. 01. 2013 evidovaných 46 127 738 ton (47 287 336 ton k 01. 01. 2012) geologických zásob uhlia. V roku 2013 bol úbytok zásob ťažbou 482 601 ton, stratami 339 123 ton a odpismi 0 ton. Celkom je k 01. 01. 2014 evidovaných 45 306 014 ton geologických zásob.

Pri uvedenej ťažbe sa dosiahla technologická výrubnosť 76,8 % (predpokladaný plán 73,8 %), plošná výrubnosť 60,8 % (predpokladaný plán 56,8%). Využitie ložiska bolo 60,8 %.

Jednotlivé technológie dosiahli nasledovný podiel z celkovej ťažby:

- stenovanie v lavici na riadený zával s komplexnou mechanizáciou – 100 %, dvoma stenovými porubmi,
- komorovanie výstupkom v zarážkach – žiadne pracovisko.

Hlavným odberateľom vyťaženého uhlia bola ENO Zemianske Kostolany.

V rámci prípravných prác sa vyrazilo 3 629 m (3 977 v roku 2012) otvárkových a prípravných chodieb, čo je o 348 m menej v porovnaní s rokom 2012.

Na ŤÚ Handlová bolo k 01. 01. 2013 evidovaných 49 958 200 ton (50 315 060 ton v roku 2012) geologických zásob uhlia. V roku 2012 bol úbytok zásob ťažbou 241 030 ton, stratami 189 380 ton a úbytok zásob ich odpisom sa nere realizoval. Celkom je k 01. 01. 2014 evidovaných 49 527 790 ton geologických zásob.

Pri uvedenej ťažbe sa dosiahla technologická výrubnosť 87,0 % (predpokladaný plán 84,5%). Prepočítaný plán plošnej výrubnosti bol splnený. Dosiahnutá plošná výrubnosť bola 57,5 % (plán bol 56,4 %) a využitie ložiska vo výške 57,5 %.

Ťažba bola dosiahnutá technológiou stenovanie s nadstropom s podielom 100 %.

Hlavným odberateľom vyťaženého uhlia bola ENO Zemianske Kostolány.

V rámci prípravných prác sa vyrazilo 1 921 m (698 m v roku 2012) otvárkových a prípravných chodieb, čo je o 1 223 m viacej v porovnaní s rokom 2012.

4.1.2 Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš

Podnikateľským zámerom Bane Dolina bolo v roku 2013 vydobýť 140,0 kt uhlia a vyraziť 3 200 m banských diel. V skutočnosti bolo vydobyté 101,38 kt uhlia čím bol zámer splnený len na 72,4 %. Zámer v razení banských diel bol taktiež splnený len na 67,06 %, keď z plánovaného množstva bol vyrazený len 2 146 m banských diel.

Surová ťažba

V roku 2013 predstavovala 101,380 kt hnedého uhlia. Ťažba v roku 2013 predstavuje približne 89% ťažby z roku 2012.

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Surová ťažba (kt)	141,01	148,29	172,84	113,807	101,380
%	100,00	105,16	122,57	80,71	71,90

Tabuľka č. 4: Vývoj surovej ťažby hnedého uhlia na Bani Dolina

Odbytová ťažba

V roku 2013 predstavovala odbytová ťažba 63,23 % roku 2009 (viď údaje v tabuľke). Odbytová ťažba v roku 2013 predstavovala len 77,8 % odbytovej ťažby roku 2012. Konečná zásoba uhlia (skládka) k 01. 01. 2014 činila 504,37 t.

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Odbytová ťažba (kt)	139,70	148,00	172,50	113,526	88,331
%	100,00	105,94	123,48	81,26	63,23

Tabuľka č. 5: Vývoj odbytovej ťažby hnedého uhlia na Bani Dolina

Odbyt uhlia

V hodnotenom období boli odbytované množstvá jednotlivých druhov uhlia podľa nasledujúcej tabuľky.

Druh uhlia	Množstvo (t)	%
Energetické uhlie	89 000	100
Triedené druhy	0	0
SPOLU	89 000	100,0

Tabuľka č. 6: Odbyt uhlia na Bani Dolina

Hlavným odberateľom energetického uhlia bola Elektrárň Nováky o. z., kde bolo expedovaných 100 % celkovej produkcie.

Zabezpečovanie a likvidácia banských diel

Útlmový program v a. s. Baňa Dolina prebiehal aj v roku 2013. V priebehu roka bolo prijaté uznesenie vlády SR č. 449/2012, ktorým bolo dobývanie zvyškových otvorených zásob hnedého uhlia na Bani Dolina predĺžené do 31. 12. 2015. V roku 2013 nebola čerpaná dotácia na plnenie sociálnych nárokov vyplývajúcich z útlmového programu.

Počet zamestnancov

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2013 klesol oproti roku 2012 o 40 zamestnancov. Na pracoviskách v podzemí došlo k poklesu o 28 zamestnancov a na povrchu k poklesu o 12 pracovníkov.

Roky	2009	2010	2011	2012	2013
V podzemí	120	119	123	134	106
Na povrchu	80	68	65	67	55
SPOLU	200	187	188	201	161

Tabuľka č. 7: Počet zamestnancov pri dobývaní uhlia na Bani Dolina

V roku 2013 bolo v a.s. Baňa Dolina odpracovaných 34 180 zmien, čo je 256 350 odpracovaných hodín. Z celkového počtu odpracovaných zmien bolo odpracovaných 926 nadčasových zmien, čo je 6 945 odpracovaných nadčasových hodín.

Znižovanie počtu zamestnancov - dopad na bezpečnosť práce

V Bani Dolina bolo v roku 2013 evidovaných 28 pracovných úrazov, čo je oproti roku 2012 (46) o 18 pracovných úrazov menej. Registrovaných pracovných úrazov bolo v roku 2013 celkove 13, čo je o 7 registrovaných pracovných úrazov menej ako v roku 2012 (20). Priemerný stav zamestnancov oproti roku 2012 poklesol z 201 na 161 zamestnancov, to je o 40 zamestnancov.

BAŇA DOLINA	2009	2010	2011	2012	2013
Počet zamestnancov	200	187	188	201	191
Počet pracovných úrazov	20	15	22	20	13
z toho	Smrteľné	0	0	0	0
	Hromadné	0	0	0	0
	Závažné	2	1	0	1
Početnosť na 100 zamestnancov	10,0	8,02	11,7	9,95	8,07

Tabuľka č. 8: Vývoj zamestnanosti a úrazovosti pri dobývaní uhlia

4.1.3 Baňa Čáry, a.s. Čáry

V hodnotenom období sa dobývanie v DP Gbely III organizáciou Baňa Čáry, a.s., Čáry (ďalej len „Baňa Čáry“) vykonávalo v IX. Ťažobnom úseku na stenových poruboch č. 109 014-70 a 109 015-70. Ako dobývacia metóda sa používala stenovanie v lavici na zával.

Celkový objem vydobytého lignitu v DP Gbely III. z otvárk, rúbania, z príprav a „nízkokalorickej ťažby“ v roku 2013 bol 179 393 ton v nasledujúcom členení podľa druhu prác:

<i>rúbanie</i>	157 300 ton	87,7 %
<i>prípravy</i>	20 993 ton	11,7 %
<i>údržba</i>	0 ton	0,0 %
<i>otvárka</i>	0 ton	0,0 %
<i>prieskum</i>	0 ton	0,0 %
<i>nízkokalorická ťažba</i>	1 100 ton	0,6 %
celkom	179 393 ton	100,0 %

S ohľadom na to, že razenie banských diel a prieskum na Bani Čáry sú realizované v uhlí (lignit), surová ťažba sa rovná odbytovej ťažbe.


Expedícia uhlia:

<i>priemyselné (energetické)</i>	177 238,95 ton	98,93 %
<i>drvené</i>	0,00 ton	0,00 %
<i>triedené</i>	1 905,27 ton	1,07 %
<i>lignit mletý</i>	16,02 ton	0,00 %
<i>tombola</i>	7,00 ton	
<i>vlastná spotreba</i>	210,00 ton	
<i>na skládke zostalo</i>	2 167,26 ton	
Expedícia celkom	179 160,24 ton	100,0 %

Hlavným odberateľom priemyselného uhlia boli ENO Nováky, ktorá odobrala 177 238,95 ton uhlia.

V roku 2013 bolo zamestnaných na Bani Čáry celkom 244 zamestnancov, z toho v podzemí bane 164 a na povrchu bane 47 zamestnancov a 33 THP (tabuľka č. 3 a 4).

4.2 Ropa a zemný plyn



Obrázok č. 5: Vývoj ťažby ropy vrátane gazolínu



Obrázok č. 6: Vývoj ťažby zemného plynu

4.2.1 OBÚ v Bratislave

4.2.1.1 Ťažba ropy a gazolínu

Zhodnotenie ťažby ropy

V roku 2013 vyťažila organizácia NAFTA a.s., Bratislava celkom 9 984 ton ropy. Z toho pripadá na poloparafinickú ropu z jednotlivých ložísk: Gajary – bádén 4 239 ton (DP Gajary), Jakubov (Dúbrava) 2 955 ton (DP Jakubov I), Jakubov – západ 1 494 ton (DP Suchohrad a Kostolište), Cunín 955 ton (DP Unín I) a Gbely 341 ton (DP Gbely).

Zhodnotenie ťažby gazolínu

Ťažba gazolínu prebiehala kontinuálne s primárnou ťažbou zemného plynu, alebo jeho získavaním separáciou z procesu ťažby plynu pri podzemnom uskladňovaní. V roku 2013 boli organizáciou NAFTA a.s., Bratislava vyťažené (separáciou zo zemného plynu) tieto objemy z jednotlivých ložísk: Gajary – bádén 1 148 ton (DP Gajary), Závod – mezozoikum 459 ton (DP Závod), Jakubov – sever 44 ton (DP Kostolište) a Jakubov – juh 3 tony (DP Plavecký Štvrtok I). Celková ťažba gazolínu v NAFTA a.s., Bratislava v roku 2013 dosiahla hodnotu 1 654 ton. Prehľad ťažby ropy a gazolínu je uvedený v prílohe č. 5.

4.2.1.2 Ťažba zemného plynu

Organizácia NAFTA a.s., Bratislava vyťažila v roku 2013 z plynových ložísk v DP Závod 20 419,380 tis. m³, v DP Gajary 14 927,263 tis. m³, v DP Kostolište 8 038,444 tis. m³, v DP Suchohrad 2 940,190 tis. m³, v DP Studienka – Závod 763,093 tis. m³, v DP Trakovice 561,115 tis. m³ a v DP Plavecký Štvrtok I 462,506 tis. m³, celkove 48 111,991 tis. m³ zemného plynu.

Z ložísk ropy bolo vyťažených, ako sprievodný plyn, v DP Gajary 9 688,235 tis. m³, v DP Jakubov I 1 336,338 tis. m³, v DP Suchohrad a Kostolište 367,006

tis. m³ a v DP Unín I 52,571 tis. m³ zemného plynu, celkove 11 444,150 tis. m³.

Spolu za rok 2013 to predstavuje objem 59 556,141 tis. m³ zemného plynu.

Na ložisku zemného plynu v DP Golianovo organizácia ENGAS spol. s r.o., Nitra v roku 2013 vyťažila celkom 5 394,532 tis. m³ zemného plynu. Zemný plyn, ktorý bol dodávaný spoločnosti OPM 2 SR s.r.o., Nitra, na výrobu tepla v teplárni Nitra - Chrenová.

Na ložisku zemného plynu v DP Horná Krupá organizácia COMAG spol. s r.o., Bratislava v roku 2013 v rámci bezpečnostného testovania sondy a príslušnej technológie z výhradného ložiska zemného plynu odťažila objem 0,05 tis. m³. Bola tiež nútená riešiť umiestnenie kogeneračnej jednotky v DP Horná Krupá na výrobu elektrickej energie a tepla spaľováním zemného plynu v ochrannom pásme vysokotlakového distribučného plynovodu, z dôvodu stiesnených priestorových pomerov, požiadaniím o výnimku z ochranného pásma distribučného plynovodu, čo spôsobilo časový posun vo využívaní výhradného ložiska zemného plynu.

Celkový objem ťažby zemného plynu v roku 2013 v obvode pôsobnosti OBÚ v Bratislave predstavoval 64 950,723 tis. m³.

Pri uvedených činnostiach bolo v roku 2013 zamestnaných spolu 296 zamestnancov (vrátane zamestnancov podieľajúcich sa na prieskumných prácach) (tabuľka č. 8). Prehľad ťažby zemného plynu je uvedený v prílohe č. 6.

4.2.2 OBÚ v Košiciach

Organizácia NAFTA a.s. v roku 2013 vykonávala v obvode pôsobnosti úradu ťažbu a úpravu horľavého zemného plynu a gazolínu na ložiskách Trhovište - Pozdišovce v dobývacom priestore (ďalej len „DP“) Pozdišovce I, Stretava v DP Pavlovce nad Uhom, Senné v DP Pavlovce nad Uhom I, Bánovce nad Ondavou v DP Bánovce nad Ondavou a Trebišov v DP Trebišov s ročnou ťažbou 35,431 mil. m³ zemného plynu a 1 673 t gazolínu.


Na ložiskách sa priebežne sledovali a upresňovali zásoby uhľovodíkov, tlakové pomery ložísk, zloženie ložiskových médií, ich vlastnosti a technický stav sond a zariadení.

Na ložisku Trebišov bola počas ťažby testovaná technológia eliminácie sírovodíka v zemnom plyne a ložiskovej vode. Po zastavení ťažby bola vykonaná kontrola technického stavu sond a zariadení

z dôvodu výskytu sírovodíka v ťaženom zemnom plyne.

Podzemné opravy sond neboli vykonané.

4.3 Rudy



Obrázok č. 7: Vývoj dobývania rúd

4.3.1 OBÚ v Banskej Bystrici

V úradnom obvode OBÚ v Banskej Bystrici dobývala rudy Au, Ag, Pb, Zn Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša Hámre. Pre porovnanie s predchádzajúcim rokom sú výkony uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Zabezpečovanie a likvidácia banských diel

Rudné bane š.p. Banská Bystrica v roku 2013 vykonávali len zabezpečenie banských diel v dobývacom priestore Dúbrava.

Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša Hámre vykonávala v roku 2012 banskú činnosť na základe rozhodnutí OBÚ v Banskej Bystrici č. 678-1649/2010 zo 07. 06. 2010, ktorým bola povolená banská činnosť podľa § 2 písm. a) zákona č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov - ložiskový geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto diel vo vyčlenenej časti dobývacieho priestoru Banská Štiavnica a otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore Banská Hodruša do 31. 12. 2015 a č. 673-1767/2012 z 25. 06. 2012, ktorým bola povolená banská činnosť podľa plánu OPD v osobitnom DP Banská Štiavnica VII do 31. 12. 2015.

Roky	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ťažba rudy (t)	14 736	34 989	38 103	34 442	42 783	42 236,0
Výroba koncentrátov (t)	464,9	740,9	1 001,4	929,7	980,6	1836,0
z toho: flotačný + gravitačný koncentrát (t)	464,9	740,9	1 001,4	929,7	980,6	1836,0
Výrobené a obchodované	Au (kg)	198,45	346,11	534,0	398,4	532,5
	Ag (kg)	104,86	201,07	320,0	330,2	441,3
	Pb (kg)	30 019,0	62 514,0	94 000	113 900	166 100
	Zn (kg)	31 406,5	54 104,3	82 000	103 300	134 400
	Cu (kg)	6 263,4	14 279,6	21 500	28 000	30 600

Tabuľka č. 9: Prehľad dobývania rúd v Slovenskej banskej spoločnosti, s.r.o. Hodruša-Hámre

Počet zamestnancov

Pri dobývaní a spracovaní rúd a vykonávaní zabezpečovacích a likvidačných prác bolo v organizácii Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša-Hámre zamestnaných celkom 103 zamestnancov, z toho v podzemí 60 a na povrchu 43. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k poklesu o 3 zamestnancov na povrchu a k nárastu o 1 zamestnanca v podzemí. t. j. pri ťažbe a úprave rúd došlo v roku 2013 k poklesu o 2 zamestnancov. Tento počet je totožný s celkovým počtom zamestnancov zamestnaných pri ťažbe a úprave rúd.

Znižovanie počtu zamestnancov - dopad na bezpečnosť práce

V sledovanom období Slovenská banská, spol. s r. o., Hodruša-Hámre zaregistrovala celkom 5 pracovných úrazov, z toho 1 s dobou práceneschopnosti dlhšou ako 42 dní. Početnosť pracovných úrazov na 100 zamestnancov je 4,85.

4.3.2 OBÚ v Bratislave

Banská činnosť bola vykonávaná v dobývacích priestoroch Pezinok a Pezinok II.

DP Pezinok

Po útlme dobývania antimónových rúd v závode Pezinok Rudných baní, štátny podnik, Banská Bystrica sa následne začali vykonávať likvidačné a zabezpečovacie práce na banských dielach. V roku 1999 bol DP Pezinok zmluvne prevedený na organizáciu METAL – ECO SERVIS spol. s r. o., Pezinok, ktorá do 22. 09. 2009 vykonávala likvidáciu lomu Kolársky vrch navážkou základkového materiálu. Z dôvodu sporu o platnosť nájomnej zmluvy, ako aj z dôvodu zániku oprávnenia na dobývanie výhradného ložiska v DP Pezinok organizácii METAL – ECO SERVIS spol. s r. o., Pezinok, sa v období od 22.09.2009 do 03. 09. 2012 ukladanie základkového inertného materiálu v rámci likvidačných prác v DP Pezinok nerealovalo. V roku 2012 bola uzatvorená nová nájomná zmluva medzi METAL – ECO SERVIS spol. s r. o.,

Pezinok a štátnym podnikom Rudné bane, Banská Bystrica na realizáciu banskej činnosti súvisiacej s likvidáciou lomu Kolársky vrch navážkou základkového materiálu. V roku 2013 bolo na likvidáciu lomu v DP Pezinok privezeného 12 499 t materiálu.

DP Pezinok II

DP Pezinok II v roku 2012 na základe výsledku výberového konania získala organizácia ELGEO - Trading, s.r.o., Pezinok, ktorá ani v roku 2013 nevykonávala žiadnu banskú činnosť – banské diela - štôlne v DP Pezinok II sú v zabezpečení.

Pri uvedenej činnosti bolo zamestnaných spolu 5 zamestnancov (príloha č. 11), v ktorej sa tento počet neuvádza, nakoľko sa nejednalo o dobývanie rudy.

4.3.3 OBÚ v Košiciach

V obvode pôsobnosti úradu sa nevykonávala žiadna ťažba rudných ložísk. Vykonávali sa prieskumné práce U – Mo, Cu rúd v prieskumnom území Čermeľ – Jahodná.


4.3.4 OBÚ v Spišskej Novej Vsi

Organizácia Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. Spišská Nová Ves, ako objednávateľ na základe zmluvy, zabezpečovala prostredníctvom organizácie SABAR, s.r.o. Markušovce dobývanie barytovej suroviny, dobývanie sideritových rúd sa nevykonávalo.

Organizácia Gemer – Can, s.r.o. Košice vykonávala v priebehu roku 2013 zabezpečovanie banských diel Bane Mária v dobývacích priestoroch Rožňava I a Rožňava III na základe rozhodnutia Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi č. 243-654/2012 zo dňa 27. 02. 2012. Táto činnosť bola zabezpečovaná na základe písomnej zmluvy aj organizáciou BANÍK, spoločnosť s ručením obmedzeným, Poproč, TRATEC s.r.o. Prešov a BBF – elektro, s.r.o. Spišská Nová Ves. Likvidačné a zabezpečovacie práce boli vykonávané organizáciou Rudné bane, š.p. Banská Bystrica, stredisko Spišská Nová Ves na ložisku Slovinky, Rudňany

a Gelnica. Táto organizácia zabezpečovala aj likvidáciu následkov bývalej banskej činnosti a prejavov na povrchu, ktoré ohrozovali verejný záujem v katastri mesta Gelnica, kde bolo vykonané zabezpečenie štôlní Jozef, Mokré pole a Štefánia. Taktiež bol vybudovaný oporný múr Slovinského potoka v Slovinkách, záchytný a odvodňovací rigol na odvedenie banských vôd z jamy Hg Rákoš, pravidelná údržba odkaliska Smolník a Bodnarec v Slovinkách a čistenie odtokových ciest banských vôd štôlne Augusta Rožňava.

4.4 Nerudné suroviny - magnezit



Obrázok č. 8: Vývoj dobývania magnezitu

4.4.1 OBÚ v Košiciach

Pre nepriaznivý hospodársky vývoj a negatívnu finančnú situáciu v bývalej organizácii KOMAG a.s. Košice bol uznesením Krajského súdu v Košiciach z 29. 06. 1999 na majetok tejto organizácie vyhlásený konkurz. Ďalšia otvárka, príprava a dobývanie výhradného ložiska na bani Bankov bola úplne zastavená ešte v roku 1999. Následne bolo povolené zabezpečovanie banských diel a lomu podľa overeného plánu. V roku 2000 bol majetok tejto organizácie ešte stále v konkurznom konaní. Vo februári 2001 na základe kúpnopredajnej zmluvy prešlo vlastníctvo tejto organizácie na organizácie SMZ Jelšava a.s. a TELESERVIS s.r.o. Bratislava. Následne po vzniku novej organizácie KOMAG m.z. KOŠICE s.r.o. a po predaji majetku organizáciou TELESERVIS s.r.o. Bratislava tejto novej spoločnosti bol vykonaný prevod dobývacieho priestoru Košice na túto organizáciu s účinnosťou od 25. 05. 2001. Následne bola tejto organizácii rozhodnutím úradu č. 1127/2001 z 11. 06. 2001 povolená banská činnosť – zabezpečovanie banských diel a lomu podľa overeného plánu. V roku 2003 došlo k predaji majetku spoločnosti KOMAG m.z. KOŠICE s.r.o. spoločnosti MEOPTIS, a.s. a následne v roku 2004 s účinnosťou od 25. 05. 2004 bol vykonaný prevod dobývacieho priestoru Košice

na túto organizáciu. Zároveň na túto spoločnosť prešli podľa banského zákona priamo aj všetky oprávnenia a povinnosti. V roku 2006 s účinnosťou od 21. 12. 2006 bol vykonaný prevod tohto dobývacieho priestoru na organizáciu Magnimex a.s. Bratislava. V roku 2011 s účinnosťou od 20. 12. 2011 bol vykonaný znovu prevod na organizáciu MEOPTIS, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Lachova 37.

Podľa vyššie cit. povolenia a plánu boli aj v roku 2013 v podzemí a na povrchu tejto bane vykonávané len zabezpečovacie práce (najmä prehliadky a kontroly banských diel, objektov a zariadení v podzemí a na povrchu, prehliadky a kontroly závalového pásma, čerpanie vôd, skúšky a revízie na funkčných zariadeniach, kontrolné merania banského ovzdušia, údržba, opravy a obnova zariadení, prevádzkovanie funkčnej skládky odpadov a ďalšie zabezpečovacie práce podľa overeného plánu a to najmä meranie napätovo – deformačných stavov v horninovom masíve, merania prítokov vôd, údržba telefónov a signalizácie, prehliadka územia v rámci dobývacieho priestoru, prehliadky dopravných ciest a ciest určených na chôdzu zamestnancov).

Divízný závod Bočiar bol odkúpený celý nezávisle na výhradnom ložisku nachádzajúcom sa v dobývacom priestore „Košice“ do vlastníctva organizácie SMZ, a.s. Jelšava. Na tomto divíznom závode pokračovala výroba slinkov z prachových úletov dovážaných z Jelšavy.

Počet zamestnancov zamestnaných v organizácii MEOPTIS, s.r.o. v roku 2013 je uvedený v prílohe č. 13. Títo zamestnanci sa podieľali iba na výkone zabezpečovacích prác.

4.4.2 OBÚ v Spišskej Novej Vsi

Celková ťažba v organizácii Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava v roku 2013 predstavovala 837,4 kt, čo je oproti roku 2012 menej o 56,0 kt, t.j. o 6,3 %.


V organizácii Slovomag, a.s. Lubeník sa celkovo vyťažilo 88,8 kt magnezitovej suroviny, čo je oproti roku 2012 menej o 18,0 kt, t.j. o 16,9 %. Okrem ťaženej suroviny z ložiska sa v úpravni, v hydrocyklónovej linke, spracovávala aj surovina z odvalu tejto organizácie v množstve 0,1 kt.

V organizácii Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa sa vyťažilo 6,9 kt magnezitovej suroviny, čo predstavuje oproti roku 2012 zníženie ťažby o 1,1 kt – t.j. 13,7 %.

Celkovo bolo v úradnom obvode vyťažené 933,1 kt magnezitovej suroviny, bez suroviny ťaženej z odvalu (0,1 kt), čo spolu predstavuje exploataciu 933,2 kt. Oproti roku 2012, keď bolo vyťažené a z odvalu odobraté spolu 1008,5 kt, predstavuje exploatacia magnezitu zníženie o 75,3 kt, t.z. 7,5 %, pri zvýšenom počte zamestnancov o 15 osôb.

V organizáciách, ktoré ťažia magnezit došlo v roku 2013 k poklesu odbytu. Bolo vyrobené 583,8 kt koncentrátu, čo predstavuje pokles oproti roku 2012 o 34,6 kt (618,4 kt).

4.5 S o l




Obrázok č. 9: Vývoj dobývania soli

V dobývacom priestore Prešov I – Solivary nebola vykonávaná žiadna banská činnosť.

Po zrušení banského oprávnenia organizácii EKO-FARMA, s.r.o. Obvodný banský úrad v Košiciach nariadil Rudným baniam, š.p. Banská Bystrica vykonávať kontrolu, zabezpečenie a likvidáciu sond. Toto rozhodnutie bolo v odvolacom konaní zmenené HBÚ. Stav sond a zariadení lúhovacieho poľa je voči roku 2012 nezmenený s miernym poklesom výtok solanky z poškodených vrtov.

V dobývacom priestore Zbudza nebola vykonávaná žiadna banská činnosť. Dobývací priestor Zbudza bol prevedený z organizácie Kolifaktor, s.r.o., Bratislava na organizáciu PROROGO, s.r.o., Strážske. Stav sond a zariadení lúhovacieho poľa je v dobrom stave.

4.6 Stavebný kameň



Obrázok č. 10: Vývoj dobývania stavebného kameňa

4.6.1 OBÚ v Banskej Bystrici

V roku 2013 bolo vyťažené celkom 2 596,4 kt stavebného kameňa. Túto činnosť zabezpečovalo 423 zamestnancov. Pri porovnaní ťažby a počtu zamestnancov pri ťažbe za hodnotené obdobie roku 2013 s predchádzajúcim ročným obdobím bol nasledovný stav:

Ťažba stavebného kameňa v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 bola nižšia o 329,7 kt. Pokles bol zaznamenaný najmä v lome Zuberec - Podspády (- 50,3 kt pokles o cca 49 %), Ráztoka (- 82,6 kt, pokles o cca 80 %), Vrčko (- 73,5 kt, pokles o cca 94 %), Šiatorská Bukovinka (- 75,5 kt, pokles o cca 84 %). Uvedené poklesy súvisia pravdepodobne s poklesom stavebnej výroby v spádových oblastiach uvedených lomov.

Naproti tomu k nárastu ťažby stavebného kameňa došlo v lomoch Dubná Skala (+ 226,5 kt, nárast o cca 159 %), Bzenica (+ 79,9 kt, nárast o cca 47 %), Janova Lehota (+ 75,0 kt, nárast o 100 %).

Počet zamestnancov zamestnaných pri ťažbe stavebného kameňa bol v roku 2012 oproti roku 2011 vyšší o 2 zamestnancov.

4.6.2 OBÚ v Bratislave

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov je spracovaný v tabuľke č. 16. Z porovnania celkového objemu dobývania stavebného kameňa v roku 2013 oproti roku 2012 vyplýva pokles o 209,8 kt. Najväčším producentom stavebného kameňa v roku 2013 na jednu ťažobnú lokalitu sa stala organizácia ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, ktorá v DP Trstín vydobyla 473,0 kt dolomitov, ďalej v DP Sološnica vydobyla 452,0 kt melafýru a v DP Lošonec 349,0 kt melafýru. Medzi ďalších významných producentov stavebného kameňa patrila organizácia SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p., Žilina, odštepny závod Bratislava, ktorý v DP Devín vydobyl 155,3 kt granodioritu a organizácia Calmit, spol. s r.o., Bratislava, ktorá v DP Žirany vydobyla 153,0 kt vápenca. V roku 2013 bolo celkom vydobytých 2 281,2 kt stavebného kameňa.

V počte zamestnancov zamestnaných pri dobývaní stavebného kameňa sa situácia v porovnaní s predchádzajúcim rokom opäť zmenila, keď v sledovanom období došlo k poklesu počtu zamestnancov o 30.

V roku 2013 pracovalo pri dobývaní stavebného kameňa 177 zamestnancov (príloha č. 16_{BA}).

4.6.3 OBÚ v Košiciach

Celková ťažba stavebného kameňa v roku 2013 klesla oproti roku 2012 na 2 325,6 kt (v roku 2012 – 2 618,4 kt), čo je o 292,8 kt menej. Celkový počet zamestnancov sa znížil na 266 zamestnancov (v roku 2012 - 296 zamestnancov) - príloha č. 16_{KE}.

4.6.4 OBÚ v Prievidzi

V ťažbe stavebného kameňa došlo v roku 2013 k zvýšeniu oproti roku 2012 (408,8 kt). Hodnoty ťažieb sú od roku 2009 uvádzané v kilotonách kvôli zjednoteniu výkazov v európskych krajinách. Pričom došlo k čiastočnému oživeniu dopytu v rámci oživenia po hospodárskej kríze. V roku 2013 bolo vyťažených 3 318,9 kt stavebného kameňa, na čom sa podieľalo 163 zamestnancov (oproti roku 2012 o 24 menej).

Prehľad ťažby stavebného kameňa a počtu zamestnancov zamestnaných pri ťažbe je v prílohe č. 16_{PD}.

4.6.5 OBÚ v Spišskej Novej Vsi

V roku 2013 bolo vyťažené 1303,7 kt stavebného kameňa (v roku 2012 1131,2 kt) čo predstavuje zvýšenie ťažby oproti roku 2012 o 172,5 kt. Počet zamestnancov pri ťažbe stavebného kameňa vzrástol o 15 zamestnancov. Najväčší podiel na dosiahnutej úrovni ťažby majú organizácie KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen, ktorá v dobývacom priestore Husiná pri dobývaní čadiča vyťažila 319,2 kt tohto nerastu, v dobývacom priestore Olcna v dobývaní vápenca vyťažila 189,3 kt, organizácia VSK MINERAL, s.r.o. Košice, ktorá vyťažila v lome Gréťla 242,7 kt suroviny a organizácia EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. Košice, ktorá v lome Hranovnica - Dubina vyťažila 233,5 kt melafýru.

V 10 prípadoch je ťažba vykonávaná v dobývacích priestoroch (výhradné ložisko nevyhradeného nerastu) a v 11 prípadoch ide o dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu.

V hodnotenom roku sa ďalej pokračovalo s prípravnými prácami pri otváraní nového lomu granitu – žuly v dobývacom priestore „Mokrú Lúka“ organizáciou VSK MINERAL, s.r.o. Košice a taktiež sa vykonávali prípravné práce na obnovení ťažby v dobývacom priestore Husiná I.

Tendencia ťažby v roku 2013 vzrástla, ale v porovnaní s obdobím do roku 2011 je stále nízka, lebo je viazaná na výstavbu diaľnic v jednotlivých regiónoch.

4.7 Štrkopiesky a piesky



Obrázok č. 11: Vývoj dobývania štrkopieskov a pieskov

4.7.1 OBÚ v Banskej Bystrici

Celková ťažba štrkov a pieskov v roku 2013 bola 1260,7 kt, čo je v porovnaní s rokom 2012 (2102,3 kt) o 841,7 kt menej. Pokles je zrejme zapríčinený zvýšeným nelegálnym dobývaním v oblasti Turian v súvislosti s výstavbou diaľnice D1, za čo boli organizáciám uložené pokuty. Pri porovnaní počtu zamestnancov v roku 2013 (133 zamestnancov) s rokom 2012 (96 zamestnancov) zistíme, že pri dobývaní štrkopieskov a pieskov pracovalo v roku 2013 o 37 zamestnancov viac.

4.7.2 OBÚ v Bratislave

Ročný objem dobývania a počet zamestnancov je uvedený v prílohe č. 17_{BA}.

V roku 2013 bol celkový objem dobývania štrkopieskov a pieskov v porovnaní s rokom 2012 o 331,9 kt vyšší, čo je dôsledok mierneho nárastu ich spotreby na trhu stavebných látok. Celkový objem vydobytých štrkopieskov a pieskov v roku 2013 bol 4 978,7 kt. V sledovanom období sa začalo dobývanie na 3 nových ťažobných lokalitách (dobývanie ložísk nevyhradených nerastov).

Stav zamestnancov pri dobývaní štrkopieskov a pieskov zaznamenal pokles v porovnaní s rokom 2012 o 46 zamestnancov. V roku 2013 pracovalo pri dobývaní štrkopieskov a pieskov 296 zamestnancov.

4.7.3 OBÚ v Košiciach

Ťažba štrkopieskov a pieskov v roku 2013 oproti roku 2012 vzrástla o 126,5 kt (v roku 2012 – 1127,5 kt). Počet zamestnancov sa zvýšil o 3 zamestnancov (v roku 2012 - 128 zamestnancov) - príloha č. 17_{KE}.

4.7.4 OBÚ v Prievidzi

V ťažbe štrkopieskov a pieskov, došlo k výraznému zníženiu ťažby v porovnaní s rokom 2012. V roku 2013 bolo vyťažené 1 048,6 kt (1 675,2 kt v roku 2012), čo predstavuje zníženie oproti roku 2012 o 626,6 kt. Uvedená ťažba bola dosiahnutá so 70 zamestnancami (v roku 2012 ich bolo 98), čo je oproti roku 2012 zníženie o 28 zamestnancov. Ťažba pieskov a štrkopieskov bola aj v roku 2013 usmerňovaná potrebami a požiadavkami odberateľov, najmä na pokračovanie dostavby úsekov diaľnice Bratislava - Žilina a výrobu betónových zmesí. Najväčšie objemy ťažieb boli v okresoch Trenčín, Ilava, Bytča a Považská Bystrica.

Prehľad ťažby a počet zamestnancov zamestnaných pri ťažbe je na prílohe č. 17_{PD}.

4.7.5 OBÚ v Spišskej Novej Vsi

Celková ťažba štrkopieskov a pieskov v roku 2013 dosiahla objem 452,6 kt, oproti roku 2012 – 618,9 kt materiálu, ide o zníženie o 166,3 kt (26,9 %) pri znížení počtov zamestnancov o 9.

Najväčšou ťažobnou organizáciou z pohľadu množstva vyťaženej suroviny v úradnom obvode je organizácia Štrkopiesky Batizovce, s.r.o., ktorá vyťažila 133,7 kt štrkopieskov, s 29,5 % podielom. Ťažba bola vykonávaná na ložisku nevyhradeného nerastu Batizovce II. Organizácia Holcim (Slovensko), a.s. Rohožník vyťažila v dobývacom priestore Plaveč I 132,4 kt štrkopieskov, s 29,3 % podielom.

4.8 Tehliarske suroviny



Obrázok č. 12: Vývoj dobývania tehliarskych surovín

4.8.1 OBÚ v Banskej Bystrici

V roku 2013 organizácie vydobyli 32,24 kt tehliarskych surovín. V porovnaní s rokom 2012 (24 kt) je to nárast o 8,24 kt. Pri dobývaní bolo v roku 2013 zamestnaných 11 pracovníkov, t. j. rovnaký počet zamestnancov ako v roku 2012.

4.8.2 OBÚ v Bratislave

Ročný objem dobývania a počet zamestnancov v roku 2013 je uvedený v prílohe č. 18_{BA}.

Dobývanie tehliarskej suroviny v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 zaznamenalo pokles (o 350,0 kt). Jediný subjekt, ktorý vykonával v sledovanom období dobývanie tehliarskej suroviny bola organizácia Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Zlaté Moravce, ktorá v DP Zlaté Moravce II. vydobyla 78,6 kt. Na ostatných ložiskách tehliarskych surovín sa dobývanie v roku 2013 nevykonávalo.

Celkový objem vydobytých tehliarskych surovín v roku 2013 bol 78,6 kt.

V počte zamestnancov pri ťažbe tehliarskych surovín v porovnaní s rokom 2012 nastal pokles o 5. V roku 2013 pracovalo pri dobývaní tehliarskych surovín 32 zamestnancov.

4.8.3 OBÚ v Košiciach

Ťažba tehliarskych hĺn v r. 2013 bola vykonávaná len v dobývacom priestore Močarmany v množstve 72,7 kt. V roku 2012 sa ťažba nevykonávala. Počet zamestnancov sa zvýšil o 7 zamestnancov – príloha č. 18_{KE}.

4.8.4 OBÚ v Prievidzi

V roku 2013 dobývanie tehliarskych surovín v dozore pôsobnosti OBÚ v Prievidzi vykazovalo trend stagnácie až poklesu. Nevykonávala sa ťažba v DP Nitrianske Pravno a v DP Trenčianska Turná.

Organizácia Tehelňa Preseľany s.r.o. ďalej pokračovala vo vykonávaní terénnych úprav na likvidácii zosuvu, ku ktorému došlo tesne za DP Preseľany pred šiestimi rokmi. Ťažobné práce celkom vykonávali 2 zamestnanci. Oproti roku 2012 došlo k zníženiu počtu o 2 zamestnancov.


Prehľad ťažby a počet zamestnancov zamestnaných pri ťažbe je na prílohe č. 18_{PD}.

4.8.5 OBÚ v Spišskej Novej Vsi

Ťažba tehliarskej suroviny je povolená v rámci úradného obvodu len v dobývacom priestore Behyn-

ce organizáciou Ipel'ské tehelne, a.s. Lučenec. V roku 2013 organizácia tehliarske suroviny neťažila, v roku 2012 vytážila 1,1 kt tehliarskej suroviny vzhľadom na dostatočné zásoby na medziskládke. V ostatných dobývacích priestoroch nie je dobývanie povolené.

4.9 Vápence a cementárske suroviny



Obrázok č. 13: Vývoj dobývania vápencov a cementárskych surovín

4.9.1 OBÚ v Banskej Bystrici

V roku 2013 bolo dobývané ložisko vápencov Ružiná a Tuhár. Bolo vydobyté celkom 20,1 kt vápencov. Pri tejto činnosti bolo zamestnaných 7 zamestnancov. V porovnaní s rokom 2012 je vydobyté množstvo vápencov vyššie o 10,6 kt. Počet zamestnancov pri dobývaní v roku 2013 bol vyšší o 6, ako v roku 2012.

4.9.2 OBÚ v Bratislave

Objem dobývania vápencov a cementárskych surovín v sledovanom období v porovnaní s rokom 2012 zaznamenal opätovný pokles o 106,7 kt. Dobývanie tohto druhu nerastov sa vykonávalo v roku 2013 v 5 DP (DP Pohranice, Sološnica I., Žirany, Jablonica a Dechtice). Celkový objem dobývania vápencov a cementárskych surovín v sledovanom období bol 699,8 kt.

Počet zamestnancov zamestnaných pri dobývaní vápencov a cementárskych surovín oproti roku 2012 zaznamenal opätovný pokles o 1 zamestnanca na celkový počet 47.

4.9.3 OBÚ v Košiciach

Celková ťažba vápencov a cementárskych surovín sa znížila v roku 2013 na hodnotu 49,6 kt. Počet


zamestnancov pri tejto ťažbe klesol na 14. V roku 2013 bola celková ťažba 49,6 kt (príloha č. 19_{KE}).

4.9.4 OBÚ v Prievidzi

V ťažbe vápencov a cementárskych surovín došlo v roku 2013 k čiastočnému poklesu ťažby o 32 kt. Dosiahnutá ťažba 1394,1 (1426,1 kt v roku 2012) bola realizovaná v DP Horné Srnie I a Ladce II. K zníženiu ťažby došlo v DP Ladce II. Na ťažbe sa podieľalo 51 zamestnancov, čo je rovnaký počet, ako v roku 2011.

Prehľad ťažby a počet zamestnancov zamestnaných pri ťažbe je na prílohe č. 19_{PD}.

4.10 Vápence na špeciálne účely



Obrázok č. 14: Vývoj dobývania vápencov pre špeciálne účely

4.10.1 OBÚ v Banskej Bystrici

V roku 2013 nebolo vykonávané dobývanie v dobývacom priestore Selce. Z odbytových dôvodov bolo dobývanie prerušené.

4.10.2 OBÚ v Košiciach

Ťažba vápencov pre špeciálne účely v roku 2013 bola 19,2 kt. Dobývanie sa vykonávalo v dobývacích priestoroch Ladmovce II a Oreské. Celkový počet zamestnancov v roku 2013 bol 14 (príloha č. 20_{KE}).

4.10.3 OBÚ v Prievidzi

V roku 2013 bolo zaznamenané zvýšenie ťažby vápencov na špeciálne účely oproti roku 2012 a to o 53,3 kt. Zvýšenie bolo zaznamenané v DP (Rožnové Mitice, Čachtice a Lietavská Svinná). Ťažba 965,4 kt

bola dosiahnutá s počtom zamestnancov 27, čo je rovnaký počet ako v roku 2012.

Prehľad ťažby a počet zamestnancov zamestnaných pri ťažbe je na prílohe č. 20_{PD}.

V obvodoch pôsobnosti ostatných OBÚ sa vápence na špeciálne účely nedobývali.

4.11 Vápence vysoko percentné



Obrázok č. 15: Vývoj dobývania vysoko percentných vápencov

4.11.1 OBÚ v Bratislave

Objem dobývania vápencov vysoko percentných v DP Rohožník III. v porovnaní s rokom 2012 bol o 46,5 kt nižší. Počet zamestnancov zamestnaných pri dobývaní vysoko percentných vápencov v porovnaní s rokom 2012 zostal nezmenený a to 20.

Ťažba vápenca podľa druhov a počet zamestnancov je uvedený v tabuľkách č. 19_{BA}, 20_{BA} a 21_{BA}.

V roku 2013 pracovalo pri dobývaní vápencov a cementárskych surovín spolu 67 zamestnancov.

4.11.2 OBÚ v Košiciach

Celková ťažba vysokopercentných vápencov v roku 2013 oproti roku 2012 sa znížila o 86 kt (v roku 2013 bola ťažba 1573,4 kt). Počet zamestnancov bol 105 (príloha č. 21_{KE}). Dobývanie a úprava sa vykonávali len v dobývacom priestore Včeláre a Hostovce.


4.11.3 OBÚ v Spišskej Novej Vsi

Objem ťažby vysokopercentných vápencov klesol z hodnoty v roku 2012 – 524,9 kt na hodnotu v roku 2013 – 447,0 kt, čo je zníženie o 77,9 kt. Vyťažené množstvo je závislé na vnútroorganizačných opatreniach v organizácii Carmeuse Slovakia, s.r.o. Sla-

vec, pričom hlavná časť ťažby je vykonávaná v lome Včeláre. V organizácii Calmit spol. s r.o. Bratislava je ťažba organizovaná v jednotlivých prevádzkach v rámci SR podľa potrieb tejto organizácie a v súlade s dokumentáciou.

Vyťažný materiál sa spracovával na mobilných drviacich a triediacich zariadeniach, bez využitia stabilných drviacich liniek z dôvodu zvýšenia výťažnosti frakcii pre výrobu vápna.

4.12 Ostatné suroviny



Obrázok č. 16: Vývoj dobývania ostatných surovín

4.12.1 OBÚ v Banskej Bystrici

V roku 2012 sa v obvode tunajšieho úradu dobývali tieto ostatné suroviny: bentonit, alginít, keramické a žiaruvzdorné íly, kaolín, kremité piesky a perlit.

Celková ťažba ostatných surovín v roku 2013 bola 206,4 kt. V porovnaní s rokom 2012, keď bolo vydobytých 215,6 kt ostatných surovín, je to menej o 9,1 kt. Porovnanie množstva vydobytých nerastov v roku 2013 v jednotlivých dobývacích priestoroch s predchádzajúcimi obdobiami je v prílohe 22_{BB}.

Dobývanie v roku 2013 zabezpečovalo 112 zamestnancov, čo je o 42 viac ako v roku 2012.

4.12.2 OBÚ v Bratislave

Z ostatných surovín (príloha č. 22_{BA}) sa dobývanie v sledovanom období vykonávalo v DP Šajdíkove Humence (zlievarenské a sklárske piesky – 277,3 kt), v DP Šaštín (zlievarenské a sklárske piesky – 139,0 kt), v DP Bažantnica (sklárske a zlievarenské piesky – 69,4 kt) a v DP Levice III. – Zlatý Onyx (0,1 kt). Celkový objem dobývania týchto surovín v porovnaní s rokom 2012 zaznamenal nárast o 7,4 kt na celkových 485,8 kt. Dobývanie dekoračného kameňa v DP Čhtelnica a v lome Šíklôš v chránenom

ložiskovom území Mýtne Ludany sa v roku 2013 naďalej nevykonávalo.

Počet zamestnancov pri dobývaní ostatných surovín v roku 2013 oproti predošlému roku zaznamenal nárast o 3 zamestnancov. V roku 2013 pracovalo pri dobývaní ostatných surovín 28 zamestnancov.

4.12.3 OBÚ v Košiciach

Z ostatných surovín sa dobývali ložiská dolomitu, keramických ílov, zeolitu, bentonitu a živcov a drahého opálu. Celková ťažba týchto surovín poklesla oproti roku 2012 o 42,8 kt, ťažba drahého opálu sa zvýšila o 88,7 ct. Celkový počet zamestnancov zamestnaných pri ťažbe týchto surovín poklesol o 17 zamestnancov (príloha č. 22_{KE}).

4.12.4 OBÚ v Prievidzi

Medzi ostatné suroviny bola zaradená ťažba dolomitov pre sklárne a dolomitov pre hutníctvo z DP Malé Kršteňany, Malé Kršteňany I, Rajec, Rožňové Mitice a Stráňavy-Polom. V roku 2013 bolo vyťažené 678,5 kt (704,3 kt v r. 2012) nerastnej suroviny, čo predstavuje zníženie oproti roku 2012 o 25,8 kt. Zníženie ťažby, ako dôsledok zníženého dopytu trhu, bolo zaznamenané najmä v DP Malé Kršteňany, kde ťažba výrazne poklesla. Uvedená ťažba bola dosiahnutá s počtom zamestnancov 21, čo je o 2 menej ako v roku 2012.

Prehľad ťažby a počet zamestnancov je uvedený na prílohe č. 22_{PD}.

4.12.5 OBÚ v Spišskej Novej Vsi

Ťažbu mastenca na ložisku Mútnik, ktorú vykonávala organizácia Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa sa v roku 2013 nevykonávala.

V organizácii EUROTALC, s.r.o. Gemerská Poloma sa v sledovanom období vydobylo 9,9 kt mastenca (rok predtým 2,7 kt)

V organizácii Holcim (Slovensko), a.s. Rohožník sa na ložisku Gemerská Hôrka v sledovanom období vydobylo 4,0 kt sadrovca (rok predtým 1,8 kt).

V dobývacom priestore Spišské Podhradie – Dreveník sa v roku 2013 vyťažilo 5,2 kt travertínu (v roku 2012 32,1 kt), čo predstavuje zníženie ťažby oproti roku 2012 o 26,9 kt (v roku 2011 bola ťažba 68,0 kt).

Ťažba sadrovca a anhydritu v dobývacom priestore Spišská Nová Ves organizáciou Východoslovenské kameňolomy, a.s. Spišská Nová Ves v bani Mária v Novoveskej Hute predstavovala objem 56,0 kt, čo je zníženie oproti roku 2012 o 30,0 kt. Na ložisku Šafárka (dobývací priestor Spišská Nová Ves I) sa v roku 2013 neťažilo. V roku 2012 sa na tomto ložisku vyťažilo 52,00 kt.

Organizácia Intocast Slovakia, a.s. so sídlom v Košiciach – Šaci vyťažila v roku 2013 z ekologicky záťažového odvalu v Hnúšti 7,9 kt nevyhradeného nerastu – brucitu (v roku 2012 – 6,7 kt).

5. Bezpečnosť práce a ochrana zdravia pri práci

Základným stavebným kameňom, na ktorom je postavená starostlivosť o ochranu a bezpečnosť zdravia pri práci v Slovenskej republike je čl. 36 písm. c) Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého majú zamestnanci právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky a že zákon im, okrem iného, zabezpečuje najmä ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci. Odrazom uspokojivých pracovných podmienok je nie len spokojnosť, či nespokojnosť zamestnancov s podmienkami pri práci, ale najmä výskyt pracovných úrazov.

5.1 Vývoj pracovnej úrazovosti

Vývoj pracovnej úrazovosti je teda odrazom úrovne pracovných podmienok, stavu a kvality zamestnancov, ich zodpovedného prístupu k plneniu si svojich pracovných povinností, dôslednosti riadiacich a kontrolných zložiek v organizácii, ako aj rizika práce v podzemných prevádzkach uhoľných a neuholných baní, kde došlo v sledovanom období k prevažnému počtu registrovaných pracovných úrazov.

Vykonávanie činností v bezprostrednom styku s horninovým prostredím v podzemí, ale aj na povrchu, je spojené s neustálym rizikom ohrozenia a poškodenia zdravia v dôsledku úrazov a chorôb z povolania. V dôsledku pôsobenia vonkajších nepriaznivých vplyvov, ktoré nie je možné v súčasnej dobe spoľahlivo vylúčiť, pretrvávajú zvýšené ohrozenie zdravia aj života zamestnancov a tým aj k vyššiemu výskytu pracovných úrazov a chorôb z povolania. Na stav úrazovosti má nepriaznivý vplyv aj súčasný vývoj v spoločnosti, kedy sa povolania spojené s ťažobnou činnosťou stali neatraktívne. Stredné, ako aj vysoké školy prestali vychovávať banských odborníkov, čo sa priamo prejavuje na znižovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov a tým aj na zvyšovaní rizika ich ohrozenia v dôsledku pôsobenia vplyvov prostredia.

5.1.1 Závažné pracovné úrazy a havárie

Vývoj pracovnej úrazovosti v roku 2013 možno, v absolútnych číslach, ako aj závažnosti ich následkov, v porovnaní s rokom 2012 považovať za zlepšený a tak aj celkový trend vo vývoji pracovnej úrazovosti je v posledných rokoch priaznivý. Je odrazom stavu kvality zamestnancov, rizika práce v podzemných prevádzkach uhoľných ako aj neuholných baní (kde došlo v sledovanom období k prevažnému počtu registrovaných pracovných úra-

zov), ale aj odrazom vykonávanej prevencie, najmä inšpekčnej činnosti.

V absolútnych číslach totiž poklesla pracovná úrazovosť, keď v roku 2013 bolo zaznamenaných 255 všetkých registrovaných pracovných úrazov (ďalej len „RPÚ“), oproti roku 2012, keď bolo zaznamenaných až 275 RPÚ.

Tak, ako v roku 2012, aj v roku 2013 došlo k 2 smrteľným pracovným úrazom, ktoré už boli spomenuté vyššie. Oproti posledným rokom bol však zaznamenaný výraznejší nárast závažných pracovných úrazov (ďalej len „ZPÚ“), a to z 2 na 6. Oproti predchádzajúcim rokom v príčinách pribudli ZPÚ v skupine príčin 11. – ohrozenie inými osobami a v zdrojoch VII. - výbušniny. Dlhodobu sa nedarí vyhnúť úrazom pri dopravníkoch (skupina zdrojov – II.) a skupine príčin 8. – používanie nebezpečných postupov.

Pokiaľ ide o sledovanie úrazovosti podľa miesta vzniku RPÚ na povrchu a v podzemí, dá sa zaregistrovať podstatná zmena. Aj keď je faktom, že drvivá väčšina pracovných úrazov sa stane v podzemí uhoľných baní, dlhodobu sa tu zaznamenáva trend znižovania pracovnej úrazovosti. Takýto stav bol aj na povrchových prevádzkach do roku 2011, kedy sa na povrchu stalo už len 48 RPÚ (napr. v roku 2007 až 119). Avšak v posledných dvoch rokoch začala úrazovosť na povrchových pracoviskách stúpať a v roku 2012 sa na povrchu stalo 52 RPÚ a v roku 2013 dokonca až 60 RPÚ.

Z pohľadu hodnotenia vývoja úrazovosti v globále je teda možné konštatovať trend zlepšovania. Hodnotenie pracovnej úrazovosti v absolútnych číslach je síce tiež odrazom stavu v oblasti BOZP a BP, ale hodnotornejšie a objektívnejšie sú údaje o ukazovateli pracovnej úrazovosti, ktorá predstavuje počet pracovných úrazov na 100 zamestnancov.

V roku 2013 podliehalo výkonu hlavného dozoru 11 435 zamestnancov. Z vyššie uvedeného počtu RPÚ za rok 2013 potom vyplýva, že ukazovateľ pracovnej úrazovosti za rok 2013 je 2,23. To predstavuje ďalšie zlepšenie oproti predchádzajúcemu roku, kedy bol ukazovateľ pracovnej úrazovosti 2,59, t.j. zníženie o ďalších cca 14 %.

Tento trend je síce priaznivý, avšak v porovnaní s celorepublikovými hodnotami, ktoré v roku 2006 predstavovali hodnotu 0,68, je to stále až 3-násobne vyššia hodnota úrazovosti. Je to samozrejme ovplyvnené samotným charakterom vykonávanej činnosti, ale vždy bude snahou túto hodnotu znižovať. Významnejší je však celkový trend vývoja tohto ukazovateľa, ktorý má klesajúcu tendenciu už od roku 2003.

Podrobne sú podkladové údaje pre štatistiku úrazovosti uvedené v prílohe č. 32.

5.1.2 Rozbor zdrojov a príčin pracovných úrazov

Z rozboru pracovnej úrazovosti vyplýva, že najčastejšími príčinami pracovných úrazov v minulom roku boli „*Nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (chýbajúce telesné predpoklady, zmyslové nedostatky nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy)* a *iné riziká*“ (12. skupina), ako aj „*Používanie nebezpečných postupov, alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu alebo pokynov, zotrvávanie v ohrozenom priestore*“ (skupina 8.). Tieto dve príčiny tvoria v podstate až 78 % všetkých pracovných úrazov.

Ako tretia najčastejšia príčina sa vyskytuje „*Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu*“ (1. skupina), ktorá predstavuje ďalších 13 % pracovných úrazov. Podrobne sú zdroje pracovných úrazov rozdelené v prílohe č. 31/I.

Je potrebné si uvedomiť význam jednotlivých skupín príčin. Prvá príčina (12. skupina) totiž poukazuje na nedostatky pri prideľovaní zamestnancov na výkon jednotlivých prác a druhá na neznalosť zásad bezpečnej práce a pracovných postupov samotnými zamestnancami. Tretia poukazuje na nedostatočný výkon kontroly a predpísaných prehliadok pracoviísk. Ostatné príčiny sú zastúpené len v menšej miere. Všeobecne možno konštatovať, že „trendy“ v príčinách pracovných úrazov sa dlhodobomenenia a priamo poukazujú na oblasti, ktorým je potrebné v rámci prevencie úrazovosti venovať zvýšenú pozornosť, a to:

- a) dôslednému posudzovaniu odbornej a zdravotnej spôsobilosti zamestnancov pred pridelením na prácu,
- b) dôkladnému, ale najmä jednoduchému a zrozumiteľnému oboznamovaniu zamestnancov so zásadami bezpečnej práce, požiadavkami predpisov na zaistenie BOZP a BP a najmä prevádzkovou dokumentáciou, ktorá tiež musí byť prehľadná, jednoduchá, stručná a zrozumiteľná,
- c) dôslednému a neformálnemu overovaniu vedomostí zamestnancov a
- d) dôslednej a prísnej kontrole bezpečného stavu pracoviska, objektov, strojov, zariadení a samozrejme a v neposlednom rade aj kontrole samotných zamestnancov.

Pokiaľ ide o jednotlivé zdroje pracovných úrazov, ani v tejto oblasti sa dlhodobé trendy nemenia a pomer jednotlivých zdrojov zostáva dlhodobejšie nezmenený.

Z rozboru pracovnej úrazovosti vyplýva, že najčastejším zdrojom registrovaných pracovných úrazov v sledovanom období boli zdroje v kategórii „*V. - Materiál, bremená, predmety*“. Druhým najčastejším zdrojom úrazov boli „*Pracovné, prípadne cestné dopravné priestory, ako zdroje pádu osôb*“ (kategória IV). Ak zhrnieme všetky pracovné úrazy v týchto dvoch skupinách zdrojov pracovných úrazov zistíme, že tieto zdroje predstavujú takmer 80 % všetkých pracovných úrazov.

Podrobne sú príčiny pracovných úrazov rozdelené v prílohe č. 31/II.

Potešiteľným v týchto číslach je trend poklesu podielu pracovných úrazov v kategórii VI., ktorá poukazuje na zvýšenie úrovne úroveň bezpečnosti technických zariadení, resp. na dôslednejšie vykonávanie kontrol týchto zariadení, alebo zlepšením stavu v dodržiavaní zásad bezpečnej práce na týchto zariadeniach zamestnanci. Ďalšími najčastejšími zdrojmi úrazov boli zdroje v kategóriách I. a II. Ostatné zdroje sú zastúpené nerovnomerne a v menšej miere.

Ak zhrnieme výsledky analýzy príčin a zdrojov pracovných úrazov, tak sa môže jednoznačne konštatovať, že takmer 80 % príčin, ako aj zdrojov pracovných úrazov predstavujú vyššie uvedené dve hlavné skupiny príčin a zdrojov pracovných úrazov.

5.1.3 Plnenie úloh vyplývajúcich zo Stratégie BOZP v SR

Uznesením vlády SR č. 391/2013 z 10. 07. 2013 bola schválená Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 a program jej realizácie na roky 2013 až 2015 s výhľadom do roku 2020 (ďalej len „stratégia BOZP“).

Z kapitoly 9. – Program realizácie stratégie BOZP, bod E.3. stratégie BOZP vyplýva úloha zodpovedných a spolupracujúcich inštitúcií pripraviť a implementovať vecný a časový harmonogram realizácie stratégie BOZP. Na základe tejto úlohy pripravil HBÚ návrh vecného a časového harmonogramu realizácie stratégie BOZP formou rozpracovania a špecifikácie konkrétnych úloh. V tomto harmonograme boli zahrnuté len úlohy, za plnenie ktorých bolo zodpovedné, resp. spolupracujúce Ministerstvo hospodárstva SR.

Z navrhovaných úloh HBÚ priebežne plnil úlohy obdobné ako v Konceptii BOZP na roky 2008 – 2012 so zameraním na preventívnu činnosť, t.j. kontroly a propagáciu zásad BOZP a BP.

5.1.4 Choroby z povolania

Napriek celkom úspešnému znižovaniu počtu pracovných úrazov, hlavne na pracoviskách v podzemí, samozrejme netreba poľavovať v snahe zlepšovať stav na úseku BOZP a BP, a to najmä v oblasti zlepšovania pracovných podmienok. Práve pracovné podmienky a kvalita pracovného prostredia, ako takého, majú rozhodujúci vplyv na vývoj chorôb z povolania.

Na tomto mieste je potrebné uviesť, že v celej EÚ je v globále oveľa vyšší počet úmrtí v súvislosti s prácou práve z dôvodu chorôb z povolania, než samotných pracovných úrazov. Podľa štatistiky EUROSTAT sa stalo v roku 2009 v celej EÚ viac ako 2,8 mil. pracovných úrazov (nad 3 dni) a 3 806 smrteľných pracovných úrazov. Avšak viac ako 150 tis. ľudí zomrie v EÚ na chorobu z povolania. Veď len na expozíciu karcinogénmi zomrie v EÚ ročne viac, ako 50 tisíc zamestnancov. Podľa štatistík najviac ohrozuje zdravie zamestnancov stres. Odhaduje sa totiž, že škody spôsobené problémami vyplývajúcimi zo stresu predstavujú v krajinách EÚ cca 20 mld. € ročne.

Kedže doteraz nemal HBÚ takmer žiadne bližšie informácie o chorobách z povolania, bola na úrovni NIP a HBÚ prijatá dohoda o spolupráci, súčasťou ktorej bola aj dohoda, že NIP bude HBÚ zasielať fotokópie hlásení o o chorobách z povolania a ohrozeniach chorobou z povolania. Prvýkrát sa tak stalo práve v minulom roku. Z týchto hlásení vyplývajú nasledujúce skutočnosti pre rok 2013:

- na HBÚ bolo doručených 52 oznámení o nových chorobách z povolania,
- na povrchových pracoviskách boli zistené len 4 nové choroby z povolania a na pracoviskách v podzemí zvyšných 48,
- po jednej chorobe z povolania bolo zistených v organizáciách Alas Slovakia s.r.o Bratislava, Eurovia - Kameňolomy s.r.o. Košice, Kameňolomy a štrkopiesky Zlaté Moravce a Nafta, a.s. Bratislava,
- 21 chorôb z povolania bolo zistených na Bani Dolina, 20 v organizácii HBP, a.s., 4 v organizácii Slovmag a.s. Lubeník, 2 v SMZ a.s. Jelšava a jedna v Slovenskej banskej s.r.o. Hodruša-Hámre,
- najviac chorôb z povolania bolo z jednostranného zaťaženia – 28, potom z vibrácií – 18, iné poškodenie zdravia z práce – 3, z hluku – 2 a napokon zo zaprášenia pľúc – 1.

Pri porovnaní s predchádzajúcim rokom bolo priznaných viac, ako o 38 % chorôb z povolania viac (38 v roku 2012). Jednoznačne najviac chorôb z povolania je stále spôsobovaných jednostranným zaťažením a potom vibráciami.

Zo štruktúry a počtov chorôb z povolania vyplýva, že hlavnou príčinou vzniku chorôb z povolania sú strojné zariadenia, ich konštrukcia, pohon, ergonómia a hmotnosť. Z toho jednoznačne vyplýva, že je nevyhnutné v prípadoch používania strojov a zariadení, ktoré sú príčinou vzniku týchto konkrétnych chorôb z povolania, aby organizácie prehodnotili, a to dôsledne, riziká a nebezpečenstvá a prijali odpovedajúce opatrenia na zníženie vplyvu pracovného prostredia a pracovných prostriedkov na zdravie zamestnancov.

5.2 Banská technika a bezpečnosť práce

Kompetencie orgánov hlavného dozoru sú aj v oblasti povolovania technológií pre dobývanie jednotlivých druhov nerastov. Povoľovací orgán pritom dbá, aby organizácie pri vykonávaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom dodržiavali zásady racionálneho a bezpečného využívania zásob nerastných surovín. Za účelom zisťovania skutočného stavu vykonávajú v organizáciách špecializované prehliadky. Prehľad používaných dobývacích metód pri dobývaní ložísk nerastných surovín v podzemí je uvedený v prílohách č. 38 a 39.

5.2.1 Hlbinné dobývanie

Okrem OBÚ v Košiciach sa hlbinné dobývanie vykonávalo v úradných obvodoch všetkých ostatných OBÚ. Hlbinným spôsobom sa v Slovenskej republike dobýva najmä hnedé uhlie a lignit, rudy, magnetit a niektoré iné nerasty.

5.2.1.1 Bezpečnosť podzemných diel

OBÚ SR počas výkonu hlavného dozoru kontrovali okrem iného aj dodržiavanie technológie vedenia banských diel, bezpečnosť pri práci a bezpečnosť prevádzky, stav banských diel a ich udržiavanie v bezpečnom stave. Bezpečnosť podzemných diel bola kontrovaná hlavne pri inšpekčných prehliadkach. Na odstránenie zistených nedostatkov boli banskými inšpektormi vydávané záväzné príkazy. Odstránenie niektorých nedostatkov bolo nariadené rozhodnutím OBÚ. Väčšina opatrení smerovala k dodržiavaniu technologickej disciplíny, k doplneniu prevádzkovej dokumentácie, k zamedzeniu pádu horniny, k vybavenosti niektorých strojných a dopravných zariadení, k pracovným postupom pri manipulácii s bremenami, k údržbe banských diel a k protivýbuchovej a protizáparovej prevencii na uhoľných baniach. Pozornosť bola ve-

novaná aj používaniu výbušnín pri trhacích prácach.

5.2.1.1.1 Zvislé banské diela

V úradnom obvode *OBÚ v Banskej Bystrici* sa v roku 2013 nevykonávalo hĺbenie ani prehlbovanie jám. Na činných jamách sa vykonávala iba údržba, čistenie a pod. (Baňa Dolina, a. s. V. Krtíš: boli prevádzkované dva vrty. Vrt UBG 92 bol využívaný na vetranie ako hlavné výdušné banské dielo a vrt Háj bol využívaný ako hlavné vŕažné dielo, vybavený lezným rebríkom. Jama Háj I. bola využívaná ako hlavné výdušné dielo, ktorou je vedené výtlačné potrubie z hlavnej čerpacej stanice a požiarny vodovod z povrchovej nádrže. Slovenská banská spol. s r. o. Hodruša – Hámre: I. a II. úklonná jama, Kremnická banská spoločnosť – IV. šachta).

Razenie komínov sa realizovalo vrtno-trhacími prácami (bez použitia raziacej plošiny) len v organizácii Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša – Hámre.

V úradnom obvode *OBÚ v Spišskej Novej Vsi* sa razenie ostatných zvislých banských diel sa vykonávalo prevažne ručne pomocou vrtno-trhacích prác bez použitia, resp. s použitím raziacich plošín RP-3 a vŕtacích kladív VK 22, PP 80, PP 100 s pneumatickými podperami.

Prehľad vyrazených komínov (odrezové komíny, odťažbové komíny, zásobníky a pod.) pri vnútroblokovej príprave dobývacích blokov podľa jednotlivých organizácií:

- SLOVMAG, a.s. Lubeník – 59,0 m,
- VSK, a.s. Novoveská Huta – 170,0 m,
- SABARr, s.r.o. Markušovce – 25,0 m.

V obvode pôsobnosti *OBÚ v Bratislave* sa klasické zvislé banské diela nerealizujú. Realizujú sa len vo forme sond pri dobývaní výhradných ložísk zemného plynu a ropy a pri podzemnom uskladňovaní kvapalín a plynov.

V sledovanom období však úrad schválil v dvoch prípadoch podmienky zvislej dopravy materiálov v súvislosti s realizáciou činností vykonávaných banským spôsobom spojených s rekonštrukciou kanalizačného zberača a vodovodného zásobného potrubia otočným výložníkovým žeriavom.

V úradnom obvode *OBÚ v Košiciach* hlavné zvislé banské diela ani komíny neboli razené ani hĺbené. V prevádzke je udržiavané iba jedno hlavné zvislé banské dielo, a to Jama Východ nachádzajúce sa v dobývacom priestore Košice. Na tejto jame je povolená iba výnimočná jazda. Ostatné hlavné zvislé banské diela (Hlavná ťažná jama, Jama Západ a Nová vetracia jama) slúžia ako vetracie, resp. únikové cesty.

V úradnom obvode *OBÚ v Prievidzi* v organizácii HBP, a.s. nebolo hĺbené žiadne zvislé banské dielo. V činných zvislých banských dielach sa vykonávala prevádzková údržba a opravy (čistenie vodných stavieb, jamovej žumpy, výmena opotrebovaných sprievodníc, obnova náterov a pod.). Čistenie hlbinných zásobníkov sa vykonávalo záchranármi v režime nehavarijných lezeckých zásahov. V hlbinných zásobníkoch sa odstraňovali hlavne nálepy.

5.2.1.1.2 Dlhé banské diela

Na Bani Dolina a.s. Veľký Krtíš bolo v roku 2013 vyrazené 2 146 m banských diel. Banské diela sú razené v profile LB-O-02, LO-O-02, OO-O-DV3 vrtno-trhacími prácami a kombajnom 4PU. Hustota výstuže bola 1,0 m resp. 0,5 m paženie šachovite drevenými okrajkami, resp. ťahokovom.

Na Bani Dolina a.s. bol v roku 2013 zaznamenaný pokles dĺžky vyrazených chodieb. V porovnaní s rokom 2012 bolo vyrazených o 67 m dlhých banských diel menej. Pri razení pomocou raziacich kombajnov bol v porovnaní s rokom 2012 nárast o 187 m, naproti tomu pri ručnom razení banských diel došlo k poklesu o 254 m.

V Slovenskej banskej, spol. s r. o. Hodruša-Hámre bolo vyrazených 2258,5 m dlhých banských diel, čo je v porovnaní s rokom 2012 (1888,8 m) o 369,7 m viac.

Na razenie dlhých banských diel sa na Bani Čáry používali raziace kombajny typu GPK a vrtno-trhacie práce. Banské diela boli razené najmä v kruhovom profile KC – 0 – 04 a menej v oblúkovom profile OR-0-03. Ako výstuž sa používala oceľová výstuž K – 21, K – 24 a banské drevo.

Na baniach organizácie HBP, a.s. sa spôsob razenia dlhých banských diel nezmenil. Nové technológie neboli použité. Razenie bolo vykonávané ručným spôsobom – vrtno-trhacími prácami alebo mechanizovaným spôsobom – raziacími kombajnmi typov GPK, GPK 4. Prevažná časť dlhých banských diel bola vyrazená v uhlí. Spolu bolo vyrazené 11 697 bm dlhých banských diel, z toho pomocou kombajnov bolo vyrazené 8 389 bm dlhých banských diel, čo predstavuje 71,72 % podiel. Pri razení nebol zaznamenaný žiadny ZPÚ, ktorý vyšetroval OBÚ v Prievidzi.

Ani spôsob razenia horizontálnych banských diel na rudných a nerudných ložiskách v obvode pôsobnosti *OBÚ v Spišskej Novej Vsi* sa nezmenil. Vykonávajú sa spravidla vrtno-trhacími prácami. S použitím vrtných kladív VK-15 a VK-22 na pneumatických podperách P-

100 RR 80/100, VS-1 B, VP 800, trhavinami typu Danubit 1, DAP, želatinovými trhavinami ERGODYN resp. SUPERGEL s odťažbou škrabákovými vrátkami ŠV-20, ŠV-30, s nakladaním rozpojenej horniny lopatovým nakladačom NL-12V, NL-15V a NLP 15, prepravníkovými nakladačmi MIS – 1P, PN - 1500, 1700, 2 200, UNC 200, do banských vozov, resp. nákladných áut. V SMZ, a. s. Jelšava vrtné práce sa vykonávajú s použitím vrtných vozov Boomer H-281, Boomer H-282, Rocket Boomer M2C, a nakladanie a doprava sa vykonáva bezkoľajovými mechanizmami typu CAT 950 G, Volvo L 110 G, CAT ELPHINSTONE, Wagner ST2G a vozidlami Tatra Jamal, prepravníkovými nakladačmi typu Schopf, PN-2 200 a ďalšími (viď. kap. 4.2.1.5.1.). V organizácii SLOVMAG, a.s. Lubeník sa pri odťažbe používali aj škrabákové vrátky ŠV – 20 a ŠV – 30.

Pri realizácii otvárkovej ložiska mastenca v Gemerskej Polome spoločnosťou VSK MINING, s.r.o. Košice, sa vykonáva vŕtanie vývrtov vŕtacím vozom ATLAS COPCO typu RAILDRILL 282 s vŕtacími kladivami ATLAS COPCO 12 – 38, odťažba sa vykonáva klepetovým koľajovým nakladačom typu HÄGGLOADER 8HR a doprava rúbaniny pomocou zásobníkových vozov typu SHUTTLECAR HRST 115C a lokomotív GIA DHD 20 a GIA DHD 15. V organizácii EUROTALC s.r.o. Gemerská Poloma v DP Gemerská Poloma bolo odvrtných 797,0 m podzemných prieskumných vŕtov.

Pri zabezpečovaní banských diel Bane Mária v dobývacom priestore Rožňava I a Rožňava III organizácia Gemer – Can, s.r.o. Bratislava vykonala rekonštrukciu banských diel na VI. obzore a rekonštrukciu skladu výbušnín. Organizácia BANÍK spoločnosť s ručením obmedzeným Poproč na základe zmluvy s organizáciou Gemer – Can, s.r.o. Bratislava vykonávala na VI. obzore čistenie a rekonštrukciu chodby smerom na Striebornú žilu, rekonštrukciu koľaje od vidlice skladu výbušnín po remízu lokomotív a vyrazenie a vystuženie komory k realizácii vrtných prieskumných prác Stiebornej žily, rekonštrukciu a montáž lezného oddelenia komína Mayer. Organizácia TRATEC s.r.o. Prešov realizovala v týchto dobývacích priestoroch odvodňovanie a rekonštrukciu banských diel na VI. obzore. Organizácia GEO-TECHNIC-Consulting spol. s r.o. Bratislava vykonala vo vrtnej komore na VI. obzore podrobný geologický prieskum vŕtaním na jadro vrtným zariadením typu ONRAM 1000/3/2 keď bolo odvrtných 3 113,35 m.

Prehľad razenia dlhých banských diel podľa jednotlivých organizácií:

- SLOVMAG, a. s. Lubeník – 167,78 m,
- SMZ, a.s. Jelšava – 393,0 m,
- GE.NE.S, a.s. Hnúšťa – 168,0 m,
- VSK, a.s. Novoveská Huta – 177,0 m,
- SABAR, s.r.o. Markušovce – 115,5 m,
- EUROTALC s.r.o. Gemerská Poloma – 76,5 m.

5.2.1.2 Likvidácia vyrúbaných priestorov

OBÚ v Banskej Bystrici

Na Bani Dolina a.s. Veľký Krtíš je dobývanie vykonávané schválenou dobývacou metódou „stenovanie mechanizovaným komplexom na plnú hrúbku sloja, na riadený zával, s ponechaním a bez ponechania ochrannej vrstvy uhlia v strope“. Likvidácia vyrúbaných priestorov je vykonávaná priebežne, nakoľko je súčasťou dobývacej metódy.

Na bani Rozália Slovenskej banskej spol. s r. o. Hodruša – Hámre je používaná dobývací metóda „Dovrchné zátinkovanie bez výstuže, krátkymi vrtmi, s odťažbou škrabákovým vrátkom“. Pri tejto metóde sa výstuž nepoužíva, nahradená je ochrannými vnútroblokovými piliermi.

Pri dobývaní a príprave bloku sa vytvárajú a ponechávajú ochranné piliere, o min. rozmeroch 3 x 3 m, čím sa dosiahne požadovaná bezpečnosť na dobývke.

Likvidácia bloku pozostáva z doťaženia bloku, z likvidácii niektorých pilierov s bilančným zrudnením a príp. čiastočným podsadením jalovinou.

OBÚ v Košiciach

V roku 2013 sa nevykonávali žiadne likvidačné práce. Prípadne vzniknuté nežiaduce napätovo-deformačné zmeny v masíve sú na počítačovom systéme vyvedenom na dispečing požadovaným spôsobom hlásené.

OBÚ v Prievidzi

Ukončením dobývania v jednotlivých úsekoch dobývacích priestorov Cigeľ, Handlová a Nováky je potrebné pristúpiť k likvidácii vyrúbaných priestorov. Ide o plánovanú banskú činnosť, ktorá podlieha povoleniu orgánom štátnej banskej správy. Predmetom tejto činnosti je likvidácia hlavných banských diel spočívajúca v demontáži a vývoze (strojných, elektrických) zariadení a energetických (elektrokábllov, potrubí) sietí. Následne dochádza k plieneniu výstroja a výstuže banských diel. Finálnou fázou je uzatváranie banských diel projektovanými hrádzami a zaplavovanie vyrúbaných priestorov popielkovou zmesou. Uzatváracie objekty (murované resp. betónové protiprievalové hrázde) sú opatrené príslušnými vývodmi na monitoring odvádzaných banských vôd a plynov z vyrúbaných priestorov. Ich kontrola a spôsob evidencie je vykonávaná zamestnancami HBP, a.s. v zmysle príslušných ustanovení bezpečnostných predpisov pre podzemie. V súvislosti s likvidáciou vyrúbaných priestorov nebol v roku 2013 zaznamenaný prípad závažného porušenia zo strany HBP, a.s., pri plnení povinností vyplývajúcich z príslušných ustanovení platných bezpečnostných predpisov.

OBÚ v Spišskej Novej Vsi

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi a Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici aj v tomto roku, v súlade so schváleným Plánom hlavných úloh na rok 2013 prostredníctvom zákonných kompetencií vykonávali štátny dozor zameraný na kontrolu zabezpečovania a likvidácie vyrúbaných priestorov v organizáciách dobývajúcich ložiská podzemným spôsobom:

- Slovmag, a. s. Lubeník – baňa Studená
- SMZ, a.s. Jelšava – baňa Miková a Dúbrava
- RIS, a.s. Spišská Nová Ves – baňa Poráč
- VSK, a.s. Novoveská Huta – baňa Maria
- GENES, a.s. Hnúšťa – baňa Mútnik

Bola vypracovaná príprava na plnenie tejto úlohy a v jednotlivých vyššie uvedených organizáciách bola vykonaná fyzická prehliadka podzemných prác so zámerom na bližšie oboznámenie sa s prevádzkou, použitou technológiou pri dobývaní ložiska a so spôsobom, akým sú zabezpečované a likvidované vyrúbané priestory vo vzťahu k prejavu účinkov ťažby na povrch. Ďalej bola skontrolovaná prevádzková dokumentácia a dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov a podľa zložitosti a rozsahu vykonávanej banskej činnosti bol navrhnutý potrebný počet inšpekčných kontrol. V organizáciách bolo vykonaných 13 inšpekčných kontrol (Slovmag, a.s. Lubeník – 2, SMZ, a.s. Jelšava – 5, RIS, a.s. Spišská Nová Ves – 1, VSK, a.s. Novoveská Huta – 4, a GENES, a.s. Hnúšťa - 1). Zástupcovia obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi sa v organizácii SMZ, a.s. Jelšava zúčastnili zasadnutia odbornej komisie, ktorú zvolala táto organizácia ohľadne hodnotenia a sledovania napätosti tzv. „Mikovského klobúka“ vrátane bariérneho piliera.

Úloha bola plnená v organizácii RIS, a.s. Spišská Nová Ves, ktorej je určený osobitný dobývací priestor Poráč I a v organizácii SABAR, s.r.o. Markušovce ktorá vykonáva v tomto dobývacom priestore na základe zmluvy banskú činnosť. Organizácia výhradné ložisko dobýva technológiou s použitím dobývacej metódy „Medziobzorové dobývanie krátkymi vrtmi na zával“ so samovoľným zavalovaním vydobytého priestoru, kde nevznikajú otvorené vyrúbané priestory takého rozsahu, aby došlo k ohrozeniu bezpečnosti prevádzky a zamestnancov. Prejav dobývania je na povrchu vymedzený závalovým pásom, v ktorom vzniknuté terénne poklesy (prepadliská) sú priebežne zavážané inertným materiálom – elektrárenským popolčekom, ako následná rekultivácia. V priebehu tohto roka neboli zistené výrazné zmeny oproti predchádzajúcemu roku, čo súvisí s redukciami dobývacích prác v dôsledku stagnácie odbytových možností barytovej suroviny na trhu .

Organizácia VSK, a.s. Novoveská Huta – baňa Maria (Sadrovka), vykonáva banskú činnosť v dobývacom priestore Spišská Nová Ves. Organizácia výhradné ložisko dobýva technológiou s použitím dobývacej metódy „Obzorové dobývanie na skládku“ s riadenou likvidáciou vyrúbaného priestoru s prejavom podrúbania až na povrch v závalovom pásme. Pri inšpekčných kontrolách bolo zistené, že vyrúbané priestory boli vyplnené závalovým materiálom s prejavom až na povrch v závalovom pásme a organizácia v rámci svojich možností realizuje technické práce pre likvidáciu vyrúbaných priestorov. V organizácii v roku 2012 bola načrtnutá problematika riešenia zabezpečenia starých neprístupných banských diel a vyrúbaných priestorov vzniknutých v minulosti, ako potenciálny zdroj nebezpečenstva. Organizácia za týmto účelom vypracovala dodatok k plánu otvárania, prípravy a dobývania, ktorý variantným spôsobom rieši postup likvidácie alebo zabezpečenia vyrúbaných priestorov pre daný konkrétny prípad (ešte činné pracoviská určené na likvidáciu, staré neprístupné dobývky). V tomto roku tunajší úrad v súčinnosti s Hlavným banským úradom spolu so zástupcami organizácie prerokovali otázku vytvorenia odbornej geotechnickej komisie na riešenie tejto problematiky. Členmi tejto komisie, mali byť okrem zodpovedného vedúceho zamestnanca zodpovedného za bezpečnosť a riadenie banskej činnosti aj hlavný banský merač, geológ a odborník z oblasti geomechaniky. Táto komisia by zasadala min. 1 x polročne, pričom by o výsledkoch svojich zistení a navrhnutých opatrení informovala 1 x ročne tunajší úrad. Organizácia za týmto účelom spolu so zástupcami tunajšieho úradu túto problematiku prekonzultovala so zamestnancom - geotechnikom Fakulty BERG TU Košice a navrhla predbežný harmonogram spolupráce pre tento rok. Išlo predovšetkým o zozbieranie všetkých dostupných informácií o ložisku, za účelom vytvorenia vstupnej databázy pre potreby matematicko-geotechnického 3D modelovania napätovo-deformačného stavu horninového masívu bane Maria a bezprostredného okolia (podklady týkajúce sa fyzikálno-mechanických vlastností ložiska). Organizácia na základe odporúčania štátnej banskej správy menovacím dekrétom zriadila a vymenovala odbornú geotechnickú komisiu, ktorá v tomto roku zasadla dva krát.

Organizácia SLOVMAG, a.s. Lubeník – baňa Studená, vykonáva banskú činnosť v dobývacom priestore (DP) „Lubeník“. Organizácia výhradné ložisko dobýva technológiou s použitím dobývacej metódy „Dobývanie otvorenou komorou z 2. medziobzorových chodieb“ s riadenou likvidáciou vyrúbaného priestoru s prejavom podrúbania až na povrch v závalovom pásme. Organizácii bol vydaný záväzný príkaz, ktorý rieši problematiku ochrany pracovníkov pri samotnom dobývaní v súvislosti s ich ochranou pred nežiaducimi účinkami tlakovej, rá-

zovej a zvukovej vlny vyvolanej náhlým zavalením prázdnych wydobytych priestorov po wydobytí ložiska (piestový efekt), ako aj problematiku geodetického zamerania povrchu v závalovom pásme z hľadiska kontroly prejavu poklesov. Inšpekčná kontrola bola zameraná na kontrolu plnenia podmienok záväzného príkazu. V súčasnosti je stav, čo sa týka postupnosti dobývania a následnej likvidácie vyrúbaných priestorov, uspokojivý a je naďalej monitorovaný.

Organizácia SMZ, a.s. Jelšava, vykonáva banskú činnosť v DP „Jelšava“ – ložisková časť bane Miková a Dúbrava. Organizácia výhradné ložisko dobýva technológiou s použitím dobývacej metódy so zkladáním vyrúbaných priestorov základkovým materiálom. Súčasne realizuje riadenú likvidáciu vyrúbaných priestorov, ako pozostatok po dobývaní dobývacou metódou „otvorenou komorou“ s prejavom podrúbania až na povrch.

Organizácii bol vydaný záväzný príkaz, ktorý rieši obdobnú problematiku ako v organizácii SLOVMAG, a.s. Lubeník a taktiež problematiku priestorového zamerania wydobytych nezlikvidovaných priestorov v podzemí Mikovskej časti ložiska tzv. „Mikovský klobúk“ v súvislosti s navrhnutím ich zabezpečenia a likvidácie. Inšpekčné kontroly boli zamerané na kontrolu plnenia podmienok záväzného príkazu. Za účasti odbornej komisie menovanej generálnym riaditeľom organizácie, t.j. s odbornými pracovníkmi Technickej Univerzity v Košiciach Fakulty BERG, ako aj zástupcami Hlavného banského úradu a tunajšieho úradu, bola v tomto roku v rámci zasadnutia geotechnickej komisie, spoločne prerokovaná „Predbežná správa aplikovaného výskumu“, ktorú vypracoval kolektív odborných zamestnancov Fakulty BERG TU v Košiciach. V druhej polovici roka bola na tunajší úrad predložená „Záverečná správa aplikovaného výskumu“, ktorej výsledkom je výskumná práca za obdobie rokov 2012 a 2013. V rámci tohto aplikovaného výskumu boli realizované seizmické merania a pripravený 3D model geotechnickej situácie, ako aj 3D model otvorených wydobytych priestorov. Z hľadiska značnej zložitosti tejto problematiky, ukončenie tohto výskumu je navrhnuté do konca roku 2014, kedy v tejto etape výskumu má byť navrhnutý konkrétny spôsob riešenia likvidácie vyrúbaných priestorov. Do úvahy pripadá fyzická likvidácia vyrúbaných priestorov (trhacími prácami), alebo ich založenie vhodným základkovým materiálom, resp. kombináciou týchto možností.

Hlavná úloha bola priebežne plnená aj v organizácii GENES, a.s. Hnúšťa – baňa Mútnik, ktorá vykonáva banskú činnosť v DP Hnúšťa - Mútnik. Organizácia výhradné ložisko dobýva technológiou s použitím dobývacej metódy „Medziobzorové dobývanie

magnezitu na zával“. Prejav podrúbania na povrch, ktorý je vymedzený závalovým pásmom nad wydobytými priestormi, nie je v súčasnosti veľmi evidentný, nakoľko tento priestor je už značne zarastený bujnou vegetáciou. Je možné konštatovať, že pri dobývaní tohto pomerne plytko uloženého ložiska, vplyvom dostatočného nakyprenia nadložných hornín, dochádza vzhľadom k hĺbke dobývania k vyplneniu wydobytych priestorov do takej miery, že k prejavu na povrch nedochádza. V podzemí bane nevznikajú nadrozmerné priestory, ktoré by bolo potrebné dodatočne likvidovať. V tomto roku tunajší úrad v rámci povolenia banskej činnosti v DP Hnúšťa - Mútnik, nariadil organizácii osadenie nových nivelačných bodov nad rigolom štátnej cesty III/531 013 Hnúšťa – Polom zo strany zárezu v potrebnom množstve a následne vykonať nové zameranie nivelačného bodového poľa, v súvislosti s meraním poklesov štátnej cesty a taktiež v súvislosti s kontrolou stability ochranného piliera pod cestou.

Hlavná úloha v hore uvedených organizáciách je nepretržitá a bude aj v nasledujúcich rokoch priebežne plnená, nakoľko v procese dobývania ložiska vznikajú nové wydobyté priestory a problematika likvidácie a zabezpečenia týchto priestorov je aj naďalej aktuálna.

5.2.1.3 Dobývanie

Na Bani Dolina a. s. Veľký Krtíš sa dobývanie vykonávalo v súlade s POPD schválenou dobývacou metódou „stenovanie mechanizovaným komplexom na plnú hrúbku sloja, na riadený zával, s ponechaním a bez ponechania ochrannej vrstvy uhlia v strope“. Na zabudovanie wydobyteho priestoru sa používali komplexne mechanizované výstuže typu MK-75. Rozpojovanie uholného piliera sa vykonávalo dobývacím kombajnom typu 1 GŠ 68, s mechanickým zkladáním rúbaniny na hrabľový dopravník.

Dobývanie na bani Rozália Slovenskej banskej spol. s r. o. Hodruša-Hámre bolo vykonávané schválenou dobývacou metódou dovrchné zátinkovne bez výstuže krátkymi vrtmi s odťahovou škrabákovým vrátkom.

Na Bani Čáry sa v roku 2013 dobývacie práce vykonávali v IX. ťažobnom úseku na stenových poruboch č. 109 014-70 a 109 015-70 striedavo dvomi dvojhubnovými kombajnmi MB-9VM, výrobca TOMÁŠ, Ratiškovice, Česká republika, ktoré sú určené pre dobývanie s úklonom na pilier max +10o a ťažnou silou do 250 kN. Kombajn je vybavený bezreťazovým pojazdom s tyristorovou reguláciou postupovej rýchlosti. Je vybavený dvomi hydraulickými nastaviteľnými ramenami s rozpojovacími valcami. Rozsah dobývanej mocnosti je v rozpätí od 1,8 do

3,6 m. Ako dobývacia metóda sa používala stenovanie v lavici na zával.

Na zaistenie pracovného priestoru pri dobývaní lignitu sa na Bani Čáry používala v roku 2013 mechanizovaná štítová banská výstuž BMV – 1. Priemerná mocnosť sloja bola 4,70 m, dobývaná výška podľa druhu sekcií bola cca 3,4 m. Dĺžka stenových porubov sa pohybovala od 51 do 57 m.

V úradnom obvode *OBÚ v Prievidzi* pri dobývaní uhoľných ložísk nedošlo k zmenám a dobývanie prebiehalo v súlade so schválenými plánmi otvárania, prípravy a dobývania. Boli používané dobývacie metódy stenovanie s riadeným závalom v nadstrepe s použitím komplexnej mechanizácie, stenovanie v lavici na riadený zával s použitím komplexnej mechanizácie.

V úradnom obvode *OBÚ v Spišskej Novej Vsi* sa pri dobývaní ložísk v podzemí sa používali dobývacie metódy obdobne, ako v predchádzajúcom období. V roku 2013 bolo v prevádzke celkovo 31 dobývk.

V organizácii SABAR, s.r.o. Markušovce sa vykonávala ťažba barytových rúd dobývacou metódou otvorená komora – modifikácia „kapsovania“ – 3 dobývky.

V organizácii Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník, baňa Fortuna v DP Gemerská Hôrka sa dobývanie vykonávalo na 1 dobývke dobývacou metódou otvorená komora.

Na ložisku SMZ, a.s. Jelšava najpoužívanjšou dobývacou metódou je výstupkové dobývanie so zakladaním vyrúbaných priestorov na 10 dobývkach, na dobývkach, ktoré používali dobývaciu metódu otvorená komora sa vykonávali likvidačné práce na 2 dobývkach.

V organizácii SLOVMAG, a.s. Lubeník sa používala dobývacia metóda medziobzorové dobývanie na zával na 6 dobývkach.

V organizácii VSK, a.s. Novoveská Huta je dlhoročne zaužívané dobývanie na skládku, v roku 2013 tu boli 3 dobývky.

V organizácii Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa sa v roku 2013 pre dobývanie magnezitu používala dobývacia metóda medziobzorové dobývanie na zával na 2 dobývkach.

Organizácia EUROTALC s.r.o. Gemerská Poloma na ložisku mastenca v Gemerskej Polome pokračovala v skúšobnej prevádzke dobývacej metódy – „Dobývanie chodbicovaním so zakladaním vydobytých priestorov“. Dobývanie bolo vykonané na 4 dobývkach.

Prehľad priemerného počtu stenových porubov je v prílohe č. 38.

5.2.1.4 Vetranie

Baňa Dolina je výnosom OBÚ v Prievidzi č. 400/G/Há/1985 z 21.5.1985 a rozhodnutím OBÚ Prievidza č. 400/ML/Jk/89 z 10.5.1989 z hľadiska vetrania zaradená do kategórie baní nebezpečných zvýšeným výskytom kyslíčnika uhličitého.

Vetranie podzemia Bane Dolina zahŕňalo v roku 2013 päť vetracích oblastí.

Do bane boli čerstvé vetry privádzané dvoma hlavnými vŕtačnými dielami - vŕtačným vrtom „Háj“ (pre ovetranie pracovísk v II. vetracej oblasti) a „Ťažobnou úpadnicou“ (pre ovetranie pracovísk v I., III. a IV. vetracej oblasti) a vŕtačným vrtom „Bukovec“ (pre ovetrávanie neprístupného „Starého prekopu“).

Opotrebované vetry boli odvádzané na povrch štyrmi hlavnými výdušnými banskými dielami („Pivnica - výdušná úpadnica č. 10 203 - vetracia oblasť č. I, hlavný prekop č. 201 - vetracia oblasť č. II, „Materiálová úpadnica“ - vetracia oblasť č. III, výdušný vrt „UBG 92“ - vetracia oblasť č. IV a výdušná jama „Háj I.“ - vetracia oblasť č. V).

Vetranie *bane Rozália* je umelé sacie, zabezpečené prácou hlavného ventilátora a pomocných ventilátorov. Počet vŕtačných diel - 2, výdušných - 1. Nepretrazené banské diela sú ovetrávané separátnym fúkacím vetraním.

Vetranie *Bane Čáry* bolo zabezpečované hlavným ventilátorom typu ARB 1 – 1400 – 2700 o výkone 75 kW, ktorý je umiestnený na povrchu vo ventilátorovni na výdušnom vrte VV1. Systém vetrania je diagonálny (priečny). Vŕtačným banským dielom je úpadnica U1, výdušným banským dielom je vrt VV1 o priemere 1600 mm. Prisávanie je vrtom VV5 a úpadnicou U2.

V roku 2013 vetranie pracovísk na IX. ŤÚ bolo zabezpečené jedným výpomocným ventilátorom APZ-630, ktorý bol zabudovaný vo vetracom objekte v chodbe č. 107 vo výdušnom prúde.

Vetranie neprerazených banských diel bolo realizované separátnym vetraním – fúkaním. Na separátne vetranie sa používali lútnové ventilátory APXE – 400 a APXE – 500 a LU – 500, kovové a flexibilné vetračky. Utesňovanie spojov sa vykonávalo gumovým tesnením.

Na základe rozhodnutia HBÚ o povolení výnimky z § 118 ods. 2 vyhlášky SBÚ č. 21/1989 Zb. (upustenie od požiadavky umelého vetrania bane) sa na *bani Bankov* vetranie používaných banských diel vykonáva iba prirodzeným priechodným vetracím prúdom pri dodržiavaní podmienok určených vyššie uvedeným rozhodnutím. Tento prirodzený ťah banských vetrov vyhovuje ďalším požiadavkám vy-

hlášky SBÚ č. 21/1989 Zb. Kontrola parametrov je zabezpečovaná mesačným meraním.

Na *bani (TÚ) Cigeľ* v sledovanom období, v roku 2013 v prvej vetracej oblasti (stará baňa) nedošlo k podstatným zmenám v systémoch vetrania bane a v hlavných vetracích dielach. Ako hlavné výdušné banské dielo pre prvú vetráciu oblasť slúži teraz chodba č. 103-0 (Južný vetrací prekop – Južná 3). V 2. vetracej oblasti (VII. pole) došlo k zmenám vo vedení banských vetrov, vznikli tri nové samostatné vetracie oddelenia SVO č. 1 pre bloky č. 172 008, 172 009, SVO č. 2 pre blok č. 172 017 a SVO č. 3 pre blok č. 171 033.

V priebehu roka 2013 došlo k ďalšiemu zníženiu svetlého prierezu vetracej cesty a nárastu aerodynamického odporu v chodbe č. 72 241-0 a č. 71 142-1 v 2. vetracej oblasti (VII. pole). Riešením je rekonštrukcia týchto chodieb na prierez minimálne 8 m². Problémy vo vedení banských vetrov, spôsobené nárastom aerodynamického odporu vetracích ciest v 1. vetracej oblasti neboli zaznamenané.

Hlavné vŕažné banské diela: Jama č. 173-0, vetrací vrt pri Jame č. 173-0, Hlavná štôľňa č. 101-0 a štôľňa č. 70 101-0.

Hlavné výdušné banské diela: Jama č. 275-0, Južný vetrací prekop – Južná 3 (č. 103-0).

Na *bani (TÚ) Handlová* sú dve vetracie oblasti: do vetracej oblasti Južná VI. patrí 7. pole, 12. pole; do vetracej oblasti Nová východná vetracia šachta (NVVŠ) patrí 8. pole.

Hlavné vŕažné banské diela na bani Handlová: štôľne - Nová štôľňa, Stará štôľňa; jamy - Centrálna jama, Južná V, Východná ŕažná jama a Južná VII (skratové vedenie vetrov).

Hlavné výdušné banské diela na TÚ Handlová: jamy – Južná VI, NVVŠ a Hlavná šachta. Samostatné vetracie oddelenie Hlavná šachta sa používa na vetranie hlavného skladu výbušnín v Bazalte.

Na *bani (TÚ) Nováky* v roku 2013 nenastala v oblasti hlavného vetrania žiadna podstatná zmena. Banské priestory v TÚ Nováky sú rozdelené vplyvom prevádzky hlavných ventilátorov na 3 vetracie oblasti. Vo vetracej oblasti výdušnej F-jamy sa nachádza bývalý 2. ŕažobný úsek (I. horizont) a priestory 6. ŕažobného poľa, revír „Juh“ (II. horizont). Počas roka 2013 sa v tejto vetracej oblasti obnovilo raze-
nie banských diel a to chodba 06 251-0. Hlavný ventilátor typového označenia ARA 1400 na výdušnej F-jame bol počas roka prevádzkovaný cez frekvenčný menič a pracoval na minimálny výkon. Vo vetracej oblasti výdušnej B-jamy došlo v roku 2013 k zmene spočívajúcej v miernom znížení výkonu hlavného ventilátora. Zmena bola z dôvodu zmeny koncepcie dobývania v 2. bloku 11. ŕažobného poľa. Výkon

oboch hlavných ventilátorov je plynule regulovateľný dvojicou frekvenčných meničov. Vo Vetracej oblasti výdušnej H-jamy sú inštalované hlavné ventilátory s najväčším výkonom, ale na základe reálnych potrieb bane bol v roku 2013 výkon hlavného ventilátora cez frekvenčný menič opätovne znížený a z hľadiska množstva vetrov je výkon hlavného ventilátora na úrovni cca na 50% menovitej hodnoty. Okrem uvedeného zníženia výkonu v roku 2013 ani tu nenastala z hľadiska vetrania žiadna podstatná zmena. Vŕažná G-jama slúžila len na privod redukovaného množstva vŕažných banských vetrov a viac ako 40% vetrov bolo do tejto oblasti privádzaných od vŕažnej A-jamy. Úsek banskej dopravy zodpovedá v tejto vetracej oblasti za dva hlavné prekopy (materiálový a pásový), za zásobník uhlia a príslušné prevádzkarne. Úsek vetrania a odvodňovania má vo svojej správe výdušné diela č. 1102, 1107 a výdušnú H-jamu vrátane ventilátorovej stanice. Ostatné banské priestory patria do správy ŕažobného úseku Nováky. V roku 2013 bola banská činnosť realizovaná v troch geologických blokoch (1. 1.A a 2. blok).

Hlavné vŕažné banské diela: A-jama, S-jama

Pomocné vŕažné banské dielo: G-jama

Ostatné vŕažné banské diela: C-jama a J-jama.

Hlavné výdušné banské diela: B-jama, F-jama a H-jama.

Vedenie banských vetrov v jednotlivých baniach v úradnom obvode *OBÚ v Spišskej Novej Vsi* je uvedený podľa jednotlivých závodov. Na baniach, v ktorých sa realizuje útlmový program prostredníctvom Rudných baní, š.p. Banská Bystrica, úsek Slovinčiny na lokalitách Slovinčiny a Rudňany prispôbuje sa vetranie banských diel postupu likvidačných, resp. zabezpečovacích prác. Na jednotlivých baniach je stav vo vetraní nasledujúci:

a) *Sabar, s.r.o. Markušovce – baňa Poráč*

Vetranie bane je umelé, sacie, vyvolané podtlakom hlavného ventilátora na výdušnej jame Poráč. Vetráciu sieť tvorí jedno samostatné vetracie oddelenie (SVO Poráč). Hlavným vŕažným objektom čerstvých vetrov je štôľňa Krížová a Rochus štôľňa. Podružným vŕažným objektom je úpadnica z povrchu na III. obzor, starecké dobývky, štôľne a komíny prepojené s povrchom.

b) *SMZ, a.s. Jelšava*

Umelé vetranie pracovísk v podzemí je zabezpečené hlavným ventilátorom, ktorý je umiestnený na povrchu. V prevádzke bol ventilátor F – 04. Ventilátorom sú ovetrávané horizonty 323, 350 a 390 m n.m. a to pracoviská výstupkového dobývania sektorov A3, A4, B, C, D a E, otvorené komory a presýpacia stanica. Čerstvé vetry na tieto pracoviská sú privádzané cez hlavné vŕažné banské diela a po-

stupne sú vedené cez pracoviská horizontu 323, 350 až na výdušný horizont 390 m n.m., odkiaľ sú hlavným ventilátorom odvádzané vetracou šachtou na povrch. Podzemným ventilátorom typu FLÄKC WOODS PFSX-335-140 umiestnenom na horizonte 306 m n.m. sú ovetrávané pracoviská výstupkového dobývania (sektor J1, S2, S3, S4, S5, S6) na horizonte 220 m n.m.. Čerstvé vetry na tieto pracoviská sú privádzané cez pracoviská horizontu 323, 350 až na výdušný horizont 390 m n.m., odkiaľ sú hlavným ventilátorom odvádzané šachtou na povrch.

c) Slovmag, a.s. Lubeník

Systém vetrania na bani Lubeník je skoncentrovaný do jedného vetracieho oddelenia napojeného na hlavné výdušné dielo jamy Hlinka, kde sú inštalované aj rezervné ventilátory, stabilne napojené na existujúci vetrací systém. Banské vetry boli vedené vŕažným banskými dielami až na XI. obzor, výdušnými prekopmi na úrovni VII. a IX. obzoru vetracou jamou Hlinka na povrch. V zimnom období je používaný ohrev vŕažných vetrov na ohľbni Hlavnej jamy.

d) VSK, a.s. Novoveská Huta

Pre zaistenie vetrania podzemných pracovísk je vetrací systém spojený cez 0-tý obzor s povrchom štôľňou, ktorou je vedený vŕažný prúd a výdušným komínom s dovrchnou chodbou, ústiacou k sacej strane hlavného ventilátora – táto cesta slúži pre vedenie celkového výdušného veterného prúdu. Vetrание 0-tého obzoru je zaistené vŕažným veterným prúdom cez štôľňu. Na I. obzor sú vŕažné vetry vedené 1. úpadnou chodbou – výdušný veterný prúd vedie systémom výdušných komínov vo východnej časti ložiska k hlavnému ventilátoru, ku ktorému vedie celkový výdušný prúd. Vŕažné vetry na II. obzore sú vedené z 0-tého obzoru 2. úpadnicou a z I. obzoru komínmi. Spojený výdušný veterný prúd je vedený komínmi ku hlavnému ventilátoru. Ovetrávanie III. obzoru nie je zabezpečené z dôvodu zatopenia obzoru.

e) Gemerská nerudná spoločnosť, a. s. Hnúšťa

Pracoviská v podzemí sa ovetrávali umele pomocou hlavného ventilátora, ktorý je umiestnený v povrchovej ventilátorovni nad vyústením vetracej šachty. Vŕažné diela sú ústie Nižnej štôľne, autotunel Barbora a rampa. Hlavné výdušné dielo je vetracia šachta situovaná v blízkosti autotunela.

f) Holcim (Slovensko), a.s. Rohožník – baňa Fortuna Gemerská Hôrka

Vetrание bane „Fortuna“ v Gemerskej Hôrke je separátne pomocou lúťňových ventilátorov. Prednostne sa razia banské diela na zabezpečenie priebežného vetrania.

g) EUROTALC, s.r.o. Košice – baňa Gemerská Poloma

Baňa „Elizabeth“ v Gemerskej Polome je vetraná pomocou hlavného banského ventilátora typu AVH 140.45.4.8. Ako hlavné vŕažné banské dielo slúži otvárková štôľňa, ako výdušné banské dielo slúži vetrací komín „Werner“. Neprerazené banské diela a dobývacie chodby sú ovetrávané separátnym lúťňovým ťahom s priemerom 700 mm.

h) Gemer – Can, s.r.o. Košice

Vetrание banských diel a jednotlivých pracovísk na bani „Mária“ bolo zabezpečované umiestnením 7 ventilátorov v podzemí, z toho 5 ventilátorov typu APXE 630, jeden ventilátor typu APXE 500 a jeden ventilátor typu APXE 400 a separátnym lúťňovým ťahom o celkovej dĺžke 800 m.

5.2.1.5 Protipožiarna ochrana v podzemí

OBÚ v Banskej Bystrici

Na Bani Dolina a.s. požiarna ochrana spočíva:

- vo vyhľadávaní, kontrole a likvidácii požiarov (zápar) - podľa Výnosu OBÚ Prievidza č. 300/89 uhoľné sloje v dobývacom priestore nie sú zaradené do kategórie náchylných na samovznietenie. Hrádzami uzatvorené vyrúbané priestory sa pravidelne kontrolujú a pri náznaku záparu sa okamžite vykonávajú opatrenia na jej likvidáciu. V roku 2013 nebol zaznamenaný prípad záparu uhoľného sloja.
- v obmedzovaní použitia otvoreného ohňa v podzemí a na povrchu v miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, ktoré je klasifikované ako výnimočná práca s otvoreným ohňom a dôsledne sa riadi vnútropodnikovou Smernicou č. 11/94.

Pre prípad okamžitého zásahu na zdoľávanie banského požiaru v zmysle vnútropodnikovej smernice č. 1/98 sú na určených miestach rozmiestnené hasiace prostriedky.

Budovanie požiarneho vodovodu stanovuje § 172 vyhlášky SBÚ č. 21/89 Zb. Banský požiarny vodovod je napájaný z vodnej nádrže na povrchu (požiarna nádrž Háj) a je vyvedený na všetky stenové poruby. Z požiarnej nádrže je napájané 8., 9. a 10. pole. Hydraulický pretlak a objemový prietok vyhovuje STN 44 64 03 bod č. 93 a č. 94.

Pre podzemie bane je v súlade s § 171 vyhlášky SBÚ č. 21/89 Zb. vybudovaný požiarny sklad s príslušným vybavením. Súčasťou pohotovostných prostriedkov na likvidáciu banských nehôd v zmysle príkazu generálneho riaditeľa č. 1/99 je požiarny sklad na povrchu, požiarny sklad ZBZS, havarijná skládka na povrchu a požiarny voz umiestnený na nástupišti mužstva pred ústím prekopu č. 201 (Hlavný prekop).

- v zamedzovaní vzniku a prenikaniu uhoľného prachu tým, že pri dobývaní a razení banských diel sa používa voda na skrúpanie rezných orgá-

nov kombajnov a pri pásovej doprave uhlia skrúpanie presypov. Pravidelne sa odstraňuje napaďané uhlie pozdĺž pásových dopravníkov, v čistote sa udržiujú pohonné i vratné stanice.

V Slovenskej banskej, spol. s r. o. sú v súlade s požiadavkou § 172 ods. 2 vyhl. SBÚ č. 21/1988 Zb. po dohode s HBZS, pre prípad potreby, na likvidáciu požiaru stanovené miesta s možnosťou odberu vody (nultý obzor – na ústí štôlne, na nárazisku I. úklonnej jamy, VIII. obzor – pri m. b. č. 6 stará HDŠ (za hrádzou), X. obzor - sever, v ochoznej chodbe, bývalá prečerpávací stanica, XII. obzor – sever v ochoznej chodbe pri m. b. č. 5, XIV. obzor, sever – voľná hĺbka II. úklonnej jamy, VDŠ, XIV. obzor, juh – Nová Rozália jama a NOŠ, XV. obzor - pomocné čerpacie stanice sú pod úpadnicami U-1 (na XV. obzore), U-15 (na XVI. obzore), a U-16 (na XVII. obzore), hlavná čerpacia stanica je v úpadnici U-6 (12 m pod XV. obzorom)).

Zneškodňovanie uhoľného prachu

Rozhodnutím OBÚ v Prievidzi č. 2025/G/Bá/1984 bolo povolené na Bani Dolina a.s. Veľký Krtíš zneškodňovať uhoľný prach zmáčaním vodou z požiarneho vodovodu. Praktická realizácia spočíva v postreku po obvode banského diela, zmetaní a následnom odstránení zvlhčeného prachu na pásový dopravník, prípadne do banských vozov.

Ochrana proti prenosu výbuchu uhoľného prachu

Podzemné priestory Bane Dolina a.s. Veľký Krtíš z hľadiska nebezpečenstva výbuchu uhoľného prachu v zmysle § 233 vyhl. SBÚ č. 21/1989 Zb. a STN 34 1410 sú zaradené do kategórie SNP - 0. Pre Baňu Dolina platí výnimka HBÚ z § 163 ods. 5 vyhlášky SBÚ č. 21/1989 Zb. č. 1302/2003.

OBÚ v Bratislave

Základom protipožiarnej prevencie na Bani Čáry sú vecné prostriedky slúžiace na zdoľávanie požiaru. Sú to predovšetkým požiarne vodovod, hasiace prístroje (práškové PG-6 v podzemí a snehové S-5 na zabezpečenie lokomotív), piesok a požiarne sklad.

Z výsledkov skúšok na stanovenie výbušnosti a horľavosti lignitového prachu, ktoré vykonal VVUÚ a.s. Ostrava – Radvanice (skúšobný protokol č. A01564-03-01 zo dňa 04.05.2001) vyplýva, že lignitový prach je horľavý ale nie je výbušný. Kontrolnými meraniami sa táto skutočnosť pravidelne preukazuje.

Baňa Čáry je zaradená medzi bane neplýnujúce.

Kontrolnými meraniami, ktoré boli vykonané 25.10.2009 podľa § 79 ods. 3 vyhlášky SBÚ č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí

v znení neskorších predpisov preukázali zaradenie bane medzi neplýnujúce.

Zneškodňovanie uhoľného prachu

Zneškodňovanie uhoľného prachu sa vykonáva na Bani Čáry zmáčaním vodou na rezných orgánoch dobývacích a raziacich kombajnov, na presypoch automaticky skrúpaním. Likvidácia usadeného uhoľného prachu sa vykonáva mechanicky čistením, zvlhčením lignitového prachu výdušnými vetrami o vlhkosti 96 až 100 %.

Zdroje prašnosti (presypy) sú ovetrávané výdušnými vetrami, ktoré lignitový prach zvlhčujú tak, že ho nemožno uviesť do vznosu.

OBÚ v Košiciach

Protipožiarne ochrana v podzemí bane Bankov je v súčasnosti zabezpečovaná len rozmiestnením hasiacich prostriedkov (umiestnením ručných hasiacich prístrojov v hlavnej čerpacej stanici a na náraziskách Jamy Východ a Hlavnej ťažnej jamy) a minimálneho nevyhnutného množstva požiarnej výzbroje. Skladovanie plynov, horľavých kvapalín a tuhých mazív v podzemí sa nevykonáva.

OBÚ v Prievidzi

V uhoľných baniach je nebezpečenstvo vzniku endogénnych požiarov (zápar), a preto sa na zabezpečenie požiarnej ochrany v podzemí používajú prístroje na sledovanie a včasné zistenie vznikajúcej zápar (kontinuálne analyzátory, čidlá metáno-mernej ústredne a termočlánkové čidlá v miestach predpokladaných zápar). Na zdoľávanie už vzniknutého endogénneho alebo exogénneho požiaru je v banských dielach vedený požiarne vodovod a sú pripravené (rozmiestnené) hasiace prostriedky, najmä hasiace prístroje. Na uzatváranie požiariska je zriadený rozvod zaplavovacej popielkovej zmesi a rozvod tekutého dusíka na inertizáciu a chladenie požiariska.

Banské požiare sa likvidujú priamym zásahom, v prevažnej miere aj priestorovým uzatváraním požiariska filtračnými hrádzami zaplavovanými popolčekom dopravovaným v centrálnom zaplavovacom systéme.

Na ŤÚ Cigeľ nebola zaznamenaná žiadna zápara.

Na ŤÚ Handlová vzniklo celkom 20 zápar, ktoré boli zlikvidované vypustením ohniska zápar, zaistením drevenými výdrevami a následným zaplavením popielkovou zmesou, resp. dvojzložkovou penou.

Na ŤÚ Nováky vzniklo celkom 19 zápar, ktoré boli zlikvidované buď priamym zásahom, uzavretím plavenými hrádzami dusíkováním, ochladzovaním alebo metódou nástrekových plášťov a 1 prípad banského požiaru.

Medzi preventívne protizáparové opatrenia patrí včasné uzatváranie vyrúbaných priestorov a opustených banských diel, evidencia a vyplňanie nadvýlomov vznikajúcich pri razení banských diel v slojoch náchylných na samovznietenie, budovanie nehorľavej výstuže alebo výstuže so zníženou horľavosťou a budovanie plášťov v chodbách (sádrové, sádrovo-popolčekové). Na tesné uzatváranie vyrúbaných priestorov sa používali hrádze plavené, murované, sádrové a klátikové. Na vyplnenie nadvýlomov sa používali damovacie vrecká a dvojzložková pena ROSCIL.

Na ŤÚ Handlová má banský požiarny vodovod dĺžku 22 650 m.

Na ŤÚ Cigeľ je namontovaný banský požiarny vodovod v dĺžke 20 300 m.

Na ŤÚ Nováky má banský požiarny vodovod dĺžku 39 060 m.

Prehľad počtu zápar podľa miesta vzniku je v prílohe č. 37.

Zneškodňovanie uhoľného prachu

V oblasti zneškodňovania uhoľného prachu nedošlo k podstatnejším zmenám. Uhoľný prach sa zneškodňuje poprašovaním inertným vápencovým prachom (výrobca a dodávateľ – CLL, a.s.) alebo zmáčaním vodou z banského požiarného vodovodu. V ŤÚ Handlová bolo napr. poprásené 3 320 m banských diel (použitých 25 200 kg inertného prachu) a omytých 4 300 m banských diel. Na ŤÚ Cigeľ sa napr. do rozvodu banského požiarného vodovodu zaraďuje zmiešavač typu DTS-100, ktorý sa plní zmäkčovadlom Slovafo 909. Ďalej sa do rozvodu zaraďuje aj čistič vody a tlakomer. Tieto opatrenia zvyšujú účinnosť skrápania. V baniach sa vykonáva aj odstraňovanie usadeného prachu (nakladanie do papierových vriec a ich odtransportovanie). Toto sa robí najmä pri presypoch dopravníkov a pri vetracích objektoch. Intervaly zneškodňovania uhoľného prachu sú určené podľa zaradenia banských diel z hľadiska nebezpečenstva výbuchu uhoľného prachu. Podľa výsledkov rozborov vzoriek usadeného uhoľného prachu sa hodnotila aj správnosť zaradenia týchto priestorov.

Vznik uhoľného prachu pri mechanizovanom dobývaní a razení sa obmedzuje zvýšením účinnosti skrápania na dobývacích a raziacich kombajnoch. Na odťažbových dopravníkových trasách sa znižuje prašnosť na presypoch a pri drvičoch skrápacími ružicami typu RK-1 ovládanými obsluhou alebo automatickými súpravami typu MJM 15. Niektoré presypy boli zakrytované, najmä v miestach, kde je veľký objemový prietok vetrov.

Vzorky polietavého prachu sa odoberajú osobným prachomerom DP 50 so zdrojom podtlaku OAP-3,

ODPN-2 s použitím odberovej hlavice pre dvojstupňové meranie prašnosti. Priemerná nameraná prašnosť na produktívnych pracoviskách v podzemí dosahuje v ŤÚ Handlová mechanizované rúbanie 43,0 mg.m⁻³, ručné razeenie 21,3 mg.m⁻³, v ŤÚ Cigeľ mechanizované rúbanie 19,50 mg.m⁻³, mechanizované razeenie 13,60 mg.m⁻³ ručné razeenie 6,50 mg.m⁻³ a v ŤÚ Nováky mechanizované rúbanie 20,70 mg.m⁻³, mechanizované razeenie 10,10 mg.m⁻³, ručné razeenie 10,70 mg.m⁻³.

Ochrana proti prenosu výbuchu uhoľného prachu

Na ochranu proti prenosu výbuchu uhoľného prachu v uhoľných baniach sa budujú protivýbuchové vodné uzávery z korýtok typu VK-4002, 4004 a 4005 (s poklopom alebo bez poklopu) od výrobcu Technoplast Chropyně a polystyrénové korýtka typu ESP od výrobcu Synthesia a.s., Pardubice s obsahom vody 40 l. Používajú sa na ochranu vo vŕtačných a výdušných banských dielach, v samostatných vetracích oddeleniach, vo vetracích spojkách medzi vetracími oddeleniami a pod. Podľa umiestnenia v banskom diele sú uzávery sústredené alebo delené.

V jednotlivých baniach sú vybudované len sústredené vodné uzávery v množstve: Handlová - 31 ks, Cigeľ - 17 ks, Nováky 99 ks, t.j. spolu 147 ks.

Pretrvávajúcim nedostatkom je veľká spotreba korýtok z dôvodu ich malej pevnosti, ich celkový nedostatok a problém s budovaním a udržiavaním vodných protivýbuchových uzáver v znížených prierezoch banských diel.

Na ŤÚ Cigeľ je potrebné dobudovať 5 vodných protivýbuchových uzáver za čelbami novorazených banských diel a v dielach s nedostatočným prierezom na ich vybudovanie.

OBÚ v Spišskej Novej Vsi

Základ požiarnej prevencie v hlbinných baniach tvorí banský požiarny vodovod. Ten zároveň slúži aj ako zdroj technologickej vody potrebnej pre vŕtanie v podzemí. Prenosné hasiace prístroje sú rozmiestnené podľa havarijného plánu. Stroje s naftovými motormi nasadené v podzemí sú vybavené stabilným hasiacim zariadením a prenosnými hasiacimi prístrojmi.

5.2.1.6 Strojné zariadenia

Používané strojné zariadenia sú pri vykonávaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom jedným z rozhodujúcich faktorov z hľadiska bezpečnosti a efektívnosti. Stupeň ich spoľahlivosti a dôsledky prípadných porúch a havárií majú zásadný vplyv na bezpečnosť práce a prevádzky pri vykonávaných činnostiach i priamy dopad na celkovú efektívnosť a životaschopnosť podnikania v ob-

lasti využívania nerastov. Na kontrolu dodržiavania ustanovení banských predpisov vo veci strojných zariadení vykonávajú OBÚ pravidelné preverky. Prehľad používaných strojných zariadení charakteru vybrané banské zariadenia a vyhradené technické zariadenia, ktorý okrem iného dáva obraz aj o náročnosti výkonu dozoru v tejto oblasti, je uvedený v prílohe č. 40.

Ťažné zariadenia sú technické dopravné zariadenia pre zvislú dopravu zamestnancov, rúbaniny a potrebných materiálov pri vykonávaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí, ktorých používanie a požiadavky na bezpečnosť prevádzky a bezpečnosť práce sú upravené osobitnými predpismi. Prehliadky všetkých ťažných zariadení, ako aj preverky osôb obsluhujúcich tieto zariadenia sa vykonávajú v pravidelných intervaloch. Prehľad činných ťažných strojov, ktoré sú základom ťažných zariadení je uvedený v prílohe č. 41. Ďalšie podrobnosti o hlbinnom dobývaní, o strojnom a elektrickom zariadení, o zvislej a vodorovnej doprave, odvodňovaní, či úprave nerastov sú uvedené v správach o činnosti, ktoré vypracovali jednotlivé OBÚ. Tieto správy budú tiež uverejnené na internetovej stránke HBÚ.

5.2.2 Povrchové dobývanie

Pri povrchovom dobývaní nerastov nedošlo k podstatnejším zmenám oproti predchádzajúcemu obdobiu. Povrchové dobývanie sa vykonávalo lo-
movým spôsobom v rezoch s rozpojovaním pevných nerastov trhacími prácami veľkého a malého rozsahu, s druhotným rozpojovaním podľa miestnych podmienok trhacími prácami malého rozsahu alebo strojné rozpojovanie hydraulickými kladivami. Dobývanie nepevných druhov nerastov (štrkov, pieskov, ílov niektorých druhov slieňov a pod.) sa vykonávalo zemnými strojmi a plávajúcimi ťažobnými zariadeniami.

5.2.2.1 Strojné zariadenia

Pri povrchovom dobývaní sa v organizáciách používali rôzne typy rýpadiel. Boli to rýpadlá typu DH, JCB, CASE, Caterpillar, UDS, Komatsu, EEDV, Kobelko, Volvo či Liebherr. V niektorých lomoch sa používali ešte aj staršie typy elektrických rýpadiel E 302 a E 303.

Pri dobývaní štrkopieskov z vody sa používajú plávajúce ťažobné zariadenia, a to plávajúce korčkové bagre, plávajúce drapákové bagre a plávajúce sacie bagre.

Pri nakladaní kameniva sa používali kolesové nakladače typu KNA, KNB, UNK, UNCPoclain, Liebherr, Komatsu, Caterpillar, Volvo, DRESTA či CASE.

Na rozpojovanie nadrozmerných kusov sa používali hydraulické kladivá typ Mordstahl na podvozku DH-411, kladivo typ IPH na podvozku DH-112 alebo CAT 330, kladivo typ Euroram, Krupp HM 1301 a Atlas Copco HBC 2500 S.

Pri skrávkových prácach a na úpravu rozvalov a ťažobných etáži sa používali dozéry, najmä typu T 100, T 108, T 130 a T 170, S-110 a S-160, DT-130, DH 421, Komatsu D-65 a Caterpillar.

Na vrtanie pre trhacie práce sa používali najmä vrtné súpravy LVE-70, LVE-75, SLVE-80, SLVE-81, Hausher HBM-60, HBM-120, HSB 2000, PVSR-100, Bohller-TC-111, Bohller-BPI-113 a DTC 122, Atlas Copco ROC-F 9/10, Montabert 10.170 CX a Sandvik Ranger 600.

Na výrobu stlačeného vzduchu sa používali najmä pojazdné kompresory typu PKE, PKD, DK, PKS-50, 2JVK-120, 3JSK, Atlas Copco či Atmos.

Doprava ťaženého nerastu od rýpadiel do primárneho drviča a na ďalšie miesta sa uskutočňoval najmä nákladnými motorovými vozidlami typu T-815 a T-148, LIAZ-151, Š-706, PV3S, VRS, Iveco, Volvo, MAN, Scania, Renault, MAZ, Mercedes Benz a pomocou dumperov typu Komatsu HD-325 a HD-405, Volvo-A-25 D a A-35 C a ťahačmi T 200. Následná doprava do miest ďalšieho spracovania nerastu bola zabezpečená prevažne pásovými dopravníkmi.

V dozorovaných organizáciách dochádza postupne k zmenám používaných typov strojných zariadení, hlavne rýpadiel, nakladačov, ako aj dopravných mechanizmov. Novo etablované organizácie postupne nahrádzajú staré typy modernejšími a výkonnejšími typmi. Počet využívaných strojných zariadení v porovnaní s predchádzajúcim obdobím mierne stúpol. V dozorovaných organizáciách pretrváva trend postupného zväčšovania podielu využívania služieb v nájme nakladacích, dopravných, vrtných, ako aj zemných mechanizmov a v súčasnosti i mobilných drviacich a triediacich zariadení, resp. zabezpečovanie súvisiacich činností dodávateľským spôsobom.

5.2.2.2 Úprava

Povrchovým spôsobom vyťažené horniny sa v lo-
mových prevádzkach upravovali na bežných úpravárenských linkách, kde sa drvili a triedili na požadované frakcie. Niektoré organizácie investovali do nových triediacich zariadení za účelom rozširovania sortimentu ponúkaných výrobkov. V roku 2012 pokračoval trend zavádzania mobilných a semimobilných úpravárenských liniek v prevádzkach.

V organizácii NAFTA a.s. bol na zberných plynových strediskách organizácie vyťažený zemný plyn upravovaný pred jeho expedovaním do plynáren-

skej siete osvedčenou technológiou tak, aby vyhovoval požadovaným obchodným parametrom.

Ďalšie podrobnejšie informácie o povrchovom dobývaní, o strojom a elektrickom zariadení, o doprave či úprave nerastov sú uvedené v správach o činnosti, ktoré vypracovali jednotlivé OBÚ. Tieto správy budú tiež uverejnené na internetovej stránke HBÚ.

5.2.3 Výbušniny

Dôležitou kompetenciou štátnej banskej správy je oblasť výroby výbušnín a používanie výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce. Orgány hlavného dozoru vykonávajú dozor nielen nad používaním, ale aj nad vývojom, výrobou, spracovaním a manipuláciou s výbušninami pri ich uskladňovaní a spotrebúvaní pre trhacie práce a ohňostrojné práce (okrem dozoru nad dopravou výbušnín po verejných komunikáciách) vrátane ich skladovania. OBÚ vydávajú oprávneným osobám povolenia na odber výbušnín, ktoré je zákonom stanovenou podmienkou pre nadobudnutie priemyselných výbušnín. V oblasti skladovania, ako aj zabezpečovania výbušnín proti zneužitiu orgány štátnej banskej správy úzko spolupracujú s Policajným zborom Slovenskej republiky za účelom zamedzenia možnosti prípadného zneužívania týchto potenciálne nebezpečných vecí. Prehľad o počte vykonaných inšpekcií zameraných na oblasť výbušnín, ako aj o vydaných oprávneniach a uložených pokutách v oblasti výbušnín je uvedený v prílohe č. 45.

V prílohe č. 46 je uvedený prehľad množstva spotrebovaných výbušnín na Slovensku v roku 2013 podľa druhov výbušnín a podľa pôsobnosti jednotlivých OBÚ. Na Slovensku bol aj v roku 2013 mierny nárast spotreby výbušnín. Celkom bolo spotrebovaných 3 117 352,04 kg trhavín (v roku 2012 to bolo 3 039 006,52 kg), čo predstavuje nárast oproti roku 2012 o 2,6 %. V roku 2012 bolo spotrebovaných 602 622 kusov rozbušiek (v roku 2012 to bolo 446 089 kusov) a 103 143,75 m bleskovice (v roku 2012 to bolo 96 971,85 m).

5.2.4 Sprístupnené podzemné priestory

V obvode pôsobnosti *OBÚ v Banskej Bystrici* sú sprístupnené verejnosti tieto jaskyne: Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská jaskyňa Slobody, Harmanecká jaskyňa, Važecká jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, ktoré prevádzkuje SSJ Liptovský Mikuláš.

V týchto jaskyniach sa v r. 2013 nevykonávali činnosti ani práce na sprístupňovaní podzemných priestorov, vykonávali sa len práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave. V Harmaneckej jaskyni sa začali realizovať práce podľa projektovej dokumen-

tácie „Premiestnenie prehliadkového chodníka v Harmaneckej jaskyni časť Izbica“. Ide o presmerovanie prehliadkového chodníka do bezpečnej pozície v ľavej časti Izbice v dĺžke cca 40 m a o šírke 1 – 1,2 m. Práce sú vykonávané postupne vlastnými zamestnancami s predpokladom ukončenia do 30. 04. 2014.

Jaskyne sú pripojené na elektrickú sústavu rozvodných závodov priamo bez vlastných trafostaníc. Celkový inštalovaný výkon spotrebičov na povrchu a v podzemí uvedených jaskýň v sledovanom období poklesol z dôvodu rekonštrukcie osvetlenia a použitiu nových LED svietidiel na 0,396 MW.

Okrem uvedených jaskýň sú v úradnom obvode OBÚ v Banskej Bystrici verejnosti sprístupnené Malá Stanišovská jaskyňa v Jánskej doline (sprístupnená v dĺžke 410 m z celkovej dĺžky 730 m) a v Ďumbierskom vysokohorskom krase je sprístupnená tromi exkurznými trasami Jaskyňa mŕtvych netopierov. Dĺžka jaskyne je 20,1 km a sprístupnené prehliadkové trasy majú dĺžku 1000, 1160 a 750 m. V týchto jaskyniach v roku 2013 neboli vykonávané práce ani činnosť na ich sprístupňovaní.

Na základe povolenia tunajšieho úradu, bolo v predchádzajúcom období v Žiarskej doline sprístupnené staré banské dielo pre muzeálne účely organizáciou Ing. Ivan Král Liptovský Mikuláš.

V Banskej Štiavnici je zriadené Banské múzeum v prírode, v ktorom sú sprístupnené pre verejnosť staré banské diela v podzemí bývalej šachty Ondrej. Ide o dva obzory: Bartolomej v hĺbke - 33,5 m a Ján v hĺbke - 41,1 m o celkovej dĺžke cca 1200 m. Banské diela boli vyrazené v 17. - 19. storočí. V podzemí Banského múzea nebola v r. 2013 vykonávaná banská činnosť zo zameraním na sprístupňovanie, ale len na múzejné účely a udržiavanie banských diel v bezpečnom stave. V povrchovom lome pri areáli šachty Ondrej je vytvorená povrchová expozícia s ukážkou povrchovej ťažby - clonovými a komorovými odstrelmi. V roku 2013 sa nevykonávala banská činnosť.

Organizácia Kremnica GOLD, s.r.o., Banská Bystrica vykonávala v roku 2013 sprístupňovanie banských diel pre muzeálne účely, práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave. Organizácia vykonávala zabezpečenie štôlne Milan a prevádzku banského múzea v štôlni Andrej.

Na bani Vŕchšvätých a Dedičnej štôlni cisára Františka organizácia Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša-Hámre vykonávala banskú činnosť zabezpečenie starých banských diel pre muzeálne účely podľa plánu zabezpečenia a likvidácie, ktorá bola povolená rozhodnutím OBÚ v B. Bystrici č. 67-352/2013 zo dňa 22. 04. 2013 povolená do 31. 12. 2033.

V obvode pôsobnosti *OBÚ v Bratislave* sa nachádza jaskyňa Driny, v ktorej sa v sledovanom období, okrem bežného režimu, nerealizovali žiadne nové práce súvisiace s udržiavaním jaskyne v bezpečnom stave.

V roku 2011 bola v úradnom obvode *OBÚ v Košiciach* aj naďalej prístupná verejnosti Jasovská jaskyňa, správu ktorej zabezpečovala odborná organizácia MŽP SR Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš.

V obvode pôsobnosti *OBÚ v Spišskej Novej Vsi* je sprístupnených 6 jaskýň, a to Belianska, Dobšinská ľadová, Ochtinská, Gombasecká jaskyňa a jaskyňa Domica.

Pri obci Krásnohorské Podhradie je pre verejnosť sprístupnená Krásnohorská jaskyňa v limitovanom režime. Túto jaskyňu prevádzkuje fyzická osoba. Ostatné jaskyne sú prevádzkované a udržiavané štátnou ochranou prírody SR Správou slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš. Všetky jaskyne Národného parku Slovenský kras a Dobšinská ľadová jaskyňa sú začlenené do svetového dedičstva. Sprístupnené jaskyne poskytujú možnosť liečenia respiračných chorôb. Belianska jaskyňa je využívaná na liečbu dýchacích ciest počas celoročného obdobia.

5.2.5 Osobitné zásahy do zemskej kôry

Osobitné zásahy do zemskej kôry sa vykonávali v úradnom obvode *OBÚ v Bratislave* a *OBÚ v Košiciach*.

5.2.5.1 Obvodný banský úrad v Bratislave

5.2.5.1.1 Podzemné uskladňovanie zemného plynu

Riadenie procesu uskladňovania zemného plynu, vtlačanie a ťažba aktívnych zásob z komplexu PZZP Láb sa odvíjalo od technickej kapacity zásobníka pri súčasnom rešpektovaní podmienok, dohodnutých v zmluvách o skladovaní zemného plynu, ktoré má NAFTA a.s., Bratislava a POZAGAS a.s., Malacky uzatvorené so svojimi obchodnými partnermi. V prílohe č. 7 sú dokumentované hlavné objemové a výkonové parametre uskladňovacích objektov PZZP Láb.

PZZP Láb 1. – 3. stavba (NAFTA a.s., Bratislava)

Objekty 1. – 3. stavby PZZP Láb boli v roku 2013 v činnosti. Z dokumentovaného porovnania v časovom úseku vyplýva, že hodnoty vtlačania dosiahnuté v roku 2013 boli na objektoch PZZP Láb 1. a 2.

stavba rovnaké, na objekte PZZP Láb 3. stavba o 285 mil. m³ vyššie v porovnaní s predchádzajúcim rokom v dôsledku zostatku nízkych aktívnych zásob zemného plynu z predchádzajúcej ťažobnej sezóny v objekte.

V roku 2013 bolo do objektov 1. a 2. stavby PZZP Láb zatlačených celkom 172,776 mil. m³ zemného plynu a do objektov 3. stavby PZZP Láb zatlačených celkom 1 199,877 mil. m³ zemného plynu.

Maximálny denný výkon dosiahnutý v roku 2013 na 1. až 3. stavbe PZZP Láb bol 24,23 mil. m³ za deň počas vtlačnej sezóny a na 1. až 3. a 5. stavbe PZZP Láb 23,53 mil. m³ za deň počas ťažobnej sezóny.

PZZP Láb 4. stavba (POZAGAS a.s., Malacky)

Využitie zásobníkových objektov 4. stavby PZZP Láb a výška denných výkonov zodpovedala požiadavkám a.s. POZAGAS, Malacky. V roku 2013 bolo do objektov 4. stavby PZZP Láb zatlačených celkovo 390,799 mil. m³ zemného plynu.

Maximálny denný výkon dosiahnutý v roku 2013 na 4. stavbe PZZP Láb bol 5,08 mil. m³ za deň počas vtlačnej sezóny a 6,61 mil. m³ za deň počas ťažobnej sezóny.

PZZP Láb 5. stavba (NAFTA a.s., Bratislava)

V roku 2013 sa do zásobníkových objektov 5. stavby PZZP Láb zemný plyn nezatláčal. Prebiehala iba odťažba aktívnych zásob zemného plynu.

PZZP Láb – objekt Gajary – báden (NAFTA a.s., Bratislava)

V roku 2013 bol objekt Gajary - báden v činnosti v rámci II. etapy konverzie ložiska pre podzemné uskladňovanie zemného plynu a rozširovania skladovej kapacity PZZP Láb. Maximálny vtlačný výkon dosiahnutý na objekte v roku 2013 bol 5,03 mil. m³ za deň a maximálny ťažobný 4,47 mil. m³ za deň. V roku 2013 bolo do zásobníkového objektu Gajary - báden PZZP Láb vtlačených 472,305 mil. m³ zemného plynu.

V tabuľke č. 7 sú dokumentované hlavné objemové a výkonové parametre uskladňovacieho objektu Gajary – báden PZZP Láb.

PZZP Veľké Kostolany (GS Slovakia a.s., Trnava)

V roku 2013 sa na PZZP Veľké Kostolany nevykonávala žiadna banská činnosť. V roku 2010 bola vypracovaná Záverečná správa s výpočtom zásob ložiska Nižná „*Interpretácia 3D seizmického merania a posúdenie vhodnosti štruktúry Nižná na uskladňovanie zemného plynu*“, ktorá bola schválená

Komisiou pre klasifikáciu zásob výhradných ložísk a potvrdená rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR. Na základe toho a návrhu organizácie GS Slovakia a.s., Trnava vydalo Ministerstvo hospodárstva SR pod č. 6534/2009-3400 dňa 23. 12. 2010 (evidenčné číslo 04/2010) osvedčenie o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry na podzemné uskladňovanie zemného plynu.

PZZP Čechynce (ENGAS spol. s r.o., Nitra)

V roku 2013 sa na PZZP Čechynce nevykonávala žiadna banská činnosť. V roku 2010 boli na základe vykonaného matematického modelovania ďalej upresňované geologicko-ložiskové a technické podklady pre definitívny projekt výstavby PZZP I. etapa, t.j. v aquiferových obzorochoch A – 11 a A – 12 a v podložnom ložisku neštandardného zemného plynu Ivanka pri Nitre – Golianovo, ktoré sa pripravuje na konverziu ako hlavný zásobníkový objekt, po ukončení ťažby, na podzemný zásobník zemného plynu. Bola vypracovaná Záverečná správa s výpočtom zásob ložiska Ivanka pri Nitre - Golianovo „*Interpretácia 3D seizmického merania a posúdenie vhodnosti štruktúry Ivanka pri Nitre - Golianovo na uskladňovanie zemného plynu*“, ktorá bola schválená Komisiou pre klasifikáciu zásob výhradných ložísk a potvrdená rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR. Na základe toho a návrhu organizácie ENGAS spol. s r.o., Nitra vydalo Ministerstvo hospodárstva SR pod č. 6122/2009-3400 dňa 23. 12. 2010 (evidenčné číslo 02/2010) osvedčenie o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry na podzemné uskladňovanie zemného plynu. V roku 2013 sa vykonalo vyhodnotenie vtláčno-ťažobných parametrov a tlakovej interferencie v ložisku zemného plynu po zatlačení dovezeného technicky využiteľného prírodného plynu s obsahom CO₂ z výhradného ložiska Sereď v CHLÚ Križovany nad Dudváhom. Boli začaté práce súvisiace s prípravou projektu na výmenu jednej z aquiferových vrstiev za plynový ložiskový celok.

PZZP Križovany nad Dudváhom (J & F spol. s r.o., Križovany nad Dudváhom)

V roku 2013 sa na PZZP Križovany nad Dudváhom naďalej testovali vtláčno-ťažobné podmienky v úvodnej etape konverzie ložiska na PZZP a geologicko-ložiskové parametre a technické podklady pre projekciu PZZP boli odborne posúdené zahraničnou spoločnosťou NOVATEK Moskva, ktorá potvrdila geologickú stavbu ložiska, ako aj fyzikálno-ložiskové parametre.

5.2.5.1.2 Hermetičnosť

Hermetičnosti, ktorá je súčasťou sledovania bezpečnosti prevádzky PZZP, bola na komplexe PZZP Láb venovaná náležitá pozornosť.

Hermetičnosť na zásobníkových objektoch PZZP Láb sa sledovala viacerými osvedčenými dostupnými metódami ako plynometriou (na 116 sondách PZZP Láb 1. až 3. stavba), héliometriou (na 2 sondách PZZP Láb 4. stavba) a karotážnymi meraniami (na 44 sondách PZZP Láb 1. až 3. stavba a uskladňovacieho objektu Gajary-báden a na 3 sondách PZZP Láb 4. stavba). Tieto merania boli sústredené najmä do stabilizačného obdobia po ukončení vtláčnej sezóny, kedy sú tlaky v uskladňovacích objektoch najvyššie. Okrem toho sa po ukončení vtláčnej sezóny a v období po ukončení ťažobnej sezóny vykonával systematický tlakový výskum na všetkých vtláčno – odberových, pozorovacích a kontrolných sondách a tiež na vyústeniach všetkých technických kolón. Na uskladňovacom objekte PZZP Gajary – báden boli vykonané merania ložiskových tlakov a tlakov na ústí všetkých kolón. Podľa hodnotenia na žiadnom zo skladovacích objektov nedochádzalo k úniku plynu.

5.2.5.1.3 Podzemné opravy sond

Podzemné opravy sond pri ťažbe ropy boli vykonávané v sledovanom období v NAFTA a.s., Bratislava podľa harmonogramu a vypracovaného geologicko-technologického projektu celkovo na 34 sondách. Jednalo sa najmä o deparafrináciu, výmenu hlbinného čerpadla, spriechodnenie sondy, výmenu vystrojenia sondy, popustenie stupáčiek pod perforáciu a výmenu produkčného kríža sond.

Pri ťažbe zemného plynu podzemná oprava sond v roku 2013 nebola realizovaná.

Podzemné opravy sond PZZP Láb 4. stavba boli vykonávané v sledovanom období v POZAGAS a.s., Malacky podľa harmonogramu a vypracovaného projektu celkovo na 3 sondách. Jednalo sa najmä o výmenu filtračnej kolóny, vystrojenie sondy pakrovacou zostavou a plynotesnými čerpacími rúrami, úpravu ústia, výmenu produkčného kríža, inštaláciu podpovrchového a povrchového bezpečnostného ventilu a aplikáciu čistiaceho roztoku na prečistenie perforácie sond.

Okrem osobitných zásahov popísaných vyššie sa v sledovanom období do príslušných objektov cez určené sondy v DP Závod, Gajary, Unín I, Jakubov I a Láb zatlačilo z výkonu banskej činnosti celkom 34 394 m³ banskej vody.

5.2.5.2 Obvodný banský úrad v Košiciach

Organizácia NAFTA a.s. v roku 2013 v dobývacích priestoroch organizácie zatlačala do horninových štruktúr vyťažených plynových sond Trhovište 5, Trhovište 12, Trebišov 11 a Stretava 16 banskú vodu v celkovom množstve 17 728 m³ z toho 14 369 m³ banských vôd odkaliska Moravany, ktoré je v režime uzatvárania.

5.2.6 Ostatné činnosti vykonávané banským spôsobom

5.2.6.1 OBÚ v Banskej Bystrici

Rudné bane š.p. Banská Bystrica v roku 2013 pokračovali v prácach na zabezpečení štôlne Kornberg (staré banské dielo) v k. ú. Banská Štiavnica, pričom bol vybudovaný nový portál, obtok vody okolo štôlne a vybudovaná odvodňovacia priekopa nad portálom štôlne. Ďalej bolo realizované zabezpečenie starého banského diela – šachty Ludovika v Španej Doline. V lokalite Ľubietová – Podlipa bolo vykonané zabezpečenie starých banských diel znepristupnením vstupov do štôlní Andreas, Ladislav, Horný, Stredný a Dolný Johan. Na základe rozhodnutia OÚ ŽP Banská Štiavnica bola vykonaná úprava pláne a hrádze odkaliska Lintich poškodeného po zriadení motokrosového areálu. Na základe rozhodnutí na vypúšťanie drenážnych vôd spod odkalísk boli vykonané pravidelné údržby odkalísk vo Vajskovej, Španej Doline a Banskej Štiavnici.

V hodnotenom období organizácie realizovali vrtné práce pre inžinierko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum, vrtanie studní, vrty pre tepelné čerpadlá.

Organizácia ZAMGEO s.r.o., Rožňava ukončila k 15.1.2013 práce v Demänovskej ľadovej jaskyni podľa PD „Oprava prehliadkového chodníka – Demänovská ľadová jaskyňa“.

Organizácia Slovenské tunely a.s. Bratislava začala práce na rekonštrukcii železničného tunela na trati Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica. Cieľom tejto etapy rekonštrukcie Banskoštiavnického tunela je statické zaistenie deformovaných tunelových pásov, vyriešenie hydroizolácie, nahradenie poškodených častí obmurovky, sanácia predportálových múrov a priekop.

5.2.6.2 OBÚ v Bratislave

Úrad v rámci hlavného dozoru vykonával tiež dozor pri podzemných prácach vykonávaných banským spôsobom, najmä pri hĺbení jám, rekonštrukcii a razení podzemných diel pre uloženie inžinier-

ských sietí (kolektory, vodné a kanalizačné zberače), podzemné sanačné práce, strojové vrtanie studní nad 30 m, inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum a pod. Práce boli vykonávané rôznymi organizáciami, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 49 tejto správy.

V roku 2013 sa v obvode pôsobnosti úradu vykonávali nasledovné práce v rámci ostatných činností vykonávaných banským spôsobom:

- a) *RNDr. Vladimír Kmeť, obchodné meno RNDr. Vladimír Kmeť – NOVOCONSULTING, Nové Zámky* - vykonával v roku 2013 inžiniersko-geologický prieskum, na zistenie údajov pre dokumentáciu stavieb v počte vrtov 40 v celkovej dĺžke 297 m,
- b) *Vladimír Sprušanský, obchodné meno OÁZA, Radimov* – v roku 2013 vykonával vrtné práce (vrtanie studní) v počte 1 o celkovej dĺžke 160 m,
- c) *ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica* - realizovala v roku 2013 jeden hydrogeologický vrt v k.ú. Piešťany do hĺbky 635 m,
- d) *TUBAU, a.s., Pribylinská 12, 831 04 Bratislava 3* – vykonávala v roku 2013 rekonštrukciu kanalizačného zberača AVIII, ktorá sa realizuje vybudovaním kanalizačného zberača v zdvojenom profile 2 x DN2000 v úseku od navrhovanej šachty VŠ4 po navrhovanú šachtu Š1 (pri existujúcej šachte Š12). Realizácia stavby je vykonávaná čiastočne v otvorenom výkope, čiastočne činnosťou vykonávanou banským spôsobom v podzemí,
- e) *Národná vrtná spoločnosť s.r.o., Horný dvor 27, 900 27 Bernolákovo* – vykonávala v roku 2013 vrtné práce, realizácia vrtov pre tepelné čerpadlá v počte 4 ks o celkovej dĺžke 800 m a vykonávala vrtanie studní v počte 32 s celkovou hĺbkou 2037 m,
- f) *Hydrodrilling s.r.o., Kuchyňa* – vrtanie geotermálnych vrtov pre tepelné čerpadlá v počte 21 ks o celkovej dĺžke 2 377 m,
- g) *TOPGEO SK, s.r.o., Bratislava v roku 2013* vykonala 1 vrt do hĺbky 47 m v rámci hydrogeologického prieskumu,
- h) *Antonín Doseděl, Uhřetice, Kojetín (Česká republika)* v roku 2013 vykonal 1 vrt pre studňu do hĺbky 60 m,
- i) *INGEO a.s., Žilina*, vykonala v roku 2013 v rámci inžiniersko-geologického a hydrogeologického prieskumu pri projektovaní diaľnice D-4 v úseku Jarovce – Rača 80 vrtov v celkovej hĺbke 3 815 m a rýchlostnej komunikácie R-7 Dunajská Lužná – Holice - II. Etapa 22 vrtov v celkovej hĺbke 768 m.

5.2.6.3 OBÚ v Košiciach

Organizácia GEOVRTY-DRILLROCK s.r.o., Hodruša-Hámre vykonala inžiniersko-geologický prieskum –

vrtné práce v okrese Prešov a katastrálnom území Bystré, a to: zvislé vrty (10 – 150 m): 2890 m pre R4, 1940 m pre D1, horizontálne vrty (do 150 m) – 4 vrty, doplnkový prieskum diaľnice D 1 Fričovce – Svinia – 4 vrty 85 m a regionálny- geologický prieskum 2 vrty 185 m

Organizácia GEOBOM, s.r.o., Košice vykonala v obode pôsobnosti OBÚ Košice prieskumné a overovacie W-L vrty v katastrálnom území Prešov a Dargov o celkovej metráži 320 m.

Organizácia URANPRES, spol. s.r.o. Prešov vykonala v obode pôsobnosti OBÚ Košice hydrogeologický vrt DH – 1 Dargov v katastrálnom území Dargov – Studničky do hĺbky 510,6 m.

Organizácia RIMA-MURÁNSKA spol. s.r.o., Rožňava vykonala v obode pôsobnosti OBÚ Košice odvrtanie studne do hĺbky 35 m v katastrálnom území Poproč.

Organizácia SPRÁVA SLOVENSKÝCH JASKÝŇ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ vykonávala v obode pôsobnosti OBÚ Košice zabezpečenie trvale bezpečného stavu Jasovskej jaskyne.

Organizácia Chateau GRAND BARI, s.r.o., Košice vykonávala v obode pôsobnosti OBÚ Košice výstavbu podzemných diel (razenie tufových pivníc pre uskladnenie vína) v katastrálnom území Veľká Bara.

5.2.6.4 OBÚ v Prievidzi

V roku 2013 organizácia OHL ŽS, a.s., organizačná zložka, Furmanská 6, 841 03 Bratislava vykonávala činnosť vykonávanú banským spôsobom na pracovisku „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov razený železničný tunel.

Organizácia INGEO, a.s., Bytčická 16, 010 01 Žilina vykonala hydrogeologický vrt do hĺbky 250 m, v k.ú. Turie.

Organizácia GEOVRTY - DRILLOCK, s.r.o. Hodruša-Hámre 815 vykonala 4 vrty s dĺžkami od 50 m do 2500 m, za účelom výskumu v oblasti stratigrafie a sedimentológie, v k.ú. Slovenské Pravno, Udiča a Veľké Kršteňany.

Organizácia GreenGas DPB, a.s., Divízia Slovensko, Maróthyho 6, 739 21 Bratislava vykonala vrtanie hĺbkového vrtu do cca 140 m, v k.ú. Považský Chlmec, za účelom osadenia kolektora výmenníka tepelného čerpadla.

Organizácia NoPe Trade s.r.o., Námestie Slobody 22, 971 01 Prievidza vykonala pretláčanie ocelevej rúry v dĺžke 75 m.

Organizácia Národná vrtná spoločnosť s.r.o. Horný dvor 27, 900 27 Bernolákovo vykonala hydrogeologický prieskum na overenie geologického podlažia – 2 vrty, každý v dĺžke do 70 m.

Organizácia Interdrill s.r.o., Dlhá 89D, 949 01 Nitra vykonala pretláčanie ocelových chráničiek DN 1020/12,5 mm v dĺžke 60 m a 70 m pod koľajovou dráhou.

Organizácia DORYT SK spol. s r.o., Rumunská 11, 040 01 Košice vykonala hĺbenie štartovacej jamy 4,5 m, na pretláčanie ocelevej chráničky D1024/16 mm, v k.ú. Púchov.

Organizácia Hydrodriling s.r.o., 900 52 Kuchyňa č. 636 vykonala 4 geotermálne vrty pre tepelné čerpadlo v k.ú. Trenčín.

5.2.6.5 OBÚ v Spišskej Novej Vsi

V roku 2013 sa okrem prác na udržiavaní jaskýň v bezpečnom stave, inžiniersko – geologického prieskumu, ložiskového prieskumu, hydrogeologického prieskumu a vrtania hydrogeologických vrtov, ktoré sú popísané v osobitných kapitolách, sa vykonávala ešte táto činnosť vykonávaná banským spôsobom:

- organizácia ZAMGEO s.r.o. Rožňava – razenie úvodnej časti odvodňovacej štôlne Marta v Nižnej Slanej,
- organizácia Austin Powder Slovakia, s.r.o. Bratislava vykonávala kompletne dodávky trhacích prác dodávateľským spôsobom na lokalite diaľnica D1 Jánovce – Jablonov II. úsek, cestné zárezy v staničení 12,075 až 18,537 km, na lokalite diaľnica D1 Jánovce – Jablonov II. úsek, razený tunel Šibeník, na lokalite lom Rudňany, vrtné práce na týchto lokalitách (okrem tunela Šibeník) zabezpečovala organizácia Slovdрил, s.r.o. Banská Bystrica,
- organizácia TUBAU, a.s. Bratislava – diaľnica D1 Jánovce – Jablonov II. úsek, razenie tunela Šibeník, južná tunelová rúra – kalota 470,40 m, jadro – 291,50 m, dno – 12,00 m, severná tunelová rúra – kalota – 426,60 m, jadro – 318,20 m, dno – 24,00 m, priečne prepojenie medzi oboma rúrami – 18,50 m,
- Green Gas DPB, a.s., Paskov, divízia Slovensko – organizačná zložka Bratislava, vo Veľkom Slavkove – strojové vrtanie 2 ks hĺbkových vrtov vystrojených PE kolektormi pre tepelné čerpadlá o celkovej dĺžke vrtov 180,00 m studne o celkovej hĺbke 65,0 m,
- organizácia MATRIX SLOVAKIA s.r.o. Spišská Nová Ves – zemné práce s použitím strojov a výbušnín pri realizácii výkopu zárezu diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, vrátane drvenia o celkovom množstve 95 000 m³ pieskovca,
- organizácia LUVEMA spol. s r.o., Nová Baňa vykonávala trhacie práce na diaľnici D1 Jánovce – Jablonov v 1. a 2. záreze na 4,1 – 6,2 km,
- organizácia POLYGEO s.r.o., Lučenec v Hnúšti – 7 inžiniersko – geologických vrtov o celkovej dĺžke 38,00 m.

5.2.7 Vyhradené technické zariadenia

Vyhradené technické zariadenia sú zariadenia so zvýšenou mierou ohrozenia a vzhľadom na rozsah ich nasadenia v organizáciách, predstavujú základ mechanizácie pre efektívne vykonávanie činností v celej výrobnjej sfére. Kľúčovým je pri ich používaní dodržiavanie podmienok na ich bezpečné prevádzkovanie, ktorými je v prvom rade odborná spôsobilosť organizácií (preukazuje sa oprávnením) a fyzických osôb (preukazuje sa osvedčením) na vykonávanie činností na týchto zariadeniach.

Ďalšie podrobnosti o inštalovaných vyhradených technických zariadeniach v dozorovaných organizáciách sú uvedené v správach o činnosti, ktoré vypracovali jednotlivé OBÚ SR. Tieto správy budú tiež uverejnené na internetovej stránke HBÚ.

5.2.7.1 Oprávnenia na činnosti na vyhradených technických zariadeniach

Na *OBÚ v Banskej Bystrici*, oproti predchádzajúcemu obdobiu, došlo k nasledovným zmenám vo vydaných oprávneniach organizáciám podľa vyhlášok o vyhradených technických zariadeniach:

- bolo vydaných 6 oprávnení na činnosti na vyhradených elektrických zariadeniach,
- bolo vydané jedno oprávnenie na činnosti na vyhradených plynových zariadeniach,
- bolo vydané jedno oprávnenie na činnosti na vyhradených tlakových zariadeniach,
- nebolo odňaté žiadne oprávnenie na činnosti na vyhradených technických zariadeniach.

Organizácie, ktoré vykonávajú banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom, sú alebo držiteľom oprávnenia na vykonávanie montáže a opráv vyhradených elektrických zariadení alebo v prípadoch, keď nemajú vlastných zamestnancov s potrebnou kvalifikáciou, majú regulovanú činnosť na vyhradených elektrických zariadeniach zabezpečenú dodávateľským spôsobom.

OBÚ v Bratislave v roku 2012 v oblasti používania vyhradených technických zariadení vykonal skúšky u 12 zamestnancov dozorovaných organizácií určených na funkciu revízných technikov vyhradených technických zariadení. Úrad vydal 18 organizáciám oprávnenia na činnosti na vyhradených technických zariadeniach.

OBÚ v Košiciach preveril odbornú spôsobilosť a vydal 12 oprávnení celkom 10 organizáciám na činnosti na VTZ. Išlo hlavne o montáž, opravy, revízie

a skúšky elektrických zariadení (celkom 7 oprávnení), montáž a opravy plynových zariadení (celkom 2 oprávnení), tlakových zariadení (celkom 2 oprávnení) a zdvíhacích zariadení (1 oprávnenie).

OBÚ v Prievidzi v roku 2013 vydal 25 oprávnení na činnosť na vyhradených technických zariadeniach, a to na zdvíhacie zariadenia – 4, tlakové zariadenia – 9, plynové zariadenia – 2 a na elektrické zariadenia – 10. Úrad eviduje nasledovné celkové počty vydaných oprávnení: pre vyhradené zdvíhacie zariadenia – 7, pre vyhradené tlakové zariadenia – 12, pre vyhradené plynové zariadenia – 3 a pre vyhradené elektrické zariadenia – 31.

OBÚ v Spišskej Novej Vsi v roku 2013 vydal 17 oprávnení na činnosti na vyhradených elektrických zariadeniach. Z toho na elektrické zariadenia – 9, plynové zariadenia – 2, zdvíhacie zariadenia – 4 a na tlakové zariadenia – 2.

5.2.7.2 Osvedčenia revízných technikov vyhradených technických zariadení

V roku 2013 *OBÚ v Banskej Bystrici* vydal dve osvedčenia revízných technikov zdvíhacích zariadení, štyri pre plynové zariadenia a tri pre tlakové zariadenia.

V sledovanom období nebolo tunajším úradom odobrané osvedčenie revíznemu technikovi vyhradených technických zariadení.

OBÚ v Bratislave v roku 2012 2013 vykonal skúšky u 12 zamestnancov dozorovaných organizácií určených na funkciu revízných technikov vyhradených technických zariadení.

OBÚ v Košiciach vydal 1 osvedčenie revízneho technika vyhradených plynových zariadení.

OBÚ v Prievidzi vydal 6 osvedčení revízneho technika pre vyhradené tlakové zariadenia, 2 pre vyhradené zdvíhacie zariadenia a 3 pre vyhradené plynové zariadenia

OBÚ v Spišskej Novej Vsi nevydal žiadne nové osvedčenie revízneho technika vyhradených technických zariadení. V roku 2013 bolo prihlásených na skúšky a vyskúšaných 11 revízných technikov. Osvedčenie im v roku 2013 neboli vydané.

V sledovanom období neboli zistené žiadne dôvody, na základe ktorých by bolo potrebné odňať osvedčenie revízneho technika alebo oprávnenia fyzickej alebo právnickej osobe.

5.3 Banská záchranná služba

Orgány hlavného dozoru majú kompetencie aj na úseku banskej záchrannej služby. Úlohy banskej záchrannej služby sú stanovené vyhláškou SBÚ č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe v organizáciách vykonávajúcich banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom. Plnenie úloh banskej záchrannej služby pri vykonávaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí a v prípadoch určených HBÚ aj na povrchu v roku 2013 zabezpečovali dve hlavné banské záchranné stanice (HBZS) a 7 závodných banských záchranných staníc (ZBZS).

Hlavné banské záchranné stanice sú:

1. Hlavná banská záchranná stanica, o.z. Prievidza, ktorá dozorovala a metodicky usmerňovala 4 závodných banských záchranných staníc, z toho však ZBZS v HBP, a.s. má tri samostatne vedené strediská na úrovni samostatných ZBZS. ZBZS v pôsobnosti HBZS Prievidza sú:

- HBP, a.s. Prievidza so strediskami Nováky, Cígeľ a Handlová
- Baňa Dolina, a.s. Veľký Krtíš
- Slovmag, a.s. Lubeník
- SMZ, a.s. Jelšava

HBZS v Prievidzi ďalej zabezpečuje banskú záchrannú službu a vykonáva kontroly pre ďalších 23 organizácií, ako sú Baňa Čáry, a.s., SABAR s.r.o. Markušovce, Slovenská banská spol. s r.o. Hodruša-Hámre, Rudné bane š.p. banská Bystrica, Opáľové bane Libanka s.r.o. a ďalšie.

2. Hlavná banská záchranná stanica Malacky s osobitne vymedzenou oblasťou pôsobnosti v organizáciách vykonávajúcich vrtné a geofyzikálne práce z povrchu s možnosťou výskytu plynu, ropy alebo vody pod tlakom, ťažbu, úpravu alebo podzemné uskladňovanie kvapalných nerastov a plynov na území Slovenskej republiky. Do jej obvodu pôsobnosti patria dve závodné banské záchranné stanice, a to:

- ZBZS Západ
- ZBZS Východ.

V úradnom obvode *OBÚ v Banskej Bystrici* prevádzkuje závodnú banskú záchrannú stanicu len organizácia Baňa Dolina a.s. Veľký Krtíš. Jej technické vybavenie zodpovedá platnému služobnému poriadku.

V ostatných organizáciách, ktoré sú povinné zabezpečovať banskú záchrannú službu je plnenie tejto povinnosti riešené dohodou príslušnej organizácie a Hlavnej banskej záchrannej stanice o.z. Prievidza. Sú to organizácie Slovenská banská spol. s r.o. Hodruša Hámre, Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. Kremnica a Rudné bane, š. p. Banská Bystrica.

V obvode pôsobnosti *OBÚ v Bratislave* je zriadená Hlavná banská záchranná stanica (HBZS) Malacky so sídlom na cvičnom Polygóne v Lozorne, ktorá je organizačne začlenená do NAFTA a.s., Bratislava. Zabezpečuje banskú záchrannú službu v organizáciách, ktoré vykonávajú vrtné a geofyzikálne práce z povrchu s možnosťou výskytu plynu, ropy alebo vody pod tlakom, ťažbu, úpravu alebo podzemné uskladňovanie kvapalných nerastov a plynov na území Slovenskej republiky. V roku 2013 patrili do obvodu pôsobnosti HBZS Malacky organizácie NAFTA a.s., Bratislava, POZAGAS a.s., Malacky, ktoré vykonávajú banskú činnosť spojenú s podzemným uskladňovaním zemného plynu a s dobývaním zemného plynu, gazolínu a ropy a ENGAS s.r.o., Nitra, ktorá dobýva zemný plyn v DP Golianovo. HBZS Malacky riadi činnosť a dozoruje závodné banské záchranné stanice (ZBZS) NAFTA a.s. Bratislava a to ZBZS Západ a ZBZS Východ. Na základe objednávok vykonáva HBZS Malacky činnosť pre rôzne organizácie požadujúce služby technika požiarnej ochrany, výkon protiplynovej služby, servis dýchacej a oživovacej techniky alebo školenia zamestnancov v rozsahu činnosti HBZS. HBZS Malacky mala v roku 2013 spolu 37 zásahov z toho 2 havarijné a 35 plánovaných nehavarijných.

K 31.12.2013 banský záchranný zbor NAFTA a.s., Bratislava evidoval 84 aktívnych banských záchránárov, z toho 16 profesionálnych.

V obvode pôsobnosti úradu je ZBZS zriadená tiež na Bani Čáry, ktorú dozoruje HBZS v Prievidzi. Činnosť ZBZS na Bani Čáry bola k 02.10.2012 pozastavená z dôvodu pretrvávajúceho nedostatku početnosti členov a funkčnom zložení banského záchranného zboru. HBZS v Prievidzi predpokladala obnovenie činnosti ZBZS na Bani Čáry v priebehu roku 2013 po vyškolení nových záchránárov. K tomuto však nedošlo, preto aj počas roka 2013 zabezpečovala banskú záchrannú službu na Bani Čáry HBZS v Prievidzi dodávateľským spôsobom. V roku 2013 sa na Bani Čáry nevyskytla situácia vyžadujúca zásah banských záchránárov.

V obvode pôsobnosti *OBÚ v Košiciach* je zriadená jedna banská záchranná stanica (ZBZS VÝCHOD), a to v Divízii prieskumu a ťažby, odbore ťažby Východ v Michalovciach organizácie NAFTA a.s.

Na Bani Bankov je síce prístrojové vybavenie po riadne fungujúcej ZBZS, na prístrojoch však nie sú vykonávané predpísané kontroly. Záchranná služba je od roku 1999 vykonávaná dodávateľsky HBZS Prievidza.

Závodná banská záchranná stanica VÝCHOD mala k 31.12.2013 21 banských záchránárov. Predpísané úlohy plnila na vrtoch pri prieskumnej a otvárkovej činnosti, plynových sondách a zberných plynových strediskách a úprave prírodných uhľovodíkov v dobývacích priestoroch Pozdišovce, Pavlovce nad

Uhom I, Pavlovce nad Uhom, Kapušianske Kľačany a Bánovce nad Ondavou.

V obvode pôsobnosti *OBÚ v Prievidzi* stálou pohotovostnou službou HBP, a.s. HBZS, o.z. realizovala 2 havarijné zásahy. Všetky boli v organizácii HBP, a.s., z toho 1 v *ŤÚ Handlová* a 1 v *ŤÚ Nováky*

Závodné banské záchranné stanice (ZBZS) vykonávali najmä plánovanú zásahovú činnosť, bez účasti pohotovosti HBZS, v HBP, a.s. a v SMZ, a.s. Jelšava, napr. čistenie zásobníkov – odstraňovanie nálepov rúbaniny, kontrola ovzdušia. Kontrolu ovzdušia po výkone trhacích prác veľkého rozsahu vykonávala ZBZS v SMZ, a.s., Jelšava. Okrem plánovaných zásahov, ZBZS uskutočňovali aj havarijné zásahy. V *ŤÚ Handlová* boli uskutočnené tri havarijné zásahy – likvidácie endogénnych požiarov v chodbách 12 102-0, 12 205-0 a likvidácia zápar v stenovom porube 208 082-95. V *ŤÚ Nováky* bol uskutočnený jeden havarijný zásah na likvidácii endogénneho požiaru v chodbe 011 207-0.

Všetky mimoriadne udalosti boli riešené a zdolávané v kompetencii organizácie, nakoľko sa jednalo o mimoriadne udalosti podľa § 21 ods. 1 vyhlášky č. 21/1989 Zb., kde nedošlo k priamemu ohrozeniu života a zdravia zamestnancov, resp. k obmedzeniu samotných prevádzok organizácie.

V úradnom obvode *OBÚ v Spišskej Novej Vsi* Hlavný banský úrad nariadil organizácii TUBAU, a.s. Bratislava, aby na stavbe diaľnica D1 Jánovce – Jablonov II. úsek, razenie tunela Šibeník zabezpečila banskú záchrannú službu. Pri banskej činnosti v podzemí zabezpečujú organizácie SMZ, a.s. Jelša-

va, SLOVMAG, a.s. Lubeník banskú záchrannú službu prostredníctvom vlastnej závodnej banskej záchrannej stanice. V ostatných prípadoch bola zabezpečená banská záchranná služba na základe zmlúv. V organizáciách Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa, Holcim (Slovensko), a.s. Rohožník – baňa Fortuna v Gemerskej Hôrke, SABAR, s.r.o. Markušovce, Rudné bane, š.p. Banská Bystrica, stredisko Spišská Nová Ves, VSK, a.s. Novoveská Huta a EUROTALC s.r.o. Gemerská Poloma majú banskú záchrannú službu zabezpečenú na základe zmluvy s Hlavnou banskou záchrannou stanicou Prievidza.

Prehľad o celkovom počte zásahov banských záchranných zborov v členení podľa pôsobnosti jednotlivých HBZS a dôvodov zásahu, je uvedený v prílohách č. 35 a 36.

Požiar na prevencia v podzemí najmä hlbinných uhoľných baní je jednou zo základných požiadaviek na bezpečnosť práce v tomto odbore. Počiatočné štádiá vzniku požiarov v podzemí sú zapríčinené samotnou oxidáciou uhoľnej hmoty a prejavujú sa v tzv. záparách, t.j. zvýšenej teplote uhoľnej hmoty a vylučovaním vodných pár a oxidov uhlíka a ďalších plynov z ohniska záparu. Ich sledovaním a kontrolou sú poverovaní osobitne vyškolení pracovníci ťažobných organizácií. Orgány hlavného dozoru na prevenciu pred požiarom vydali už v minulosti množstvo opatrení. Prehľad vzniku zápar v roku 2013 na jednotlivých uhoľných baniach Slovenska je uvedený v prílohe č. 37.

6. Baníctvo a životné prostredie

Dobývanie ložísk nerastných surovín sa vykonáva podzemným, povrchovým alebo kombinovaným spôsobom s použitím najvhodnejších dobývacích metód. Najdôležitejšími faktormi, ktoré podmieňujú výber dobývacej metódy sú geologické a bansko-technické podmienky ložísk nerastných surovín a ich vplyv na životné prostredie, prírodu a krajinu nachádzajúcu sa bezprostredne v okolí ložiska.

Preto už v procese povoľovania banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom OBÚ SR usmerňujú organizácie tak, aby dobývacie metódy navrhovali s prihliadnutím na tieto skutočnosti pri súčasnom zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti prevádzky a racionálneho využívania ložísk nerastných surovín. Na kvalitu životného prostredia nemá vplyv len dobývanie ložísk nerastných surovín. Technologický proces úpravy a zušľachtovania vydobytého nerastu prináša so sebou vznik ďalších ekologických záťaží na životné prostredie. Táto činnosť je charakterizovaná vznikom odvalov, výsypiek a odkalísk, ktoré sú príčinou zmien v konfigurácii krajiny, s dopadom na flóru a faunu v oblasti.

Ochrana životného prostredia pri vykonávaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom je zabezpečená už pri jej povoľovaní, nakoľko ku každému povoleniu týchto činností sa vyžadovalo vyjadrenie alebo súhlas orgánu ochrany prírody (príslušného Krajského úradu životného prostredia) podľa § 9, resp. § 13 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Zámery na otvorenie veľkých ťažobných lokalít (napr. pri dobývaní štrkov a pieskov presahujúcich plošný záber 10 ha alebo objem ročnej ťažby viac ako 200 000 ton), alebo zámery na dobývanie určitých nerastov (ako napr. zemný plyn pri objeme dennej ťažby presahujúcej 50 000 m³) podliehali povinnému hodnoteniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Od roku 2009 sa naplno začali realizovať ustanovenia nového zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov zodpovedných za nakladanie s ťažobným odpadom vrátane dočasného skladovania takéhoto odpadu, počas prevádzkovania úložiska i po jeho pri nakladaní s ťažobným odpadom, úlohy orgánov štátnej správy pri nakladaní s ťažobným odpadom a zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.

Banské úrady aj v roku 2013 sledovali vývoj situácie súvisiacej s prehodnotením území sústavy NATURA 2000 – chránených vtáčích území a území európskeho významu, ktorým sa mal vyriešiť kolízny stav tejto sústavy s inými chránenými záujmami podľa platnej legislatívy SR.

V roku 2013 sa v úradnom obvode *OBÚ v Bratislave* dobývanie lignitu vykonávalo na Bani Čáry v IX. ŤÚ, ktorý je na povrchu pokrytý lesným porastom. Hlbinná banská činnosť sa v roku 2013 na povrchu prejavila vytvorením poklesov bez trvalého zamorenia a výraznejšieho poškodenia porastových drevín. Banské vody čerpané na Bani Čáry boli výtláčnym potrubím vyvedené na povrch do čistiarne odpadových vôd, odkiaľ boli po mechanickom prečistení vypúšťané do potoka Hadmáš.

V roku 2013 *OBÚ v Prievidzi* bola problematika vplyvu banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na životné prostredie riešená pri povoľovaní uvedených činností, kde bol dôraz kladený na to, aby plány otvárk, prípravy a dobývania a plány využívania ložísk riešili dobývanie takým spôsobom, ktorý by umožňoval po ukončení ťažby pristúpiť k rekultivačným prácam.

V roku 2013 bolo konané vo veci likvidácie štrkovísk, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou výstavby diaľničného telesa D-1 Vrtižier - Hričovské Podhradie, v okresoch Považská Bystrica a Bytča. Boli vydané celkovo 3 povolenia na likvidáciu štrkovísk, dve v rámci povolenia činnosti vykonávanej banským spôsobom a 1 pri povolení banskej činnosti. Bolo povolených tiež niekoľko zmien banskej činnosti, najmä v podzemí ložísk hnedého uhlia v DP Cigeľ, Handlová a Nováky I. pre organizáciu HBP, a.s., na obdobie 2010-2014. V rámci prípravných prác pre otváрку 11. ťažobného poľa v DP Nováky I sa OBÚ v Prievidzi vyjadroval k územným a stavebným konaniam stavebného úradu, k stavbám súvisiacim s preložkami inžinierskych sietí a vodných tokov a pokračoval vo vyvlastňovacích konaniach, v súvislosti s rozšírením banskej činnosti v tomto DP. V roku 2013 boli vykonané ďalšie, procesne náročné, vyvlastňovacie konania v prospech organizácie HBP, a.s., v niekoľkých vyvlastňovacích konaniach, na základe ktorých boli vydané úradom rozhodnutia o vyvlastnení príslušných pozemkov. Taktiež bolo povolených niekoľko zmien banských činností v DP organizácie HBP, a.s., na obdobie 2010-2014. Takisto bolo povolené pokračovanie dobývania niekoľkých nevyhradených nerastov pri ČVBS, kde skončila časová platnosť povolení na dobývanie.

V roku 2013, boli v súlade s § 27 ods. 12 banského zákona, ponúknuté vo výberovom konaní na určenie inej organizácii, DP Lúky pod Makytou a Trenčianske Mitice I. Po úspešne uskutočnených výberových konaniach bol DP Lúky pod Makytou určený organizácii Jozef Križan Autodoprava, 018 21 Dolný Lieskov a DP Trenčianske Mitice I. organizácii DO-LMIT s.r.o., Nová ulica 484/5, Lehota pod Vtáčnikom.

V rámci územného plánovania úrad aktívne spolupracoval s príslušnými orgánmi štátnej správy, v niektorých prípadoch aj so spracovateľmi dokumentácie a vyjadroval sa k povoľovaniu stavieb v chránenom ložiskovom území, najmä v DP Nováky I, v súvislosti s rozšírením banskej činnosti na nové ťažobné plochy (11. TÚ). Úrad sa vyjadroval k návrhom územných plánov a ich zmien a doplnkov pre jednotlivé obce a mestá.

V poslednom období sme svedkami postupného útlmu banskej činnosti z dôvodov nárastu cien vstupov do procesu banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a v neposlednej miere aj následkov hospodárskej krízy na Slovensku a vo svete. Následkom tejto nepriaznivej ekonomickej a hospodárskej situácie je postupná likvidácia či už podzemných alebo povrchových banských prevádzok, ako to bolo aj v organizácii Siderit, s.r.o. Nižná Slaná, v ktorej bol vyhlásený konkurz a dňom 01.12.2008 bol v organizácii menovaný správca konkurznej podstaty. Ak nebudeme brať do úvahy nepriaznivý dopad týchto skutočností na sociálnu situáciu zamestnancov v týchto organizáciách, je jedným z priaznivých ukazovateľov viditeľné zlepšenie kvality životného prostredia v okolí bývalých banských organizácií. Prísnejšie kritéria posudzovania vplyvov na životné prostredie pri povoľovaní banskej alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom sú jednou z ciest pre dosiahnutie efektu dostatočného zabezpečenia jeho ochrany fyzickými a právnickými osobami už v tomto štádiu.

6.1 Územné plánovanie

Povinnosti pri ochrane nerastného bohatstva vyplývajúce z banského zákona si OBÚ plnili na dvoch úsekoch, a to pri územnoplánovacej činnosti a pri činnosti súvisiacej s určovaním chránených ložiskových území, ktoré zaisťujú územnú ochranu výhradných ložísk proti znemožneniu alebo sťaženiu ich využitia v budúcnosti.

V rámci aktivít spojených s územným plánovaním OBÚ SR aj v roku 2013 vydávali stanoviská k návrhom územných plánov obcí, k jednotlivým stavbám a stavebným zámerom posudzovaným z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie, ako aj z hľadiska ich vplyvu na obmedzenie dobývania výhradných

ložísk a vplyvu na prevádzku podzemných zásobníkov zemného plynu. Tiež sa vyjadrovali k zámerom stavieb, k výstavbám telekomunikačných sietí, inžinierskych sietí a k zámerom vyhlásenia chránených krajinných oblastí. V niektorých prípadoch boli úrady nútené upozorniť spracovateľov návrhov územných plánov obcí na absenciu zákresu určených chránených ložiskových území a chránených území v územnoplánovacej dokumentácii.

6.2 Odvaly a odkaliská

K 31. 12. 2013 bolo v pôsobnosti OBÚ SR evidovaných celkom 109 odvalov, z nich 75 je v dobývacích priestoroch (67 činných a 8 nečinných) a 34 mimo dobývacieho priestoru, ktoré sú všetky činné. Odvaly zaberajú plochu 268,12 ha. Jednoznačne najväčším odvalom je odval v organizácii SMZ, a.s. Jelšava v DP Jelšava, ktorý zaberá plochu 48,1 ha.

Ďalej bolo k 31. 12. 2013 evidovaných celkom 35 odkalísk, z nich je 13 v dobývacích priestoroch (9 činných a 4 nečinných) a 22 mimo dobývacích priestorov (15 činných a 7 nečinných). Odkaliská zaberajú plochu 175,32 ha. Najväčším činným odkaliskom je odkalisko organizácie SMZ a.s. Jelšava, ktoré je mimo dobývacieho priestoru Jelšava a zaberá plochu 24,61 ha.

Prehľadné údaje o odvaloch a odkaliskách sú uvedené v prílohách č. 47 a č. 48.

V týchto prílohách je pri jednotlivých odvaloch a odkaliskách uvedený aj údaj, či ide o úložisko podľa zákona č. 514/2008 Z. z. a akej kategórie toto úložisko je. Celkove je evidovaných, ako úložiská, 59 odvalov – všetky kategórie B a 21 odkalísk (z toho 2 v kategórii A a 19 v kategórii B).

Zmeny v počte evidovaných činných a nečinných odvalov a odkalísk a ich jednotlivých parametrov (plošné zábery, uložené množstvá, voľná kapacita) oproti roku 2012 vyplývajú z evidenčných zmien v evidenciách vedených na OBÚ SR.

Na úložiskách kategórie A a B sa nachádza ťažobný odpad, ktorý vznikol pri vykonávaní banskej činnosti a ktorý je inertný, takže neobsahuje nebezpečné látky vrátane ťažkých kovov a spravidla nepredstavuje vážnejšie ohrozenie životného prostredia a zdravia ľudí, okrem úložísk kategórie A, kde potenciálne riziko zosuvu alebo pretrhnutia hrádze v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok, zlyhania alebo nesprávneho prevádzkovania úložiska by mohlo viesť k vzniku závažnej havárie.

OBÚ SR, ako prvostupňové orgány výkonu štátnej správy podľa zákona č. 514/2008 Z. z. vykonávali v roku 2013 štátny dozor nad plnením požiadaviek a povinnosti prevádzkovateľov úložísk ťažobných odpadov ustanovených zákonom č. 514/2008 Z. z. a

rozhodnutiami vydanými na jeho základe. Pri vykonávaní štátneho dozoru spolupracovali s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, sekciou geológie a prírodných zdrojov, odborom environmentálnej geológie a vo vzájomnej súčinnosti vykonával účelové kontroly na ťažiskách ťažobných odpadov kategórie A a B zamerané na vykonávanie pravidelného monitoringu a kontrol a na prevenciu závažných prevádzkových nehôd v súlade s ustanoveniami zákona č. 514/2008 Z. z.

Jednou zo základných požiadaviek na zabezpečenie správneho fungovania prevádzky ťažiska ťažobného odpadu je dôsledne vykonávanie pravidelných kontrol a monitoringu ťažiska so zameraním na stabilitu ťažiska a jeho vplyv na okolie. Z obsahu zaslaných súhrnných ročných správ o monitoringu a kontrol podľa § 10 ods. 6 písm. g) zákona č. 514/2008 Z. z. vyplýva, že v roku 2012 neboli na ťažiskách ťažobných odpadov kategórie A prekročené žiadne stanovené limitné hodnoty.

V roku 2013 neboli na OBÚ SR podľa § 10 ods. 6 písm. c) a písm. d) zákona č. 514/2008 Z. z. v súvislosti s ukladaním odpadov z ťažobného priemyslu nahlásené udalosti ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu ťažiska, alebo závažne negatívne environmentálne vplyvy, ktoré sa zistili monitoringom alebo kontrolou podľa § 10 ods. 6 písm. a) zákona č. 514/2008 Z. z.

Údaje úradu o ťažiskách odpadov z ťažobnej činnosti sú dostupné aj na adrese:

www.enviroportal.sk - položka „ODPADY“ – položka „Informačný systém ťažobných odpadov“.

6.3 Znovuzúžitkovanie plôch

V obvode pôsobnosti *OBÚ v Banskej Bystrici* nebola v roku 2013 vykonávaná žiadna technická rekultivácia.

V obvode pôsobnosti *OBÚ v Bratislave* v roku 2013 vykonávala organizácia NAFTA a.s., Bratislava monitoring na ploche likvidovanej Odvodňovacej stanici Gbely, ktorý bude pokračovať až do roku 2014 a likvidáciu sond v DP Gajary (sondy Gajary 25, Z 46, 68, 83, 84, 91, 93 a sondy Suchohrad 28, 33 a 52), v DP Gbely (sondy Gbely G 110 a G 114) a v DP Gbely IV (sondy Gbely B 23, B 42 a B 51) s tým, že v piatich prípadoch pozemok po likvidácii sond nebol ešte odovzdaný na využívanie. Spolu zrekultivovaná plocha po likvidácii uvedených sond predstavuje 1,8655 ha.

V sledovanom období organizácia Kerkosand spol. s r.o., Šajdíkové Humence v DP Šajdíkové Humence zrekultivovala plochu po realizovanom dobývaní zlievarenských pieskov v rozsahu 4,46 ha, ktorá bola prinavrátená do lesného pôdneho fondu.

V DP Šaštín organizácia LB MINERALS, a.s., Košice v roku 2013 po vykonanom dobývaní sklárskych a zlievarenských pieskov a po realizovanej technickej rekultivácii a spätnom zalesnení odovzdala do lesného pôdneho fondu plochu o výmere 1,3889 ha.

V DP Bažantnica organizácia STUMBACH s.r.o., Bratislava odovzdala na spätné zalesnenie zrekultivovanú plochu po dobývaní sklárskeho piesku o celkovej výmere 4 ha.

V obvode pôsobnosti *OBÚ v Košiciach* v roku 2013 pri výkone banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom sa realizovala rekultivácia priebežne na ťažisku Biel pri ťažbe pieskov, organizácie Ing. M. Kostovčík, CSc., Štrkopiesky. Ďalej, po vyťažení štrkopieskov v DP Čaňa organizácie Holcim (Slovensko) a.s. sa pokračovalo v rekultivácii cca 0,6 ha vydobytej plochy. Čiastočná rekultivácia cca 1,64 ha bola vykonaná na vyťaženej časti štrkoviska Orkucany organizácie Agromelio, s.r.o. a organizácia LB MINERALS, a.s. v DP Brezina na vyťažených a vykonávala rekultiváciu.

Ostatné organizácie vykonávali len ukladanie skryvkového materiálu na svojich vyťažených priestoroch, vnútorných odvaloch, resp. výsypkách.

V obvode pôsobnosti *OBÚ v Prievidzi* v roku 2013 prebiehala revitalizácia potoka Ciglianka v oblasti preložky, v spolupráci s Cigelskou stavebnou spoločnosťou, Urbárom Koš a Urbárom Cigeľ. V rámci stavby sa vykonala demontáž oceleového potrubia a úprava koryta potoka vrátane zhotovenia kaskád z dreva a kameňa na prekonanie výškového rozdielu toku vody. Nad rámec projektu boli vykonané nasledovné práce:

- úprava koryta v hornej časti toku, v oblasti Magurovej chaty, v dĺžke 200 m,
- zhotovenie brodu v mieste križovania s lesnou cestou a úprava lesných ciest poškodených banskou činnosťou, v dĺžke 300 m.

Vykonávala sa demontáž a úprava potoka Moštenica, v oblasti preložky, v spolupráci s vlastníkom pozemkov. Práce boli vykonávané v troch etapách. Náklady na realizáciu uvedených prác presahovali sumu 11 880 €.

Realizovala sa predbežná rekultivácia územia v priestore ulíc Hviezdoslavova a Nová, v k.ú. Koš (2. etapa). Práce sa vykonávali na stavebnom objekte SO-01 „Hrubé terénne úpravy“. Vlastné práce pozostávali z navázania vhodného výplňového materiálu a jeho rozhrnutia do projektovanej nivelety. Na úpravu terénu do projektovanej nivelety bolo v hodnotenom období vynaložené spolu 39 163 €.

V obvode pôsobnosti *OBÚ v Spišskej Novej Vsi* v priebehu roka 2013 organizácia Ipel'ské tehelne a.s. Lučenec vykonávala rekultiváciu v dobývacom priestore Behynce podľa schváleného projektu vypracovaného Výskumným ústavom pôdozvedectva a ochrany pôdy Banská Bystrica "Bilancia skrývky humusového horizontu a projekt spätnej rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy na ťažbu „Behynce – ložisko tehliarskej suroviny“. Organizácia plánuje ukončiť rekultiváciu v roku 2015.

Organizácia SLOVMAG, a.s. Lubeník vykonávala v dobývacom priestore Lubeník I technickú rekultiváciu zavážaním priestoru dolomitickými štrkami a pieskami v rozsahu 8,05 ha.

Organizácia Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. Batizovce v roku 2013 pokračovala vo vykonávaní technickej rekultivácie v dobývacom priestore Batizovce.

Organizácia Východoslovenské stavebné hmoty, a.s. Turňa nad Bodvou pokračovala vo vykonávaní rekultivácie na pozemkoch KN C 1291/5 a 1291/11 v katastrálnom území Plaveč. V priebehu roka 2013 bola celkovo zrekultivovaná plocha o výmere 0,2 ha.

6.4 Ochrana povrchu

Ochranu povrchu riešia OBÚ SR už pri povoľovaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej bankým spôsobom. Na konanie sa prizývajú dotknuté orgány štátnej správy vo veciach ochrany životného prostredia, vôd, ovzdušia, ochrany poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu, územného plánovania a pod. V podmienkach rozhodnutí o povolení činností sa zohľadňujú vznesené požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy a oprávnené požiadavky účastníkov konania.

V obvode pôsobnosti *OBÚ v Banskej Bystrici* je ochrana povrchových objektov riešená schválenými ochrannými piliermi. Podrúbané povrchové plochy v dobývacom priestore Modrý Kameň poklesli od 0,0 m do 2,1 m. V roku 2013 si žiadna organizácia neuplatnila nárok na úhradu bankých škôd z titulu poddolovania.

OBÚ v Bratislave rieši ochranu povrchu už pri povoľovaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej bankým spôsobom. Na konanie sa prizývajú dotknuté orgány štátnej správy vo veciach ochrany životného prostredia, vôd, ovzdušia, ochrany poľnohospodárskej pôdy a lesného pôdneho fondu, územného plánovania a pod. V podmienkach roz-

hodnutí o povolení činností sa zohľadňujú vznesené požiadavky dotknutých orgánov štátnej správy a oprávnené požiadavky účastníkov konania.

V obvode pôsobnosti *OBÚ v Košiciach* Na bani Bankov sa nachádza dotknuté územie v severnej časti nad ložiskom (časť Bankov), kde v minulosti došlo vplyvom hlbinného dobývania magnezitu k jej značným poklesom. Aj napriek skutočnosti, že v roku 2013 nebolo dobývanie vykonávané, dotknuté závalové pásmo je naďalej sledované v podzemí a na povrchu tejto bane vykonávané len zabezpečovacie práce (najmä prehliadky a kontroly bankých diel, objektov a zariadení v podzemí a na povrchu, prehliadky a kontroly závalového pásma, čerpanie vôd, skúšky a revízie na funkčných zariadeniach, kontrolné merania bankého ovzdušia, údržba, opravy a obnova zariadení, prevádzkovanie funkčnej skládky odpadov a ďalšie zabezpečovacie práce podľa overeného plánu.

V dobývacom priestore Prešov I - Solivary, v lúhovacom poli dochádza k nekontrolovanému výtoku solanky do voľného priestoru na povrchu najmä v dôsledku devastáčného poškodenia povrchového zariadenia vrtov, resp. sond. Úrad rozhodnutím pre organizáciu Rudné bane, š.p. Banská Bystrica nariadil vykonanie nevyhnutných opatrení na zaistenie ochrany všeobecných záujmov. Toto rozhodnutie úradu bolo zmenené HBÚ, do doby realizácie riadnej likvidácie podľa vypracovanej dokumentácie likvidácie hlavných bankých diel, nariadil Rudným baniam, š.p. Banská Bystrica vykonávať kontrolu a zabezpečenie sond. Stav sond a zariadení lúhovacieho poľa je voči roku 2012 nezmenený s miernym poklesom výtoky solanky z poškodených vrtov.

Najvýznamnejšie vplyvy poddolovania na povrch sú vzhľadom k rozsiahlej hlbínnej ťažbe uhlia v obvode pôsobnosti *OBÚ v Prievidzi*. V tejto oblasti nedošlo v roku 2013 k podstatnejším zmenám. Pri postupnom povoľovaní na jednotlivých lokalitách sa riešia otázky súvisiace s poľnohospodárskym a lesným pôdnym fondom. V predkladaných plánoch OPD sú riešené aj otázky súvisiace s ochranou vodných zdrojov, životného prostredia a iných verejných záujmov chránených osobitnými predpismi. V ostatnej dobe je zložitejšie povoľovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej bankým spôsobom v ochranných pásmach vodných zdrojov, v oblastiach výskytu biotopov chránených rastlín, resp. živočíchov a v chránených vtáčích územiach, kde orgány štátnej vodnej správy kladú prísnejšie podmienky.

Dôležité povrchové objekty sú proti negatívnym vplyvom hlbinného dobývania chránené ochrannými piliermi. Takto sú chránené zvislé úvodné banké diela uhoľných baní a iné dôležité objekty, napr. časť mesta Nováky, časť obce Koš, štátna cesta medzi

Prievidzou a Novákmi, vrátane parovodu, železničná trať a pod. K dôležitým chráneným objektom patrí aj ochrana kúpeľného mesta Bojnice (ochrana termálnych prameňov).

V roku 2013 boli zaznamenané ďalšie plošné poklesy poľnohospodárskej pôdy v úseku medzi Laskárom a Košom a medzi Košom a Prievidzou. Tieto vplyvy zo strany HBP, a.s. boli riešené v súlade s dohodami o strete záujmov, ktoré boli súčasťou POPD, predloženého OBÚ v Prievidzi v rámci konania o povolenia banskej činnosti na roky 2010-2014.

Z dôvodu banskej činnosti boli zaznamenané aj poklesy na bývalej štátnej ceste č. III./05061 v intraviláne obce Koš. Intenzita poklesov je monitorovaná a dokumentačne vedená organizáciou HBP, a.s. V tejto súvislosti bola na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie riešená dočasná úplná uzávierka uvedenej cesty v obci Koš a vytvorená dočasná náhradná komunikácia. Poškodené časti komunikácii najmä nerovností a výtlkov asfaltov organizácia opravila.

Náhrada škôd spôsobených banskou činnosťou je vysporiadavaná priebežne v súlade s ustanoveniami §§ 36 a 37 banského zákona s Dohodami o vysporiadaní škôd s jednotlivými účastníkmi konania, po ich preukázaní a uplatnení voči organizácii.

V DP Nováky I. sa vykonávali v roku 2013 čiastočné rekultivačné a záväzacie práce na pozemkoch v intraviláne obce Koš, na miestach poškodených vplyvom poddolovania. Tak isto boli v k.ú. Koš a Nováky vykonané práce na asanácii niekoľkých starých rodinných domoch a časti inžinierskych sietí – el. vedenia. Takisto bola vykonaná „Predbežná technická rekultivácia poľnohospodárskych pozemkov – Agrodan Koš“, s využitím skrytkového podorničného a orničného materiálu pochádzajúceho zo stavby „Otvárka 11. ťažobného úseku –povrch, SC 06 – Prekládka vodných tokov“.

V DP Handlová je v súčasnosti stanovených 5 ochranných pilierov. V roku 2013 neboli zrekultivované žiadne pozemky a plochy.

V DP Cigeľ v roku 2013 neboli zrekultivované žiadne pozemky a plochy alebo vykonané opatrenia v súvislosti so škodami vzniknutými poddolovaním banskou činnosťou.

OBÚ v Spišskej Novej Vsi

Ochrana povrchu pred účinkami hlbínnej banskej činnosti

Ochrana povrchu pred nepriaznivými účinkami hlbinného dobývania výhradných ložísk je jednou z prioritných otázok OBÚ SR a býva riešená už v štádiu povoľovania banskej činnosti. Organizácie sú prostredníctvom poskytovaných konzultácií usmerňované už pri spracovávaní plánov otvárky,

prípravy a dobývania, aké dobývacie metódy sú najvýhodnejšie z hľadiska minimalizácie vplyvov banskej činnosti na zemský povrch. V prípade uloženia ložiska blízko pod povrchom, kde je možné s určitou očkávaním prejavu banskej činnosti, je ochrana chránených objektov a zariadení riešená vypočítaním parametrov ponechaných ochranných pilierov. Ak je ložisko nerastov uložené v strmšej polohe, je ochrana povrchu riešená používaním dobývacích metód so zakladaním vyrúbaného priestoru.

Za zmienku stojí organizácia SMZ, a.s. Jelšava, ktorá dobývaciu metódu so zakladaním vyrúbaného priestoru využíva aj naďalej. Nahromadený materiál na odvaloch tak znovu nachádza cestu do podzemia.

Ochrana povrchu pri povrchovom dobývaní

Pri povrchovom dobývaní ložísk ide v každom prípade o zásadný zásah do konfigurácie okolitej prírody a krajiny. Preto už v procese povoľovania banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom je kladený dôraz na príslušné kritéria ochrany prírody a krajiny. Tieto požiadavky sú uplatňované už pri určovaní dobývacieho priestoru, ale najmä pri samotnom povoľovaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom. Tu sa majú možnosť vyjadriť účastníci konania, ako i dotknuté orgány štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny. Predmetná dokumentácia, t.j. plán otvárky, prípravy a dobývania, plán zabezpečenia alebo plán likvidácie, musí riešiť okrem racionálneho a bezpečného využívania ložiska nerastu aj ochranu životného prostredia a tiež následné využívanie rekultivovaných plôch.

Použitá literatúra

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Správa o činnosti Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici za rok 20132. Správa o činnosti Obvodného banského úradu v Bratislave za rok 20133. Správa o činnosti Obvodného banského úradu v Košiciach za rok 20134. Správa o činnosti Obvodného banského úradu v Prievidzi za rok 20135. Správa o činnosti Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi za rok 20136. Správa o stave bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vývoji pracovnej úrazovosti, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce v | <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"><p>SR za oblasť hlavného dozoru štátnej banskej správy SR za rok 2013</p><ol style="list-style-type: none">7. Podklady do Správy o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2013 - Bezpečnosť výbušnín, pyrotechnických výrobkov a munície8. Vyhodnotenie plnenia Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike do roku 2020 a program jej realizácie na roky 2013 – 2015 s výhľadom do roku 2020.</div> |
|---|--|

Zoznam príloh

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Celková ťažba nerastov2. Počet zamestnancov pri ťažbe nerastov3. Ťažba hnedého uhlia a lignitu4. Počet zamestnancov pri ťažbe hnedého uhlia a lignitu5. Ťažba ropy a gazolínu6. Ťažba zemného plynu7. Podzemné uskladňovanie zemného plynu8. Počet zamestnancov pri ťažbe ropy a zemného plynu9. Počet zamestnancov pri podzemnom uskladňovaní zemného plynu10. Ťažba rúd a výroba koncentrátov11. Počet zamestnancov pri ťažbe rúd12. Ťažba magnezitu a výroba koncentráту13. Počet zamestnancov pri ťažbe magnezitu14. Ťažba soľanky a výroba soli15. Počet zamestnancov pri ťažbe soľanky a výroby soli16. Ťažba stavebného kameňa a počet zamestnancov pri ťažbe17. Ťažba štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri ťažbe18. Ťažba tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri ťažbe19. Ťažba vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri ťažbe20. Ťažba vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri ťažbe21. Ťažba vápencov vysoko percentných a počet zamestnancov pri ťažbe | <div style="border-left: 1px solid black; padding-left: 10px;"><ol style="list-style-type: none">22. Ťažba ostatných surovín a počet zamestnancov pri ťažbe23. Prehľad ložísk nerastov k 31. 12. 201324. Počet správnych úkonov vykonaných orgánmi štátnej banskej správy25. Správne úkony a tvorba predpisov štátnou banskou správou26. Prehľad počtu inšpekcií podľa úradov a druhu ťaženého nerastu27. Uložené pokuty28. Počet vyšetrovaných závažných pracovných úrazov a havárií29. Počet pracovných úrazov a havárií30. Počet pracovných úrazov a havárií na povrchu a v podzemí hlbinných baní31. Pracovné úrazy podľa zdrojov a príčin32. Choroby z povolania pri ťažbe nerastov33. Vybavenie banských záchranných staníc dýchacou a spojovacou technikou k 31. 12. 201334. Prehľad celkového počtu zásahov banskými záchranármi35. Zásahy záchranárov v roku 2013 s účasťou pohotovosti HBZS36. Zásahy záchranárov v roku 2013 bez účasti pohotovosti HBZS37. Prehľad počtu zápar podľa miesta vzniku38. Počet stenových porubov39. Počet dobývok40. Strojné zariadenia pri BČ v podzemí41. Činné ťažné zariadenia - ťažné stroje42. Povoľenie na odber výbušnín - počet</div> |
|---|---|

43. Povoľovanie a výkon trhavých prác a ohňostrojných prác
44. Sklady výbušnín – stav k 31. 12. 2013
45. Dozorná činnosť v oblasti výbušnín
46. Spotreba výbušnín
47. Haldy

48. Odkaliská
49. Zoznam dozorovaných organizácií (právnických a fyzických osôb), závodov a výrobných stredísk, ich rozdelenie podľa druhu ťaženého nerastu v obvode pôsobnosti jednotlivých OBÚ SR k 31. 12. 2013

Zoznam obrázkov

Obrázok č. 1: Vývoj počtu inšpekcií	14	Obrázok č. 11: Vývoj dobývania štrkopieskov a pieskov	30
Obrázok č. 2: Vývoj dobývania surovín v podzemí	22	Obrázok č. 12: Vývoj dobývania tehliarskych surovín	31
Obrázok č. 3: Vývoj dobývania surovín na povrchu	22	Obrázok č. 13: Vývoj dobývania vápencov a cementárskych surovín.....	32
Obrázok č. 4: Vývoj dobývania hnedého uhlia a lignitu	22	Obrázok č. 14: Vývoj dobývania vápencov pre špeciálne účely.....	32
Obrázok č. 5: Vývoj ťažby ropy vrátane gazolínu ...	25	Obrázok č. 15: Vývoj dobývania vysoko percentných vápencov.....	33
Obrázok č. 6: Vývoj ťažby zemného plynu	25	Obrázok č. 16: Vývoj dobývania ostatných surovín	33
Obrázok č. 7: Vývoj dobývania rúd	26		
Obrázok č. 8: Vývoj dobývania magnezitu	28		
Obrázok č. 9: Vývoj dobývania soli	29		
Obrázok č. 10: Vývoj dobývania stavebného kameňa	29		

Zoznam tabuliek

Tabuľka č. 1: Prehľad príjmu do štátneho rozpočtu a rozpočtu obcí z úhrad za dobývacie priestory.....	12
Tabuľka č. 2: Prehľad príjmu do Environmentálneho fondu z úhrad za vydobyté nerasty	12
Tabuľka č. 3: Prehľad príjmu do Environmentálneho fondu z úhrad za uskladňovanie plynov.....	13
Tabuľka č. 4: Vývoj surovej ťažby hnedého uhlia na Bani Dolina	24
Tabuľka č. 5: Vývoj odbytovej ťažby hnedého uhlia na Bani Dolina	24
Tabuľka č. 6: Odbyt uhlia na Bani Dolina	24
Tabuľka č. 7: Počet zamestnancov pri dobývaní uhlia na Bani Dolina	24
Tabuľka č. 8: Vývoj zamestnanosti a úrazovosti pri dobývaní uhlia	24
Tabuľka č. 9: Prehľad dobývania rúd v Slovenskej banskej spoločnosti, s.r.o. Hodruša Hámre	27

PRÍLOHY

Celkové množstvo vydobytých nerastov

Príloha č. 1-I/II

Nerast	Merná jednotka	2009	2010	2011	2012	2013
Hnedé uhlie a lignit	kt	2 573,71	2 196,45	2 159,98	2 093,80	2 275,33
Ropa vrátane gazolínu	kt	15,55	15,84	18,11	15,20	13,31
Zemný plyn	tis. m ³	106 668,00	109 493,15	97 929,00	97 846,00	100 382,00
Rudy	kt	64,59	60,10	50,14	63,81	63,24
Magnezit	kt	859,96	1 221,50	1 196,60	1 008,46	933,20
Soľ	kt	41,40	0,02	0,02	0,00	0,00
Stavebný kameň	kt	17 552,60	17 165,30	15 373,39	12 076,80	11 826,56
Štrkopiesky a piesky	kt	10 331,51	8 488,14	8 899,33	10 170,70	8 997,02
Tehliarske suroviny	kt	523,50	351,30	429,20	455,30	184,54
Vápence a cementárske suroviny	kt	2 529,30	2 982,30	2 893,90	2 293,30	2 163,60
Vápence pre špeciálne účely	kt	1 414,40	1 591,80	1 735,40	1 386,80	984,60
Vápenec vysokopercentný	kt	3 714,83	3 700,70	3 807,00	3 455,00	3 416,60
Ostatné suroviny	kt (podzemie)	132,46	87,70	88,30	90,50	69,90
	kt (povrch)	1 655,30	1 752,40	1 812,90	1 799,60	1 635,40

Celkové množstvo vydobytých nerastov

Príloha č. 1-II/II

Nerast		Merná jednotka	2009	2010	2011	2012	2013
Podzemie	Hnedé uhlie a lignit	kt	2 573,71	2 196,45	2 159,98	2 093,80	2 275,33
	Rudy a magnezit	kt	924,55	1 281,60	1 246,74	1 072,27	996,44
	Ostatné suroviny	kt	132,45	87,70	88,30	90,50	69,90
	Spolu	kt	3 630,71	3 565,75	3 495,02	3 256,57	3 341,67
Povrch	Stavebné suroviny	kt	27 150,80	26 004,74	24 701,92	22 702,80	21 008,11
	Vápence	kt	7 658,52	8 274,80	8 436,30	7 135,10	6 564,80
	Ostatné suroviny	kt	2 955,57	1 752,40	1 812,90	1 799,60	1 635,40
	Spolu	kt	37 764,89	36 031,94	34 951,12	31 637,50	29 208,31

Počet zamestnancov pri dobývaní nerastov

Príloha č.2

Nerast	Pracovisko	Počet zamestnancov				
		2009	2010	2011	2012	2013
Hnedé uhlie, lignit	Podzemie	1 799	1 728	1 701	1 693	1 633
	Povrch	383	369	173	217	303
	Spolu	2 182	2 097	1 874	1 910	1 936
Ropa, gazolín	Povrch	43	44	43	42	42
Zemný plyn	Povrch	125	153	102	109	110
	Prieskum	261	388	195	188	223
Rudy	Podzemie	64	61	75	81	136
	Povrch	113	122	107	96	118
	Spolu	177	183	182	177	254
Magnezit	Podzemie	230	268	250	247	215
	Povrch	843	797	821	821	854
	Spolu	1 073	1 065	1 071	1 068	1 069
Soľ	Povrch	14	1	3	0	2
Stavebný kameň	Povrch	1 436	1 508	1 475	1 331	1 227
Štrkopiesky, piesky	Povrch	794	802	759	749	710
Tehliarske suroviny	Povrch	92	69	64	71	71
Vápence	Povrch	293	305	308	326	271
Ostatné suroviny	Podzemie	66	64	58	57	82
	Povrch	268	258	212	236	270
	Spolu	334	322	270	293	352
Celkom	Podzemie	2 159	2 121	2 084	2 078	2 066
	Povrch	4 665	4 816	4 262	4 186	4 201
Spolu		6 824	6 937	6 346	6 264	6 267

Množstvo vydobytého hnedého uhlia a lignitu

Príloha č. 3

Organizačná jednotka	Vydobyté množstvo (kt)									
	Surová ťažba					Odbytová ťažba				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Baňa Handlová	185,970	303,749	227,093	196,298	255,788	226,0	318,0	252,0	213,5	271,500
Baňa Cigelf	497,350	164,664	475,280	590,250	525,239	575,5	288,0	583,0	687,0	603,500
Baňa Nováky	1 348,330	1 409,212	1 161,250	1 057,100	1 213,530	1 476,0	1 453,0	1 245,0	1 142,0	1 210,000
Baňa Dolina	141,007	148,285	172,836	113,807	101,380	139,7	148,0	172,5	113,5	88,331
Baňa Čáry	155,195	170,534	123,522	136,345	179,393	155,2	170,5	123,5	136,3	179,393
Spolu	2 327,852	2 196,444	2 159,981	2 093,800	2 275,330	2 572,4	2 377,5	2 376,0	2 292,4	2 352,7

Počet zamestnancov pri dobývaní hnedého uhlia a lignitu

Príloha č. 4

Organizačná jednotka	Počet zamestnancov														
	v podzemí					na povrchu					spolu				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Baňa Handlová	305	270	270	291	271	31	29	24	19	22	709	336	294	310	293
Baňa Cigelf	306	433	431	425	393	3	3	3	0	87	345	309	434	425	480
Baňa Nováky ***	913	755	719	679	699	192	195	6	55	59	844	1 105	725	734	758
Baňa Dolina	121	119	123	134	106	80	68	65	67	55	216	201	188	201	161
Baňa Čáry	154	151	158	164	164	77	74	75	76	80	199	231	233	240	244
Spolu	1 799	1 728	1 701	1 693	1 633	383	369	173	217	303	2 313	2 182	1 874	1 910	1 936

*** pozn.k roku 2007, 2009 a 2010: je zahrnutý počet povrchových zamestnancov úpravné, ktorí sú využívaní spoločne pre BN, BC a BH

Ťažba ropy a gazolínu

Príloha č. 5

Organizačná jednotka	Ťažba (t)														
	ropa neparafinická					ropa poloparafinická					gazolín				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Nafta, a.s., Bratislava *						14 644	13 083	15 431	11 448	9 984	899	800	692	1 653	1 654
Nafta, a.s. - Východ											2 079	1 964	1 988	2 103	1 673
Spolu	0	0	0	0	0	14 644	13 083	15 431	11 448	9 984	2 978	2 764	2 680	3 756	3 327

* zmena sídla spoločnosti

Ťažba zemného plynu

Príloha č. 6

Organizačná jednotka	Ťažba (tis.m3)				
	2009	2010	2011	2012	2013
NAFTA a.s., Bratislava	56 495	47 897	46 820	47 329	59 556
Golianovo - Engas	7 640	6 567	6 150	5 713	5 395
Horná Krupá - COMAG					
Nafta, a.s. - Východ	42 533	43 747	44 959	44 804	35 431
Spolu	106 668	98 211	97 929	97 846	100 382

Podzemné uskladňovanie zemného plynu - PZZP Láb

Príloha č. 7

PZZP Láb	Merná jednotka	2009	2010	2011	2012	2013
Uskladnené množstvo (1991 = 100 %)	tis. m³	2 494 105	2 002 699	1 844 078	1 435 257	1 763 452
	%	163,30	131,13	120,74	93,97	115,46
Maximálny vtlačno / ťažobný výkon						
vtlačný (1991 = 100 %)	tis. m³/24 hod	25 130	21 860	24 050	21 170	29 310
	%	176,33	153,50	168,87	148,65	205,81
ťažobný (1991 = 100 %)	tis.m³/24 hod	35 530	29 469	26 040	34 500	30 140
	%	182,81	151,57	133,93	177,44	155,02

PZZP Láb 1. až 5. stavba (Prevádzkovatelia: 1. až 3. a 5. stavba - NAFTA, a. s. Bratislava, 4. stavba - POZAGAS, a. s. Malacky)

Podzemné uskladňovanie zemného plynu - PZZP Gajary-Báden

PZZP Gajary	Merná jednotka	2009	2010	2011	2012	2013
Uskladnené množstvo (2007 = 100 %)	tis. m³	165 334	139 336	177 457	343 829	472 305
	%	241,64	203,64	259,35	502,50	690,27
Maximálny vtlačno / ťažobný výkon						
vtlačný (2007 = 100 %)	tis. m³/24 hod	1 500	1 400	3 970	4 820	5 030
	%	104,17	97,22	275,69	334,72	349,31
ťažobný (2007 = 100 %)	tis.m³/24 hod	1 020	1 040	2 960	5 940	4 470
	%	89,87	91,62	260,79	523,35	393,83

PZZP Gajary - Báden (Prevádzkovateľ: NAFTA a. s., Gbely) - evidované od roku 2007

Spolu	PZZP Láb a PZZP Gajary:	2009	2010	2011	2012	2013
Uskladnené množstvo		2 659 439	2 142 035	2 021 535	1 779 086	2 235 757
vtlačný výkon		26 630	23 260	28 020	25 990	34 340
ťažobný výkon		36 650	30 509	29 000	40 440	34 610

Počet zamestnancov pri ťažbe ropy a zemného plynu

Príloha č. 8

Organizačná jednotka	Prieskumné práce a POS*					Ťažba ropy					Ťažba zemného plynu				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
NAFTA a.s., Bratislava - Západ	357	391	195	188	194	43	44	43	42	42	57	91	46	44	50
Engas **											8	8	7	7	7
COMAG***												3			3
NAFTA a.s., Bratislava - Východ	25	27			29						60	62	49	58	50
Spolu	382	418	195	188	223	43	44	43	42	42	125	164	102	109	110

* Podzemné opravy sond

** Engas = Engas, s. r. o. Nitra

*** COMAG = COMAG spol. s r.o., Bratislava

Počet zamestnancov pri podzemnom uskladňovaní plynu

Príloha č. 9

Podzemný zásobník Láb 1. až 5. stavba a uskl. obj. Gajary - báden	Počet zamestnancov				
	2009	2010	2011	2012	2013
Nafta, a.s., Bratislava a Pozagas, a.s. Malacky	132	145	103	158	131

Dobývanie rúd a výroba koncentrátov

Príloha č. 10

Závod	Vydobytá ruda (kt)						Výroba koncentráту (t, kg)				
	2009	2010	2011	2012	2013		2009	2010	2011	2012	2013
Rudňany	29,6	22,0	15,7	21,0	21,0	Fe					
						Cu					
						Hg					
						BaSO ₄	8,628	9,227	8,080	4 994,400	8 667,640
Nižná Slaná	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Fe					
Slovenská banská, s.r.o. Hodruša - Hámre	38,1	34,4	42,8	42,8		X *	0,741		0,930	0,981	1,836
Spolu	67,7	56,4	58,5	63,8	21,0	Fe					
						Cu	14,280	21,500	28,000	30,600	40,400
						Hg					
						BaSO ₄	8,628		8,080	4 994,400	8 667,640
						Au *	346,110	534,000	398,400	546,200	532,500
						Ag *	201,070	320,000	330,200	441,300	507,700
						Pb	62,514	94,000	113,900	166,100	235,000
						Zn	54,104	82,000	103,300	134,400	189,600

Fe - železné rudy, Cu - medený koncentrát, Hg - ortuť, BaSO₄ - baryt, Pb - olovo, Zn - zinok

X * - koncentrát Hodruša - Hámre (kt)

Položka - " Spolu" - v 2. časti tabuľky Pb, Zn je v (t), Au *, Ag * - obsah v koncentráte v (kg)

Počet zamestnancov pri dobývaní rúd

Príloha č. 11

Závod	Počet zamestnancov														
	v podzemí					na povrchu					Spolu				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Rudňany	24	21	23	22	26	36	56	55	50	58	60	77	78	72	84
Siderit Nižná Slaná						38	22	14			38	22	14		
Slovinky					50					12					62
METAL ECO SERVIS										5					5
Slovenská banská, s.r.o. Hodruša - Hámre	40	40	52	59	60	31	35	38	46	43	71	75	90	105	103
SPOLU	64	61	75	81	136	105	113	107	96	118	169	174	182	177	254

magnezitu a výroba koncentrátu

Príloha č. 12

Dobývanie magnezitu (kt)					Výroba koncentrátu (kt)				
2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
751,2	1 077,3	1 068,3	893,4	837,4	405,6	561,6	668,8	549,4	513,8
102,7	134,8	117,5	107,1	88,9	67,9	82,3	75,7	63,7	65,4
6,0	9,4	10,8	8,0	6,9	4,0	6,2	7,2	5,3	4,6
860,0	1 221,5	1 196,6	1 008,5	933,2	477,6	650,1	751,7	618,4	583,8

Počet zamestnancov pri dobývaní magnezitu

Príloha č. 13

Závod	Počet zamestnancov														
	v podzemí					na povrchu					spolu				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Košice *		8	6	6	6		11	13	9	6	0	19	19	15	12
Jelšava	127	157	132	128	120,0	761	682	709	708	762,0	888	839	841	836	882
Lubeník	93	93	101	102	78,0	65	60	58	57	53,0	158	153	159	159	131
Hnúšťa	10	10	11	11	11,0	17	44	41	36	33,0	27	54	52	47	44
S p o l u	230	268	250	247	215	843	797	821	810	854	1 073	1 065	1 071	1 057	1 069

Košice *: v podzemí ide len o zabezpečenie, nie o ťažbu

Dobývanie a výroba soli

Príloha č. 14

Závod	Soľanka (kt)					Výroba soli (kt)				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Solivar, a.s Prešov - Závod Prešov	41,4					38,0				
Solivar, a.s Prešov - Závod Zbudza		0,02	0,02							
Spolu	41,40	0,02	0,02	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet zamestnancov pri dobývaní a výrobe soli

Príloha č. 15

Závod	Počet zamestnancov														
	Dobývanie soli					Výroba soli					Spolu				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Solivar, a.s Prešov - Závod Prešov	14					69					83				
Solivar, a.s Prešov - Závod Zbudza		1	3		2						1	1	3		2
Spolu	14	1	3	0	2	69	0	0	0	0	84	1	3	0	2

V obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Bratislava

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Buková	492,0	440,0	153,0	81,0	100,0	27	26	23	19	18	dolomit
Čierne Kľačany	11,2	108,7	122,8	9,0	16,8	12	12	11	4	6	andezit
Dechtice I			0,0	0,0	0,0			0	0	0	dolomiticé piesky
Devín	552,8	510,1	172,0	190,8	155,3	30	29	29	29	29	granodiorit
Dolný Lopašov	140,0	117,9	94,0	70,0	56,4	7	6	6	6	4	dolomit
Hont. Trst'any-Hrondín	84,0	104,0	171,0	110,0	86,0	4	5	6	6	3	andezit
Horné Túrovice	5,6	23,5	10,0	20,0	90,6	4	4	4	4	4	kremenec
Hostie	51,5	92,0	67,0	14,6	7,2	2	2	2	2	2	dolomit
Hradište-Dolinka	13,6	0,0	105,7	69,6	3,3	10	0	6	6	2	dolomit
Hubina	86,0	128,2	72,1	87,7	99,0	4	4	4	3	4	dolomit
Jelenec	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0	0	3	0	0	stav. zabezpeč.
Lančár	24,8	29,2	15,1	19,6	27,3	2	2	2	2	3	dolomit
Lošonec	220,0	137,0	168,0	116,0	349,0	13	13	7	7	7	melafýr
Obyce	117,1	346,3	64,2	42,1	17,9	10	7	7	6	6	andezit
Pernek			17,0	84,0	0,0			1	1	0	vápenec
Prašník I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	likvidácia lomu
Rybník nad Hronom	84,6	71,2	106,0	46,7	49,3	15	14	14	11	7	andezit
Sološnica	836,0	489,0	415,0	770,0	452,0	14	14	11	15	15	melafýr
Trstín	538,0	516,0	503,0	496,0	473,0	17	17	17	17	15	dolomit
Žirany	165,0	640,0	548,0	162,0	153,0	11	10	10	6	6	stav. kameň
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Bátovce-Radoslav Streicher, Žemberovce - Kmča		0,1	0,0	0,3	0,1		3	0	3	3	andezit
Machulince II-Ondrejka Miloš, KAM-ON, Machulince	2,2	1,5	0,7	0,2	0,0	16	16	16	16	0	andezit
Machulince III-Ondrejka Miloš, KAM-ON, Machulince		0,1	2,1	0,3	0,6		16	16	10	10	andezit
Opatovce Kamenné Vráta, IMA INVEST s.r.o.			172,0	4,1	13,3			12	1	3	andezit
Opatovce Kamenné Vráta, Ondrejka Miloš, KAM-ON		292,6	0,0	6,3	0,3		12	0	10	10	andezit
Obyce-MAGMA KAMEN, Machulince		4,6	3,4	0,0	0,0		12	12	0	0	andezit
Obyce-Osná Dolina-Ondrejka Miloš, KAM-ON				10,2	4,1				12	12	andezit
Hradište-Dolinka	94,5	162,9	69,2	24,1	109,6	10	7	6	6	5	dolomit
Žirany-DOPRAVEX s.r.o.		785,0	301,4	56,4	17,2		15	8	5	3	kremenec
Spolu DP + LNN	3 518,9	4 214,9	3 352,9	2 491,0	2 281,2	192	231	233	207	177	

LNN - ložisko nevyhradeného nerastu

DP - dobývací priestor

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Banská Bystrica

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
B. Bystrica - Šalková	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0	4	4	4	3	vápenec, PL
Badín I - Skalica	166,9	95,3	84,7	76,8	67,0	26	26	21	18	7	andezit
Braváčovo	0,0	0,0	0,0	20,0	13,5	0	0	0	4	4	kremičitá pararula
Bulhary	100,9	109,7	93,7	96,9	101,3	8	8	9	9	9	čadič
Bzenica	866,0	327,8	267,3	170,2	250,1	29	29	25	25	24	andezit
Breziny	14,4	8,5	9,7	14,2	13,2	1	1	2	8	6	andezit
Čamovce	21,8	0,9	7,4	0,2	0,5	8	2	3	1	1	čadič
Čierny Balog	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	0	0	0	0	4	granodiorit
Detva - Piešť	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	1	0	0	0	0	andezit
Dobrá Niva	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	4	0	0	4	0	andezit
Hliník nad Hronom	596,0	119,0	0,0	0,0	36,0	1	0	0	0	2	ryolit
Homá Mičiná	61,0	93,3	69,6	1,0	0,0	7	17	17	14	0	dolomit
Homá Štubňa	96,3	138,3	14,7	0,0	15,0	6	3	7	8	8	andezit
Homé Pršany	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Horný Tisovník	0,0	35,9	15,2	35,2	26,4	0	1	1	1	4	andezit
Králiky	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	2	2	2	2	2	pieskovec
Kraľovany II.	58,2	36,4	48,5	27,1	71,8	10	9	9	8	8	piesky
Kraľovany - Bystrička	42,0	39,9	22,2	9,3	24,7	6	6	6	7	6	žula
Krmíšov	130,0	145,0	64,9	86,0	11,8	23	26	19	14	9	andezit
Krupina I.	170,7	81,6	137,1	113,9	148,0	16	14	13	13	10	andezit
Liptovské Kľačany	30,1	45,6	12,6	8,3	6,7	6	6	6	6	7	vápenec
Liptovská Porúbka	216,0	238,2	180,6	123,3	94,8	17	16	17	15	10	porfýrit
Môľová	46,9	40,5	22,8	91,0	88,3	6	5	5	2	2	andezit
Nová Baňa - Háj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	ryolit
Pliešovce	20,9	11,2	12,5	8,5	11,0	8	8	4	4	4	kremenec
Radzovce - Šiatoroš	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	DP zrušený
Rakša	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8	0	0	0	0	dolomit
Ružomberok II.	132,6	118,6	150,4	100,2	98,7	12	12	6	12	12	pieskovec
Ružomberok III.	212,2	151,7	119,0	93,3	99,3	8	8	15	15	18	dolomit
Ružomberok IV.	11,3	22,8	25,0	3,3	3,7	6	6	5	5	5	dolomit
Sása	20,8	79,4	30,4	24,3	0,0	8	8	6	9	0	andezit
Stožok	144,3	110,4	85,3	94,9	76,9	16	16	17	17	12	andezit
Šiatorská Bukovína	0,0	10,3	7,4	90,2	14,1	0	4	8	8	8	andezit
Šumiac - Červená Skala	58,1	98,0	95,6	75,9	50,6	9	8	8	8	9	vápenec
Tekovská Breznica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	čadič
Víglaš - Podrohy	0,1	0,0	0,0	2,3	0,0	1	0	0	4	0	andezit
Víglaš I.	2,5	86,7	147,3	104,2	34,8	1	1	1	10	3	andezit
Vrícko	15,2	65,8	69,4	77,8	4,3	12	9	7	10	9	vápenec
Vrútky	243,3	203,6	267,4	264,3	98,3	27	27	24	23	20	* žula
Zuberec	0,0	0,0	28,3	0,0	0,0	0	0	13	0	0	vápenec
Žamovica	25,0	0,0	1,0	2,0	0,0	4	0	3	3	0	andezit

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 16_{BB} - pokračovanie

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Ložisko nevyhradeného nerastu	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Badín Bačov	173,1	47,6	55,6	0,0	0,0	15	15	12	12	12	dolomit
Badín Pod Vandekovcom			25,0	25,0	25,0			9	9	8	dolomit
Čakanovce			0,5	0,3	0,3			6	4	4	čadič
Dubná Skala	90,0	106,2	0,0	142,1	368,6	27	25	*	*	*	žula
Fíľakovo - Chrástie	0,5	0,5	0,1	0,1	0,2	3	2	1	1	1	čadič
Hliník nad Hronom	279,0	66,0	0,0	0,0	0,0	1	0	0	0	0	ryolit
Homá Mičiná - Markov				66,0	72,1				0	5	dolomit
Homá Mičiná - Ťarbaška	51,4	42,6	53,0	41,2	47,6	9	9	9	6	6	dolomit
Homý Tisovník - OL	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	5	5	0	0	0	andezit
Homý Tisovník - Páleniská	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	andezit
Iliaš	108,9	0,0	98,0	87,5	44,8	16	0	7	3	6	dolomit
Janova Lehota	203,8	14,5	22,7	0,0	75,0	4	3	3	0	12	andezit
Jastrabá	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0	0	0	0	andezit
Kláštór p/Znievom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Kordíky	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	2	2	2	0	0	dolomit
Krásna Hôrka	95,0	20,0	15,0	0,0	0,0	6	5	7	0	0	vápenec
Krníšov - Tepličky	118,9	128,0	79,1	0,0	0,0	*	*	*	*	*	andezit
Kyncľová	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Lom nad lazmi			1,6	78,8	2,9			6	8	8	andezit
Ludrová - Biela Púť	119,0	134,3	134,0	108,0	78,2	14	14	14	14	12	dolomit
Mačkaluk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	čadič
Medzibrod-Zadná dolina	0,0	0,0	2,7	0,9	0,6	0	0	3	3	3	dolomit
Mošovce (Boriny)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Mýtna - Hrbý				19,7	38,8				9	7	dolomit
Nová Baňa (Zaller)	189,0	80,3	0,0	5,2	3,4	1	1	0	5	3	dolomit
Nová Baňa (Čičerka)	2,0	1,5	1,3	1,6	0,8	5	4	4	4	4	andezit
Ostrá	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	bridlica
Pámica				26,7	3,0				4	4	vápenec
Podbiel - Za Pálenicou	58,9	51,4	63,9	48,3	50,2	4	4	6	4	4	vápenec
Pohronská Polhora (Borovniak)	6,5	2,2	5,9	7,1	5,7	4	5	5	4	5	kremenec
Poniky (Borovie)	8,3	45,9	97,3	89,4	77,1	10	10	10	10	7	dolomit
Ratka	33,2	0,0	52,4		0,4	12	0	12		4	čadič
Ratka (Láza)	0,0	0,0	0,5	3,0	0,0	0	0	1	1	0	čadič
Ráztoka	53,0	54,0	40,0	102,6	20,0	7	6	4	4	4	dolomit
Roveň	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	pararula
Ružomberok III		0,0	10,0	53,8	80,5		0	*	*	*	dolomit
Sebechleby					0,1					0	andezit
Sedliacka Dubová	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10	1	0	0	0	vápenec
Sedliacka Dubová, Dubová Skalka			7,5	35,8	27,8			6	4	4	vápenec
Stožok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	andezit
Strážny vrch	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	piesok
Šalková (Kôcová)	67,1	98,1	91,1	13,6	11,8	5	7	5	4	4	dolomit
Šávoľ	0,0	4,5	0,0	0,0	0,2	0	3	0	0	2	čadič
Trstená	38,1	35,6	20,9	13,9	4,7	6	6	5	4	4	andezit
Ústie nad Priehradou		14,1	17,7	18,2	14,9		13	9	4	19	pieskovec
Veľká Lehota	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1	1	0	0	0	0	andezit
Veľké Dravce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	čadič
Veľké Dravce - Čičirinec	5,0	5,0	1,9	9,9	5,6	24	20	12	12	12	čadič
Voznica	351,0	217,4	51,3	0,0	15,8	12	10	3	0	6	andezit
Zaježová - Dubina	3,1	31,0	10,0	0,5	1,7	5	5	2	8	4	andezit
Zuberec	234,5	161,1	75,8	101,6	51,3	15	15	*	15	11	vápenec
Zvolenská Slatina	7,5	8,1	7,2	7,5	2,2	5	6	9	10	9	andezit
Zvolenská Slatina I	1,3	1,0	1,6	2,4	2,5	3	3	3	3	3	andezit
Spolu DP + LNN	5 934,3	3 886,8	3 134,1	2 926,1	2 596,4	402	481	458	460	423	

* zamestnanci uvedení v časti DP

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 16_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Brehov	0	64	57,6	42,9	0,6	0	3	2	3	1	andezit 2,66
Brekov	85,7	135,8	146,2	77,9	80,2	6	11	12	13	12	vápenec 2,64 -2,67
Juskova Voľa	82,3	39,7	34,6	0,04	0	3	1	1	1	1	andezit 2,57
Košice IV - Hradová	238,5	245,8	244,7	227,8	200,9	18	19	17	17	14	granodiorit 2,68
Ladmovce I	1,3	17,5	53	0	20	4	16	6	4	8	vápenec(zabezp.)
Okružná - Borovník	0	6,5	0	0,1	0	0	1	0	0	0	andezit 2,64(zabezp.)
Ruskov I.	34,3	106,8	668,1	387,5	57	5	5	5	5	5	andezit (likv) 2,65
Sedlice	395	374,9	274,7	186,7	123,4	24	20	21	15	12	dolomit 2,83
Slanec	87,7	70	108,5	162,4	72,4	6	5	5	10	10	andezit (zab)2,12-2,69
Svätušie	97,1	70,7	97,3	28,5	47	9	16	19	13	8	andezit 2,57 - 2,65
Trebejov	627	552	525	525	387	34	31	30	30	30	dolomit 2,83
Vehec	544,3	311	280,7	148,1	225,8	36	48	47	46	26	andezit 2,7
Vyšná Šebastová	743,8	549	409	254	201	39	50	44	34	25	diorit porf. 2,6
Vyšný Klátov I.	44,8	67	0		0,5	6	9	0		0	amfibolit 2,66-3,04
Záhradné	50,3	31,2	26	38,2	0	5	5	4	5	4	andezit 2,49-2,67
Sedlice I	99,6	128	210,6	239,8	305	6	6	9	10	10	dolomit 2,67-2,83
Ruskov	63,2	98,6	103,2	33	0,01	9	5	18	13	1	andezit 2,49
Fintice	98	194	115,3	70,1	187	6	26	25	26	28	andezit 2,49
Huňovce	5,5	18,5	22,4	5	2	3	3	3	4	4	diorit porfirit 2,58
Finticeľ	44,2	41,1	1,8	0	46,8	8	6	1	2	4	andezit 2,62
Hostovce					182,5				44	4	vápenec 2,69
Ladmovce				0,06	0			4	4	4	vápenec - 2,61
Zemplínske Hámre	22,4	35,8	31,5	27,2	24,8	6	7	7	7	6	andezit 2,63
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Brehov	49,5	27	22	11,6	0	6	10	4	4	6	andezit 2,60
Juskova Voľa - Drina	25,8	42,3	26,47		0	7	7	7		0	andezit 2,5
Kecerovský Lipovec	0	0	0		0,1	0	0	0		2	andezit
Červenica	38	39,2	38,7	36,8	18,9	7	7	13	5	5	andezit 2,65
Vinné (Lancoška)	3,6	1,9	0	0	0,4	2	5	7	4	2	andezit 2,4
Brestov (od 2004)	0	0	38,5		20,01	0	2	4		4	andezit 2,65
Malina (od 2007)	0	5	1,05	0	0	0	3	5	0	0	andezit 2,6
Jovsa (od 2007)	8,3	0	4,5	0	4,9	3	3	5	0	5	andezit 2,6
Orechová (od 2009)	2,7	3	0,97	0	18	4	2	5	0	7	andezit 2,7
Mošurov (od 2009)	10	5	5	20	8	4	2	2	2	2	vápenec 2,55
Žehňa (od 2009)	95	95	89	75	72	4	6	6	6	6	andezit 2,5
Šandal		0,005	0,1	0,01	0,01		1	0	0	0	2,5 pieskovec
Pčolinné		0,009	0,5	1,97	2,4		1	3	2	2	pieskovec 2,4
Dargov (Barvíňkov)		53,6	0	0	0		1	2	2	1	andezit 2,63
Žilková					7					5	andezit 2,62
Ďurkov - Strahulka				15,7	0				5	0	andezit 2,5
Košice-Hradová					10						
Vehec - Bodor				3	0,003				4	2	andezit 2,4
Spolu	3 597,9	3 376,3	3 637,0	2 618,4	2 325,6	247	340	338	340	266	

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Beluša (Mojtín)	121,6	174,2	259,1	203,0	172,0	12	12	15	16	7	vápenec
Čachtice	56,3	180,9	87,1	91,7	88,5	6	6	6	5	7	vápenec 2,6
Dolný Kamenec	0	0	131	91,0	159,0	0	0	15	14	14	andezit
Homé Slnie I.	138,6	164	201,2	102,2	165,9	"	"	"	"	"	vápenec
Homé Vestenice	120,6	125,6	139,4	103,3	61,0	17	17	16	11	9	dolomit
Hradište	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Hrádok	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Jablonové	135,6	150,3	104,8	106,8	63,1	11	12	12	9	5	vápenec 2,6
Klížske Hradište	0	0,41	1,7	1,0	2,5	0	1	1	1	1	vápenec 2,5
Kmča	100	100	100	74,5	46,8	7	7	7	7	7	kremenec 2,6
Kmča II.	80,5	73,9	49,1	37,5	22,0	5	5	5	5	5	kremenec
Lúky pod Makytou	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	pieskovec 2,4
Malá Lehota I.	53,1	375	406,6	174,0	325,0	19	22	12	15	8	andezit
Podhradie	0,27	0	0	1,3	0,0	1	0	0	3	0	andezit
Podlužany I.	76,1	70,1	70,1	63,9	54,1	4	4	4	5	5	dolomit
Rajec - Šuja	74,6	67,6	97	124,7	103,6	*	*	*	*	*	dolomit
Ráztočno	150,5	176	89	0,0	0,0	13	13	12	0	0	dolomit 2,7
Rožňové Mitice	45,7	258,9	116,6	78,8	381,0	10	10	10	8	11	dolomit
Stráňavy - Polom	511	543	610,4	497,1	412,1	"	"	"	"	"	dolomit + váp.
Trenčianske Mitice I.	***	***	***	***	***	"	"	"	"	"	dolomit 2,6
Tunežice	293,5	366,3	328,5	391,6	406,2	16	16	16	16	16	grestenit 2,6
Turie	117,4	132,8	39,3	39,3	0,0	7	6	6	7	0	dolomit + váp., 2,8
Turie I.	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
*Veľká Čierna	173,4	189	143,6	130,0	407,0	11	26	16	8	9	dolomit
*Veľká Čierna I.	238	196,4	163,2	137,2	96,5	6	6	9	7	10	dolomit
Závada	67,75	54,4	41,4	31,4	25,5	4	4	6	3	16	dolomit
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Cigel' - Košariská	40	44,5	20,3	22,3	51,8	9	9	7	7	5	andezit
Homé Vestenice	31	0	0	0,0	0,0	**	**	**	**	**	dolomit
Kamenec pod/Vt.	295	378	0	0,0	0,0	18	18	0	0	0	andezit
Klížske Hradište	0,2	3	4	1,0	0,0	1	1	1	1	0	stavebný kameň 2,6
Kolárovice	0,6	4,6	3,1	2,9	0,8	2	2	2	2	3	pieskovec 2,8
Lehota p/Vt. (Lancast SK)	12,6	9,7	0	0,0	0,4	3	2	0	1	1	st. kameň 2,6
Lopušné Pažite	116,2	137,13	106,5	156,0	92,6	9	11	11	9	5	vápenec 2,6
Malý Kolačín	26	168,8	0	0,0	0,0	5	5	0	0	0	dolomit 2,7
Milošová	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Modrovka - Ježovec	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	1	dolomit
Mojtín	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dol. vápenec
Nitrianske Rudno	77,9	64,9	52,5	43,9	44,3	9	7	6	3	2	dolomit
Podhradie - Rúbanisko/Ducký/	0	0,7	0,9	0,8	0,8	0	2	5	3	2	andezit, od 2010
Podhradie- L'.Lazy /Z.Ducký/	2	1,14	0	0,0	0,0	2	2	0	0	0	andezit
Podhradie /AKE s.r.o./	0	0	63,5	32,8	10,5	0	0	13	2	2	andezit, od 2008
Podlužany - Zlobiny	42,73	38,95	39,6	37,5	34,1	4	4	4	4	4	dolomit
Rajec, p.č.2749/4až9, lok.Bar	7,57	19,7	42,8	39,0	33,3	4	4	4	3	3	dolomit, od 2009
Rajecká Lesná - Úsypy	0	0	0	0,0	0,1	0	0	0	0	0	dolom., dodávateľ.
Snežnica	140,6	25,8	55,1	68,8	28,5	3	3	11	4	4	dol. vápenec
Terchová - Lom Kýčera	0	0,6	0	0,0	8,2	0	7	7	0	3	piesč. prachovce, od 2010
Uhrovské Podhradie	3,7	0	0	0,0	0,0	2	0	0	0	0	dolomit 2,6
Veľké Rovné	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	pieskovec 2,6
Vyšehradné I.	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Vyšehradné II.	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Závada - Velišovce	17,81	25,5	26	24,9	22,5	9	9	9	8	0	dolomit
Spolu DP + LNN	3 368,4	4 321,8	3 593,4	2 910,1	3 319,7	229	253	248	187	165	

* Počet pracovníkov je uvedený pri ťažbe ostatných surovín

" Počet pracovníkov je uvedený pri ťažbe vápencov pre špeciálne účely

a V minulých rokoch bola celá ťažba vykazovaná v ťažbe vápencov pre špeciálne účely

*** preradené do tab. č. 22 - Ťažba ostatných surovín (dolomit), zosúladenie s Bilanciami zásob VL

** Počet zamestnancov je uvedený pri ťažbe staveb. kameňa v DP Homé Vestenice (príloha č. 16_{PD})

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov pri dobývaní											Príloha č. 16 _{SNV}
v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Spišská Nová Ves											
Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Čoltovo I.	32,8	5,0	175,2	55,4	31,4	13	13	13	13	13	vápenec
Honca	26,6	7,6	26,4	36,0	28,7	3	2	3	3	6	vápenec
Hranovnica	162,0	144,0	179,8	134,3	233,5	14	12	12	12	12	melafýr
Husiná	203,0	339,0	393,9	245,0	319,2	36	34	30	14	29	čadič
Husiná I.	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	0	3	1	1	1	čadič
Jarabina	9,8	59,1	41,1	13,3	18,1	3	3	3	3	4	vápenec
Konrádovce	0,8	0,0	2,0	0,0	0,0	2	0	2	0	0	čadič
Kvetnica	42,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9	0	0	0	0	melafýr
Lipovník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	vápenec
Muráň I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Olcnavá	642,6	530,0	373,0	296,0	189,3	45	47	47	45	23	vápenec
Rimavská Baňa	1,0	0,4	14,6	14,0	3,8	4	3	7	2	1	pararula
Spišská Nová Ves IV.	255,8	255,5	323,5	205,3	242,7	12	22	22	22	21	vápenec
Spišské Tomášovce	2,0	25,8	10,7	8,5	68,6	2	2	2	2	3	
Mokrá Lúka			0,0	0,0	0,1		1	1	1	1	granit-žula
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Čoltovo	0,0	0,0	0,0	0,0	23,4	0	0	0	0	13	vápenec
Pofanovce	0,0	0,0	0,0	0,0	54,3	0	0	0	0	15	
Husiná (Kopačog)	98,0	65,0	49,4	82,1	35,4	24	20	16	16	16	čadič
Spišský Hrhov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	pieskovec
Spišská Teplica	8,6	8,8	8,9	14,4	20,6	3	3	3	2	2	vápenec
Tatranská Kotlina	0,8	2,3	3,1	1,9	1,9	3	3	3	3	3	vápenec
Toporec - Basy	4,3	8,2	2,9	2,1	0,8	4	4	4	4	4	vápenec
Vemár	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	vápenec
Vyšný Slavkov	33,0	33,6	31,0	11,5	0,0	7	7	7	7	1	vápenec
Bretka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	vápenec
Mengusovce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Toporec	1,3	1,2	2,4	0,6	0,0	2	2	2	2	0	dolomit
Markuška	2,2	0,3	0,2	0,1	0,1	9	9	7	2	2	bridlica
Rakovnica	0,5	7,8	15,4	4,6	4,8	1	1	1	1	1	odval Mier
Hnilčík	1,0	1,0	0,2	1,7	1,8	4	4	3	7	3	odval Roztoky
Nižné Slovinky		4,2	2,3	1,1	3,0		8	8	15	15	odval
Rudňany				3,3	22,2				4	7	vápenec
Spolu	1 528,5	1 499,0	1 656,0	1 131,2	1 303,7	200	203	197	181	196	

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní
v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Bratislava

Dobývací priestor /Ložisko nevyhradeného nerastu	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Hlohovec I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	činnosť prerušená
Okoč	94,0	130,0	175,0	140,0	227,0	6	9	6	7	12	štrkopiesok
Rovinka	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8	0	0	0	0	činnosť ukončená
Šoponňa	295,5	222,2	218,9	200,2	184,7	23	22	21	21	13	štrkopiesok
Veľký Grob a Veľký Grob I	531,0	256,0	331,0	190,0	244,0	13	17	13	13	13	štrkopiesok
Volkovce		0,3	0,0	0,0	0,0		4	1	0	1	štrkopiesok
Vysoká pri Morave III.-časť A	264,0	281,0	250,0	235,0	317,0	10	12	8	6	7	štrkopiesok
Ložiská nevyhradeného nerastu											
Alekšince- Juraj Blaho-JUMBO, Veľké Záluž	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0	1	0	0	0	činnosť ukončená
Alekšince - Lahne, SEGNIS spol. s r.o.				64,0	0,0				1	0	štrkopiesok
Boldog-Tibor Kvál, Senec, (Vladimír Piroška)	0,0	0,0	0,0	25,0	12,5	2	0	0	2	1	štrkopiesok
Borovce-Betón Borovce, s.r.o., Borovce		18,9	10,9	3,2	0,0		3	2	1	0	štrkopiesok
Borský Mikuláš-Piesková Záhonie s.r.o.	76,3	46,7	29,7	2,9	0,0	2	3	2	2	0	piesok
Borský Peter-PD Dojč	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	činnosť ukončená
Borský Peter-SAND, s.r.o.	32,0	17,6	11,2	19,2	12,8	4	4	2	5	3	piesok
Čakany-ZEDA Bratislava, s.r.o.	342,0	384,5	399,2	322,0	398,8	10	12	7	16	7	štrkopiesok
Čečinská Potôň-BEL TRADE, spol. s r.o.	46,7	88,7	98,4	48,6	38,5	5	5	5	3	3	štrkopiesok
Čečinská Potôň-Dunajské Štrkopiesky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	činnosť prerušená
Čečinská Potôň-IKRA s.r.o.	32,6	40,8	32,3	28,9	10,0	2	2	4	4	2	štrkopiesok
Čierna Voda I-REKOS, s.r.o.	35,9	234,1	186,3	111,6	155,4	3	3	3	3	3	štrkopiesok
Dolný Štál - Karáb-PD D. Štál	1,8	1,6	0,0	0,0	0,0	3	3	0	0	0	štrkopiesok ukončená č.
Ducové - Nové Lúky - ZAPA BETON SK s.r.o.			12,0	116,9	155,7			4	5	5	štrkopiesok
Dunaj -SVP š.p., OZ Bratislava	96,9	55,4	58,6	129,3	0,0	12	12	12	12	0	štrkopiesok
Eliášovce-CENO s.r.o.	0,8	0,0	0,0	0,0	0,1	2	2	2	0	2	štrkopiesok
Gajany-SAZAN, s.r.o.					16,3					3	štrkopiesok
Gbely - Adamov - PD Gbely a.s.	18,9	27,7	25,1	28,1	21,7	4	4	3	4	4	štrkopiesok
Gergelová-Lúky-PD Ivanka pri N.(Luka Jozef)	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	1	0	1	0	0	štrkopiesok prerušená č.
Horná Potôň-GOBIO, s.r.o., NR		9,5	3,4	0,1	42,0		4	2	2	2	štrkopiesok
Horná Seč- ANTECO s.r.o.	118,0	85,0	55,0	52,3	74,1	10	9	7	7	8	štrkopiesok

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní
v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Bratislava

Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)						Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013		2009	2010	2011	2012	2013	
Horný Chotár-Salka-E.Urbanová, Železovce	44,2	59,5	36,0	35,7	31,1		9	5	5	5	5	štrkopiesok
Hrubá Borša-ORAG Golfinvest a.s.	336,0	244,8	15,3	9,8	10,0		6	10	10	10	10	štrkopiesok
Hrubá Borša-Štrkopiesky HB s.r.o.	915,7	957,7	713,6	528,9	431,8		12	13	13	7	9	štrkopiesok
Hviezdoslavov - Malá Paka - - PD Nádej			0,0	98,0	98,7				3	8	4	štrkopiesok
Jelka-BUILDHOUSE s.r.o.	0,8	4,0	0,0	12,0	8,0		5	5	5	5	5	štrkopiesok
Jur nad Hronom-A. Gerbár	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0	0	činnosť ukončená
Jur nad Hronom, Zlatner, spol.s r.o., Levice					20,1					5	5	štrkopiesok
Kalnica - Schnierer Dušan, Kalná n/H	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1		0	0	0	3	3	činnosť ukončená
Kalnica - VŇon, a.s.	89,0	99,7	80,3	29,1	85,3		12	10	11	11	10	štrkopiesok
Komjatice-ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	218,0	103,0	151,0	79,0	84,0		8	8	5	5	5	štrkopiesok
Kopčany-SAZAN, s.r.o.	67,0	39,1	32,7	46,3	25,4		6	6	3	3	3	štrkopiesok
Kostolné Kračany-AGROMEL, spol. s r.o.	10,2	11,1	12,7	9,8	9,6		4	4	4	4	4	štrkopiesok
Kvetoslavov-Flóra Bratislava s.r.o.			21,5	25,5	0,0				3	3	0	štrkopiesok
Lehnice (Sása)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0	0	činnosť ukončená
Madunice-PVOD Madunice		0,2	0,0	0,0	0,0			2	0	0	0	činnosť ukončená
Madunice-ZAPA beton SK s.r.o. (Super tank, sp	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0	0	právy spor o vlastn.
Matúškovo- AGRO-MATÚŠKOVO, s.r.o.	1,9	3,0	3,5	0,0	0,1		7	7	7	0	2	piesok
Mikulá-Železovce-AX STAVAS, spol. s r.o.	89,4	0,0	0,0	0,0	0,0		8	0	0	0	0	činnosť ukončená
Moravský sv. Ján-FOP Vrabiec, s.r.o.	7,1	20,8	22,5	22,3	19,8		1	2	2	2	2	štrkopiesok
Moravský sv. Ján-Gergelik-SAND, s.r.o. (SAZAN	20,3	30,6	19,1	11,9	13,7		5	3	3	2	2	štrkopiesok
Moravský sv. Ján-Kráľ Jozef, Veľké Leváre	1,0	0,5	0,4	0,0	0,0		1	1	1	0	0	štrkopiesok preušená č.
Most na Ostrove-SONDA	108,7	130,5	209,4	143,9	158,4		9	9	10	10	9	štrkopiesok
Most na Ostrove-PREFA Sučany SK, a.s. (Štrk	19,9	18,4	0,0	0,0	0,0		4	2	0	0	0	štrkopiesok
Nebojsa-VŇon a.s.					107,3						6	štrkopiesok
Nemčianany-Obec Nemčianany	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0		4	0	0	0	0	štrkopiesok
Nemčianany-Stanišlav Orovnický, Zlaté Moravce	3,9	20,0	1,6	1,2	0,6		3	4	4	3	3	štrkopiesok
Nesvady-AGRORENT, a.s., (PREPANA s.r.o.)	2,9	14,2	4,1	3,7	1,1		2	1	2	2	2	štrkopiesok
Nesvady-AQUARENT, s.r.o.	10,1	5,0	16,0	11,0	12,0		3	2	2	2	2	štrkopiesok
Nová Ves pri Dunaji-BAU-RENT spol. s r.o. (BA	11,3	0,0	0,0	3,2	26,5		7	0	0	7	6	štrkopiesok

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní
v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Bratislava

Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Nové Zámky-AGROSPOL AQUA s.r.o.	28,5	10,1	5,8	2,5	2,6	3	2	1	2	2	štrkopiesok
Nové Osady-DOPRAVEX s.r.o.					36,1					6	štrkopiesok
Nové Osady-Holcím (Slovensko) a.s.	475,0	512,1	448,1	183,5	183,5	16	14	14	8	7	štrkopiesok
Nové Košariská-ALAS SLOVAKIA s.r.o., Ba		18,0	17,0	0,0	0,0		5	4	1	0	štrkopiesok
Nové Osady-Štrkopiesky SEDIN, a.s.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	činnosť ukončená
Nový Svet-Dušan Šebeň (Ilka s.r.o.)	338,8	196,2	182,7	251,8	350,2	13	9	13	12	13	štrkopiesok
Nový Svet-SEKOSTAV s.r.o.	12,0	12,0	8,0	0,0	0,0	4	4	4	0	0	štrkopiesok
Oldza-AGRIPENT spol. s r.o.	71,5	63,3	59,1	57,0	33,6	6	4	4	4	4	štrkopiesok
Ostrov-R5C s.r.o., Veľké Úľany			0,0	0,0	0,0			0	0	0	štrkopiesok
Podlužany-EKOFORM spol. s r.o., LV		15,2	6,5	0,2	5,5		4	4	4	3	štrkopiesok
Podunajské Biskupice-ANČETA s.r.o.	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4	0	0	0	0	činnosť prerušená
Podunajské Biskupice-AZ STAV s.r.o.	143,8	35,7	59,3	60,0	42,7	5	5	5	5	4	štrkopiesok
Podunajské Biskupice-Holcím (Slovensko) a.s.	89,1	145,2	189,7	147,8	125,4	8	7	8	8	8	štrkopiesok
Podunajské Biskupice-SEHRING Bratislava, s.	463,4	103,5	0,0	70,9	336,2	11	11	11	12	13	štrkopiesok
Rastice-BEST PLACE a.s., (Váhovstav - SK, a.s.)	190,2	0,0	119,2	0,0	0,0	12	0	6	4	0	štrkopiesok
Reca-Talapka Cyril. Senec	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	2	0	0	0	0	štrkopiesok prerušená č.
Reca II.-Talapka Cyril. Senec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	štrkopiesok prerušená č.
Skalica-Mesto Skalica	10,9	15,5	0,0	0,0	0,0	4	2	0	0	0	štrkopiesok ukončená č.
Šoporňa - SEEDSTAR AGRO s.r.o.			20,0	20,0	0,0			3	3	0	štrkopiesok
Šoriakoš-Mostová-DELTA Stone, s.r.o.	539,6	251,2	493,0	660,0	369,0	23	19	24	18	9	štrkopiesok
Šurany-GREENDWELL, s.r.o.	5,3	165,3	155,2	110,8	94,1	7	8	7	6	6	štrkopiesok
Šurany-Ondrochov-Rtči Jozef, Šurany	0,5	0,4	0,3	2,3	0,3	2	2	1	1	1	štrkopiesok
Trávník-ACT Trávník s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	štrkopiesok
Trávník I.-ACT Trávník s.r.o.	86,3	61,4	63,3	49,1	45,9	16	16	15	15	15	štrkopiesok
Veľké Kosiľky-KISAs r.o.	114,4	0,0	0,0	0,0	0,0	4	4	0	0	0	štrkopiesok ukončená č.
Veľký Grob-CESTY NITRA, a.s.	34,9	99,6	115,9	71,9	0,0	6	6	5	5	0	štrkopiesok
Vrakúň-GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o.	211,3	120,0	210,0	120,0	237,0	11	12	12	12	11	štrkopiesok
Zemianske Šúrovce-Števík Igor, Šúrovce	29,2	14,7	13,5	7,0	0,0	3	3	3	3	0	štrkopiesok
Železovce - AX STAVAS, s.r.o., PD		79,0	98,0	99,8	98,5		8	8	8	8	štrkopiesok
Spolu DP + LNN	6 830,6	5 581,5	5 501,4	4 646,8	4 978,7	396	366	350	342	296	

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní
v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Príloha č. 17^{BB}

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Čamovce	1,2	0,4	0,0	0,0	0,3	0	0	0	0	0	*
Homé Strháre	25,3	9,1	20,4	7,0	17,0	5	7	7	4	1	
Kalinovo III. - Ceriny	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0	2	2	2	2	
Lipovec	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Palúdzka	34,0	33,3	29,4	32,5	20,1	11	5	4	4	2	
Poltár	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Sučany	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		likvidácia
Uľanka	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0	0	0	0	4	
Vrútky I. Lipovec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	ťažba z Váhu
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Blažovce	50,0	0,0	1,2	20,9	5,4	3	3	2	3	3	
Brezenec	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Čierny Balog Frúdlíčky	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		likvidácia
Holiša	29,4	54,4	0,0	0,0		8	7	0	0		
Homé Plachtince	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Hrušov (pieskovňa)	0,7	0,6	0,8	0,7	1,0	2	2	2	2	9	
Kalonda	35,0	18,0	0,0	0,0		6	8	0	0		
Kiarov	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Krivá p/Horou	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Lipovany	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Liptovský Ján					60,7					5	
Mikušovce					18,5		0	0	0	4	
Mučín		0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	2	
Mulka - Trebeľovce	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Nitra nad Ipľom				0,9	0,7				2	2	Fungáč
Nitra nad Ipľom	0,0	0,0	35,2	17,0	0,0	0	0	7	3	0	Štrkopiesky LN
Panické Dravce	0,0	0,0	17,0	21,0	3,7	0	0	5	8	8	
Párnica			0,0	0,0				0	0		zlikvidované
Rapovce	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Stará Kremnička, Breziny	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Sučany - Malé Diele	256,0	394,5	218,1	1 797,0	563,7	23	21	19	43	31	
Sučany I					100,0					7	
Sučany II					99,0					7	
SušanyIII					100,0					7	
Šiatorská Bukovinka	10,0	2,9	3,5	0,0		3	1	1	0		
Tuhár	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Turany	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Turany - Drevina		0,0	0,0	8,4			0	0	2		STATON s.r.o.
Turany - Záblatie					99,0					7	
Vážec - Podkopy	0,0	0,0	18,0	0,0		2	0	4	0		
Veličná					27,6					6	
Veľká nad Ipľom	0,0	12,0	65,0	72,0	51,0	0	8	8	8	8	
Veľká nad Ipľom, Farská lúka	12,8	9,1	4,8	30,0	9,1	2	3	2	2	2	
Veľká nad Ipľom, Lúčky	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		likvidácia
Vrútky Lipovec	99,5	94,0	96,5	94,9	81,3	0	27	18	13	16	
Východná	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Spolu	553,9	628,4	509,9	2 102,3	1 260,7	65	94	81	96	133	

* počet zamestnancov uvedený v tabuľke č. 16

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Košice

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Beša	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	1	0	0	0	1,7
Čaňa	271,5	220,9	472,4	435,0	329,0	17	25	30	30	35	1,86
Milhost'	89,3	69,3	0,0	0,0	0,0	13	9	0	0	0	1,86
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Kechnec	125,0	108,0	99,6	123,8	142,3	6	6	6	8	6	2,6
Kačanov I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	1,66
Kačanov II.	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3	0	0	0	0	1,66
Nemcovce	32,3	11,2	13,0	9,7	8,0	3	3	2	2	1	1,6
Svätušie - Čikoška II.-ZPS	24,1	23,5	15,9	19,0	16,0	9	16	19	13	8	1,38
Strážske	30,9	25,7	38,7	57,2	49,5	4	11	11	11	11	1,8
Nacina Ves	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	1,6
Biel	0,0	0,0	0,0	2,9	3,5	0	0	0	11	11	1,55
Kráľovský Chlmec-Ungvári	5,5	4,3	9,7	14,3	9,8	3	3	3	3	3	1,85
Kačanov III.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	1,66
Drienovec (od r.2004)	20,2	103,9	149,5	252,8	286,4	6	6	12	9	13	2,67
Biel - Viničný vrch	3,5	3,2	5,3	2,9	3,5	2	11	11	11	11	1,55
Orkucany (SVIP od 2009)	48,6	43,8	0,0	3,0	5,0	7	6	0	6	6	2,6
Simík - Moľva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	1,66
Orkucany (Agromelio)		45,0	56,0	3,0	80,0		6	5	6	5	2,78
Milhost'			97,1	83,9	82,5			2	4	6	1,65
Šarišské Michaľany			59,0	90,0	130,0			6	6	6	2,78
Krásny Brod					30,0					2	1,7
Sabinov - Poľný mlyn				30,0	78,5				8	7	1,6
Spolu	663,3	613,8	804,1	1 127,5	1 254,0	75	97	94	128	131	

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

Príloha č. 17 PD

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

*Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
*Beckov I. /DP/	0,3	0,5	0,5	0,0	0,0	9	5	5	0	0	dodávateľsky 3 z. Holcim (Sl.) a.s.
Beckov - Kopané	0,7	0,1	0,1	0,1	0,1	7	4	3	3	5	(K.L.K., s.r.o. Kočovce)
Beckov II. -Zelená voda I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dod. 10 z. (Kameňolomy, s.r.o.)
Beckov III. -Prúdiky	102,9	113,5	113,3	0,0	0,0	5	5	5	0	0	dodávateľsky 8 z. Holcim (Sl.) a.s.
Beckov, p.č. 1794/62,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2006 Holcim (Sl.) a.s.
*Beluša I. /DP/	51,6	37,4	40,7	54,0	47,2	8	8	8	8	8	(SESTAV, s.r.o. Ilava)
Bolešov - Objekt - 2	20,0	9,5	0,0	0,0	0,0	2	6	0	0	0	od 10.2008 (v likvidácii od 2011)
Dubnica n/V -Pažiť	30,0	0,0	1,1	8,9	14,4	4	6	2	2	2	od 2005 (ÚTES, s.r.o. Dub.n.V.)
*Dubnica nad Váhom /DP/	69,2	58,6	58,2	94,0	14,0	10	10	9	7	5	(KSR Kameňolomy SR, s.r.o. ZV)
Dulov, lok.Dolné Prúdy	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5	0	0	0	0	(Agrofarma spol. s r.o. Červ. kam.)
Hliník n/Váhom I. (lok. Sihot')	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2011 likvidácia do 2016
Hliník n/Váhom II. (lok. Sihot')	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2011 likvidácia do 2016
Horný Hričov (p.č. 831/3)	5,0	50,0	10,0	61,0	0,0	3	3	3	3	0	od r. 2007 likvidácia do 2013
Horovce - Sihot'	87,4	9,4	22,8	32,0	2,4	9	6	8	7	4	od r. 2008 (ZEMPRA, s.r.o. Ilava)
Chrenovec - Brusno	0,0	0,015	0,010	0,000	0,015	2	2	2	2	2	(Spolok býv. urbármikov)
Kočovce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	(Urb. spol. Koč.) od 2011 zr.BO
Kočovce lok. Vážina, Západ a Sever	0,0	32,0	243,0	270,0	324,0	0	5	5	6	6	od r.2010 (Slov. štrkop.,s.r.o.)
Kotešová (p.č.1904/2, 3)	58,6	11,6	14,4	58,0	27,2	5	5	5	0	5	od r. 2005 (Obchod s paliv., s.r.o.)
Kotešová (p.č.1907/4, 5 ...)	5,7	64,9	58,0	113,3	0,0	5	5	5	9	0	od r. 2006 likvidácia do 2013
Kotešová (p.č.1909/18 ...)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2006 likvidácia
Kotešová (p.č.1919/2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	vyťažené (BEMES, s.r.o.)
Kotešová (p.č.1930/1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2006, vyťažené (Váhostav)
Kotešová (p.č.1930/5, 6 ...) lok. Hlenky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2006 zastavené konania
Kotešová p.č. 1920/5 lok. Vážina	148,0	1,8	108,0	104,0	61,0	0	0	0	0	1	dodávateľ. Váhostav-Sk od r.2011
Krivosúd-Bodovka	7,4	2,8	0,1	0,1	0,0	1	1	1	1	0	dodávateľsky (Združ. urbármikov)
*Malá Bytča /DP/	167,0	110,6	108,2	67,8	44,1	11	8	6	5	6	(Kamenivo Slovakia, a.s.)
Malá Bytča	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2006, neťažilo sa (po likvid.)
Nozdrkovce	1,2	1,3	1,3	0,7	0,0	4	3	3	3	0	prerušené od 13.11. 2012
Očkov	1,0	0,0	0,0	0,0	0,1	2	0	0	0	3	(PD Podolie)
Opatová /okr.TN/	0,0	0,0	10,0	27,0	97,0	0	0	0	5	3	dodáv. (LIM plus,s.r.o.TN)
Opatovce /okr. TN/	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	0	0	0	0	3	od r. 2013 (LIM plus,s.r.o.TN)
Orlové	85,4	81,2	0,0	0,0	0,0	11	11	0	0	0	od r.2009 dod. Cembrex (bez org.)
Piešťany-Hričov /vodné dielo/	40,0	60,0	0,0	0,0	0,0	8	5	0	0	0	odst. nánosov (Pov. Váhu)
Piešťany-Udiča /vodné dielo/	9,3	26,0	27,0	24,0	0,0	5	5	5	5	0	odst. nánosov (Pov. Váhu)
Plevník-Drienové (p.č.1708/1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2005 (Doprastav, a.s. BA)
Považany	1,7	0,9	0,0	0,0	0,0	5	4	0	0	0	v likvidácii (PD Považie)
Považany	60,0	100,9	69,0	0,0	0,0	4	4	4	0	0	od r. 2006 (ZAPA beton SK)
Považské Podhradie I.	42,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10	0	0	0	0	od r. 2008, doťažené (Váhostav)
Považské Podhradie II.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2008, doťažené (Váhostav)
Považské Podhradie (p.č.769/29)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r.2008 (Doprastav, a.s. BA)
Považské Podhradie III.	0,0	23,1	0,0	0,0	0,0	0	10	0	0	0	od r. 2009 (Váhostav SK, a.s.)
Považská Teplá (p.č.1716, 1723) a	84,0	145,4	0,0	0,0	22,5	4	4	0	0	3	od r. 2006 (Doprastav, a.s. BA)
Prejta lok. Sihot'	0,0	0,0	21,6	16,7	17,5	0	0	2	2	2	od.r. 2010 (Darja, spol. s r.o.)
Predmier (p.č. 1119/25,61,64)	64,6	0,0	77,8	38,7	67,5	2	0	6	5	6	od 2008 (Kamenivo Slovakia, a.s.)
Predmier (p.č. 1119/27)	64,6	66,2	0,0	0,0	0,0	8	8	0	0	0	od 2009 (Kamenivo Slovakia, a.s.)
Rakofuby, KN C 5289/1,2,3	0,0	0,0	37,5	43,6	1,0	0	0	7	11	7	od r. 2009 (K.L.K., s.r.o. Kočovce)
Rozvadze	15,0	19,5	2,1	655,2	0,0	22	18	5	6	0	prerušené od 13.11.2012
Rozvadze, KN C 397/2	0,0	50,1	0,5	0,8	81,0	0	6	3	5	3	od r. 2010 (Stavest, s.r.o.)
Veľká Bytča, 3108/9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2009, (SDP, s.r.o. ZA)
Veľká Bytča, 3108/6 ...	5,0	7,7	1,6	5,4	0,0	8	8	5	3	0	od r. 2009, (Ján Korbáš)
Spolu DP + LNN	1 232,2	1 077,4	1 026,8	1 675,2	1 051,0	171	157	107	98	74	

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 17 SNV

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)		Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Batizovce DP		0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0	0	0	21	0	Štrkopiesky Batizovce
Batizovce I DP		0,0	0,0	0,0	124,3	0,0	0	0	0	20	0	Štrkopiesky Batizovce
Plaveč I DP		194,4	87,5	153,6	151,8	132,4	24	17	12	9	9	VSH, s.r.o. Turňa
Batizovce II LNN		770,0	403,7	373,0	0,0	133,7	43	55	56	0	41	Štrkopiesky Batizovce
Batizovce II LNN		0,0	170,0	131,2	0,0	0,0		12	12	6	6	Agrostav Poprad
Levoča-Baláš LNN		0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0	0	4	0	0	Matrix SNV
Gerlachov - Juh LNN		1,9	1,3	0,8	0,7	0,0	1	1	1	1	0	PD Gerlachov
Strážky LNN		0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	0	0	0	0	9	Agrostav Poprad
Gortva LNN		1,5	8,0	7,2	2,7	1,2	4	5	5	4	5	Agócs Alexander
Rudňany-odkalisko LNN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	
St.Ľubovňa-Pod Štokom LNN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	činnosť ukončená
Veľká Lomnica LNN		1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3	0	0	0	0	činnosť ukončená
Veľká Lomnica-rybníky LNN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	činnosť ukončená
Gerlachov-Kozúbok LNN		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	činnosť ukončená
Nížné Ružbachy LNN		19,8	4,8	7,2	0,0	0,0	3	3	3	1	0	Štrkotrend s.r.o St. Ľubovňa
Starňa-Pikonta LNN		54,0	0,4	0,5	0,0	0,0	3	3	3	0	0	Ing. Jozef Orbán Sl. Ľupča
Vlkyňa LNN		1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	4	2	2	0	0	Mária Csanková, Jesenské
Abovce-Pasienky LNN		0,0	0,0	42,0	49,0	0,0	0	2	6	6	0	Chrumex, s.r.o. Lenka
Levoča-Baláš I LNN		0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	2	2	2	0	0	Ing. Jozef Babej-B GAS
Veľká Lomnica I LNN		0,0	0,0	29,4	80,4	96,3	0	0	10	17	6	RIVERSAND a.s. Bratislava
Spolu DP + LNN		1 043,8	675,7	845,0	618,9	452,6	87	102	116	85	76	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 18 BA

 v pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)		Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
DP Boleráz		79,8	117,4	105,6	222,2	0,0	13	10	11	11	4	tehliarska surovina
DP Borský Jur		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	stav likvidácie
DP Borský Jur I.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	výberové konanie
DP Devínska Nová Ves II.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	stav likvidácie
DP Gbely I.		2,3	1,5	0,0	0,0	0,0	2	2	0	0	0	tehliarska surovina
DP Machulince I.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	ťažba prerušená
DP Myjava I.		0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	2	4	2	2	2	tehliarska surovina
DP Pezinok I.		7,1	33,3	18,2	20,1	0,0	6	6	5	5	5	tehliarska surovina
DP Zlaté Moravce II.		86,8	101,0	130,1	186,3	78,6	12	10	11	19	19	tehliarska surovina
LNN Bátorové Kosihy		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	vyradené
LNN Dubník - Bakoš		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	stav zabezpečenia
LNN Gbely				0,0	0,0	0,0			0	0	0	tehliarska surovina
LNN Malá nad Hronom		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	ťažba prerušená
LNN Myjava		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	1	0	0	2	tehliarska surovina
Spolu		176,1	253,2	254,0	428,6	78,6	35	33	29	37	32	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 18_{BB}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Kalinovo	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0	0	0	0	-	
Lučenec I.	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0	0	0	0	-	bez zásob
Lučenec II.	17,1	0,0	0,0	1,4	0,0	4	0	0	4	0	Fabianka
Martin	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2	0	2	2	1	
Ondrašová	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zásoby odpísané, DP zrušený
Poltár II.	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0	0	0	0	-	
Poltár VI.	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0	0	0	0	-	plán zabezpečenia
Ružomberok	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15	0	2	0	2	
Sučany	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0	0	0	0	-	plán zabezpečenia
Vidiná	58,0	2,6	8,1	0,0	4,4	10	10	5	0	4	
Zelené	68,7	19,6	39,0	20,6	27,8	5	5	4	5	4	
Zvolen	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0	0	0	0	-	podnik v likvidácii
Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)											
Hliník nad Hronom	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0	0	0	0	-	
Maštinec	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0	0	0	0	-	plán zabezpečenia
Spolu DP + LNN	168,8	22,2	49,1	24,0	32,2	36	15	13	11	11	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 18_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Bystré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	$\zeta=1,85$
Čemerné	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	7	0	0	0	$\zeta=1,86$
Močarmany	153,0	74,0	84,0	0,0	72,7	7	10	10	9	16	$\zeta=1,8$
Sabinov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	1	0	0	zabezpečenie
Tisinec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	$\zeta=1,7-1,95$
Drienov			42,0	0,0	0,0			10	0	0	$\zeta=1,8$
Spolu DP	153,0	74,0	126,0	0,0	72,7	7	17	21	9	16	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 18_{PD}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Ilava	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	neťažilo sa
Nitrianske Pravno	24,5	0,0	0,0	1,5	0,0	8	0	0	3	0	ťažba, $\zeta=1,5 \text{ t/m}^3$
Presefany	0,0	1,8	0,0	0,0	1,0	3	3	0	0	2	
Trenčianska Turná	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	1	1	1	1	0	dodávateľsky
Spolu	24,6	1,9	0,1	1,6	1,0	12	4	1	4	2	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 18_{SNV}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Behynce	1,0	0,0	0,0	1,1	0,0	2	0	0	10	10	Tomaľa
Mokrý Lúka I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	Tehelňa Revúca
Smižany	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	Tehelňa SNV
Spišské Podhradie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	
Nová Ľubovňa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	
Spišské Vlachy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	
Spolu DP + LNN	1,0	0,0	0,0	1,1	0,0	2	0	0	10	10	

Dobývanie vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 19_{BA}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Borinka-Prepadlé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	vápenec
Cajla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	vápenec
Dechtice	52,8	0,0	0,0	131,4	29,7	9	0	0	4	3	vápenec
Jablonica	152,3	145,8	94,1	52,5	38,0	7	4	4	4	4	vápenec
Pemek	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	0	0	0	0	vápenec
Plavecké Podhradie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	vápenec
PODBRANČ I.	27,2	72,1	82,7	64,35	0,0	8	6	6	6	4	vápenec
Pohranice	531,0	1 101,9	1 017,5	304,5	330,0	21	22	21	20	22	vápenec
Rohožník IV.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	sialit. surov. - slieň
Sološnica I.	291,6	266,7	206,5	249,1	252,1	10	8	8	8	8	sialit. surov. - slieň
Žirany	71,0	61,0	56,0	69,0	50,0	18	10	10	6	6	vápenec-výroba vápna
Spolu DP + LNN	1 128,9	1 647,5	1 456,8	806,5	699,8	75	50	49	48	47	

Dobývanie vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 19_{BB}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Ružiná	14,5	20,0	6,0	2,0	0,1	7	6	1	1	1	
Tuhár	0,2	0,0	0,0	7,5	20,0	2	0	0	0	6	
Spolu	14,7	20,0	6,0	9,5	20,1	9	6	1	1	7	

Dobývanie vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 19_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Dvorníky	60,0	22,1	31,1	20,3	24,6	12	8	8	8	7	sialit. íl 1,86 t/m³
Skrabské	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	plán zabezp. ζ=1,7-2,15
Drienovec	30,7	45,7	36,0	23,0	22,2	5	5	5	5	5	vápenec ζ=2,6
Demjata		19,8	0,8	7,9	2,8		2	2	2	2	2,61 vápenec
Spolu DP + LNN	90,7	67,8	67,9	51,2	49,6	17	15	15	15	14	

Dobývanie vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri dobývaní

Príloha č. 19PD

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Čachtice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	
Horné Slnie I.	332,0	427,0	366,2	368,1	336,1	29	27	27	23	23	ζ=2,2
Ladce II.	963,0	820,0	997,0	1 058,0	1 058,0	27	27	28	28	28	ζ=2,6
Spolu	1 295,0	1 247,0	1 363,2	1 426,1	1 394,1	56	54	55	51	51	

Dobývanie vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri dobývaní

Príloha č. 20BA

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor Ložisko nevýhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Dechtice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	zamestnanci sú evidovaní v prílohe č. 19					ťažba prerušená
Jablonica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	ťažba prerušená
Spolu DP + LNN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	

Dobývanie vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri dobývaní

Príloha č. 20BB

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Selce	0,0	72,3	163,8	41,8	0,0	0	6	5	3	0	
Spolu	0,0	72,3	163,8	41,8	0,0	0	6	5	3	0	

Dobývanie vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri dobývaní

Príloha č. 20KE

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor Ložisko nevýhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Hostovce	205,2	201,8	544,8	408,0		16	15	25	25		mietie váp. ζ=2,69
Ladmovce II.	21,3	28,9	21,2	12,2	4,2	10	10	10	10	10	ζ=2,61
Oreské	12,9	6,8	11,2	12,7	15,0	6	6	6	6	4	ζ=2,67
Spolu DP + LNN	239,4	237,5	577,2	432,9	19,2	32	31	41	41	14	

Dobývanie vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri dobývaní

Príloha č. 20PD

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor Ložisko nevýhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Čachtice	187,1	101,8	58,0	48,2	77,7	viď. stavebný kameň					ζ = 2,69
Horné Slnie I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	
Lietavská Svinná	176,0	176,0	146,5	150,9	167,5	14	14	14	14	14	ζ = 2,74
Lietavská Lúčka	0,5	108,6	27,8	5,8	0,1	2	3	2	3	3	od dec.2009
Nové Mesto nad Váhom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	likvidácia
Rožňové Mitice	82,9	86,9	63,0	44,1	62,0	viď. stavebný kameň					
Strážavy Polom	728,5	808,7	699,1	663,0	658,1	11	12	12	10	10	vápenec ostatný
Trenčianske Mitice I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	ζ = 2,6
Spolu DP + LNN	1 175,0	1 282,0	994,4	912,1	965,4	27	29	28	27	27	

Dobývanie vápencov vysokopercentných a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 21_{BA}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Rohožník III.	1 621,8	1 455,6	1 632,9	1 442,7	1 396,2	20	20	20	20	20	vápenec
Spolu	1 621,8	1 455,6	1 632,9	1 442,7	1 396,2	20	20	20	20	20	

Dobývanie vápencov vysokopercentných a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 21_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Host'ovce					72					44	
Včeláre	1 517,3	1 686,6	1 746,7	1 487,4	1 501,4	30	70	70	70	61	vápenec $\varsigma=2,62 - 2,69$
Spolu	1 517,3	1 686,6	1 746,7	1 487,4	1 573,4	30	70	70	70	61	

Dobývanie vápencov vysokopercentných a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 21_{SNV}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Jaklovce	96,6	116,0	65,0	96,0	71,0	9	8	7	18	14	Calmit Margecany
Slavec	94,1	45,3	20,4	29,9	0,0	5	5	4	18	5	Carneuse Slovakia
Tisovec	385,0	397,2	342,0	399,0	376,0	13	13	14	14	11	Calmit Tisovec
Spolu	575,7	558,5	427,4	524,9	447,0	27	26	25	50	30	

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 22_{BA}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Bažantnica - STUMBACH	113,8	86,3	67,4	61,8	69,4	4	7	5	3	4	zliev. a skl. piesky
Borský Peter			0,1	0,0	0,0			2	0	0	sklárské a zliev. piesky
Chťelnica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	pieskovec
Levice III.- Zlatý Onyx	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2	2	2	2	2	dekor. kameň
Šajdlíkove Humence	268,2	335,8	295,2	277,8	277,3	17	17	17	14	16	zliev. piesky
Šaštín	117,0	91,0	114,0	138,7	139,0	6	6	6	6	6	zliev. a skl. piesky
CHLÚ Mýtne Ludany-Šikloš	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dekor. kameň-činnosť prerušená
Spolu DP + LNN	499,1	513,2	476,8	478,4	485,8	29	32	32	25	28	

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 22_{BB}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor Ložisko nevýhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Banská Štiavnica I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	2	2	kremenec
Bartošova Lehôtka	3,8	5,7	6,4	10,7	9,5	4	4	4	4	3	keramické íly
Bartošova Lehôtka I	0,1	1,5	8,0	1,0	1,0	0	0	0	0	6	zeolit
Bartošova Lehôtka					0,5					3	"pucolány" GEOVIN
Dobrá Niva	0,0	0,0	0,0		0,0	0	0	0		0	dekoračný kameň
Gregorova Vieska	5,5	5,3	5,3	6,3	0,0	3	3	3	2	3	keramické íly
Pondelok	0,0	0,0	0,0		-	0	0	0		-	keramické íly
Točnica I	0,0	0,0	0,0		-	0	0	0		-	keramické íly
Poltár IV. - H Prievrana	0,3	0,0	0,0		0,0	2	0	0		4	kaolín
Poltár V. - Petrovec	0,0	0,0	0,0		0,0	0	0	0		4	kaolín
Hliník nad Hronom	1,0	0,0	0,0			0	0	0			dekoračný kameň
Hliník nad Hronom I	0,0	1,7	12,9	9,5	6,7	0	3	0		0	bentonit
Jastrabá	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0	0	0		3	perlit, plán zabezp.
Kalinovo	0,7	0,9	0,8	0,0	0,0	2	2	2	2	2	kremenec
Kalinovo I.	0,0	0,0	-		-	0	0	-	-	-	DP zrušený
Kalinovo IV	0,0	0,0	2,0	1,7	1,3	0	2	2	2	2	žiaruvzdorné íly
Kopernica III	17,5	20,6	23,3	18,0	14,4	6	7	7	7	7	bentonit
Kopernica IV	18,8	24,7	23,7	19,0	19,9	5	7	7	7	7	bentonit
Lehôtka pod Brehmi	24,4	22,8	22,9	22,9	16,0	12	12	3	2	5	perlit
Ludrová	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0	2	2	1	1	dekoračný kameň
Lutila	20,1	28,1	8,8	12,0	17,7	12	3	3	3	3	bentonit
Lutila I					2,3					7	bentonit
Močiar	0,0	0,0	-		-	0	0	-	-	-	diatomit
Nová Baňa	0,0	0,0	-		-	0	0	-	-	-	čadič
Stará Kremnička	47,1	67,6	89,6	69,7	63,9	19	49	19	19	19	bentonit
Stará Kremnička I.	0,0	0,0	-		-	0	0	-	-	-	kremence (kt)
Stará Kremnička II.	0,0	0,3	21,2	16,8	7,9	0	3	3	3	3	bentonit
Stará Kremnička III				11,1	28,3					4	bentonit
Stará Halíč	8,6	5,0	4,1	2,6	1,6	17	5	2	2	12	keramické íly
Lieskovec	0,1	0,5	11,4	0,2		10	3	3	3		bentonit
Kopernica II	68,4	0,4	0,9	13,0	15,4	10	0	3	7	5	bent. íly (bez DP)
Dúbravica	0,0	0,0	0,0		-	0	0	0	-	-	diatomit
Tuhár	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dekoračný kameň
Veľká nad Ipľom	0,0	0,0	0,0		-	0	0	0	-	-	diatomit
Pinciná	4,4	0,0	3,4		0,0	20	0	0		0	alginít
Spolu	220,8	185,2	244,8	215,5	206,4	122	105	63	70	112	

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 22_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor Ložisko nevýhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Brezina	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	7	6	0	0	0	Bentonit $\varsigma=1,65$
Kučín	8,5	12,5	11,2	10,6	13,9	15	21	19	19	19	Zeolit 139-1,91
Majerovce	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	3	3	3	3	0	Zeolit $\varsigma=1,8$
Malá Vieska	0,0	2,0	21,0	166,0	98,0	0	2	2	30	0	Dolomit $\varsigma=2,66$
Michalany	0,7	5,4	12,5	14,6	14,8	7	6	12	3	6	Bentonit $\varsigma=1,67$
Nižný Hrabovec	70,2	82,6	82,7	93,1	102,2	4	4	4	4	4	Zeolit $\varsigma=1,9$
Pozdišovce	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7	6	0	0	3	Keramický íl $\varsigma=1,96$
Rudník	10,4	0,0	3,9	3,4	5,9	7	6	12	3	5	Kaolín $\varsigma=2,15$
Ťahanovce	2,4	4,2	7,2	2,2	5,3	7	6	12	3	6	Keramický íl $\varsigma=2,0$
Brezina I	1,5	4,5	8,3	3,8	6,3	2	6	6	6	6	Bentonit 1,5t/m ³
Trnava pri Laborci	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7	0	0	0	0	Tufit $\varsigma=1,92$
Rudník II	12,8	0,0	0,0	0,5	5,0	7	6	0	3	6	živec $\varsigma=2,567$
Šemša	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7	6	0	0	0	íly $\varsigma=2,01$
Žarnov					0,1					3	váp. 2,7
Veľká Trňa	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	4	0	1	1	0	tuf $\varsigma=1,5$
Spolu DP + LNN	122,7	111,2	146,8	294,3	251,5	84	78	71	75	58	
Červenica				2,80 ct	91,5 ct				1	1	drahý opál, 1ct = 0,2 g

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaní

Príloha č. 22 PD

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Lietavská Svinná	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Malé Krštenany	92,8	93,0	160,0	78,8	0,0	18	17	18	17	15	dolomit pre sklárne
Malé Krštenany I.	11,5	51,6	14,1	73,9	76,9	*	*	*	*	*	dolomit pre sklárne
Rajec - Šuja	259,6	320,5	319,1	301,8	309,8	6	6	6	6	6	dolomit pre sklárne
Rožňové Mitice	89,8	106,1	104,0	75,0	100,0	viď. stavebný kameň					dolomit
Strážavy - Polom	297,4	257,2	216,4	174,8	191,8	"	"	"	"	"	dolomit pre hutníc.
Trenčianske Mitice I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit pre st. účely
Spolu	751,1	828,4	813,6	704,3	678,5	24	23	24	23	21	

* - Počet pracovníkov je uvedený pri Malých Kršteňanoch

" - Počet pracovníkov je uvedený pri ťažbe vápencov pre špeciálne účely

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaní

Príloha č.22 SVV

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Dobšiná I.	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	serpentinit
Gemerská Hôrka	20,3	0,0	0,0	1,8	4,0	13	1	0	7	7	sadrovec - podzemie
Gemerská Poloma		0,7	0,3	2,7	9,9		34	33	26	26	sadrovec - podzemie
Hnúšťa	8,0	7,4	8,0	6,7	7,9	2	2	2	2	2	brucit
Mútnik	0,2		0,0	0,0	0,0	1	0	0	0	0	mastenec - podzemie
Silická Brezová I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0	1	1	1	1	mramor
Sp. Podhradie I.	50,9	107,0	68,0	32,1	5,2	8	15	15	56	48	travertín
Spišská Nová Ves	112,0	87,0	88,0	86,0	56,0	52	25	25	24	49	sadrovec - podzemie
Spišská Nová Ves I	2,6	0,0	55,0	52,0	0,0	0	0	3	3	0	sadrovec
Švedlár	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	kremeň
Vyšné Ružbachy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	1	1	0	0	travertín
Podzemie spolu (kt)	132,5	87,7	88,3	90,5	69,9	66	60	58	57	82	
Povrch spolu (kt)	10,6	114,4	131,0	90,8	13,2	2	19	22	62	51	

Prehľad ložísk nerastov k 31. 12. 2013

Príloha č. 23

Nerast	Výhradné ložiská				Ložiská nevyhradených nerastov					
	Spolu	z toho			Spolu	z toho				
		s určeným DP	s ochranou (CHLÚ)	ostatné		stavebný kameň	štrkopiesky a piesky	tehlarske suroviny	vápenec	ostatné
Uhlie	21	5	16	0						
Ropa a zemný plyn	35	25	10	0						
Rudy a magnezit	53	24	29	0						
Nerudy	447	325	111	11						
Celkom	556	379	166	11	359	130	175	19	5	30

 Poznámka: **CHLÚ** = chránené ložiskové územie bez určeného dobývacieho priestoru

DP = dobývací priestor v určených chránených ložiskových územiach

Orgány hlavného dozoru	Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Soľ	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné *	Prierezové	Spolu
HBÚ	150	47	79	16	8	146	95	2	34	77	1 617	6 525	8 796
OBÚ BA	117	1 293	57			1 065	1 486	244	254	383	1 436	357	6 692
OBÚ BB	232	1	410	2		2 267	441	92	46	381	725	608	5 205
OBÚ KE		312	15	222	63	945	355	59	436	441	190	919	3 957
OBÚ PD	623	2				342	220	32	211	16	680	15	2 141
OBÚ SNV	3	4	226	420		404	130	31	268	401	5 139	1 177	8 203
Spolu	1 125	1 659	787	660	71	5 169	2 727	460	1 249	1 699	9 787	9 601	34 994

*) Napr. geologický prieskum, sprístupňovanie jaskýň a pod.

Úkony vo veci štátnozamestnaneckého pomeru	OBÚ BA	OBÚ BB	OBÚ KE	OBÚ PD	OBÚ SNV	HBÚ	Spolu
Úkony vo veci štátnozamestnaneckého pomeru			5		2	1 824	1 831
Úkony vo veci výkonu práce vo verejnom záujme			6		1	920	927
Výberové konania	6		1	12	10		29
Úkony ekonomického úseku vo vzťahu k štátnemu rozpočtu					5	15 339	15 344
Úkony vo vťahu k EÚ a medzinárodným organizáciám							0
Celkom	6	0	12	12	18	18 083	18 131

Druh správneho úkonu		Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Soľ	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné	Prierezové	Spolu
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.	Racionálne využívanie a ochrana ložísk (DP a CHLÚ) a iné úkony súvisiace s ochranou ložísk a ich racionálneho využitia	65	48	78	34	3	150	85	54	64	112	58	50	801
2.	Bezpečnosť práce a prevádzky (rozhodnutia, záväzné príkazy)	39	55	71	148	1	220	139	6	121	96	167	365	1 428
3.	Výšetrovanie havárií a závažných pracovných úrazov	12			4		17	13	2	1	4	81	3	137
4.	Povolenie banskej činnosti, ČVBS (rozhodnutia, výzvy, ústne pojednávania a miestne ohliadky)	22	12	20	39		138	229	10	33	66	54		623
5.	Výbušniny (povolenie odberu, ťhacích a ohňostrojných prác, skladov)	11	62	13	17		208			26	20	866	7	1 230
6.	Overenia, osvedčenia odbornej spôsobilosti	29	403	12	93		80	126	31	64	32	309	170	1 349
							1	1				1		3
7.	Vydané banské oprávnenia pre													
		3	12	9	7		47	29		16	4	57	8	192
											1	6	4	11
8.	Zrušené banské oprávnenia											32		46
							3	7	4					
9.	Vyhradené technické zariadenia													
		14	5	14	7		22	2		15	2	16	9	106
10.	Oprávnenia na činnosť na VTZ	2		1			17	32		25	3	58	7	145
11.	Vybrané banské zariadenia													
12.	Povoľovanie výnimky	1	5	13	1		5	8		1		8	2	44
13.	Priestupky a priestupkové konania						2	2	3		2	10		19

[illegible]

[illegible]

Prehľad počtu inšpekcií podľa úradov a druhu dobývaného nerastu

Príloha č. 26

Počet inšpekcií

OBÚ	Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Soľ	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné*	Prierezové	Spolu
OBÚ Banská Bystrica	15		15			68	17	1		11	12	4	143
OBÚ Bratislava	14	81	4			66	131	10	16	9	102	9	442
OBÚ Košice		19		18	10	88	37	8	26	18	38	4	266
OBÚ Prievidza	125	1				52	31	1	59		74	3	346
OBÚ Spišská Nová Ves		4	23	37		22	15		13	36	64	11	225
HBÚ Banská Štiavnica	7	8	8	9	1	31	12		2	11	15	7	111
Spolu	161	113	50	64	11	327	243	20	116	85	305	38	1 533

Počet inšpekčných dní

OBÚ	Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Soľ	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné*	Prierezové	Spolu
OBÚ Banská Bystrica	42	2	30			128	37	6	1	18	23	14	301
OBÚ Bratislava	20	81	4			66	132	10	16	9	102	9	449
OBÚ Košice		21		19	10	89	38	8	26	18	38	4	271
OBÚ Prievidza	137	1				51	35	1	55		66	3	349
OBÚ Spišská Nová Ves	2	4	31	51		36	25		20	57	104	11	341
HBÚ Banská Štiavnica	11	13	8	9	1	46	21		3	7	15	7	141
Spolu	212	122	73	79	11	416	288	25	121	109	348	48	1 852

Uložené pokuty

Príloha č. 27

Uložené pokuty	Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Soľ	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné*	Prierezové	Spolu
	Počet												
Organizáciám													
	Spolu [€]	4	0	1	0	0	12	1	3	3	10	1	44
		5 600	0	50	0	0	47 940	2 700	250	2 850	8 860	1 500	74 760
Zamestnancom													
	Počet	0	0	0	3	0	2	0	0	0	1	0	7
	Spolu [€]	0	0	0	233	0	550	0	0	0	50	0	1 133
Blockové													
	Počet	9	0	2	3	0	7	0	0	3	3	0	39
	Spolu [€]	234	0	60	90	0	135	0	0	65	60	0	946
Spolu													
	Počet	13	0	3	6	0	21	1	3	6	14	1	90
	Spolu [€]	5 834,00	0,00	110,00	323,00	0,00	48 625,00	2 700,00	250,00	2 915,00	8 970,00	1 500,00	76 839

* Napr. geologický prieskum, sprístupňovanie jaskýň a pod.,

Počet vyšetřovaných závažných pracovných úrazov a havárií

Príloha č. 28

Druh úrazu	Pracoviská			Spolu
	v podzemí	na povrchu hlbinných baní	povrchové prevádzky *	
Závažné pracovné úrazy	7	0	1	8
Havárie	1	0	0	1

* - napr.: lomy, geologický prieskum a pod.

Počet pracovných úrazov, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií

Pri dobývání	Rok	Pracovné úrazy				nebezpečné udalosti a závažné priemyselné havárie
		registrované	smrteľné	s ťažkou újmou na zdraví	so skutočnou dĺžkou prac. neschopnosti 42 dní a viac **	
uhlia	2009	306	21	11	112	2
	2010	206	2	8	16	0
	2011	218	0	1	34	0
	2012	219	1	1	-	-
rúd	2013	203	1	2	-	0
	2009	4	0	0	2	0
	2010	5	0	0	1	1
	2011	15	0	0	5	0
ropy a zemného plynu	2012	7	0	0	-	-
	2013	9	0	0	-	0
	2009	10	0	0	6	0
	2010	5	0	0	0	0
magnezitu	2011	4	0	0	1	0
	2012	1	0	0	-	-
	2013	0	0	0	-	0
	2009	28	0	0	2	0
soli	2010	41	1	0	5	1
	2011	18	0	1	2	0
	2012	25	1	1	-	-
	2013	20	0	0	-	0
stavebného kameňa	2009	1	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	-	-
štrkopieskov a pieskov	2013	0	0	0	-	0
	2009	12	1	2	2	0
	2010	20	0	0	1	0
	2011	9	1	1	1	0
CELKOM	2012	7	0	0	-	-
	2013	5	0	1	-	0
	2009	5	0	0	1	1
	2010	6	1	0	0	1
CELKOM	2011	1	0	0	1	0
	2012	4	0	0	-	-
	2013	0	0	0	-	0

*- napr.: geologický prieskum, banské stavby, razenie tunelov a pod.

**- táto definícia platí od 01. 07. 2006 do 31.12.2011 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

Pri dobývání	Rok	Pracovné úrazy				nebezpečné udalosti a závažné priemyselné havárie
		registrované	smrteľné	s ťažkou újmou na zdraví	so skutočnou dĺžkou prac. neschopnosti 42 dní a viac	
tehliarskych surovín	2009	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	-	-
vápencov	2013	0	0	0	-	0
	2009	5	0	0	1	0
	2010	3	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0
ostatných nerastov	2012	0	0	0	-	-
	2013	0	0	0	-	0
	2009	5	0	0	3	1
	2010	6	0	1	0	2
SPOLU pri dobývání	2011	5	0	0	16	1
	2012	3	0	0	-	-
	2013	7	0	0	-	0
	2008	376	22	13	129	4
iné dozorované organizácie*	2009	292	4	9	23	5
	2010	270	1	3	60	1
	2011	266	2	2	-	0
	2012	244	1	3	-	0
CELKOM	2009	22	1	1	4	0
	2010	6	0	0	0	0
	2011	4	0	0	1	0
	2012	9	0	0	-	-
CELKOM	2013	11	1	3	-	1
	2009	495	5	12	19	1
	2010	298	4	9	23	5
	2011	274	1	3	61	1
CELKOM	2012	275	2	2	-	0
	2013	255	2	6	-	1

Počet pracovných úrazov, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií na povrchu a v podzemí hlbinných baní

Pri dobývaní	Pracovisko	Rok	Pracovné úrazy				nebezpečné udalosti a závažné priemyselné havárie
			registrované	z toho			
				smrteľné	s ťažkou ujmou na zdraví	so skutočnou dĺžkou pracov. neschopnosti 42 dní a viac **	
uhlia	na povrchu	2009	19	0	0	0	1
		2010	11	0	0	0	0
		2011	15	0	0	3	0
		2012	15	0	0	-	
		2013	18	0	0	-	0
	v podzemí	2009	286	21	11	113	1
		2010	195	2	8	16	0
		2011	203	0	1	31	0
		2012	208	1	1	-	
		2013	185	1	2	-	0
rúd	na povrchu	2009	0	0	0	0	0
		2010	0	0	0	0	1
		2011	1	0	0	0	0
		2012	0	0	0	-	
		2013	2	0	0	-	0
	v podzemí	2009	4	0	0	2	0
		2010	5	0	0	1	0
		2011	14	0	0	5	0
		2012	7	0	0	-	
		2013	7	0	0	-	0
magnezitu	na povrchu	2009	18	0	0	2	0
		2010	30	0	0	3	1
		2011	12	0	0	1	0
		2012	18	1	1	-	
		2013	19	0	0	-	0
	v podzemí	2009	10	0	0	0	0
		2010	11	1	0	2	0
		2011	6	0	1	1	0
		2012	7	0	0	-	
		2013	1	0	0	-	0
iných nerastov*	na povrchu	2009	0	0	0	0	0
		2010	16	1	1	0	1
		2011	4	0	0	0	0
		2012	4	0	0	-	
		2013	3	0	0	-	0
	v podzemí	2009	4	0	0	3	1
		2010	4	0	0	0	2
		2011	3	0	0	0	1
		2012	1	0	0	-	
		2013	2	0	0	-	0
SPOLU	na povrchu	2009	37	0	0	2	1
		2010	57	1	1	3	3
		2011	32	0	0	4	0
		2012	37	1	1	-	0
		2013	42	0	0	-	0
	v podzemí	2009	304	21	11	118	2
		2010	215	3	8	19	2
		2011	226	0	2	37	1
		2012	223	1	1	-	0
		2013	195	1	2	-	0
CELKOM		2009	341	21	11	120	3
		2010	272	4	9	22	5
		2011	258	0	2	41	1
		2012	260	2	2	-	0
		2013	237	1	2	-	0

* - VKŠ Novoveská Huta

** - táto definícia platila od 01. 07. 2006 do 31.12.2011 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

Pracovné úrazy podľa zdrojov

Zdroje	Celkový počet registrovaných pracovných úrazov					smrteľné					z toho										so skutočnou dĺžkou prac. neschopnosti viac ako 42 dní **				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
I. Dopravné prostriedky	13	19	13	6	10	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	10	2	5	-	-	-	-	-	-	-
II. Zdvíhač a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky	13	17	11	7	12	1	1	0	0	1	3	4	2	1	2	5	4	2	-	-	-	-	-	-	-
III. Stroje - hasiace, pomocné, obrábacie a pracovné	10	16	9	11	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-
IV. Pracovné, príp. cestné dopravné priestory ako zdroje pádu osôb	98	80	69	60	64	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	33	6	12	-	-	-	-	-	-	-
V. Materiál, bremená, predmety	196	141	144	160	137	0	1	0	1	0	9	2	1	0	0	64	10	21	-	-	-	-	-	-	-
VI. Náradie, nástroje, ručne ovládané stroječky a prístroje	20	9	18	11	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	-	-	-	-	-	-	-
VII. Priemyselné škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny	30	3	1	7	7	20	1	0	1	0	0	0	0	0	3	6	0	0	-	-	-	-	-	-	-
VIII. Kotly, nádoby a vedenia (potrubie) pod tlakom	0	3	1	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-
IX. Elektrina	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
X. Ľudia, zveratá a prírodné živly	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-
XI. Iné zdroje	17	10	7	9	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	-	-	-	-	-	-	-
Spolu	398	298	274	275	255	23	4	1	2	2	14	9	3	2	6	133	23	45	0	0	0	0	0	0	0

* - táto definícia platí od 01. 07. 2006 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

** - táto definícia platí od 01. 07. 2006 do 31.12.2011 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

Pracovné úrazy podľa príčin		Príčina		Celkový počet registrovaných pracovných úrazov						z toho						so skutočnou dĺžkou pracovnej neschopnosti viac ako 42 dní **					
				smrteľné						s ťažkou ujmom na zdraví *											
2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013		
1.	Chýbný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu	39	42	36	42	33	0	1	0	1	0	1	0	0	0	9	7	7	-	-	
2.	Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie alebo zabezpečenie	1	2	2	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	-	-	
3.	Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné osobné pracovné prostriedky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
4.	Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadania pracoviska, príp. komunikácie (aj keď je pracovisko zdrojom úrazu)	5	7	11	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-	-	
5.	Nedostatky v osvetlení a viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov a škodlivého ovzdušia na pracovisku	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-	
6.	Nesprávna organizácia práce	1	2	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	
7.	Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok potrebnej kvalifikácie (teor. vedomostí, šikovností)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
8.	Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu alebo pokynov, zotrvávanie v ohrozenom priestore	154	107	101	97	93	2	0	1	0	1	0	2	1	57	6	8	-	-	-	
9.	Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení a ochranných opatrení	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	-	-	-	
10.	Nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných prídelených osobných ochranných pomôcok (prístrojov)	1	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
11.	Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti pri práci - žarty, hádky, a iné nesprávne a nebezpečné konanie	2	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	3	-	-	-	
12.	Nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (chýbajúce telesné predpoklady, zmysl. nedostatky nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) a iné riziká	147	121	112	114	106	0	0	0	0	0	1	0	0	49	8	17	-	-	-	
13.	Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami	2	1	5	1	6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3	-	-	
14.	Nezistené príčiny ***	44	12	6	5	4	21	2	0	0	1	0	1	0	1	13	1	2	-	-	
Spolu		398	298	274	275	255	23	4	1	2	2	14	9	3	2	133	23	45	0	0	

* - táto definícia platí od 01. 07. 2006 (vď zákon č. 124/2006 Z. z.)

** - táto definícia platila od 01. 07. 2006 do 31.12.2011 (vď zákon č. 124/2006 Z. z.)

*** - SPÚ- určenie príčin je v štádiu vyšetovania

Priznané choroby z povolania pri ťažbe nerastov a ich úprave

Priznané choroby z povolania	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu
Z vibrácií, vazoneuróza	0	8	0	7	3	18
Z jednostranného zaťaženia	0	14	1	11	2	28
Zo zaprášenia pľúc	0	0	0	1	0	1
Z hluku	1	0	0	0	1	2
Iné (intoxikácia)	2	0	0	1	0	3
Spolu	3	22	1	20	6	52

Štatistika sledovania úrazovosti a preventívnej činnosti vo vzťahu ku Stratégii BOZP

Položka	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu
Počet dozorovaných organizácií	186	111	0	109	156	562
Počet dozorovaných prevádzok	243	154	0	165	202	764
Počet všetkých zamestnancov	1 749	950	657	5 700	2 379	11 435
Počet registrovaných pracovných úrazov	24	19	0	172	36	251
Ukazovateľ úrazovosti *	1,372	2,000	0,000	3,018	1,513	2,195

*) počet úrazov na 100 zamestnancov

Vybavenie banských záchranných staníc záchrannou technikou
v pôsobnosti HBZS - Prievidza

Vybavenie banských záchranných staníc	Dýchacie prístroje			Ožiovacie prístroje							Meracie skrinky	Príslušenstvo														Kyslíkové ihly pod masku	Zachranárske telefóny
Zariadenie	Satum S5, Satum S7	Dräger BG 4 plus	Dräger BG 174	Satum Oxy	Oxylátor	KPT - D	Respinex - Spireta	PT - 60 Dräger	Multihelp III, IV	Kyslíkové kompresory		Dräger IT 6100	Dräger RZ 25	Masky CM 4,CM 5	Masky FPS 7000 RP	Masky Dräger PN	Trident	Čatárske brašne	Nosiče rezerv BG 4	Nosiče rezerv BG 174	Kyslíkové fľaše 2l 150	Kyslíkové fľaše 2l 200 bar M24x2	Kyslíkové fľaše 2l 200 bar G3/4	Pohlčovače CO ₂ BG 4	Pohlčovače CO ₂ BG 174		
Závod	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks		
HBZS Prievidza	10	25	16		3		1	2	1	2	3	5	10	40	40	2	6	40	15	16	172	105	160	149	6	3	
ZBZS Baňa Nováky		20			2						2	2		26			4	20		9	88		80		8	2	
ZBZS Baňa Cigeľ		20			2						2	2		25			6	20			88		80		8	2	
ZBZS Baňa Handlová		20			2	3					2	3		25			6	20		12	88		80		8	3	
ZBZS Baňa Dolina		12			1		1			1	2	1		12			2	12		10	52		48		2	1	
ZBZS Baňa Čáry		12		1	1						2	1		16			2	12			60		48		2	1	
ZBZS Lubeník		12					1		1		1	1		14			2	12		8	52		48		2	1	
ZBZS Jelšava		12		2			1		1		1	2	16	12		1	2	12		20	48		48		2	2	
Spolu	10	133	16	3	11	3	4	2	3	3	15	17	26	170	40	3	30	148	15	75	648	105	592	149	38	15	

Vybavenie bankých záchranných staníc a zberných plynových stredísk dýchacou, oživovacou a spojovacou technikou k 31. 12. 2012 v pôsobnosti HBZS Malacky

Vybavenie bankých záchranných staníc	Dýchacie prístroje	Oživovacie prístroje	Meracie skrinky	Príslušenstvo	Kyslíkové ihly pod masku	Dištančné vymedzovacie vozíky	Záchranárske telefóny
	*1	*2	*3	*4			*5
závod	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
HBZS Malacky	97	10	13	302	3	6	14
ZBZS Západ	24	4	4	108			
ZPS Závod prieskum	20	4		20			
ZBZS Východ	12	2	3	60			
ZPS Ptrukša	3	1	1	16			
ZPS Stretava	3	1		20			
ZPS Senné	5	1	1	26			
ZPS Moravany	3	1		13			
TJ Bánovce		1		1			
Spolu	167	25	22	566	3	6	14

ZPS = Zberné plynové stredisko

POZNÁMKA:

- *1 - Dýchacie prístroje:** kyslíkové: Dräger BG - 174
vzduchové: Satum - S2, S5, S7, PA - 80/1 - 1800, PA - 80/2 - 2400, SPIROMATIC 90 QS, PVP - Meta 10 I, Meta 2x10 I, DDP 3001, SCUBAPRO 15 I
- *2 - Oživovacie prístroje:** Satum OXY, Satum OXY Komfort, Spireta, Multihelp I, Multihelp III, Multihelp IV.
- *3 - Meracie skrinky:** MEDI - 51 018, vzduchová meracia stolica, kyslíková meracia stolica, AERO - test, PA - 80 test, Spirotest 100, skúšobná hlava, prietokomery LD 524, TESTER S 01
- *4 - V príslušenstve sú vedené:** masky, kyslíkové fľaše, vzduchové fľaše, pohlcovače
- *5 - Záchranárske telefóny (vysielačky):** typ Motorola, Buddy Phone

Prehľad celkového počtu zásahov bankými záchranármi

Druh havárie, príčiny zásahu	Počet zásahov					Trvanie zásahu (hod)				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
HBZS Prievidza										
Výbuch plynu a prachu	1					8 240				
Endogénny požiar a zápal uhlia	2	4	2	3	4	18 688	146	110	1 491	126
Exogénny požiar	od strojného zariadenia	1				3				
	od elektrického zariadenia	1		2		47			132	
	od otvoreného ohňa									
Nedýchatelné prostredie	trhacie práce veľkého rozsahu	15	13	19	18	20	614	41	58	547
	ostatné	2	5		1	1	785		18	15
Zával			2					8		
Erupcia a výron plynu										
Prieval hornín a zvodn. hornín										
Exogénny požiar na povrchu										
Exogénny požiar ohrozujúci baňu										
Zásahy záchranárov - lezcov		31	20	18	12		381	264	2 554	293
Iné zásahy v bani	7	4	19	2		12 067	27	510	150	
Iné zásahy na povrchu		1	1					2		
Spolu	29	58	63	44	37	39 659	1 380	952	4 892	494
HBZS Malacky										
Erupcia alebo výron plynu										
Exogénny oheň na povrchu	1	1		4	1	12	8		56	18
Ekologická havária										
Likvidácia tlak. prejavu										
Likvidácia úniku plynu zo sondy, potrubia	1	1		1		6	15		8	
Iné zásahy na povrchu	32	20	25	36	36	1 921	1 535	1 646	1 392	1 860
Spolu	34	22	25	41	37	1 939	1 558	1 646	1 456	1 878
Celkom	63	80	88	85	74	41 598	2 938	2 598	6 348	2 372

Zásahy záchranárov s účasťou pohotovosti HBZS

Obvod pôsobnosti HBZS Malacky

Por.	Organizácia	Miesto zásahu	Dátum	Druh a príčina zásahu	Práce pri zásahu
1.	NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava	Centrálné kalisko Závod	8.8.2013	Požiar lesného porastu v blízkosti CK Závod	Likvidácia požiaru

Obvod pôsobnosti HBZS Prievidza

Por.	Organizácia	Miesto zásahu	Dátum	Druh zásahu	Práce pri zásahu
1.	HBP, a.s., ŤÚ Handlová	chodba 12 205-0	30.03.13	endogénny požiar	priamy zásah
2.	HBP, a.s., ŤÚ Nováky	chodba 011 207-0	11.06.13	endogénny požiar	priamy zásah

Prehľad počtu zápar podľa miesta vzniku

Príloha č. 37

Počet zápar vzniknutých v roku 2011			Uhoľné bane				Spolu
			OBÚ - Banská Bystrica	OBÚ - Prievidza		OBÚ - Bratislava	
			Baňa Dolina	Baňa Handlová	Baňa Nováky	Baňa Čáry	
Miesto vzniku záparu	Poruby	V starinách steny			3		3
		Kontakt so starinami					
		Iné miesto steny					
		V komorovom porube			1		1
	Chodby	V nadvýlome v strope		20	14		34
		V nadvýlove v boku			1		1
		V počve					
		Pilier medzi chodbami					
		Kontakt so starinami					
		Prehorenie hrádze					
Prehorenie plášťa							
Iné							
Spolu				20	19		39

Počet stenových porubov a ich rozmiestnenie

Príloha č. 38

Stenové poruby			Hornonitrianske bane Prievidza					Baňa Čáry					Baňa Dolina					Spolu				
			2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Celkový počet stenových porubov			1,7	1,37	5,04	5,26	4,97	2	3,00	3,00	4,00	2,00	1,01	2,00	2,00	1,50	1,00	4,70	6,37	10,04	10,76	7,97
z toho	podľa spôsobu vystužovania	mechanické																				0,00
		hydraulické																				0,00
		komplexy	1,7	1,37	5,04	5,26	4,97	2	3,00	3,00	4,00	2,00	1,01	2,00	2,00	1,50	1,00	4,70	6,37	10,04	10,76	7,97
	podľa spôsobu dobývania	ručné																				0,00
		mechanizované	1,7	1,37	5,04	5,26	4,97	2	3,00	3,00	4,00	2,00	1,01	2,00	2,00	1,50	1,00	4,70	6,37	10,04	10,76	7,97
	podľa dobývacej metódy	v laviciach	1,4	0,18	1,51	1,76	1,47	2	3,00	3,00	4,00	2,00	1,01	2,00	2,00	1,50	1,00	4,45	5,18	6,51	7,26	4,47
		medzistropom			0,48	1,77	1,60													0,5	1,8	1,60
		nadstropom	3,6	1,19	3,05	1,73	1,90											3,6	1,2	3,1	1,7	1,90
Počet komorových pásových porubov			0,1														0,1				0,00	

Dobývky		OBÚ Spišská Nová Ves					OBÚ Banská Bystrica					Spolu				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
z toho	obzorové dobývanie na skládku	14	10	10	8	3	0	0	0	0	0	14	10	10	8	3
	výstupkové dobývanie	8	13	12	11	10	0	0	0	0	0	8	13	12	11	10
	otvorená komora	13	7	7	6	7	0	0	0	0	0	13	7	7	6	7
	mediobzorové dobývanie na zával	6	6	6	9	8	0	0	0	0	0	6	6	6	9	8
	dovrchné dobývanie s výztužou (* - bez výztuže)	0	0	0	0	0	0	3	4	6	3	0	3	4	6	3
	iné	0	1	3	3	3	0	0	0	0	0	0	1	3	3	3
Celkový počet dobývok		41	37	38	37	31	0	3	4	6	3	41	40	42	43	34

Strojné zariadenia pri banskej činnosti v podzemí

Strojné zariadenia podľa skupín činnosti			Mj	Obvodný baný úrad					Spolu
				BA	BB	KE	PD	SNV	
1.	Stroje-razenie horizontálnych banských diel - spolu		[ks]	3	4		12	5	24
	z toho	raziace kombajny	[ks]	3	4		12		19
		vrtné vozy	[ks]					5	5
		vrtné plošiny	[ks]						
		raziace komplexy	[ks]						
2.	Stroje-razenie banských vertikálnych diel - spolu		[ks]		--			2	2
	z toho	raziace plošiny	[ks]					2	2
		raziace stroje	[ks]						
3.	Dobývacie zariadenia, dobývacie komplexy		[ks]	1	4		6		11
4.	Bezkoľajové prepravníkové nakladače		[ks]		--		1	20	21
5.	Koľajové lokomotívy - spolu		[ks]		33		63	38	134
	z toho	trolejové	[ks]		8		35	7	50
		dieselové	[ks]		8		27	31	66
		akumulátorové	[ks]		17				17
6.	Závesné lokomotívy		[ks]	6	--		46		52
7.	Čerpacie zariadenia - spolu		[ks]	7	12	4	29	34	86
	z toho	hlavné čerpadlá	[ks]	3	3	2	16	12	36
		pomocné čerpadlá	[ks]	4	9	2	13	22	50
8.	Hlavné ventilátory - spolu		[ks]	1	6	2	6	14	29
	z toho	na povrchu	[ks]	1		2	6	4	13
		v podzemí	[ks]		6			10	16
9.	Stabilné kompresory		[ks]		3		8	18	29

Ťažné stroje			OBÚ					Spolu
			BA	BB	KE	PD	SNV	
Ťažné stroje - spolu				3		4	6	13
z toho	ťažné stroje	veľké			1	3	2	6
		malé		3		1	4	8
	ťažné stroje	na striedavý prúd		3	1	1	6	11
		na jednosmerný prúd				3		3
	ťažné stroje	vo veži				1		1
		na úrovni povrchu		1	1	3	3	8
		v podzemí		2			3	5
	ťažné stroje	jednolanové		3		3	1	7
		dvojlanové			1	1	5	7
		viaclanové						
	ťažné stroje	jednobubnové		3		1	1	5
		dvojhubnové			1	1	4	6
s trecím kotúčom					2	1	3	
Ťažné zariadenia		klietkové		3	1	3	5	12
		skipové				1		1
		podstavňkové					1	1

Poznámka: - veľké ťažné zariadenia s menovitou rýchlosťou nad 3 m.s^{-1}

- malé ťažné zariadenia s menovitou rýchlosťou do 3 m.s^{-1}

Obvodný banký úrad	Trvalé povolenia		Jednorázové povolenia		
	Vydané	Zamietnuté žiadosti	Vydané	z toho spolu s povolením trhacích alebo ohňostrojných prác	Zamietnuté žiadosti
OBÚ Bratislava	6				
OBÚ Banská Bystrica	5				
OBÚ Košice	6				
OBÚ Prievidza	5				
OBÚ Spišská Nová Ves	2		2		
Spolu - odber výbušnín	24		2		

Druh činnosti	Trhacie práce veľkého rozsahu												Osobitné povolenia trhacích prác malého rozsahu						
	Osobitné povolenia						Vykonané odstrelý												
	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu	
Banská činnosť	1	4	1	1		7	123	106	222	319		770	2	8	2	1		13	
Činnosť vykonávaná banským spôsobom		3	1			4	6	14	5	16		41		2	2	1		5	
Ostatná činnosť		2	2		1	5		2	4		1	7	10	3	3	2		18	
Spolu	1	9	4	1	1	16	129	122	231	335	1	818	12	13	7	4	0	36	

Druh činnosti	Osobitné povolenia ohňostrojných prác						Trhacie a ohňostrojné práce pri ktorých došlo k úrazu, prípadne škodám						Sťažnosti na trhacie práce					
	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu
Banská činnosť						0						0						0
Činnosť vykonávaná banským spôsobom						0						0						0
Ostatná činnosť	3		1			4						0						0
Spolu	3	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sklady výbušnín - stav k 31. 12. 2013

Obvodný banský úrad	Umiestnenie skladov	Počet skladov	Kapacita (obloženie)			Počet vydaných povolení na			
			Trhaviny	Rozbušky	Bleskovice	Umiestnenie skladu	Stavba skladu	Užívanie skladu	Zmeny
			(tis. kg)	(tis. ks)	(tis. m)				
Bratislava	Pod povrchom	6	23	55					
	Na povrchu	33	262	1 507	122				
	<i>Spolu</i>	39	285,750	1 561,50	122,00	0	0	0	0
Banská Bystrica	Pod povrchom	3	14	56	4				
	Na povrchu	15	599	660	31				
	<i>Spolu</i>	18	613,150	715,60	35,20	0	0	0	0
Košice	Pod povrchom		50,00	74	20				
	Na povrchu		819,803	390	69				
	<i>Spolu</i>	0	869,803	463,50	88,50	0	0	0	0
Prievidza	Pod povrchom	8	65	479					
	Na povrchu	40	420	597	124				
	<i>Spolu</i>	48	484,460	1 076,38	124,00	0	0	0	0
Spišská Nová Ves	Pod povrchom	17	164	453	557				
	Na povrchu	15	128	222	112				
	<i>Spolu</i>	32	292,100	674,55	669,00	0	0	0	0
Spolu	Pod povrchom	34	316,350	1 117,00	581,00	0	0	0	0
	Na povrchu	103	2 228,913	3 374,53	457,70	0	0	0	0
	Spolu	137	2 545,263	4 491,53	1 038,70	0	0	0	0

Dozorná činnosť v oblasti výbušnín

Príloha č. 45

Druh činnosti	Počet inšpekcií	Počet zastavených pracovísk	Počet oprávnení (osvedčení)		Blokové pokuty		Pokuty v správnom konaní				Priestupkové konanie	
			zadržaných	odňatých	Počet	Suma [EUR]	Organizáciám		Jednotlivcom		Počet	Suma [EUR]
							Počet	Suma [EUR]	Počet	Suma [EUR]		
Trhacie práce pri banskej činnosti	32								1	300		
Trhacie práce pri činnosti vykonávanej banským spôsobom	8						1	350	1	300		
Trhacie práce pri ostatnej činnosti	25										1	50
Ohňostrojné práce	23				1	30						
Výroba výbušnín	13				4	100						
Spolu	101	0	0	0	5	130,00	1	350	2	600,00	1	50,00

Spotreba výbušnín

Príloha č. 46

Druh činnosti	Ročná spotreba výbušnín				
	Trhaviny	Rozbušky	Bleskovice	Pyrotechnické výrobky a výbušné predmety	Ostatné výbušniny
	[kg]	[ks]	[bm]	[kg/ks]	[kg]
Trhacie práce pri banskej činnosti	2 689 066,55	505 705,00	79 788,00		
Trhacie práce pri činnosti vykonávanej banským spôsobom	187 775,96	11 010,00	21 146,00		
Trhacie práce pri ostatnej činnosti	240 509,54	85 907,00	2 209,75		1 583,50
Ohňostrojné práce				258,00	
Spolu	3 117 352,04	602 622	103 143,75	258,00	1 583,50

Banská prevádzka - závod		OBÚ	Prevádzka	V dobývacom priestore	Mimo dobývacích o priestoru	Plošný záber [ha]	Uložené množstvo [tis. m ³]	Voľná kapacita [tis. m ³]	Úložisko kat. A / B
Uhoľné bane	Bana Handlová	PD	Č N	1 5		8,19 44,75	456 8 602	163	B nezar.
	Baňa Nováky	PD	Č N	1		8,90	1 414	220	B
	Baňa Cigelf	PD	Č N		1	23,00 14,75	2 357 1 279	6 532	B nezar.
	Baňa Dolina	BB	Č N	1		13,30	1 411	949	B
	Baňa Čáry	BA	Č N	1		0,20	4		B
	Spolu		Č N	4 8	1 0	53,59 59,50	5 641,15 9 880,93	7 863,79 0,00	-
Rudné bane	Banská Štiavnica - Nová Jama	BB	Č N						
	Kremnica	BB	Č N						
	Genes, a. s., Hnúšťa Mútnik II (MUTNIK)	SN	Č N	2		0,48	18	1	B
	Siderit, s.r.o. Nižná Slaná	SN	Č N						
	Spolu		Č N	2 0	0 0	0,48 0,00	17,54 0,00	1,46 0,00	-
Magnezit	Lubeník	SN	Č N		4	14,96	1 198	1 466	B
	Jelšava	SN	Č N	8	5	48,10	3 522		B
	Spolu		Č N	8 0	9 0	63,06 0,00	4 720,15 0,00	1 465,59 0,00	-
Ostatné	Dobývanie, s.r.o. DP Stráňavy - Polom	PD	Č N	1		29,00	3 937	3 136	B
	Holcim (Slovensko) - k.ú. Beckov (zelená voda)	PD	Č N	1		1,20	10		B
	Tondach Slovensko, s.r.o., DP Nitrianske Pravno	PD	Č N	1		0,02	2	2	B
	V.D.S., a.s., DP Malé Kršteňany	PD	Č N	2		1,21	37		B
	Kameňolomy, s.r.o. - DP Čachtice	PD	Č N	1		2,00	87	211	B
	Kameňolomy, s.r.o. - DP - Rožnové Mitice	PD	Č N	1		0,80	98	82	B
	Kamenta - Zdenko Ducky, DP Podhradie	PD	Č N	1		0,15	6		B
	X-Ray, s.r.o., DP Lietavská Lúčka	PD	Č N	1		0,50	0	2	B
	Sl. Štrkopiesky, s.r.o., Kočovce Važiny, Západ	PD	Č N		2	0,80	12	7	B
	CLL, a.s. - DP Lietavská Svinná	PD	Č N	1		0,80	11	24	B
	Kamenivo Transtav s.r.o. Revúca - Červená Skala	BB	Č N						
	JIVA - TRADE, s.r.o. Sereď Rakša	BB	Č N						
	EUROVIA Kameňolomy s.r.o., Palúdzka	BB	Č N						
	EUROVIA Kameňolomy, s.r.o., Hanišberg	BB	Č N						
	EUROVIA Kameňolomy, s.r.o., Malužiná	BB	Č N						
	EUROVIA Kameňolomy, s.r.o., Môtová	BB	Č N						
	EUROVIA Kameňolomy, s.r.o., Viglaš	BB	Č N						

Poznámka: Č - činné odvaly, N - nečinné odvaly

Odvaly - pokračovanie

Príloha č. 47 - II/III

Ostatné - pokračovanie	Ťažiar, s.r.o., Badín	BB	Č						
			N						
	CLAYSTONE s.r.o. Lučenec (Poltár V - V. Petrovec)	BB	Č	1		0,04		1	B
			N						
	GENES a.s. Hnúšťa (Hliník nad Hronom)	BB	Č	1		0,15	3	1	B
			N						
	Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o. (Zuberec)	BB	Č	1		1,00	60	100	B
			N						
	KERKO a.s. Košice (Jastrabá)	BB	Č	1		0,80		1	B
			N						
	KOPEREKOMIN s.r.o. Kopernica	BB	Č		1	1,50	6		
			N						
	Ing. Peter Majer SARMAT, Kremnica (Bartošova Lehôtka)	BB	Č	1			22		B
			N						
	Ťažiar s.r.o. Zvolen (Badín I - Skalica)	BB	Č	1		1,50	141	207	B
			N						
	KABE s.r.o. Banská Bystrica (H. Mičiná - Ťarbaška)	BB	Č		1	0,90	3		
			N						
	Štrkopisky LN s.r.o. Muľa (Holiša)	BB	Č		1	1,80		8	B
			N						
	Žiaromat a.s. Kalinovo (Zlámánek)	BB	Č	1		3,45	156	68	B
			N						
	Žiaromat Kalinovo (Ceriny)	BB	Č	1		1,00	8	14	B
			N						
	Žiaromat Kalinovo (Kalinovo IV)	BB	Č	1		2,40	27	13	B
			N						
	M. Matuška-KAMENAPRODUKT (Zvolenská Slatina)	BB	Č		1	0,10	3		
			N						
	STYL-BAU SLOVAKIA s.r.o. R. Sobota (Veľká nad Ipľom)	BB	Č	1		0,05		2	B
			N						
	BENTOKOP s.r.o. Kopernica (kopernica)	BB	Č		1		36		
			N						
	KSR-Kameňolomy SR s.r.o. Zvolen (Krišov - Tepličky)	BB	Č	1		0,75	1	21	B
			N						
	Stontec s.r.o. Lučenec (Fíľakovo)	BB	Č		1	0,05	0	1	B
			N						
	EUROBASALT a.s., (Veľké Dravce)	BB	Č		1	0,40	20		
			N						
	PK Doprastav a.s. Žilina (Bulhary)	BB	Č	1	1	2,00	189		
			N						
	PK Doprastav a.s. Žilina (Badín - Bačov)	BB	Č		1	0,30	21		
			N						
	LB MINERALS, a.s. (Pondelok)	BB	Č	1		0,16		3	B
			N						
	Ipľské štrkopiesky s.r.o. (Veľká nad Ipľom)	BB	Č		1				
			N						
	Sedlecký kaolín Slovensko s.r.o. Banská Bystrica (Bartošova)	BB	Č	1					
			N						
	ENERGOGAZ a.s. Košice (Lutila)	BB	Č	1				45	B
			N						
	Processing s.r.o. B. Bystrica (Banská Štiavnica I)	BB	Č	1		4,90	302	68	B
			N						
	GEOTrans-LOMY s.r.o. Sása (Sása)	BB	Č	1		0,18	5	8	B
			N						
	GEOTrans-LOMY s.r.o. Sása (Vígľaš)	BB	Č	1		0,30		3	B
			N						
	GEOTrans-LOMY s.r.o. Sása (H. Tisovník)	BB	Č	1		0,16		8	B
			N						
	BENOX s.r.o. Kopernica (Kopernica)	BB	Č		1				
			N						
	REGOS s.r.o. Lučenec (Stará Halič)	BB	Č	1				15	B
			N						
	EUROVIA kameňolomy, s.r.o. DP Hradová	KE	Č						
			N						
	EUROVIA kameňolomy, s.r.o. DP Sedlice	KE	Č						
			N						
	Carneuse Slovakia, s.r.o., DPTrebejov	KE	Č	1					B
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Pozdišovce	KE	Č	1				8	B
			N						

Poznámka: Č - činné odvaly, N - nečinné odvaly

Odvaly - pokračovanie

Príloha č. 47 - III/III

Ostatné - pokračovanie	LB MINERALS, a.s., DP Brezina	KE	Č	1				8	B
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Trnava pri Laborci	KE	Č	1				20	B
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Ťahanovce	KE	Č	1				6	B
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Michalany	KE	Č	1				8	B
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Rudník II	KE	Č	1				6	B
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Rudník	KE	Č	1				24	B
			N						
	Zeocem, a. s., Bystré DP Nižný Hrabovec	KE	Č	1					B
			N						
	Carmeuse Slovakia, s.r.o., DP Včeláre	KE	Č	1					B
			N						
	LB MINERALS, a.s., LNN Drienovec	KE	Č	1					B
			N						
	V.D.S., a. s., Bratislava Pohranice	BA	Č	1		4,30	325,00	110	B
			N						
	CESTY NITRA, a.s., Nitra Čierne Kľačany	BA	Č	1		9,40	23,00		B
			N						
	KAMEŇOLOMY, s.r.o., N. Mesto n/Váhom, Hubina	BA	Č		1	0,70	49,00	17	B
			N						
	KAMEŇOLOMY, s.r.o., N. M n/Váhom, Jablonica	BA	Č	1		0,60	90,00	60	B
			N						
	KaS, a.s., Zlaté Moravce, Obyce	BA	Č	1		0,40	128,00	23	B
			N						
	BAZALT PRODUCT s.r.o. Konrádovce	SN	Č	1		1,00	0,50	7	B
			N						
	Eurokameň, s.r.o. Sp. Podhradie I - Dreveník (výsypky)	SN	Č	1		0,78	2,60	50	B
			N						
	Východoslov. Kameňolomy, a.s. Novoveská Huta	SN	Č		5	1,00	9,85	0	
			N						
	Alexander Agócs, Gortva - piesky	SN	Č						
			N						
	Calmit, s.r.o. Bratislava, závod Tisovec	SN	Č	2	1	6,60	878,04	501	B
			N						
	Calmit, s.r.o. Bratislava, závod Margecany	SN	Č	1		0,40	6,97	13	B
			N						
	VSH, a.s. Gemerská Hôrka	SN	Č		2	0,48	12,70	2	B
			N						
	EURO BASALT, a.s. Lom Husiná - Kopačog	SN	Č		1	0,70	105,00	53	
			N						
	VSK Eurotalco, s.r.o. Košice DP Gemerská Poloma	SN	Č		1	1,00	52,64	7	B
			N						
	KSR - Kameňolomy SR, lom Husina	SN	Č	3		3,76	214,00		
			N						
	Spolu		Č	53	24	91,49	7 100,39	4 973,88	-
			N	0	0	0,00	0,00	0,00	
Celkom			Č	67	34	208,62	17 479,23	14 304,72	-
			N	8	0	59,50	9 880,93	0,00	

Poznámka: Č - činné odvaly N - nečinné odvaly

Banská prevádzka - závod		OBÚ	Prevádzka	V dobývacom priestore	Mimo dobývacieho priestoru	Plošný obsah [ha]	Úložisko kat. A / B
NAFTA	NAFTA a.s. DP	KE	Č				
	Pozdišove I - odkalisko		N	1		3,30	B
Uhľoňné bane	Baňa Cigel'	PD	Č	1		4,63	B
			N	1		12,40	B
Rudné bane	Dúbrava - staré	BB	Č				
			N		1	3,70	-
	Dúbrava - nové	BB	Č				
			N		1	9,50	-
	Špania Dolina	BB	Č				
			N		1	3,70	-
	Banská Štiavnica, Lintich	BB	Č				
			N		1	10,70	-
	Banská Štiavnica, Sedem žien	BB	Č				
			N		1	24,20	-
	Kremnica	BB	Č				
			N		1	1,85	B
	Slovenská banská s.r.o.,	BB	Č				
			N		1	5,04	B
	Hodruša - Hámre	BB	Č				
Magnezit	Pezinok - Rudné bane š.p.	BA	Č				
			N	2		9,00	
	Banská Bystrica	SN	Č				
			N		1	12,71	
	Slovinky	SN	Č				
			N		1	8,90	A
	Siderit s.r.o. Nízná Slaná	SN	Č				
			N				
	RIS, a.s. Sp.Nová Ves,	SN	Č	1		9,94	A
	Markušovce I		N				
Magnezit	Spolu		Č	1	3	36,59	-
			N	2	6	62,65	
	Meoptis a.s., Bratislava	KE	Č				
			N		1	6,40	
	Baňa Bankov	SN	Č				
			N		1	24,61	B
	Jelšava	SN	Č				
Soľ	Lubenik	SN	Č				
			N		1	0,65	B
	Spolu		Č	0	2	25,26	-
			N	0	1	6,40	
	Solvary Prešov	KE	Č				
Ostatné			N		1	4,40	
	Holcím Slovakia, a.s.,	PD	Č	1			
			N			0,60	B
	Rohožník	PD	Č				
	Kameník Slovakia a.s.	PD	Č	1			
	Bytča - Hrabové	PD	Č			0,33	B
Ostatné	Eurovia a. s., Žilina,	BB	Č				
	Malužiná	BB	Č				

Poznámka: Č - činné odkaliská, N - nečinné odkaliská

Odkaliská - pokračovanie

Ostatné - pokračovanie	Eurovia a. s., Žilina, Palúdzka	BB	Č		1		3,66	B
			N					
	Eurovia a. s., Žilina, Dubná Skala	BB	Č	1	2		1,00	B
			N					
	Bravur, s. r. o. Vrútky, Lipovec	BB	Č		1		1,00	B
			N					
	Lom Sokolec, s. r. o., Bzenica	BB	Č		1		0,09	B
			N					
	IS-Lom s.r.o., Maglovec	KE	Č					
			N					
	VSH, a. s., Turňa nad Bodvou	KE	Č					
			N					
	Holcím (Slovensko) a.s.,	SN	Č		1		0,65	B
			N					
	Rohožník, prevádzka Orlov	BA	Č	1			1,00	
			N					
	ALAS SK, s. r. o., BA, Vysoká p. M. III.-časť A	BA	Č		1		1,00	B
			N					
	V.D.S. a.s., Bratislava, Šoporňa	BA	Č					
			N					
Celkom	Carmeuse Slovakia, s.r.o., Lom Gombasek	SN	Č		2		1,85	B
			N					
	Štrkopiesky, s.r.o., Batizovce	SN	Č	1			7,66	B
			N					
	SI-štrkopiesky s.r.o., k.ú. Kočovce - Vážiny	PD	Č		1		0,60	B
			N					
	SESTAV, s.r.o., Ilava	PD	Č	1			0,25	B
			N					
	DP Beluša I	PD	Č					
			N					
Celkom	Spolu		Č	7	9		19,69	-
			N	0	0		-	
			Č	9	15		90,57	-
Celkom			N	4	7		84,75	

Poznámka: Č - činné odkaliská, N - nečinné odkaliská

Z O Z N A M

dozorovaných organizácií (právnických a fyzických osôb), závodov a výrobných
stredísk, ich rozdelenie podľa druhu ťaženého nerastu v obvode pôsobnosti

Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici
k 31.12.2013

Organi zácia	Prevá dzka	Nerast / Organizácia	Lokalita	Poznámka Nerast
		Uhlie		
1	1	Baňa Dolina a.s. Veľký Krtíš	Modrý Kameň	
		Magnezit		
		Rudy		
2	2	Kremická banká spoločnosť s.r.o. Kremnica	Kremnica	zabezpečenie BD
3	3	ORTAC, s.r.o. Kremnica	Kremnica	
4	4	Rudné bane š.p. Banská Bystrica	Banská Štiavnica	
	5		Dúbrava	
5	6	Slovenská banká, spol. s r.o. Hodruša-Hámre	Banská Hodruša	
		Nerudné suroviny		
		Stavebný kameň		
6	7	AGRO RÁTKA s.r.o., Rátka	Trebeľovce - Láza	
7	8	AGRODRUŽSTVO BELAN Ružomberok	Ružomberok IV	
8	9	Anna Krupová - KRUP Podbiel č. 404	Za Pálenicou	
9	10	Baňa Ružomberok spol. s r.o., Ružomberok	Ružomberok II	
10	11	BIELOSTAV, Miroslav Greško, Tajov	Poniky	
	12	BIELOSTAV, Miroslav Greško, Tajov	Medzibrod - Zadná Dolina	
11	13	C a V Vladimír Sopúch, Ohravská Poruba	Kraľovany II	
12	14	Cestné stavby L. Mikuláš spol. s r.o.,	Zuberec - Podspády	
13	15	DB REAL - FINANCE, s.r.o. Zákamenné	Ústie nad Priehradou	
14	16	DELTA TEAM spol. s r.o. Zvolen	Horný Tisovník	
15	17	DIAN DS, s.r.o. Banská Bystrica	Badín, Pod Vandekovcom	
16	18	DOPRAVEX s.r.o., Příbovce 175, 038 42 Příbovce	Vríčko	
	19		Voznica	
	20		Párnica	
17	21	EURO BASALT a.s., Kameňolom Veľké Dravce	Veľké Dravce	
18	22	SLOVBAZALT, s.r.o. Čakanovce	Čakanovce	
19	23	EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice	Vrútky - Dubná Skala	
	24		Krupina - Hanišberg	
	25		Môťová - Sekier	
	26		Víglaš	
	27		Liptovská Porúbka - Malužiná	
20	28	GEOtrans-LOMY, s.r.o., Sása	Víglaš I	
	29		Horný Tisovník	
	30		Sása	
21	31	HOLES, s.r.o. Janova Lehota 274	Janova Lehota - Dérešov mlyn	
22	32	ROLTA, s.r.o. Brezno	Braváčovo	
23	33	JIVA - TRADE, s.r.o., Sered'	Detva - Piešť	
	34	JIVA - TRADE RAKŠA, s.r.o., Sered'	Rakša	
24	35	Kabe spol. s r.o. Mičinská cesta 78, B.Bystri	Horná Mičiná - Ťarbaška	
25	36	Kamenivo Transtav s.r.o., Revúca	Šumiac - Červená Skala	
26	37	KAMEŇOLOM Liptovské Kľačany, s.r.o.	Liptovské Kľačany	
27	38	Kameňolom Sokolec s.r.o. Bzenica	Bzenica - Sokolec	
28	39	KARTIK s.r.o. Banská Bystrica	Šáľková	
29	40	kastell, s.r.o. Lučenec	Fíľakovo - Chrastie I	
30	41	KLIMEX STONE SLOVAKIA s.r.o. Bratislava	Kráľiky	
31	42	Koľajové a dopravné stavby, s.r.o., Košice	Šiatorská Bukovinka	
32	43	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen	Krnišov - Tepličky	
	44		Žarnovica	
33	45	KVEST s.r.o. Banská Bystrica	Šáľková - Kôcová	
34	46	LESY Slovenskej republiky š.p. B. Bystrica	Borovniak	
35	47	LEVITRADE, s.r.o., Levice	Hliník nad Hronom	
36	48	Líška, s.r.o., Podrečany	Horný Tisovník	
37	49	LOM a SLUŽBY s.r.o., Pliešovce	Pliešovce	
	50		Zaježová	

Organi zácia	Prevá dzka	Nerast / Organizácia	Lokalita	Poznámka Nerast
38	51	Marian Balún, Tvrdošín	Krásna Hôrka	
	52		Sedlicka Dubová - Dubová Skalka	
39	53	Mesto Ružomberok	Ružomberok I	
40	54	MHRČ spol.s r.o., B.Bystrica	Iliaš	
41	55	Milan Matuška, KAMENA - Produkt, Krnáč	Zvolenská Slatina -Na Dieli	
42	56	Miroslav Chufka, KAMENA-produkt, Partizánske	Nová Baňa - Čičerka	
43	57	Obec Kordíky	Kordíky	
44	58	Obec Veľké Pole	Veľké Pole - Zaller	
45	59	PD Ludrová	Ludrová - Biela Púť	
46	60	PK Doprastav, a.s. Žilina	Bulhary	
	61		Čamovce - Belina	
	62		Stožok	
	63		Stožok I	
	64		Badín - Bačov	
	65		Ružomberok III	
47	66	PROGRES STONE, s.r.o. Banská Bystrica	Čierny Balog	
48	67	Radoslav Streicher, Krnáč	Zvolenská Slatina	
49	68	ROLNÍCKE DRUŽSTVO HRON Slovenská Ľupča	Ráztoka	
50	69	SK BASALT s.r.o., Veľký Krtíš	Fíľakovo - Chrastie	
51	70	SK KAMEŇOLOMY, s.r.o. Bratislava	Mýtna	
52	71	SKELET, spol. s r.o. Dolný Kubín	Kraľovany Bystrička	
53	72	Spolok urbáru . Pozemkové spoloč.,Sedliacka Dubová	Pod Vápenicou	
54	73	Stanislav Orovnický - VODOSTAV, Zlaté Moravce	Dobrá Niva - Tri Kamene	
55	74	STAVMEZ s.r.o. Bratislava	Badín I - Skalica	
56	75	Urbár Trstená, pozemkové spoločenstvo	Trstená	
57	76	Urbárske Lesné a pasienk. poz.spoloč.,Veľká Lehota	Veľká Lehota	
58	77	USD STONETRADE s.r.o., Lučenec	Šávoľ	
59	78	Ústav špeciálneho zdravotníctva MO SR Lešt', Pliešovce	Lom nad lazmi	
60	79	VSK Mineral s.r.o., Košice	Breziny	
	80		Horná Štubňa	
61	81	Východoslovenské kameňolomy, a.s. Spišská Nová Ves	Dolná Ždaňa	
	82		Ľuboreč	
62	83	ZEDA s.r.o., Majerská cesta 96, B. Bystrica	Horná Mičiná	
63	84	ZLATÝ ONYX LEVICE, s.r.o. Levice	Nová Baňa	
Štrkopiesky a piesky				
65	85	BEDROCK s.r.o., Martin	Blážovce	
	86		Ivančiná	
66	87	BW, a.s. Rakovo	Turany	
	88	EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice	Palúdzka - L. Mara	
67	89	CHYZBET SK, s.r.o. Turany	Turany - Drevina	
68	90	IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Lučenec	Veľká nad Ipľom V	
	91		Panické Dravce	
69	92	JÁN FUNGÁČ, Fíľakovo	Nitra nad Ipľom	
70	93	JUHÁSZ FARM - Juhász Štefan, Čamovce	Šíd - Zvonivá Dolina	
71	94	KMN Consulting s.r.o.	Liptovský Ján - Lúky	
72	95	LESY Slovenskej republiky š.p. B. Bystrica	Č. Balog - Frúdlíčky	
73	96	Miroslav Greško - Bielostav, Tajov	Uľanka	
	97		Uľanka	
74	98	Obec Kalinovo	Kalinovo	
75	99	Obec Lipovany	Lipovany	
76	100	Obec Mučín	Mučín	
77	101	PENASA s.r.o. Veľký Krtíš	Stredné Plachtince	
78	102	PK Doprastav, a.s. Žilina	Čamovce	
79	103	Poľnohospodárske družstvo Vážec	Vážec	
80	104	PREFA, s.r.o., Sučany	Sučany	
81	105	STATON, s.r.o. Turany	Turany I - Drevina	
82	106	Štefan Babiak - štrkopieskovňa, Lovinobaňa	Šiatorská Bukovinka	
83	107	Štrkopiesky ĽN s.r.o., Muľa	Holiša	
	108		Nitra nad Ipľom	
84	109	Štrkopiesky Mikušovce s.r.o., Lučenec	Mikušovce	
85	110	VÁHOSTAV SK, a.s.	Sučany I	
	111		Sučany II	
	112		Sučany III	
	113		Turany - Záblatie	
Tehliarske suroviny				
86	112	Ipeľské tehelne a.s. Lučenec	Lučenec - Fabianka	
	113		Vidiná	
87	114	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen	Lučenec I	

Organi zácia	Prevá dzka	Nerast / Organizácia	Lokalita	Poznámka Nerast
88	115 116	Wienerberger slov. teh., spol. s r.o., Žlaté Moravce	Ružomberok Martin	
Vápence				
89	120	GEOMRAMOR, s.r.o. Lučenec	Tuhár	
90	121	PK DOPRASTAV a.s. Žilina	Selce	
91	122	Vápencový priemysel Ružiná s.r.o. Lučenec	Ružiná	
Ostatné suroviny				
92	122	BENOX, s.r.o. Banská Bystrica	Kopernica III	Bentonit
93	123	BENTOKOP, spol. s r.o., Kopernica, Kremnica	Kopernica IV	Bentonit
	124		Kopernica I	Bentonit
94	125	CLAYSTONE, s.r.o., Kukučínova 6571, Zvolen	Poltár IV - Horná Prievara	Kaolín
	126		Poltár V - Vyšný Petrovec	Kaolín
95	127	GEOVIN, s.r.o. Bratislava	Bartošova Lehôtka	pucolány
96	128	SILICA s.r.o. Banská Bystrica	Banská Štiavnica I	Kremenec
97	129	ENERGOGAZ, a.s. Košice	Lutila	Bentonit
	130		Stará Kremnička II	Bentonit
98	131	ENVIGEO a.s. Banská Bystrica	Lieskovec	Bentonit
99	132	Gemerská nerudná spoločnosť a.s., Hnúšťa	Hliník nad Hronom I	Bentonit
100	133	SKALEX, s.r.o., Nová Baňa	Tekovská Breznica	čadič
101	134	Koperekomin, s.r.o. Kopernica, Kremnica	Kopernica II	Bentonit
102	135	Kremická banská spoločnosť s.r.o. Kremnica	Stará Kremnička	Bentonit
103	136	LB Minerals a.s. Košice	Gregorova Vieska	keramické íly
	137		Lehôtka pod Brehmi	perlit
	138		Jastrabá	perlit
104	139	LB Minerals, s.r.o. Horní Bříza	Tomášovce	keramické íly
105	140	REGOS s.r.o., Bratislava	Stará Halič	Keramické íly
	141		Bartošova Lehôtka II	bentonit
	142		Dolná Ves	bentonit
	143		Kopernica V	bentonit
	144		Lutila I	bentonit
	145		Lutila II	bentonit
	146		Stará Kremnička III	bentonit
106	147	SARMAT Ing. Peter Majer, Kremnica	Bartošova Lehôtka	Keramické íly
107	148	Sedlecký kaolín - Slovensko s.r.o., B. Bystrica	Bartošova Lehôtka I	zeolity
108	149	Slovenská ťažobná spoločnosť, spol.s r.o. Lučenec	Pinciná	bituminózne horniny
109	150	Travertín spol s.r.o., Ludrová	Ludrová	travertín
110	151	UNICO, s.r.o. Žilina	Bulhary	čadič
111	152	ŽIAROMAT a.s. Kalinovo	Kalinovo - Zlámanec	kremenec
	153		Kalinovo III - Ceriny	Kremité piesky
	154		Kalinovo IV - Močiar	žiaruvzdorné íly
Ostatné právnické a fyzické osoby dozorované štátnou banskou správou				
112	155	AUSTIN POWDER SLOVAKIA s.r.o. Pekná cesta 19, Bratislava		
113	156	CONCEPT MINERALS, s.r.o. Kopernica		
114	157	Demolex s.r.o. Čečejevce		
115	158	Eastern Mediterranean Resources - Slovakia, s. r. o., Banská Štiavnica		
116	159	ELENA VÖLGYOVÁ VEL - VEX, Prievidza,		
117	160	GeoComp, s. r. o. Hodruša Hámre,		
118	161	GEO Sebechleby, s.r.o.		
119	162	GEOTEN, Ing. Dušan Senko, Holíč,		
120	163	GEO-Hanišberg, s.r.o. Krupina		
121	164	GEO-TECHNIC-CONSULTING, spol. s r. o. Bratislava,		
122	165	GEOVRTY-DRILLROCK, s.r.o. Hodruša - Hámre		
123	166	Green Gas DPB, a.s. divízia Slovensko		
124	167	Hageos, s. r. o., Uhorská Ves		
125	168	Hydrodrilling, s.r.o. Kuchyňa		
126	169	Ing. Jozef Hajčík, Geologicko-prieskumné práce, Brvníšte č. 81,		
127	170	INGEO, a. s. Žilina,		
128	171	Istrochem Explosives a.s. Bratislava, sklad Sklené		
129	172	Ivan Král', Liptovský Mikuláš	Žiarska dolina, zabezpečenie SBD	
130	173	Jozaf Horniak NOBAGEOS, Tekovská Breznica		
131	174	Kremnica GOLD s.r.o. Kremnica	Andrej štôľňa Kremnica skanzen	
132	175	LUVEMA, s. r. o. Nová Baňa,		
133	176	MATRIX SLOVAKIA s.r.o. Spišská Nová Ves		
134	177	Mgr. Peter Jenčko GEOVRT, Medzi hrúšky 7, Lieskovec		

Organi zácia	Prevá dzka	Nerast / Organizácia	Lokalita	Poznámka Nerast
135	178	Národná vrtná spoločnosť, s.r.o. Bratislava		
136	179	OÁZA, Vladimír Sprušanský, Radimov,		
137	180	POLYGEO s.r.o., Palackého 1a, Lučenec		
138	181	SlovDrill, s. r. o. Banská Bystrica,		
139	182	Slovenské národné múzeum, Banské múzeum Banská Štiavnica, skanzen,		
140	183	Slovenské tunely, a.s. Bratislava		
141	184	Správa Slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš	Demänovská jaskyňa Slobody,	
	185		Demänovská jaskyňa Mieru	
	186		Demänovská ľadová jaskyňa	
	187		Važecká jaskyňa	
	188		Bystrianska jaskyňa	
	189		Harmanecká jaskyňa	
142	190	Stykservis, s.r.o. Banská Bystrica		
143	191	TUBAU, a. s. Bratislava,		
144	192	TuCon, a.s. Žilina		
145	193	VHS - Tunely, s. r. o. Vrútky		
146	194	ZAMGEO s.r.o. Rožňava		

Z O Z N A M

dozorovaných organizácií (právnických a fyzických osôb), závodov a výrobných
stredísk, ich rozdelenie podľa druhu ťaženého nerastu v obvode pôsobnosti

Obvodného banského úradu v Bratislave

k 31.12.2013

Organizácia	Prevádzka	Nerast / Organizácia	Lokalita
Uhlie			
1.	1.	Baňa Čáry, a.s., Čáry	DP Gbely III
Ropa a zemný plyn			
2.	2.	COMAG spol. s r.o., Bratislava	DP Horná Krupá
3.	3.	bez organizácie	DP Špačince - VK neúspešné
4.	4.	ENGAS s.r.o., Nitra	DP Golianovo
5.	5.	bez organizácie	DP Bohunice - VK neúspešné
6.	6.	bez organizácie	DP Veľké Kostolany - VK neúspešné
7.	7.	GS Slovakia, a.s., Nitra	CHÚ Veľké Kostolany - podzemný zásobník zemného plynu
8.	8.	J&F, s.r.o., Križovany nad Dudváhom	CHÚ Križovany nad Dudváhom- podzemný zásobník zemného plynu
9.	9.	M.S.C., spol. s r.o., Trnava	CHÚ Cífer- podzemný zásobník zemného plynu
10.	10.	NAFTA a.s., Bratislava	DP Gajary
11.	11.		DP GBELY
12.	12.		DP Gbely IV - zrušený v roku 2013
13.	13.		DP Jakubov I
14.	14.		DP Kostolište
15.	15.		DP Láb
16.	16.		DP Plavecký Štvrtok I
17.	17.		DP Studienka - Závod
18.	18.		DP Suchohrad
19.	19.		DP TRAKOVICE
20.	20.		DP Unín I.
21.	21.		DP Vysoká
22.	22.		DP Závod
23.	23.		CHÚ Gajary- podzemný zásobník zemného plynu
24.	24.		CHÚ Plavecký Štvrtok - podzemný zásobník zemného plynu
8.	25.	POZAGAS a.s., Malacky	CHÚ Kostolište - podzemný zásobník zemného plynu
26.	26.	bez organizácie	DP Bohunice I.- VK neúspešné
Rudy			
9.	27.	METAL - ECO SERVIS spol. s r.o., Pezinok	DP Pezinok - likvidácia banského diela (bez oprávnenia na dobývanie VL)
10.	28.	ELGEO Trading, s.r.o., Pezinok	DP Pezinok II. - činnosť nezačatá
Nerudné suroviny			
Stavebný kameň			
11.	29.	ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava	DP Hontianske Trst'any - Hronďín
30.	30.		DP LOŠONEC
31.	31.		DP Pernek
32.	32.		DP Sološnica
33.	33.		DP Trstín
12.	34.	CESTY NITRA, a.s., Nitra	DP Čierne Kľačany
13.	35.	ČESATO, s.r.o., Bratislava	DP Rybník nad Hronom
14.	36.	DOPRAVEX s.r.o., Pribovce	DP Jelenec
37.	37.		LNN Žirany
15.	38.	KAMEŇOLOMY, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom	DP Hubina
16.	39.	Kameňolomy a štrkopieskovne a.s., Zlaté Moravce	DP Horné Turovce
40.	40.	bez organizácie	DP Obyce
17.	42.	MAGMA KAMEŇ, s.r.o., Obyce	DP Obyce I. - VK neúspešné
43.	43.	bez organizácie	LNN Obyce - činnosť prerušená
18.	44.	Mišík Peter, Ružomberok	DP Vrbové I. - Prašník - VK neúspešné
19.	45.	Ondrejka Miloš KAM-ON, Machulince	DP Prašník I. - likvidácia lomu
46.	46.		LNN Machulince
20.	47.		LNN Obyce - Osná dolina
21.	48.	IMA INVEST s.r.o., Zlaté Moravce	LNN Opatovce
22.	49.	Poľnohospodárske družstvo, Dechtice	LNN Opatovce I.
23.	50.	Poľnohospodárske družstvo DOLNÝ LOPAŠOV, D. Lopašov	DP Dechtice I.
24.	51.	Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín, Šterusy	DP Dolný Lopašov
25.	52.	Roľnícke družstvo "Vrátno", Hradište pod Vrátnom	DP Lančár
53.	53.		DP Hradište pod Vrátnom - Dolinka
26.	54.	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., Žilina, OZ Bratislava	LNN Hradište pod Vrátnom
27.	55.	Streicher Radoslav, Krnča	DP Devín
28.	56.	UTILIS, s.r.o., Zlaté Moravce	LNN Bátovce
29.	57.	Výroba kameňa a pieskov, spol. s r.o., Buková	DP Hostie
			DP Buková
Štrkopiesky a piesky			
30.	58.	ACT - Trávník s.r.o., Trávník	LNN Trávník, Trávník I, Trávník II
31.	59.	AGRIPENT spol. s r.o., Bratislava	LNN Oľdza
32.	60.	Bratislavské štrkopiesky, s.r.o., Blatné	LNN Oľdza - dobýva pre AGRIPENT
33.	60.	AGRO - MATÚŠKOVO, s.r.o., Matúškovo	LNN Matúškovo
34.	61.	AGRORENT, a.s., Nesvady	LNN Nesvady

Organizácia	Prevádzka	Nerast / Organizácia	Lokalita
35.		PREPAMA s.r.o., Nové Zámky	LNN Nesvady - dobýva pre AGRORENT
36.	62.	AGROMEL, spol. s r.o., Holice	LNN Kostolné Kračany
37.	63.	AGROSPOL AQUA s.r.o., Černík	LNN Nové Zámky - prerušená činnosť
38.	64.	AQUARENT, s.r.o., Nové Zámky	LNN Nesvady
39.	65.	ALAS DEVÍN, s.r.o., Bratislava	DP Okoč I - činnosť nezačatá
40.	66.	ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava	DP Okoč
	67.		DP Rovinka - likvidácia štrkovne
	68.		DP Veľký Grob
	69.		DP Veľký Grob I.
	70.		DP Volkovce - činnosť prerušená
	71.		DP Vysoká pri Morave III. - časť A
	72.	bez organizácie	DP Vysoká pri Morave III. - časť B - VK neúspešné
	73.	ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava	LNN Červeník - činnosť nezačatá
	74.		LNN Komjatice
	75.		LNN Nové Košariská - prerušená činnosť
41.	76.	ANČETA, spol. s r.o., Podunajské Biskupice	LNN Podunajské Biskupice - Ketelec - činnosť prerušená
42.	77.	ANTECO s.r.o., Kalná nad Hronom	LNN Horná Seč
43.	78.	AX STAVAS, spol. s r.o., Prievidza	LNN Želiezovce
44.	79.	A-Z STAV, s.r.o., Bratislava	LNN Podunajské Biskupice - Topoľové hony
45.	80.	BAU-RENT spol. s r.o., Bratislava	LNN Nová Ves pri Dunaji
46.	81.	BEL - TRADE, spol. s r.o., Bratislava	LNN Čičovská Potôň ťažobná jama - časť A, ťažobná jama - časť B
47.	82.	BEST PLACE, a.s., Žilina	LNN Rastice - prerušená činnosť
48.		Váhostav - SK, a.s.	LNN Rastice - dobýva pre BEST PLACE, a.s.
49.	83.	Beton Borovce, s.r.o., Borovce	LNN Borovce - zrušené banské oprávnenie, činnosť prerušená
50.	84.	Bratislavské štrkopiesky, s.r.o., Blatné	LNN Senec - Slnečné jazerá a usadzovacia nádrž - činnosť prerušená
51.	85.	BUILDHOUSE, s.r.o., Nová Dedinka	LNN Jelka - činnosť prerušená
52.	86.	CENO s.r.o., Jelka	LNN Eliášovce
53.	87.	CESTY NITRA, a.s., Nitra	LNN Veľký Grob - Čadíky - prerušená činnosť
54.	88.	DELTA stone s.r.o., Čierna Voda	LNN Šoriakoš - Mostová
55.	89.	DOPRAVEX s.r.o.	LNN Nové Osady
56.	90.	EKOFORM spol. s r.o.	LNN Podlužany
57.	91.	FLÓRA BRATISLAVA, spol. s r.o., Bratislava	LNN Kvetoslavov
58.	92.	FOP VRABLEC, s.r.o., Malacky	LNN Moravský Svätý Ján
59.	93.	GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o., Gabčíkovo	LNN Vrakúň
60.	94.	GOBIO, s.r.o., Nitra	LNN Čičovská Potôň
61.	95.	IKRA s.r.o., Galanta	LNN Čičovská Potôň
62.	96.	ZEDA Bratislava, s.r.o., Štvrtok na Ostrove	LNN Čakany
63.	97.	GREENDWELL, s.r.o., Trnava	LNN Šurany
64.	98.	Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník	LNN Podunajské Biskupice
	99.		LNN Nové Osady
65.	100.	Igor Števík, Šúrovce	LNN Zemianske Šúrovce
66.	101.	Kráľ Jozef, Veľké Leváre	LNN Moravský Svätý Ján - činnosť prerušená
67.	102.	Kvál Tibor, Senec	LNN Boldog
68.	103.	Obec Nemčiňany, Nemčiňany	LNN Nemčiňany- zrušené banské oprávnenie
69.	104.	ORAG Golfinvest a.s., Bratislava	LNN Hrubá Borša
70.	105.	Orovnický Stanislav, Zlaté Moravce	LNN Nemčiňany
71.	106.	PD NÁDEJ Malá Paka, družstvo, Malá Paka	LNN Hviezdoslavov
72.	107.	Pieskovňa Záhorie, spol. s r.o., Borský Mikuláš	LNN Borský Mikuláš - činnosť prerušená
73.	108.	PD Gbely a.s., Gbely	LNN Gbely - Adamov
	109.	bez organizácie	DP Hlohovec I. - činnosť prerušená
74.	110.	Poľnohospodárske družstvo, 951 12 Ivanka pri Nitre	LNN Gergeľová-Lúky - činnosť prerušená
75.		Luka Jozef, Nitra	LNN Gergeľová-Lúky - dobýval pre PD Ivanka pri Nitre
76.	111.	Poľnohospodárske družstvo Siladice, 920 52 Siladice	LNN Dolné Zelenice
77.	112.	PREFA Sučany SK, a.s., Sučany	LNN Most na Ostrove - nedobýva sa, platnosť rozhodnutia do 31.12.2012
78.	113.	P&M ŠTRKOPIESKY s.r.o., Sládkovičovo	LNN Sládkovičovo - činnosť prerušená
79.	114.	R 5 S s.r.o., Veľké Úľany	LNN Ostrov - činnosť prerušená
80.	115.	REKOS, s.r.o., Bratislava	LNN Čierna Voda
	116.	bez organizácie	DP Malé Leváre (bez činnosti)
81.	117.	Riči Jozef, Šurany	LNN Šurany - Ondrochov
82.	118.	SAND, s.r.o., Šaštín - Stráže	LNN Borský Peter
	119.		LNN Moravský Svätý Ján - Gergelik
83.	120.	SAZAN, spoločnosť s ručením obmedzeným, Lozorno	LNN Moravský Svätý Ján - Gergelik - dobýva pre SAND, s.r.o.
	121.	SAZAN, spoločnosť s ručením obmedzeným, Lozorno	LNN Gajary
	122.		LNN Kopčany
84.	123.	SEGNIS spol. s r.o., Partizánske	LNN Alekšince
85.	124.	Schnierer Dušan, Kalná nad Hronom	LNN Kalnica
86.	125.	ANTECO s.r.o., Kalná nad Hronom	LNN Kalnica - dobýva pre D. Schnierera
87.	126.	SEHRING Bratislava, s.r.o., Bratislava	LNN Podunajské Biskupice
88.	127.	SEKOSTAV s.r.o., Senec	LNN Nový Svet - ukončená činnosť
89.	128.	SEEDSTAR AGRO spol. s r.o., Šaľa	LNN Šoporňa - prerušená činnosť
90.	129.	BEPRON s.r.o., Šaľa	LNN Šoporňa - dobýva pre SEEDSTAR AGRO spol. s r.o.
91.	130.	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š.p. Žilina, OZ Bratislava	lokalita Dunaj
92.	131.	SONDA, s.r.o., Most pri Bratislave	LNN Most na Ostrove
			LNN Most pri Bratislave
93.	132.	Šebeň Dušan, Senec	LNN Nový Svet
		ILKA s.r.o., Banská Bystrica	LNN Nový Svet - dobýva pre Dušana Šebeňa
94.	133.	ILKA s.r.o., Banská Bystrica	LNN Nový Svet
95.	134.	Štrkopiesky Hrubá Borša, s.r.o., Malá Borša	LNN Hrubá Borša
96.	135.	Talapka Cyril, Senec	LNN Reca - činnosť prerušená
			LNN Reca II - činnosť prerušená
97.	136.	Urbánová Eva, Želiezovce	LNN Horný Chotár - Salka
98.	137.	VION, a.s., Zlaté Moravce	LNN Kalnica
	138.		LNN Nebojsa
99.	139.	V.D.S. a.s., Bratislava	DP ŠOPORŇA
100.	140.	ZAPA beton SK s.r.o., Bratislava	LNN Ducové
	141.		LNN Madunice
101.	142.	Zlatner spol. s r.o., Levice	LNN Jur nad Hronom

Organizácia	Prevádzka	Nerast / Organizácia	Lokalita
Tehliarske suroviny			
102.	143.	bez organizácie	DP Semerovo - VK neúspešné
103.	144.	ECOBOR, s.r.o., Bratislava	DP Borský Jur - likvidácia hliniska
	145.	Pezinské tehelne - Paneláreň, a.s., Pezinok	DP Pezinok I.
	146.		LNN Pezinok
104.	147.	Slovenský odpadový priemysel a.s., Bratislava	DP Devínska Nová Ves II - likvidácia hliniska
105.	148.	TEHELŇA GBELY, s.r.o., Gbely	DP Gbely I.
	149.		LNN Gbely
	150.	bez organizácie	DP Borský Jur I - VK neúspešné
	151.	bez organizácie	DP Borský Jur II - VK neúspešné
106.	152.	Tomišová Alžbeta, Myjava	DP Myjava I.
107.	153.	"TOVA" spol. s r.o., Myjava	LNN Myjava - vyradené z evidencie v roku 2013, zrušené banké oprávnenie
	154.	bez organizácie	DP Machulince I. - VK neúspešné
108.	155.	Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Zlaté Moravce	DP Zlaté Moravce II.
		ViOn, a.s., Zlaté Moravce	DP Zlaté Moravce II. - dobýva pre Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o.
	156.	Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r.o., Zlaté Moravce	DP Boleráz
	157.	bez organizácie	DP Mojzesovo - VK neúspešné
	158.	bez organizácie	DP Gbelce - likvidácia hliniska neukončená
Vápence a cementárske suroviny			
109.	159.	Calmit, spol. s r.o., Bratislava	DP Žirany
110.	160.	KAMENOLOMY, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom	DP Jablonica
111.	161.	Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník	DP Rohožník III.
	162.		DP Sološnica I
112.	163.	JIVA TRADE, s.r.o., Sereď	DP Dechtice
113.	164.	ORNOX Invest, s.r.o., Banská Štiavnica	DP PODBRANČ I.
	165.	bez organizácie	DP Plavecké Podhradie - VK neúspešné
	166.	bez organizácie	DP Cajla - VK neúspešné
114.	167.	DOPRAVEX s.r.o., Pribovce	DP Borinka-Prepadlé
	168.	bez organizácie	DP Rohožník IV. - VK neúspešné
	169.	bez organizácie	DP Plavecký Peter - VK neúspešné
115.	170.	V.D.S. a.s., Bratislava	DP Pohranice
Ostatné nerasty			
116.	171.	IB COMPACT s.r.o. Chtelnica	LNN Chtelnica - Trianová - dobývanie prerušené
	172.	bez organizácie	DP Chtelnica - VK
117.	173.	LB MINERALS, a.s., Košice	DP Šaštín
118.	174.	KERKOSAND spol. s r.o., Šajdíkove Humence	DP Šajdíkove Humence
119.	175.	LEVITRADE, s.r.o., Levice	DP Levice III. - Zlatý Onyx
120.	176.	MINERÁL, spol. s r.o., Divina	DP Krátke Kesy - činnosť nezačatá
	177.	bez organizácie	CHLÚ Mýtna Ludany - Šiklôš - činnosť prerušená
121.	178.	STUMBACH s.r.o., Bratislava	DP Bažantnica
122.		Vojenské lesy a majetky, SR, odštepny závod Malacky	DP Bažantnica - cudzia organizácia pre STUMBACH s.r.o.
123.	179.	NAJPI a.s., Bratislava	DP Borský Peter - činnosť prerušená
Ostatné organizácie vykonávajúce inú činnosť alebo inú činnosť vykonávanú bankým spôsobom			
124.		Austin Powder Slovakia, s.r.o., Bratislava	trhacie práce
125.		Istrochem Explosives a.s., Bratislava	výroba výbušnín
126.		INGEO a.s., Žilina	inžinierko - geologický prieskum
127.		Ivičič Pavol, Skalica	ohňostrojné práce
128.		Kmeť Vladimír, RNDr., obchodné meno RNDr. Vladimír Kmeť - NOVOCONSULTING, Nové Zámky	inžiniersko - geologický a hydro - geologický prieskum
129.		Macánek Štefan, obchodné meno Hydro - Holíč	vrtné práce
130.		MATRIX SLOVAKIA s.r.o., Spišská Nová Ves	trhacie práce pri deštrukcii objektov
131.		Mikuš František, RNDr., obchodné meno IGP - Dr. Mikuš	inžiniersko - geologický prieskum
132.		inžiniersko - geologický prieskum, Bratislava	
133.		PYRA s.r.o., Bratislava	ohňostrojné práce
134.		Senko Dušan Ing., obchodné meno GEOTEN, Holíč - vrtné práce	vrtanie studní
135.		SKANSKA SK a.s., Bratislava	podzemné práce vykonávané bankým spôsobom
136.		Slovenské tunely a.s., Bratislava	podzemné práce vykonávané bankým spôsobom
137.		Sprušanský Vladimír, obchodné meno OÁZA, Radimov	vrtanie studní
138.		Správa Slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš	jaskyňa Driny
139.		Tencer Marcel, obchodné meno DEŠTRUKTEN, Žirany	trhacie práce pri deštrukcii objektov, ohňostrojné práce
140.		Takáč Jozef, obchodné meno PYROSTAR, Senec	ohňostrojné práce
141.		TUBAU, a.s., Bratislava	podzemné práce vykonávané bankým spôsobom
142.		UNIGEO Slovensko s.r.o., Bratislava	inžiniersko - geologický prieskum
143.		URANPRES s.r.o., Spišská Nová Ves	vrtné práce
144.		VYKUV Cegléd, Maďarská republika - pod technickým dozom RNDr. Zoltána Hlavatého, CSc.	vrtné práce
145.		GEO spol. s r.o., Nitra	inžiniersko - geologický prieskum
146.		eustream a.s., Bratislava	inžinierska činnosť
147.		ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica	inžinierko - geologický prieskum
148.		MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany	podzemné práce vykonávané bankým spôsobom
149.		Green Gas DPB, a.s. Divízia Slovensko - organizačná zložka, Bratislava	inžiniersko - geologický a hydrogeologický prieskum
150.		ZAMGEO s.r.o., Rožňava	podzemné práce vykonávané bankým spôsobom
151.		HYDROTUNEL s.r.o., Bojnice	podzemné práce vykonávané bankým spôsobom
152.		EKOGEOS spol. s r.o., Bratislava	inžinierko - geologický prieskum
153.		TOPGEO s.r.o., Bratislava	inžinierko - geologický prieskum
154.		UNISTAV PRIEVIDZA, a.s., Prievidza	podzemné práce vykonávané bankým spôsobom
155.		HYDRODRILLING s.r.o., Kuchyňa	vrtné práce
		DORYT SK, spol. s r.o., Košice	podzemné práce vykonávané bankým spôsobom

Organizácia	Prevádzka	Nerast / Organizácia	Lokalita
156.		AQUATEST a.s., Košice	inžiniersko - geologický a hydrogeologický prieskum
157.		NSG Technology, a.s., Gbely	výroba plynárenských zariadení pre banskú činnosť
158.		NÁRODNÁ VRTNÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o., Bernolákovo	vrtné práce
159.		Karotáž a cementácie s.r.o. Hodonín, OZ Michalovce	trhacie práce pri perforovaní, torpédovaní a iných karotáž. a perfor. prácach
160.		Petr Mikula, Ústí nad Labem, ČR	trhacie práce pri deštrukcii
161.		Špeciálne činnosti, s.r.o., Bratislava	trhacie práce
162.		Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves, Bratislava	ohňostrojné práce
163.		ISTRODEST spol. s r.o., Bratislava	trhacie práce
164.		DEMOLLEX, spol. s r.o., Čečešovce	trhacie práce
165.		Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie, Záhorie	sklady výbušnín
166.		PRIVATEX-PYRO s.r.o., Dubnica nad Váhom	ohňostrojné práce
167.		SlovDrill s.r.o., Banská Bystrica	trhacie práce
168.		ORICA Slovakia, s.r.o., Humenné	trhacie práce
169.		LUVEMA s.r.o., Nová Baňa	trhacie práce
170.		MAXAM Slovensko s.r.o., Bratislava	sklady výbušnín, trhacie práce
171.		Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislava	ohňostrojné práce
172.		FOSPOL SK, spol. s r.o., Humenné	trhacie práce
173.		Dobšovič Lukáš, Dolné Orešany 337	ohňostrojné práce
174.		SFX LPT Group, s.r.o., Bratislava	ohňostrojné práce
175.		MEDVEĎ a spol. s r.o., Bratislava	ohňostrojné práce
176.		Ing. Ladislav Császta - FISCAL Group, Nitra	ohňostrojné práce
177.		Tibor Lančarič - TIBI SLOVAKIA FIREWORKS. Smolenice	ohňostrojné práce
178.		VEKA SK, s.r.o., Liptovský Mikuláš	ohňostrojné práce
179.		PYROTECHNICS ACTIVITIES spol. s r.o., Košice	ohňostrojné práce
180.		Pavol Mokráš, Ivánka pri Nitre	ohňostrojné práce
181.		eurotor.eu, s.r.o., Nitra	ohňostrojné práce
182.		PyroPlus - org. Zložka MILKBERRY s.r.o., Bratislava	ohňostrojné práce
183.		Ing. Ján Himpán, Sereď	ohňostrojné práce
184.		Róbert Miskolczi, Nové Zámky	ohňostrojné práce
185.		Ing. Ján Jašek - Aslaba-JJ, s.r.o., Modra	ohňostrojné práce
186.		GútaNet Plus s.r.o., Kolárovo	ohňostrojné práce
187.		Bc. Ronald Postřimovský, Špačince	ohňostrojné práce

Ostatné organizácie bez vykonávanej činnosti v obvode pôsobnosti

právnické osoby

A.K.U.P.I. CB spol. s r.o., Bratislava
 BAK Slovensko, a.s., Bratislava
 Bau beton spol. s r.o., Bratislava
 BAZUR spol. s r.o., Bratislava
 CEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o., Bratislava
 CEMEX Infrastructure Slovakia, s.r.o., Bratislava
 Cembrex, s.r.o., Liptovský Mikuláš
 Draf Stone s.r.o., Bratislava
 EBA, s.r.o., Bratislava
 EuroEcology s.r.o., Bratislava
 EURO-GEOLOGIC, a.s., Bratislava
 ELGEO-Trading, s.r.o., Bratislava
 GEOVIN, s.r.o., Bratislava
 Gemer-Can, s.r.o., Bratislava
 GRIT STONE s.r.o., Bratislava
 Gravel Trade Slovakia, s.r.o., Nitra
 GEO TECHNIC Consulting spol. s r.o., Bratislava
 JIVA - TRADE Rakša s.r.o., Sereď
 KLIMEX STONE SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
 KOSTMANN Slovakia s.r.o., Bratislava
 LB MINERALS, s.r.o., Horní Bříza, Česká republika
 Leier Baustoffe SK s.r.o., Bratislava
 Leier Hungária Építőanyaggyártó KFT
 LIKOL-SLOVAKIA, spol. s r.o., Holíč
 MEOPTIS, s.r.o., Bratislava
 Mondo Minerals Slovakia, s.r.o., Bratislava
 MAGNIMEX a.s., Bratislava
 MOBILTRANS-SLOVAKIA, s.r.o., Dunajská Streda
 AGARAL, s.r.o., Bratislava (predtým Micro-Com Investmets, s.r.o.)
 Magma kameň.eu s.r.o., Bratislava
 Mesto Skalica, Skalica
 MND a.s., organizačná zložka, Bratislava
 Mascotte s.r.o., Bratislava
 NAUTILUS, spol. s r.o., Bratislava
 ÖSTU-STETTIN Hoch-und Tiefbau GmbH, Bratislava
 PC&G s.r.o., Bratislava
 Poľnohospodárske výrobné - obchodné družstvo Madunice
 Pozemné stavby SC, s.r.o., Bratislava
 PREPAMA, s.r.o., Nové Zámky
 Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál
 REGOS s.r.o., Bratislava
 REGOS Geo, s.r.o., Bratislava
 RUDEX, spol. s r.o., Bratislava
 RIVERSAND a.s., Bratislava
 RICORSO, s.r.o., Bratislava
 R13 CORP s.r.o., Bratislava
 SK Kameňolomy s.r.o., Bratislava
 SANDROCK, a.s., Pezinok
 Super tank, spol. s r.o., Hronské Kľačany
 SKLÁDKY a ODPADY, s.r.o., Bratislava

<i>Organizácia</i>	<i>Prevádzka</i>	<i>Nerast / Organizácia</i>	<i>Lokalita</i>
		SL-STONE, s.r.o., Babindol	
		STAVMEZ, s.r.o., Bratislava	
		STREAM SK s.r.o., Malacky	
		T&B, s.r.o., Bratislava	
		Vitenckameň s.r.o., Čhteľnica	
		ŽSD Slovakia, s.r.o., Bratislava	
		ZEMIX, s.r.o., Bratislava	
		Zlatý Onyx Levice, s.r.o., Levice	
		<i>fyzické osoby</i>	
		Piroška Vladimír, Reca	

Z O Z N A M

dozorovaných organizácií (právnických a fyzických osôb), závodov a výrobných stredísk, ich rozdelenie podľa druhu ťaženého nerastu v obvode pôsobnosti

Obvodného banského úradu v Košiciach
k 31.12.2013

Organizácia	Prevádzka	Nerast / Organizácia	Lokalita
Uhlie			
1.	1. 2.	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava	zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska v ChLÚ Veľká Tŕňa. zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska v ChLÚ Hnojné.
Ropa a zemný plyn			
2.	3 4 5 6 7 8 9 10 11	NAFTA, a.s., Divízia prieskumu a ťažby Michalovce DP Bánovce nad Ondavou-ťažba zemného plynu a gazolínu, likvidácia sond a vrtov DP Kapušianske Kľačany- zabezpečenie a likvidácia sond a vrtov DP Pavlovce nad Uhom -ťažba zemného plynu a gazolínu, utrčanie ložiskovej vody a likvidácia sond a vrtov DP Pozdišovce I - ťažba zemného plynu a gazolínu, podzemné opravy sond, utrčanie ložiskovej vody a prevádzka odkaliska DP Trebišov - ťažba - samotok ložiskového média do testovacej jednotky - zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk v ChLÚ Rakovec n. Ondavou, Bačkov zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska ropy a zemného plynu v ChLÚ Lipany	
Rudy			
3.	12	Ludovika Energy s.r.o. Banská Bystrica	zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska U-Mo-rúd v ChLÚ Košice VI
4.	13 14 15	ŽELBA a.s. v konkurze Spišská Nová Ves ŠGÚDŠ Bratislava	zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska Fe-rúd v ChLÚ Nižný Medzev zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska polymetalických rúd v ChLÚ Zlatá Baňa zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska rumelky v ChLÚ Komárany - Merník.
Nerudné suroviny			
Magnezit			
5	16	MEOPTIS, s.r.o.	zabezpečovanie banských diel a lomu v DP Košice a zabezpečovanie ochrany hlbinného pokračovania časti výhradného ložiska v ChLÚ Košice V
6	17	SMZ, a.s. Jelšava, divízný závod Bočiar	úprava a zušľachtovanie dovezených prachových úletov vznikajúcich pri úprave a zušľachtovaní magnezitu v Jelšave a Ľubeníku.
Soľ			
7	18	SOLIVARY akciová spoločnosť Prešov v konkurze	bez ťažby
8	19	Kolifaktor, s.r.o.	v DP Zbudza - bez ťažby a zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska v ChLÚ Zbudza (do 14.5.2013)
9	19.	PROROGO, s.r.o.	v DP Zbudza - bez ťažby a zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska v ChLÚ Zbudza (od 15.5.2013)
	20	SGÚDŠ Bratislava	zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska v ChLÚ Poša
Stavebný kameň			
10	21 22 23 24	EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Košice	DP Brehov - ťažba DP Juskova Voľa -bez ťažby DP Košice IV - ťažba DP Sedlice - ťažba
11	25	LOMY, s.r.o.	DP Fintice - ťažba
	26		DP Fintice I - ťažba
12	27	IS LOM, s.r.o. Maglovce	DP Vyšná Šebastová - ťažba
	28		LNN Brehov -bez ťažby
13	28	Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. Trebišov	LNN Brehov -bez ťažby
14	29	Peter Kalatovič Kamex - lom	LNN Lancoška - bez ťažby
15	30	KSR - Kameňolomy SR s.r.o. Zvolen	DP Ruskov - ťažba
16	31	RICORSO s.r.o.	DP Vyšný Klátov I - ťažba
17	32	NOVÝ LOKAST, s.r.o.	LNN Červenica - ťažba
18	33	Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku	LNN Demjata - ťažba
19	34	SBK s.r.o. Vranov nad Topľou	LNN Juskova Voľa - Drina - bez ťažby
20	35	Carneuse Slovakia s.r.o. Slavec	DP Trebejov - ťažba
	36	Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. Trebišov	DP Ladmovce I - ťažba
	37		DP Svätuš - ťažba,
21	38	Bodroinvest, s.r.o.	DP Ladmovce - bez ťažby
22	39	PK Doprastav, a.s.	DP Ruskov I - ťažba pri likvidácii a príprava otvarky a dobývania novej časti ložiska
23	40	EUROVIA - Cesty, a.s. Košice	DP Okružná - Borovník - bez ťažby

Organizácia	Prevádzka	Nerast / Organizácia	Lokalita
24	41	Obec Zemplínska Hámre	DP Zemplínske Hámre - zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska
25	42	SUPTRANS G.T.M., s.r.o.	DP Zemplínske Hámre - ťažba
26	43	VSK MINERAL s.r.o. Košice	DP Brekov - ťažba
	44		DP Hubošovce - ťažba
	45		DP Vecheč - ťažba
	46		DP Záhradné - bez ťažby
	47		LNN Dargov - Barvínkov - bez ťažby
27	48	VSK a.s.	DP Vinné - bez ťažby
28	49	Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik	LNN Jovsa - ťažba
	50		LNN Malina -bez ťažby
	51		LNN Žilkova - ťažba
29	52	MINERAL AGRO, s.r.o.	LNN Veľká Trňa - bez ťažby
30	53	Raciogroup, s.r.o.,	LNN Mošurov - ťažba
	54		LNN Zehňa - ťažba
	55	Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. Trebišov	LNN Kolibabovce - Orechová - ťažba
31	56	BLUE SKY MINING s.r.o.	LNN Brestov - zabezpečovne ochrany ložiska
32	56	CEMEX Aggregates Slovakia s.r.o.	LNN Brestov - ťažba
33	57	GEOtrans - LOMY s r.o.	LNN Opina - bez ťažby
34	58	LOMY SV, s.r.o.	LNN Pčolinné - ťažba
35	59	Ing. Ladislav Sinčák	LNN Vecheč - Bodor - ťažba
36	60	TRIO TATRA s.r.o.	LNN Ďurkov - bez ťažby
37	61	Pozemkové spoločenstvo "Urbár" Kecеровský Lipovec	LNN Kecеровský Lipovec - ťažba
38	62	MINERALS MINING SK s.r.o.	DP Sedlice I - ťažba
	63		DP Slanec - ťažba
Štrkopiesky a piesky			
39	64	ILKE - BIOPLYNOVÁ STANICA spol. s r.o.	LNN Kráľovský Chlmec - ťažba
40	65	KOSTMANN Slovakia s.r.o. Košice	LNN Kechnec - zabezpečenie ochrany ložiska
41	65	ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	LNN Kechnec - ťažba
42	66	Pieskoveň Nemcovce, Jozef Pavúk	LNN Nemcovce - ťažba
43	67	ŠTRKOPIESKY, Ing. Miroslav Kostovčík CSC. Trnava pri Laborci	LNN Biel - ťažba
	68		LNN Strážske - ťažba
44	69	Holcim (Slovensko) a.s.	DP Čaňa - ťažba
	70		DP Milhost - vo výberovom konaní OV 145/2013
	71	Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. Trebišov	LNN Svätušie Číkoška - ťažba
45	72	LB MINERALS, a.s.	DP Kráľovce - zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska - vo výberovom konaní OV 145/2013
	73		LNN Drienovec - ťažba
	74	LOMY SV, s.r.o.	DP Beša - bez ťažby
46	75	UND ŠTRKOPIESKY s.r.o.	LNN Milhost - ťažba
47	76	Ing. Anton Bujňák - SVIP	LNN Orkucany - ťažba
	77		LNN Šarišské Michaľany - ťažba
48	78	STONEART, s.r.o.	LNN Šandal - ťažba
49	79	AGROMELIO, s.r.o.	LNN Orkucany - ťažba
50	80	L-K STAV s.r.o.	LNN Krásny brod - ťažba
51	81	S.F. BOUW, s.r.o.	LNN Sabinov - Poľný mlyn - ťažba
Tehliarske suroviny			
52	82	AGRO PARTS s.r.o.	DP Tisíneč - zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska
53	83	VRANOVSKÁ TEHELŇA, s.r.o. Vranov nad Topľou	DP Čemerné - bez ťažby
54	84	HT SH, s.r.o. Sabinov	DP Sabinov - bez ťažby - odpísané zásoby
55	85	Leier Baustoffe SK s.r.o. Bratislava	DP Močarmany - zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska
	86		DP Drienov - vo výberovom konaní OV 145/2013
56	85	CRONUS Kft.	DP Močarmany - ťažba
57	87	PIDECO CGF, s.r.o.	DP Michalovce zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska do 29.7.2013 (vo výberovom konaní od 30.7.2013 OV 145/2013)
58	88	TEHELNE VRANOV s.r.o.	LNN Čemerné - bez ťažby
Vápence			
59	89	TAJBA, a.s.	DP Oreské - ťažba
	90	Carmeuse Slovakia s.r.o. Slavec	DP Včeláre - ťažba
60	91	MASEVA spol. s r.o. Košice	zabezpečovanie ochrany v ChLÚ Žarnov II
61	92	Lom Drienovec s.r.o	LNN Drienovec - ťažba
62	93	VAPEX, s.r.o. Ladmovce	DP Ladmovce II - ťažba
	94	Holcim (Slovensko) a.s.	DP Dvorníky - ťažba
	95		DP Hostovce - ťažba
	96		zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk v ChLÚ Žarnov
	97		zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk v Včeláre I.
63	98	STONEprojekt, s.r.o.	DP Žarnov - zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska
64	99	ISPA Prešov, s.r.o.	DP Žarnov - ťažba
65	100	ZEOCEM, a.s.	DP Skrabské - zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska
Ostatné suroviny			
	101	Carmeuse Slovakia s.r.o. Slavec	DP Malá Vieska - ťažba
	102	LB MINERALS, a.s.	DP Brezina - vo výberovom konaní OV 145/2013
	103		DP Michaľany - ťažba
	104		DP Pozdišovce - bez ťažby
	105		DP Rudník - ťažba
	106		DP Rudník II- ťažba
	107		DP Šemša - vo výberovom konaní OV 145/2013

Organizácia	Prevádzka	Nerast / Organizácia	Lokalita
	108		DP Ťahanovce - ťažba
	109		DP Trnava pri Laborci - vo výberovom konaní OV145/2013
	110	Zemplínska plavebná spoločnosť s.r.o. Trebišov	DP Brezina II - zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska - vo výberovom konaní OV 145/2013
66	111	Opáľové bane Libanka, s.r.o.	DP Červenica I - ťažba + zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska
67	112	VSK PRO - ZEO s.r.o.	DP Kučín - ťažba
68	113	SLOVZEOLIT s.r.o. Spišská Nová Ves	DP Majerovce - bez ťažby
	114	ŠGÚDŠ Bratislava	zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk v ChLÚ Brehov I
	115		zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk v ChLÚ Fintice
	116		zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk v ChLÚ Hodkovce I
	117		zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk v ChLÚ Kapušany
	118		zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk v ChLÚ Malá Bara
	119		zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk v ChLÚ Michalovce I
	120		zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk v ChLÚ Nižný Žipov
	121		zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk v ChLÚ Paňovce
	122		zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk v ChLÚ Stanča
	123		zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk v ChLÚ Vojka
	124		zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk v ChLÚ Zlatá Idka
	125		zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk v ChLÚ Žarnov I
	126	ZEOCEM, a.s.	DP Nižný Hrabovec - ťažba,
69	127	Zeo Žiwa s.r.o.	DP Pusté Čemerné - zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska od 12.9.2011
70	128	HEADS Slovakia, s.r.o. Košice	DP Brezina I - ťažba
71	129	RUDEX, s.r.o. Bratislava	DP Veľatý - zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska
72	130	Ing. Ján Tabak - NERAST, Žilina	ChLÚ Trstené pri Hornáde zabezpečovanie ochrany výhradného ložiska
	131	MASEVA spol. s r.o. Košice	zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk v ChLÚ Gregorovce
	132		zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk v ChLÚ Nováčky
	133		zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk v ChLÚ Nováčky I
	134		zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk v ChLÚ Nováčky II
	135		zabezpečovanie ochrany výhradných ložísk v ChLÚ Rudník III
Ostatné organizácie dozorované OBÚ Košice			
73	136	AKE s.r.o.	vydané banské oprávnenie bez činnosti
74	137	BANÍK, s.r.o. Poproč	razenie pivníc
75	138	MAXAM Slovensko s.r.o., Bratislava	
76	139	DEMOLEX spol. s r.o., Čečeľovce	
77	140	DEMONTA s.r.o. Košice	
78	141	DORYT, spol. s r.o. Košice	práce mimo pôsobnosť OBU KE
79	142	EXPLÓZIA Slovakia, s.r.o., Humenné	výroba a skladovanie výbušnín, výkon ťhacích prác
80	143	ORICA Slovakia, s.r.o., Humenné	výroba a skladovanie výbušnín, výkon ťhacích prác
81	144	Urbárska spoločnosť - pozemkové spoločenstvo Nižná Myšľa	vydané banské oprávnenie bez činnosti
82	145	ENERGOGAZ, a.s. Košice	vydané banské oprávnenie
83	146	Ing. Eduard WEIZSER, Strelné a deštruktívne práce, Čečeľovce	
84	147	KAROTÁŽ A CEMENTÁCIA s.r.o. Hodonín - odštepňový závod Michalovce	
85	148	Kofajové a dopravné stavby s.r.o. Košice	vydané banské oprávnenie
86	149	NOVEL s.r.o.	vydané banské oprávnenie bez činnosti
87	150	OPTIMA, a.s. Nová Baňa	
88	151	SPRÁVA SLOVENSKÝCH JASKÝŇ Liptovský Mikuláš	jaskyňa Jasov
89	152	SLOVGEOTERM a.s. Bratislava	
90	153	SLOVPEK s.r.o. Košice	vydané banské oprávnenie bez činnosti
91	154	DEŠTRUKPROJEKT, Ing. Július LAPDAVSKÝ, Rožňava	
92	155	Zelma, a.s. Strážske	
93	156	ZINCHEM a.s., Strážske	
94	157	GEOTECHNIK PLUS s.r.o. Košice	bez činnosti
94	158	Geo-technic-Consulting spol. s r.o. Bratislava	vyhladávací a podrobný ložiskový prieskum realizovaný vrtaním na jadro v priskumnom území "Čermel - Jahodná" (katastrálne územia Čermel, Myslava, Baška, Košická Belá, Nižný Klátov a Vyšný Klátov) okresy Košice I, Košice II a Košice-okolie a priskumnom území geotermálne vrtý - Košice GK - 18 až GK - 23
95	159	Vladimír Sprušanský OAZA	vydané banské oprávnenie bez činnosti
96	160	GLOBAL MINERALS SLOVAKIA, s.r.o.	vydané banské oprávnenie bez činnosti
97	161	HEXE Slovakia, s.r.o.	vydané banské oprávnenie bez činnosti
98	162	UND - 03, a.s. Košice	vydané banské oprávnenie bez činnosti
99	163	CESTAN, s.r.o.	vydané banské oprávnenie bez činnosti
100	164	GEOBOM, s.r.o.	vrtne práce - prieskumné a overovacie W-L vrtý Ø NQ na lokalitách "Prešov", "Sebechleby" a "Dargov"
101	165	MALPRA, s.r.o.	vydané banské oprávnenie bez činnosti
102	166	INTOCAST Slovakia a.s.	vydané banské oprávnenie bez činnosti
103	167	Stanislav Benda STROJBET BREKOV	vydané banské oprávnenie bez činnosti
104	168	PyroCollection, Slovakia s.r.o.	
105	169	Marek Petrik - F.X., Košice	
106	170	Opáľové bane Dubník a.s.	zabezpečovacie práce na starých banských dielach v Banskom poli Šimonka - štôľňa Nový Gabriel
107	171	Jozef Jančok - SAVARNA	zabezpečovacie práce na starých banských dielach v Banskom poli Šimonka - na štôľni Goldsmith
108	172	Inžinierske stavby, a.s.	vydané banské oprávnenie bez činnosti
109	173	UNIGEO Slovensko s.r.o.	vydané banské oprávnenie bez činnosti
110	174	B blast s.r.o.	vrtý pre tepelné čerpadlo - Košice - Krásna
111	175	Ján FEHÉR DETONICS special activity	
112	176		vydané banské oprávnenie bez činnosti
113	177	GEOWELLS, s.r.o.	vydané banské oprávnenie bez činnosti
114	178	PIDECO SILICON s.r.o.	vydané banské oprávnenie bez činnosti
115	179	Gemer - Can, s.r.o.	vydané banské oprávnenie bez činnosti

<i>Organizácia</i>	<i>Prevádzka</i>	<i>Nerast / Organizácia</i>	<i>Lokalita</i>
116	180	KAMENSTAV s.r.o.	vydané basnské oprávnenie bez činnosti
117	181	"Žvir - Bet" Tadeusz Kotulak	vydané basnské oprávnenie bez činnosti
118	182	PYROTECHNICS ACTIVITIES spol s r.o.	
119	183	Mining & Economy Consulting s.r.o.	vydané basnské oprávnenie bez činnosti v obvode OBUKE
120	184	GEOVRTY-DRILLOCK s.r.o.	vrtné práce na geologickej úlohe "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat", "Diaľnica D1Prešov západ- Prešov juh", "Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme - ITMS 2622010064"
121	185	RIMA - MURÁNSKA spol. s r.o.	vrtné práce na geologickej úlohe "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat", "Diaľnica D1Prešov západ- Prešov juh", "Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme - ITMS 2622010064"
122	186	Austin Powder Slovakia, s.r.o.	vrtné práce na geologickej úlohe "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat", "Diaľnica D1Prešov západ- Prešov juh", "Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme - ITMS 2622010064"
123	187	DUFONEV R.C., a.s.	vrtné práce na geologickej úlohe "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat", "Diaľnica D1Prešov západ- Prešov juh", "Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme - ITMS 2622010064"
124	188	TRATEC s.r.o.	vrtné práce na geologickej úlohe "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat", "Diaľnica D1Prešov západ- Prešov juh", "Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme - ITMS 2622010064"
125	189	Chateau GRAND BARI, s.r.o.	vrtné práce na geologickej úlohe "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat", "Diaľnica D1Prešov západ- Prešov juh", "Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme - ITMS 2622010064"
126	190	URANPRES, spol. s r.o.	vrtné práce na geologickej úlohe "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat", "Diaľnica D1Prešov západ- Prešov juh", "Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme - ITMS 2622010064"
127	191	GEOSEN	vrtné práce na geologickej úlohe "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat", "Diaľnica D1Prešov západ- Prešov juh", "Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme - ITMS 2622010064"
128	192	GRANIT SK s.r.o.	vrtné práce na geologickej úlohe "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat", "Diaľnica D1Prešov západ- Prešov juh", "Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme - ITMS 2622010064"
129	193	ZAMGEO s.r.o.	vrtné práce na geologickej úlohe "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat", "Diaľnica D1Prešov západ- Prešov juh", "Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme - ITMS 2622010064"
130	194	MATRIX SLOVAKIA, s.r.o.	vrtné práce na geologickej úlohe "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat", "Diaľnica D1Prešov západ- Prešov juh", "Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme - ITMS 2622010064"
131	195	DAPMON, s.r.o.	vrtné práce na geologickej úlohe "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat", "Diaľnica D1Prešov západ- Prešov juh", "Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme - ITMS 2622010064"
132	196	U.S. Steel Košice - SBS, s.r.o.	vrtné práce na geologickej úlohe "Rýchlostná cesta R4 Prešov - severný obchvat", "Diaľnica D1Prešov západ- Prešov juh", "Centrum excelentnosti pre integrovaný výskum geosféry Zeme - ITMS 2622010064"

Z O Z N A M

dozorovaných organizácií (právnických a fyzických osôb), závodov a výrobných
stredísk, ich rozdelenie podľa druhu ťaženého nerastu v obvode pôsobnosti

Obvodného banského úradu v Prievidzi
k 31.12.2013

Organizácia	Prevádzka	Nerast / Organizácia	Lokalita
Uhlie			
1	1	Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Prievidza	DP Handlová
	2		DP Cigeľ
	3		DP Nováky I
Nerudné suroviny			
Stavebný kameň			
2	4	AKE s.r.o., Prievidza	LNN - Podhradie, parcelné č.1437/4 - neťažili
	5	AKE s.r.o. Prievidza	DP Podhradie
3	6	ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava	DP Dolný Kamenec
4	7	B a B plus, s.r.o., Nitr. Rudno	LNN Nitrianske Rudno - Rokoš
	8	bez organizácie	LNN Veľké Rovné
	9	bez organizácie	LNN Milošová
	10	bez organizácie	LNN Lazy pod Makytou
5	11	Cementáreň Lietavská Lúčka a.s.	LNN Rajecká Lesná-Úsypy
6	12	CEMMAC a.s. Horné Srnie	DP Horné Srnie I
7	13	CEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o., Bratislava - Nové Mesto	DP Jablonové
	14	CEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o., Bratislava - Nové Mesto	DP Beluša
	15	CEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o., Bratislava - Nové Mesto	LNN Lopušné Pažite
8	16	Dobývanie spol. s r.o. Stráňavy - Lom Polom	DP Stráňavy-Polom
10	18	ERPOS, spol. s r.o., Vysokoškolákov 4, 010 01 Žilina	LNN - dolomit - stav. kameň - Rajec-Baranová
11	19	DOLMIT, s.r.o., Nová ulica 484/5, 972 42 Lehota pod Vtáčnikom	DP Trenčianske Mitice I
12	19	Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník	DP Ráztočno
13	20	KAROB, s.r.o., Ješkova Ves	LNN Klížske Hradište - Staré Kopanice
	21	KAROB, s.r.o., Ješkova Ves	DP Klížske Hradište
	22	bez organizácie	LNN Malý Kolačín
14	23	Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	DP Čachtice
	24	Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	DP Rožňové Mitice
	25	Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	LNN - štrkopiesky, Krivosúd-Bodovka
15	26	KRUH, spol. s r.o., Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ	LNN-Cigeľ-lom Košariská
16	27	KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen	DP Veľká Čierna
	28	KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen	DP Malá Lehota I
17	29	LANCAST SK, s.r.o., 029 56 Zakanenné č. 1020	Lehota pod Vtáčnikom - lom Hora
18	30	LESOSTAV SEVER, s.r.o., 023 01 Oščadnica č. 8	LNN Kolárovice - Melocík
19	31	LUVEMA, spol. s r.o. Nová Baňa	DP Veľká Čierna I
	32	bez organizácie	LNN Mojtín
	33	bez organizácie	LNN paleopieskovce, Ochodnica
	34	bez organizácie	LNN Modrovka - Ježovec
20	35	Starý urbár, 916 35 Modrová	LNN Ježovec - Modrová
21	36	PK Doprastav a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina	DP Turie
22	37	Doprastav a.s., generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Blava	DP Turie I.
	38	PK Doprastav a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina	DP Tunežice
23	39	Poľnohospodárske družstvo Podlužany	DP Podlužany I
24	40	Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Domaniža v likvidácii Domaniža	LNN Sádочné
25	41	Prefa-stav s.r.o. Topoľčany	LNN Podlužany-Zlobiny
	42	Prefa-stav s.r.o. Topoľčany	LNN Závada-Velušovce
26	43	Roľnícke podielnícke družstvo Závada	DP Závada
27	44	ROSSETA, s.r.o., Školská 144/58, 013 06 Terchová	LNN - piesčité prachovce - lom Kýčera
28	45	EUROMAXX, s.r.o., Podzávoz 303, 022 01 Čadca	Snežnica
29	46	SLOVSKALS r.o. Krnáč	DP Krnáč, DP Krnáč II
30	47	Jozef Križan Autodoprava, Dolný Lieskov	DP Lúky pod Makytou
31	48	V.D.S. a.s. Bratislava	DP Malé Kršteňany
	49	V.D.S. a.s. Bratislava	DP Malé Kršteňany I
32	50	VESTKAM s.r.o. Horné Vestenice	DP Horné Vestenice
	51	bez organizácie	LNN Vyšehradné I
	52	bez organizácie	LNN Vyšehradné II
33	53	VSK MINERAL, s.r.o. Košice	DP Malá Lehota
34	54	VSK a.s., Novoveská cesta 17, Spišská Nová Ves - Novoveská Huta	DP Bystričany
35	55	Zdenko Ducký - KAMENTA, ul Záhradná 851/3, 956 18 Bošany	Podhradie

Organizácia	Prevádzka	Nerast / Organizácia	Lokalita
Štrkopiesky a piesky			
36	56	AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň	LNN Dulov, lok. Dolné prúdy
37	57	BEMES, s.r.o., Žilina / VÁHOSTAV - SK a.s., Žilina	LNN Kotešová - Vážina
38	58	D.A.L., spol. s r.o. Žilina	LNN - Horný Hričov
39	59	DARJA s.r.o., Bolešov	LNN - Bolešov - Prejta, p.č. 917/3
	60	DARJA s.r.o., Bolešov	LNN - Sihoť - k.ú. Prejta
22	61	Doprastav, a.s., Bratislava	LNN - Považská Teplá
22	62	Doprastav, a.s., Bratislava	LNN - Považské Podhradie, lokalita Prúdy, KN C 769/29, KN E 788/1
12	63	Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník	LNN Beckov III - Prúdičky
	64	Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník	DP Beckov I
	65	Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník	LNN Beckov - Zelená voda (p.č. 1794/62, 1794/66)
40	66	K.L.K., spol. s r.o., Kočovce č. 431, 916 31 Kočovce	LNN - Beckov - Kopané
	67	K.L.K., spol. s r.o., Kočovce č. 431, 916 31 Kočovce	LNN - Rakoluby - Kačín I. a II. etapa
41	68	Kamenivo Slovakia a.s. Bytča - Hrabové / Doprava a služby K+T, CA	DP Malá Bytča
	69	Kamenivo Slovakia a.s. Bytča - Hrabové / Doprava a služby K+T, CA	LNN - Predmier
	70	Kamenivo Slovakia a.s. Bytča - Hrabové	vodné dielo Hričov
	71		
	72	Kamenivo Slovakia a.s. Bytča - Hrabové, Ján Korbáš - VANDO, Malá Bytča 111, 014 01 Bytča	LNN - Veľká Bytča, KN C 3108/9
14	73	Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	LNN Beckov II - Zelená voda I.
16	74	KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen	DP Dubnica nad Váhom
42	75	Obchod s palivami s.r.o. Žilina	LNN Kotešová, lokality Oblazov, Za Váhom
43	76	Poľnohospodárske družstvo Podolie	LNN Očkov
44	77	Podielnícke družstvo Považie Považany	LNN Považany
45	78	SESTAV, s.r.o. Ilava	DP Beluša I, štrkovňa Lednické Rovne
46	79	SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov	LNN Kočovce-Vážiny, p.č. 351/7, 351/11
47	80	SLOVŠTRK, s.r.o., Bratislava	LNN Sihoť nad Váhom
48	81	Spolok bývalých urbárikov Brusno, pozemkové spoločenstvo, 972 32 Chrenovec-Brusno	LNN Chrenovec-Brusno, p.č. 1062/2
49	82	STAVCEST, s.r.o., Bratislavská 51/123, 911 05 Trenčín	Rozvadze - Paseka
50	83	SVP, o.z. Piešťany, povodie stredného Váhu I., Nimnica	Udiča - úprava vodného toku
	84	bez organizácie	LNN Kočovce
51	85	ÚTES spol. s r.o., Dubnica n/V	LNN Dubnica nad Váhom, lokalita Pažite
52	86	VÁHOSTAV - SK a.s., Žilina	LNN - Považské Podhradie I
	87	VÁHOSTAV - SK a.s., Žilina	LNN - Považské Podhradie II
	88	VÁHOSTAV - SK a.s., Žilina	LNN - Považské Podhradie III
53	89	VOD-EKO a.s. Trenčín	LNN Rozvadze
	90	VOD-EKO a.s. Trenčín	LNN Nozdrkovce, k.ú. Trenčianske Biskupice
54	91	ZAPA beton SK, s.r.o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava 3	LNN - Považany - Obora (C-KN 1294/55)
55	92	ZEMPRA s.r.o., Ilava	LNN - Horovce - Sihoť, par.č.689/3 KN C
	93	ZEMPRA, s.r.o., Ilava	LNN Dulov I
56	94	ZUaPS Krivosúd Bodovka	LNN Krivosúd-Bodovka
57	95	Doprava a služby K+T, s.r.o., Horelica 13, 022 01 Čadca	skrývka k.ú. Predmier, p.č. 1449/1(BČ), 1449/2, 1450, 1451, 1452
58	96	LIM plus, s.r.o., Pod Juhom 3842/33, Trenčín	LNN Trenčín-Opatová "Za Kanálom"
	97	LIM plus, s.r.o., Pod Juhom 3842/33, Trenčín	LNN Opatovce "Plošná ťažba"
Tehliarske suroviny			
	98	bez organizácie	LNN Cimenná
59	99	Obec Trenčianska Turná	DP Trenčianska Turná
	100	bez organizácie	LNN Beluša
	101	bez organizácie	DP Ilava
	102	bez organizácie	CHLÚ Radoľa
60	103	Tehelňa Preseľany s r.o. Preseľany	DP Preseľany
	104	bez organizácie	DP Prievidza I
	105	bez organizácie	CHLÚ Prievidza II
61	106	Tondach Slovensko s.r.o. Nitrianske Pravno	DP Nitrianske Pravno
Vápence			
Vápence a cementárenské suroviny			
6	107	CEMMAC a.s. Horné Srnie	DP Horné Srnie I
14	108	Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	DP Čachtice
62	109	Považská cementáreň a.s. Ladce	DP Ladce II
Vápence pre špeciálne účely			

Organizácia	Prevádzka	Nerast / Organizácia	Lokalita
63	110	X - ray Žilina, spol. s r.o., Závodská cesta 24/3911, 010 01 Žilina	DP Lietavská Lúčka
64	111	Cementáreň Lietavská Lúčka a.s.	DP Lietavská Svinná
	113	CEMMAC a.s. Horné Srnie	DP Horné Srnie I
65	114	Dobývanie spol. s r.o. Stráňavy-Lom Polom	DP Stráňavy-Polom
14	115	Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	DP Čachtice
	116	Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	DP Rožňové Mitice
	117	bez organizácie	CHLÚ Hrušové
66	118	Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom	DP Nové Mesto nad Váhom, lom Zongor
Ostatné nerasty			
67	118	Dobývanie spol. s r.o. Stráňavy-Lom Polom	DP Stráňavy-Polom
9	119	DOLKAM Šuja a.s. Rajec	DP Rajec - Šuja
14	120	Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	DP Rožňové Mitice
31	121	V.D.S. a.s. Bratislava	DP Malé Kršteňany
	122	V.D.S. a.s. Bratislava	DP Malé Kršteňany I
	123	V.D.S. a.s. Bratislava	CHLÚ Malé Kršteňany II
Ostatné právnické a fyzické osoby dozorované OBÚ Prievidza			
68	124	Austin Powder Slovakia, s.r.o., Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava	
69	125	BEST PLACE, a.s., Hlinská 40, Žilina	činnosť v OBÚ BA
70	126	Doprastav, a.s., Závod Žilina	
71	127	ELGEO - Trading, s.r.o., Pezinok	
72	128	FOSPOL SK, spol. s r.o., Brestovská 123, 066 01 Humenné	
73	129	GEOstatik, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina	nevykonával BČ a ČVBS
74	130	Geo-Technic - Consulting, s.r.o. Bratislava	
75	131	GEOVRTY-DRILLROCK, s.r.o., Hodruša-Hámre č. 297, 966 61 H-H	
76	132	Green Gas DPB, a.s., Bratislava	
77	133	HBP, a.s., HBZS, o.z., Prievidza	
78	134	Hydrosaning s.r.o. Bojnice	
79	135	Hydrotunel s.r.o. Bojnice	
80	136	Ing. Dušan Senko, GEOTEN, Rapanta 2, 908 51 Holíč	
81	137	INGEO a.s. Žilina	
82	138	Ján Korbáš - VANDO, Malá Bytča 111, 014 01 Bytča	ťažba pre Kamenivo Slovakia, a.s., Bytča-Hrabové
83	139	JOMA s.r.o. s sídlom v DOLKAM Šuja a.s. Rajec	
84	140	Kameňolomy CS, s.r.o., Štrková 17, 010 09 Žilina	
85	141	Konštrukta Defence, a.s. PŠS Lieskovec, Dubnica n/Váhom	
86	142	LHODOL s.r.o., Rajec	
87	143	Luvema, s.r.o., Nová Baňa	
88	144	MATRIX SLOVAKIA, s.r.o., Letecká 35/2052, 052 01 Spišská Nová Ves	
89	145	MAXAM SLOVENSKO, s.r.o., Nobelova 9, 831 02 Bratislava	
90	146	Miroslav Čuťka, KAMENA - produkt, Malinovského 1156/3, 958 06 Partizánske	ČVBS v obvode OBÚ BB
91	147	OÁZA - Vladimír Sprušanský, 908 47 Radimov	
92	148	PASPOL, s.r.o., Pravenec 421, 972 16 Pravenec	nevykonával činnosť
93	149	PRIVATEX-PYRO s.r.o. Dubnica nad Váhom	
94	150	RODAN PRIEVIDZA, s.r.o., Makovického 498/6, Prievidza	
95	151	S-BAU, s.r.o., Lipová 468/1, 971 01 Prievidza	BČ a ČVBS vykonáva v zahraničí
96	152	SDP, s.r.o., Predmestská 50 Žilina	
97	153	SITAMNAJ, s.r.o., 972 27 Liešťany č. 86	
98	154	SKANSKA SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava	
99	155	Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany, závod Púchov	
100	156	STIMCORP, s.r.o., Soblahovská 63, 911 01 Trenčín	
101	157	Štefan Hudec - GEOVRTY, U Čepelov 567, 031 05 Belá pri Varíne	
102	158	TUBAU, a.s., Pribylinská 12, 831 04 Bratislava 3	
103	159	TuCon, a.s., Priemyselná 2, 010 01 Žilina	
104	160	UNICO, s.r.o., Závodská 42, 010 01 Žilina	nevykonával BČ a ČVBS
105	161	UNISTAV, spol. s r.o., Bojnice	
106	162	Váhostav - SK, a.s. Žilina	
107	163	VEL-VEX, s.r.o., A. Bednára 712/3, Prievidza	
108	164	Vojenský opravárenský podnik Nováky, a.s., Duklianska 60, 972 71 Nováky / MSM Martin	
109	165	ZVS a.s., Dubnica nad Váhom	

Z O Z N A M

dozorovaných organizácií (právnických a fyzických osôb), závodov a výrobných
stredísk, ich rozdelenie podľa druhu ťaženého nerastu v obvode pôsobnosti

Obvodného banského úradu v Spišskej Novej vsi
k 31.12.2013

Organizácia	Prevádzka	Nerast / Organizácia	Lokalita
Uhlie			
Ropa a zemný plyn			
Rudy			
1.	1.	Rudohorská investičná spoločnosť, s.r.o.	DP Poráč I.
	2.		Úpravňa
	3.		Barytareň
	4.		DP Markušovce I.
2.	5.	Rudné bane, š.p., Banská Bystrica	DP Slovinky
3.	6.	Gemer - Can, s.r.o.	DP Rožňava I.
	7.		DP Rožňava III.
Nerudné suroviny			
Magnezit			
4.	8.	Slovenské magnezitové závody, a.s., Jelšava	DP Jelšava
	9.		HBD
	10.		decentralizovaná údržba DB
	11.		ÚŤS
	12.		Šachtové pece
	13.		Rotačné pece + mlynica a lisovňa
	14.		ZMŽH
	15.		decentralizovaná údržba povrch
	16.		správa a divízia servis
5.	17.	SLOVMAG, a.s. Lubeník	DP Lubeník prevádzka BČ
	18.		ÚŤS + drviareň
	19.		Sintrová prevádzka
	20.		DP Lubeník I - Amag
6.	21.	Gemerská nerudná spoločnosť, a.s.	DP Hnúšťa - baňa
	22.		úpravňa
7.	23.		DP Rovné II.
8.	24.	INTOCAST SLOVAKIA, a.s., Košice - Šaca	DP Rovné - Burda
Sol'			
Stavebný kameň			
9.	25.	JURMI, s.r.o., Plaveč	DP Spišské Tomášovce, lom Ďurkovec
10.	26.	VSK MINERAL s.r.o., Košice	DP Spišská Nová Ves IV, lom Grétla
	27.		Úpravňa
	28.	VSK MINERAL s.r.o., Košice	DP Honce, lom Honce
	29.	MINERALS MINING SK s.r.o., Košice	DP Husina I Kamemnístá Dolina
	30.		DP Mokrý Lúka, lom Mokrý Lúka
11.	31.		DP Stará Ľubovňa I
	32.		DP Silická Brezová
12.	33.	Roľnícke družstvo Vyšný Slavkov	lom Vyšný Slavkov, LNN
13.	34.	POL'ANA - podielnícke družstvo Jarabina	DP Jarabina, lom Jarabina
14.	35.	Vojenské lesy a majetky SR, š.p. OZ Kežmarok	lom Toporec - Basy, LNN
15.	36.	Mestský podnik Spišská Belá	lom Tatranská Kotlina, LNN
16.	37.	ŠTRKOTREND, s.r.o., Stará Ľubovňa	lom Toporec Valing, LNN
17.	38.	EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Košice	DP Hranovnica - lom Dubina
	39.		Úpravňa
	40.	EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice	LNN - Hranovnica Dubina
18.	41.	Poľnohospodárske druž. podielnikov Spišská Teplica	lom Bor, LNN
19.	42.	Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec	DP Čoltovo, lom Čoltovo
	43.		Úpravňa
20.	44.	Lom DPP, s.r.o., Prešov	LNN Poľanovce
21.	46.	DOPRAVEX s.r.o., Príbovce	LNN Rudňany
	47.		LNN Spišský Hrhov
22.	48.	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen	DP Husina,
	49.		DP Olcnava, lom Olcnava

Organizácia	Prevádzka	Nerast / Organizácia	Lokalita
23.	50.		DP Rimavská Baňa
24.	51.	BAZALT PRODUCT, s.r.o.	DP Konrádovce
25.	52.	EURO BASALT, s.r.o. Veľké Dravce	ČVBS - lom Husina - Kopačog, LNN
	53.		DP Kvetnica, lom Kvetnica
Štrkopiesky a piesky			
26.	54.	Ing. Babej Jozef, B - Gas, Levoča	Baláš - LNN
27.	55.	MATRIX SLOVAKIA, s.r.o., Spišská Nová Ves	Levoča - Balaš LNN
28.	56.	Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník	DP Plaveč
	57.		Úpravňa
29.	58.	Štrkopiesky Batizovce, s.r.o., Batizovce	DP Batizovce
	59.		DP Batizovce I
	60.		Batizovce II-LNN
	61.		Úpravňa
30.	62.	Agrostav, SOD Poprad	pieskovňa Batizovce II -LNN
	63.		Úpravňa
31.	64.	Poľnohospodárske družstvo TATRA Gerlachov	pieskovňa Gerlachov - Juh, LNN
32.	65.	Agócs Alexander, ODS Jesenské	pieskovňa Gortva - LNN
33.	66.	Ing. Jozef Orban - Geomer, Banská Bystrica	Starňa - Pikonta, LNN
34.	67.	CHRUJEMEX, s.r.o., Lenka	Abovce-Pasienky LNN
35.	68.	Dušan Výboch, Košice	LNN- Hodejov - STELLA SAND
36.	69.	Edita Hubayová, Tornaľa	LNN - Hubovo
37.	70.	RIVERSAND a.s., Bratislava	Veľká Lomnica I.
Tehliarske suroviny			
38.	71.	Ipeľské tehelne, a.s. Lučenec, závod Tornaľa	DP Behynce
Vápence			
39.	72.	Calmit, spol. s r.o., Bratislava, závod Margecany	DP Jaklovce, lom Kurtova Skala
	73.		Úprava
	74.	Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec	DP Slavec, lom Gombasek
	75.	Calmit, spol. s r.o., Bratislava, závod Tisovec	DP Tisovec, lom Tisovec
	76.		Úprava
40.	77.	KAM-BET, spol. s.r.o. Čoltovo	Čoltovo, LNN
	78.		DP Čoltovo I.
41.	79.	IGM s.r.o., Banská Bystrica	DP Lipovník
42.	80.	SABAR, s.r.o., Markušovce	DP Markušovce
Ostatné suroviny			
43.	81.	EURO KAMEŇ, s.r.o.	DP Spišské Podhradie I - travertín
	82.		Dielne opracovania kameňa
44.	83.		DP Švedlár - kremeň
45.	84.	RETRO design, s.r.o., Stará Ľubovňa	DP Vyšné Ružbachy - travertín
46.	85.	Silicon, a.s., Dobšiná	odval
	86.	Gemerská nerudná spoločnosť, a.s.	DP Hnúšťa - Mútnik - mastenec
	87.	INTOCAST Slovakia, a.s. Košice - Šaca	LNN - Hnúšťa - odval
	88.	Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník	DP Gemerská Hôrka - sadrovec
47.	89.	VSK a.s., Novoveská Huta	DP Spišská Nová Ves
	90.		Drviareň
	91.		DP Spišská Nová Ves I - sadrovec
48.	92.	EUROTALC, s.r.o. Gemerská Poloma	DP Gemerská Poloma
	93.		Úpravňa
49.	94.	CANTERA s.r.o., Štítnik	DP Silická Brezová I, travertín
50.	95.	NOVEL, s.r.o., Košice	Markuška - LNN
51.	96.	Prvá banská s.r.o., Spišská Nová Ves	Nadabula - LNN - hlušina
52.	97.	Ing. Oto Smyk, Spišská Nová Ves	Nižné Slovinky
	98.	Rudohorská investičná spoločnosť, s.r.o.	Rožňava - odkalisko-LNN
53.	99.	LENITAS, s.r.o.	DP Revúčka
54.	100.	Ludovika Mining, s.r.o.	DP SNV V.
Ostatné organizácie dozorované OBÚ Spišská Nová Ves			
55.	101.	BBF elektro s.r.o. Spišská Nová Ves (proj.mont.opr.rev. EZ)	
56.	102.	Geologická služba SR, Regionálne centrum Spišská Nová Ves,	
57.	103.	GEOLOGIA, spol. s r.o. Spišská Nová Ves,	

Organizácia	Prevádzka	Nerast / Organizácia	Lokalita
58.	104.	Ing. František Peller, Spišská Nová Ves (rev.el.zar.),	
59.	105.	SLOVZEOLIT, spol. s r.o. Spišská Nová Ves,	
60.	106.	PYRODYN spiš s.r.o., Spišské Podhradie	
61.	107.	Minerál AGT, s.r.o. Spišská Nová Ves,	
62.	108.	MKŠ s.r.o., Autodoprava - služby, Rudňany,	
63.	109.	Štefan Poklemba-NEISON Odorín (mont., opr. a prev. EZ),	
64.	110.	Uranpres, s.r.o. Spišská Nová Ves,	
65.	111.	Ing. Pavol Slobodník, Letanovce (rev. tech. el. zariadení),	
66.	112.	I.S.I., s.r.o. Spišská Nová Ves	
67.	113.	MASEVA GAS, spol. s r.o. Spišská Nová Ves	
68.	114.	Ing. Miroslav Janov, Spišská Nová Ves RT TZ, ZZ, ŤZ, nedeštruktívna kontrola lán	
69.	115.	Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. (opr. a rev. TZ, ZZ a EZ)	
70.	116.	STI, s.r.o. Krompachy	
71.	117.	GAS & OIL, spol. s r.o. Poprad,	
72.	118.	Ľubomír Škoviera TATRAREGULA, Poprad (mont. a opr. PZ)	
73.	119.	ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU, Tatranská Lomnica,	
74.	120.	SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. Veľký Slavkov	
75.	121.	Vladimír Maduda - PLY SPO Rožňava (montáž a revízie PZ)	
76.	122.	GEOENVEX, s.r.o. Rožňava,	
77.	123.	Ing. Dušan Uhrín, Rakovnica (mont. a rev. tech. EZ)	
78.	124.	Štefan Krátky Rožňava (montáž a opravy EZ)	
79.	125.	ZAMGEO, s.r.o., Rožňava	
80.	126.	RimaMuráň, s.r.o. Rožňava,	
81.	127.	Rimamuranská spoločnosť, s.r.o. Rožňava	
82.	128.	RimaMuraň Rožňava, s.r.o. Rožňava	
83.	129.	EX TRANS, s.r.o. Rožňava	
84.	130.	RNDr. Karol Berta, Lučenec,	
85.	131.	NTEL - spol. s r.o. Konrádovce	
86.	132.	BASKO, s.r.o. Košice,	
87.	133.	DEMONTA, s.r.o., Košice	
88.	134.	DEMOLLEX, s.r.o., Čečejevce	
89.	135.	DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava,	
90.	136.	EnviGeo, s.r.o. Banská Bystrica,	
91.	137.	Féher - Slovakia Keramoservis, Debrď,	
92.	138.	GEOKOMPLEX, a.s. Bratislava,	
93.	139.	Geologická služba SR, Bratislava,	
94.	140.	Geoprieskum, a.s. Nová Baňa,	
95.	141.	GEOstatik, s.r.o. Žilina,	
96.	142.	HAGEOS, s.r.o. Liptovský Hrádok,	
97.	143.	INGEO, a.s. Žilina,	
98.	144.	Ing. Jozef Prohinský, Banská-meračské a geolog. služby, Košice,	
99.	145.	INGREAL, s.r.o. Košice,	
100.	146.	Inžinierske stavby, a.s. Košice,	
101.	147.	KONŠTRUKCIA-Defence, a.s., Trenčín	
102.	148.	LUVEMA, spol. s r.o., Nová Baňa	
103.	149.	MASEVA, s.r.o., Košice	
104.	150.	PRIVATEX PYRO, s.r.o., Dubnica n/Váhom	
105.	151.	ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš	
106.	152.	VIA, spol. s r.o. Banská Bystrica,	
107.	153.	Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava,	
108.	154.	KPS Košice,	
109.	155.	SKANSKA BS, a.s. Prievidza	
110.	156.	Rudné bane, š.p., Banská Bystrica	
111.	157.	TUBAU, a.s. Bratislava	
112.	158.	NAFTA, a.s. Gbely	
113.	159.	Dalmosk s.r.o.	
114.	160.	IVEL Invest s.r.o.	
115.	161.	KOGE HK s.r.o.	
116.	162.	ELGEON s.r.o.	
117.	163.	NITROERG -SK s.r.o.	
118.	164.	Ing. Ján Harabin, JhARABING, Odorín	
119.	165.	Pozemkové spoločenstvo urbáristov v Batizovciach	
120.	166.	EUROTECH GROUP s.r.o.	
121.	167.	BEDIK, s.r.o., Kežmarok	
122.	168.	ČADIČ, spol. s r.o. Hnúšťa	
123.	169.	GEOTECHNIK, s.r.o. Spišská Nová Ves	
124.	170.	Kamenivo Transtáv, s.r.o. Revúca	
125.	171.	Obec Hnilčík	

<i>Organizácia</i>	<i>Prevádzka</i>	<i>Nerast / Organizácia</i>	<i>Lokalita</i>
126.	172.	PIENSTAV a.s., Stará Ľubovňa	
127.	173.	Poľnohospodárske družstvo Mengusovce	
128.	174.	STYL - BAU SLOVAKIA, s.r.o.	
129.	175.	Ing. Július Lapdavský Deštrukprojekt	
130.	176.	ORICA Slovakia, s.r.o., Humenné	
131.	177.	BANÍK, s.r.o., Poproč	
132.	178.	Ing. Ján Jankovčin, Spišská Nová Ves revízie EZ, výchova a vzdelávanie	
133.	179.	Mindáš Vladimír (revízie EZ)	
134.	180.	Ing. Ján Kunderát projektovanie EZ	
135.	181.	MADI'S, s.r.o. Poprad (montáž a revízie EZ)	
136.	182.	Austin Powder Slovakia, s.r.o. Bratislava	
137.	183.	Mária Krajňáková, INŠTITÚT VZDELÁVANIA	
138.	184.	MAXAM Slovensko s.r.o. Bratislava	
139.	185.	MERIX - EU s.r.o.	
140.	186.	SMZ - Služby, a.s. Jelšava	
141.	187.	RBG Slovakia, s.r.o.	
142.	188.	ELPS s.r.o. Letanovce (montáž a revízie EZ)	
143.	189.	PP- revízie, s.r.o. Spišská Nová Ves (revízie TZ a ZZ)	
144.	190.	AJUVA Š+S s.r.o. Banská Bystrica	
145.	191.	EUROTALC, s.r.o. Gemerská Poloma (montáž a oprava EZ)	
146.	192.	SETEZA, s.r.o. Spišská Nová Ves (montáž a revízie EZ)	
147.	193.	Calmit, s.r.o. Bratislava (mont. opr. a skúšky TZ)	
148.	194.	Calmit, s.r.o. Bratislava (mont. opr. a skúšky ZZ)	
149.	195.	Calmit, s.r.o. Bratislava (mont. opr. a skúšky EZ)	
150.	196.	SLOVMAG, a.s. Lubeník (opravy a revízie ZZ a V)	
151.	197.	Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec (mont. a opr. EZ)	
152.	198.	Uranpres, s.r.o. Spišská Nová Ves (mont. opr. a skúšky EZ)	
153.	199.	VSK, a.s. Spišská Nová Ves (mont. opr. a skúšky EZ)	
154.	200.	SABAR, s.r.o. Markušovce (opr. a rev. TZ, ZZ a EZ)	
155.	201.	GENES, a.s. Hnúšťa (opr. a rev. TZ, ZZ a EZ)	
156.	202.	SLOVMAG, a.s. Lubeník (opravy a revízie TZ, EZ a PZ)	