

OBVODNÝ BANSKÝ ÚRAD V BANSKEJ BYSTRICI



SPRÁVA

**o činnosti štátnej banskej správy SR
Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici
za rok 2013**

Február 2014

PREDHOVOR

Správa o činnosti štátnej banskej správy v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici odzrkadľuje podnikanie pri banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri používaní výbušnín pre trhacie a ohňostrojné práce v obvode pôsobnosti úradu, aktivity banských podnikateľov ako aj samotnú činnosť Obvodného banského úradu.

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici v roku 2013 zabezpečoval úlohy vyplývajúce z banského zákona, zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 51/1998 Zb.) a predpisov vydaných na ich základe.

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici v súčinnosti s:

- Príslušnými stavebnými úradmi a spracovateľmi územnoplánovacej dokumentácie riešil problematiku územnoplánovacej dokumentácie vo vzťahu k dobývacím priestorom a chráneným ložiskovým územiam
- Slovenskou obchodnou inšpekciou pri kontrole skladovania a predaja pyrotechnických výrobkov
- Slovenskou inšpekciou životného prostredia pri koordinačnej kontrole podnikov pri priemyselných haváriách
- Príslušnými orgánmi pri ochrane lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu pri vykonávaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom

Podnikanie pri vykonávaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom odráža celkovú ekonomickú situáciu. Kým situácia pri dobývaní uhlia a rúd je dlhodobo stabilizovaná, dobývanie ložísk na povrchu, predovšetkým stavebného kameňa je priamo závislé od realizovaných projektov. Pri ostatných ťažených surovinách nedošlo k zmenám, ktoré by si zaslúžili väčšiu pozornosť.

Dosiahnuté výsledky úradu sú využívané pri preventívnom i sankčnom pôsobení úradu na dozorované podnikateľské subjekty. Tieto výsledky sú využívané v oblasti bezpečnosti práce a prevádzky, pripomienkovaní technickej a projektovej dokumentácie a pri pripomienkovaní právnych predpisov. Svoje poznatky úrad poskytoval taktiež pri podávaní informácií fyzickým osobám vlastniacim pozemky v dobývacích priestoroch a informácií podnikateľským subjektom vykonávajúcim banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom.

1 ORGANIZÁCIA ŠTÁTNEJ BANSKEJ SPRÁVY

1.1 HBU

1.2 Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

Sídlo: 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica
Telefón a fax: 048/4142941, 048/4142956
Mail: obubb@mail.t-com.sk

Personálne obsadenie k 31.12.2013

Predseda úradu: Ing. Vladimír Bubelíny

Ekonomicko-prevádzkový referát: Tatiana Schwarzová
Janka Golianová

Oddelenie ochrany, využívania nerastných surovín a výbušnín

Vedúci oddelenia:	Mgr. Ing. Ľuboš Bohuš
Obvodný banský inšpektor:	Ing. Ivan Balkovic
Obvodný banský inšpektor:	Ing. Miroslav Pastorek
Obvodný banský inšpektor:	Ing. Lucia Piliarová

Oddelenie banskej bezpečnosti

Vedúci oddelenia:	Ing. Ľubomír Nedeljak
Obvodný banský inšpektor:	Ing. Miroslav Mozga
Obvodný banský inšpektor:	Ing. Ľudovít Ružička

2 ÚLOHY ORGÁNOV HLAVNÉHO DOZORU

2.1 HBU

2.2 Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

Pri výkone hlavného dozoru

- vykonáva prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontroluje, ako sa plnia povinnosti vyplývajúce z banského zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, výrobu výbušnín a používanie výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce, skladovanie a evidenciu pyrotechnických výrobkov u výrobcu, dovozcu a predajcu, ako aj z iných všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok vrátane predpisov o požiarnej ochrane v podzemí,
- zisťuje na mieste stav, príčiny a následky závažných pracovných úrazov v organizáciách, pri ktorých nastala smrť, došlo k strate orgánu alebo jeho funkčnosti; ďalej zisťuje na mieste stav, príčiny a následky závažného ohrozenia bezpečnosti prevádzky v organizácii alebo celospoločenského záujmu, najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- nariaďujú odstrániť zistené závady a nedostatky.
- Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky je oprávnený nariaďovať nevyhnutné opatrenia. Ak zistia závady, ktoré zrejme a bezprostredne ohrozujú celospoločenský záujem, najmä bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť prevádzky a technických zariadení, prípadne majetku a ktoré nemožno ihneď odstrániť, nariaďuje zastavenie prevádzky organizácie alebo jej časti, prípadne ich technických zariadení, a to v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad,
- je povinný bez zbytočného odkladu preskúmať odôvodnenosť požiadavky odborového orgánu na prerušenie práce podľa osobitného predpisu,
- dozerá na stav, vybavenie a činnosť banskej záchrannej služby a preveruje odbornú spôsobilosť jej vedúcich pracovníkov s výnimkou pracovníkov hlavných banských záchranných staníc a obvodných banských záchranných staníc,
- dozerá, či organizácie riadne vedú evidenciu a registráciu pracovných úrazov a vyhodnocujú zdroje a príčiny úrazovosti,
- preveruje, či organizácia vykonávajúca banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom je spôsobilá vykonávať skúšky a revízie, montovať, opravovať vyhradené technické zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, vydáva jej príslušné povolenie, prípadne jej toto povolenie odníma,
- kontroluje vykonávanie prehliadok a skúšok technických zariadení,
- preveruje skúškami u pracovníkov znalosť predpisov, ktorú títo pracovníci potrebujú na výkon riadiacich a kontrolných funkcií. Posudzuje odbornú spôsobilosť pracovníkov na výkon

vybraných funkcií a vydáva im osvedčenia alebo oprávnenia na výkon funkcií, prípadne im tieto osvedčenia alebo oprávnenia odníma,

- plnia úlohy orgánu zodpovedného za posudzovanie odpadov z ťažobného priemyslu umiestnených na odvaloch, odkaliskách alebo iných úložiskách hmôt.
- určuje, mení alebo zrušuje chránené ložiskové územia a dobývacie priestory a vedie ich evidenciu, vydáva predchádzajúce rozhodnutie na zmluvný prevod dobývacieho priestoru,
- povoľuje otváрку, prípravu a dobývanie výhradných ložísk a v určených prípadoch vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami; pred zastavením prevádzky v banských dielach a lomoch povoľuje ich zabezpečenie alebo likvidáciu, predlžuje platnosť povolení banskej činnosti, povoľuje banské diela a banské stavby pod povrchom vrátane stavieb na povrchu bezprostredne slúžiacich ich prevádzke, a to ťažné veže, jamové budovy, strojovne ťažných strojov, ventilátorovne a banské stavby slúžiace otváрке, príprave a dobývaniu výhradného ložiska a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním v lomoch a skrývkach v hraniciach vymedzených čiarou skutočne vykonanej skrývky alebo vykonávanej ťažby, pokiaľ sa nevykonala rekultivácia pozemku a ich užívanie, zmeny a odstránenie,
- určuje nevyhnutné opatrenia, najmä poradie a spôsob vydobytia výhradných ložísk, ak by otvárkou, prípravou a dobývaním bola ohrozená prevádzka alebo využitie výhradného ložiska v dobývacom priestore inej organizácie,
- nariaďuje, ak je to z hľadiska bezpečnosti prevádzky nevyhnutné, aby časť výhradného ložiska v dobývacom priestore jednej organizácie vydobyla iná organizácia, alebo ak je potrebné, aby si organizácia zriadila banské dielo v dobývacom priestore inej organizácie; rovnako postupuje, ak je nevyhnutné spoločné užívanie banských diel a zariadení,
- povoľuje dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, ako aj zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu hlavných banských diel a lomov, banské stavby slúžiace dobývaniu ložiska nevyhradeného nerastu a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním vrátane umiestnenia stavby, ich užívanie, zmeny a odstránenie, v lomoch v hraniciach územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ak sa nevykonala rekultivácia pozemku,
- vydáva záväzné stanovisko na povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území a chránenom území pre osobitné zásahy do zemskej kôry a k rozhodnutiu o využití banských diel, banských stavieb a lomov na iné účely po trvalom zastavení prevádzky v banských dielach a lomoch,
- nariaďuje vyhotovenie alebo doplnenie banskomeračskej a geologickej dokumentácie, ak chýbajú, sú neúplné alebo ak sú v nich závažné,
- povoľuje sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre muzeálne a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave, osobitné zásahy do zemskej kôry a zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel,
- povoľuje trhacie práce a ohňostrojné práce, predlžujú platnosť rozhodnutí o povolení trhacích prác a ohňostrojných prác,
- povoľuje umiestnenie, stavbu a užívanie zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín v prípadoch a za podmienok ustanovených § 31 a 32,
- vedie evidenciu organizácií, ktorým vydal povolenie na vykonávanie trhacích alebo ohňostrojných prác, povolenie na odber výbušnín a povolenie na užívanie, zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín,
- vydáva, mení a zrušuje banské oprávnenia a vedie banský register,
- povoľuje odber výbušnín,
- v rámci inšpekčnej činnosti preveruje podania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré upozorňujú na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v § 39 ods. 1 organizáciami, pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo inej činnosti upravenej týmto zákonom,
- vykonáva správu úhrad za dobývacie priestory, úhrad za nerasty vydobyté z výhradných ložísk
- Vykonáva štátnu správu na úseku prevencie závažných priemyselných havárií podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- plní ďalšie úlohy vyplývajúce z banského zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zo zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), či zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3 ČINNOSŤ ORGÁNOV HLAVNÉHO DOZORU

3.1 Bansko-správna činnosť

3.1.1 Správne úkony

Počet správnych úkonov v roku 2013 bol 5 205. Oproti roku 2012 (5 066) to predstavuje nárast o 139 správnych úkonov. Najväčší nárast správnych úkonov bol zaznamenaný v oblasti vydávanie vyjadrení, odborné stanoviská, prešetrovanie sťažností (+ 30), povolenie banskej činnosti, ČVBS (+ 35), vyšetrovanie havárií a závažných pracovných úrazov (+ 15), predbežné a procesné rozhodnutia (+ 18) a najmä v oblasti aprobácie predsedami úradov (+ 185). Naopak pokles správnych úkonov bol zaznamenaný v oblasti bezpečnosť práce a prevádzky (rozhodnutia, záväzné príkazy) (- 34), výbušniny (povolenie odberu, trhacích a ohňostrojných prác, skladov) (- 25), poradenská činnosť (- 12), sprístupňovanie informácií (- 36) a neformálne oznámenia (- 27). V ostatných sledovaných oblastiach bol počet realizovaných správnych úkonov viac-menej na úrovni predchádzajúceho roka.

3.1.2 Riadne a mimoriadne opravné prostriedky

Spracováva OL - HBU

3.1.3 Úhrady za dobývacie priestory, úhrady za vydobyté nerasty za fiskálny rok 2013

3.1.3.1 Úhrady za dobývacie priestory

V roku 2013 bolo v úradnom obvode OBÚ v Banskej Bystrici 56 organizácií povinných platiť úhradu za 95 dobývacích priestorov. Vypočítaná výška úhrad bola 74.354,55 €. Organizácie uhradili sumu 73.690,67 €.

ÚHRADA ZA DP	€
vypočítaná	74.354,55
zaplatená	73.690,67
nedoplatky	663,88
preplatok	0,00
stará platba	0,00
iná platba	0,05
odvod VPS MF SR	14.738,44
odvody obciam	58.952,18
stav účtu	0,00

Prehľad organizácií, ktoré nezaplatili úhradu včas:

Penále za oneskorenú platbu úhrady za dobývací priestor boli vyrubené organizáciám BAŇA Ružomberok, spol. s r.o., Ružomberok, CLAYSTONE s.r.o., Sliač, DOPRAVEX s. r. o., Pribovce, ORTAC, s.r.o., Kremnica. Niektoré organizácie zaplatili úhradu za dobývací priestor aj neskôr ako v stanovenej lehote, ale s ohľadom na ustanovenie § 32b ods. 2 písm. c) zákona č. 44/1988 Zb. v platnom znení OBÚ v Banskej Bystrici nevyrubil penále za oneskorenú platbu úhrady za dobývací priestor.

Z uhradenej sumy 73.690,67 € za rok 2013 bolo za dobývacie priestory ložísk vyhradených nerastov zaplatené 39.168,91 € čo predstavuje 53,2 % z uhradenej sumy. Za dobývacie priestory ložísk nevyhradených nerastov organizácie zaplatili 34.521,76 €, čo predstavuje 46,8 % z uhradenej sumy.

Stav účtu pre platby za dobývacie priestory k 31.12.2013 bol 0,00 €.

Rozdiel medzi zaplatenou výškou úhrad za rok 2013 a stavom účtu k 31.12.2013 je zapríčinený odvodom obciam vo výške 80 % a odvodom na účet verejnej pokladničnej správy Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 20 % úhrad za dobývacie priestory. V roku 2013 bolo na účty obcí odvedené 58.952,18 €, na účet verejnej pokladničnej správy Ministerstva financií Slovenskej republiky 14.738,44 €. 0,05 € predstavuje bankový poplatok za prevod - vrátenie omylom zaplatenej úhrady za dobývací priestor do Českej republiky.

3.1.3.2 Úhrady za vydobyté nerasty

Úhradu za vydobyté nerasty v období od 1.1.2013 do 31.12.2013 v úradnom obvode OBÚ v Banskej Bystrici malo povinnosť platiť 43 organizácií. Vypočítaná výška úhrad za toto obdobie predstavuje sumu 117.141,57 €. Organizácie zaplatili úhrady vo výške 117.139,20 €.

Úhrady za vydobyté nerasty	€
Vypočítaná	117.141,57
znížená o	0,00
po znížení	117.141,57
Zaplatená	117.139,20
Nedoplatky	2,37
stav účtu	14.085,65
iné platby	- 103.053,55

Zo zaplatenej úhrady za vydobyté nerasty v roku 2013 v sume 117.139,20 € bola uhradená suma 90.389,24 € za vydobyté vyhradené nerasty čo predstavuje 77,16 % z uhradenej sumy a za vydobyté nerasty z výhradných ložísk nevyhradených nerastov zaplatili organizácie 26.749,96 € čo predstavuje 22,84 % uhradenej sumy.

a) Prehľad organizácií, ktoré úhradu za vydobytý nerast nezaplatili

Nedoplatok k 31.12.2013 vo výške 2,37 € uvedený v tabuľke vznikol tým, že organizácia GEOMRAMOR, s.r.o., Lučenec nezaplatila v stanovenej lehote úhrady za vydobyté nerasty v treťom štvrtroku 2013. Táto úhrada bola zaplatená až 21.2.2014.

Stav účtu úhrad za vydobyté nerasty bol k 31.12.2013 14.085,65 €.

b) Prehľad organizácií, ktoré úhradu nezaplatili včas

Organizácie väčšinou platili úhrady za vydobyté nerasty včas, respektíve s minimálnym omeškaním tak, že penále v jednotlivých prípadoch neprekročilo sumu uvedenú v ustanovení § 32b zákona č. 44/1988 Zb. v platnom znení.

c) Komentár k položke iné platby

V riadku iné platby je v tabuľke uvedená suma - 103.053,55 €. Táto položka je vnútorne rozčlenená na odvody na účet ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU (- 112.889,56 €), prevod zostatku z predchádzajúceho roku (8.991,57 €), a staré platby (844,44 €). V roku 2013 vyrovnali svoje podlžnosti z predchádzajúceho roku organizácie Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Mútnik – 792,90, TRAVERTIN s.r.o., Ludrová – 28,76 €, LOM a SLUŽBY s.r.o., Pliešovce – 12,94 € a GEOMRAMOR s.r.o., Lučenec – 9,84 €.

3.1.4 Správne poplatky

V roku 2013 vyberal OBÚ v Banskej Bystrici správne poplatky podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení. Spoplatňované boli najmä úkony uvedené v sadzobníku správnych poplatkov v položkách č. 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 186, 193 ako aj v položke č. 9. Poplatníci uhrádzali správne poplatky jednak formou kolkových známok (v hodnote 5.120,- €), jednak platbou v hotovosti do pokladne správneho orgánu (v hodnote 373,- €), ale aj prevodom na účet (v hodnote 135,- €). V roku 2013 boli vybraté správne poplatky v celkovej výške 5.628,- €. Výška vybraných správnych poplatkov predstavuje 107,47 % správnych poplatkov vybraných v roku 2012 (5.237,- €) (+ 391,- €).

3.2 Výkon hlavného dozoru

Obvodný banský úrad v banskej Bystrici vykonával dozor v organizáciách a ich prevádzkach, ktoré vykonávali otváрку, prípravu a dobývanie ložísk nerastov, likvidáciu a zabezpečovanie banských diel a lomov, pri úprave a zušľacht'ovaní nerastov v súvislosti s ich dobývaním a pri zabezpečovaní ochrany výhradných ložísk (prehľad organizácií podľa druhu nerastu je uvedený v prílohe č. 49).

Okrem vyššie uvedených organizácií boli v roku 2013 dozorované aj právnické a fyzické osoby vykonávajúce iné druhy banskej činnosti a činností vykonávaných banským spôsobom (ďalej „ostatné organizácie“). Ide napríklad o sprístupňovanie jaskýň a ich udržiavanie v bezpečnom stave, podzemné práce vykonávané banským spôsobom (razenie štôlní, hĺbenie jamíc), strojové vrtanie studní s hĺbkou nad 30 m, inžiniersko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum a pod. (prehľad ostatných organizácií je uvedený v prílohe č. 49).

Počet dozorovaných organizácií a ich organizačných jednotiek vykonávajúcich banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 (161) poklesol (o 7). Prehľad počtu organizácií a ich organizačných jednotiek členených podľa druhu nerastu s rozdelením po okresoch v obvode pôsobnosti tunajšieho úradu je v nasledujúcej tabuľke.

Okres	Uhlie	Ropa a plyn	Rudy	Magnezit	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápence	Ostatné suroviny	Spolu
B. Bystrica					13	2		1		16
Brezno					4	1				5
Zvolen					8				1	9
Detva					8					8
Krupina					3					3
Žiar n. Hronom			2		2				20	24
B. Štiavnica			1						1	2
Žarnovica			1		8					9
Veľký Krtíš	1					1				2
Lučenec					11	11	3	2	5	32
Poltár						1			5	6
Dolný Kubín					5					5
Námestovo										0
Tvrdošín					5					5
Martin					1	8	1			10
Turč. Teplice					3	2				5
Ružomberok					5		1		1	7
Lipt. Mikuláš			1		2	3				6
Spolu	1		5		78	29	5	3	33	154

Počet ostatných dozorovaných organizácií 35.

3.2.1 Inšpekčná činnosť

V roku 2013 bolo vykonaných 143 inšpekcií, čo je rovnaký počet inšpekcií ako v predchádzajúcom roku. K poklesu došlo najmä v skupine „rudy“ (o 5), „vápenec“ (o 3) „iné“ (o 7). Naproti tomu došlo k nárastu v skupine „stavebný kameň“ (o 9), v skupine „štrkopiesky a piesky“ (o 5) a v skupine „prierezové“ (o 3). V ostatných skupinách bol zaznamenaný viac-menej rovnaký stav.

Počet inšpekčných dní bol 301, čo je o 2 inšpekčné dni menej ako v roku 2012.

3.2.2 Sankcie

Výška právoplatne uložených pokút v r. 2013 bola 31.196,- €, čo je oproti roku 2012 (8.789,- €) nárast o 22.407,- €. V správnom konaní bolo uložených 9 pokút organizáciám vo výške 30.350,- € a dve pokuty zamestnancom spolu vo výške 600,- €. Blokové pokuty zamestnancom boli uložené vo výške 246,- €.

3.2.3 Vyšetrovanie príčin havárií a závažných pracovných úrazov

V roku 2013 v obvode pôsobnosti OBÚ v Banskej Bystrici neboli vyšetrované závažné prevádzkové nehody (havárie), nebezpečné udalosti. Bolo registrovaných 19 pracovných úrazov z toho 2 závažné pracovné úrazy.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Havárie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Závažné pracovné úrazy	0	1	0	0	5	2	4	1	1	0	2
z toho	v podzemí	0	0	0	0	3	1	2	1	1	1
	na povrchu bane	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
	Povrchové prevádzky	0	1	0	0	1	0	2	0	0	1

V organizácii Baňa Dolina, a.s., Veľký Krtíš sa 08.03.2013 stal závažný pracovný úraz v pásovej chodbe č. 08 101. Pri výmene cca 100 m gumy na 2. pásovom dopravníku v chodbe č. 08 101 došlo u postihnutého k amputácii troch prstov pravej ruky a koncových článkov prstov ľavej ruky.

V čase úrazu skupina 6 zamestnancov pracovala na výmene gumového pásu na 2. pásovom dopravníku v chodbe č. 08 101. Postihnutý bol pri kladke cez ktorú bolo vedené lano od gumového pásu k vrátku a ostatní boli pri vrátku. Po natiahnutí lana, uviazaní konca o pásovú gumu a na signál od postihnutého na ťahanie, začali ťahať. Podľa ich zhodných výpovedí najprv potiahli lano aby ho našpanovali v kladke a ihneď pokračovali s ťahaním. Po chvíli s ťahaním prestali, lebo spadla ťahaná guma z dopravníka. Podľa výpovede postihnutého lano povyskočilo v kladke a začalo ňou trhať. Preto dal počas ťahania svetelný signál na zastavenie a keď lano zastalo, chytil sa ho oboma rukami a chcel ho napraviť. Počas potáhovania lana, začali lanom ťahať a jemu zachytilo prsty oboch rúk medzi lano a kladku.

Na základe uvedených skutočností bolo konštatované, že zlyhala komunikácia medzi pracovníkmi pred začatím práce, neboli presne stanovené činnosti a vzájomné potvrdenie, že postihnutý porozumel, čo má robiť počas sledovania kladky. Všetci zamestnanci absolvovali predpísané školenie, všetci sa podrobili skúške na alkohol s výsledkom negatívne.

Za hlavnú príčinu úrazu, v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 500/2006 Z. z., bol určený kód č. 6 (nesprávna organizácia práce) a zdrojom kód č. II-11 (zdvíhacie a dopravné zariadenia - pomôcky).

Zo strany postihnutého došlo k porušeniu § 17 ods. 2 vyhlášky SBÚ č. 21/1989 Zb. a pracovné pravidlá pre pracovníkov v podzemí (časť význam návěstí) v tom, že vstúpil do ohrozeného priestoru, bez toho aby si overil, či mu jeho spolupracovníci porozumeli, že im dal svetelným signálom znamenie „stát!“.

Zo strany organizácie nebolo zistené porušenie predpisov.

K závažnému pracovnému úrazu došlo dňa 27.11.2013 o 7 h 35 min v I. pracovnej zmene v organizácii Kameňolom Sokolec s.r.o., Bzenica, (ďalej len „organizácia“) na pracovisku sekundárnej úpravy kameniva, pri pohonnej stanici dopravného pásu č. 12. Postihnutý bol zaradený na obsluhu a údržbu strojných zariadení technologickej linky na úpravu kameniva ako predák skupiny údržbárov.

Pri tomto ZPÚ utrpel postihnutý traumatickú amputáciu predlaktia ľavej ruky, čím došlo u postihnutého k následnej strate, alebo podstatnému zníženiu pracovnej spôsobilosti.

K ZPÚ došlo na pohonnej stanici dopravného pásu č. 12, o šírke 800 mm, dĺžke 18 m, ktorý dopravuje sekundárne rozdrvené kamenivo na ďalšie spracovanie. Podľa výpovedí svedkov boli zariadenia technologickej linky na začiatku zmeny prehliadnuté a bez nedostatkov, kryty nebezpečných rotujúcich častí založené. Pracovisko bolo suché, zvyšky vody a blato zamrznuté, viditeľnosť dobrá – jasno.

Strojno-technologické zariadenia na pracovisku boli v čase úrazu po posolení pásov a uvedení do chodu v štandardnej prevádzke. Keď bola technologická linka v prevádzke asi hodinu, postihnutý odišiel vykonávať bežnú kontrolu a údržbu, ktorá spočívala v kontrole chodu dopravných pásov.

Postihnutý, podľa jeho výpovede (iný priamy svedok úrazového deja nebol), išiel k pásovému dopravníku č. 12 odstrániť a očistiť materiál napadaný na zemi. Tam sa mu šmyklo a ako držal v ľavej ruke lopatu, chytilo mu lopatu pod pás aj s rukou. Keď mu odtrhlo časť ľavej ruky, ponáhlal sa k sociálnej budove po pomoc, aby nevykrvácal.

Počas ohliadky miesta ZPÚ bolo zistené, že ochranný kryt pohonnej stanice, vyhotovený z oceľového pletiva o okatosti 20 x 20 mm, upevneného v kovovom ráme z profilu L 30 x 30 mm, ležal na zemi za miestom ZPÚ, vedľa pásového dopravníka č. 12 pri pohonnej stanici na strane oproti pohonu. Oceľové pletivo ochranného krytu bolo na dvoch miestach vedľa seba pretlačené a drôt roztrhnutý. Na hornej časti konštrukcie pásového dopravníka č. 12 boli privarené dve skrutky, ktoré slúžili k zaveseniu ochranného krytu. Vedľa predmetného dopravného pásu sa nachádzalo aj plastové vedro so zvyškami soli, používanej na rozpustenie námrazy na gumových pásoch. Na opačnom konci pásového dopravníka č. 12, pri vratnej stanici sa nachádzali zvyšky drevenej násady lopaty a zdeformované teleso hliníkovej lopaty. Okraj pohonného valca bol lemovaný krvou. Na prvom držiaku vodiacich valcov boli taktiež viditeľné krvavé stopy. Kvapky krvi boli viditeľné aj na ochrannom kryte, ležiacom na zemi. Krvavé stopy boli aj na zemi pri predmetnom dopravnom páse a na ceste k sociálnej budove.

Podľa výpovede postihnutého bolo príčinou ZPÚ pošmyknutie sa s následkom pádu na pásový dopravník. S ohľadom na skutočnosť, že nie je iný priamy svedok úrazového deja, nedá sa vylúčiť ani iné konanie postihnutého, napríklad čistenie pásového dopravníka za chodu.

Výsledkom vyšetrovania je záver, že postihnutý podcenil riziko nebezpečenstva úrazu a konal proti predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Organizácia sa podieľala na vzniku ZPÚ tým, že používaný ochranný kryt nevyhovoval predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (nebol pevne namontovaný).

Z hľadiska klasifikácie zdrojov a príčin úrazov podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze je tento úraz zatriedený takto:

Zdroj:

Modul 7

Kód II – 10: dopravníky (transportéry)

Príčina:

Modul 8

Kód 2: Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie

Kód 8: Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvanie v ohrozenom priestore

Znenie ustanovení predpisov, ktorých porušenie bolo hlavnou príčinou vzniku úrazu, kto zodpovedal za ich dodržanie a čím ich porušil

Postihnutý porušil § 12 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý znie: „Zamestnanec je povinný dodržiavať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečnej práce, zásady ochrany zdravia pri práci a zásady bezpečného správania na pracovisku a určené pracovné postupy, s ktorými bol riadne a preukázateľne oboznámený,“ tým, že napriek preukázanému oboznámeniu s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky ako aj s prevádzkovou dokumentáciou (internými predpismi) a úspešnému overeniu vedomostí dňa 15.3.2013 postupoval pri práci v rozpore s ustanoveniami predpisov ako sú uvedené ďalej.

Postihnutý porušil § 104 ods. 3 vyhlášky SBÚ č. 50/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachtovaní nerastov (ďalej len „vyhláška“), ktorý znie: „Okolie pásových dopravníkov sa musí sústavne čistiť od napadaných hmôt. V miestach, kde hrozí nebezpečenstvo zachytenia pohyblivými časťami dopravníka alebo pád hmôt z dopravníka, je čistenie dopravníka a jeho okolia za chodu zakázané; môže sa však vykonávať určenými mechanizačnými prostriedkami.“ tým, že podľa svojej výpovede ručne lopatou čistil za chodu okolie pásového dopravníka v bezprostrednej blízkosti pohonnej stanice a vodiacich valcov, kde hrozí nebezpečenstvo pádu hmôt z pásového dopravníka a zachytenie pohyblivými časťami pásového dopravníka.

Postihnutý porušil § 17 ods. 3 vyhlášky, ktorý znie: „Predák je povinný zaistiť bezpečnosť pracovníkov svojej skupiny, bezpečný stav pracoviska, dodržiavanie prevádzkovej dokumentácie a plnenie príkazov organizácie. Pri zistení závady je povinný zabezpečiť jej odstránenie. Ak tak nemôže urobiť a ak sú preto pracovníci zrejme a bezprostredne ohrození, musí zastaviť prácu a odvieť svoju skupinu na bezpečné miesto. O všetkých závadách a vykonaných opatreniach je povinný upovedomiť príslušný dozorný orgán alebo dispečera, ktorý o prípadoch zastavenia práce upovedomí aj inšpektora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci orgánu spoločenskej kontroly. O obnovení práce platí § 15 ods. 1.“ v tom, že nezaistil dodržiavanie prevádzkovej dokumentácie – nedodržiaval Pokyny pre obsluhu a údržbu pásových dopravníkov v lome Sokolec vydané organizáciou 10.11.2006.

Postihnutý porušil Pokyny pre obsluhu a údržbu pásových dopravníkov v lome Sokolec vydané organizáciou 10.11.2006 a to článok IV. Zakázané manipulácie, ktorý okrem iného zakazuje: „...čistiť transportéry za chodu, zdržiavať sa v nebezpečných priestranstvách, ručne odkladať pod dopravnými pásmi napadaný materiál za chodu dopravníka. Výnimka môže byť povolená zaškoleným pracovníkom po predchádzajúcom súhlase OBÚ (úradu)...“ tým, že podľa svojej výpovede za chodu ručne lopatou čistil – odkladal napadaný materiál pod dopravným pásom.

Organizácia porušila § 38 vyhlášky, ktorý znie: „Ochranné zariadenie musí zabrániť prístupu osôb do nebezpečného priestoru.“ tým, že ochranné zariadenie svojou konštrukciou a vyhotovením nezabránilo prístupu osoby – postihnutého do nebezpečného priestoru.

Organizácia porušila STN EN 953 Bezpečnosť strojov. Ochranné kryty. čl. 6.4.1 ktorý znie: „Ochranné kryty chrániace pred mechanickým ohrozením pohyblivých častí, napr. remenic, remeňov, ozubení, pastorkov, hriadeľov, musia byť buď pevné, buď pohyblivé blokovacie kryty.“ tým, že ochranný kryt pohonnej stanice pásového dopravníka č. 12 nebol pevný v zmysle čl. 3.2 cit. technickej normy, ani pohyblivý blokovací v zmysle čl. 3.3 a 3.5 cit. technickej normy.

3.2.4 Niektoré aktuálne riešené problémy

V roku 2013 boli tunajším úradom riešené najmä problémy súvisiace s

- Opätovným prerokovaním návrhu na určenie dobývacieho priestoru Detva,
- protestom prokurátora voči rozhodnutiu tunajšieho úradu o povolení dobývania ložiska nevyhradeného nerastu v lome Šalková – Kôcová organizácii KVEST s.r.o. Banská Bystrica
- povolením banskej činnosti - dobývaním výhradného ložiska Au-Ag rúd v lome Šturec v dobývacom priestore Kremnica, kde jedným z podkladov pre povolenie je rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici č. B/2012/00134/ZC-DK z 19. marca 2012, ktorého vykonateľnosť najskôr Krajský súd v Banskej Bystrici odložil a následne toto rozhodnutie rozsudkom zn. 23S/37/2012-65 z 22.10.2012 zrušil a vec vrátil Obvodnému úradu životného prostredia v Banskej Štiavnici na ďalšie konanie
- samovoľnému pohybu hornín v teréne nad lomom Kraľovany II, dobývací priestor výhradného ložiska Kraľovany II ku ktorému došlo začiatkom mesiaca apríl 2013 v dôsledku dlhodobých atmosférických zrážok a prítoku povrchových vôd z topiaceho sa snehu do horninového masívu a následnému zavodneniu stykovej plochy vyvrelín a nadložných sedimentov, čo spôsobilo výrazný pokles súdržnosti hornín v mieste stykovej plochy a následný pohyb časti horninového masívu vertikálnym a horizontálnym smerom. V dôsledku ohrozenia plánovanej trasy diaľnice naprojektovanej bez náležitých podkladov cez príľahlé územie, došlo k nepodloženému a neobjektívnemu vykonštruovaniu možných následkov zo strany Diaľničnej spoločnosti, MŽP SR, SGÚ Dionýza Štúra a masmédií, so zjavnou snahou vytvorenia senzácie ako aj možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu zjednodušeným spôsobom. Na riešenie problematiky bol zriadený tzv. krízový štáb a komisia pod vedením MV SR.

3.2.5 Overovanie odbornej spôsobilosti

Obvodné banské úrady pri výkone hlavného dozoru

- preverujú skúškami u zamestnancov znalosť príslušných predpisov, ktorú títo zamestnanci potrebujú na výkon riadiacich a kontrolných funkcií. Posudzujú odbornú spôsobilosť zamestnancov na výkon vybraných funkcií a vydávajú im osvedčenia alebo oprávnenia na výkon funkcií, prípadne im tieto osvedčenia alebo oprávnenia odnímajú. V danom prípade sa jedná o skúšky, resp. preskúšania na funkcie vedúci bane, vedúci lomu, vedúci zamestnanec určený na riadenie inej banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, projektant, bezpečnostný technik, vedúci likvidácie havárie, strelmajster, zamestnanec určený na riadenie montáže, prevádzky a údržby elektrických zariadení, hlavný banský merač, banský merač, strojník ťažných strojov a pod.,
- preverujú odbornú spôsobilosť fyzických osôb na vykonávanie skúšok, revízií, projektovania, montáže, opráv vyhradených technických zariadení alebo obsluhy vyhradených tlakových zariadení – kotlov používaných pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a vydávajú im o tom osvedčenie, prípadne im za zistené porušovanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach toto osvedčenie odnímajú,
- v ustanovených prípadoch preverujú predpoklady fyzických osôb a právnických osôb na projektovanie, montáž, opravy revízie a skúšky vyhradených technických zariadení používaných pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a vydávajú im k tomu príslušné oprávnenie, prípadne im za zistené porušovanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach toto oprávnenie odnímajú.

Úrad v sledovanom období na základe úspešne vykonanej skúšky vydal 14 osvedčení o odbornej spôsobilosti na účely vykonávania určených funkcií podľa vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Úrad ďalej na základe úspešného overenia odbornej spôsobilosti vydal 28 oprávnení strelmajstrov. V sledovanom období boli vydané dve potvrdenia o úspešne vykonanej skúške fyzickým osobám určeným na riadenie montáže, prevádzky a údržby elektrických zariadení. Bolo vydaných šesť oprávnení na činnosti na vyhradených elektrických zariadeniach a žiadne oprávnenie na činnosti na vyhradených elektrických zariadeniach nebolo v sledovanom období úradom odňaté. Ďalej boli v sledovanom období vydané dve osvedčenia revíznych technikov vyhradených zdvíhacích zariadení, štyri osvedčenia revíznych technikov vyhradených plynových zariadení a tri osvedčenia revíznych technikov vyhradených tlakových zariadení.

3.2.6 Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici pri výkone hlavného dozoru v roku 2013 spolupracoval so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina a Banská Bystrica (preventívne opatrenia na zamedzenie bezprostrednej hrozby závažných priemyselných havárií a závažných priemyselných havárií) a so Slovenskou obchodnou inšpekciou, Inšpektorátom v Žiline (nadobúdanie, skladovanie a predaj pyrotechnických výrobkov).

Dobrá spolupráca bola aj so Slovenskou spoločnosťou pre trhacie a vŕtacie práce v Banskej Bystrici pri výučbe v strelmajstrovských kurzoch (lektorská činnosť).

Inšpektori úradu z oddelenia bezpečnosti sa pravidelne aktívne zúčastňujú seminára BOZP organizovaného každoročne SZVK ako aj Medzinárodnej konferencie o výbušninách organizovanej SSVTP.

3.2.7 Medzinárodná spolupráca

V oblasti medzinárodnej spolupráce nemal Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici v roku 2013 aktivity.

3.2.8 Prednášková činnosť

Zamestnanci OBÚ v Banskej Bystrici sa v roku 2013 podieľali na prednáškovej činnosti organizovanej Slovenskou spoločnosťou pre trhacie a vŕtacie práce Banská Bystrica na

strelmajstrovských kurzoch a na kurzoch technických vedúcich odstrellov. Na odbornom seminári SZVK so zameraním na aktuálne otázky bezpečnosti práce a prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, ktorý sa konal vo februári 2013, bola zástupcom úradu prednesená prednáška „Nedostatky BOZP zistené pri prehliadkach vykonaných v rámci plánu hlavných úloh pre rok 2012 OBÚ Banská Bystrica“.

Publikačná činnosť v roku 2013 nebola vykonaná.

4 BANSKO – HOSPODÁRSKY VÝVOJ

Podnikanie v oblasti banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v roku 2013 oproti predchádzajúcemu obdobiu nezaznamenalo výraznejšie zmeny.

Baňa Dolina a.s. Veľký Krtíš ako jediná uhoľná baňa v obvode pôsobnosti obvodného banského úradu pokračuje v súlade s uznesením vlády SR č. 1037/2001 o útlme banskej činnosti, resp. s uznesením vlády SR č. 449/2012, ktorým bolo dobývanie zvyškových otvorených zásob hnedého uhlia na Bani Dolina predĺžené do 31.12.2015. Baňa Dolina a.s. v roku 2013 splnila svoj podnikateľský zámer v oblasti dobývania len na cca 72 % a zámer v razení banských diel len na cca 67 %.

V oblasti rudného baníctva Rudné bane š. p. Banská Bystrica pokračujú v zabezpečovaní banských diel v dobývacom priestore Dúbrava.

Slovenská banká, spol. s r. o. Hodruša - Hámre vykonávala otváрку, prípravu a dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore Banská Hodruša, ložiskový geologický prieskum výhradného ložiska banskými dielami a dobývanie polymetalického zrudnenia Pb, Zn, Cu s obsahom Au, Ag v osobitnom DP Banská Štiavnica VII. Ako aj zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel bane Vsechsvätých a Dedičnej štôlne cisára Františka.

Pri dobývaní stavebných surovín došlo v roku 2013 k poklesu ťažby. Pokles je zrejme zapríčinený zvýšeným nelegálnym dobývaním štrkopieskov v oblasti Turian v súvislosti s výstavbou diaľnice D1. Pri dobývaní ostatných výhradných ložísk (keramické íly, kaolín, bentonit, tehliarske suroviny) možno konštatovať, že od roku 2010 je množstvo vydobytých nerastov v tejto oblasti pomerne stabilné.

4.1 Uhlie

Podnikateľským zámerom Bane Dolina bolo v roku 2013 vydobýť 140,0 kt uhlia a vyraziť 3 200 m banských diel. V skutočnosti bolo vydobyté 101,38 kt uhlia čím bol zámer splnený len na 72,4 %. Zámer v razení banských diel bol taktiež splnený len na 67,06 %, keď z plánovaného množstva bol vyrazený len 2 146 m banských diel.

Surová ťažba:

V roku 2013 predstavovala **101,380** kt hnedého uhlia. Ťažba v roku 2013 predstavuje približne 89% ťažby z roku 2012.

<i>Ť a ť b a s u r o v á (kt) (2009 - 100 %)</i>					
<i>Roky</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>
<i>Ťažba</i>	141,007	148,285	172,836	113,807	101,380
<i>%</i>	100,0%	105,16%	122,57%	80,71%	71,90%

Odbytová ťažba:

V roku 2013 predstavovala odbytová ťažba 63,23 % roku 2009 (viď údaje v tabuľke). Odbytová ťažba v roku 2013 predstavovala len 77,8 % odbytovej ťažby roku 2012. Konečná zásoba uhlia (skládky) k 1. 1. 2014 činila 504,37 t.

Ť a ť b a o d b y t o v á (kt) (2009 - 100 %)					
Roky	2009	2010	2011	2012	2013
Ť a ť b a	139,700	148,000	172,504	113,526	88,331
%	100,00%	105,94%	123,48%	81,26%	63,23%

Odbyt uhlia:

V roku 2013 boli odbytované tieto množstvá jednotlivých druhov uhlia:

Druh uhlia	Množstvo (t)	%
Energetické uhlie	89000,00	100%
Triedené druhy	0,00	0,0%
SPOLU	89000,00	100%

Hlavným odberateľom energetického uhlia bola Elektrárň Nováky o. z., kde bolo expedované 100% celkovej produkcie.

Zabezpečovanie a likvidácia banských diel:

Útlmový program v a. s. Baňa Dolina prebiehal aj v roku 2013. V priebehu roka bolo prijaté uznesenie vlády SR č. 449/2012, ktorým bolo dobývanie zvyškových otvorených zásob hnedého uhlia na Bani Dolina predĺžené do 31.12.2015.

V roku 2013 nebola čerpaná dotácia na plnenie sociálnych nárokov vyplývajúcich z útlmového programu.

Počet zamestnancov

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2013 klesol oproti r. 2012 o 40 zamestnancov. Na pracoviskách v podzemí došlo k poklesu o 28 zamestnancov a na povrchu k poklesu o 12 pracovníkov.

Priemerný počet zamestnancov (rok 2009 - 100 %)										
Roky	2009		2010		2011		2012		2013	
	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%
v podzemí	121	100,0	119	98,35	123	101,65	134	110,74	106	87,60
na povrchu	80	100,0	68	85,00	65	81,25	67	83,75	55	68,75
SPOLU	201	100,0	187	93,04	188	93,53	201	100,00	161	80,10

V roku 2013 bolo v a.s. Baňa Dolina odpracovaných 34 180 zmien, čo je 256 350 odpracovaných hodín. Z celkového počtu odpracovaných zmien bolo odpracovaných 926 nadčasových zmien, čo je 6 945 odpracovaných nadčasových hodín.

Odpracované zmeny v roku 2013					
	odpracované zmeny	nadčasové zmeny	SPOLU	inšpekcie	CELKOM
<i>v podzemí</i>	20717	792	21509	594	22103
<i>na povrchu</i>	11546	134	11680	397	12077
<i>SPOLU</i>	32263	926	33189	991	34180

Znižovanie počtu pracovníkov - dopad na bezpečnosť práce

V Bani Dolina bolo v roku 2013 evidovaných 28 pracovných úrazov, čo je oproti roku 2012 (46) o 18 pracovných úrazov menej. Registrovaných pracovných úrazov bolo v roku 2013 celkove 13, čo je o 7 registrovaných pracovných úrazov menej ako v roku 2012 (20). Priemerný stav zamestnancov oproti roku 2012 poklesol z 201 na 161 zamestnancov, to je o 40 zamestnancov.

Vývoj zamestnanosti a úrazovosti v rokoch 2003 – 2013

BAŇA DOLINA		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Počet zamestnancov		481	380	245	212	205	216	200	187	188	201	161
Počet pracovných úrazov		44	42	15	21	14	9	20	15	22	20	13
z toho	Smrteľné	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
	Hromadné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Závažné	0	0	0	0	3	0	2	5	1	0	1
Početnosť na 100 zamestnancov		9,1	11,05	6,12	9,9	6,83	4,17	10,0	8,02	11,7	9,95	8,07

4.2 Ropa a zemný plyn

V úradnom obvode Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici sa nenachádzajú ložiská ropy a zemného plynu.

4.3 Rudy

V úradnom obvode OBÚ Banská Bystrica v roku 2013 dobývala polymetalické rudy Pb, Zn, Cu s obsahom Au, Ag, Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša Hámre. Pre porovnanie s predchádzajúcim rokom sú výkony uvedené v tabuľke:

Slovenská banská spol. s r. o. Hodruša Hámre		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ťažba rudy (t)		19 453,0	15 000,0	14 736,0	34 989,0	38 103,0	34 442,0	42 783,0	42 236,0
Výroba koncentrátov (t)		378,25	371,6	464,9	740,9	1 001,4	929,7	980,6	1836,0
Z toho flotačný + gravitačný (vývoz) (t)		378,25	371,6	464,9	740,9	1 001,4	929,7	980,6	1836,0
Vyrobené a obchodované	Au (kg)	83,737	91,95	198,45	346,11	534,0	398,4	546,2	532,5
	Ag (kg)	74,448	50,061	104,86	201,07	320,0	330,2	441,3	507,7
	Pb (kg)	15 106,8	11 438,2	30 019,0	62 514,00	94 000,0	113 900,0	166 100	235 000,0
	Zn (kg)	21 009,24	11 587,0	31 406,5	54 104,30	82 000,0	103 300,0	134 400	189 600,0
	Cu (kg)	4 421,14	2 140,0	6 263,4	14 279,60	21 500,0	28 000,0	30 600	40 400,0

Zabezpečovanie a likvidácia banských diel:

Rudné bane š.p. Banská Bystrica v roku 2013 vykonávali len zabezpečenie banských diel v dobývacom priestore Dúbrava.

Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša Hámre vykonávala v roku 2012 banskú činnosť na základe rozhodnutí OBÚ v Banskej Bystrici č. 678-1649/2010 zo 7.6.2010, ktorým bola povolená banská činnosť podľa § 2 písm. a) zákona č. 51/1988 Zb. v platnom znení - ložiskový geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto diel vo vyčlenenej časti dobývacieho priestoru Banská Štiavnica a otvarka, príprava a dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore Banská Hodruša do 31.12.2015 a č. 673-1767/2012 z 25.6.2012, ktorým bola povolená banská činnosť podľa plánu OPD v osobitnom DP Banská Štiavnica VII do 31.12.2015.

Počet zamestnancov:

Pri dobývaní a spracovaní rúd a vykonávaní zabezpečovacích a likvidačných prác bolo v organizácii Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša Hámre zamestnaných celkom 103 zamestnancov, z toho v podzemí 60 a na povrchu 43. Oproti predchádzajúcemu roku došlo k poklesu o 3 zamestnancov na povrchu a k nárastu o 1 zamestnanca v podzemí. t. j. pri ťažbe a úprave rúd došlo v roku 2013 k poklesu o 2 zamestnancov. Tento počet je totožný s celkovým počtom zamestnancov zamestnaných pri ťažbe a úprave rúd.

Znižovanie počtu zamestnancov - dopad na bezpečnosť práce:

V sledovanom období Slovenská banská, spol. s r. o., Hodruša - Hámre zaregistrovala celkom 5 pracovných úrazov, z toho 1 s dobou práceneschopnosti dlhšou ako 42 dní. Početnosť pracovných úrazov na 100 zamestnancov je 4,85.

4.4 Nerudné suroviny

4.4.1 Magnezit

V úradnom obvode Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici sa ložiská magnezitu nedobývajú.

4.4.2 Soľ

V úradnom obvode Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici sa nenachádzajú ložiská soli.

4.4.3. Stavebný kameň

V roku 2013 bolo vytŕažené celkom 2 596,4 kt stavebného kameňa. Túto činnosť zabezpečovalo 423 zamestnancov. Pri porovnaní ťažby a počtu zamestnancov pri ťažbe za hodnotené obdobie roku 2013 s predchádzajúcim ročným obdobím bol nasledovný stav:

- Ťažba stavebného kameňa v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 bola nižšia o 329,7 kt. Pokles bol zaznamenaný najmä v lome Zuberec - Podspády (- 50,3 kt pokles o cca 49 %), Ráztoka (- 82,6 kt, pokles o cca 80 %), Vrcko (- 73,5 kt, pokles o cca 94 %), Šiatorská Bukovinka (- 75,5 kt, pokles o cca 84 %). Uvedené poklesy súvisia pravdepodobne s poklesom stavebnej výroby v spádových oblastiach uvedených lomov.
Naproti tomu k nárastu ťažby stavebného kameňa došlo v lomoch Dubná Skala (+ 226,5 kt, nárast o cca 159 %), Bzenica (+ 79,9 kt, nárast o cca 47 %), Janova Lehota (+ 75,0 kt, nárast o 100 %).

- Počet zamestnancov zamestnaných pri ťažbe stavebného kameňa v roku 2013 bol oproti roku 2012 o 37 nižší.

4.4.4. Štrkopiesky a piesky

Celková ťažba štrkov a pieskov v roku 2013 bola 1260,7 kt, čo je v porovnaní s rokom 2012 (2102,3 kt) o 841,7 kt menej. Pokles je zrejme zapríčinený zvýšeným nelegálnym dobývaním v oblasti Turian v súvislosti s výstavbou diaľnice D1, za čo boli organizáciám uložené pokuty. Pri porovnaní počtu zamestnancov v roku 2013 (133 zamestnancov) s rokom 2012 (96 zamestnancov) zistíme, že pri dobývaní štrkopieskov a pieskov pracovalo v roku 2013 o 37 zamestnancov viac.

4.4.5 Tehliarske suroviny

V roku 2013 organizácie vydobyli 32,24 kt tehliarskych surovín. V porovnaní s rokom 2012 (24 kt) je to nárast o 8,24 kt. Pri dobývaní bolo v roku 2013 zamestnaných 11 pracovníkov, t. j. rovnaký počet zamestnancov ako v roku 2012.

4.5 Vápence a cementárenské suroviny

V roku 2013 bolo dobývané ložisko vápencov Ružiná a Tuhár. Bolo vydobyté celkom 20,1 kt vápencov. Pri tejto činnosti bolo zamestnaných 7 zamestnancov. V porovnaní s rokom 2012 je vydobyté množstvo vápencov vyššie o 10,6 kt.

Počet zamestnancov pri dobývaní v roku 2013 bol vyšší o 6 ako v roku 2012.

4.5.1. Vápence na špeciálne účely

V roku 2013 nebolo vykonávané dobývanie v dobývacom priestore Selce. Z odbytových dôvodov bolo dobývanie prerušené.

4.5.2. Vápence vysokopercntné

V úradnom obvode OBU v Banskej Bystrici neboli v roku 2013 dobývané.

4.6 Ostatné suroviny

V roku 2012 sa v obvode tunajšieho úradu dobývali tieto ostatné suroviny: bentonit, alginit, keramické a žiaruvzdorné íly, kaolín, kremité piesky a perlit.

Celková ťažba ostatných surovín v roku 2013 bola 206,4 kt. V porovnaní s rokom 2012, keď bolo vydobyté 215,6 kt ostatných surovín, je to menej o 9,1 kt. Porovnanie množstva vydobytých nerastov v roku 2013 v jednotlivých dobývacích priestoroch s predchádzajúcimi obdobiami je v prílohe 22.

Dobývanie v roku 2013 zabezpečovalo 112 zamestnancov, čo je o 42 viac ako v roku 2012.

5 BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

5.1 Vývoj pracovnej úrazovosti

V roku 2013 bolo v organizáciách podliehajúcich hlavnému dozoru štátnej banskej správy v úradnom obvode OBÚ v Banskej Bystrici zaregistrovaných celkom 19 pracovných úrazov (PÚ). Všetky sa stali pri dobývaní nerastov. Neboli zaznamenané smrteľné úrazy, avšak stali sa 2 úrazy s ťažkou ujmu na zdraví. Porovnanie úrazov na 100 zamestnancov pri dobývaní je nasledovné:

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Počet pracovníkov zamestnaných pri dobývaní nerastov	1143	993	852	720	990	955	1033	969	719	950	950
Smrteľné úrazy	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Ťažká újma na zdraví	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
PN 42 dní a viac	0	0	0	0	1	2	2	7	14	-	-
Ostatné úrazy	35	47	28	34	30	31	19	19	24	28	17

Početnosť na 100 pracovníkov	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Smrteľné úrazy	0	0,1	0	0	0,1	0	0	0,1	0	0	0
Ťažká újma na zdraví	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0,14	0	0,21
S PN 42 dní a viac					0,1	0,2	0,19	0,72	1,95	-	-
Ostatné úrazy	3,06	4,73	3,28	4,72	3,03	3,24	1,84	1,96	3,34	2,95	1,79
Početnosť spolu:	3,06	4,83	3,28	4,72	3,33	3,44	2,03	2,79	5,42	2,95	2,0

5.1.1 Závažné pracovné úrazy a havárie

Z celkového počtu 19 registrovaných pracovných úrazov na dozorovaných organizáciách boli zaregistrované 2 závažné pracovné úrazy. V roku 2013 sa neprihodili prevádzkové nehody (havárie), závažné priemyselné havárie.

V Slovenskej banskej, spol. s r. o. Hodruša - Hámre bola v roku 2013 zaznamenaná mimoriadna udalosť na ťažnom stroji II. úklonnej jamy – zlomenie hnacieho hriadeľa, ku ktorej došlo 18.7.2013 v I. zmene, o 12,20 hod. z dôvodu únavy materiálu. Výmena hriadeľa, lanových bubnov, hnacích ozubených kolies hriadeľa a ostatných súčastí stroja bola vykonaná v rámci letnej celozávodnej dovolenky.

5.1.2 Rozbor príčin a zdrojov pracovných úrazov

Z rozboru úrazovosti vyplýva, že príčinami PÚ v roku 2013 boli:

Kód 1. Chybný, nepriaznivý stav zdroja úrazu (nie pracoviska) v 12 prípadoch, čo je 63,16 % z celkového počtu PÚ (19)

Kód 2. Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie alebo zabezpečenie v 0,5 prípade, čo je 2,63 % z celkového počtu PÚ (19)

Kód 4. Nepriaznivý stav, alebo chybné usporiadanie pracoviska v 2 prípadoch, čo je 10,52 % z celkového počtu PÚ (19)

Kód 6. nesprávna organizácia práce v 1 prípade, čo je 5,26 % z celkového počtu PÚ (19)

Kód 8. Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu alebo pokynov, zotrvávanie v ohrozenom priestore v počte prípadov 2,5, čo je 13,16 % z celkového počtu PÚ (19)

Kód 12. Nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon v 1 prípade, čo je 5,26 % z celkového počtu PÚ (19)

Pri kódoch príčin 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14 neboli zaznamenané PÚ.

Najčastejšou príčinou PÚ boli kódy 1 (12 PÚ). Najmenej PÚ bolo zaznamenané pri kódoch 6 a 12 (po 1 PÚ).

Z rozboru úrazovosti vyplýva, že zdrojmi PÚ v roku 2013 boli:

Kód I. Dopravné prostriedky v 1 prípade, čo je 5,26 % z celkového počtu PÚ (19)

Kód II. Zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky v 3 prípadoch čo je 15,79 % z celkového počtu PÚ (19)

Kód IV. Pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje pádov zamestnancov v 1 prípade, čo je 5,26 % z celkového počtu PÚ (19)

Kód V. Materiál, bremená, predmety v 13 prípadoch, čo je 68,42 % z celkového počtu PÚ (19)
Kód IX. Elektrina v 1 prípade, čo je 5,26 % z celkového počtu PÚ (19).

Pri kódoch zdrojov III, VI, VII, VIII, X a XI neboli zaznamenané PÚ.

Najčastejším zdrojom PÚ bol kód V (13 PÚ), kód II (3 PÚ). Najmenej PÚ bolo zaznamenaných pri kódoch I, IV a IX (po 1 PÚ).

5.1.3 Choroby z povolania

V roku 2013 bolo priznaných 26 chorôb z povolania pri ťažbe nerastov a ich úprave – 17 chorôb z jednostranného nadmerného dlhodobého zaťaženia a 9 chorôb z vibrácií. Pri porovnaní s rokom 2012, kedy bol priznaný 10 chorôb z povolania, došlo k nárastu o 16 chorôb.

5.2 Banská technika a bezpečnosť práce

5.2.1 Hlbinné dobývanie

5.2.1.1 Bezpečnosť podzemných diel

OBÚ v Banskej Bystrici počas výkonu dozoru kontroloval okrem iného aj dodržiavanie technológie vedenia banských diel, bezpečnosť pri práci a bezpečnosť prevádzky, stav banských diel a ich udržiavanie v bezpečnom stave.

Bezpečnosť vyhradených elektrických zariadení je zabezpečovaná vykonávaním východiskových a pravidelných revízií týchto zariadení odborne spôsobilými zamestnancami s osvedčením vydaným Hlavným banským úradom v Banskej Štiavnici. Počas prevádzky overujú ich bezpečný stav pravidelnými prehliadkami určenými zamestnancami podľa Smerníc potvrdených úradom. Dodržiavanie ustanoveného režimu je okrem iného kontrolované pri prehliadkach vykonávaných úradom.

Bezpečnosť práce a prevádzky pri prevádzke vyhradených tlakových, zdvíhacích a plynových zariadení bola zabezpečovaná mimo iné aj vykonávaním pravidelných revízií, skúšok a odborných prehliadok uvedených zariadení revíznymi technikmi s oprávneniami vydávanými obvodnými banskými úradmi.

5.2.1.1.1 Zvislé banské diela

V roku 2013 sa nevykonávalo hĺbenie ani prehlbovanie jám. Na činných jamách sa vykonávala iba údržba, čistenie a pod. (Baňa Dolina, a. s. V. Krtíš: boli prevádzkované dva vrty. Vrt UBG 92 bol využívaný na vetranie ako hlavné výdušné banské dielo a vrt Háj bol využívaný ako hlavné vŕažné dielo, vybavený lezným rebríkom. Jama Háj I. bola využívaná ako hlavné výdušné dielo, ktorou je vedené výtláčne potrubie z hlavnej čerpacej stanice a požiarneho vodovodu z povrchovej nádrže. Slovenská banská spol. s r. o. Hodruša – Hámre: I. a II. úklonná jama, Kremnická banská spoločnosť – IV. šachta).

Razenie komínov sa realizovalo vrtno-trhacími prácami (bez použitia raziacej plošiny) len v organizácii Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša – Hámre.

Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša-Hámre	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
zvislé banské diela (m)	39,4	50,4	56,6	64	58,6	0	139,2	120,6	118	220,5	211,7

5.2.1.1.2 Dlhé banské diela

Na Bani Dolina a.s. Veľký Krtíš bolo v roku 2013 vyrazené 2 146 m banských diel. Banské diela sú razené v profile LB-O-02, LO-O-02, OO-O-DV3 vrtno-trhacími prácami a kombajnom 4PU. Hustota výstuže bola 1,0 m resp. 0,5 m paženie šachovite drevenými okrajkami, resp. ťahokovom.

Baňa Dolina a.s. Veľký Krtíš		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dlhé banské diela spolu (m)		1080	951	1148	377	1032	2442	2583	1875	2802	2213	2146
Z toho	razenie kombajnom (m)	134	550	705	790	0	1626	1866	1580	2276	1803	1990
	razenie ručné (m)	946	401	443	242	377	816	717	295	526	410	156

Z uvedeného možno konštatovať, že na Bani Dolina a.s. bol v roku 2013 zaznamenaný pokles dĺžky vyrazených chodieb. V porovnaní s rokom 2012 bolo vyrazených o 67 m dlhých banských diel menej. Pri razení pomocou raziacich kombajnov bol v porovnaní s rokom 2012 nárast o 187 m, naproti tomu pri ručnom razení banských diel došlo k poklesu o 254 m.

V Slovenskej banskej, spol. s r. o. Hodruša-Hámre bolo vyrazených 2258,5 m dlhých banských diel, čo je v porovnaní s rokom 2012 (1888,8 m) o 369,7 m viac.

Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša - Hámre	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Dlhé banské diela spolu (m)	452,1	301,4	96,3	324,7	699,6	1483,4	1931,6	1541,3	1602,6	1888,8	2046,8
Vodorovné banské diela na koľaji (m)	25	42,6	33,3	130,4	450,1	1483,4	1931,6	1541,3	990	1098,6	1275,0
Vodorovné banské diela škrabákom (m)	387,7	258,8	63,0	130,3	249,5	0	0	0	990	738,9	450,9
Úpadné banské diela na koľaji (m)	0	0	0	0	0	0	0	0	31,9	51,3	0
Dovrchné banské diela škrabákom (m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,9

Prehľad vývoja v razení dlhých banských diel za obdobie rokov 2003 až 2013:

Organizácia	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Baňa Dolina a.s. Veľký Krtíš	1080	951	1148	377	1032	2442	2583	1875	2802	2213	2146
Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša - Hámre	412,7	301,4	96,3	324,7	699,6	1483,4	1931,6	1541,3	1602,6	1888,8	2046,8
Spolu	1492,7	1252,4	1244,3	701,7	1731,6	3925,4	4514,6	3416,3	4404,6	4101,8	4192,8

5.2.1.1.3 Likvidácia vyrúbaných priestorov

Na Bani Dolina a. s. Veľký Krtíš je dobývanie vykonávané schválenou dobývacou metódou „stenovanie mechanizovaným komplexom na plnú hrúbku sloja, na riadený zával, s ponechaním a bez ponechania ochrannej vrstvy uhlia v strope“. Likvidácia vyrúbaných priestorov je vykonávaná priebežne, nakoľko je súčasťou dobývacej metódy.

Na bani Rozália Slovenskej banskej spol. s r. o. Hodruša – Hámre je používaná dobývací metóda „Dovrchné zátinkovanie bez výstuže, krátkymi vrtmi, s odťažbou škrabákovým vrátkom“. Pri tejto metóde sa výstuž nepoužíva, nahradená je ochrannými vnútroblokovými piliermi.

Pri dobývaní a príprave bloku sa vytvárajú a ponechávajú ochranné piliere, o min. rozmeroch 3 x 3 m, čím sa dosiahne požadovaná bezpečnosť na dobývke.

Likvidácia bloku pozostáva z doťaženia bloku, z likvidácii niektorých pilierov s bilančným zrudnením a príp. čiastočným podsadením jalovinou.

5.2.1.2 Dobývanie

Na Bani Dolina a. s. Veľký Krtíš sa dobývanie vykonávalo v súlade s POPD schválenou dobývacou metódou „stenovanie mechanizovaným komplexom na plnú hrúbku sloja, na riadený zával, s ponechaním a bez ponechania ochrannej vrstvy uhlia v strope“. Na zabudovanie vydobytého priestoru sa používali komplexne mechanizované výstuže typu MK-75. Rozpojovanie uhoľného piliera sa vykonávalo dobývacím kombajnom typu 1 GŠ 68, s mechanickým nakladaním rúbaniny na hrabľový dopravník.

Dobývanie na bani Rozália Slovenskej banskej spol. s r. o. Hodruša – Hámre bolo vykonávané schválenou dobývacou metódou dovrchné zátinkovnie bez výstuže krátkymi vrtmi s odťažbou škrabákovým vrátkom.

5.2.1.3 Vetrание

5.2.1.3.1 Vedenie banských vetrov

Baňa Dolina a.s. je Výnosom OBÚ v Prievidzi č. 400/G/Há/1985 z 21.5.1985 a rozhodnutím OBÚ Prievidza č. 400/MI/Jk/89 z 10.5.1989 z hľadiska vetrания zaradená do kategórie baní nebezpečných zvýšeným výskytom kyslíčnika uhličitého.

Vetrание podzemia Bane Dolina zahŕňalo v roku 2013 päť vetracích oblastí.

Do bane boli čerstvé vetry privádzané dvoma hlavnými vŕažnými dielami - vŕažným vrtom „Háj“ (pre ovetranie pracovísk v II. vetracej oblasti) a „Ťažobnou úpadnicou“ (pre ovetranie pracovísk v I., III. a IV. vetracej oblasti) a vŕažným vrtom „Bukovec“ (pre ovetrávanie zneprístupneného „Starého prekopy).

Opotrebované vetry boli odvádzané na povrch štyrmi hlavnými výdušnými banskými dielami („Pivnica - výdušná úpadnica č. 10 203 - vetracia oblasť č. I, hlavný prekop č. 201 – vetracia oblasť č. II, „Materiálová úpadnica“ – vetracia oblasť č. III, výdušný vrt „UBG 92“ – vetracia oblasť č. IV a výdušná jama „Háj I.“ – vetracia oblasť č. V).

Vetrание bane Rozália je umelé scie, zabezpečené prácou hlavného ventilátora a pomocných ventilátorov. Počet vŕažných diel - 2, výdušných - 1. Neprerazené banské diela sú ovetrávané separátnym fúkacím vetraním.

Hlavný banský ventilátor (HBV) pracuje sacím spôsobom, je umiestnený v podzemí vo ventilátorovni na úrovni autotunela nad komínom VK – 1 (pod komínom VK – 0). Ako HBV je zabudovaný ventilátor typu ARA-1-1120-180.

Výpomocný ventilátor je umiestnený na XIV. obzore, v prekope P – 2/XIV., kde vo vetracej hrádzi sú zabudované dva ventilátory typu APT 800/3.

Vŕažné vetry sú vedené úpadne, z povrchu cez I. a II. úklonnú jamu na XIV. obzor, ďalej úpadnicou U – 1 na XV. obzor, po XV. obzore a úpadnicami U – 15 a U – 16 na nižšie úrovne. Vetracími komínmi zo XVI. a z XV. obzoru späť na úroveň XIV. obzoru.

Výdušné vetry sú vedené po XIV. obzore prekopmi P – 1/XIV. a P – 2/XIV. k výpomocnému ventilátoru (2 x APT 800/3), ďalej po obzore vetracím prekopom a následne dovrchné komínmi VK – 1 – XIII., VK – 1 – XII. a K – R – 2/XIV. na XII. obzor. Z XII. obzoru sú výdušné vetry vedené komínom K – R – I/XII. na XI. obzor, komínom K – R – I/XI. na X. obzor. Z X. obzoru sú opotrebované vetry vedené dovrchnými chodbami cez IX. na VIII. obzor pod HBV.

HBV vysáva opotrebované banské vetry komínom VK – 1 na úroveň autotunela a pomocou pretlaku cez komín VK – 0 na povrch.

Do podzemia bane Rozália je vŕažnými banskými dielami privádzaných $42 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ vzduchu. Pričom k ovetraniu činných pracovísk je k dispozícii $32 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, pričom na zriedenie povýbuchových splodín je potrebných $24 \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$. Z porovnania je zrejmé, že privádzané množstvo vzduchu na ovetranie podzemných pracovísk je dostatočné.

Pravidelné meranie banského ovzdušia podľa § 146 ods. 1 a 2 vyhl. SBÚ č. 21/1989 Zb. bolo na základe dohody, vykonané v prvých troch štvrtrokocho HBZS Prievidza, posledné štvrtročné meranie bolo vykonané v réžii spoločnosti, vlastnými kalibrovanými meracími prístrojmi rovnakého typu aké pri meraniach používa HBZS Prievidza.

Napájanie hlavných ventilátorov je riešené v súlade s požiadavkami banských bezpečnostných predpisov dvoma prírodnými vedeniami. Pre prípad výpadku elektrickej energie je na Bani Dolina možné núdzové napájanie ventilátorov záložným vedením z rozvodne R1 na povrchu.

5.2.1.3.2 *Prístroje na meranie koncentrácie plynov*

Na Bani Dolina a.s. pre meranie oxidu uhoľnatého používali stabilné analyzátory IREX a pre meranie oxidu uhličitého analyzátory UNOR. Umiestnené boli v bani v celkovom výdušnom vetracom prúde vetracích oblastí (v chodbe č. 10 203 - Pivnica, na prekope č. 08 201 a v Materiálovej úpadnici a v chodbe č. 209 112). Pre meranie ovzdušia sa používajú aj osobné kontinuálne analyzátory a interferometre.

Pre rozmiestnenie kontinuálnych analyzátorov platí Rozhodnutie SBÚ č. 261/III-72/1989.

V organizácii Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša - Hámre sa na meranie banského ovzdušia používa prístroj ISC Oldham MX 2100 resp. na zistenie prítomnosti plynov v banskom ovzduší sa používajú meracie trubičky na CO a NO a nasávače UNIVERZAL 66.

5.2.1.4 *Ochrana proti požiaru a výbuchu*

5.2.1.4.1 *Protipožiarna ochrana v podzemí*

Na Bani Dolina a.s. požiarne ochrana spočíva:

- a) vo vyhľadávaní, kontrole a likvidácii požiarov (zápar) - podľa Výnosu OBÚ Prievidza č. 300/89 uhoľné sloje v dobývacom priestore nie sú zaradené do kategórie náchylných na samovznietenie. Hrádzami uzatvorené vyrúbané priestory sa pravidelne kontrolujú a pri náznaku záparu sa okamžite vykonávajú opatrenia na jej likvidáciu. V roku 2013 nebol zaznamenaný prípad záparu uhoľného sloja.
- b) v obmedzovaní použitia otvoreného ohňa v podzemí a na povrchu v miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, ktoré je klasifikované ako výnimočná práca s otvoreným ohňom a dôsledne sa riadi vnútropodnikovou Smernicou č. 11/94.

Pre prípad okamžitého zásahu na zdoľadanie banského požiaru v zmysle vnútropodnikovej smernice č. 1/98 sú na určených miestach rozmiestnené hasiace prostriedky.

Budovanie požiarneho vodovodu stanovuje § 172 vyhlášky SBÚ č. 21/89 Zb. Banský požiarne vodovod je napájaný z vodnej nádrže na povrchu (požiarna nádrž Háj) a je vyvedený na všetky stenové poruby. Z požiarnej nádrže je napájané 8., 9. a 10. pole. Hydraulický pretlak a objemový prietok vyhovuje STN 44 64 03 bod č. 93 a č. 94.

Pre podzemie bane je v súlade s § 171 vyhlášky SBÚ č. 21/89 Zb. vybudovaný požiarne sklad s príslušným vybavením. Súčasťou pohotovostných prostriedkov na likvidáciu banských nehôd v zmysle príkazu generálneho riaditeľa č. 1/99 je požiarne sklad na povrchu, požiarne sklad ZBZS, havarijná skládka na povrchu a požiarne voz umiestnený na nástupišti mužstva pred ústím prekopu č. 201 (Hlavný prekop).

- c) v zamedzovaní vzniku a prenikaniu uhoľného prachu tým, že pri dobývaní a razení banských diel sa používa voda na skrúpanie rezných orgánov kombajnův a pri pásovej doprave uhlia skrúpanie presypov. Pravidelne sa odstraňuje napadané uhlie pozdĺž pásových dopravníkov, v čistote sa udržiavajú pohonné i vratné stanice.

V Slovenskej banskej, spol. s r. o. sú v súlade s požiadavkou § 172 ods. 2 vyhl. SBÚ č. 21/1988 Zb. po dohode s HBZS, pre prípad potreby, na likvidáciu požiaru stanovené miesta s možnosťou odberu vody (nultý obzor – na ústí štólne, na nárazisku I. úklonnej jamy, VIII. obzor – pri m. b. č. 6 stará HDŠ (za hrádzou), X. obzor - sever, v ochoznej chodbe, bývalá prečerpávací stanica, XII. obzor – sever v ochoznej chodbe pri m. b. č. 5, XIV. obzor, sever – voľná hĺbka II. úklonnej jamy, VDŠ, XIV. obzor, juh – Nová Rozália jama a NOŠ, XV. obzor - pomocné čerpace stanice sú pod úpadnicami U-1 (na XV. obzore), U-15 (na XVI. obzore), a U-16 (na XVII. obzore), hlavná čerpací stanica je v úpadnici U-6 (12 m pod XV. obzorom)).

Na prípadnú likvidáciu požiaru sú v podzemí rozmiestnené ručné hasiace prístroje nasledovne:

10 ks RHP v podzemí (sklad výbušnín, čerpacia stanica, strojovňa ŤS)
 9 ks RHP je umiestnených v banských lokomotívach
 4 ks RHP sú uložené v havarijnom sklade
 1 ks RHP v prevádzkarni HBV

5.2.1.4.2 *Zneškodňovanie uhoľného prachu*

Zneškodňovanie uhoľného prachu sa vykonáva zmáčaním vodou, zmetaním a následným naložením zvlhčeného prachu na pásový dopravník, prípadne do banských vozov.

5.2.1.4.3 *Ochrana proti prenosu výbuchu uhoľného prachu*

Podzemné priestory Bane Dolina a.s. Veľký Krtíš z hľadiska nebezpečenstva výbuchu uhoľného prachu v zmysle § 233 vyhl. SBÚ č. 21/1989 Zb. a STN 34 1410 sú zaradené do kategórie SNP – 0. Pre Baňu Dolina platí výnimka HBÚ v Banskej Štiavnici z § 163 ods. 5 vyhlášky SBÚ č. 21/1989 Zb. č. 1302/2003.

5.2.1.5 *Strojné a elektrické zariadenia*

5.2.1.5.1 *Strojné zariadenia*

Použitie nových strojných zariadení.

Za sledované obdobie roka 2013 nedošlo v podzemí k zmene typov používaných strojných zariadení.

U dopravných zariadení - koľajových lokomotív v podzemí nedošlo oproti roku 2012, k podstatným zmenám celkového počtu používaných lokomotív. Na Bani Dolina a. s. Veľký Krtíš bolo v roku 2013 v prevádzke nasadených 6 lokomotív a 4 lokomotívy boli mimo prevádzky, čo je zhodné s rokom 2012. Na ostatných prevádzkach v podzemí a na povrchu hlbinných baní bolo nasadených spolu 23 koľajových lokomotív, čo je stav + 5 v porovnaní s rokom 2012. V dôsledku pretrvávania nízkeho objemu vykonávanej činnosti na Bani Dolina a. s. je aj naďalej malá intenzita ich využívania. Na Bani Rozália došlo k postupnému preradeniu dieselových lokomotív do rezervy. Počet akumulátorových lokomotív sa zvýšil o tri lokomotívy.

Závesné lokomotívy sa v roku 2013 nepoužívali.

V dozorovaných organizáciách neboli v roku 2013 používané prepravníkové nakladače. Stav bez zmeny oproti predchádzajúcemu obdobiu.

V roku 2013 na Bani Dolina a. s. Veľký Krtíš došlo k zmene evidovaného počtu dopravníkov v porovnaní s rokom 2012. Počet nasadených dopravníkov bol v roku 2013 celkom 77 (+ 2) dopravníkov, z toho 62 (+2) pásových a 15 hrabľových dopravníkov v celkovej dĺžke cca 7335 m (+ 500 m). Zmeny dĺžky a počtu pásových dopravníkov sú dôsledkom nárastu vzdialenosti miest dobývania druhého sloja od otvárových diel.

V počte čerpacích zariadení došlo oproti roku 2012 k zmene celkového počtu (+2). V roku 2013 z celkového počtu 12 boli 3 (+1) zaradené ako hlavné čerpacie stanice a 9 (+1) ako pomocné čerpacie stanice.

V prevádzkovaní hlavných ventilátorov nedošlo oproti roku 2012 k zmene celkového počtu. Celkom bolo v prevádzke 6 ventilátorov.

Počet stabilných kompresorov v podzemí bol v roku 2013 bez zmeny. Z celkového počtu sú v podzemí zabudované tri kompresory. Jeden ako záloha pre ťažný stroj I. úklonnej jamy Bane Rozália, jeden v podzemí IV. jamy v Kremnici a jeden na Erb štôlni – Hodruša

5.2.1.5.1.1 *Raziace a nakladacie zariadenia*

V roku 2013 nedošlo oproti roku 2012 v použitých technológiách k žiadnym zmenám. Tak ako v roku 2012 ani v roku 2013 neboli použité žiadne nové technológie. V roku 2013 boli na Bani Dolina a.s. Veľký Krtíš nasadené raziace kombajny v počte 4 kusy, z toho 2 ks typu 4 PU a 2 ks GPK. Osobitné nakladacie zariadenia sa v priebehu roku 2013 nepoužívali.

5.2.1.5.1.2 *Dobývacie stroje*

Tieto zariadenia boli v roku 2013 nasadené iba na Bani Dolina a.s. Veľký Krtíš. Celkom boli počas roku 2013 nasadené 2 dobývacie kombajny 1GŠ 68. V porovnaní s rokom 2012 je stav bez zmeny.

Dobývacie komplexy

V roku 2013 boli na Bani Dolina a.s. Veľký Krtíš k dispozícii nasledovné typy dobývacích komplexov:

MK 75 1 ks

1MKM (BMV 5) 1 ks

V priemere bol v užívaní jeden. K zmene oproti roku 2012 nedošlo.

5.2.1.5.1.3 *Dopravné zariadenia*

5.2.1.5.1.3.1 *Koľajová doprava*

Z celkového počtu 29 nasadených lokomotív v podzemí v roku 2013 bolo 29 koľajových (z toho 4 trolejových (0), 8 (+1) dieselových a 17 (+3) akumulátorových). V priebehu roku 2013 došlo k nárastu počtu používaných akumulátorových lokomotív na bani Rozália a to o tri a dieselových o dve lokomotívy.

Na uhlí bolo v roku 2013 nasadených celkovo 6 koľajových lokomotív, čo je stav zhodný v porovnaní s rokom 2012. Z toho 4 trolejové (2 ks typu EL 5 - 08 a 2 ks typu EL 5 - 01) a dve akumulátorové AM – 8. 4 trolejové sú ako rezerva, prípadne na ND.

V podzemí uhoľnej bane Baňa Dolina a. s. nedošlo v stave koľaje a koľajového zvršku k zmenám oproti roku 2012. Dĺžka koľajovej trate na dopravu materiálu i ľudí lokomotívami je 1350 m, čo je stav bez zmeny v porovnaní s rokom 2011. Dĺžka ostatných tratí je 1.700 m (400 m). Koľaj má rozchod 600 mm. Koľajová trať vykazuje nízku priepustnosť z dôvodov jednokoľajnosti ako aj vysokej náročnosti na údržbu, čo pri sústavnom znižovaní dĺžky ako aj prepravovaných objemov nie je akútnym problémom. Problémy sa v čoraz výraznejšej miere prejavujú v oblasti udržiavania technického stavu koľajových tratí z dôvodu nedostatku zamestnancov.

V podzemí rudných baní došlo oproti roku 2012 k nárastu dĺžky koľajových tratí o 1.500 m v dôsledku predlžovania prepravných vzdialeností. Dĺžka koľajovej trate s lokomotívovou dopravou je 15.775 (+975 m) pri celkovej dĺžke koľajovej trate 17.500 m (+1275 m).

Slovenská banská spol. s r.o. Hodruša - Hámre nasadzovala do prevádzky v r. 2013 celkom 20 (+5) koľajových lokomotív, z toho 7 dieselových lokomotív (+1), (2 ks BND – 30, 3 ks DH - 35, 2 ks DH – 30), 13 ks akumulátorových (typ EL – 9, T – 35, T - 50), (Hliník nad Hronom) (+3). Rozchod trate je 550 mm.

Stav koľaje a koľajového zvršku je hodnotený ako dobrý.

V HDŠ sa pokračovalo priebežne podľa potreby vo výmene koľají a oprave koľajového zvršku v nutnom rozsahu.

Vzhľadom na špecifické využitie je potrebné opätovne uviesť i využívanie strojovej dopravy - koľajovej a to v organizácii Kremnická banská spoločnosť s.r.o. Kremnica, pri údržbe banských diel, najmä Hlavnej dedičnej štôlne, ktorej dĺžka je 14.100 m a rozchod 550 mm. Organizácia vlastní a podľa potreby prevádzkuje dve akumulátorové lokomotívy (AK - 2 U 1 ks, 1 ks ALD – 2) a jednu dieselovú lokomotívu BND - 15.

5.2.1.5.1.3.2 *Závesná doprava*

Pokiaľ sa jedná o závesnú dopravu lokomotívami je stav v porovnaní s rokom 2012 bez zmeny – nepoužíva sa. Pre dopravu pomocou vrátkov sa na Bani Dolina a.s. Veľký Krtíš využíva pre dopravu materiálu na čelby a stenové poruby koľajová závesná drážka ZD - 80A.

5.2.1.5.1.3.3 *Doprava lanom*

V používaní vrátkov na Bani Dolina a.s. v r. 2013 oproti r. 2012 došlo k zmene - počtu používaných vrátkov. Celkom bolo v používaní 75 (+4) elektrických vrátkov z toho VTA 1000 55 ks. V

roku 2012 v organizácii Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša-Hámre používala 10 vrátkov. Z toho 6 škrabákových a 4 VTA 1000. Okrem toho 4 vzduchové na posun banských vozov na náraziskách.

Podstatná časť vrátkov 75 (+4), v porovnaní s rokom 2012 bolo v používaní na Bani Dolina a.s. Veľký Krtíš o 4 vrátky viac, a to v nezmenených typoch ako v predchádzajúcich rokoch. Prevažná časť vrátkov používaných v podzemí bolo typu VTA 1000 55 (+4), zbytok VV 630, VV 08, VP 40, VP 4000. K značnému nárastu počtu nasadených vrátkov v podzemí Bane Dolina a.s. došlo v dôsledku nárastu dĺžky razených a prevádzkovaných banských diel v porovnaní s rokom 2012.

V roku 2013 bol pri doprave gumy pásového dopravníka v pásovej chodbe Bane Dolina a.s. zaznamenaný jeden závažný pracovný úraz pri ktorom u postihnutého došlo k amputácii častí prstov hornej končatiny (Pozri časť 3.2.3 Vyšetrovanie príčin havárií a závažných pracovných úrazov).

5.2.1.5.1.3.4 *Doprava pásovými a hrabľovými dopravníkmi*

Pásové a hrabľové dopravníky boli nasadené len v podzemí a na povrchu Bane Dolina a.s. Veľký Krtíš. Z celkového počtu 77 (+2) nasadených dopravníkov (čo je oproti r. 2012 (+2) sa používalo 62 (+2) pásových dopravníkov o celkovej dĺžke cca 5910 (+500) v porovnaní s r. 2012 a 15 hrabľových o celkovej dĺžke 925 m.

5.2.1.5.1.3.5 *Bezkoľajová doprava*

Bezkoľajová doprava sa u dozorovaných organizácií v podzemí nevykonávala.

5.2.1.5.2 *Elektrické zariadenia*

Elektrická inštalácia jednotlivých hlbinných baní je riešená nasledovne:

Elektrická inštalácia **Bane Dolina a.s., Veľký Krtíš** je napájaná zo 110 kV rozvodne Veľký Krtíš dvoma 22 kV vonkajšími vedeniami do hlavnej rozvodne R 1 Dolina. Hlavná rozvodňa je riešená s jedným systémom zberníc.

Vonkajšie vedenia 22 kV A a B napojené z hlavnej rozvodne R1 Dolina sú v postupnej likvidácii. Vedenie A je odpojené, bez odberných miest. Technologická linka a areál závodu je napojený napätím 3 x 230/400 V, ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche samočinným odpojením napájania v sieti TN.

Podzemie bane je napájané z hlavnej rozvodne R 1 napätím 3 x 6 000 V do banských trafostaníc so vzduchovými transformátormi IT 3 Sb/6, 6/0,525 kV.

Prevádzkový rozvod v podzemí ku spotrebičom je vyhotovený napäťovou sústavou 3 x 500 V. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v podzemí je vyhotovená zemnením v sieti IT podľa STN 34 1410.

Kompenzácia jalového prúdu je riešená v rozvodni R 1 na strane 6 kV statickými kondenzátormi o výkone 1000 kVAr, ako aj nízkonapäťovými statickými kondenzátormi. V povrchových trafostaniciach je kompenzácia riešená pomocou regulátorov jalového výkonu WOR 4 a WOR 8 na strane nízkeho napätia.

Pohyblivé spotrebiče:

dobývací kombajn

3 ks 1 GŠ 68 6 x 132 kW

raziaci kombajn

2 ks GPK 2 x 99 kW

Dĺžka elektrifikovaných tratí je 2 260 m. Celkový inštalovaný výkon elektrických spotrebičov k 31.12.2013 je 2 860 kW, čo zodpovedá stavu v roku 2012.

Počty a výkony transformátorov na primárnej strane VN: R 1 - 1 ks 2 500 kVA, 22/6, 3 kV, 3 ks 630 kVA, 22/ 0, 4 kV

Celkový výkon transformátorov na vstupnej strane je 4390 kVA.

V podzemí je 5 trafostaníc, v ktorých je celkom 8 transformátorov s celkovým výkonom 3 630 kVA, na povrchu je sekundárna trafostanica 01 701 - 6/0,525 kV s výkonom 2 x 500 kVA. V zrovnání s predchádzajúcim obdobím došlo k poklesu výkonu inštalovaných transformátorov o 315 kW.

V Slovenskej banskej, spol. s r. o. Hodruša – Háme je prívod elektrickej energie do rozvodne na Dolnom závode realizovaný vn vedením 22 kV č. 319 Rozvodného závodu Žiar nad Hronom. V rozvodni vn na Dolnom závode sú zabudované dva transformátory 1 000 kVA, 22/ 0,4 kV. Kompenzácia je zabezpečená regulátorom RQ 5. Kompenzačný rozvádzač má výkon 460 kVAr. Na odkalisku je prevádzkovaný transformátor 160 kVA, 22/0,4 kV.

Prívod elektrickej energie do rozvodne na bani Rozália je vn vedením 22 kV č. 373 a 374 z Rovne. V rozvodni sú zabudované 2 transformátory o výkone 630 kVA, jeden pre povrch 22/0,4 kV a druhý pre podzemie 22/6,3 kVA. Kompenzácia je prostredníctvom regulátora WOR 8, kompenzačný rozvádzač má výkon 120 kVAr. Hlavné spotrebiče sú ťažný stroj I. úklonná jama Rozália 58 kW, II. úklonná jama 170 kW, hlavný banský ventilátor 45 kW.

Dolný závod - napäťová sústava 3/PEN 400 V.

Baňa Rozália - napäťová sústava 3/PE 400 V, 3/PE 6000 V.

Na organizácii nie je nainštalované zariadenie - spotrebič s vyšším výkonom ako 300 kW.

Pohyblivé elektrické zariadenia nie sú v organizácii prevádzkované.

Nie je zavedená elektrická koľajová doprava - trolejová.

Celkový inštalovaný výkon spotrebičov 3,080 MW.

Celkový výkon transformátorov 4,22 MVA.

Oproti predchádzajúcemu obdobiu v oblasti elektrických zariadení nenastala zmena inštalovaných výkonov spotrebičov, príkon transformátorov vzrástol o 400 kVA inštaláciou trafostanice 6/0,4 kV v podzemí.

Kremnická banská spoločnosť s.r.o., Kremnica má prívod elektrickej energie pre areál jamy č. IV riešený z vlastných rozvodov 22 kV a 3 kV pripojených do trafostanice na povrchu. V trafostanici sú 2 ks transformátory 22/3 kV, ktoré slúžia na prenos elektrickej energie medzi elektrárnou č. IV a elektrárnou č. II a 2 ks transformátorov 22/0,4/0,231 kV, ktoré slúžia na napájanie prevádzkových rozvodov na povrchu a technologických liniek. Elektrická inštalácia na jame č. IV. pozostáva z nasledovných zariadení:

ťažný stroj na povrchu, sociálne zariadenie, maloodberatelia, spotreba elektrárne v podzemí, čerpacia stanica termálnej vody, hlavný a záložný ventilátor, nabíjacie stanice akumulátorových lokomotív a osvetlenie, granulácia a expedícia bentonitu.

V podzemí sa nachádza elektráreň IV. stupeň s troma generátormi o celkovom výkone 2 160 kW s transformátormi pre vlastnú spotrebu elektrárne 3/0,4 kV, 500 kVA a pre osvetlenie 3/0,231 kV, 10 kVA. Pre rozvod 3 kV je v elektrárni vn rozvodňa s príslušnými spínacími jednotkami pre jednotlivé vn vývody a pre ovládanie generátorov. Pre nn rozvody bane a vlastnú spotrebu elektrárne slúžia liatinové rozvádzače. Vývod z elektrárne do povrchovej trafostanice 3/22 kV je jamou č. IV troma káblami na napäťovej úrovni 3 kV.

Transformátory na jame č. IV:

povrch	2 x 400 kVA, 22/0,4/0,231 kV
	2 x 1600 kVA, 22/3 kV
podzemie	500 kVA, 3/0,4 kV
	10 kVA, 3/0,231 kV

Celkový výkon transformátorov je 4,51 MVA, celkový výkon inštalovaných spotrebičov je 0,46 MW. Spotrebiče nad 300 kW a pohyblivé spotrebiče nie sú. Unikátom v pôsobnosti štátnej banskej správy sú vlastné zdroje - generátory o celkovom výkone 2160 kW inštalované počiatkom 20. storočia. V sledovanom období bola v organizácii vykonaná rekonštrukcia vn rozvodne v objekte Malej vodnej elektrárne II. stupeň.

Aktuálny stav pri hlbinnom dobývaní:

- Celkový výkon transformátorov na vstupnej strane 13,12 MVA.
- Celkový inštalovaný výkon spotrebičov 6,4 MW.
- Počet spotrebičov s celkovým menovitým výkonom väčším ako 300 kW - 0 ks.
- Počet pohyblivých el. zariadení - 5 ks.
- Celková dĺžka elektrifikovaných tratí je 2.260 m.

5.2.2 Povrchové dobývanie

5.2.2.1 Dobývanie

Dobývanie nerastných surovín v roku 2013 bolo vykonávané, obdobne ako v predchádzajúce roky, klasicky prevažne s použitím trhacích prác malého, alebo veľkého rozsahu. V hliniskách, íloviskách, štrkoviskách a pieskoviskách pomocou lyžicových rýpadiel. Neboli použité žiadne nové technológie dobývania.

Kultúrna vrstva pôdy (skrývka) je pred dobývacími prácami deponovaná na osobitné skládky a po ukončení dobývania využívaná na rekultivačné práce za účelom zahľadania stôp po dobývaní.

5.2.2.2. Strojné a elektrické zariadenia

5.2.2.2.1 Strojné zariadenia

V dozorovaných organizáciách dochádza postupne k zmenám používaných typov strojných zariadení, hlavne rýpadiel, nakladačov ako aj dopravných mechanizmov. Novo etablované organizácie postupne nahrádzajú staré typy modernejšími a výkonnejšími typmi. Počet využívaných strojných v porovnaní s predchádzajúcim obdobím mierne stúpol. U dozorovaných organizácií pretrvávajú trend postupného zväčšovania podielu využívania služieb v najmä nakladacích, dopravných, vŕtacích ako aj zemných mechanizmov. A v súčasnosti i mobilných drviacich a triediacich zariadení. Strojné zariadenia ťažobných organizácií sú využívané aj v iných odvetviach a z toho dôvodu je uvádzaný počet zariadení používaných pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom orientačný. V roku 2013 bolo v prevádzkach organizácií v oblasti hlavného dozoru štátnej banskej správy v obvode OBÚ Banská Bystrica evidovaných 129 rýpadiel (+46) a 100 nakladačov rôznych typov (+5). Najčastejšie používanými typmi rýpadiel boli rýpadlá rady DH, CATERPILLAR, KOMATSU A VOLVO. Z kolesových nakladačov bola väčšina typu UNC, CAT, VOLVO, KOMATSU. Elektrické rýpadlá rady E 301 a E 303 sa v roku 2013 prestali používať z dôvodu ich malej operatívnej pri presúvaní.

Pri ťažbe z rozvalu, ale najmä pri nakladaní hotových výrobkov sa využívali kolesové nakladače, najmä typov KMB 250, UNK 320, UNC 200 ale aj výrobky firiem CATERPILLAR, VOLVO, KOMATSU a iné.

Pri skrývkových prácach, na úprave odvalov a ťažobných plošín sa v roku 2013 používali dozéry, najmä rady DZ, KOMATSU a CATERPILLAR. Ich počet poklesol pri dobývaní ložísk ostatných surovín na 14 (-5) ks. Na dopravu vyťaženého materiálu sa v prevažnej miere využívali nákladné motorové vozidlá. Celkom bolo evidované 175 (+79) vozidiel z toho prevažný počet Tatra 815, 148. Postupne sa zvyšuje počet používaných nákladných motorových vozidiel s vyššou nosnosťou značiek ako Volvo, CATERPILLAR, MERCEDES, KOMATSU, SKANIA, JAMAL a iných. Okrem vlastných vozidiel organizácie pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v čoraz väčšej miere využívajú vozidlá iných dopravcov.

Na vŕtanie pre trhacie práce sa využívali vrtné súpravy LVE 70, LVE 80, SLVE 81, zo zahraničných najmä HAUSHERR, BOHLER, ATLAS - COPCO, v celkovom počte cca 29ks (+9). Neustále sa zvyšuje využívanie dodávateľských organizácií pre vykonávanie vrtno-trhacích prác.

V roku 2013 bolo v prevádzke evidované nasadených cca 11 (-5) pojazdných kompresorov. Evidovaný počet kompresorov je podstatne vyšší. Jedná sa však o kompresory nefunkčné, v dnešných podmienkach prakticky neopraviteľné, ktoré sú používané na náhradné diely. Aj v tejto oblasti dochádza k výrazným zmenám. V dôsledku zvyšovania podielu vykonávania vŕtacích prác dodávateľsky modernými vŕtacími súpravami, ktorých súčasťou sú aj kompresory klesá aj počet používaných pojazdných kompresorov.

V používaní nabíjacieho zariadenia pre nabíjanie vývrtov trhavinami nedošlo v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012 k zmene počtu používaných zariadení. V používaní boli 3 ks nabíjacieho zariadenia typu Bunza. Zaznamenané boli aj prípady použitia pojazdných mechanických miešacích a nabíjacieho pre trhaviny typu DAP.

Pri povrchovom dobývaní v obvode tunajšieho úradu v r. 2013 došlo pri prevádzke strojného zariadenia (pásových dopravníkov) k jednej ťažkej ujme na zdraví, pri čom bola postihnutému amputovaná ľavá ruka v oblasti lakťa (Pozri časť 3.2.3 Vyšetrovanie príčin havárií a závažných pracovných úrazov).

5.2.2.2.1.1 *Lanové dráhy*

Stav v hodnotenom období roka 2012 sa oproti minulým rokom nezmenil. V obvode pôsobnosti úradu boli v roku 2013 v prevádzke nákladné lanové dráhy pri Harmaneckej jaskyni a Demänovskej jaskyni slobody, ktoré boli využívané i pre sprístupňovanie a udržiavanie jaskýň v bezpečnom stave. Ich prevádzka bola zabezpečovaná organizáciou Správa slovenských jaskýň na potrebnej úrovni.

5.2.2.2.1.2. *Plávajúce ťažobné zariadenia*

V roku 2013 nebolo v tunajšom obvode v prevádzke ani jedno zariadenie pre dobývanie štrkopieskov z vody. Stav sa oproti roku 2012 nezmenil.

5.2.2.2.2 *Elektrické zariadenia*

Dozorované organizácie sú napájané z elektrickej sústavy územne rozčlenenej podľa jednotlivých rozvodných závodov SEZ a to z 22 kV vedení. Väčšie organizácie sú vlastníkami trafostaníc 22/0,4 kV, prípadne aj vn prípojok, organizácie s malým odberom elektriny sú napojené na nn rozvod rozvodných závodov SEZ. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo v oblasti elektrických zariadení k poklesu výkonu inštalovaných spotrebičov, celkový príkon pripojených transformátorov je obdobný. Jednorazový pokles výkonu spotrebičov súvisí so zavádzaním dieselových, diesel-elektrických, resp. diesel-hydraulických agregátov a ukazuje postupnú modernizáciu technológie používanej pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej bankým spôsobom na povrchu.

V sledovanom období boli pri vykonaných kontrolách v súvislosti s prevádzkou vyhradených elektrických zariadení zistené porušenia povinností ustanovených predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky. Porušenia sa týkali najmä organizácie BOZP a vedenia predpisanej dokumentácie a priamo neohrozovali bezpečnosť.

Aktuálny stav pri povrchovom dobývaní:

- a) Celkový výkon transformátorov 20,4 MVA.
- b) Celkový inštalovaný výkon spotrebičov 15 MW.
- c) Pohyblivé elektrické zariadenia nie sú.
- d) Spotrebiče o výkone nad 300 kW nie sú.

5.2.3 Výbušniny

V roku 2013 bolo vydané 5 povolení na trvalý odber výbušnín. Povolenie pre jednorazový odber výbušnín v roku 2013 vydané nebolo.

Pre trhacie práce bolo vydaných 22 povolení, z toho 12 pri banskej činnosti, 5 pri činnosti vykonávanej bankým spôsobom a 5 pri ostatnej činnosti. Trhacie práce veľkého rozsahu boli povolené v 9 prípadoch a trhacie práce malého rozsahu v 13 prípadoch.

Na trhacie práce bolo použité celkom 373.264,09 kg trhavín, 76.055 ks rozbušiek a 4.554,00 m bleskovice. Z toho pri banskej činnosti bolo použité 292.187,51 kg trhavín, 71.246 ks rozbušiek a 3.653,00 m bleskovice. Pri činnosti vykonávanej bankým spôsobom bolo použité 80.324,39 kg trhavín, 3.864 ks rozbušiek a 871,00 m bleskovice. Pri ostatnej činnosti bolo použité 752,20 kg trhavín, 945 ks rozbušiek a 30 m bleskovice.

Výučba strelmajstrov a overovanie odbornej spôsobilosti bolo v roku 2013 vykonávané v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre víťacie a trhacie práce Banská Bystrica. Boli zorganizované dva kurzy strelmajstrov. Skúšky boli vykonané vo viacerých termínoch, v riadnom a opravnom. Bolo

vydané 28 oprávnení strelmajstra. Z toho 6 pre povrchové dobývanie, 4 pre stavebné práce a deštrukcie práce, 8 pre neplynujúce bane bez nebezpečenstva výbuchu uhoľného prachu, 4 pre bane s nebezpečenstvom výbuchu uhoľného prachu, 4 pre osobitné druhy prác - uvoľňovanie spevnených materiálov v zásobníkoch a 2 pre osobitné druhy prác - horúce prevádzky.

V roku 2013 boli preskúšaní 3 strelmajstri pre predĺženie platnosti oprávnení.

Počas roka 2013 nedošlo v dozorovaných organizáciách k mimoriadnej udalosti pri použití výbušnín.

V roku 2013 bolo v úradnom obvode OBU v Banskej Bystrici evidovaných 18 skladov výbušnín s celkovou kapacitou 613,15 tis. kg trhavín, 715,60 tis. ks rozbušiek a 35,20 tis. m bleskovice. V priebehu roka 2013 neboli vydané rozhodnutie o zmene povoleného obloženia skladu výbušnín, zrušení, odstránení či povolení skladu výbušnín.

5.2.4 Sprístupnené podzemné priestory

V obvode pôsobnosti OBÚ v Banskej Bystrici sú sprístupnené verejnosti tieto jaskyne: Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská jaskyňa Slobody, Harmanecká jaskyňa, Važecká jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, ktoré prevádzkuje SSJ L. Mikuláš.

V týchto jaskyniach sa v r. 2013 nevykonávali činnosti ani práce na sprístupňovaní podzemných priestorov, vykonávali sa len práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave. V Harmaneckej jaskyni sa začali realizovať práce podľa projektovej dokumentácie „Premiestnenie prehliadkového chodníka v Harmaneckej jaskyni časť Izbica“. Ide o presmerovanie prehliadkového chodníka do bezpečnej pozície v ľavej časti Izbice v dĺžke cca 40 m a o šírke 1 – 1,2 m. Práce sú vykonávané postupne vlastnými zamestnancami s predpokladom ukončenia do 30.4.2014.

Jaskyne sú pripojené na elektrickú sústavu rozvodných závodov priamo bez vlastných trafostaníc. Celkový inštalovaný výkon spotrebičov na povrchu a v podzemí uvedených jaskýň v sledovanom období poklesol z dôvodu rekonštrukcie osvetlenia a použitiu nových LED svietidiel na 0,396 MW.

Okrem uvedených jaskýň sú v úradnom obvode OBÚ v Banskej Bystrici verejnosti sprístupnené Malá Stanišovská jaskyňa v Jánskej doline (sprístupnená v dĺžke 410 m z celkovej dĺžky 730 m) a v Ďumbierskom vysokohorskom krasi je sprístupnená tromi exkurznými trasami Jaskyňa mŕtvych netopierov. Dĺžka jaskyne je 20,1 km a sprístupnené prehliadkové trasy majú dĺžku 1000, 1160 a 750 m. V týchto jaskyniach v roku 2013 neboli vykonávané práce ani činnosť na ich sprístupňovaní.

Na základe povolenia tunajšieho úradu, bolo v predchádzajúcom období v Žiarskej doline sprístupnené staré banské dielo pre muzeálne účely organizáciou Ing. Ivan Kráľ Liptovský Mikuláš.

V Banskej Štiavnici je zriadené Banské múzeum v prírode, v ktorom sú sprístupnené pre verejnosť staré banské diela v podzemí bývalej šachty Ondrej. Ide o dva obzory: Bartolomej v hĺbke - 33,5 m a Ján v hĺbke - 41,1 m o celkovej dĺžke cca 1200 m. Banské diela boli vyrazené v 17. - 19. storočí. V podzemí Banského múzea nebola v r. 2013 vykonávaná banská činnosť zo zameraním na sprístupňovanie, ale len na múzejné účely a udržiavanie banských diel v bezpečnom stave. V povrchovom lome pri areáli šachty Ondrej je vytvorená povrchová expozícia s ukážkou povrchovej ťažby - clonovými a komorovými odstrelmi. V roku 2013 sa nevykonávala banská činnosť.

Organizácia Kremnica GOLD, s.r.o., Banská Bystrica vykonávala v roku 2013 sprístupňovanie banských diel pre muzeálne účely, práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave. Organizácia vykonávala zabezpečenie štôlnie Milan a prevádzku banského múzea v štôlni Andrej.

Na bani Vŕchľavských a Dedičnej štôlni cisára Františka organizácia Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša –Hámre vykonávala banskú činnosť zabezpečenie starých banských diel pre muzeálne účely podľa plánu zabezpečenia a likvidácie, ktorá bola povolená rozhodnutím OBÚ v B. Bystrici č. 67-352/2013 zo dňa 22.4.2013 povolená do 31.12.2033.

5.2.5 Osobitné zásahy do zemskej kôry

V hodnotenom období neboli v úradnom obvode OBÚ v Banskej Bystrici vykonávané osobitné zásahy do zemskej kôry.

5.2.6 Ostatné činnosti vykonávané bankským spôsobom

Rudné bane š.p. Banská Bystrica v roku 2013 pokračovali v prácach na zabezpečení štôlne Kornberg (staré banské dielo) v k. ú. Banská Štiavnica, pričom bol vybudovaný nový portál, obtok vody okolo štôlne a vybudovaná odvodňovacia priekopa nad portálom štôlne. Ďalej bolo realizované zabezpečenie starého banského diela – šachty Ludovika v Španej Doline. V lokalite Ľubietová – Podlipa bolo vykonané zabezpečenie starých banských diel zneprístupnením vstupov do štôlní Andreas, Ladislav, Horný, Stredný a Dolný Johan. Na základe rozhodnutia OÚ ŽP Banská Štiavnica bola vykonaná úprava pláne a hrádze odkaliska Lintich poškodeného po zriadení motokrosového areálu. Na základe rozhodnutí na vypúšťanie drenážnych vôd spod odkalísk boli vykonané pravidelné údržby odkalísk vo Vajskovej, Španej Doline a Banskej Štiavnici.

V hodnotenom období organizácie realizovali vrtné práce pre inžinierko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum, vrtanie studní, vrtý pre tepelné čerpadlá.

Organizácia ZAMGEO s.r.o., Rožňava ukončila k 15.1.2013 práce v Demänovskej ľadovej jaskyni podľa PD „Oprava prehliadkového chodníka – Dmáňovská ľadová jaskyňa“.

Organizácia Slovenské tunely a.s. Bratislava začala práce na rekonštrukcii železničného tunela na trati Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica. Cieľom tejto etapy rekonštrukcie Banskostiavnického tunela je statické zaistenie deformovaných tunelových pásov, vyriešenie hydroizolácie, nahradenie poškodených častí obmurovky, sanácia predportálových múrov a priekop.

5.2.7 Vyhradené technické zariadenia

5.2.7.1 Oprávnenia na činnosti na vyhradených technických zariadeniach

Oproti predchádzajúcemu obdobiu došlo k nasledovným zmenám vo vydaných oprávneniach organizáciám podľa vyhlášok o vyhradených technických zariadeniach:

- bolo vydaných 6 oprávnení na činnosti na vyhradených elektrických zariadeniach,
- bolo vydané jedno oprávnenie na činnosti na vyhradených plynových zariadeniach,
- bolo vydané jedno oprávnenie na činnosti na vyhradených tlakových zariadeniach,
- nebolo odňaté žiadne oprávnenie na činnosti na vyhradených technických zariadeniach.

Organizácie, ktoré vykonávajú bankskú činnosť alebo činnosť vykonávanú bankským spôsobom sú alebo držiteľom oprávnenia na vykonávanie montáže a opráv vyhradených elektrických zariadení alebo v prípadoch, keď nemajú vlastných zamestnancov s potrebnou kvalifikáciou, majú regulovanú činnosť na vyhradených elektrických zariadeniach zabezpečenú dodávateľským spôsobom.

Organizácie, ktoré sú držiteľmi oprávnení na revízie vyhradených technických zariadení:

Obchodné meno	Sídlo/bydlisko	Identifikačné číslo	Rozsah oprávnenia
Fillo Martin	Liptovský Ján 212	-	VEZ E1, C3, 6
KE-SON, s.r.o.	Balkán 511/2, Zvolen	36 182 206	VEZ E1, C3, 6
Jozef Piliar	Bernolákova 25, B. Bystrica	30 573 866	VEZ E1, C3,6
Štefan Polc	Školská 24/46, Nová Baňa	33 332 436	VEZ E1, C3, 6
Ing. Šimko Ladislav	Radvanská 4, B. Bystrica	32 015 071	VEZ E1, C3,6
Baňa Dolina, a.s.	Dolina 77, Veľký Krtíš	31 627 072	VEZ E1, C2,3,4,6

5.2.7.2 Osvedčenia revíznych technikov vyhradených technických zariadení

Meno a priezvisko	Bydlisko	Vydané/predĺžené	Rozsah osvedčenia
Martin Fillo	Liptovský Ján 212	01/2013	VEZ E1, C3, C6
Ing. Vladimír Garaj	L. Svobodu 26, B. Štiavnica	01/2013	VEZ E1, C1 – C6
Ing. Dušan Habala	Bratská 1490/16, B. Štiavnica	01/2013	VEZ E1, C1 – C6
Marián Mihál	Kopernica č. 150	12/2009	VEZ E1, C6
Ing. Miroslav Mozga	Magurská 49, B. Bystrica	01/2013	VEZ E1, C1 – C6
Jozef Pilar	Bernolákova 25, B. Bystrica	01/2013	VEZ E1, C6
Štefan Polc	Školská 24/46, Nová Baňa	01/2013	VEZ E1, C3, C6
Ing. Ladislav Šimko	Radvanská 4, B. Bystrica	01/2013	VEZ E1, C6
Štefan Zemčák	Železničná 23, Veľký Krtíš	01/2013	VEZ E1, C3, C6

5.2.7.3 Prehľad významnejších VTZ

V roku 2013 boli v prevádzke nasledovné zariadenia.

A: Tlakové zariadenia

Skupina	počet kusov
a.) Parné a kvapalinové kotly	
1. trieda :	0
2. trieda :	0
3. trieda :	0
4. trieda :	1
b.) Tlakové nádoby:	
skupina A:	14
skupina B:	15
c.) Kovové tlakové nádoby na prepravu plynov:	7

B: Zdvíhacie zariadenia

Skupina	počet kusov
a) zdvíhací a pojazdové zdvíhací nad 5 000 kg -	1 ks bez zmeny
b) žeriavy nad 5 000 kg -	12 ks bez zmeny
c) pohyblivé pracovné plošiny -	0 ks bez zmeny
d) stavebné výťahy nad 3 m + doprava osôb -	0 ks bez zmeny
e) výťahy trvalé nad 100 kg so zdvihom nad 2 m -	3 ks bez zmeny
f) regálové zakladače -	2 ks bez zmeny

C: Plynové zariadenia

Skupina	počet kusov
a) na výrobu a úpravu plynov:	0
b) na skladovanie a prepravu plynov:	1
c) na plnenie nádob plynmi, vrátane tl. staníc:	1
d) na skvapalňovanie a odparovanie plynov:	0
e) na zvyšovanie a znižovanie tlaku plynov:	3
f) na rozvod plynov:	3
g) na spotrebu plynov spaľovaním:	4

V roku 2013 boli vydané dve osvedčenia revíznych technikov zdvíhacích zariadení, štyri pre plynové zariadenia a tri pre tlakové zariadenia.

V sledovanom období nebolo tunajším úradom odobrané osvedčenie revíznemu technikovi vyhradených technických zariadení.

V rámci prevádzky VTZ nedošlo v roku 2013 k závažnému pracovnému úrazu ani havárii.

Pre vykonávanie opravy, údržby, odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení bolo pre organizácie v roku 2013 vydané jedno oprávnenie pre plynové zariadenia.

D: Elektrické zariadenia

Popis vo všeobecnosti aj k jednotlivým organizáciám je uvedený v častiach 4.2.1.7 a 4.2.2.3. Výkony inštalovaných spotrebičov sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

Rok	Výkony inštalovaných spotrebičov		
	Povrch (MW)	Podzemie (MW)	Spolu (MW)
2000	20,5	19,7	40,2
2001	20,5	19,7	40,2
2002	18,4	12,7	31,1
2003	19	9,4	28,4
2004	19,6	7,1	26,7
2005	20	6,7	26,7
2006	20,5	5,8	26,3
2007	21,5	5,7	27,2
2008	22	5,7	27,7
2009	22,7	5,8	28,5
2010	23,1	6,1	29,2
2011	20	6,78	26,78
2012	20,1	6,4	26,5
2013	15	6,4	21,4

Unikátom v pôsobnosti štátnej banskej správy je technológia podzemnej vodnej elektrárne na IV. šachte v Kremnici, kde sú v prevádzke pôvodné generátory o celkovom výkone 2160 kW inštalované ešte počiatkom 20. storočia.

5.3 Banská záchranná služba

V úradnom obvode Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici v roku 2013 prevádzkovala závodnú banskú záchrannú stanicu len spoločnosť Baňa Dolina a.s. Veľký Krtíš. Jej technické vybavenie zodpovedá platnému služobnému poriadku.

V ostatných organizáciách, ktoré sú povinné zabezpečovať banskú záchrannú službu bolo plnenie tejto povinnosti riešené dohodou príslušnej organizácie a Hlavnej banskej záchrannej stanice O. Z. Prievidza. Sú to organizácie:

- Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša-Hámre
- Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. Kremnica
- Rudné bane, š. p. Banská Bystrica

6 BANÍCTVO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

6.1 Odvaly, výsypky a odkaliská

V úradnom obvode bolo v roku 2013 evidovaných celkom 32 činných odvalov. Z toho 21 odvalov sa nachádza v dobývacích priestoroch a 11 v mimo dobývacieho priestoru. Celkový plošný záber hald je 37,19 ha.

Baňa Dolina využíva na uskladňovanie hlušiny priestor nachádzajúci sa medzi závozom a štátnou cestou Veľký Krtíš - Lučenec a medzi príjazdovou cestou na Baňu Dolina a Stracinským potokom. Uvedený odval hlušiny bol vybudovaný podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovali

Banské projekty Bratislava v rámci stavby „Otvárka 8. ťažobného úseku - II. Sloj“. Odval bol daný do užívania v roku 1984.

Vzhľadom na nepostačujúcu kapacitu odvalu prebiehalo od roku 1990 rozširovanie haldového hospodárstva. Projekty na uvedení stavbu boli spracované Banskými projektami Bratislava. V septembri 1995 bola ukončená II. etapa rozširovania haldového hospodárstva, v rámci ktorej sa uskutočnilo prekrytie Stracinského potoka. Rozšírením haldového telesa má Baňa Dolina zabezpečenú kapacitu na haldovanie až do ukončenia banskej činnosti.

Plocha odvalu hlušiny má výmeru 13,3 ha. Množstvo haldovanej hlušiny sa v roku 2013 znížilo oproti roku 2012 o 760 m³, pretože z odvalu sa odoberal podsitný produkt. K 31.12.2013 je na ňom uložené 1.410.862 m³ hlušiny.

V roku 2013 sa vyprodukovalo 13.049 t jaloviny. Z tohto množstva bolo 12.981 t podsitného produktu zo sita TRISOMAT a 68 t hlušiny. Hlušina v množstve 68 t a podsitný produkt z TRISOMAT-u v množstve 11.067 t boli použité na zarovnávanie terénnych nerovností v areáli závodu a 1.914 t podsitného produktu z TRISOMAT-u odobrala organizácia Ipeľské tehelne a.s. Lučenec. Pre organizáciu Ipeľské tehelne a.s. Lučenec bolo z odvalu hlušiny odobraté 1.711 t podsitného produktu.

Odkalísk bolo v roku 2013 evidovaných v úradnom obvode OBÚ v Banskej Bystrici celkom 13, z toho 1 sa nachádza v dobývacom priestore a 12 mimo dobývacích priestorov. Činných odkalísk OBÚ v Banskej Bystrici eviduje 7 (z toho 1 v dobývacom priestore) a nečinných odkalísk je evidovaných 6 (mimo dobývacích priestorov).

6.2 Rekultivácia plôch

V roku 2013 nebola vykonávaná technická rekultivácia plôch

6.3 Ochrana povrchu

Ochrana povrchových objektov je riešená schválenými ochrannými piliermi.

Podrúbané povrchové plochy v dobývacom priestore Modrý Kameň poklesli od 0,0 m do 2,1 m. V roku 2013 si žiadna organizácia neuplatnila nárok na úhradu banských škôd z titulu poddolovania.

Celkové množstvo vydobytých nerastov

Príloha č. 1-I/II

Nerast	Merná jednotka	2009	2010	2011	2012	2013
Hnedé uhlie a lignit	kt	2 573,71	2 196,45	2 159,98	2 093,80	101,38
Ropa vrátane gazolínu	kt	15,55	15,84	18,11	15,20	0,00
Zemný plyn	tis. m ³	106 668,00	109 493,15	97 929,00	97 846,00	0,00
Rudy	kt	64,59	60,10	50,14	63,81	42,24
Magnezit	kt	859,96	1 221,50	1 196,60	1 008,46	0,00
Soľ	kt	41,40	0,02	0,02	0,00	0,00
Stavebný kameň	kt	17 552,60	17 165,30	15 373,39	12 076,80	2 596,40
Štrkopiesky a piesky	kt	10 331,51	8 488,14	8 899,33	10 170,70	1 260,70
Tehliarske suroviny	kt	523,50	351,30	429,20	455,30	32,24
Vápence a cementárske suroviny	kt	2 529,30	2 982,30	2 893,90	2 293,30	20,10
Vápence pre špeciálne účely	kt	1 414,40	1 591,80	1 735,40	1 386,80	0,00
Vápenec vysokopercentný	kt	3 714,83	3 700,70	3 807,00	3 455,00	0,00
Ostatné suroviny	kt (podzemie)	132,46	87,70	88,30	90,50	0,00
	kt (povrch)	1 655,30	1 752,40	1 812,90	1 799,60	206,40

Celkové množstvo vydobytých nerastov

Príloha č. 1-II/II

Nerast		Merná jednotka	2009	2010	2011	2012	2013
Podzemie	Hnedé uhlie a lignit	kt	2 573,71	2 196,45	2 159,98	2 093,80	101,38
	Rudy a magnezit	kt	924,55	1 281,60	1 246,74	1 072,27	42,24
	Ostatné suroviny	kt	132,45	87,70	88,30	90,50	0,00
	Spolu	kt	3 630,71	3 565,75	3 495,02	3 256,57	143,62
Povrch	Stavebné suroviny	kt	27 150,80	26 004,74	24 701,92	22 702,80	3 889,34
	Vápence	kt	7 658,52	8 274,80	8 436,30	7 135,10	20,10
	Ostatné suroviny	kt	2 955,57	1 752,40	1 812,90	1 799,60	206,40
	Spolu	kt	37 764,89	36 031,94	34 951,12	31 637,50	4 115,84

Počet zamestnancov pri dobývaní nerastov

Príloha č.2

Nerast	Pracovisko	Počet zamestnancov				
		2009	2010	2011	2012	2013
Hnedé uhlie, lignit	Podzemie	1 799	1 728	1 701	1 693	106
	Povrch	383	369	173	217	55
	<i>Spolu</i>	<i>2 182</i>	<i>2 097</i>	<i>1 874</i>	<i>1 910</i>	<i>161</i>
Ropa, gazolín	Povrch	43	44	43	42	0
Zemný plyn	Povrch	125	153	102	109	0
	Prieskum	261	388	195	188	0
Rudy	Podzemie	64	61	75	81	60
	Povrch	113	122	107	96	43
	<i>Spolu</i>	<i>177</i>	<i>183</i>	<i>182</i>	<i>177</i>	<i>103</i>
Magnezit	Podzemie	230	268	250	247	0
	Povrch	843	797	821	821	0
	<i>Spolu</i>	<i>1 073</i>	<i>1 065</i>	<i>1 071</i>	<i>1 068</i>	<i>0</i>
Sol'	Povrch	14	1	3	0	0
Stavebný kameň	Povrch	1 436	1 508	1 475	1 331	423
Štrkopiesky, piesky	Povrch	794	802	759	749	133
Tehliarske suroviny	Povrch	92	69	64	71	11
Vápence	Povrch	293	305	308	326	7
Ostatné suroviny	Podzemie	66	64	58	57	0
	Povrch	268	258	212	236	112
	<i>Spolu</i>	<i>334</i>	<i>322</i>	<i>270</i>	<i>293</i>	<i>112</i>
Celkom	Podzemie	2 159	2 121	2 084	2 078	166
	Povrch	4 665	4 816	4 262	4 186	784
Spolu		6 824	6 937	6 346	6 264	950

Množstvo vydobytého hnedého uhlia a lignitu

Príloha č. 3

Organizačná jednotka	Vydobyté množstvo (kt)									
	Surová ťažba					Odbytová ťažba				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Baňa Handlová	185,970	303,749	227,093	196,298		226,0	318,0	252,0	213,5	
Baňa Cigeľ	497,350	164,664	475,280	590,250		575,5	288,0	583,0	687,0	
Baňa Nováky	1 348,330	1 409,212	1 161,250	1 057,100		1 476,0	1 453,0	1 245,0	1 142,0	
Baňa Dolina	141,007	148,285	172,836	113,807	101,380	139,7	148,0	172,5	113,5	88,3
Baňa Čáry	155,195	170,534	123,522	136,345		155,2	170,5	123,5	136,3	
Spolu	2 327,852	2 196,444	2 159,981	2 093,800	101,380	2 572,4	2 377,5	2 376,0	2 292,4	88,3

Počet zamestnancov pri dobývaní hnedého uhlia a lignitu

Príloha č. 4

Organizačná jednotka	Počet zamestnancov														
	v podzemí					na povrchu					spolu				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Baňa Handlová	305	270	270	291		31	29	24	19		709	336	294	310	0
Baňa Cigelf	306	433	431	425		3	3	3	0		345	309	434	425	0
Baňa Nováky ***	913	755	719	679		192	195	6	55		844	1 105	725	734	0
Baňa Dolina	121	119	123	134	106	80	68	65	67	55	216	201	188	201	161
Baňa Čáry	154	151	158	164		77	74	75	76		199	231	233	240	0
Spolu	1 799	1 728	1 701	1 693	106	383	369	173	217	55	2 313	2 182	1 874	1 910	161

Ťažba ropy a gazolínu

Príloha č. 5

Organizačná jednotka	Ťažba (t)														
	ropa neparafinická					ropa poloparafinická					gazolín				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Nafta,a.s., Bratislava *						14 644	13 083	15 431	11 448		899	800	692	1 653	
Nafta, a.s. - Východ											2 079	1 964	1 988	2 103	
Spolu	0	0	0	0	0	14 644	13 083	15 431	11 448	0	2 978	2 764	2 680	3 756	0

* zmena sídla spoločnosti

Ťažba zemného plynu

Príloha č. 6

Organizačná jednotka	Ťažba (tis.m3)				
	2009	2010	2011	2012	2013
NAFTA a.s., Bratislava	56 495	47 897	46 820	47 329	
Golianovo - Engas	7 640	6 567	6 150	5 713	
Horná Krupá - COMAG					
Nafta Východ	42 533	43 747	44 959	44 804	
Spolu	106 668	98 211	97 929	97 846	0

Podzemné uskladňovanie zemného plynu - PZZP Láb

Príloha č. 7

PZZP Láb	Merná jednotka	2009	2010	2011	2012	2013
Uskladnené množstvo (1991 = 100 %)	tis. m ³	2 494 105	2 002 699	1 844 078	1 435 257	
	%	163,30	131,13	120,74	93,97	
Maximálny vtlačno / ťažobný výkon						
vtlačný (1991 = 100 %)	tis. m ³ /24 hod	25 130	21 860	24 050	21 170	
	%	176,33	153,50	168,87	148,65	
ťažobný (1991 = 100 %)	tis.m ³ /24 hod	35 530	29 469	26 040	34 500	
	%	182,81	151,57	133,93	177,44	

PZZP Láb 1. až 5. stavba (Prevádzkovatelia: 1. až 3. a 5. stavba - NAFTA, a. s. Gbely, 4. stavba - POZAGAS, a. s. Malacky)

Podzemné uskladňovanie zemného plynu - PZZP Gajary-Báden

PZZP Gajary	Merná jednotka	2009	2010	2011	2012	2013
Uskladnené množstvo (2007 = 100 %)	tis. m ³	165 334	139 336	177 457	343 829	
	%	241,64	203,64	259,35	502,50	
Maximálny vtlačno / ťažobný výkon						
vtlačný (2007 = 100 %)	tis. m ³ /24 hod	1 500	1 400	3 970	4 820	
	%	104,17	97,22	275,69	334,72	
ťažobný (2007 = 100 %)	tis.m ³ /24 hod	1 020	1 040	2 960	5 940	
	%	89,87	91,62	260,79	523,35	

PZZP Gajary - Báden (Prevádzkovateľ: NAFTA a. s., Gbely) - evidované od roku 2007

Spolu	PZZP Láb a PZZP Gajary:	2009	2010	2011	2012	2013
Uskladnené množstvo		2 659 439	2 142 035	2 021 535	1 779 086	
vtlačný výkon		26 630	23 260	28 020	25 990	
ťažobný výkon		36 650	30 509	29 000	40 440	

Počet zamestnancov pri ťažbe ropy a zemného plynu

Príloha č. 8

Organizačná jednotka	Prieskumné práce a POS*					Ťažba ropy					Ťažba zemného plynu				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
NAFTA a.s., Bratislava - Západ	357	391	195	188		43	44	43	42		57	91	46	44	
Engas **											8	8	7	7	
COMAG***												3			
NAFTA a.s., Bratislava - Východ	25	27									60	62	49	58	
Spolu	382	418	195	188	0	43	44	43	42	0	125	164	102	109	0

* Podzemné opravy sond

** Engas = Engas, s. r. o. Nitra

*** COMAG = COMAG spol. s r.o., Bratislava

Počet zamestnancov pri podzemnom uskladňovaní plynu

Príloha č. 9

Podzemný zásobník Láb 1. až 5. stavba a uskl. obj. Gajary - báden	Počet zamestnancov				
	2009	2010	2011	2012	2013
Nafta, a.s., Bratislava a Pozagas, a.s. Malacky	132	145	103	158	

Dobývanie rúd a výroba koncentrátov

Príloha č. 10

Závod	Vydobyťá ruda (kt)						Výroba koncentrátu (t, kg)				
	2009	2010	2011	2012	2013		2009	2010	2011	2012	2013
Rudňany	29,6	22,0	15,7	21,0		Fe					
						Cu					
						Hg					
						BaSO ₄	8,628	9,227	8,080	4 994,400	
Nižná Slaná	0,0	0,0	0,0	0,0		Fe					
Slovenská banská, s.r.o. Hodruša - Hámre	38,1	34,4	42,8	42,8	42,24	X *	0,741		0,930	0,981	1,836
Spolu	67,7	56,4	58,5	63,8	42,24	Fe					
						Cu	14,280	21,500	28,000	30,600	40,400
						Hg					
						BaSO ₄	8,628		8,080	4 994,400	
						Au *	346,110	534,000	398,400	546,200	532,500
						Ag *	201,070	320,000	330,200	441,300	507,700
						Pb	62,514	94,000	113,900	166,100	235,000
						Zn	54,104	82,000	103,300	134,400	189,600

Fe - železné rudy, **Cu** - medený koncentrát, **Hg** - ortuť, **BaSO₄** - baryt, **Pb** - olovo, **Zn** - zinok

X * - koncentrát Hodruša - Hámre (kt)

Položka - "**Spolu**" - v 2. časti tabuľky Pb, Zn je v (t), Au *, Ag * - obsah v koncentráte v (kg)

Počet zamestnancov pri dobývaní rúd

Príloha č. 11

Závod	Počet zamestnancov														
	v podzemí					na povrchu					Spolu				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Rudňany	24	21	23	22		36	56	55	50		60	77	78	72	
Siderit Nižná Slaná						38	22	14			38	22	14		
Slovinky															
METAL ECO SERVIS															
Slovenská banská, s.r.o. Hodruša - Hámre	40	40	52	59	60	31	35	38	46	43	71	75	90	105	103
SPOLU	64	61	75	81	60	105	113	107	96	43	169	174	182	177	103

Dobývanie magnezitu a výroba koncentrátu

Príloha č. 12

Závod	Dobývanie magnezitu (kt)					Výroba koncentrátu (kt)				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Jelšava	751,2	1 077,3	1 068,3	893,4		405,6	561,6	668,8	549,4	
Lubeník	102,7	134,8	117,5	107,1		67,9	82,3	75,7	63,7	
Hnúšťa	6,0	9,4	10,8	8,0		4,0	6,2	7,2	5,3	
Spolu	860,0	1 221,5	1 196,6	1 008,5	0,0	477,6	650,1	751,7	618,4	0,0

Počet zamestnancov pri dobývaní magnezitu

Príloha č. 13

Závod	Počet zamestnancov														
	v podzemí					na povrchu					spolu				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Košice *		8	6	6			11	13	9		0	19	19	15	
Jelšava	127	157	132	128		761	682	709	708		888	839	841	836	
Lubeník	93	93	101	102		65	60	58	57		158	153	159	159	
Hnúšťa	10	10	11	11		17	44	41	36		27	54	52	47	
S p o l u	230	268	250	247	0	843	797	821	810	0	1 073	1 065	1 071	1 057	0

Košice *: v podzemí ide len o zabezpečenie, nie o ťažbu

Dobývanie a výroba soli*Príloha č. 14*

Závod	Soľanka (kt)					Výroba soli (kt)				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Solivary, a.s Prešov - Závod Prešov	41,4					38,0				
Solivary, a.s Prešov - Závod Zbudza		0,02	0,02							
Spolu	41,40	0,02	0,02	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet zamestnancov pri dobývaní a výrobe soli*Príloha č. 15*

Závod	Počet zamestnancov														
	Dobývanie soli					Výroba soli					Spolu				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Solivary, a.s Prešov - Závod Prešov	14					69					83				
Solivary, a.s Prešov - Závod Zbudza		1	3								1	1	3		
Spolu	14	1	3	0	0	69	0	0	0	0	84	1	3	0	0

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov pri dobývaní

Príloha č. 16 BA

V obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Bratislava

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Buková	492,0	440,0	153,0	81,0		27	26	23	19		dolomit
Čierne Kľačany	11,2	108,7	122,8	9,0		12	12	11	4		andezit
Dechtice I			0,0	0,0				0	0		dolomitické piesky
Devín	552,8	510,1	172,0	190,8		30	29	29	29		granodiorit
Dolný Lopašov	140,0	117,9	94,0	70,0		7	6	6	6		dolomit
Hont. Trst'any-Hrondín	84,0	104,0	171,0	110,0		4	5	6	6		andezit
Horné Túrovce	5,6	23,5	10,0	20,0		4	4	4	4		kremenec
Hostie	51,5	92,0	67,0	14,6		2	2	2	2		dolomit
Hradište-Dolinka	13,6	0,0	105,7	69,6		10	0	6	6		dolomit
Hubina	86,0	128,2	72,1	87,7		4	4	4	3		dolomit
Jelenec	0,0	0,0	0,2	0,0		0	0	3	0		stav. zabezpeč.
Lančár	24,8	29,2	15,1	19,6		2	2	2	2		dolomit
Lošonec	220,0	137,0	168,0	116,0		13	13	7	7		melafýr
Marianka	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		fylit-stav zabezp.
Obyce	117,1	346,3	64,2	42,1		10	7	7	6		andezit
Pernek			17,0	84,0				1	1		vápenec
Prašník I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		likvidácia lomu
Rybník nad Hronom	84,6	71,2	106,0	46,7		15	14	14	11		andezit
Sološnica	836,0	489,0	415,0	770,0		14	14	11	15		melafýr
Trstín	538,0	516,0	503,0	496,0		17	17	17	17		dolomit
Žirany	165,0	640,0	548,0	162,0		11	10	10	6		stav. kameň
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Bátovce-Radoslav Streicher, Žemberovce - Krnáč		0,1	0,0	0,3			3	0	3		andezit
Machulince II-Ondrejka Miloš, KAM-ON, Machulince	2,2	1,5	0,7	0,2		16	16	16	16		andezit
Machulince III-Ondrejka Miloš, KAM-ON, Machulince		0,1	2,1	0,3			16	16	10		andezit
Opatovce Kamenné Vráta, IMA INVEST s.r.o.			172,0	4,1				12	1		andezit
Opatovce Kamenné Vráta, Ondrejka Miloš, KAM-ON		292,6	0,0	6,3			12	0	10		andezit
Obyce-MAGMA KAMENÍ, Machulince		4,6	3,4	0,0			12	12	0		andezit
Obyce-Osná Dolina-Ondrejka Miloš, KAM-ON				10,2					12		andezit
Hradište-Dolinka	94,5	162,9	69,2	24,1		10	7	6	6		dolomit
Žirany-DOPRAVEX,s.r.o.		785,0	301,4	56,4			15	8	5		kremenec
Spolu DP + LNN	3 518,9	4 214,9	3 352,9	2 491,0	0,0	192	231	233	207	0	

LNN - ložisko nevyhradeného nerastu

DP - dobývací priestor

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
B. Bystrica - Šalková	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0	4	4	4	3	vápenec, PL
Badín I - Skalica	166,9	95,3	84,7	76,8	67,0	26	26	21	18	7	andezit
Braváčovo	0,0	0,0	0,0	20,0	13,5	0	0	0	4	4	kremičitá pararula
Bulhary	100,9	109,7	93,7	96,9	101,3	8	8	9	9	9	čadič
Bzenica	866,0	327,8	267,3	170,2	250,1	29	29	25	25	24	andezit
Breziny	14,4	8,5	9,7	14,2	13,2	1	1	2	8	6	andezit
Čamovce	21,8	0,9	7,4	0,2	0,5	8	2	3	1	1	čadič
Čierny Balog	0,0	0,0	0,0	0,4	1,7	0	0	0	0	4	granodiorit
Detva - Piešť	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	1	0	0	0	0	andezit
Dobrá Niva	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	4	0	0	4	0	andezit
Hliník nad Hronom	596,0	119,0	0,0	0,0	36,0	1	0	0	0	2	ryolit
Horná Mičiná	61,0	93,3	69,6	1,0	0,0	7	17	17	14	0	dolomit
Horná Štubňa	96,3	138,3	14,7	0,0	15,0	6	3	7	8	8	andezit
Horné Pršany	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Horný Tisovník	0,0	35,9	15,2	35,2	26,4	0	1	1	1	4	andezit
Králiky	0,5	0,1	0,1	0,1	0,1	2	2	2	2	2	pieskovec
Kraľovany II.	58,2	36,4	48,5	27,1	71,8	10	9	9	8	8	piesky
Kraľovany - Bystrička	42,0	39,9	22,2	9,3	24,7	6	6	6	7	6	žula
Krnišov	130,0	145,0	64,9	86,0	11,8	23	26	19	14	9	andezit
Krupina I.	170,7	81,6	137,1	113,9	148,0	16	14	13	13	10	andezit
Liptovské Kľačany	30,1	45,6	12,6	8,3	6,7	6	6	6	6	7	vápenec
Liptovská Porúbka	216,0	238,2	180,6	123,3	94,8	17	16	17	15	10	porfyrít
Môťová	46,9	40,5	22,8	91,0	88,3	6	5	5	2	2	andezit
Nová Baňa - Háj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	ryolit
Pliešovce	20,9	11,2	12,5	8,5	11,0	8	8	4	4	4	kremenec
Radzovce - Šiatoroš	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	DP zrušený
Rakša	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8	0	0	0	0	dolomit
Ružomberok II.	132,6	118,6	150,4	100,2	98,7	12	12	6	12	12	pieskovec
Ružomberok III.	212,2	151,7	119,0	93,3	99,3	8	8	15	15	18	dolomit
Ružomberok IV.	11,3	22,8	25,0	3,3	3,7	6	6	5	5	5	dolomit
Sása	20,8	79,4	30,4	24,3	0,0	8	8	6	9	0	andezit
Stožok	144,3	110,4	85,3	94,9	76,9	16	16	17	17	12	andezit
Šiatorská Bukovina	0,0	10,3	7,4	90,2	14,1	0	4	8	8	8	andezit
Šumiac - Červená Skala	58,1	98,0	95,6	75,9	50,6	9	8	8	8	9	vápenec
Tekovská Breznica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	čadič
Víglaš - Podrohy	0,1	0,0	0,0	2,3	0,0	1	0	0	4	0	andezit
Víglaš I.	2,5	86,7	147,3	104,2	34,8	1	1	1	10	3	andezit
Vrícko	15,2	65,8	69,4	77,8	4,3	12	9	7	10	9	vápenec
Vrútky	243,3	203,6	267,4	264,3	98,3	27	27	24	23	20	* žula
Zuberec	0,0	0,0	28,3	0,0	0,0	0	0	13	0	0	vápenec
Žarnovica	25,0	0,0	1,0	2,0	0,0	4	0	3	3	0	andezit

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Ložisko nevyhradeného nerastu	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Badín Bačov	173,1	47,6	55,6	0,0	0,0	15	15	12	12	12	dolomit
Badín Pod Vandekovcom			25,0	25,0	25,0			9	9	8	dolomit
Čakanovce			0,5	0,3	0,3			6	4	4	čadič
Dubná Skala	90,0	106,2	0,0	142,1	368,6	27	25	*	*	*	žula
Fíľakovo - Chrastie	0,5	0,5	0,1	0,1	0,2	3	2	1	1	1	čadič
Hliník nad Hronom	279,0	66,0	0,0	0,0	0,0	1	0	0	0	0	ryolit
Horná Mičiná - Markov				66,0	72,1				0	5	dolomit
Horná Mičiná - Ťarbaška	51,4	42,6	53,0	41,2	47,6	9	9	9	6	6	dolomit
Horný Tisovník - OL	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	5	5	0	0	0	andezit
Horný Tisovník - Páleniská	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	andezit
Iľiaš	108,9	0,0	98,0	87,5	44,8	16	0	7	3	6	dolomit
Janova Lehota	203,8	14,5	22,7	0,0	75,0	4	3	3	0	12	andezit
Jastrabá	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0	0	0	0	andezit
Kláštôr p/Znievom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Kordíky	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	2	2	2	0	0	dolomit
Krásna Hôrka	95,0	20,0	15,0	0,0	0,0	6	5	7	0	0	vápenec
Krnišov - Tepličky	118,9	128,0	79,1	0,0	0,0	*	*	*	*	*	andezit
Kyncľová	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Lom nad Iazmi			1,6	78,8	2,9			6	8	8	andezit
Ludrová - Biela Púť	119,0	134,3	134,0	108,0	78,2	14	14	14	14	12	dolomit
Mačkaluk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	čadič
Medzibrod-Zadná dolina	0,0	0,0	2,7	0,9	0,6	0	0	3	3	3	dolomit
Mošovce (Boriny)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Mýtna - Hrbý				19,7	38,8				9	7	dolomit
Nová Baňa (Zaller)	189,0	80,3	0,0	5,2	3,4	1	1	0	5	3	dolomit
Nová Baňa (Čičerka)	2,0	1,5	1,3	1,6	0,8	5	4	4	4	4	andezit
Ostrá	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	bridlica
Párnica				26,7	3,0				4	4	vápenec
Podbiel - Za Pálenicou	58,9	51,4	63,9	48,3	50,2	4	4	6	4	4	vápenec
Pohronská Polhora (Borovniak)	6,5	2,2	5,9	7,1	5,7	4	5	5	4	5	kremenec
Poniky (Borovie)	8,3	45,9	97,3	89,4	77,1	10	10	10	10	7	dolomit
Ratka	33,2	0,0	52,4		0,4	12	0	12		4	čadič
Ratka (Láza)	0,0	0,0	0,5	3,0	0,0	0	0	1	1	0	čadič
Ráztoka	53,0	54,0	40,0	102,6	20,0	7	6	4	4	4	dolomit
Roveň	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	pararula
Ružomberok III		0,0	10,0	53,8	80,5		0	*	*	*	dolomit
Sebechleby					0,1					0	andezit
Sedliacka Dubová	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	10	1	0	0	0	vápenec
Sedliacka Dubová, Dubová Skalka			7,5	35,8	27,8			6	4	4	vápenec
Stožok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	andezit
Strážny vrch	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	piesok
Šalková (Kôcová)	67,1	98,1	91,1	13,6	11,8	5	7	5	4	4	dolomit
Šávoľ	0,0	4,5	0,0	0,0	0,2	0	3	0	0	2	čadič
Trstená	38,1	35,6	20,9	13,9	4,7	6	6	5	4	4	andezit
Ústie nad Priehradou		14,1	17,7	18,2	14,9		13	9	4	19	pieskovec
Veľká Lehota	0,5	0,2	0,2	0,1	0,1	1	0	0	0	0	andezit
Veľké Dravce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	čadič
Veľké Dravce - Čičirinec	5,0	5,0	1,9	9,9	5,6	24	20	12	12	12	čadič
Voznica	351,0	217,4	51,3	0,0	15,8	12	10	3	0	6	andezit
Zaježová - Dubina	3,1	31,0	10,0	0,5	1,7	5	5	2	8	4	andezit
Zuberec	234,5	161,1	75,8	101,6	51,3	15	15	*	15	11	vápenec
Zvolenská Slatina	7,5	8,1	7,2	7,5	2,2	5	6	9	10	9	andezit
Zvolenská Slatina I	1,3	1,0	1,6	2,4	2,5	3	3	3	3	3	andezit
Spolu DP + LNN	5 934,3	3 886,8	3 134,1	2 926,1	2 596,4	402	481	458	460	423	

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 16_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Brehov	0	64	57,6	42,9		0	3	2	3		andezit 2,66
Brekov	85,7	135,8	146,2	77,9		6	11	12	13		vápenec 2,64 -2,67
Juskova Voľa	82,3	39,7	34,6	0,04		3	1	1	1		andezit 2,57
Košice IV - Hradová	238,5	245,8	244,7	227,8		18	19	17	17		granodiorit 2,68
Ladmovce I	1,3	17,5	53	0		4	16	6	4		vápenec(zabezp.)
Okružná - Borovník	0	6,5	0	0,1		0	1	0	0		andezit 2,64(zabezp.)
Ruskov I.	34,3	106,8	668,1	387,5		5	5	5	5		andezit (likv) 2,65
Sedlice	395	374,9	274,7	186,7		24	20	21	15		dolomit 2,83
Slanec	87,7	70	108,5	162,4		6	5	5	10		andezit (zab)2,12-2,69
Svátuše	97,1	70,7	97,3	28,5		9	16	19	13		andezit 2,57 - 2,65
Trebejov	627	552	525	525		34	31	30	30		dolomit 2,83
Večec	544,3	311	280,7	148,1		36	48	47	46		andezit 2,7
Vyšná Šebastová	743,8	549	409	254		39	50	44	34		diorit porf. 2,6
Vyšný Klátov I.	44,8	67	0			6	9	0			amfibolit 2,66-3,04
Záhradné	50,3	31,2	26	38,2		5	5	4	5		andezit 2,49-2,67
Sedlice I	99,6	128	210,6	239,8		6	6	9	10		dolomit 2,67-2,83
Ruskov	63,2	98,6	103,2	33		9	5	18	13		andezit 2,49
Fintice	98	194	115,3	70,1		6	26	25	26		andezit 2,49
Hubošovce	5,5	18,5	22,4	5		3	3	3	4		diorit porfyrít 2,58
FinticeI	44,2	41,1	1,8	0		8	6	1	2		andezit 2,62
Ladmovce				0,06				4	4		vápenec - 2,61
Zemplínske Hámre	22,4	35,8	31,5	27,2		6	7	7	7		andezit 2,63
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Brehov	49,5	27	22	11,6		6	10	4	4		andezit 2,60
Juskova Voľa - Drina	25,8	42,3	26,47			7	7	7			andezit 2,5
Kecеровský Lipovec	0	0	0			0	0	0			andezit (likv)
Červenica	38	39,2	38,7	36,8		7	7	13	5		andezit 2,65
Vinné (Lancoška)	3,6	1,9	0	0		2	5	7	4		andezit 2,4
Brestov (od 2004)	0	0	38,5			0	2	4			andezit 2,65
Malina (od 2007)	0	5	1,05	0		0	3	5	0		andezit 2,6
Jovsa (od 2007)	8,3	0	4,5	0		3	3	5	0		andezit 2,6
Orechová (od 2009)	2,7	3	0,97	0		4	2	5	0		andezit 2,7
Mošurov (od 2009)	10	5	5	20		4	2	2	2		vápenec 2,55
Žehňa (od 2009)	95	95	89	75		4	6	6	6		andezit 2,5
Šandal		0,005	0,1	0,01			1	0	0		2,5
Pčolinné		0,009	0,5	1,97			1	3	2		pieskovec 2,4
Dargov (Barvíňkov)		53,6	0	0			1	2	2		andezit 2,63
Ďurkov - Strahulka				15,7					5		andezit 2,5
Večec - Bodor				3					4		andezit 2,4
Spolu	3 597,9	3 376,3	3 637,0	2 618,4	0,0	247	340	338	296	0	

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 16_{PD}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Beluša (Mojtín)	121,6	174,2	259,1	203,0		12	12	15	16		vápenec
Čachtice	56,3	180,9	87,1	91,7		6	6	6	5		vápenec 2,6
Dolný Kamenec	0	0	131	91,0		0	0	15	14		andezit
Horné Slnie I.	138,6	164	201,2	102,2		"	"	"	"		vápenec
Horné Vestenice	120,6	125,6	139,4	103,3		17	17	16	11		dolomit
Hradište	0	0	0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Hrádok	0	0	0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Jablonové	135,6	150,3	104,8	106,8		11	12	12	9		vápenec 2,6
Klížske Hradište	0	0,41	1,7	1,0		0	1	1	1		vápenec 2,5
Krnča	100	100	100	74,5		7	7	7	7		kremenec 2,6
Krnča II.	80,5	73,9	49,1	37,5		5	5	5	5		kremenec
Lúky pod Makytou	0	0	0	0,0		0	0	0	0		pieskovec 2,4
Malá Lehota I.	53,1	375	406,6	174,0		19	22	12	15		andezit
Podhradie	0,27	0	0	1,3		1	0	0	3		andezit
Podlužany I.	76,1	70,1	70,1	63,9		4	4	4	5		dolomit
Rajec - Šuja	74,6	67,6	97	124,7		*	*	*	*		dolomit
Ráztočno	150,5	176	89	0,0		13	13	12	0		dolomit 2,7
Rožňové Mitice	45,7	258,9	116,6	78,8		10	10	10	8		dolomit
Stráňavy - Polom	511	543	610,4	497,1		"	"	"	"		dolomit + váp.
Trenčianske Mitice I.	***	***	***	***		"	"	"	"		dolomit 2,6
Tunežice	293,5	366,3	328,5	391,6		16	16	16	16		grestenit 2,6
Turie	117,4	132,8	39,3	39,3		7	6	6	7		dolomit + váp., 2,8
Turie I.	0	0	0	0,0		0	0	0	0		dolomit
*Veľká Čierna	173,4	189	143,6	130,0		11	26	16	8		dolomit
*Veľká Čierna I.	238	196,4	163,2	137,2		6	6	9	7		dolomit
Závada	67,75	54,4	41,4	31,4		4	4	6	3		dolomit
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Cigelf - Košariská	40	44,5	20,3	22,3		9	9	7	7		andezit
Horné Vestenice	31	0	0	0,0		**	**	**	**		dolomit
Kamenec pod/Vt.	295	378	0	0,0		18	18	0	0		andezit
Klížske Hradište	0,2	3	4	1,0		1	1	1	1		stavebný kameň 2,6
Kolárovice	0,6	4,6	3,1	2,9		2	2	2	2		pieskovec 2,8
Lehota p/Vt. (Lancast SK)	12,6	9,7	0	0,0		3	2	0	1		st. kameň 2,6
Lopušné Pažite	116,2	137,13	106,5	156,0		9	11	11	9		vápenec 2,6
Malý Kolačín	26	168,8	0	0,0		5	5	0	0		dolomit 2,7
Milošová	0	0	0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Modrovka - Ježovec	0	0	0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Mojtín	0	0	0	0,0		0	0	0	0		dol. Vápenec
Nitrianske Rudno	77,9	64,9	52,5	43,9		9	7	6	3		dolomit
Podhradie - Rúbanisko/Ducký/	0	0,7	0,9	0,8		0	2	5	3		andezit, od 2010
Podhradie- L'.Lazy /Z.Ducký/	2	1,14	0	0,0		2	2	0	0		andezit
Podhradie /AKE s.r.o./	0	0	63,5	32,8		0	0	13	2		andezit, od 2008
Podlužany - Zlobiny	42,73	38,95	39,6	37,5		4	4	4	4		dolomit
Rajec, p.č.2749/4až9, lok.Barar	7,57	19,7	42,8	39,0		4	4	4	3		dolomit, od 2009
Rajecká Lesná - Úsypy	0	0	0	0,0		0	0	0	0		dolom., dodávateľ.
Snežnica	140,6	25,8	55,1	68,8		3	3	11	4		dol. vápenec
Terchová - Lom Kýčera	0	0,6	0	0,0		0	7	7	0		piesč.prachovce, od 2010
Uhrovské Podhradie	3,7	0	0	0,0		2	0	0	0		dolomit 2,6
Veľké Rovné	0	0	0	0,0		0	0	0	0		pieskovec 2,6
Vyšehradné I.	0	0	0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Vyšehradné II.	0	0	0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Závada - Velušovce	17,81	25,5	26	24,9		9	9	9	8		dolomit
Spolu DP + LNN	3 368,4	4 321,8	3 593,4	2 910,1	0,0	229	253	248	187	0	

* Počet pracovníkov je uvedený pri dobývaní ostatných surovín

" Počet pracovníkov je uvedený pri dobývaní vápencov pre špeciálne účely

a V minulých rokoch bola dobývanie vykazovaná v dobývaní vápencov pre špeciálne účely

*** preradené do tab. č. 22 - Dobývanie ostatných surovín (dolomit), zosúladenie s Bilanciami zásob VL

 ** Počet zamestnancov je uvedený pri dobývaní stavebného kameňa v DP Horné Vestenice (príloha č. 16_{PD})

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 16_{SNV}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Čoltovo I.	32,8	5,0	175,2	55,4		13	13	13	13		vápenec
Honce	26,6	7,6	26,4	36,0		3	2	3	3		vápenec
Hranovnica	162,0	144,0	179,8	134,3		14	12	12	12		melafýr
Husiná	203,0	339,0	393,9	245,0		36	34	30	14		čadič
Husiná I.	0,0	0,2	0,0	0,0		0	3	1	1		čadič
Jarabina	9,8	59,1	41,1	13,3		3	3	3	3		vápenec
Konrádovce	0,8	0,0	2,0	0,0		2	0	2	0		čadič
Kvetnica	42,3	0,0	0,0	0,0		9	0	0	0		melafýr
Lipovník	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Muráň I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Olcava	642,6	530,0	373,0	296,0		45	47	47	45		vápenec
Rimavská Baňa	1,0	0,4	14,6	14,0		4	3	7	2		pararula
Spišská Nová Ves IV.	255,8	255,5	323,5	205,3		12	22	22	22		vápenec
Spišské Tomášovce	2,0	25,8	10,7	8,5		2	2	2	2		
Mokrá Lúka			0,0	0,0			1	1	1		granit-žula
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Drienčany	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Gemerský Jablonec	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		čadič
Husiná (Kopačog)	98,0	65,0	49,4	82,1		24	20	16	16		čadič
Nová Bašta (Dobogo)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		čadič
Spišská Teplica	8,6	8,8	8,9	14,4		3	3	3	2		vápenec
Tatranská Kotlina	0,8	2,3	3,1	1,9		3	3	3	3		vápenec
Toporec - Basy	4,3	8,2	2,9	2,1		4	4	4	4		vápenec
Vernár	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Vyšný Slavkov	33,0	33,6	31,0	11,5		7	7	7	7		vápenec
Bretka	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Mengusovce	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Toporec	1,3	1,2	2,4	0,6		2	2	2	2		dolomit
Markuška	2,2	0,3	0,2	0,1		9	9	7	2		bridlica
Rakovnica	0,5	7,8	15,4	4,6		1	1	1	1		odval Mier
Hnilčík	1,0	1,0	0,2	1,7		4	4	3	7		odval Roztoky
Nižné Slovinky		4,2	2,3	1,1			8	8	15		odval
Rudňany				3,3					4		vápenec
Spolu	1 528,5	1 499,0	1 656,0	1 131,2	0,0	200	203	197	181	0	

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

Príloha č. 17BA - I/III

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Bratislava

Dobývací priestor /Ložisko nevyradeného nerastu	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Hlohovec I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť prerušená
Okoč	94,0	130,0	175,0	140,0		6	9	6	7		štrkopiesok
Rovinka	41,0	0,0	0,0	0,0		8	0	0	0		činnosť ukončená
Šoporňa	295,5	222,2	218,9	200,2		23	22	21	21		štrkopiesok
Veľký Grob a Veľký Grob I	531,0	256,0	331,0	190,0		13	17	13	13		štrkopiesok
Volkovce		0,3	0,0	0,0			4	1	0		štrkopiesok
Vysoká pri Morave III.-časť A	264,0	281,0	250,0	235,0		10	12	8	6		štrkopiesok
Ložiská nevyradeného nerastu											
Alekšince- Juraj Blaho-JUMBO, Veľké Zálužie	0,0	1,4	0,0	0,0		0	1	0	0		činnosť ukončená
Alekšince - Lahne, SEGNIS spol. s r.o.				64,0					1		štrkopiesok
Boldog-Tibor Kvál, Senec, (Vladimír Piroška)	0,0	0,0	0,0	25,0		2	0	0	2		štrkopiesok nezačatá č.
Borovce-Betón Borovce, s.r.o., Borovce		18,9	10,9	3,2			3	2	1		štrkopiesok
Borský Mikuláš-Pieskovňa Záhorie s.r.o.	76,3	46,7	29,7	2,9		2	3	2	2		piesok
Borský Peter-PD Dojč	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť prerušená
Borský Peter-SAND, s.r.o.	32,0	17,6	11,2	19,2		4	4	2	5		piesok
Čakany-ZEDA Bratislava, s.r.o.	342,0	384,5	399,2	322,0		10	12	7	16		štrkopiesok
Čečinska Potôň-BEL TRADE, spol. s r.o.	46,7	88,7	98,4	48,6		5	5	5	3		štrkopiesok
Čečinska Potôň-Dunajské Štrkopiesky	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť prerušená
Čečinska Potôň-IKRA s.r.o.	32,6	40,8	32,3	28,9		2	2	4	4		štrkopiesok
Čierna Voda I-REKOS, s.r.o.	35,9	234,1	186,3	111,6		3	3	3	3		štrkopiesok
Dolný Štál - Karáb-PD D. Štál	1,8	1,6	0,0	0,0		3	3	0	0		štrkopiesok ukončená č.
Ducové - Nové Lúky - ZAPA BETON SK s.r.o.			12,0	116,9				4	5		štrkopiesok
Dunaj -SVP š.p., OZ Bratislava	96,9	55,4	58,6	129,3		12	12	12	12		štrkopiesok
Eliášovce-CENO s.r.o.	0,8	0,0	0,0	0,0		2	2	2	0		štrkopiesok
Gbely - Adamov - PD Gbely a.s.	18,9	27,7	25,1	28,1		4	4	3	4		štrkopiesok
Gergeľová-Lúky-PD Ivanka pri N.(Luka Jozef,	0,1	0,0	0,1	0,0		1	0	1	0		štrkopiesok prerušená č.
Horná Potôň-GOBIO, s.r.o., NR		9,5	3,4	0,1			4	2	2		štrkopiesok
Horná Seč- ANTECO s.r.o.	118,0	85,0	55,0	52,3		10	9	7	7		štrkopiesok

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 17_{BA} - II/III

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Bratislava

Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Horný Chotár-Salka-E.Urbanová, Želiezovce	44,2	59,5	36,0	35,7		9	5	5	5		štrkopiesok
Hrubá Borša-ORAG Golfinvest a.s.	336,0	244,8	15,3	9,8		6	10	10	10		štrkopiesok
Hrubá Borša-Štrkopiesky HB s.r.o.	915,7	957,7	713,6	528,9		12	13	13	7		štrkopiesok
Hviezdoslavov - Malá Paka - - PD Nádej			0,0	98,0				3	8		štrkopiesok
Jelka-BUILDHOUSE s.r.o.	0,8	4,0	0,0	12,0		5	5	5	5		štrkopiesok prerušená č.
Jur nad Hronom-A. Gerbár	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Jur nad Hronom, Zlatner, spol.s r.o., Levice				15,4					5		štrkopiesok
Kalnica - Schnierer Dušan, Kalná n/H	0,0	0,0	0,0	0,3		0	0	0	3		činnosť ukončená
Kalnica - ViOn, a.s.	89,0	99,7	80,3	29,1		12	10	11	11		štrkopiesok
Komjatice-ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	218,0	103,0	151,0	79,0		8	8	5	5		štrkopiesok
Kopčany-SAZAN, s.r.o.	67,0	39,1	32,7	46,3		6	6	3	3		štrkopiesok
Kostolné Kračany-AGROMEL, spol. s r.o.	10,2	11,1	12,7	9,8		4	4	4	4		štrkopiesok
Kvetoslavov-Flóra Bratislava s.r.o.			21,5	25,5				3	3		štrkopiesok
Lehnice (Sása)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Madunice-PVOD Madunice		0,2	0,0	0,0			2	0	0		činnosť ukončená
Madunice-ZAPA beton SK s.r.o. (Super tank, spol.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		právny spor o vlastn.
Matúškovo- AGRO-MATÚŠKOVO, s.r.o.	1,9	3,0	3,5	0,0		7	7	7	0		piesok
Mikula-Želiezovce-AX STAVAS, spol. s r.o.	89,4	0,0	0,0	0,0		8	0	0	0		činnosť ukončená
Moravský sv. Ján-FOP Vrabec, s.r.o.	7,1	20,8	22,5	22,3		1	2	2	2		štrkopiesok
Moravský sv. Ján-Gergelík-SAND, sr.o. (SAZAN a	20,3	30,6	19,1	11,9		5	3	3	2		štrkopiesok
Moravský sv. Ján-Král Jozef, Veľké Leváre	1,0	0,5	0,4	0,0		1	1	1	0		štrkopiesok prerušená č.
Most na Ostrove-SONDA	108,7	130,5	209,4	143,9		9	9	10	10		štrkopiesok
Most na Ostrove-PREFA Sučany SK, a.s. (Štrkopi	19,9	18,4	0,0	0,0		4	2	0	0		štrkopiesok
Nemčinany-Obec Nemčiňany	0,1	0,0	0,0	0,0		4	0	0	0		štrkopiesok
Nemčiňany-Stanislav Orovnický, Zlaté Moravce	3,9	20,0	1,6	1,2		3	4	4	3		štrkopiesok
Nesvady-AGRORENT, a.s., (PREPAMA, s.r.o.)	2,9	14,2	4,1	3,7		2	1	2	2		štrkopiesok
Nesvady-AQUARENT, s.r.o.	10,1	5,0	16,0	11,0		3	2	2	2		štrkopiesok
Nová Ves pri Dunaji-BAU-RENT spol. s r.o. (BAU-	11,3	0,0	0,0	3,2		7	0	0	7		štrkopiesok

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 17_{BA} - III/III

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Bratislava

Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Nové Zámky-AGROSPOL AQUA s.r.o.	28,5	10,1	5,8	2,5		3	2	1	2		štrkopiesok
Nové Osady-Holcim (Slovensko) a.s.	475,0	512,1	448,1	183,5		16	14	14	8		štrkopiesok
Nové Košariská-ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Ba		18,0	17,0	0,0			5	4	1		štrkopiesok
Nové Osady-Štrkopiesky SEDÍN, a.s.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Nový Svet-Dušan Šebeň (Ilka s.r.o.)	338,8	196,2	182,7	251,8		13	9	13	12		štrkopiesok
Nový Svet- SEKOSTAV s.r.o.	12,0	12,0	8,0	0,0		4	4	4	0		štrkopiesok
Oľdza-AGRIPENT spol. s r.o.	71,5	63,3	59,1	57,0		6	4	4	4		štrkopiesok
Ostrov-R5C s.r.o., Veľké Úľany			0,0	0,0				0	0		štrkopiesok
Podlužany-EKOFORM spol. s r.o., LV		15,2	6,5	0,2			4	4	4		štrkopiesok
Podunajské Biskupice-ANČETA s.r.o.	2,5	0,0	0,0	0,0		4	0	0	0		činnosť prerušená
Podunajské Biskupice-A-Z STAV s.r.o.	143,8	35,7	59,3	60,0		5	5	5	5		štrkopiesok
Podunajské Biskupice-Holcim (Slovensko) a.s.	89,1	145,2	189,7	147,8		8	7	8	8		štrkopiesok
Podunajské Biskupice-SEHRING Bratislava, s.r.o.	463,4	103,5	0,0	70,9		11	11	11	12		štrkopiesok
Rastice-BEST PLACE a.s., (Váhostav - SK, a.s.)	190,2	0,0	119,2	0,0		12	0	6	4		štrkopiesok
Reca-Talapka Cyril, Senec	33,3	0,0	0,0	0,0		2	0	0	0		štrkopiesok prerušená č.
Reca II.-Talapka Cyril, Senec	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		štrkopiesok prerušená č.
Skalica-Mesto Skalica	10,9	15,5	0,0	0,0		4	2	0	0		štrkopiesok ukončená č.
Šoporňa - SEEDSTAR AGRO s.r.o.			20,0	20,0				3	3		štrkopiesok
Šoriakoš-Mostová-DELTA Stone, s.r.o.	539,6	251,2	493,0	660,0		23	19	24	18		štrkopiesok
Šurany-GREENDWELL, s.r.o.	5,3	165,3	155,2	110,8		7	8	7	6		štrkopiesok
Šurany-Ondrochov-Ríči Jozef, Šurany	0,5	0,4	0,3	2,3		2	2	1	1		štrkopiesok
Trávník-ACT Trávník s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		štrkopiesok
Trávník I.-ACT Trávník s.r.o.	86,3	61,4	63,3	49,1		16	16	15	15		štrkopiesok
Veľké Kosihy-KISA s.r.o.	114,4	0,0	0,0	0,0		4	0	0	0		štrkopiesok ukončená č.
Veľký Grob-CESTY NITRA, a.s.	34,9	99,6	115,9	71,9		6	6	5	5		štrkopiesok
Vrakúň-GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o.	211,3	120,0	210,0	120,0		11	12	12	12		štrkopiesok
Zemianske Šúrovce-Števík Igor, Šúrovce	29,2	14,7	13,5	7,0		3	3	3	3		štrkopiesok
Želiezovce - AX STAVAS, s.r.o., PD		79,0	98,0	99,8			8	8	8		štrkopiesok
Spolu DP + LNN	6 830,6	5 581,5	5 501,4	4 646,8	0,0	396	366	350	342	0	

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Čamovce	1,2	0,4	0,0	0,0	0,3	0	0	0	0	0	*
Horné Strháre	25,3	9,1	20,4	7,0	17,0	5	7	7	4	1	
Kalinovo III. - Ceriny	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0	2	2	2	2	
Lipovec	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Palúdzka	34,0	33,3	29,4	32,5	20,1	11	5	4	4	2	
Poltár	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Sučany	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		likvidácia
Uľanka	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0	0	0	0	4	
Vrútky I. Lipovec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	ťažba z Váhu
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Blažovce	50,0	0,0	1,2	20,9	5,4	3	3	2	3	3	
Brezenec	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Čierny Balog Frúdlíčky	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		likvidácia
Holiša	29,4	54,4	0,0	0,0		8	7	0	0		
Horné Plachtince	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Hrušov (pieskovňa)	0,7	0,6	0,8	0,7	1,0	2	2	2	2	9	
Kalonda	35,0	18,0	0,0	0,0		6	8	0	0		
Kiarov	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Krivá p/Horou	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Lipovany	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Liptovský Ján					60,7					5	
Mikušovce					18,5		0	0	0	4	
Mučín		0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	2	
Muľka - Trebeľovce	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Nitra nad Ipľom				0,9	0,7				2	2	Fungáč
Nitra nad Ipľom	0,0	0,0	35,2	17,0	0,0	0	0	7	3	0	Štrkopiesky LN
Panické Dravce	0,0	0,0	17,0	21,0	3,7	0	0	5	8	8	
Párnica			0,0	0,0				0	0		zlikvidované
Rapovce	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Stará Kremnička, Breziny	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Sučany - Malé Diele	256,0	394,5	218,1	1 797,0	563,7	23	21	19	43	31	
Sučany I					100,0					7	
Sučany II					99,0					7	
SušanyIII					100,0					7	
Šiatorská Bukovinka	10,0	2,9	3,5	0,0		3	1	1	0		
Tuhár	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Turany	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Turany - Drevina		0,0	0,0	8,4			0	0	2		STATON s.r.o.
Turany - Záblatie					99,0					7	
Vážec - Podkopy	0,0	0,0	18,0	0,0		2	0	4	0		
Veličná					27,6					6	
Veľká nad Ipľom	0,0	12,0	65,0	72,0	51,0	0	8	8	8	8	
Veľká nad Ipľom, Farská lúka	12,8	9,1	4,8	30,0	9,1	2	3	2	2	2	
Veľká nad Ipľom, Lúčky	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		likvidácia
Vrútky Lipovec	99,5	94,0	96,5	94,9	81,3	0	27	18	13	16	

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 17_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Beša	6,0	0,0	0,0	0,0		2	1	0	0		1,7
Čaňa	271,5	220,9	472,4	435,0		17	25	30	30		1,86
Milhost'	89,3	69,3	0,0	0,0		13	9	0	0		1,86
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Kechnec	125,0	108,0	99,6	123,8		6	6	6	8		2,6
Kačanov I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,66
Kačanov II.	6,5	0,0	0,0	0,0		3	0	0	0		1,66
Nemcovce	32,3	11,2	13,0	9,7		3	3	2	2		1,6
Svätušie - Čikoška II.-ZPS	24,1	23,5	15,9	19,0		9	16	19	13		1,38
Strážske	30,9	25,7	38,7	57,2		4	11	11	11		1,8
Nacina Ves	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,6
Biel	0,0	0,0	0,0	2,9		0	0	0	11		1,6
Kráľovský Chlmec-Ungvári	5,5	4,3	9,7	14,3		3	3	3	3		1,85
Kačanov III.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,66
Drienovec (od r.2004)	20,2	103,9	149,5	252,8		6	6	12	9		2,67
Biel - Viničný vrch	3,5	3,2	5,3	2,9		2	11	11	11		1,55
Orkucany (SVIP od 2009)	48,6	43,8	0,0	3,0		7	6	0	6		2,6
Simík - Moľva	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,66
Orkucany (Agromelio)		45,0	56,0	3,0			6	5	6		2,78
Milhost'			97,1	83,9				2	4		1,65
Šarišské Michaľany			59,0	90,0				6	6		2,78
Sabinov - Poľný mlyn				30,0					8		1,8
Spolu	663,3	613,8	804,1	1 127,5	0,0	75	97	94	128	0	

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní
v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

Príloha č. 17 PD

*Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
*Beckov I., Holcím	0,3	0,5	0,5	0,0		9	5	5	0		dodávateľsky 3 z.
Beckov - Kopané	0,7	0,1	0,1	0,1		7	4	3	3		
Beckov II.-Zelená voda I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dodávateľsky 10 z.
Beckov III.-Prúdky	102,9	113,5	113,3	0,0		5	5	5	0		dodávateľsky 8 z.
Beckov, p.č. 1794/62,66	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		Holcím(SI) a.s., od r. 2006
*Beluša I.	51,6	37,4	40,7	54,0		8	8	8	8		
Bolešov - Objekt - 2	20,0	9,5	0,0	0,0		2	6	0	0		od 10.2008
Dubnica n/V -Pažiť	30,0	0,0	1,1	8,9		4	6	2	2		od r. 2005
*Dubnica nad Váhom	69,2	58,6	58,2	94,0		10	10	9	7		
Dulov, lok.Dolné Prúdy/Agrofarmas.r.o./	9,5	0,0	0,0	0,0		5	0	0	0		
Hliník n/Váhom I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2011 likvidácia do 2016
Hliník n/Váhom II.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2011 likvidácia do 2016
Horný Hričov (p.č. 831/3)	5,0	50,0	10,0	61,0		3	3	3	3		od r. 2007
Horovce - Sihot'	87,4	9,4	22,8	32,0		9	6	8	7		od r. 2008
Chrenovec - Brusno	0,0	0,015	0,010	0,000		2	2	2	2		
Kočovce /Urbár Kočovce/	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Kočovce /Slov.štrkopiesky/	0,0	32,0	243,0	270,0		0	5	5	6		od r.2010
Kotešová (p.č.1904/2, 3)	58,6	11,6	14,4	58,0		5	5	5	0		od r. 2005
Kotešová (p.č.1907/4, 5 ...)	5,7	64,9	58,0	113,3		5	5	5	9		od r. 2006
Kotešová (p.č.1909/18 ...)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2006
Kotešová (p.č.1919/2)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vyťažené
Kotešová (p.č.1930/1)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2006, vyťažené
Kotešová (p.č.1930/5, 6 ...)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2006 zastavené konania
Kotešová p.č. 1920/5	148,0	1,8	108,0	104,0		0	0	0	0		dodávat. Váhostav-Sk od r.2011
Krivosúd-Bodovka	7,4	2,8	0,1	0,1		1	1	1	1		p=2 t/m3, dodávateľsky
*Malá Bytča /DP/	167,0	110,6	108,2	67,8		11	8	6	5		
Malá Bytča	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2006, neťažilo sa
Nozdrkovce	1,2	1,3	1,3	0,7		4	3	3	3		
Očkov	1,0	0,0	0,0	0,0		2	0	0	0		
Opatová /okr.TN/	0,0	0,0	10,0	27,0		0	0	0	5		dodávateľsky
Orlové	85,4	81,2	0,0	0,0		11	11	0	0		od r.2009 dodáv. Cembrex
Piešťany-Hričov /vodné dielo/	40,0	60,0	0,0	0,0		8	5	0	0		odstráň. nánosov
Piešťany-Udiča /vodné dielo/	9,3	26,0	27,0	24,0		5	5	5	5		odstráň. nánosov
Plevník-Drienové (p.č.1708/1)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2005
Považany	1,7	0,9	0,0	0,0		5	4	0	0		
Považany (ZAPA beton SK)	60,0	100,9	69,0	0,0		4	4	4	0		od r. 2006, $\zeta=1,85$
Považské Podhradie I.	42,1	0,0	0,0	0,0		10	0	0	0		od r. 2008, doťažené
Považské Podhradie II.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2008, doťažené
Považské Podhradie (p.č.769/29)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2008
Považské Podhradie III.	0,0	23,1	0,0	0,0		0	10	0	0		od r. 2009
Považská Teplá (p.č.1716, 1723) a	84,0	145,4	0,0	0,0		4	4	0	0		od r. 2006
Prejta lok. Sihot'	0,0	0,0	21,6	16,7		0	0	2	2		od.r. 2010
Predmier (p.č. 1119/25,61,64)	64,6	0,0	77,8	38,7		2	0	6	5		od r. 2008
Predmier (p.č. 1119/27)	64,6	66,2	0,0	0,0		8	8	0	0		od r. 2009
Rakofuby, KN C 5289/1,2,3	0,0	0,0	37,5	43,6		0	0	7	11		od r. 2009
Rozvadze	15,0	19,5	2,1	655,2		22	18	5	6		
Rozvadze, KN C 397/2	0,0	50,1	0,5	0,8		0	6	3	5		od r. 2010
Veľká Bytča, 3108/9 /SDP s.r.o. ZA/	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2009, SDP, sro
Veľká Bytča, 3108/6 .../Ján Korbáš/	5,0	7,7	1,6	5,4		8	8	5	3		od r. 2009, Ján Korbáš
Spolu DP + LNN	1 232,2	1 077,4	1 026,8	1 675,2	0,0	171	157	107	98	0	

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní
Príloha č.17 SNV

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Batizovce DP	0,0	0,0	0,0	210,0		0	0	0	21		Štrkopiesky Batizovce
Batizovce I DP	0,0	0,0	0,0	124,3		0	0	0	20		Štrkopiesky Batizovce
Plaveč I DP	194,4	87,5	153,6	151,8		24	17	12	9		VSH, s.r.o. Turňa
Batizovce II LNN	770,0	403,7	373,0	0,0		43	55	56	0		Štrkopiesky Batizovce
Batizovce II LNN	0,0	170,0	131,2	0,0			12	12	6		Agrostav Poprad
Levoča-Baláš LNN	0,0	0,0	100,0	0,0		0	0	4	0		Matrix SNV
Gerlachov - Juh LNN	1,9	1,3	0,8	0,7		1	1	1	1		PD Gerlachov
Vengliská LNN	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Gortva LNN	1,5	8,0	7,2	2,7		4	5	5	4		Agócs Alexander
Rudňany-odkalisko LNN	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
St.Ľubovňa-Pod Štokom LNN	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Veľká Lomnica LNN	1,1	0,0	0,0	0,0		3	0	0	0		činnosť ukončená
Veľká Lomnica-rybníky LNN	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Gerlachov-Kozúbok LNN	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Nížné Ružbachy LNN	19,8	4,8	7,2	0,0		3	3	3	1		Štrkotrend s.r.o St. Ľubovňa
Starňa-Pikonta LNN	54,0	0,4	0,5	0,0		3	3	3	0		Ing. Jozef Orbán Sl. Ľupča
Vlkyňa LNN	1,2	0,0	0,0	0,0		4	2	2	0		Mária Csanková, Jesenské
Abovce-Pasienky LNN	0,0	0,0	42,0	49,0		0	2	6	6		Chrumex, s.r.o. Lenka
Levoča-Baláš I LNN	0,0	0,0	0,1	0,0		2	2	2	0		Ing. Jozef Babej-B GAS
Veľká Lomnica I LNN	0,0	0,0	29,4	80,4		0	0	10	17		RIVERSAND a.s. Bratislava
Spolu DP + LNN	1 043,8	675,7	845,0	618,9	0,0	87	102	116	85	0	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 18_{BA}v pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
DP Boleráz	79,8	117,4	105,6	222,2		13	10	11	11		tehliarska surovina
DP Borský Jur	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		stav likvidácie
DP Borský Jur I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		výberové konanie
DP Devínska Nová Ves II.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		stav likvidácie
DP Gbely I.	2,3	1,5	0,0	0,0		2	2	0	0		tehliarska surovina
DP Machulince I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ťažba prerušená
DP Myjava I.	0,1	0,0	0,1	0,1		2	4	2	2		tehliarska surovina
DP Pezinok I.	7,1	33,3	18,2	20,1		6	6	5	5		tehliarska surovina
DP Zlaté Moravce II.	86,8	101,0	130,1	186,3		12	10	11	19		tehliarska surovina
LNN Bátorové Kosihy	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vyradené
LNN Dubník - Bakoš	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		stav zabezpečenia
LNN Gbely			0,0	0,0				0	0		tehliarska surovina
LNN Malá nad Hronom	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ťažba prerušená
LNN Myjava	0,0	0,0	0,0	0,0		0	1	0	0		tehliarska surovina
Spolu	176,1	253,2	254,0	428,6	0,0	35	33	29	37	0	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 18_{BB}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Kalinovo	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0	0	0	0	-	
Lučenec I.	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0	0	0	0	-	bez zásob
Lučenec II.	17,1	0,0	0,0	1,4	0,0	4	0	0	4	0	Fabianka
Martin	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2	0	2	2	1	
Ondrašová	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zásoby odpísané, DP zrušený
Poltár II.	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0	0	0	0	-	
Poltár VI.	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0	0	0	0	-	plán zabezpečenia
Ružomberok	25,1	0,0	0,0	0,0	0,0	15	0	2	0	2	
Sučany	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0	0	0	0	-	plán zabezpečenia
Vidiná	58,0	2,6	8,1	0,0	4,4	10	10	5	0	4	
Zelené	68,7	19,6	39,0	20,6	27,8	5	5	4	5	4	
Zvolen	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0	0	0	0	-	podnik v likvidácii
Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)											
Hliník nad Hronom	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0	0	0	0	-	
Maštinec	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0	0	0	0	-	plán zabezpečenia
Spolu DP + LNN	168,8	22,2	49,1	24,0	32,2	36	15	13	11	11	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 18_{KE}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Bystré	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ζ=1,85
Čemerné	0,0	0,0	0,0	0,0		0	7	0	0		ζ=1,86
Močarmany	153,0	74,0	84,0	0,0		7	10	10	9		ζ=1,8
Sabinov	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	1	0		zabezpečenie
Tisinec	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ζ=1,7-1,95
Drienov			42,0	0,0				10	0		ζ=1,8
Spolu DP	153,0	74,0	126,0	0,0	0,0	7	17	21	9	0	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 18_{PD}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Ilava	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		neťažilo sa
Nitrianske Pravno	24,5	0,0	0,0	1,5		8	0	0	3		ťažba, ζ=1,5 t/m ³
Preseľany	0,0	1,8	0,0	0,0		3	3	0	0		
Trenčianska Turná	0,1	0,1	0,1	0,1		1	1	1	1		dodávateľsky
Spolu	24,6	1,9	0,1	1,6	0,0	12	4	1	4	0	

;;

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaní*Príloha č.18_{SNV}*v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Behynce	1,0	0,0	0,0	1,1		2	0	0	10		Tornaľa
Mokrá Lúka I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		Tehelňa Revúca
Smižany	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		Tehelňa SNV
Spišské Podhradie	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Nová Ľubovňa	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Spišské Vlachy	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Spolu DP + LNN	1,0	0,0	0,0	1,1	0,0	2	0	0	10	0	

Dobývanie vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri dobývaní
Príloha č. 19BA

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Borinka-Prepadlé	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Cajla	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Dechtice	52,8	0,0	0,0	131,4		9	0	0	4		vápenec
Jablonica	152,3	145,8	94,1	52,5		7	4	4	4		vápenec
Pernek	3,0	0,0	0,0	0,0		2	0	0	0		vápenec
Plavecké Podhradie	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
PODBRANČ I.	27,2	72,1	82,7	64,35		8	6	6	6		vápenec
Pohranice	531,0	1 101,9	1 017,5	304,5		21	22	21	20		vápenec
Rohožník IV.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		sialit. surov. - slieň
Sološnica I.	291,6	266,7	206,5	249,1		10	8	8	8		sialit. surov.- slieň
Žirany	71,0	61,0	56,0	69,0		18	10	10	6		vápenec-výroba vápna
Spolu DP + LNN	1 128,9	1 647,5	1 456,8	806,5	0,0	75	50	49	48	0	

Dobývanie vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 19_{BB}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Ružiná	14,5	20,0	6,0	2,0	0,1	7	6	1	1	1	
Tuhár	0,2	0,0	0,0	7,5	20,0	2	0	0	0	6	
Spolu	14,7	20,0	6,0	9,5	20,1	9	6	1	1	7	

Dobývanie vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 19_{KE}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Dvorníky	60,0	22,1	31,1	20,3		12	8	8	8		sialit. Íl 2 t/m ³
Skrabské	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		plán zabezp. ς =1,7-2,15
Drienovec	30,7	45,7	36,0	23,0		5	5	5	5		vápenec ς =2,6
Demjata		19,8	0,8	7,9			2	2	2		2,61 vápenec
Spolu DP + LNN	90,7	67,8	67,9	51,2	0,0	17	15	15	15	0	

Dobývanie vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 19_{PD}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Čachtice	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Horné Slnie I.	332,0	427,0	366,2	368,1		29	27	27	23		ς =2,2
Ladce II.	963,0	820,0	997,0	1 058,0		27	27	28	28		ς =2,6
Spolu	1 295,0	1 247,0	1 363,2	1 426,1	0,0	56	54	55	51	0	

Dobývanie vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri dobývaní*Príloha č. 20_{BA}*v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Dechtice	0,0	0,0	0,0	0,0		zamestnanci sú evidovaní v prílohe č. 19					ťažba prerušená
Jablonica	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ťažba prerušená
Spolu DP + LNN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	

Dobývanie vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri dobývaní*Príloha č.20_{BB}*v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Selce	0,0	72,3	163,8	41,8	0,0	0	6	5	3	0	
Spolu	0,0	72,3	163,8	41,8	0,0	0	6	5	3	0	

Dobývanie vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 20_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Host'ovce	205,2	201,8	544,8	408,0		16	15	25	25		mletie váp. $\zeta=2,69$
Ladmovce II.	21,3	28,9	21,2	12,2		10	10	10	10		$\zeta=2,61$
Oreské	12,9	6,8	11,2	12,7		6	6	6	6		$\zeta=2,67$
Spolu DP + LNN	239,4	237,5	577,2	432,9	0,0	32	31	41	41	0	

Dobývanie vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 20_{PD}

 v obvode pôsobnosti bvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Čachtice	187,1	101,8	58,0	48,2		vid'. stavebný kameň					$\zeta = 2,69$
Horné Sŕnie I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Lietavská Svinná	176,0	176,0	146,5	150,9		14	14	14	14		$\zeta = 2,74$
Lietavská Lúčka	0,5	108,6	27,8	5,8		2	3	2	3		od dec.2009
Nové Mesto nad Váhom	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		likvidácia
Rožňové Mitice	82,9	86,9	63,0	44,1		vid'. stavebný kameň					
Strážavy Polom	728,5	808,7	699,1	663,0		11	12	12	10		vápenec ostatný
Trenčianske Mitice I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		$\zeta = 2,6$
Spolu DP + LNN	1 175,0	1 282,0	994,4	912,1	0,0	27	29	28	27	0	

Dobývanie vápencov vysokopercentných a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 21_{BA}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Rohožník III.	1 621,8	1 455,6	1 632,9	1 442,7		20	20	20	20		vápenec
Spolu	1 621,8	1 455,6	1 632,9	1 442,7	0,0	20	20	20	20	0	

Dobývanie vápencov vysokopercentných a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 21_{KE}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Včeláre	1 517,3	1 686,6	1 746,7	1 487,4		30	70	70	70		vápenec $\varsigma=2,62 - 2,69$
Spolu	1 517,3	1 686,6	1 746,7	1 487,4	0,0	30	70	70	70	0	

Dobývanie vápencov vysokopercentných a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 21_{SNV}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Jaklovce	96,6	116,0	65,0	96,0		9	8	7	18		Calmit Margecany
Slavec	94,1	45,3	20,4	29,9		5	5	4	18		Carmeuse Slovakia
Tisovec	385,0	397,2	342,0	399,0		13	13	14	14		Calmit Tisovec
Spolu	575,7	558,5	427,4	524,9	0,0	27	26	25	50	0	

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 22_{BA}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Bažantnica - STUMBACH	113,8	86,3	67,4	61,8		4	7	5	3		zliev. a skl. piesky
Borský Peter			0,1	0,0				2	0		sklárske a zliev. piesky
Chtelnica	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		pieskovec
Levice III.- Zlatý Onyx	0,1	0,1	0,1	0,1		2	2	2	2		dekor. kameň
Šajdíkove Humence	268,2	335,8	295,2	277,8		17	17	17	14		zliev. piesky
Šaštín	117,0	91,0	114,0	138,7		6	6	6	6		zliev. a skl. piesky
CHLÚ Mýtne Ludany-Šikloš	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dekor. kameň-činnosť prerušená
Spolu DP + LNN	499,1	513,2	476,8	478,4	0,0	29	32	32	25	0	

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 22_{BB}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Banská Štiavnica I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	2	2	kremenec
Bartošova Lehôtka	3,8	5,7	6,4	10,7	9,5	4	4	4	4	3	keramické íly
Bartošova Lehôtka I	0,1	1,5	8,0	1,0	1,0	0	0	0	0	6	zeolit
Bartošova Lehôtka					0,5					3	"pucolány" GEOVIN
Dobrá Niva	0,0	0,0	0,0		0,0	0	0	0		0	dekoračný kameň
Gregorova Vieska	5,5	5,3	5,3	6,3	0,0	3	3	3	2	3	keramické íly
Pondelok	0,0	0,0	0,0		-	0	0	0		-	keramické íly
Točnica I	0,0	0,0	0,0		-	0	0	0		-	keramické íly
Poltár IV. H Prievrana	0,3	0,0	0,0		0,0	2	0	0		4	kaolín
Poltár V. - Petrovec	0,0	0,0	0,0		0,0	0	0	0		4	kaolín
Hliník nad Hronom	1,0	0,0	0,0			0	0	0			dekoračný kameň
Hliník nad Hronom I	0,0	1,7	12,9	9,5	6,7	0	3	0		0	bentonit
Jastrabá	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0	0	0		3	perlit, plán zabezp.
Kalinovo	0,7	0,9	0,8	0,0	0,0	2	2	2	2	2	kremenec
Kalinovo I.	0,0	0,0	-		-	0	0	-	-	-	DP zrušený
Kalinovo IV	0,0	0,0	2,0	1,7	1,3	0	2	2	2	2	žiaruvzdorné íly
Kopernica III	17,5	20,6	23,3	18,0	14,4	6	7	7	7	7	bentonit
Kopernica IV	18,8	24,7	23,7	19,0	19,9	5	7	7	7	7	bentonit
Lehôtka pod Brehmi	24,4	22,8	22,9	22,9	16,0	12	12	3	2	5	perlit
Ludrová	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0	2	2	1	1	dekoračný kameň
Lutila	20,1	28,1	8,8	12,0	17,7	12	3	3	3	3	bentonit
Lutila I					2,3					7	bentonit
Močiar	0,0	0,0	-		-	0	0	-	-	-	diatomit
Nová Baňa	0,0	0,0	-		-	0	0	-	-	-	čadič
Stará Kremnička	47,1	67,6	89,6	69,7	63,9	19	49	19	19	19	bentonit
Stará Kremnička I.	0,0	0,0	-		-	0	0	-	-	-	kremence (kt)
Stará Kremnička II.	0,0	0,3	21,2	16,8	7,9	0	3	3	3	3	bentonit
Stará Kremnička III				11,1	28,3				4	11	bentonit
Stará Halič	8,6	5,0	4,1	2,6	1,6	17	5	2	2	12	keramické íly
Lieskovec	0,1	0,5	11,4	0,2		10	3	3	3		bentonit
Kopernica II	68,4	0,4	0,9	13,0	15,4	10	0	3	7	5	bent. íly (bez DP)
Dúbravica	0,0	0,0	0,0		-	0	0	0	-	-	diatomit
Tuhár	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dekoračný kameň
Veľká nad Ipľom	0,0	0,0	0,0		-	0	0	0	-	-	diatomit
Pinciná	4,4	0,0	3,4		0,0	20	0	0		0	alginit
Spolu	220,8	185,2	244,8	215,5	206,4	122	105	63	70	112	

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 22_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Brezina	2,7	0,0	0,0	0,0		7	6	0	0		Bentonit $\varsigma=1,65$
Kučín	8,5	12,5	11,2	10,6		15	21	19	19		Zeolit 139-1,91
Majerovce	0,0	0,0	0,0	0,0		3	3	3	3		Zeolit $\varsigma= 1,8$
Malá Vieska	0,0	2,0	21,0	166,0		0	2	2	30		Dolomit $\varsigma=2,66$
Michaľany	0,7	5,4	12,5	14,6		7	6	12	3		Bentonit $\varsigma=1,67$
Nižný Hrabovec	70,2	82,6	82,7	93,1		4	4	4	4		Zeolit $\varsigma=1,9$
Pozdišovce	12,0	0,0	0,0	0,0		7	6	0	0		Keramický íl $\varsigma=1,96$
Rudník	10,4	0,0	3,9	3,4		7	6	12	3		Kaolín $\varsigma=2,15$
Ťahanovce	2,4	4,2	7,2	2,2		7	6	12	3		Keramický íl $\varsigma=2,0$
Brezina I	1,5	4,5	8,3	3,8		2	6	6	6		Bentonit 1,5t/m ³
Trnava pri Laborci	0,0	0,0	0,0	0,0		7	0	0	0		Tufit $\varsigma=1,92$
Rudník II	12,8	0,0	0,0	0,5		7	6	0	3		živec $\varsigma=2,567$
Šemša	0,0	0,0	0,0	0,0		7	6	0	0		íly $\varsigma=2,01$
Veľká Tŕňa	1,5	0,0	0,0	0,0		4	0	1	1		tuf $\varsigma=1,5$
Spolu DP + LNN	122,7	111,2	146,8	294,2	0,0	84	78	71	75	0	
Červenica				2,80 ct					1		drahý opál, 1ct = 0,2 g

poznámka

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 22_{PD}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Lietavská Svinná	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Malé Krštenany	92,8	93,0	160,0	78,8		18	17	18	17		dolomit pre sklárne
Malé Krštenany I.	11,5	51,6	14,1	73,9		*	*	*	*		dolomit pre sklárne
Rajec - Šuja	259,6	320,5	319,1	301,8		6	6	6	6		dolomit pre sklárne
Rožňové Mitice	89,8	106,1	104,0	75,0		vid'. stavebný kameň					dolomit
Stráňavy - Polom	297,4	257,2	216,4	174,8		"	"	"	"		dolomit pre hutníc.
Trenčianske Mitice I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit pre st.účely
Spolu	751,1	828,4	813,6	704,3	0,0	24	23	24	23	0	

* - Počet pracovníkov je uvedený pri Malých Kršteňanoch

" - Počet pracovníkov je uvedený pri ťažbe vápencov pre špeciálne účely

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaní
Príloha č.22_{SNV}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	
Dobšiná I.	0,2	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		serpentinit
Gemerská Hôrka	20,3	0,0	0,0	1,8		13	1	0	7		sadrovec - podzemie
Gemerská Poloma		0,7	0,3	2,7			34	33	26		sadrovec - podzemie
Hnúšť'a	8,0	7,4	8,0	6,7		2	2	2	2		brucit
Mútnik	0,2		0,0	0,0		1	0	0	0		mastenec - podzemie
Silická Brezová I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	1	1	1		mramor
Sp. Podhradie I.	50,9	107,0	68,0	32,1		8	15	15	56		traventín
Spišská Nová Ves	112,0	87,0	88,0	86,0		52	25	25	24		sadrovec - podzemie
Spišská Nová Ves I	2,6	0,0	55,0	52,0		0	0	3	3		sadrovec
Švedlár	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		kremeň
Vyšné Ružbachy	0,0	0,0	0,0	0,0		1	1	1	0		traventín
Podzemie spolu (kt)	132,5	87,7	88,3	90,5		66	60	58	57		
Povrch spolu (kt)	10,6	114,4	131,0	90,8	0,0	2	19	22	62	0	

Prehľad ložísk nerastov k 31. 12. 2013

Príloha č. 23

Nerast	Výhradné ložiská				Ložiská nevyhradených nerastov					
	Spolu	z toho			Spolu	z toho				
		s určeným DP	s ochranou (CHLÚ)	ostatné		stavebný kameň	štrkopiesky a piesky	tehliarske suroviny	vápenec	ostatné
Uhlie	6	1	5	0	64	37	25	0	0	2
Ropa a zemný plyn	0	0	0	0						
Rudy a magnezit	17	7	10	0						
Nerudy	143	106	37	0						
Celkom	166	114	52	0	64	37	25	0	0	2

Poznámka: **CHLÚ** = chránené ložiskové územie bez určeného dobývacieho priestoru

DP = dobývací priestor v určených chránených ložiskových územiach

K 31.12.2013 obvodné banské úrady evidovali celkom **230** ložísk nerastov

Počet vybraných správnych úkonov vykonaných ogánmi hlavného dozoru

Príloha č. 24 - I

Orgány hlavného dozoru	Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Soľ	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné *	Prierezové	Spolu
HBÚ													0
OBÚ BA													0
OBÚ BB	232	1	410	2		2 267	441	92	46	381	725	608	5 205
OBÚ KE													0
OBÚ PD													0
OBÚ SNV													0
Spolu	232	1	410	2	0	2 267	441	92	46	381	725	608	5 205

*) Napr. geologický prieskum, sprístupňovanie jaskýň a pod.

Iné správne úkony orgánov hlavného dozoru

Príloha č. 24 - II

[illegible]

Druh správneho úkonu		Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Soľ	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné	Prierezové	Spolu	
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	
1.	Racionálne využívanie a ochrana ložísk (DP a CHLÚ) a iné úkony súvisiace s ochranou ložísk a ich racionálneho využívania				29		15	3	2	4	13	14		80	
2.	Bezpečnosť práce a prevádzky (rozhodnutia, záväzné príkazy)		12		4		37	9		2	4	9	3	80	
3.	Vyšetrovanie havárií a závažných pracovných úrazov						15							15	
4.	Povolenie banskej činnosti, ČVBS (rozhodnutia, výzvy, ústne pojednávania a miestne ohliadky)		11		9		59	37	8	6	11	5		146	
5.	Výbušniny (povolenie odberu, trhacích a ohňostrojných prác, skladov)		1		4		46			1		13		65	
6.	Overenia, osvedčenia odbornej spôsobilosti	vydané	3		7		12			1	2	8	10	43	
		odňaté												0	
7.	Vydané banské oprávnenia pre	fyzické osoby					1							1	
		právnické osoby			5		24	1		1				31	
8.	Zrušené banské oprávnenia	fyzickým osobám												0	
		právnickým osobám					3	1						4	
9.	Vyhradené technické zariadenia	povolenie projektovania												0	
		účasť na kontrolách a skúškach												0	
10.	Oprávnenia na činnosť na VTZ	vydané			1		4				1		5	11	
		odňaté												0	
11.	Vybrané banské zariadenia	nariadenie overovacej prevádzky												0	
		povolenie nového typu zariadenia												0	
12.	Povoľovanie výnimky	z bankých predpisov			4		1						2	7	
13.	Priestupky a priestupkové konania						1							1	
14.	Vydávanie vyjadrení, odborné stanoviská, prešetrovanie sťažností		2		7		38	3			2	161	4	217	
15.	Odsúhlasenie úhrad za DP a vydobyté nerasty, platobné výmery, penále, spracovanie výpisov z úhrad zo štátnej pokladnice ...		5		9		107	2	9	6	82		26	246	
16.	Tvorba normatívnych právnych aktov													0	
17.	Pripomienkovanie	všeobecne záväzných predpisov												0	
		STN, STN EN												0	
18.	Predbežné a procesné rozhodnutia				10		19					7	1	37	
19.	Riadne opravné prostriedky (vrátane námietok proti záväznému príkazu)						4							4	
20.	Mimoriadne opravné prostriedky						1	2				4		7	
21.	Povoľovanie výnimky				1		2	9			1			13	
22.	Poradenská činnosť				1		1						4	6	
23.	Sprístupňovanie informácií				4		8	2		2	5	1	8	30	
24.	Ukladanie sankcií rozhodnutím, v rozkaze, v blokovom konaní		12		1		12	3		2	2		1	33	
25.	Úkony k iným orgánom, organizáciám, združeniam		1		13		18	3			2	8	5	50	
26.	Neformálne oznámenia		1				9					1	1	12	
27.	Aprobácia predsedami úradu		177	1	274	2	1 693	359	73	21	256	437	527	3 820	
28.	Iné správne úkony		7		27		137	7				57	11	246	
29.	Spolu		232	1	410	2	0	2 267	441	92	46	381	725	608	5 205
30.	Úkony vo veci štátnozamestnaneckého pomeru														
31.	Úkony vo veci výkonu práce vo verejnom záujme														
32.	Výberové konania														
33.	Úkony ekonomického úseku vo vzťahu k štátnemu rozpočtu														
34.	Úkony vo vťahu k EÚ a medzinárodným organizáciám														
35.	Spolu													0	
36.	Celkom													5 205	

Druh správneho úkonu		Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Soľ	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné	Prierezové	Spolu
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.	Racionálne využívanie a ochrana ložísk (DP a CHLÚ) a iné úkony súvisiace s ochranou ložísk a ich racionálneho využívania													
2.	Bezpečnosť práce a prevádzky (rozhodnutia, záväzné príkazy)													
3.	Vyšetrovanie havárií a závažných pracovných úrazov													
4.	Povolenie banskej činnosti, ČVBS (rozhodnutia, výzvy, ústne pojednávania a miestne ohliadky)													
5.	Výbušniny (povolenie odberu, trhacích a ohňostrojných prác, skladov)													
6.	Overenia, osvedčenia odbornej spôsobilosti	vydané												
		odňaté												
7.	Vydané banské oprávnenia pre	fyzické osoby												
		právnické osoby												
8.	Zrušené banské oprávnenia	fyzickým osobám												
		právnickým osobám												
9.	Vyhradené technické zariadenia	povolenie projektovania												
		účasť na kontrolách a skúškach												
10.	Oprávnenia na činnosť na VTZ	vydané												
		odňaté												
11.	Vybrané banské zariadenia	nariadenie overovacej prevádzky												
		povolenie nového typu zariadenia												
12.	Povoľovanie výnimky	z banských predpisov												
13.	Priestupky a priestupkové konania													
14.	Vydávanie vyjadrení, odborné stanoviská, prešetrovanie sťažností													
15.	Odsúhlasenie úhrad za DP a vydobyté nerasty, platobné výmery, penále, spracovanie výpisov z úhrad zo štátnej pokladnice ...													
16.	Tvorba normatívnych právnych aktov													
17.	Pripomienkovanie	všeobecne záväzných predpisov												
		STN, STN EN												
18.	Predbežné a procesné rozhodnutia													
19.	Riadne opravné prostriedky (vrátane námietok proti záväznému príkazu)													
20.	Mimoriadne opravné prostriedky													
21.	Povoľovanie výnimky													
22.	Poradenská činnosť													
23.	Sprístupňovanie informácií													
24.	Ukladanie sankcií rozhodnutím, v rozkaznom a blokovanom konaní													
25.	Úkony k iným orgánom, organizáciám, združeniam													
26.	Neformálne oznámenia													
27.	Aprobácia predsedami úradu													
28.	Iné správne úkony													
29.	Spolu													
30.	Úkony vo veci štátnozamestnaneckého pomeru													
31.	Úkony vo veci výkonu práce vo verejnom záujme													
32.	Výberové konania													
33.	Úkony ekonomického úseku vo vzťahu k štátnemu rozpočtu													
34.	Úkony vo vťahu k EÚ a medzinárodným organizáciám													
35.	Spolu													
36.	Celkom													

Prehľad počtu inšpekcií podľa úradov a druhu dobývaného nerastu

Príloha č. 26

Počet inšpekcií

OBÚ	Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Sol'	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné*	Prierezové	Spolu
OBÚ Banská Bystrica	15		15			68	17	1		11	12	4	143
OBÚ Bratislava													0
OBÚ Košice													0
OBÚ Prievidza													0
OBÚ Spišská Nová Ves													0
HBÚ Banská Štiavnica													0
Spolu	15	0	15	0	0	68	17	1	0	11	12	4	143

Počet inšpekčných dní

OBÚ	Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Sol'	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné*	Prierezové	Spolu
OBÚ Banská Bystrica	42	2	30			128	37	6	1	18	23	14	301
OBÚ Bratislava													0
OBÚ Košice													0
OBÚ Prievidza													0
OBÚ Spišská Nová Ves													0
HBÚ Banská Štiavnica													0
Spolu	42	2	30	0	0	128	37	6	1	18	23	14	301

Uložené pokuty

Príloha č. 27

Uložené pokuty		Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Sol'	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné*	Prierezové	Spolu
Organizáciám	Počet	1		1			3	2	0	1	1	0	1	10
	Spolu [€]	3 000		50			750,00	25 000,00	0,00	50,00	300,00	0,00	1 500	30 650
Zamestnancom	Počet						1					0	0	1
	Spolu [€]						300					0	0	300
Blokové	Počet	7		0			2							9
	Spolu [€]	180					66,00							246
Spolu	Počet	8	0	1	0	0	6	2	0	1	1	0	1	20
	Spolu [€]	3 180,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1 116,00	25 000,00	0,00	50,00	300,00	0,00	1 500,00	31 196

* Napr. geologický prieskum, sprístupňovanie jaskýň a pod.,

Počet vyšetovaných závažných pracovných úrazov a havárií*Príloha č. 28*

Druh úrazu	Pracoviská			Spolu
	v podzemí	na povrchu hlbinných baní	povrchové prevádzky *	
Závažné pracovné úrazy	1	0	1	2
Havárie	0	0	0	0

* - napr.: lomy, geologický prieskum a pod.

Počet pracovných úrazov, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií

Pri dobývaní	Rok	Pracovné úrazy				nebezpečné udalosti a závažné priemyselné havárie
		registrované	z toho			
			smrteľné	s ťažkou ujmou na zdraví	so skutočnou dĺžkou prac. neschopnosti 42 dní a viac **	
uhlia	2009	306	21	11	112	2
	2010	206	2	8	16	0
	2011	218	0	1	34	0
	2012	219	1	1	-	
	2013	13	0	1	-	0
rúd	2009	4	0	0	2	0
	2010	5	0	0	1	1
	2011	15	0	0	5	0
	2012	7	0	0	-	
	2013	5	0	0	-	0
ropy a zemného plynu	2009	10	0	0	6	0
	2010	5	0	0	0	0
	2011	4	0	0	1	0
	2012	1	0	0	-	
	2013	0	0	0	-	0
magnezitu	2009	28	0	0	2	0
	2010	41	1	0	5	1
	2011	18	0	1	2	0
	2012	25	1	1	-	
	2013	0	0	0	-	0
soli	2009	1	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	-	
	2013	0	0	0	-	0
stavebného kameňa	2009	12	1	2	2	0
	2010	20	0	0	1	0
	2011	9	1	1	1	0
	2012	7	0	0	-	
	2013	1	0	1	-	0
štrkopieskov a pieskov	2009	5	0	0	1	1
	2010	6	1	0	0	1
	2011	1	0	0	1	0
	2012	4	0	0	-	
	2013	0	0	0	-	0

Počet pracovných úrazov, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií

Pri dobývaní	Rok	Pracovné úrazy				nebezpečné udalosti a závažné priemyselné havárie
		registrované	z toho			
			smrteľné	s ťažkou ujmou na zdraví	so skutočnou dĺžkou prac. neschopnosti 42 dní a viac	
tehliarskych surovín	2009	0	0	0	0	0
	2010	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	-	
	2013	0	0	0	-	0
vápencov	2009	5	0	0	1	0
	2010	3	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	-	
	2013	0	0	0	-	0
ostatných nerastov	2009	5	0	0	3	1
	2010	6	0	1	0	2
	2011	5	0	0	16	1
	2012	3	0	0	-	
	2013	0	0	0	-	0
SPOLU pri dobývaní	2008	376	22	13	129	4
	2009	292	4	9	23	5
	2010	270	1	3	60	1
	2011	266	2	2	-	0
	2012	19	0	2	-	0
Iné dozorované organizácie*	2009	22	1	1	4	0
	2010	6	0	0	0	0
	2011	4	0	0	1	0
	2012	9	0	0	-	
	2013	0	0	0	-	0
CELKOM	2009	495	5	12	19	1
	2010	298	4	9	23	5
	2011	274	1	3	61	1
	2012	275	2	2	-	0
	2013	19	0	2	-	0

* - napr.: geologický prieskum, banské stavby, razenie tunelov a pod.

**Počet pracovných úrazov, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií
na povrchu a v podzemí hlbinných baní**

Pri dobývaní	Pracovisko	Rok	Pracovné úrazy				nebezpečné udalosti a závažné priemyselné havárie
			registrované	z toho			
				smrteľné	s ťažkou ujmou na zdraví	so skutočnou dĺžkou pracov. neschopnosti 42 dní a viac **	
uhlia	na povrchu	2009	19	0	0	0	1
		2010	11	0	0	0	0
		2011	15	0	0	3	0
		2012	15	0	0	-	
		2013	0	0	0	-	0
	v podzemí	2009	286	21	11	113	1
		2010	195	2	8	16	0
		2011	203	0	1	31	0
		2012	208	1	1	-	
		2013	13	0	1	-	0
rúd	na povrchu	2009	0	0	0	0	0
		2010	0	0	0	0	1
		2011	1	0	0	0	0
		2012	0	0	0	-	
		2013	0	0	0	-	0
	v podzemí	2009	4	0	0	2	0
		2010	5	0	0	1	0
		2011	14	0	0	5	0
		2012	7	0	0	-	
		2013	5	0	0	-	0
magnezitu	na povrchu	2009	18	0	0	2	0
		2010	30	0	0	3	1
		2011	12	0	0	1	0
		2012	18	1	1	-	
		2013	0	0	0	-	0
	v podzemí	2009	10	0	0	0	0
		2010	11	1	0	2	0
		2011	6	0	1	1	0
		2012	7	0	0	-	
		2013	0	0	0	-	0
iných nerastov*	na povrchu	2009	0	0	0	0	0
		2010	16	1	1	0	1
		2011	4	0	0	0	0
		2012	4	0	0	-	
		2013	0	0	0	-	0
	v podzemí	2009	4	0	0	3	1
		2010	4	0	0	0	2
		2011	3	0	0	0	1
		2012	1	0	0	-	
		2013	0	0	0	-	0
SPOLU	na povrchu	2009	37	0	0	2	1
		2010	57	1	1	3	3
		2011	32	0	0	4	0
		2012	37	1	1	-	0
		2013	0	0	0	-	0
	v podzemí	2009	304	21	11	118	2
		2010	215	3	8	19	2
		2011	226	0	2	37	1
		2012	223	1	1	-	0
		2013	18	0	1	-	0
CELKOM		2009	341	21	11	120	3
		2010	272	4	9	22	5
		2011	258	0	2	41	1
		2012	260	2	2	-	0
		2013	18	0	1	-	0

* - VKŠ Novoveská Huta

Pracovné úrazy podľa zdrojov

Zdroje		Celkový počet registrovaných pracovných úrazov					z toho														
							smrteľné					s ťažkou ujmom na zdraví *					so skutočnou dĺžkou prac. neschopnosti viac ako 42 dní **				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
I.	Dopravné prostriedky	13	19	13	6	1	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	10	2	5	-	-
II.	Zdvíhadiel a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky	13	17	11	7	3	1	1	0	0	0	3	4	2	1	2	5	4	2	-	-
III.	Stroje - hasiace, pomocné, obrábacie a pracovné	10	16	9	11	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	-	-
IV.	Pracovné, príp. cestné dopravné priestory ako zdroje pádu osôb	98	80	69	60	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	33	6	12	-	-
V.	Materiál, bremená, predmety	196	141	144	160	13	0	1	0	1	0	9	2	1	0	0	64	10	21	-	-
VI.	Náradie, nástroje, ručne ovládané stroje a prístroje	20	9	18	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	-	-
VII.	Priemyselné škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny	30	3	1	7	0	20	1	0	1	0	0	0	0	0	0	6	0	0	-	-
VIII.	Kotly, nádoby a vedenia (potrubie) pod tlakom	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-
IX.	Elektrina	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-	-
X.	Ľudia, zvieratá a prírodné živly	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	-	-
XI.	Iné zdroje	17	10	7	9	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	1	-	-
Spolu		398	298	274	275	19	23	4	1	2	0	14	9	3	2	2	133	23	45	0	0

* - táto definícia platí od 01. 07. 2006 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

** - táto definícia platila od 01. 07. 2006 do 31.12.2011 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

Pracovné úrazy podľa príčin

Príčina		Celkový počet registrovaných pracovných úrazov					z toho														
							smrteľné					s ťažkou ujmovou na zdraví *					so skutočnou dĺžkou pracovnej neschopnosti viac ako 42 dní **				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
1.	Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu	39	42	36	42	12	0	1	0	1	0	3	0	1	0	0	9	7	7	-	-
2.	Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie alebo zabezpečenie	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	-	-
3.	Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné osobné pracovné prostriedky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
4.	Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadania pracoviska, príp. komunikácie (aj keď je pracovisko zdrojom úrazu)	5	7	11	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	-	-
5.	Nedostatky v osvetlení a viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov a škodlivého ovzdušia na pracovisku	1	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-
6.	Nesprávna organizácia práce	1	2	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-
7.	Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok potrebnej kvalifikácie (teor.vedomosti,šikovnosti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
8.	Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu alebo pokynov, zotrvávanie v ohrozenom priestore	154	107	101	97	3	2	0	1	0	0	7	6	0	2	1	57	6	8	-	-
9.	Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení a ochranných opatrení	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-	-
10.	Nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných pridelených osobných ochranných pomôcok (prístrojov)	1	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-
11.	Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti pri práci - žarty, hádky, a iné nesprávne a nebezpečné konanie	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	0	3	-	-
12.	Nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (chýbajúce telesné predpoklady, zmysl. nedostatky nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) a iné riziká	147	121	112	114	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	49	8	17	-	-
13.	Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami	2	1	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3	-	-
14.	Nezistené príčiny ***	44	12	6	5	0	21	2	0	0	0	0	1	1	0	0	13	1	2	-	-
Spolu		398	298	274	275	19	23	4	1	2	0	14	9	3	2	2	133	23	45	0	0

* - táto definícia platí od 01. 07. 2006 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

** - táto definícia platila od 01. 07. 2006 do 31.12.2011 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

Priznané choroby z povolania pri ťažbe nerastov a ich úprave

Priznané choroby z povolania	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu
Z vibrácií, vazoneuróza		8				8
Z jednostranného zaťaženia		14				14
Zo zaprášenia pľúc						0
Z hluku						0
Iné (intoxikácia)						0
Spolu	0	22	0	0	0	22

Štatistika sledovania úrazovosti a preventívnej činnosti vo vzťahu ku koncepcii BOZP

Položka	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu
Počet dozorovaných organizácií		111				111
Počet dozorovaných prevádzok		154				154
Počet všetkých zamestnancov	1	950	1	1	1	954
Počet registrovaných pracovných úrazov		19				19
Ukazovateľ úrazovosti *	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	1,992

*) počet úrazov na 100 zamestnancov

Vybavenie banských záchranných staníc záchranárskou technikou
v pôsobnosti HBZS - Prievidza

Vybavenie banských záchranných staníc	Dýchacie prístroje			Oživovacie prístroje							Meracie skrinky			Príslušenstvo												
Zariadenie	Saturn S5, Saturn S7	Dräger BG 4 plus	Dräger BG 174	Saturn Oxy	Oxylátor	KPT - D	Respindex - Spireta	PT - 60 Dräger	Multihelp IV, III		kyslíkové kompresory	Dräger IT 6100	MED I	Dräger RZ 25	Masky CM 4,CM 5	Masky FPS 7000 RP	Masky Dräger PN	Trident	Čatárske brašne	Nosiče rezerv BG 4	Nosiče rezerv BG 174	Kyslíkové fľaše 2l 150	Kyslíkové fľaše 2l 200	Pohlčovače CO2 BG 4	Pohlčovače CO2 BG 174	
Závod	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
HBZS Prievidza																										
ZBZS Baňa Nováky																										
ZBZS Baňa Cigeľ																										
ZBZS Handlová																										
ZBZS Baňa Dolina		12			1		1			1	2		1		12				2	12		10	52	48		2
ZBZS Baňa Čáry																										
ZBZS Lubeník																										
ZBZS Jelšava																										
Spolu	0	12	0	0	1	0	1	0	0	1	2	0	1	0	12	0	0	2	12	0	10	52	48	0	2	

Vybavenie banských záchranných staníc a zberných plynových stredísk dýchacou, oživovacou a spojovacou technikou k 31. 12. 2013 v pôsobnosti HBZS Malacky

Vybavenie banských záchranných staníc	Dýchacie prístroje	Oživovacie prístroje	Meracie skrinky	Príslušenstvo	Kyslíkové ihly pod masku	Dištančné vymedzovacie vložky	Záchranárske telefóny
	*1	*2	*3	*4			*5
závod	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
HBZS Malacky							
ZBZS Západ							
ZPS Závod prieskum							
ZBZS Východ							
ZPS Ptrukša							
ZPS Stretava							
ZPS Senné							
ZPS Moravany							
TJ Bánovce							
Spolu	0	0	0	0	0	0	0

ZPS = Zberné plynové stredisko

POZNÁMKA:

- *1 - Dýchacie prístroje:** kyslíkové: Dräger BG - 174
vzduchové: Saturn - S2, S5, S7, PA - 80/1 - 1800, PA - 80/2 - 2400, SPIROMATIC 90 QS, PVP - Meta 10 I, Meta 2x10 I, DDP 3001, SCUBAPRO 15 I
- *2 - Oživovacie prístroje:** Saturn OXY, Saturn OXY Komfort, Spireta, Multihelp I, Multihelp III, Multihelp IV.
- *3 - Meracie skrinky:** MEDI - 51 018, vzduchová meracia stolica, kyslíková meracia stolica, AERO - test, PA - 80 test, Spirotest 100, skúšobná hlava, prietokomery LD 524, TESTER S 01
- *4 - V príslušenstve sú vedené:** masky, kyslíkové fľaše, vzduchové fľaše, pohlcovače
- *5 - Záchranárske telefóny (vysielačky):** typ Motorola, Buddy Phone

Prehľad celkového počtu zásahov banskými záchranármi

Príloha č.35

Druh havárie, príčiny zásahu	Počet zásahov					Trvanie zásahu (hod)				
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
HBZS Prievidza										
Výbuch plynu a prachu	1					8 240				
Endogénny požiar a zápary uhlia	2	4	2	3		18 688	146	110	1 491	
Exogénny požiar	od strojného zariadenia	1				3				
	od elektrického zariadenia	1			2	47			132	
	od otvoreného ohňa									
Nedýchatelné prostredie	odstrely veľkého rozsahu	15	13	19	18	614	41	58	547	
	ostatné	2	5		1		785		18	
Zával			2					8		
Erupcia a výron plynu										
Prieval hornín a zvodn. hornín										
Exogénny požiar na povrchu										
Exogénny požiar ohrozujúci baňu										
Zásahy záchranárov - lezcov		31	20	18			381	264	2 554	
Iné zásahy v bani	7	4	19	2		12 067	27	510	150	
Iné zásahy na povrchu		1	1					2		
Spolu	29	58	63	44	0	39 659	1 380	952	4 892	0
HBZS Malacky										
Erupcia alebo výron plynu										
Exogénny oheň na povrchu	1	1		4		12	8		56	
Ekologická havária										
Likvidácia tlak. prejavu										
Likvidácia úniku plynu zo sondy, potrubia	1	1		1		6	15		8	
Iné zásahy na povrchu	32	20	25	36		1 921	1 535	1 646	1 392	
Spolu	34	22	25	41	0	1 939	1 558	1 646	1 456	0
Celkom	63	80	88	85	0	41 598	2 938	2 598	6 348	0

Zásahy záchranárov s účasťou pohotovosti HBZS

Obvod pôsobnosti HBZS Malacky

Por.	Organizácia	Miesto zásahu	Dátum	Druh a príčina zásahu	Práce pri zásahu
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Obvod pôsobnosti HBZS Prievidza

Por.	Organizácia	Miesto zásahu	Dátum	Druh zásahu	Práce pri zásahu
1.	-	-	-	-	-
2.					
3.					
4.					

Prehľad počtu zápar podľa miesta vzniku

Príloha č. 37

Počet zápar vzniknutých v roku 2013			Uhoľné bane				Spolu
			OBÚ - Banská Bystrica	OBÚ - Prievidza		OBÚ - Bratislava	
				Baňa Dolina	Baňa Handlová	Baňa Nováky	
Miesto vzniku záparu	Poruby	V starinách steny	0				
		Kontakt so starinami	0				
		Iné miesto steny	0				
		V komorovom porube	0				
	Chodby	V nadvýlome v strope	0				
		V nadvýlove v boku	0				
		V počve	0				
		Pilier medzi chodbami	0				
		Kontakt so starinami	0				
		Prehorenie hrádze	0				
		Prehorenie plášťa	0				
Iné	0						
Spolu				0	0		0

Počet stenových porubov a ich rozmiestnenie

Príloha č. 38

Stenové poruby				Hornonitrianske bane Prievidza					Baňa Čáry					Baňa Dolina					Spolu				
				2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
Celkový počet stenových porubov				1,7	1,37	5,04	5,26		2	3,00	3,00	4,00		1,01	2,00	2,00	1,50	1,00	4,70	6,37	10,04	10,76	1,00
z toho	podľa spôsobu vystužovania	individuálne	mechanické																				0,00
			hydraulické																				0,00
		komplexy		1,7	1,37	5,04	5,26		2	3,00	3,00	4,00		1,01	2,00	2,00	1,50	1,00	4,70	6,37	10,04	10,76	1,00
	podľa spôsobu dobývania	ručné																					0,00
		mechanizované		1,7	1,37	5,04	5,26		2	3,00	3,00	4,00		1,01	2,00	2,00	1,50	1,00	4,70	6,37	10,04	10,76	1,00
	podľa dobývacej metódy	v laviciach		1,4	0,18	1,51	1,76		2	3,00	3,00	4,00		1,01	2,00	2,00	1,50	1,00	4,45	5,18	6,51	7,26	1,00
		medzistropom				0,48	1,77														0,5	1,8	0,00
		nadstropom		3,6	1,19	3,05	1,73												3,6	1,2	3,1	1,7	0,00
Počet komorových pásových porubov				0,1														0,1					0,00

Počet dobývok

Príloha č. 39

Dobývky		OBÚ Spišská Nová Ves					OBÚ Banská Bystrica					Spolu				
		2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013
z toho	obzorové dobývanie na skládku	14	10	10	8		0	0	0	0		14	10	10	8	0
	výstupkové dobývanie	8	13	12	11		0	0	0	0		8	13	12	11	0
	otvorená komora	13	7	7	6		0	0	0	0		13	7	7	6	0
	medziobzorové dobývanie na zával	6	6	6	9		0	0	0	0		6	6	6	9	0
	dovrchné dobývanie s výztužou (* - bez výztuže)	0	0	0	0		0	3	4	6	3	0	3	4	6	3
	iné	0	1	3	3		0	0	0	0		0	1	3	3	0
Celkový počet dobývok		41	37	38	37	0	0	3	4	6	3	41	40	42	43	3

Strojné zariadenia pri banskej činnosti v podzemí

Príloha č. 40

Strojné zariadenia podľa skupín činnosti			Mj	Obvodný banský úrad					Spolu
				BA	BB	KE	PD	SNV	
1.	Stroje-razenie horizontálnych banských diel - spolu		[ks]		4				4
	z toho	raziace kombajny	[ks]		4				4
		vrtné vozy	[ks]						0
		vrtné plošiny	[ks]						0
		raziace komplexy	[ks]						0
2.	Stroje-razenie banských vertikálnych diel - spolu		[ks]		--				0
	z toho	raziace plošiny	[ks]						0
		raziace stroje	[ks]						0
3.	Dobývacie zariadenia, dobývacie komplexy		[ks]		4				4
4.	Bezkoľajové prepravníkové nakladače		[ks]		--				0
5.	Koľajové lokomotívy - spolu		[ks]		33				33
	z toho	trolejové	[ks]		8				8
		dieselové	[ks]		8				8
		akumulátorové	[ks]		17				17
6.	Závesné lokomotívy		[ks]		--				0
7.	Čerpacie zariadenia - spolu		[ks]		12				12
	z toho	hlavné čerpadlá	[ks]		3				3
		pomocné čerpadlá	[ks]		9				9
8.	Hlavné ventilátory - spolu		[ks]		6				6
	z toho	na povrchu	[ks]						0
		v podzemí	[ks]		6				6
9.	Stabilné kompresory		[ks]		3				3

Činné ťažné zariadenia - ťažné stroje

Príloha č. 41

Ťažné stroje			OBÚ					Spolu
			BA	BB	KE	PD	SNV	
Ťažné stroje - spolu				3				3
z toho	ťažné stroje	veľké						0
		malé		3				3
	ťažné stroje	na striedavý prúd		3				3
		na jednosmerný prúd						0
	ťažné stroje	vo veži						0
		na úrovni povrchu		1				1
		v podzemí		2				2
	ťažné stroje	jednolanové		3				3
		dvojlanové						0
		viaclanové						0
	ťažné stroje	jednobubnové		3				3
		dvojhubnové						0
		s trecím kotúčom						0
Ťažné zariadenia		klietkové		3				3
		skipové						0
		podstavníkové						0

Poznámka: - veľké ťažné zariadenia s menovitou rýchlosťou nad 3 m.s⁻¹

- malé ťažné zariadenia s menovitou rýchlosťou do 3 m.s⁻¹

Počet vydaných povolení na odber výbušnín

Príloha č. 42

Obvodný banský úrad	Trvalé povolenia		Jednorázové povolenia		
	Vydané	Zamietnuté žiadosti	Vydané	z toho spolu s povolením trhacích alebo ohňostrojných prác	Zamietnuté žiadosti
OBÚ Bratislava					
OBÚ Banská Bystrica	5				
OBÚ Košice					
OBÚ Prievidza					
OBÚ Spišská Nová Ves					
Spolu - odber výbušnín	5	0	0	0	0

Povoľovanie a výkon trhacích a ohňostrojných prác (počet)

Príloha č. 43

Druh činnosti	Trhacie práce veľkého rozsahu												Osobitné povolenia trhacích prác malého rozsahu					
	Osobitné povolenia						Vykonané odstrelý											
	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu
Banská činnosť		4				4		106				106		8				8
Činnosť vykonávaná banským spôsobom		3				3		14				14		2				2
Ostatná činnosť		2				2		2				2		3				3
Spolu	0	9	0	0	0	9	0	122	0	0	0	122	0	13	0	0	0	13

[illegible]

Sklady výbušnín - stav k 31. 12. 2013

Príloha č. 44

Obvodný banský úrad	Umiestnenie skladov	Počet skladov	Kapacita (obloženie)			Počet vydaných povolení na			
			Trhaviny	Rozbušky	Bleskovice	Umiestnenie skladu	Stavba skladu	Užívanie skladu	Zmeny
			(tis. kg)	(tis. ks)	(tis. m)				
Bratislava	Pod povrchom								
	Na povrchu								
	<i>Spolu</i>	0	0,000	0,00	0,00	0	0	0	0
Banská Bystrica	Pod povrchom	3	14,350	56	4				
	Na povrchu	15	598,800	660	31				
	<i>Spolu</i>	18	613,150	715,60	35,20	0	0	0	0
Košice	Pod povrchom								
	Na povrchu								
	<i>Spolu</i>	0	0,000	0,00	0,00	0	0	0	0
Prievidza	Pod povrchom								
	Na povrchu								
	<i>Spolu</i>	0	0,000	0,00	0,00	0	0	0	0
Spišská Nová Ves	Pod povrchom								
	Na povrchu								
	<i>Spolu</i>	0	0,000	0,00	0,00	0	0	0	0
Spolu	Pod povrchom	3	14,350	56,00	4,00	0	0	0	0
	Na povrchu	15	598,800	659,60	31,20	0	0	0	0
	Spolu	18	613,150	715,60	35,20	0	0	0	0

Dozorná činnosť v oblasti výbušnín

Príloha č. 45

Druh činnosti	Počet inšpekcí	Počet zastavených pracovísk	Počet oprávnení (osvedčení)		Blokové pokuty		Pokuty v správnom konaní				Priestupkové konanie	
			zadržaných	odňatých	Počet	Suma [EUR]	Organizáciám		Jednotlivcom		Počet	Suma [EUR]
							Počet	Suma [EUR]	Počet	Suma [EUR]		
Trhacie práce pri banskej činnosti	5								1	300		
Trhacie práce pri činnosti vykonávanej bankým spôsobom	4						1	350	1	300		
Trhacie práce pri ostatnej činnosti	2											
Ohňostrojné práce	1											
Výroba výbušnín												
Spolu	12	0	0	0	0		1	350	2	600,00	0	0,00

Spotreba výbušnín

Príloha č. 46

Druh činnosti	Ročná spotreba výbušnín				
	Trhaviny	Rozbušky	Bleskovice	Pyrotechnické výrobky a výbušné predmety	Ostatné výbušniny
	[kg]	[ks]	[bm]	[kg/ks]	[kg]
Trhacie práce pri banskej činnosti	292 187,51	71 246	3 653,00		
Trhacie práce pri činnosti vykonávanej banským spôsobom	80 324,39	3 864	871,00		
Trhacie práce pri ostatnej činnosti	752,20	945	30,00		
Ohňostrojné práce					
Spolu	373 264,09	76 055	4 554,00	0,00	0,00

Banská prevádzka - závod		OBÚ	Prevádzka	V dobývacom priestore	Mimo dobývacích o priestoru	Plošný záber [ha]	Uložené množstvo [tis. m ³]	Voľná kapacita [tis. m ³]	Úložisko kat. A / B
Uhoľné bane	Bana Handlová	PD	Č N						
	Baňa Nováky	PD	Č N						
	Baňa Cigelf	PD	Č N						
	Baňa Dolina	BB	Č N	1		13,30	1 411	949	B
	Baňa Čáry	BA	Č N						
	Spolu		Č N	1 0	0 0	13,30 0,00	1 411,00 0,00	949,00 0,00	-
Rudné bane	Banská Štiavnica - Nová Jama	BB	Č N						
	Kremnica	BB	Č N						
	Genes, a. s., Hnúšťa Mútnik II (MUTNIK)	SN	Č N						
	Siderit, s.r.o. Nižná Slaná	SN	Č N						
	Spolu		Č N	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-
Magnezit	Lubeník	SN	Č N						
	Jelšava	SN	Č N						
	Spolu		Č N	0 0	0 0	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-
Ostatné	Dobývanie, s.r.o. DP Strážavy - Polom	PD	Č N						
	Holcim (Slovensko) - k.ú. Beckov (zelená voda)	PD	Č N						
	Tondach Slovensko, s.r.o., DP Nitrianske Pravno	PD	Č N						
	V.D.S., a.s., DP Malé Kršteňany	PD	Č N						
	Kameňolomy, s.r.o. - DP Čachtice	PD	Č N						
	Kameňolomy, s.r.o. - DP - Rožnové Mitice	PD	Č N						
	Kamenta - Zdenko Ducky, DP Podhradie	PD	Č N						
	X-Ray, s.r.o., DP Lietavská Lúčka	PD	Č N						
	Sl. Štrkopiesky, s.r.o., Kočovce Vážiny, Západ	PD	Č N						
	CLL, a.s. - DP Lietavská Svinná	PD	Č N						
	Kamenivo Transtav s.r.o. Revúca - Červená Skala	BB	Č N						-
	JIVA - TRADE, s.r.o. Sereď Rakša	BB	Č N						-
	EUROVIA Kameňolomy s.r.o., Palúdzka	BB	Č N						-
	EUROVIA Kameňolomy, s.r.o., Hanišberg	BB	Č N						-
	EUROVIA Kameňolomy, s.r.o., Malužiná	BB	Č N						-
	EUROVIA Kameňolomy, s.r.o., Môtová	BB	Č N						-
	EUROVIA Kameňolomy, s.r.o., Víglaš	BB	Č N						-

Poznámka: Č - činné odvaly, N - nečinné odvaly

Odvaly - pokračovanie

Príloha č. 47 - II/III

Ostatné - pokračovanie			Č					
			N					
	CLAYSTONE s.r.o. Lučenec (Poltár V - V. Petrovec)	BB	Č	1		0,04		1,40
			N					B
	GENES a.s. Hnúšťa (Hliník nad Hronom)	BB	Č	1		0,15	2,56	1,37
			N					B
	Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o. (Zuberec)	BB	Č	1		1,00	60,00	100,00
			N					B
	KERKO a.s. Košice (Jastrabá)	BB	Č	1		0,80		1,00
			N					B
	KOPEREKOMIN s.r.o. Kopernica	BB	Č		1	1,50	5,72	
			N					
	Ing. Peter Majer SARMAT, Kremnica (Bartošova Lehôtka)	BB	Č	1			22,30	0,00
			N					B
	Ťažiar s.r.o. Zvolen (Badín I - Skalica)	BB	Č	1		1,50	141,00	207,00
			N					B
	KABE s.r.o. Banská Bystrica (H. Mičiná - Ťarbaška)	BB	Č		1	0,90	3,40	
			N					
	Štrkopisky L'N s.r.o. Muľa (Holiša)	BB	Č		1	1,80		8,00
			N					B
	Žiaromat a.s.Kalinovo (Zlámanec)	BB	Č	1		3,45	156,13	68,20
			N					B
	Žiaromat Kalinovo (Ceriny)	BB	Č	1		1,00	8,20	14,29
			N					B
	Žiaromat Kalinovo (Kalinovo IV)	BB	Č	1		2,40	27,40	12,61
			N					B
	M. Matuška-KAMENAPRODUKT (Zvolenská Slatina)	BB	Č		1	0,10	3,00	
			N					
	(Veľká nad Ipľom)	BB	Č	1		0,05		1,50
			N					B
	BENTOKOP s.r.o. Kopernica (kopernica)	BB	Č		1		36,00	
			N					
	KSR-Kameňolomy SR s.r.o. Zvolen (Krníšov - Tepličky)	BB	Č	1		0,75	1,39	21,20
			N					B
	kastell s.r.o. Fiľakovo (Fiľakovo)	BB	Č		1	0,05	0,46	1,40
			N					B
	EUROBASALT a.s., (Veľké Dravce)	BB	Č		1	0,40	20,00	
			N					
	PK Doprastav a.s. Žilina (Bulhary)	BB	Č	1	1	2,00	189,00	
			N					
	PK Doprastav a.s. Žilina (Badín - Bačov)	BB	Č		1	0,30	21,00	
			N					
	(Pondelok)	BB	Č	1		0,16		3,00
			N					B
	Ipeľské štrkopiesky s.r.o. (Veľká nad Ipľom)	BB	Č		1			
			N					
	Sedlecký kaolín Slovensko s.r.o. Banská Bystrica (Bartošova	BB	Č	1				
			N					
	ENERGOGAZ a.s. Košice (Lutíla)	BB	Č	1				45,00
			N					B
	SILICA s.r.o. B. Bystrica (Banská Štiavnica I)	BB	Č	1		4,90	302,00	68,00
			N					B
	GEOtrans-LOMY s.r.o. Sása (Sása)	BB	Č	1		0,18	5,00	8,00
			N					B
	GEOtrans-LOMY s.r.o. Sása (Vígľaš)	BB	Č	1		0,30		3,00
			N					B
	GEOtrans-LOMY s.r.o. Sása (H. Tisovník)	BB	Č	1		0,16		8,00
			N					B
	BENOX s.r.o. Kopernica (Kopernica)	BB	Č		1			
			N					
	REGOS s.r.o. Lučenec (Stará Halič)	BB	Č	1				15,00
			N					B
	EUROVIA kameňolomy, s.r.o. DP Hradová	KE	Č					
			N					
	EUROVIA kameňolomy, s.r.o. DP Sedlice	KE	Č					
			N					
	Carmeuse Slovakia, s.r.o., DPTrebejov	KE	Č					
			N					
	LB MINERALS, a.s., DP Pozdišovce	KE	Č					
			N					

Poznámka: Č - činné odvaly, N - nečinné odvaly

Odvaly - pokračovanie

Príloha č. 47 - III/III

Ostatné - pokračovanie	LB MINERALS, a.s., DP Brezina	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Trnava pri Laborci	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Ťahanovce	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Michalany	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s. DP Rudník II	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Rudník	KE	Č						
			N						
	Zeocem, a. s., Bystré DP Nižný Hrabovec	KE	Č						
			N						
	Carmeuse Slovakia, s.r.o., DP Včeláre	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s. LNN Drienovec	KE	Č						
			N						
	V.D.S., a. s., Bratislava Pohranice	BA	Č						
			N						
	CESTY NITRA, a.s., Nitra Čierne Kľačany	BA	Č						
			N						
	KAMENOLOMY, s.r.o., N. Mesto n/Váhom, Hubina	BA	Č						
			N						
	KAMENOLOMY, s.r.o., N. M n/Váhom, Jablonica	BA	Č						
			N						
	KaS, a.s., Zlaté Moravce, Obyce	BA	Č						
			N						
	BAZALT PRODUCT s.r.o. Konrádovce	SN	Č						
			N						
	Eurokameň, s.r.o. Sp. Podhradie I - Dreveník (výsypky)	SN	Č						
			N						
	Východoslov. Kameňolomy, a.s. Novoveská Huta	SN	Č						
			N						
	Alexander Agócs, Gortva - piesky	SN	Č						
			N						
	Calmit, s.r.o. Bratislava, závod Tisovec	SN	Č						
			N						
	Calmit, s.r.o. Bratislava, závod Margecany	SN	Č						
			N						
	VSH, a.s. Gemerská Hôrka	SN	Č						
			N						
	EURO BASALT, a.s. Lom Husiná - Kopačog	SN	Č						
			N						
	VSK Eurotalco, s.r.o. Košice DP Gemerská Poloma	SN	Č						
			N						
	KSR - Kameňolomy SR, lom Husina	SN	Č						
			N						
Spolu			Č	20	11	23,89	1 004,56	587,97	-
			N	0	0	0,00	0,00	0,00	
Celkom			Č	21	11	37,19	2 415,56	1 536,97	-
			N	0	0	0,00	0,00	0,00	

Poznámka: Č - činné odvaly N - nečinné odvaly

Banská prevádzka - závod		OBÚ	Prevádzka	V dobývacom priestore	Mimo dobývacieho priestoru	Plošný obsah [ha]	Úložisko kat. A / B
NAFTA	NAFTA a.s. DP Pozdišovce I - odkalisko Moravany	KE	Č				
			N				
Uhoľné bane	Baňa Cigel'	PD	Č				
			N				
Rudné bane	Dúbrava - staré	BB	Č				
			N		1	3,70	-
	Dúbrava - nové	BB	Č				
			N		1	9,50	-
	Špania Dolina	BB	Č				
			N		1	3,70	-
	Banská Štiavnica, Lintich	BB	Č				
			N		1	10,70	-
	Banská Štiavnica, Sedem žien	BB	Č				
			N		1	24,20	-
	Kremnica	BB	Č				
			N		1	1,85	B
	Slovenská banská s.r.o., Hodruša - Hámre	BB	Č		1	5,04	B
			N				
	Pezinok - Rudné bane š.p. Banská Bystrica	BA	Č				
			N				
	Slovinky	SN	Č				
			N				
	Siderit s.r.o. Nižná Slaná	SN	Č				
			N				
RIS, a.s. Sp.Nová Ves, Markušovce I	SN	Č					
		N					
Spolu			Č	0	1	5,04	-
			N	0	6	53,65	
Magnezit	Meoptis a.s., Bratislava Baňa Bankov	KE	Č				
			N				
	Jelšava	SN	Č				
			N				
	Lubeník	SN	Č				
			N				
Spolu			Č	0	0	0,00	-
			N	0	0	0,00	
Sol'	Solivary Prešov	KE	Č				
			N				
Ostatné	Holcim Slovakia, a.s., Rohožník	PD	Č				
			N				
	Kamenivo Slovakia a.s. Bytča - Hrabové	PD	Č				
			N				
Eurovia a. s., Žilina, Malužiná	BB	Č					
		N					

Poznámka: Č - činné odkaliská, N - nečinné odkaliská

Odkaliská - pokračovanie

Ostatné - pokračovanie	Eurovia a. s., Žilina, Palúdzka	BB	Č		1	3,66	B
			N				
	Eurovia a. s., Žilina, Dubná Skala	BB	Č	1	2	1,00	B
			N				
	Bravur, s. r. o, Vrútky, Lipovec	BB	Č		1	1,00	B
			N				
	Lom Sokolec, s. r. o., Bzenica	BB	Č		1	0,09	B
			N				
	IS-Lom s.r.o., Maglovec	KE	Č				
			N				
	VSH, a. s., Turňa nad Bodvou	KE	Č				
			N				
	VSH, a. s., Turňa nad Bodvou, Plaveč	SN	Č				
			N				
	ALAS SK, s. r. o., BA, Vysoká p. M. III.-časť A	BA	Č				
			N				
	V.D.S. a.s., Bratislava, Šoporňa	BA	Č				
			N				
	Carmeuse Slovakia, s.r.o., Lom Gombasek	SN	Č				
			N				
	Štrkopiesky, s.r.o., Batizovce	SN	Č				
			N				
	Sl.štrkopiesky, s.r.o., k.ú. Kočovce - Važiny	PD	Č				
			N				
	SESTAV, s.r.o., Ilava DP Beluša I	PD	Č				
			N				
	Spolu		Č	1	5	5,75	-
			N	0	0	-	
Celkom			Č	1	6	10,79	-
			N	0	6	53,65	

Poznámka: Č - činné odkaliská, N - nečinné odkaliská

Z O Z N A M

dozorovaných organizácií (právnických a fyzických osôb), závodov a výrobných
stredísk, ich rozdelenie podľa druhu ťaženého nerastu v obvode pôsobnosti

Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici
k 31.12.2013

Organi zácia	Prevá dzka	Nerast / Organizácia	Lokalita	Poznámka Nerast
Uhlie				
1	1	Baňa Dolina a.s. Veľký Krtíš	Modrý Kameň	
Magnezit				
Rudy				
2	2	Kremická banská spoločnosť s.r.o. Kremnica	Kremnica	zabezpečenie BD
3	3	ORTAC, s.r.o. Kremnica	Kremnica	
4	4	Rudné bane š.p. Banská Bystrica	Banská Štiavnica	
	5		Dúbrava	
5	6	Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša-Hámre	Banská Hodruša	
Nerudné suroviny				
Stavebný kameň				
6	7	AGRO RÁTKA s.r.o., Rátka	Trebeľovce - Láza	
7	8	AGRODRUŽSTVO BELAN Ružomberok	Ružomberok IV	
8	9	Anna Krupová - KRUP Podbiel č. 404	Za Pálenicou	
9	10	Baňa Ružomberok spol. s r.o., Ružomberok	Ružomberok II	
10	11	BIELOSTAV, Miroslav Greško, Tajov	Poniky	
	12	BIELOSTAV, Miroslav Greško, Tajov	Medzibrod - Zadná Dolina	
11	13	C a V Vladimír Sopúch, Ohrevská Poruba	Kraľovany II	
12	14	Cestné stavby L. Mikuláš spol. s r.o.,	Zuberec - Podspády	
13	15	DB REAL - FINANCE, s.r.o. Zákamenné	Ústie nad Priehradou	
14	16	DELTA TEAM spol. s r.o. Zvolen	Horný Tisovník	
15	17	DIAN DS, s.r.o. Banská Bystrica	Badín, Pod Vandeckovcom	
16	18	DOPRAVEX s.r.o., Příbovce 175, 038 42 Příbovce	Vríčko	
	19		Voznica	
	20		Párnica	
17	21	EURO BASALT a.s., Kameňolom Veľké Dravce	Veľké Dravce	
18	22	SLOVBAZALT, s.r.o. Čakanovce	Čakanovce	
19	23	EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice	Vrútky - Dubná Skala	
	24		Krupina - Hanišberg	
	25		Môťová - Sekier	
	26		Víglaš	
	27		Liptovská Porúbka - Malužiná	
20	28	GEOtrans-LOMY, s.r.o., Sása	Víglaš I	
	29		Horný Tisovník	
	30		Sása	
21	31	HOLES, s.r.o. Janova Lehota 274	Janova Lehota - Déreť mlyn	
22	32	ROLTA, s.r.o. Brezno	Bravčovo	
23	33	JIVA - TRADE, s.r.o., Sered'	Detva - Piešť	
	34	JIVA - TRADE RAKŠA, s.r.o., Sered'	Rakša	
24	35	Kabe spol. s r.o. Mičinská cesta 78, B.Bystri	Horná Mičiná - Ťarbaška	
25	36	Kamenivo Transtav s.r.o., Revúca	Šumiac - Červená Skala	
26	37	KAMEŇOLOM Liptovské Kľačany, s.r.o.	Liptovské Kľačany	
27	38	Kameňolom Sokolec s.r.o. Bzenica	Bzenica - Sokolec	
28	39	KARTIK s.r.o. Banská Bystrica	Šáľková	
29	40	kastell, s.r.o. Lučenec	Fíľakovo - Chrástie I	
30	41	KLIMEX STONE SLOVAKIA s.r.o. Bratislava	Králiky	
31	42	Koľajové a dopravné stavby, s.r.o., Košice	Šiatorská Bukovinka	
32	43	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen	Krnišov - Tepličky	
	44		Žarnovica	
33	45	KVEST s.r.o. Banská Bystrica	Šáľková - Kôcová	
34	46	LESY Slovenskej republiky š.p. B. Bystrica	Borovniak	
35	47	LEVITRADE, s.r.o., Levice	Hliník nad Hronom	
36	48	Líška, s.r.o., Podrečany	Horný Tisovník	
37	49	LOM a SLUŽBY s.r.o., Pliešovce	Pliešovce	
	50		Zaježová	

Organi zácia	Prevá dzka	Nerast / Organizácia	Lokalita	Poznámka Nerast
38	51	Marian Balún, Tvrdošín	Krásna Hôrka	
	52		Sedlicka Dubová - Dubová Skalka	
39	53	Mesto Ružomberok	Ružomberok I	
40	54	MHRČ spol.s r.o., B.Bystrica	Iliaš	
41	55	Milan Matuška, KAMENA - Produkt, Krná	Zvolenská Slatina -Na Dieli	
42	56	Miroslav Chufka, KAMENA-produkt, Partizánske	Nová Baňa - Čičerka	
43	57	Obec Kordíky	Kordíky	
44	58	Obec Veľké Pole	Veľké Pole - Zaller	
45	59	PD Ludrová	Ludrová - Biela Púť	
46	60	PK Doprastav, a.s. Žilina	Bulhary	
	61		Čamovce - Belina	
	62		Stožok	
	63		Stožok I	
	64		Badín - Bačov	
	65		Ružomberok III	
47	66	PROGRES STONE, s.r.o. Banská Bystrica	Čierny Balog	
48	67	Radoslav Streicher, Krná	Zvolenská Slatina	
49	68	ROLNÍCKE DRUŽSTVO HRON Slovenská Ľupča	Ráztoka	
50	69	SK BASALT s.r.o., Veľký Krtíš	Filakovo - Chrastie	
51	70	SK KAMEŇOLOMY, s.r.o. Bratislava	Mýtna	
52	71	SKELET, spol. s r.o. Dolný Kubín	Kraľovany Bystrická	
53	72	Spolok urbáru . Pozemkové spoloč.,Sedliacka Dubová	Pod Vápenicou	
54	73	Stanislav Orovnický - VODOSTAV, Zlaté Moravce	Dobrá Niva - Tri Kamene	
55	74	STAVMEZ s.r.o. Bratislava	Badín I - Skalica	
56	75	Urbár Trstená, pozemkové spoločenstvo	Trstená	
57	76	Urbárske Lesné a pasienk. poz.spoloč.,Veľká Lehota	Veľká Lehota	
58	77	USD STONETRADE s.r.o., Lučenec	Šávoľ	
59	78	Ústav špeciálneho zdravotníctva MO SR Lešť, Pliešovce	Lom nad lazmi	
60	79	VSK Mineral s.r.o., Košice	Breziny	
	80		Horná Štubňa	
61	81	Východoslovenské kameňolomy, a.s. Spišská Nová Ves	Dolná Ždaňa	
	82		Ľuboreč	
62	83	ZEDA s.r.o., Majerská cesta 96, B. Bystrica	Horná Mičiná	
63	84	ZLATÝ ONYX LEVICE, s.r.o. Levice	Nová Baňa	
Štrkopiesky a piesky				
65	85	BEDROCK s.r.o., Martin	Blážovce	
	86		Ivančiná	
66	87	BW, a.s. Rakovo	Turany	
	88	EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice	Palúdzka - L. Mara	
67	89	CHYZBET SK, s.r.o. Turany	Turany - Drevina	
68	90	IPEĽSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Lučenec	Veľká nad Ipľom V	
	91		Panické Dravce	
69	92	JÁN FUNGÁČ, Filakovo	Nitra nad Ipľom	
70	93	JUHÁSZ FARM - Juhász Štefan, Čamovce	Šíd - Zvonivá Dolina	
71	94	KMN Consulting s.r.o.	Liptovský Ján - Lúky	
72	95	LESY Slovenskej republiky š.p. B. Bystrica	Č. Balog - Frúdlíčky	
73	96	Miroslav Greško - Bielostav, Tajov	Uľanka	
	97		Uľanka	
74	98	Obec Kalinovo	Kalinovo	
75	99	Obec Lipovany	Lipovany	
76	100	Obec Mučín	Mučín	
77	101	PENASA s.r.o. Veľký Krtíš	Stredné Plachtince	
78	102	PK Doprastav, a.s. Žilina	Čamovce	
79	103	Poľnohospodárske družstvo Važec	Važec	
80	104	PREFA, s.r.o., Sučany	Sučany	
81	105	STATON, s.r.o. Turany	Turany I - Drevina	
82	106	Štefan Babiak - štrkopieskovňa, Lovinobaňa	Šiatorská Bukovinka	
83	107	Štrkopiesky ĽN s.r.o., Muľa	Holiša	
	108		Nitra nad Ipľom	
84	109	Štrkopiesky Mikušovce s.r.o., Lučenec	Mikušovce	
85	110	VÁHOSTAV SK, a.s.	Sučany I	
	111		Sučany II	
	112		Sučany III	
	113		Turany - Záblatie	
Tehliarske suroviny				
86	112	Ipeľské tehelne a.s. Lučenec	Lučenec - Fabianka	
	113		Vidiná	
87	114	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen	Lučenec I	

Organi zácia	Prevá dzka	Nerast / Organizácia	Lokalita	Poznámka Nerast
88	115 116	Wienerberger slov. teh., spol. s r.o., Žlaté Moravce	Ružomberok Martin	
Vápence				
89	120	GEOMRAMOR, s.r.o. Lučenec	Tuhár	
90	121	PK DOPRASTAV a.s. Žilina	Selce	
91	122	Vápencový priemysel Ružiná s.r.o. Lučenec	Ružiná	
Ostatné suroviny				
92	122	BENOX, s.r.o. Banská Bystrica	Kopernica III	Bentonit
93	123	BENTOKOP, spol. s r.o., Kopernica, Kremnica	Kopernica IV	Bentonit
	124		Kopernica I	Bentonit
94	125	CLAYSTONE, s.r.o., Kukučínova 6571, Zvolen	Poltár IV - Horná Prievara	Kaolín
	126		Poltár V - Vyšný Petrovec	Kaolín
95	127	GEOVIN, s.r.o. Bratislava	Bartošova Lehôtka	pucolány
96	128	SILICA s.r.o. Banská Bystrica	Banská Štiavnica I	Kremenec
97	129	ENERGOGAZ, a.s. Košice	Lutila	Bentonit
	130		Stará Kremnička II	Bentonit
98	131	ENVIGEO a.s. Banská Bystrica	Lieskovec	Bentonit
99	132	Gemerská nerudná spoločnosť a.s., Hnúšťa	Hliník nad Hronom I	Bentonit
100	133	SKALEX, s.r.o., Nová Baňa	Tekovská Breznica	čadič
101	134	Koperekomin, s.r.o. Kopernica, Kremnica	Kopernica II	Bentonit
102	135	Kremická banská spoločnosť s.r.o. Kremnica	Stará Kremnička	Bentonit
103	136	LB Minerals a.s. Košice	Gregorova Vieska	keramické íly
	137		Lehôtka pod Brehmi	perlit
	138		Jastrabá	perlit
104	139	LB Minerals, s.r.o. Horní Bříza	Tomášovce	keramické íly
105	140	REGOS s.r.o., Bratislava	Stará Halič	Keramické íly
	141		Bartošova Lehôtka II	bentonit
	142		Dolná Ves	bentonit
	143		Kopernica V	bentonit
	144		Lutila I	bentonit
	145		Lutila II	bentonit
	146		Stará Kremnička III	bentonit
106	147	SARMAT Ing. Peter Majer, Kremnica	Bartošova Lehôtka	Keramické íly
107	148	Sedlecký kaolín - Slovensko s.r.o., B. Bystrica	Bartošova Lehôtka I	zeolity
108	149	Slovenská ťažobná spoločnosť, spol.s r.o. Lučenec	Pinciná	bituminózne horniny
109	150	Travertín spol s.r.o., Ludrová	Ludrová	travertín
110	151	UNICO, s.r.o. Žilina	Bulhary	čadič
111	152	ŽIAROMAT a.s. Kalinovo	Kalinovo - Zlámanec	kremenec
	153		Kalinovo III - Ceriny	Kremité piesky
	154		Kalinovo IV - Močiar	žiaruvzdorné íly
Ostatné právnické a fyzické osoby dozorované štátnou banskou správou				
112	155	AUSTIN POWDER SLOVAKIA s.r.o. Pekná cesta 19, Bratislava		
113	156	CONCEPT MINERALS, s.r.o. Kopernica		
114	157	Demolex s.r.o. Čečejevce		
115	158	Eastern Mediterranean Resources - Slovakia, s. r. o., Banská Štiavnica		
116	159	ELENA VÖLGYOVÁ VEL - VEX, Prievidza,		
117	160	GeoComp, s. r. o. Hodruša Hámre,		
118	161	GEO Sebechleby, s.r.o.		
119	162	GEOTEN, Ing. Dušan Senko, Holíč,		
120	163	GEO-Hanišberg, s.r.o. Krupina		
121	164	GEO-TECHNIC-CONSULTING, spol. s r. o. Bratislava,		
122	165	GEOVRTY-DRILLROCK, s.r.o. Hodruša - Hámre		
123	166	Green Gas DPB, a.s. divízia Slovensko		
124	167	Hageos, s. r. o., Uhorská Ves		
125	168	Hydrodrilling, s.r.o. Kuchyňa		
126	169	Ing. Jozef Hajčik, Geologicko-prieskumné práce, Brvníšte č. 81,		
127	170	INGEO, a. s. Žilina,		
128	171	Istrochem Explosives a.s. Bratislava, sklad Sklené		
129	172	Ivan Král', Liptovský Mikuláš	Žiarska dolina, zabezpečenie SBD	
130	173	Jozaf Horniak NOBAGEOS, Tekovská Breznica		
131	174	Kremnica GOLD s.r.o. Kremnica	Andrej štôľňa Kremnica skanzen	
132	175	LUVEMA, s. r. o. Nová Baňa,		
133	176	MATRIX SLOVAKIA s.r.o. Spišská Nová Ves		
134	177	Mgr. Peter Jenčko GEOVRT, Medzi hrúšky 7, Lieskovec		

Organi zácia	Prevá dzka	Nerast / Organizácia	Lokalita	Poznámka Nerast
135	178	Národná vrtná spoločnosť, s.r.o. Bratislava		
136	179	OÁZA, Vladimír Sprušanský, Radimov,		
137	180	POLYGEO s.r.o., Palackého 1a, Lučenec		
138	181	SlovDrill, s. r. o. Banská Bystrica,		
139	182	Slovenské národné múzeum, Banské múzeum Banská Štiavnica, skanzen,		
140	183	Slovenské tunely, a.s. Bratislava		
141	184	Správa Slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš	Demänovská jaskyňa Slobody,	
	185		Demänovská jaskyňa Mieru	
	186		Demänovská ľadová jaskyňa	
	187		Važecká jaskyňa	
	188		Bystrianska jaskyňa	
	189		Harmanecká jaskyňa	
142	190	Stykservis, s.r.o. Banská Bystrica		
143	191	TUBAU, a. s. Bratislava,		
144	192	TuCon, a.s. Žilina		
145	193	VHS - Tunely, s. r. o. Vrútky		
146	194	ZAMGEO s.r.o. Rožňava		