


č: 130-150/2015



**SPRÁVA
O ČINNOSTI ŠTÁTNEJ BANSKEJ SPRÁVY
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ZA ROK 2014
v pôsobnosti Obvodného banského úradu v Prievidzi**

Obvodný banský úrad v Prievidzi, marec 2015

Predhovor	5
1 ORGANIZÁCIA ŠTÁTNEJ BANSKEJ SPRÁVY	5
1.2 OBÚ SR	5
Sídlo a kontakty	
Personálne obsadenie ku koncu hodnoteného obdobia	
2 ÚLOHY ORGÁNOV HLAVNÉHO DOZORU	6
2.1 HBÚ	6
2.2 OBÚ SR	6
3 ČINNOSŤ ORGÁNOV HLAVNÉHO DOZORU	8
3.1 Bansko-správna činnosť	8
3.1.1. Správne úkony	8
3.1.2. Riadne a mimoriadne opravné prostriedky	9
3.1.3 Úhrady za dobývacie priestory, úhrady za vydobyté nerasty	
a uskladňovanie, správne poplatky	9
Úhrada za dobývacie priestory (ďalej len „DP“)	9
Úhrada za vydobyté nerasty	10
Úhrady za uskladňovanie	10
3.1.4 Správne poplatky	11
3.2 Výkon hlavného dozoru	11
3.2.1 Inšpekčná činnosť	11
3.2.2 Sankcie	12
3.2.3 Vyšetrovanie príčin havárií a závažných pracovných úrazov	12
3.2.4. Niektoré aktuálne riešené problémy	14
3.2.5 Overovanie odbornej spôsobilosti	15
3.2.6 Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami	15
3.2.7 Medzinárodná spolupráca	16
3.2.8 Prednášková činnosť	16

4 BANSKO-HOSPODÁRSKY VÝVOJ	16
4.1 Uhlie	16
4.2 Ropa a zemný plyn	18
4.3 Rudy	18
4.4 Nerudné suroviny	18
4.4.1 Magnezit	18
4.4.2 Soľ	18
4.4.3 Stavebný kameň	18
4.4.4 Štrkopiesky a piesky	19
4.4.5 Tehliarske suroviny	19
4.5 Vápence a cementárske suroviny	19
4.5.1 Vápence pre špeciálne účely	19
4.5.2 Vápence vysokopercenčné	19
4.6 Ostatné suroviny	19
5 BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI	20
5.1 Vývoj pracovnej úrazovosti	20
5.1.1 Závažné pracovné úrazy a havárie	20
5.1.2 Rozbor príčin a zdrojov pracovných úrazov	20
5.1.3 Choroby z povolania	21
5.2 Banská technika a bezpečnosť práce	21
5.2.1 Hlbinné dobývanie	21
5.2.1.1 <u>Bezpečnosť podzemných diel</u>	21
5.2.1.1.1 <i>Zvislé banské diela</i>	21
5.2.1.1.2 <i>Dlhé banské diela</i>	21
5.2.1.1.3 <i>Likvidácia vyrúbaných priestorov</i>	22
5.2.1.2 <u>Dobývanie</u>	22
5.2.1.3 <u>Vetranie</u>	23

5.2.1.4 <u>Ochrana proti požiaru a výbuchu</u>	24
5.2.1.4.1 <u>Protipožiarna ochrana v podzemí</u>	24
5.2.1.5 <u>Strojné a elektrické zariadenia</u>	26
5.2.2 Povrchové dobývanie	33
5.2.2.1 <u>Dobývanie</u>	33
5.2.2. <u>Strojné a elektrické zariadenia</u>	33
5.2.3 Výbušniny	35
5.2.4 Sprístupnené podzemné priestory	36
5.2.5. Osobitné zásahy do zemskej kôry	36
5.2.6. Ostané činnosti vykonávané banským spôsobom	36
5.2.7 Vyhradené technické zariadenia	37
5.2.7.1 <u>Oprávnenia na činnosti na vyhradených technických zariadeniach</u>	37
5.2.7.2 <u>Osvedčenia revíznych technikov vyhradených technických zariadení</u>	37
5.2.7.3 <u>Prehľad významnejších VTZ</u>	38
5.3 Banská záchranná služba	39
6 BANÍCTVO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	39
6.1 Odvaly, výsyvky a odkaliská	40
6.2 Rekultivácia plôch	40
6.3 Ochrana povrchu	41

Predhovor

Obvodný banský úrad v Prievidzi ako špecializovaný orgán štátnej banskej správy vykonával v roku 2014 hlavný dozor v obvode pôsobnosti vymedzenom vyhláškou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 333/1996 Z.z. Ťažisko dozoru tvorila akciová spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom, ako aj trhacie práce vykonávané v 13 okresoch pri povrchovom dobývaní v lomoch.

V rámci výkonu hlavného dozoru v oblasti bezpečnosti práce bol podstatný rozsah činnosti zameraný na kontrolu dodržiavania banských bezpečnostných predpisov a tiež na vyšetrovanie závažných pracovných úrazov a mimoriadnych udalostí najmä v podzemí pri banskej činnosti.

Ako vyplýva z výsledkov vykonanej banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, ohlásených organizáciami, oproti roku 2013 bolo zaznamenané mierne zníženie ťažby hnedého uhlia, malé zníženie ťažby vápencov a cementárskych surovín. V prípade tehliarskych surovín bol v dozorovanom roku 2014 zaznamenaný veľmi nízky výkon jej ťažby. V porovnaní s rokom 2013 však došlo v roku 2014 k zvýšeniu objemu ťažby stavebného kameňa, vápencov pre špeciálne účely a štrkopieskov. Dôvodom zvýšenia ťažobných kapacít uvedených nerastov je čiastočné oživenie stavebnej činnosti v rámci SR.

V dôsledku novelizácie doterajších právnych predpisov, vydaním nových predpisov (zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov) aj v rámci preberania európskej legislatívy bol zaznamenaný aj zvýšený nárast administratívnej činnosti a počtu správnych úkonov pri výkone hlavného dozoru. Zároveň v súvislosti s prijatím zákona č. 58/2014 Z.z. do legislatívnej praxe pribudla pre orgány štátnej banskej správ aj oblasť dozoru zameraná na požívanie a nakladanie s muníciou mimo zložiek silových rezortov (Ministerstvo obrany SR a Ministerstvo vnútra SR), vyhľadávanie nevybuchnutej munície a humanitárneho odmiňovania.

1. ORGANIZÁCIA ŠTÁTNEJ BANSKEJ SPRÁVY

1.2 Obvodný banský úrad v Prievidzi

Sídlo a kontakty:

Obvodný banský úrad v Prievidzi
ul. Matice slovenskej 10
971 22 Prievidza
telefón : 046 / 5 422 005
fax : 046 / 5 422 005
e-mail: obupd@obupd.sk

Personálne obsadenie k 31.12.2014:

Ing. Bohumil Nėč, predseda úradu
Marie Bariová, sekretariát do 01.06.2014

Oddelenie ochrany a využitia nerastných surovín a výbušnín

Ing. Mário Mokó, PhD., vedúci oddelenia
Ing. Tatiana Šilhavá Ďurinová, obvodný banský inšpektor,
Ing. Jozef Daubner, obvodný banský inšpektor do 30.11.2014

Ing. Tibor Turňa, obvodný banský inšpektor od 01.10.2014

Daniela Širáňová, samostatný referent

Oddelenie banskej bezpečnosti

Ing. Ľubomír Smutný, obvodný banský inšpektor
Ing. Ivan Bíreš, obvodný banský inšpektor
Ing. Vladimír Grendel, obvodný banský inšpektor

2. ÚLOHY ORGÁNOV HLAVNÉHO DOZORU

2.2.

Obvodný banský úrad v Prievidzi (ďalej len „OBÚ“) vykonáva hlavný dozor nad dodržiavaním banského zákona, zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 51/1988 Zb.“), zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušnínach, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 58/2014 Z.z.“) a predpisov vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelcov, odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov a predavačov pyrotechnických výrobkov, ako aj výrobu výbušnín a používanie výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce, ďalej nad dodržiavaním banského zákona, zákona č. 51/1988 Zb., zákona č. 58/2014 Z.z. a predpisov vydaných na ich základe a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak upravujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení, požiaru ochranu v podzemí a pracovné podmienky, v organizáciách pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri výrobe výbušnín a používaní výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce.

OBÚ pri výkone činnosti a hlavnom dozore v rámci svojej pôsobnosti vykonáva najmä:

- prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontroluje, ako sa plnia povinnosti vyplývajúce z platnej legislatívy, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, výrobu výbušnín a používanie výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce, skladovanie a evidenciu pyrotechnických výrobkov u výrobcu, dovozcu a predajcu, ako aj z iných všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok vrátane predpisov o požiarnej ochrane v podzemí,
- zisťovanie na mieste stav, príčiny a následky závažných pracovných úrazov v organizáciách, ďalej zisťuje na mieste stav, príčiny a následky závažného ohrozenia bezpečnosti prevádzky v organizácii alebo celospoločenského záujmu, najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- nariaďuje odstránenie zistených závad a nedostatkov,
- bez zbytočného odkladu preskúmava odôvodnenosť požiadaviek odborových orgánov na prerušenie práce podľa osobitného predpisu,

- dozerá na stav, vybavenie a činnosť banskej záchrannej služby a preveruje odbornú spôsobilosť jej vedúcich zamestnancov s výnimkou zamestnancov hlavných banských záchranných staníc a obvodných banských záchranných staníc,
- dozerá, či organizácie riadne vedú evidenciu a registráciu pracovných úrazov a vyhodnocuje zdroje a príčiny úrazovosti,
- preveruje, či organizácie vykonávajúce banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom sú spôsobilé vykonávať skúšky a revízie, montovať, opravovať vyhradené technické zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, vydáva príslušné povolenia, prípadne tieto povolenia odnímajú,
- kontroluje vykonávanie prehliadok a skúšok technických zariadení,
- preveruje skúškami u zamestnancov znalosť predpisov, ktorú títo zamestnanci potrebujú na výkon riadiacich a kontrolných funkcií. Posudzuje odbornú spôsobilosť zamestnancov na výkon vybraných funkcií a vydáva im osvedčenia alebo oprávnenia na výkon funkcií, prípadne im tieto osvedčenia alebo oprávnenia odníma,
- plní úlohy orgánu zodpovedného za posudzovanie odpadov z ťažobného priemyslu umiestnených na odvaloch, odkaliskách alebo iných úložiskách hmôt,
- určuje, mení alebo zrušuje chránené ložiskové územia a dobývacie priestory a vedie ich evidenciu, vydáva predchádzajúce rozhodnutia na zmluvný prevod dobývacích priestorov,
- povoľuje otváрку, prípravu a dobývanie výhradných ložísk a v určených prípadoch vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami; pred zastavením prevádzky v banských dielach a lomoch povoľuje ich zabezpečenie alebo likvidáciu hlavných banských diel a lomov, predlžuje platnosť povolení banskej činnosti, povoľuje banské diela a banské stavby pod povrchom vrátane stavieb na povrchu bezprostredne slúžiacich ich prevádzke, a to ťažné veže, jamové budovy, strojovne ťažných strojov, ventilátorovne a banské stavby slúžiace otváрке, príprave a dobývaniu výhradného ložiska a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním v lomoch a skrývkach v hraniciach vymedzených čiarou skutočne vykonanej skrývky alebo vykonávanej ťažby, pokiaľ sa nevykonala rekultivácia pozemku a ich užívanie, zmeny a odstránenie,
- určuje nevyhnutné opatrenia, najmä poradie a spôsob vydobytia výhradných ložísk, ak by otvárkou, prípravou a dobývaním bola ohrozená prevádzka alebo využitie výhradného ložiska v dobývacom priestore inej organizácie,
- nariaďuje, ak je to z hľadiska bezpečnosti prevádzky nevyhnutné, aby časť výhradného ložiska v dobývacom priestore jednej organizácie vydobyla iná organizácia, alebo ak je potrebné, aby si organizácia zriadila banské dielo v dobývacom priestore inej organizácie; ak je nevyhnutné spoločné užívanie banských diel a zariadení,
- povoľuje dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, ako aj zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu hlavných banských diel a lomov, banské stavby slúžiace dobývaniu ložiska nevyhradeného nerastu a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním, vrátane umiestnenia stavby, ich užívanie, zmeny a odstránenie, v lomoch v hraniciach územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ak sa nevykonala rekultivácia pozemku,
- vydáva záväzné stanoviská na povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území, a chránenom území pre osobitné zásahy do zemskej kôry a k rozhodnutiu o využití banských diel, banských stavieb a lomov na iné účely po trvalom zastavení prevádzky v banských dielach a lomoch,
- nariaďuje vyhotovenie alebo doplnenie banskomeračskej a geologickej dokumentácie, ak chýbajú, sú neúplné alebo ak sú v nich závady,

- povoľuje sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejne a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave, osobitné zásahy do zemskej kôry a zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel,
- povoľuje trhacie práce a ohňostrojné práce, predlžuje platnosť rozhodnutí o povolení trhacích prác a ohňostrojných prác,
- povoľuje umiestnenie, stavbu a užívanie, zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín,
- vedie evidenciu organizácií, ktorým vydal povolenie na vykonávanie trhacích alebo ohňostrojných prác, povolenie na odber výbušnín a povolenie na užívanie, zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín,
- vydáva, mení a zrušuje banské oprávnenia a vedie banský register,
- povoľuje odber výbušnín,
- v rámci inšpekčnej činnosti preveruje podania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré upozorňujú na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov organizáciami, pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo inej činnosti upravenej týmto zákonom,
- vykonáva správu úhrad za dobývacie priestory, úhrad za nerasty vydobyté z výhradných ložísk a úhrad za uskladňovanie plynov, alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch,
- plní ďalšie úlohy vyplývajúce z banského zákona, zákona č. 51/1988 Zb., zákona č. 58/2014 Z.z. a predpisov vydaných na ich základe a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- vo veciach vyvlastnenia, vo verejnom záujme na účel otvárk, prípravy, dobývania výhradného ložiska alebo rozšírenia dobývania výhradného ložiska, vrátane činností vykonávaných v súvislosti s dobývaním, a to zriaďovania a prevádzky odvalov, výsypiek a odkalísk a výstavby, zariadení na úpravu a zušľacht'ovanie nerastov, v prvom stupni koná ako špeciálny stavebný úrad.

3. ČINNOSŤ ORGÁNOV HLAVNÉHO DOZORU

3.1 Banská – správna činnosť

3.1.1 Správne úkony

OBÚ vykonal celkom 2 298 správnych úkonov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy bolo vykonaných 2 141 správnych úkonov, nárast o 157 správnych úkonov. Správne úkony boli zamerané na ochranu a využívanie ložísk, bezpečnosť práce a prevádzky, vyšetrovanie mimoriadnej udalosti a závažných pracovných úrazov, povolenie banskej činnosti, oblasť výbušnín, trhacích prác a ohňostrojných prác, vydávanie osvedčení odbornej spôsobilosti a vydávanie (odnímanie) banských oprávnení, vydávanie výkladov a odborných stanovísk.

Poradenská činnosť týkajúca sa výkladov a stanovísk k banským predpisom sa vykonávala v 4 prípadoch. Jednalo sa o výklad ustanovení bezpečnostných a súvisiacich predpisov, resp. poradenstvo vykonávané na požiadanie fyzických alebo právnických osôb (príloha č. 25).

3.1.2 Riadne a mimoriadne opravné prostriedky

OBÚ v roku 2014 riešil 2 riadne opravné prostriedky, týkajúce sa odvolania proti rozhodnutiu OBÚ v Prievidzi, ktoré boli vydané v správnom konaní. V prvom prípade išlo o odvolanie zákonného účastníka správneho konania - Obce Horné Vestenice, proti rozhodnutiu OBÚ *o povolení banskej činnosti* - otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska stavebného kameňa - dolomitu v dobývacom priestore /DP/ Horné Vestenice. OBÚ nevyhovel odvolateľovi a vec v zákonnej lehote predložil odvolaciemu orgánu (HBÚ), ktorý o odvolaní rozhodol v roku 2015. V druhom prípade organizácie Hornonitrianske bane Prievidza, v skratke HBP, a.s., ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza (ďalej len „HBP, a.s.“) proti rozhodnutiu OBÚ v Prievidzi o uložení pokuty, za porušenie ustanovení zákona č. 51/1988 Zb. Odvolací orgán HBÚ v Banskej Štiavnici v odvolacom konaní vyhovel odvolaniu, rozhodnutie OBÚ v Prievidzi zrušil a vrátil na nové prejednanie a rozhodnutie vo veci na OBÚ v Prievidzi. OBÚ v Prievidzi po novom prejednaní, vydal rozhodnutie, ktorým zastavil konanie o uloženie pokuty spoločnosti HBP, a.s..

3.1.3 Úhrada za dobývacie priestory, úhrada za vydobyté nerasty, správne poplatky

OBÚ pri správe úhrad za dobývacie priestory a úhrad za vydobyté nerasty postupoval podľa príslušných ustanovení zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa nariadenia vlády SR č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín.

Úhrada za dobývací priestor

V roku 2014 predstavovala platobná povinnosť úhrad za dobývacie priestory (ďalej len „DP“) sumu 103 565,28 € (48 evidovaných DP).

Stav účtu k 31.12.2014: 0,00 €

Počet organizácií	Počet DP	Vypočítaná (€)	Zaplatená (€)	Nedoplatky (€)	Odvod obciam (€)	Stav účtu (€)
34	48	103 565,25	98 918,10	0,00	79 134,35	0,00 €

Rozdiel medzi vypočítanou a zaplatenou úhradou je spôsobený tým, že za sedem DP nebola zaplatená úhrada a to:

1. DP Turie I.
2. DP Súľovce - tento sa len eviduje,
3. DP Prievidza,
4. DP Hradište,
5. DP Ilava,
6. DP Hrádok,
7. DP Kostolné Mitice.

Organizáciám, ktoré mali tieto DP pridelené, zaniklo oprávnenie na ich dobývanie podľa § 27 ods. 13 zákona č. 44/1988 Zb. a tieto boli v priebehu roku 2014 zaradené alebo budú zaradené do výberového konania (nemajú pridelenú organizáciu).

Organizácii Roľnícke podielnícke družstvo Závada, Závada č. 197, 955 01 Závada bola uložená pokuta vo výške 50,00 € za porušenie ustanovenia § 32a ods. 7 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva, v znení neskorších predpisov (banský zákon) - nedodržanie zákonom stanoveného termínu zaslania priznania úhrad za DP a zaplattenia úhrady za DP do 28.02.2014.

Organizácii DOLMIT, s.r.o., Nová ulica 484/5, 97242 Lehota pod Vtáčnikom bola uložená pokuta vo výške 30,00 € za porušenie ustanovenia § 32a ods. 7 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva, v znení neskorších predpisov (banský zákon) - nedodržanie zákonom stanoveného termínu zaslania priznania úhrad za DP do 28.02.2014.

Organizácii Jozef Križan AUTODOPRAVA, Dolný Lieskov 48, 018 21 Dolný Lieskov bola uložená pokuta vo výške 30,00 € za porušenie ustanovenia § 32a ods. 7 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva, v znení neskorších predpisov (banský zákon) - nedodržanie zákonom stanoveného termínu zaslania priznania úhrad za DP do 28.02.2014.

Organizácii Holcim (Slovensko) a.s., 906 38 Rohožník bola uložená pokuta vo výške 50,00 € za porušenie ustanovenia § 32a ods. 7 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva, v znení neskorších predpisov (banský zákon) - nedodržanie zákonom stanoveného termínu zaslania priznania úhrad za DP a zaplattenia úhrady za DP do 28.02.2014.

Organizácii VSK MINERAL s.r.o., Južná trieda 125, 040 01 Košice bola uložená pokuta vo výške 30,00 € za porušenie ustanovenia § 32a ods. 7 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva, v znení neskorších predpisov (banský zákon) - nedodržanie zákonom stanoveného termínu zaslania priznania úhrad za DP do 28.02.2014.

Organizácii Tehelňa Preseľany s.r.o., Školská 470, 956 12 Preseľany bola uložená pokuta vo výške 50,00 € za porušenie ustanovenia § 32a ods. 7 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva, v znení neskorších predpisov (banský zákon) - nedodržanie zákonom stanoveného termínu zaslania priznania úhrad za DP a zaplattenia úhrady za DP do 28.02.2014.

Príjem na účet štátnej pokladnice predstavoval sumu **98 918,10 €**. Z tejto platby bol realizovaný príjem pre príslušné obce (80 %) v sume **79 918,35 €** a príjem pre štátny rozpočet (20 %) v sume **19 783,75 €**.

Úhrada za vydobyté nerasty:

V roku 2014 predstavovala platobná povinnosť úhrad za vydobyté nerasty sumu **407 267,47 €**.

Bola vykonaná kontrola v súčinnosti s HBÚ v štyroch vybraných organizáciách (LUVEMA s.r.o. – DP Veľká Čierna I., PORFIX Sand s.r.o. – DP Krnáč, Kameňolomy CS, s.r.o., Dolkam Šuja, a.s. – DP Rajec) so zameraním na kontrolu správnosti výpočtu úhrad, zistenia skutočného stavu odpočtu a platenia úhrad za vydobyté nerasty v dobývacom priestore. Neboli zistené žiadne preplatky resp. nedoplatky.

Zostatok na účte k 31.12.2013:	0,00 €
Príjem omeškaných úhrad za rok 2013:	0,00 €

Príjem úhrad za rok 2014:	407 267,47 €
Odvod do Environmentálneho fondu v roku 2014:	384 505,97 €
Z kontroly úhrad uplatnená platba:	0,00 €
Zostatok na účte k 31.12.2014:	*22 761,50 €

*V tejto sume je započítaná aj duplicitná platba organizácie DOBÝVANIE, s.r.o., ktorá zaplatila dňa 29.12.2014 omylom 2x za vydobytý nerast III. kvartál sumu 6033,18€. Rozdiel t.j. 6033,18 € bol vrátený prevodom na bankový účet organizácie, dňa 02.01.2015.

K 31.12.2014 bol vykonaný prevod na Enviromentálny fond v Bratislave na účet č. 7000 198071/8180 vo výške **384 505,97 €** do štátneho rozpočtu.

3.1.4 Správne poplatky

Správne poplatky

OBÚ podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vybral správne poplatky za úkony podliehajúce ich zaplateniu v celkovej výške 5571,50 €.

3.2. Výkon hlavného dozoru

Prehľad dozorovaných organizácií a prevádzok

pri ťažbe, likvidácii a zabezpečovaní banských diel a lomov, úprave a zušľacht'ovaní a pri zabezpečovaní ochrany výhradných ložísk

OBÚ v roku 2014 mal v rámci dozoru pôsobnosti v evidencii 122 organizácií a podnikateľských subjektoch, ktoré vykonávajú prieskumné, ťažobné, vrtné a trhacie práce, sanáciu podzemných priestorov a pod. Z toho počtu 76 organizácií vykonávalo ťažbu nerastov. Oproti roku 2013 je to nárast o 3 organizácie .

Prehľad počtu dozorovaných organizácií podľa druhu ťaženého nerastu :

1 – Uhlie	6 – Štrkopiesky a piesky
2 – Ropa a zemný plyn	7 – Tehliarske suroviny
3 – Rudy a magnezit	8 – Vápence
4 – Soľ	9 – Ostatné suroviny
5 – Stavebný kameň	10 – Spolu

OBÚ Prievidza	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Spolu	1	0	0	0	34	27	3	7	4	76

ostatné dozorované právnické a fyzické osoby

V hodnotenom období OBÚ vykonával dozor v 46 organizáciách, ktoré vykonávali rôznu činnosť, od činnosti vykonávanej banským spôsobom, geologický prieskum, hydrogeologické vrty, vyhradené technické zariadenia a pod., čo je nárast oproti roku 2013 o 5 organizácií.

3.2.1 Inšpekčná činnosť

OBÚ v roku 2014 pri výkone hlavného dozoru, podľa banského zákona a zákona č. 51/1988 Zb., vykonal v organizáciách vykonávajúcich banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom 317 kontrol, čo bolo o 29 inšpekcií menej ako v roku 2013. Kontrolná činnosť bola zameraná najmä na ochranu a využívanie ložísk nerastov, racionálne využívanie ložísk, ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť prevádzky a používanie výbušnín na trhacie práce, dodržiavanie technologických postupov pri raziacich a dobývacích prácach. Pozornosť sa naďalej venovala kontrole dodržiavania ustanovení Nariadenia vlády č. 50/2002 Z. z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov alebo kvapalín, ako aj správnosti výpočtu priznanej výšky úhrad.

OBÚ vykonal aj kontrolu v Združení Ovčiarsko na razení tunela Ovčiarsko, ktorá bola zameraná na kontrolu stavebného povolenia, zmluvné vzťahy medzi zhotoviteľom a subdodávateľskými organizáciami a plnenie ustanovenia § 11 vyhlášky SBÚ č. 21/1988 Zb. v súvislosti s odovzdaním pracoviska cudzej organizácii.

OBÚ vykonal kontroly technického zariadenia v organizácii HBP, a.s. so zameraním na chod a zabezpečenie vetracích jám, plnenie vyhlášky SBÚ č. 21/1989 Zb.

Tunajší úrad vykonal kontroly so zameraním na dodržiavanie zákona č. 67/2010 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch.

Prehľad počtu inšpekcií podľa druhu nerastov je v prílohe č. 26.

3.2.2 Sankcie

V roku 2014 OBÚ v súlade so zákonom č. 51/1988 Zb. uložil 24 pokút v celkovej výške 1 480,- EUR.

- organizáciám v 13 prípadoch pokuty v celkovej výške 1 150,- EUR,
- jednotlivcom v 1 prípade pokuta vo výške 20,- EUR,
- pokuty v blokovom konaní v 5 prípadoch v celkovej výške 310,- EUR.

V roku 2014 oproti roku 2013 bolo uložených o 6 pokút viac, ale celková výška sankcií bola o 11 744,- EUR nižšia.

Najvyššia pokuta vo výške 400,00 EUR bola uložená organizácii UNICO, s.r.o., Závodská č. 42, 010 01 Žilina za porušenie § 5a ods. 4, ods. 6. a § 39 ods. 4 zákona č. 51/1988 Zb., § 10 ods. 2 vyhlášky SBÚ č. 29/1988 Zb. Pokuta bola uhradená 31.01.2014 prevodom do štátnej pokladne.

3.2.3 Vyšetrovanie príčin havárií a závažných pracovných úrazov

V organizáciách v počte 92 v obvode dozoru OBÚ došlo k 144 registrovaným pracovným úrazom (ďalej len „RPÚ“), ktoré boli zatriedené a uvedené z hľadiska klasifikácie zdroja a príčin podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z. (ďalej len „vyhláška č. 500/2006 Z.z.“). Smrteľné pracovné úrazy (ďalej len „SPÚ“), neboli. OBÚ vyšetroval dva ZPÚ.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy v 109 dozorovaných organizáciách došlo k 172 RPÚ, nastal v aktuálnom roku pokles o 17 organizácií a o 28 RPÚ.

Z celkového počtu 144 RPÚ v dozorovaných organizáciách bolo v organizácii HBP, a.s. 141 RPÚ: z toho 2 ZPÚ. Po jednom RPÚ bolo zaregistrované v organizáciách Stavební recyklace Sokolov, v lome Podhradie, T&B SK, s. r. o., Bojnice na podzemných pracoviskách v Nemecku v bani Ibbenbüren a Metrostav, a.s. Praha, na razení Tunela Poľana.

Stručný popis závažných pracovných úrazov a prevádzkových nehôd – havárií

1. Dňa 19.06.2014 o 10:15 hod došlo k ZPÚ Jozefa Adamca, na pracovisku v podzemí organizácie HBP – ŤÚ Nováky – v zbernej chodbe č. 011 107-0. Postihnutý Jozef Adamec so spolupracovníkom rozmiestňovali a vymieňali hasiace prístroje, v oblasti komplexne mechanizovaného stenového porubu 111 012-95. Po rozmiestnení hasiacich prístrojov v oblasti steny 111 012-95, prechádzali odťažbové chodby, kde robili kontrolu hasiacich prístrojov. Pri chôdzi po chodbe 011 107-0, kráčal postihnutý za spolupracovníkom. V mieste pohonu 3.TP 630/1200 medzi dvomi prevodovkami sa Jozefovi Adamcovi šmyklo (pravdepodobne na TH výstuži), chcel sa zachytiť o TH výstuž, špička nohy sa mu dostala pod TH spoj, spadol na zadok, pričom si prisadol pravú nohu, ktorej členok mu vyvrtlo do pravej strany. Presný priebeh ZPÚ sa dal popísať len z výpovede postihnutého.

Z hľadiska klasifikácie zdrojov a príčin úrazov podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze je tento úraz zatriedený takto **zdroj ZPÚ IV – 44** Vnútropodnikové pracoviská (komunikačné priestory) akejkoľvek úrovne- pád zamestnancov na rovine, **príčina ZPÚ 8** Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v ohrozenom priestore.

Vyšetrovaním ZPÚ sa nepreukázalo porušenie ustanovení predpisov organizáciou. Postihnutý sa dopustil porušenia § 17 ods. 3 vyhlášky SBÚ č. 21/1989 Zb.

2. Dňa 21.06.2014 o 19:05 hod došlo k ZPÚ Jozefa Hohoša, na pracovisku v podzemí organizácie HBP – ŤÚ Cigeľ v komplexne mechanizovanom stenovom porube 171 034-70. Miroslav Novák, ako vedúci pracovnej skupiny a postihnutý Jozef Hohoš vykonávali práce na predstihu zbernej chodby 171 134-00. Pri úprave počvy pre umiestnenie IKV (hydraulickéj stojky) oproti 1. sekcii mechanizovanej výstuže, pre zabudovanie podvlaku bol postihnutý Jozef Hohoš ohlásený Miroslavom Novákom aby mu išiel pomôcť vyložiť z pilierového dopravníka TH-604 dopravované banské drevo, potrebné na zaistenie predstihu zbernej chodby. Miroslav Novák zastavil oba hrabľové dopravníky. Postihnutý Jozef Hohoš vykonával práce na ľavej strane zberného dopravníka TH-604 (v smere pohybu dopravníka) pri obratnej stanici, pred sekciou č. 1. mechanizovanej výstuže, v boku pri predstihu so zbernou chodbou. Počas jazdy dopravníkov TH-604 postihnutý Jozef Hohoš prechádzal popred pohon pilierového dopravníka TH-604 popri obratnej stanici zberného dopravníka TH-604, smerom do oblasti sekcie č. 1. mechanizovanej výstuže, kde sa pošmykol na kusoch uhlia, spadol na chrbát, pričom sa mu pravá noha dostala na zberný dopravník TH-604. Postihnutému sa pravá noha vsunula do otvoru pred posunutým krytom obratnej stanice zberného dopravníka TH-604. Hrablo idúceho dopravníka mu nohu zachytilo a vtiahlo pod lištu zberného dopravníka TH-604 a následne pod pohon pilierového dopravníka TH-604, pričom došlo k poraneniu chodidla, členka, predkolenia, kolena a stehnovej kosti pravej nohy.

Príčinou ZPÚ je chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie dopravného zariadenia (zberného dopravníka TH-604) a ľahkovážne konanie postihnutého spočívajúce

v podcenení miery nebezpečenstva vyplývajúceho z jeho prechodu do miesta zúženého priestoru popred pohon stenového dopravníka, ktorý bol v pohybe.. Z hľadiska klasifikácie zdrojov a príčin úrazov podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze je tento úraz zatriedený takto *zdroj ZPÚ I – 06* reťazové dopravníky, *príčina ZPÚ 2* Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie a **8** Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrúvanie v ohrozenom priestore.

Vyšetrovaním ZPÚ sa preukázalo porušenie ustanovení predpisov organizáciou a to: Príloha č. 1, Časť C, bod 5 Doprava, 5.1. a 5.2. Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 117/2002 Z.z. o minimálnych požiadavkách na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri banskej činnosti a § 218 ods. 10 vyhlášky SBÚ č. 21/1989 Zb., ďalej postihnutý porušil § 12 ods. 2 písm. g) Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 17 ods. 1 vyhlášky SBÚ č. 21/1989 Zb.

Pri ohliadke miesta ZPÚ bol podľa § 42 ods. 2 písm. b) zákona SNR č. 51/1988 Zb. vydaný ústny záväzný príkaz obvodného banského inšpektora na odstránenie zisteného nedostatku (nedostatočné zakrytovaný otvor na obratnej stanici zberného dopravníka TH-604). Tento záväzný príkaz bol zaznamenaný v zápisnici o ohliadke miesta ZPÚ.

Iné ZPÚ, SPÚ, ani havárie sa v územnej pôsobnosti OBÚ v Prievidzi nestali.

Prehľad pracovnej úrazovosti je v prílohách č. 28, 29 a 30.

3.2.4 Niektoré aktuálne riešené problémy

V súvislosti s plnením úloh hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy, OBÚ v aplikačnej praxi zistil vo viacerých prípadoch nejasnosti, súvisiace s povoľovaním banskej činnosti – likvidácia banských diel a lomov, pri ktorej sa majú použiť odpady na vyplnenie vydobytých priestorov.

V tejto súvislosti OBÚ v roku 2014 riešil žiadosť organizácie GRIT STONE s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava vo veci povolenia činnosti vykonávanej banským spôsobom - likvidácie lomu Malý Kolačín, po trvalom zastavení dobývania ložiska nevyhradeného nerastu stavebného kameňa (dolomitu), na pozemku registra C parcelné číslo 230/3 v katastrálnom území Malý Kolačín, pri ktorom sa plánuje na vyplnenie vydobytých priestorov použiť odpad. V priebehu správneho konania vo veci povolenia likvidácie lomu Malý Kolačín došlo z podnetu miestne príslušného orgánu odpadového hospodárstva a účastníka konania Mesta Nová Dubnica k začatiu konania MŽP SR o posudzovanie vplyvov na životné prostredie. MŽP SR vydal rozhodnutie, v ktorom určil rozsah hodnotenia podľa § 30 ods. 1,2,3 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti „Likvidácia lomu Malý Kolačín“, keďže pri likvidácii lomu Malý Kolačín budú použité ako závažkový materiál, na vyplnenie vydobytých priestorov, inertné odpady, ktoré sú v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov. Podľa rozhodnutia MŽP SR navrhovaná činnosť je podľa zákona zaraditeľná do prílohy č. 8, kategória č. 11 Infraštruktúra, položka č. 4 Skládka odpadov na inertný odpad. Pre uvedenú položku je stanovený limit pre zisťovacie konanie nad 250 000 m³. Navrhovaná činnosť nedosahuje prahové hodnoty pre zisťovacie konanie ani povinné hodnotenie podľa zákona, ale vzhľadom na nejednoznačnosť trás prepravy a s tým súvisiace vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva MŽP SR vo svojom rozhodnutí č. 4899/2014-3.4/jm zo dňa 29. 04. 2014 vydanom

podľa § 20 ods. 6 zákona rozhodlo, že navrhovaná činnosť sa bude posudzovať podľa zákona. OBÚ v Prievidzi na základe tejto skutočnosti rozhodnutím prerušil správne konanie vo veci povolenia likvidácie lomu Malý Kolačín do doby vyriešenia predbežnej otázky – doručenia výsledku konania posudzovania vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti likvidácia lomu Malý Kolačín, podľa ustanovení zákona. Zároveň v tejto súvislosti po prerokovaní problematiky ukladania odpadov do vydobytých priestorov v súvislosti s likvidáciou lomov za účasti zástupcov MŽP SR, sekcie posudzovania vplyvov na životné prostredie, HBÚ orgánov odpadového hospodárstva vzišlo 16.12.2014 usmernenie HBÚ č. 1389-2024/2014, podľa ktorého v prípade, že sa pri likvidácii hlavných banských diel a lomov plánuje použitie odpadov, obvodný banský úrad určí medzi osobitnými podmienkami banskej činnosti aj povinnosť organizácie požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“): „Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov.“. Podľa § 7 ods. 2 zákona o odpadoch súhlas podľa ods. 1 obsahuje: „a) druh a kategóriu odpadov aj množstvo odpadov, ak ide o súhlas podľa ods. 1 písm. a), b) určenie miesta nakladania s odpadmi, c) spôsob nakladania s odpadmi, d) čas na ktorý sa súhlas udeľuje, f) ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.“. Súhlas podľa ods. 1 písm. a) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 2 aj: „a) technické požiadavky prevádzky zariadenia, b) bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia.“. Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 ďalej obsahuje: a) triedu skládky odpadov, b) podmienky prevádzkovania skládky odpadov, monitorovania skládky odpadov, postupov kontroly skládky odpadov vrátane havarijného plánu, c) parametre, ktoré sa majú merať, a látky, ktoré sa majú analyzovať v priesakových vodách a vo vzorkách z pozorovacích objektov, d) schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, e) povinnosť podávať príslušnému okresnému úradu správu o druhoch a množstvách ukladaného odpadu a výsledkoch monitorovania skládky odpadov každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“

Z uvedenej citácie príslušných právnych predpisov vyplýva, že po vydaní rozhodnutia o povolení banskej činnosti – likvidácia banských diel a lomov, pri ktorej sa plánuje použitie odpadov, nastupuje pre organizáciu režim, na ktorý sa v plnom rozsahu vzťahujú príslušné ustanovenia zákona o odpadoch.

3.2.5 Overovanie odbornej spôsobilosti

OBÚ v Prievidzi

- ❑ preveruje skúškami u pracovníkov dozorovaných organizácií znalosť príslušných predpisov, ktorú títo pracovníci potrebujú na výkon riadiacich a kontrolných funkcií,
- ❑ overuje odbornú spôsobilosť pracovníkov na výkon vybraných funkcií, napr. vedúceho bane, vedúceho lomu, vedúceho pracovníka určeného na zaistenie odborného a bezpečného riadenia inej banskej činnosti, alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, projektanta, vedúceho útvaru, prípadne pracovníka, ktorého organizácia určí na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky a pracovníkov určených na riadenie likvidácie havárie, strelmajstrov, strojníkov ťažných strojov, banských meračov a pod. a vydáva im osvedčenie alebo oprávnenie na výkon funkcií, prípadne im tieto osvedčenia a oprávnenia odníma,
- ❑ preveruje, či organizácia vykonáva banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom na základe banských oprávnení prípadne odbornými spôsobilými osobami na ČVBS,

Oprávnenia a osvedčenia pre vyhradené technické zariadenia, ktoré sú potrebné pre tieto činnosti, vydáva a overuje od 01.06.2014 oprávnená právnická osoba s oprávnením vydaným Hlavným banským úradom na overovanie bezpečnosti vyhradených technických zariadení. OBÚ za závažné porušenie alebo opakované porušenie právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a za nedodržanie podmienok, za ktorých bolo oprávnenie a osvedčenie vydané tieto oprávnenia a osvedčenia odníma.

V roku 2014 OBÚ vydal spolu 52 osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z.z. Okrem toho vydal 4 potvrdenia o vykonaní skúšky (1x strojník ťažného zariadenia, 1x vedúci vetrania na plynujúcej bani a 1x banského merača a 1x pracovníka na riadenie montáže, prevádzky a údržby elektrických zariadení podľa vyhlášok 21/1989 Zb., 29/1989 Zb., 50/1989 Zb.).

V roku 2014 bolo vydaných 7 banských oprávnení právnickým osobám a jedna právnická osoba prešla do banského registra z OBÚ v Bratislave.

3.2.6 Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami

OBÚ sa zúčastňoval všetkých koordinovaných kontrol v roku 2014, ktoré koordinovala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava v rámci vysunutých jednotlivých pracovísk. Vykonávané kontroly boli zamerané na plnenie úloh vyplývajúcich pre prevádzkovateľa zo zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a boli vykonané v štyroch organizáciách.

OBÚ vykonával kontroly v súčinnosti s Inšpektorátom Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi a Žilina v priebehu mesiaca december 2014 vo viacerých obchodných objektoch a obchodných reťazcoch v Trenčianskom a Nitrianskom kraji ambulantný predaj pyrotechniky, pri ktorých nebolo zistené porušenie banských predpisov, vzťahujúcich sa na predaj pyrotechnických výrobkov. Ďalej spolupracoval s Okresnými úradmi v sídle kraja, odbormi životného prostredia a Okresnými úradmi, odbormi životného prostredia v obvode svojej pôsobnosti pri povoľovaniach banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v príslušných okresoch.

Zástupca OBÚ sa zúčastnil pracovného rokovania ku koordinácii vykonávania štátneho dozoru podľa zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, ktoré sa uskutočnilo dňa 6.11.2014 na Hlavnom banskom úrade za účasti zástupcov rezortu MŽP SR, odboru geológie sekcie geológie a prírodných zdrojov, príslušných orgánov štátnej banskej správy a SIŽP, inšpektorát životného prostredia v Banskej Bystrici.

Zástupca OBÚ sa každoročne zúčastňuje prerokovania výkazov k bilanciam zásob predkladaných dozorovanými organizáciami na MŽP SR v Bratislave.

3.2.7 Medzinárodná spolupráca

V roku 2014 OBÚ prostredníctvom svojich zamestnancov sa zúčastnil dňa 13. marca 2014, Valného zhromaždenia a odborného dňa Slovenskej spoločnosti pre trhacie práce, konaného v Banskej Bystrici, dňa 08.04.2014 v Žiline, na Valnom zhromaždení Slovenskej tunelárskej asociácie, dňa 24.4.2014 seminára vo Vyhniach, ktorý organizoval Slovenský zväz výrobcov

kameniva, v dňoch 22.05 až 23.05.2014 seminára v Bojniciach, ktorý organizovala spoločnosť BOZPO Prievidza. Ďalej sa zástupca OBÚ zúčastnil v dňoch 25.09.2014 a 26.09.2014 seminára o stave banskej legislatívy a jej aplikácie v praxi, konaného v hoteli Jazerno, Vinianske jazero, ktorý organizovala základná organizácia Slovenskej banskej spoločnosti pri OBÚ v Košice. Zástupca OBÚ sa zúčastnil tiež slávnostného stretnutia 10.09.2014, pri príležitosti stavovského sviatku Dňa baníkov organizovaného organizáciou Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. /HBP/, konaného dňa 14.11.2013 v zariadení HBP na Púšti. Zamestnanec OBÚ sa tiež zúčastnil aj aktívu vedúcich likvidácie havárie a banských záchranárov Hlavnej banskej záchrannej stanice o. z. Prievidza, ktorý sa uskutočnil v dňoch 20.- 21.11.2013 v Demänovskej doline, hotel Repiská.

3.2.8 Prednášková a publikačná činnosť

V roku 2014 OBÚ vykonával v rámci spolupráce s organizáciou HBP, a.s. a TKBČ, s.r.o., Prievidza výučbu uchádzačov o strelmajstrovské oprávnenie. Bolo vydaných 21 nových strelmajstrovských oprávnení. OBÚ predĺžil 13 držiteľom o päť rokov platné strelmajstrovské oprávnenia, na základe úspešne vykonanej skúšky z predpisov o výbušninách pred komisiou, vymenovanou OBÚ.

Dňa 24.4.2014 zabezpečil OBÚ, prostredníctvom svojho zamestnanca prednášku o stave BOZP a vývoja pracovnej úrazovosti v organizácii Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. (poznatky získané z hodnotenia stavu bezpečnosti práce pri výkone banskej činnosti v podzemí pri dobývaní hlbinného ložiska hnedého uhlia a vyšetrovania závažných udalostí) prezentovanú na odbornom seminári „Uplatňovanie banských bezpečnostných predpisov na zaistenie BOZP a BP v nadväznosti na praktické skúsenosti z banských činností“, ktorý organizovalo združenie: Slovenský zväz výrobcov kameniva vo Vyhniach dňa 24.4.2014.

Zástupca OBÚ uskutočnil prednášku na seminári k novele zákona SNR č. 51/1988 Zb. v platnom znení konanom dňa 28.05.2014 v Žiline. Prednáška bola zameraná na platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti vedúcich zamestnancov a zamestnancov (revízných technikov VTZ) a oprávnení právnických rep. fyzických osôb, ktoré v rámci podnikateľskej činnosti vykonávajú banskú činnosť, činnosť vykonávanú banským spôsobom, prípadne inú činnosť upravenú zákonom SNR č. 51/1988 Zb. v platnom znení. Publikačná činnosť v sledovanom období nebola.

4 BANSKO - HOSPODÁRSKY VÝVOJ

4.1 Uhlie

HBP, a.s., Prievidza (ŤÚ - Cigeľ, ŤÚ - Handlová a ŤÚ - Nováky) vykonávala v roku 2014 banskú činnosť zodpovedajúcu energetickej koncepcii Slovenskej republiky s výškou ťažby uhlia odpovedajúcej odbytovým možnostiam. K 1.1.2007 po dovŕšení organizačných zmien sa prešlo na jednostupňový systém riadiacej činnosti, kde sa bývalé ťažobné odštepne závody organizačne začlenili priamo pod generálne riaditeľstvo HBP, a.s. Prievidza. Bývalý odštepny závod BME organizácie HBP, a.s. bol v roku 2009 začlenený do organizácie HBP zamestnanecká, a.s. Prievidza. Vecne však vo vzťahu k dobývacím priestorom ako aj členeniu tejto správy sú naďalej vykazované údaje samostatne za ŤÚ - Cigeľ, ŤÚ - Handlová a ŤÚ - Nováky) a za dobývacie priestory Cigeľ, Handlová a Nováky I.

V roku 2014 došlo poklesu ťažby. Jednotlivé bane vykázali spolu 1 827 270 t surovej a 1 854 640 t odbytovej ťažby. Oproti roku 2013 bolo zaznamenané zníženie surovej ťažby o 167 557 t a zníženie odbytovej ťažby o 230 360 t. Zníženie surovej a odbytovej ťažby zaznamenali na ŤÚ Handlová. V ŤÚ Nováky tiež zaznamenali zníženie surovej ťažby a odbytovej ťažby. Na ŤÚ Cigeľ zaznamenali nízky pokles surovej mierny nárast odbytovej ťažby.

Pri ťažbe uhlia bolo v roku 2014 zamestnaných celkom 1 570 (1 398 v r. 2013) zamestnancov, z toho v podzemí 1 353 (1 398 v r. 2013) a na povrchu 217 (37 v r. 2013) zamestnancov. Organizácia HBP, a.s. vykázala v porovnaní s rokom 2013 nárast celkového počtu zamestnancov o 172, pri znížení počtu v podzemí o 45 zamestnancov a zvýšení na povrchu o 180 zamestnancov. Organizácia od roku 2007 vykazuje v evidencii celkového počtu zamestnancov len čisto počet zamestnancov vykonávajúcich priamo dobývanie nerastu a jeho úpravu a zušľachtovanie. Ostatných zamestnancov na pomocných kontách, ako sú elektrikári, banskí zámočníci, vetrací úsek, ďalej zamestnancov ekonomického a personálneho útvaru vedie samostatne.

Prehľad o ťažbe uhlia a počte zamestnancov zamestnaných pri ťažbe je na prílohách č. 3 a 4.

Z hľadiska vetrania je podzemie ŤÚ Cigeľ zaradené do neplynajúcich baní okrem 7. úseku, ktorý je zaradený do baní plynajúcich II. triedy nebezpečenstva, podzemie ŤÚ Handlová do baní plynajúcich I. triedy nebezpečenstva okrem 8. poľa Východnej šachty, ktoré je zaradené do baní plynajúcich II. triedy nebezpečenstva a podzemie ŤÚ Nováky je zaradené do baní plynajúcich I. triedy nebezpečenstva.

Z hľadiska ohrozenia bane prievalmi vôd je na ŤÚ Cigeľ časť podzemia zaradená do baní s nebezpečenstvom prievalov vôd a na ŤÚ Handlová je takto zaradená prevažná časť podzemia. Na základe mimoriadnej udalosti – prievalu nadložných zvodnených hornín zo dňa 16.11.2006 bola časť 7. ťažobného poľa ŤÚ Nováky zaradená do baní s nebezpečenstvom prievalov vôd.

Zásoby, výrubnosť a využitie

Na ŤÚ Nováky bolo k 1.1.2014 evidovaných 129 852 683 ton (131 892 700 ton k 1.1.2013) geologických zásob uhlia. V roku 2014 bol úbytok zásob ťažbou 1 042 599 ton, stratami (technologické a plošné) 728 060 ton a odpismi 0 ton. **Teda celkom je k 1.1.2014 evidovaných 128 082 024 ton geologických zásob.** Z vydobytých zásob sa v podstatnej miere expedícia realizovala ako energetické uhlie pre ENO Zemianske Kostolány. Pri uvedenej ťažbe sa dosiahla technologická výrubnosť 82,1 % (predpokladaný plán 78,1 %), plošná výrubnosť 59,5 % (predpokladaný plán 56,0 %). Využitie ložiska bolo 59,5 %.

Jednotlivé technológie dosiahli nasledovný podiel s celkovej ťažby:

- stenovanie s riadeným závalom v nadstrope s použitím komplexnej mechanizácie 100,0 %,
- stenovanie s riadeným závalom v medzistrope s použitím komplexnej mechanizácie 0,0 %,
- stenovanie s riadeným závalom v nadstrope s použitím vrtno-trhacích prác 0,0 %, ako nová dobývací metóda povolená OBÚ Prievidza č. 612-1310/2010 z 23.4.2010, sa v roku 2010 nere realizovalo,
- dobývanie uhoľného sloja chodbicovaním s riadeným závalom s použitím mechanizovanej výstuže BMV-10 s jedným východom z pracoviska sa od roku 2010 nepoužívala,
- komorovanie v páskoch 0,0 %.

Hlavným odberateľom vyťaženého uhlia bola ENO Zemianske Kostolány.

V rámci prípravných prác sa v roku 2014 vyrazilo 5 750 m /5 589 m v r. 2013/ otvárkových a prípravných chodieb, čo je o 161 m viacej v porovnaní s rokom 2013.

Na ŤÚ Cigeľ bolo k 1.1.2014 evidovaných 45 306 014 ton /46 127 738 ton k 1.1.2013/ geologických zásob uhlia. V roku 2014 bol úbytok zásob ťažbou 497 643 ton, stratami 417 277 ton a odpismi 0 ton. **Celkom je k 1.1.2014 evidovaných 44 391 094 ton geologických zásob.**

Pri uvedenej ťažbe sa dosiahla technologická výrubnosť 76,1 % (predpokladaný plán 71,3 %), plošná výrubnosť 56,8 % (predpokladaný plán 53,5%). Využitie ložiska bolo 56,8 %.

Jednotlivé technológie dosiahli nasledovný podiel s celkovej ťažby:

- stenovanie v lavici na riadený zával s komplexnou mechanizáciou – 100 %, štyrmi stenovými porubmi,

- komorovanie výstupkom v zarážkach – žiadne pracovisko.

Hlavným odberateľom vyťaženého uhlia bola ENO Zemianske Kostolány.

V rámci prípravných prác sa vyrazilo 3 790 m /3 6 29 v r. 2013/ otvárkových a prípravných chodieb, čo je o 161 m viacej v porovnaní s rokom 2013.

Na ŤÚ Handlová bolo k 1.1.2014 evidovaných 49 527 790 ton /49 958 200 ton v r. 2013/ geologických zásob uhlia. V roku 2014 bol úbytok zásob ťažbou 209 077 ton, stratami 75 452 ton a úbytok zásob ich odpisom sa nerealizoval. **Celkom je k 1.1.2014 evidovaných 49 243 261 ton geologických zásob.**

Pri uvedenej ťažbe sa dosiahla technologická výrubnosť 83,9 % (predpokladaný plán 82,0%).

Prepočítaný plán plošnej výrubnosti bol splnený. Dosiahnutá plošná výrubnosť bola 74,7 % (plán bol 72,9 %) a využitie ložiska vo výške 74,7 %.

Ťažba bola dosiahnutá technológiou stenovanie s riadeným závalom v nadstrope s použitím komplexnej mechanizácie s podielom 100 %. V roku 2014 rúbali 2 stenové poruby v 12. ťažobnom poli

Hlavným odberateľom vyťaženého uhlia bola ENO Zemianske Kostolány.

V rámci prípravných prác sa vyrazilo 3 010 m /1 921 m v r. 2013/ otvárkových a prípravných chodieb, čo je o 1 089 m viacej v porovnaní s rokom 2013.

4.2 Ropa a zemný plyn

4.3 Rudy

4.4 Nerudné suroviny

4.4.1 Magnezit

4.4.2 Sol'

pozn.: uvedené ložiská nie sú v rámci pôsobnosti OBÚ dozorované - tabuľka č. 22.

4.4.3 Stavebný kameň

V ťažbe stavebného kameňa došlo v roku 2014 k zvýšeniu o 1 032 kt oproti roku 2013 (3 319,7 kt). Hodnoty ťažieb sú od roku 2009 uvádzané v kilotonách kvôli zjednoteniu výkazov v európskych krajinách. Pričom došlo k čiastočnému oživeniu dopytu v rámci oživenia po hospodárskej kríze. V roku 2014 bolo vyťažených 4 351,7 kt stavebného kameňa, na čom sa podieľalo 173 zamestnancov (oproti roku 2013 o 8 viacej).

Prehľad ťažby stavebného kameňa a počtu zamestnancov zamestnaných pri ťažbe je v prílohe č.

16 PD.

4.4.4 Štrkopiesky a piesky

V ťažbe štrkopieskov a pieskov, došlo k zvýšeniu ťažby v porovnaní s rokom 2013. V roku 2014 bolo vyťažené 1 345,21 kt /1 048,6 kt v r. 2013/, čo predstavuje zvýšenie oproti roku 2013 o 296,61 kt. Nárast ťažby bol podmienený oživením stavebnej činnosti oproti roku 2013. Uvedená ťažba bola dosiahnutá so 67 zamestnancami /v r. 2013 ich bolo 70/, čo je oproti roku 2013 zníženie o 3 zamestnancov. Ťažba pieskov a štrkopieskov bola aj v roku 2013 usmerňovaná potrebami a požiadavkami odberateľov, najmä na pokračovanie dostavby úsekov diaľnice Bratislava - Žilina a výrobu betónových zmesí. Najväčšie objemy ťažieb boli v okresoch Trenčín, Ilava, Bytča a Považská Bystrica.

Prehľad ťažby a počet zamestnancov zamestnaných pri ťažbe je na prílohe č. 17 PD.

4.4.5 Tehliarske suroviny

V roku 2014 dobývanie tehliarskych surovín v dozore pôsobnosti OBÚ v Prievidzi vykazovalo trend stagnácie až poklesu. Nevykonávala sa ťažba v DP Nitrianske Pravno a v DP Preseľany. V DP Trenčianska Turná bolo zaznamenaný nízky výkon ťažobných prác vo výške 0,1 kt.

Ťažobné práce celkom vykonávali zamestnanci cudzej organizácie v DP Trenčianska Turná. Oproti roku 2013 došlo k zníženiu počtu o 2 zamestnancov.

Prehľad ťažby a počet zamestnancov zamestnaných pri ťažbe je na prílohe č. 18 PD.

4.5 Vápence a cementárske suroviny

V ťažbe vápencov a cementárskych surovín došlo v roku 2014 k čiastočnému poklesu ťažby o 54,1 kt. Dosiahnutá ťažba 1340 /1394,1 kt v r. 2013/ bola realizovaná v DP Horné Srnie I a Ladce II. K zníženiu ťažby došlo v DP Horné Srnie I. Na ťažbe sa podieľalo 51 zamestnancov, čo je rovnaký počet ako v roku 2013.

Prehľad ťažby a počet zamestnancov zamestnaných pri ťažbe je na prílohe č. 19 PD.

4.5.1 Vápence pre špeciálne účely

V roku 2014 bolo zaznamenané zvýšenie ťažby vápencov na špeciálne účely oproti roku 2013 a to o 145,4 kt. Zvýšenie bolo zaznamenané najmä v DP Lietavská Lúčka, Stráňavy Polom Čachtice). Pokles bol zaznamenaný v DP Rožňové Mitice a Lietavská Svinná. Ťažba 1 110,8 kt bola dosiahnutá s počtom zamestnancov 28, čo je o jedného zamestnanca viac ako v roku 2013.

Prehľad ťažby a počet zamestnancov zamestnaných pri ťažbe je na prílohe č. 20 PD.

4.5.2 Vápence vysokopercenčné

V pôsobnosti OBÚ nebola ťažba vápencov vysokopercenčných vykonávaná.

4.6 Ostatné suroviny

Medzi ostatné suroviny bola zaradená ťažba dolomitov pre sklárne a dolomitov pre hutníctvo z DP Malé Kršteňany, Malé Kršteňany I, Rajec, Rožňové Mitice a Stráňavy-Polom. V roku 2014 bolo vyťažené 750 kt /678,5 kt v r. 2013/ nerastnej suroviny, čo predstavuje zvýšenie oproti roku 2013 o 71,5 kt. Zníženie ťažby bolo zaznamenané najmä v DP Stráňavy Polom, kde ťažba poklesla o 33,3 kt oproti roku 2013. Uvedená ťažba bola dosiahnutá s počtom zamestnancov 21, čo je ten istý počet ako v roku 2013.

Prehľad ťažby a počet zamestnancov je uvedený na prílohe č. 22 PD.

5 BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

5.1 Vývoj pracovnej úrazovosti

V obvode dozoru OBÚ v Prievidzi k 144 registrovaným pracovným úrazom (ďalej len „RPÚ“), ktoré boli zatriedené a uvedené z hľadiska klasifikácie zdroja a príčin podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 500/2006 Z.z. (ďalej len „vyhláška č. 500/2006 Z.z.“). Smrteľné pracovné úrazy (ďalej len „SPÚ“) neboli. OBÚ vyšetroval dva ZPÚ.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom, kedy v organizáciách podliehajúcich hlavnému dozoru OBÚ v Prievidzi došlo k 172 RPÚ, nastal v aktuálnom roku pokles o 28 RPÚ.

Vývoj pracovnej úrazovosti vo vzťahu k vývoju zamestnanosti pri ťažbe nerastov najobjektívnejšie vystihuje početnosť pracovných úrazov. Počet úrazov pri ťažbe nerastov a početnosť pracovnej úrazovosti na 100 pracovníkov je nasledovný:

Počet pracovníkov zamestnaných pri ťažbe nerastov	1 914
Smrteľné úrazy	0
Početnosť	0
Závažné pracovné úrazy	2
Početnosť	0,001
Celkové pracovné úrazy pri ťažbe nerastov	144
Početnosť	0,075

5.1.1. Závažné pracovné úrazy a havárie

Z celkového počtu 144 RPÚ, v dozorovaných organizáciách, boli v organizácii HBP, a.s. dva ZPÚ.

5.1.2. Rozbor príčin a zdrojov pracovných úrazov

Z rozboru príčin úrazovosti opäť prevládajú najmä:

- používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce (skupina 8. klasifikácie), je celkom – 71, čo predstavuje 49,30 %,
- a „nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon a riziko práce“ (skupina 12. klasifikácie), ktorých je celkom 64 PÚ čo predstavuje 44,44 %

Z rozboru úrazovosti vyplýva, že najväčšia početnosť zdrojov pracovných úrazov bola:

- v skupine - V. klasifikácie – (materiál, bremená, predmety, najmä pád horniny a manipulácia s bremenami) v počte 86, čo predstavuje 59,72 %
- v skupine - IV. klasifikácie – (pracovné, prípadne cestné dopravné prostriedky ako zdroje pádu osôb) v počte a to – 38, čo predstavuje 26,38 %.

Prehľad zdrojov a príčin pracovných úrazov je v prílohe č. 31

5.1.3 Choroby z povolania

Prehľad novo nahlásených chorôb z povolania pri dobývaní uhlia je uvedený v prílohe č. 32. Nové choroby z povolania boli evidované len v HBP, a.s. a to v celkovom počte 9, z toho 6 prípadov z jednostranného zaťaženia, 3 prípady vazoneuróza.

5.2 Banská technika a bezpečnosť prevádzky

5.2.1 Hlbinné dobývanie

5.2.1.1 Bezpečnosť podzemných diel

Bezpečnosť podzemných diel bola kontrolovaná hlavne pri inšpekčných prehliadkach. Na odstránenie zistených nedostatkov boli vydávané záväzné príkazy obvodnými banskými inšpektormi. Odstránenie niektorých nedostatkov bolo nariadené rozhodnutím úradu. Väčšina opatrení smerovala k dodržiavaniu technologickej disciplíny, k doplneniu prevádzkovej dokumentácie, k zamedzeniu pádu horniny, k vybavenosti niektorých strojných a dopravných zariadení, k pracovným postupom pri manipulácii s bremenami, k údržbe banských diel a k protivýbuchovej a protizáparovej prevencii. Pozornosť bola venovaná aj používaniu výbušnín pri trhacích prácach.

5.2.1.1.1 Zvislé banské diela

V organizácii HBP, a.s. nebolo hlbené žiadne zvislé banské dielo.

V činných zvislých banských dielach sa vykonávala prevádzková údržba a opravy (čistenie vodných stavieb, jamovej žumpy, výmena opotrebovaných sprievodníc, obnova náterov a pod.). Čistenie hlbinných zásobníkov sa vykonávalo záchranármi v režime nehavarijných lezeckých zásahov. V hlbinných zásobníkoch sa odstraňovali hlavne nálepy.

5.2.1.1.2 Dlhé banské diela

Spôsob razenia dlhých banských diel sa nezmenil. Nové technológie neboli použité. Razenie bolo vykonávané ručným spôsobom – vrtno-trhacími prácami alebo mechanizovaným spôsobom – raziacími kombajnmi typov GPK, GPK 4. Prevažná časť dlhých banských diel bola vyrazená v uhlí. Spolu bolo vyrazené 12 500 bm dlhých banských diel, z toho pomocou kombajnov bolo vyrazené 9 101 bm dlhých banských diel, čo predstavuje 72,81 % podiel. Pri razení nebol zaznamenaný žiadny ZPÚ.

Prehľad v razení dlhých banských diel v jednotlivých DP

Dosiahnuté výsledky	DP Cigeľ		DP Handlová		DP Nováky	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
PREVÁDZKOVÉ BANSKÉ DIELA	3629 m	3790 m	1921 m	3010 m	5589 m	5750 m
Razené kombajnom	2834 m	3136 m	529 m	1257 m	4671 m	4708 m
Razené ručne	795 m	654 m	1392 m	1753 m	919 m	1042 m
INVESTÍCIE	0 m	0 m	470 m	0 m	88m	0 m
Razené kombajnom	0 m	0 m	277 m	0 m	78 m	0 m
Razené ručne	0 m	0 m	193 m	0 m	10 m	0 m
RAZENÉ BANSKÉ DIELA SPOLU	3629 m	3790 m	2391 m	3010 m	5677 m	5750 m
Z toho: Razené kombajnom	2834 m	3136 m	806 m	1257 m	4749 m	4708 m
Razené ručne	795 m	654 m	1585 m	1753 m	929 m	1042 m

5.2.1.1.3 Likvidácia vyrúbaných priestorov

Ukončením dobývania v jednotlivých ťažobných úsekoch dobývacích priestorov Cigeľ, Handlová a Nováky je potrebné pristúpiť k likvidácii vyrúbaných priestorov. Ide o plánovanú banskú činnosť, ktorá podlieha povoleniu orgánom štátnej banskej správy. Predmetom tejto činnosti je likvidácia hlavných banských diel spočívajúca v demontáži a vývoze (strojných, elektrických) zariadení a energetických (elektrokáblov, potrubí) sietí. Následne dochádza k plieneniu výstroja a výstuže banských diel. Finálnou fázou je uzatváranie banských diel projektovanými hrádzami a zaplavovanie vyrúbaných priestorov popielkovou zmesou. Uzatváracie objekty (murované resp. betónové protiprievalové hrázde) sú opatrené príslušnými vývodmi na monitoring odvádzaných banských vôd a plynov z vyrúbaných priestorov. Ich kontrola a spôsob evidencie je vykonávaná zamestnancami HBP, a.s. v zmysle príslušných ustanovení bezpečnostných predpisov pre podzemie. V súvislosti s likvidáciou vyrúbaných priestorov nebol zaznamenaný prípad závažného porušenia zo strany HBP, a.s., pri plnení povinností vyplývajúcich z príslušných ustanovení platných bezpečnostných predpisov.

5.2.1.2 Dobývanie

Pri dobývaní uhoľných ložísk nedošlo k zmenám a dobývanie prebiehalo v súlade so schválenými POPD. Boli používané dobývacie metódy stenovanie s riadeným závalom v nadstrope s použitím komplexnej mechanizácie, stenovanie v lavici na riadený zával s použitím komplexnej mechanizácie.

Prehľad priemerného počtu stenových porubov je v prílohe č. 38. Prehľad percentuálneho podielu jednotlivých technológií pri dobývaní uhoľného sloja je uvedený v kapitole 4.1 „Zásoby, výrubnosť a využitie“. Pri dobývaní bol, na bani Cigeľ, zaznamenaný jeden ZPÚ.

5.2.1.3 Vetranie

5.2.1.3.1 Vedenie banských vetrov

Na bani (ŤÚ) Cigeľ v priebehu roka v prvej vetracej oblasti (stará baňa) došlo k zaradeniu vetracieho vrtu V-1-12 do vetracej siete, to znamená, že časť výdušných vetrov z podzemia 1. vetracej oblasti je odvádzaná na povrch aj týmto banským dielom. V 2. vetracej oblasti (VII. pole) došlo k zmenám vo vedení banských vetrov. Pod výdušnou jamou č. 275 bolo ukončené dobývanie a zaniklo jedno SVO. Vznikli dve nové samostatné vetracie oddelenia SVO č. 1 pre bloky č. 171033 a 270 037 a SVO č. 2 pre blok č. 171 034.

V priebehu roka došlo k ďalšiemu zníženiu svetlého prierezu vetracej cesty a nárastu aerodynamického odporu v chodbe č. 72 241-0 a č. 71 142-1 v 2. vetracej oblasti (VII. pole). Riešením je rekonštrukcia týchto chodieb na prierez minimálne 8 m². Problémy vo vedení banských vetrov, spôsobené nárastom aerodynamického odporu vetracích ciest v 1. vetracej oblasti neboli zaznamenané.

Hlavné vŕažné banské diela: Jama č. 173-0, vetrací vrt pri Jame č. 173-0, Hlavná štôľňa č. 101-0 a štôľňa č. 70 101-0.

Hlavné výdušné banské diela: Jama č. 275-0 (ventilátor ARA 1600), vetrací vrt V-1-12, Južný vetrací prekop – Južná 3 (č. 103-0).

Na bani (ŤÚ) Handlová sú dve vetracie oblasti: do vetracej oblasti Južná VI. patrí 7. pole, 12. pole; do vetracej oblasti Nová východná vetracia šachta (NVVŠ) patrí 8. pole.

Hlavné vŕažné banské diela na bani Handlová: štôľne - Nová štôľňa, Stará štôľňa; jamy - Centrálna jama, Južná V, Východná ťažná jama a Južná VII (skratové vedenie vetrov).

Hlavné výdušné banské diela na ŤÚ Handlová: jamy – Južná VI, NVVŠ a Hlavná šachta. Samostatné vetracie oddelenie Hlavná šachta sa používa na vetranie hlavného skladu výbušnín v Bazalte.

Na bani (ŤÚ) Nováky nenastala v oblasti hlavného vetrania žiadna podstatná zmena. Banské priestory v ŤÚ Nováky sú rozdelené vplyvom prevádzky hlavných ventilátorov na 3 vetracie oblasti. Vo vetracej oblasti výdušnej F-jamy sa nachádza bývalý 2. ťažobný úsek (I. horizont) a priestory 6. ťažobného poľa, revír „Juh“ (II. horizont). Počas roka v tejto vetracej oblasti prebiehalo razenie banských diel. Hlavný ventilátor typového označenia ARA 1400 na výdušnej F-jame bol počas roka prevádzkovaný cez frekvenčný menič a pracoval v režime zníženého výkonu. Vo vetracej oblasti výdušnej B-jamy nedošlo k zmene výkonu hlavného ventilátora. Vyrázilo sa vŕažné dielo 011 107-0. Vo Vetracej oblasti výdušnej H-jamy sú inštalované hlavné ventilátory ARD 2800 s najväčším výkonom, ale na základe reálnych potrieb bane bol výkon hlavného ventilátora cez frekvenčný menič opätovne znížený a z hľadiska množstva vetrov je výkon hlavného ventilátora na úrovni cca na 10% menovitej hodnoty. Ani tu nenastala z hľadiska vetrania žiadna podstatná zmena. Vŕažná G-jama slúžila na privod polovice vŕažných banských vetrov a druhá polovica vetrov bolo do tejto oblasti privádzaných od vŕažnej A-jamy. Banská činnosť bola realizovaná v dvoch geologických blokoch (1.A a 2. blok).

Hlavné vŕažné banské diela: A-jama, S-jama

Pomocné vŕažné banské dielo: G-jama

Ostatné vŕažné banské diela: C-jama a J-jama.

Hlavné výdušné banské diela: B-jama, F-jama a H-jama.

5.2.1.3.2 Prístroje na meranie koncentrácie plynov

V prenosnej prístrojovej technike na meranie koncentrácie plynov nenastali podstatné zmeny.

Na meranie CO, CO₂, H₂S a NO_x v banskom ovzduší sa používali: nasávače: UNI– 66 a UNIVERZÁL 86 s detekčnými trubičkami, OLDHAM TX-11 a Testo 350.

Na meranie CH₄ : interferometre DI-2 a DI-2c a metánomery Signal 2, Dräger PAC- Ex a OLDHAM EX 2000C.

Na meranie O₂ + výdušná zmes: OLDHAM MX-11.

Na meranie CO: Dräger COMOWARN, Dräger PAC III., Gasbadge Pro

Na meranie H₂: OLDHAM TX-11.

Na meranie CO, CO₂, CH₄ a O₂: OLDHAM MX-2100.

Na meranie CO, CO₂, O₂, NO a NO₂: Testo 350.

Pre stálu kontrolu plynov sú vo vybavení jednotlivých baní analyzátory plynov MTA 10, IREX 11 CO, IREX 11 M a infračervený analyzátor UNOR.

V podzemí sú koncentrácie CH₄, CO a O₂ merané priebežne čidlami. Na Bani Nováky sú čidlá CH₄ napojené na metánomernú ústredňu MNÚ 120. Na meranie metánu je nasadených 20 čidiel a na meranie CO 33 čidiel. Na bani Cigeľ sú využívané metanomerné ústredne MTA 10. Na meranie metánu je nasadených 11 čidiel, 2 analyzátory a 1 analyzátor UNOR; na meranie CO 9 ks čidiel a 2 ks analyzátorov. Na bani Handlová je nasadených 9 analyzátorov na meranie metánu, 28 analyzátorov na meranie CO a 2 analyzátory na meranie kyslíka. Analyzátory boli umiestňované vo výduchoch zo stenových porubov a dobývok, vo výduchoch SVO, v spojených výdušných prúdoch, na prípravách, v banských prevádzkárňach a v degazačnej stanici.

5.2.1.4 Ochrana proti požiaru a výbuchu

5.2.1.4.1 *Protipožiarna ochrana v podzemí*

V uhoľných baniach je nebezpečenstvo vzniku endogénnych požiarov (zápar), a preto sa na zabezpečenie požiarnej ochrany v podzemí používajú prístroje na sledovanie a včasné zistenie vznikajúcej zápary (kontinuálne analyzátory, čidlá metánomernej ústredne a termočlánkové čidlá v miestach predpokladaných zápar). Na zdoľávanie už vzniknutého endogénneho alebo exogénneho požiaru je v banských dielach vedený požiarly vodovod a sú pripravené (rozmiestnené) hasiace prostriedky, najmä hasiace prístroje. Na uzatváranie požiariska je zriadený rozvod zaplavovacej popielkovej zmesi a rozvod tekutého dusíka na inertizáciu a chladenie požiariska.

Banské požiare sa likvidujú priamym zásahom, v prevažnej miere aj priestorovým uzatváraním požiariska filtračnými hrádzami zaplavovanými popolčekom dopravovaným v centrálnom zaplavovacom systéme.

Na ŤÚ Cigeľ nebola zaznamenaná žiadna zápara.

Na ŤÚ Handlová vzniklo celkom 162 zápar, ktoré boli zlikvidované vypustením ohniska zápary, zaistením drevenými výdrevami a následným zaplavením popielkovou zmesou, resp. dvojzložkovou penou.

Na ŤÚ Nováky vzniklo celkom 12 zápar, ktoré boli zlikvidované buď priamym zásahom, uzavretím plavenými hrádzami dusikovaním, ochladzovaním alebo metódou nástrekových plášťov a 2 prípady banského požiaru.

Medzi preventívne protizáparové opatrenia patrí včasné uzatváranie vyrúbaných priestorov a opustených banských diel, evidencia a vyplňanie nadvýlomov vznikajúcich pri razení banských diel v slojoch náchylných na samovznietenie, budovanie nehorľavej výstuže alebo výstuže so zníženou horľavosťou a budovanie plášťov v chodbách (sádrové, sádrovo-popolčekové). Na tesné uzatváranie vyrúbaných priestorov sa používali hrázde plavené, murované, sádrové a klátikové. Na vyplnenie nadvýlomov sa používali damovacie vrecká a dvojzložková pena ROSCIL.

Na ŤÚ Handlová má banský požiarly vodovod dĺžku 23 790 m.

Na ŤÚ Cigeľ je namontovaný banský požiarň vodovod v dĺžke 17 000 m.
Na ŤÚ Nováky má banský požiarň vodovod dĺžku 38 340 m.

Prehľad počtu zápar podľa miesta vzniku je v tabuľke č. 37.

Zneškodňovanie uhoľného prachu

V oblasti zneškodňovania uhoľného prachu nedošlo k podstatnejším zmenám. Uhoľný prach sa zneškodňuje poprašovaním inertným vápencovým prachom (výrobca a dodávateľ – CLL, a.s.) alebo zmáčaním vodou z banského požiarneho vodovodu. V ŤÚ Handlová bolo napr. poprásené 6 170 m banských diel (použitých 26 600 kg inertného prachu) a omytých 3 160 m banských diel. Na ŤÚ Cigeľ sa napr. do rozvodu banského požiarneho vodovodu zaraďuje zmiešavač typu DTS-100, ktorý sa plní zmäkčovadlom Slovafo 909. Ďalej sa do rozvodu zaraďuje aj čistič vody a tlakomer. Tieto opatrenia zvyšujú účinnosť skrápania. V baniach sa vykonáva aj odstraňovanie usadeného prachu (nakladanie do papierových vriec a ich odtransportovanie). Toto sa robí najmä pri presypoch dopravníkov a pri vetracích objektoch. Intervaly zneškodňovania uhoľného prachu sú určené podľa zaradenia banských diel z hľadiska nebezpečenstva výbuchu uhoľného prachu. Podľa výsledkov rozborov vzoriek usadeného uhoľného prachu sa hodnotila aj správnosť zaradenia týchto priestorov.

Vznik uhoľného prachu pri mechanizovanom dobývaní a razení sa obmedzuje zvýšením účinnosti skrápania na dobývacích a raziacich kombajnoch. Na odtlačkových dopravníkových trasách sa znižuje prašnosť na presypoch a pri drvičoch skrápacími ružicami typu RK-1 ovládanými obsluhou alebo automatickými súpravami typu MJM 15. Niektoré presypy boli zakrytované, najmä v miestach, kde je veľký objemový prietok vetrov.

Vzorky polietavého prachu sa odoberajú osobným prachomerom CIP 10, DP 50 so zdrojom podtlaku OAP-3, ODPN-2 s použitím odberovej hlavice pre dvojstupňové meranie prašnosti. Priemerná nameraná prašnosť na produktívnych pracoviskách v podzemí dosahuje v ŤÚ Handlová mechanizované rúbanie $436,8 \text{ mg.m}^{-3}$, ručné razenie $25,6 \text{ mg.m}^{-3}$, mechanizované razenie $21,0 \text{ mg.m}^{-3}$, v ŤÚ Cigeľ mechanizované rúbanie $33,60 \text{ mg.m}^{-3}$, mechanizované razenie $25,70 \text{ mg.m}^{-3}$ ručné razenie $11,30 \text{ mg.m}^{-3}$ a v ŤÚ Nováky mechanizované rúbanie $17,20 \text{ mg.m}^{-3}$, mechanizované razenie $7,70 \text{ mg.m}^{-3}$, ručné razenie $9,90 \text{ mg.m}^{-3}$.

Ochrana proti prenosu výbuchu uhoľného prachu

Na ochranu proti prenosu výbuchu uhoľného prachu v uhoľných baniach sa budujú protivýbuchové vodné uzávery z korýtok typu VK-4002, 4004 a 4005 (s poklopom alebo bez poklopu) od výrobcu Technoplast Chropyně a polystyrénové korýtka typu ESP od výrobcu Synthesia a.s., Pardubice s obsahom vody 40 l. Používajú sa na ochranu vo vŕažných a výdušných banských dielach, v samostatných vetracích oddeleniach, vo vetracích spojkách medzi vetracími oddeleniami a pod. Podľa umiestnenia v banskom diele sú uzávery sústredené alebo delené.

V jednotlivých baniach sú vybudované len sústredené vodné uzávery v množstve

Handlová	31 ks
Cigeľ	18 ks
Nováky	82 ks
Spolu	131 ks

Pretrvávajúcim nedostatkom je veľká spotreba korýtok z dôvodu ich malej pevnosti, ich celkový nedostatok a problém s budovaním a udržiavaním vodných protivýbuchových uzáver v znížených prierezoch banských diel.

Na ŤÚ Cigeľ je potrebné dobudovať 2 vodné protivýbuchové uzávery za čelbami novorazených banských diel a v dielach s nedostatočným prierezom na ich vybudovanie.

5.2.1.5 Strojné a elektrické zariadenia

V oblasti mechanizovaných výstuží a kombajnov nedošlo k zmenám v roku 2014 oproti predchádzajúcemu roku. Mechanizované komplexy boli do stenových porubov skladané so schválených strojov a zariadení. Vývoj a výrobu niektorých nových typov banskej techniky v organizácii HBP, a.s. vykonáva Banská mechanizácia a elektrifikácia, o. z. Nováky. Opravy, údržbu a úpravy mechanizovaných výstuží, kombajnov, závesných lokomotív a iných banských zariadení boli vykonávané zamestnancami HBP, a.s. ŤÚ Nováky v priestoroch dielni na Bani Nováky. Prehľad strojných zariadení, ktoré boli použité v prevádzke 2014 v hlbinných baniach, je uvedený v prílohe č. 40.

Raziace a nakladacie zariadenia

Na mechanizované razenie horizontálnych banských diel sa používali v roku 2014 raziace kombajny typu GPK, GPK 4, AM 50 a GPK PV, v celkovom počte – 11 ks (6 ks ŤÚ Nováky, 2 ks ŤÚ Handlová a 3 ks ŤÚ Cigeľ). Na odťažbu za raziacími kombajnmi sa používali hrabľové a pásové dopravníky. V ŤÚ Handlová sa razenie dlhých banských diel vykonávalo vrtno-trhacími prácami. V 12. Poli bol nasadený raziaci kombajn AM 50 a GPK 4.

Razenie vertikálnych diel sa v roku 2014 nerealizovalo na žiadnom ťažobnom úseku HBP, a.s. a preto sa ani nepoužívalo žiadne strojné zariadenie.

V roku 2014 sa v ŤÚ Handlová pri rekonštrukcii hlavného prekopu ÚBD používal koľajový prepravníkový nakladač HAUSHER D 1131, podbíjací stroj KMX 12 PLASSER & THEURER. V ŤÚ Nováky pri údržbe hlavného prekopu a čistenie žumpových chodieb sa používal podbíjací stroj PKT1 a nakladač VV.

Nebol zaznamenaný závažný pracovný úraz spôsobený prevádzkou raziaceho a nakladacieho stroja.

Dobývacie stroje

Pri dobývaní uhlia na mechanizovaných stenových poruboch sa používali dobývacie komplexy zostavené z:

- posuvných hydraulických výstuží (sekcie o šírke 1,5 m) štítových typu MHW-5000 – 40 ks, výstuží s vypúšťacím otvorom pre nadstrop, resp. medzistrop (na jeden dopravník), BMV-1M – 102 ks, BMV-1Mi – 209 ks a BMV9 – 15 ks,
- dobývacích kombajnov typu KGS-320, MB-9VM, EDW-150 2L v celkovom počte – 5 ks (2ks ŤÚ Nováky, 1 ks ŤÚ Handlová a 2ks ŤÚ Cigeľ). Vo všetkých mechanizovaných poruboch bol pre pojazd kombajnu používaný bezreťazový spôsob (po ozubenom hrebeni), hrabľových dopravníkov TH 604, TH 700 a HD 785.

Dopravné zariadenia

Koľajová doprava

Na uhoľných baniach sa používajú koľajové trate s rozchodom 600 mm. Všetky trate koľajovej dopravy sú postavené z koľajníc typu 115/24, Xa a 90/18. Doprava bola zabezpečovaná pomocou banských lokomotív elektrických trolejových typu EL-5/01 (30 ks) a EL-5/08 (6 ks), dieselových typu BND-30 (8 ks) a dieselhydraulických typu DH-30.D (8 ks),

DH-70 (2 ks), DH-30 (1 ks) a DH 35 D (2 ks). Nepojazdnosť lokomotív je zväčša z dôvodu nedostatku náhradných dielov, ako sú hlavne prevodovky, súkolia vrátane ložiskových domcov, motory 3S-110. Pri elektrických lokomotívach sú to radiče, ND radiče, súkolia, pružiny náprav, zdroje pomocnej siete, ventilátory TM.

Pre dopravu uhlia a materiálu bol použitý park vozov JDV 1,25 m³, JDV 0,8 m³, VSV 3,15 m³, VPV 3,3 m³, klanicové vozy max. záťaže 2,5 t a 6,0 t, podvozky pre dopravu výstuže MHW a BMV, plošinové vozy na dopravu MHW a BMV, vozy na dopravu tlakových plynových fliaš, na dopravu streliva, banské nádržkové vozíky (800 l a 1250 l), banské vozíky sedlové na dopravu transportných pásov.

V roku 2014 nebol zaznamenaný pracovný úraz pri koľajovej doprave.

Lanové dráhy:

Doprava lanovými dráhami nie je realizovaná v žiadnom ŤÚ.

Závesná doprava

V ťažobných úsekoch uhoľných baní bola doprava materiálu zabezpečovaná na závesných tratiach typu ZD-24 a ZD-24 A. Celková dĺžka závesných tratí bola cca 41,74 km. Dpravovalo sa pomocou závesných dieselhydraulických lokomotív typu LZH-50.1 (2 ks), LZH-50.2 (36 ks), IMM-80-TD (6 ks), IMM-100-TD (1 ks), DLZ-110F (1 ks) v celkovom počte 46 ks. Závesné lokomotívy LZH 50.1 a LZH 50.2 sú výbehovým typom a pretrvávajú nedostatky so zabezpečením náhradných dielov. Vlakové súpravy boli pri doprave vybavované brzdnými vozíkmi v celkovom počte 80 ks a to BV 1 (66 ks), BV 1 DUO (13 ks) a BV 1 trio (1 ks). V prevádzke bolo 24 ks transportných zdvíhacích hydraulických zariadení typu NZH2/4 - FERRIT. Sú stavané na max. hmotnosť 3 800 kg a max. trakčnú silu ťažného prostriedku 80 kN. Súbežne s nimi boli využívané aj 26 ks mobilných zdvíhacích hydraulických zariadení typu ZZMH-20.1.

V roku 2014 nebol zaznamenaný závažný pracovný úraz na závesnej doprave.

Doprava pásovými a hrabľovými dopravníkmi

Doprava vydobytého uhlia z pracovísk do zásobníkov ťažobných úsekov bola v podzemí zabezpečovaná hrabľovými a pásovými dopravníkmi. Kontinuálny chod dopravníkov je riešený automatikou ovládania. Zastavenie dopravníka okrem tlačítok je istené aj bezpečnostným lankom vedeným pozdĺž dopravníkov. Počet používaných hrabľových dopravníkov bol 47 ks s celkovou dĺžkou 2 810 m a pásových 109 ks s celkovou dĺžkou 13 740 m. Najviac používanými typmi hrabľových dopravníkov boli TH-400, TH-500, TH-600, TH-604, TH-700 a HD 785. Pásové dopravníky sa najčastejšie používali TP-400/800, TP-630/1000, TP 800 a TP 1200. Pásové dopravníky boli používané aj na povrchu uhoľných baní v procese úpravy, skládky a odvalov v celkovom počte 112 ks s celkovou dĺžkou 7 305 m.

Bezkoľajová doprava

V uhoľnom baníctve sa tento druh dopravy v podzemí nepoužíva.

Elektrické zariadenia

V sledovanom období v roku 2014 v elektrických zariadeniach nedošlo k podstatným zmenám. Ťažisko spotreby elektrickej energie je v základnej spotrebe, čo je energia spotrebovaná na vetranie, čerpanie a ďalšie spotrebiče, ktoré musia byť v prevádzke na zaistenie bezpečnosti podzemia a povrchu. Podiel tejto spotreby, ktorá nie je závislá od výšky ťažby bol v roku 2014 v ŤÚ Nováky 36,31 %, v ŤÚ Cigeľ 47,70 % celkovej spotreby. K zmenám nedošlo

v hlavných prívodoch elektrickej energie do hlavných rozvodní. K zmenám došlo v rámci podzemia, kde boli niektoré podzemné trafostanice zrušené.

Elektrická energia je naďalej hlavným druhom energie pre pohon strojného zariadenia v podzemí uhoľných baní. Na elektrické zariadenie a súvisiaci elektrický rozvod sú kladené mimoriadne požiadavky z hľadiska prevádzkyschopnosti a samotnej bezpečnosti zariadení.

Hlavnými napájacími zdrojmi elektrickej energie v podzemí sú elektrické rozvodne zásobované el. energiou samostatnými vedeniami z hlavných rozvodní na povrchu. Pre napájanie elektrickej trakcie slúžia v podzemí meniarne, zásobované el. energiou z banských elektrických rozvodní. V prípade spoločne umiestnenej el. rozvodne aj meniarne, tieto sú napájané priamo z povrchovej rozvodne.

Hlavné povrchové rozvodne jednotlivých ťažobných úsekov (ŤÚ Nováky, ŤÚ Handlová, ŤÚ Cigľ) sú pripojené na elektrickú sieť Slovenských energetických závodov a sú navzájom medzi sebou VN linkami poprepájané.

Hlavná rozvodňa ŤÚ Handlová je napojená na distribučnú sieť s napätím 110 kV transformátorovne SSE, a.s. cez trafostanicu 110/22 kV. 110 kV rozvodňa je zásobovaná el. energiou vzdušnými vedeniami 110 kV z Rajca, Kremnice, a Prievidze. Okrem 110 kV vedení je možnosť napojenia 22 kV rozvodne vzdušnými vedeniami z Cigľ, Martina a Žiaru nad Hronom. ŤÚ Handlová je napojená z rozvodne Transformátorovne Handlová štyrmi 22 kV vývodmi.

ŤÚ Nováky má dve povrchové hlavné rozvodne (TP-1, TP-15) napojené na sieť 22 kV z ENO a z rozvodne BC. V každej rozvodni sú umiestnené dva transformátory výkonu 10 MVA s prevodom 22/6 kV, pričom jeden je v prevádzke a druhý je záskokový. Obidve rozvodne sú navzájom prepojené najmenej dvomi nezávislými linkami, ktoré sú pripojené z dvoch zdrojov, z ENO Nováky a z rozvodne ŤÚ Cigľ.

Hlavná rozvodňa ŤÚ Cigľ je napojená na distribučnú sieť 110 kV dvoma vedeniami č. 7740 a 7760. Pre transformáciu slúžia 3 ks transformátorov o výkone 25 MVA s prevodom 110/23/6 kV. Prednostne je hlavná rozvodňa je napájaná linkou 22 kV č. L3 a č. 1336 (sú majetkom HBP, a.s.) priamo z ENO. V roku 2014 bola v 7. ŤÚ zrušená trafostanica T-714, T-716, T-724, T-726 a v starej bani meniareň 6M3. Vybudovaná bola trafostanica T-727 1x400 kVA, T-728 1x400 + 1x1000 kVA a trafostanice T-Skanzen.

Hlavná rozvodná sieť elektrickej energie na ŤÚ Handlová je napojená zo 110 kV rozvodne SSE a.s. cez transformáciu 110/22 kV. Zásobovaná el. energiou z troch vzdušných nezávislých 110 kV vedení (Rajec, Kremnica a Prievidza). Okrem 110 kV vedení je možnosť napojenia 22 kV vzdušnými vedeniami z Cigľ, Martina a Žiaru nad Hronom. ŤÚ Handlová je napojená štyrmi vývodmi 22 kV.

Vo všetkých hlavných rozvodniach sa napätie transformuje na 6 kV a 1 kV. Kompenzácia jalového prúdu je v banských organizáciách realizovaná individuálnou a aj centrálnou kompenzáciou.

Centrálna je vybudovaná na ŤÚ Cigľ v úrovni napätia 6 kV statickými kondenzátormi umiestnených na rozvodni 110 kV a na Jame 3, kde bola zriadená kompenzácia 6 kV. Individuálna kompenzácia spotrebičov je na úrovni ich prevádzkového napätia, realizovaná výhradne na povrchu.

Centrálna je vybudovaná na ŤÚ Nováky v úrovni napätia 6 kV a pozostáva zo statických kondenzátorov 200, 400 a 800 kVAr v TP-1, 3x800 a 200 kVAr v TP-15. Individuálna kompenzácia spotrebičov je na úrovni ich prevádzkového napätia, realizovaná výhradne na povrchu.

Kompenzácia účinníka na ŤÚ Handlová sa vykonáva kondenzátorovými batériami a regulovným kompenzačným rozvádzačom v rozvodni R-0704 (3x 400 kVAr, 200 kVAr, 600 kVAr), R-0700 (475 kVAr, 200 kVAr), R-0702 (200 kVAr), R-0703 (200 kVAr) a v rozvádzači ŤS (2x200 kVAr).

Elektrický silový rozvod medzi povrchovými trafostanicami sa vedie vonkajším vedením. Rozvody do podzemia sú prevedené VN vedením alebo káblami.

Celkovo je 282 transformátorov a inštalovaným príkonom 233,93 MVA a celkovým inštalovaným výkonom spotrebičov 82,62 MW.

Vlastná spotreba elektrickej energie v roku 2014 dosiahla hodnoty

BN – 39 925,119 MWh

BC – 15 918,340 MWh

BH – 20 827,726 MWh

Σ – 76 671,185 MWh

Z toho hlavnými spotrebičmi sú s inštalovanými výkonmi:

➤ hlavné ventilátory

BN - 4 500 kW

BC - 850 kW

BH - 2 000 kW

Σ - 7 350 kW

➤ ohrev vetrov

BC - 2 500 kW

BH - 2 400 kW

BN - 2 800 kW

Σ - 7 700 kW

➤ kompresory

BN - 380 kW

BC - 735 kW

BH - 1 086 kW

Σ - 2 201 kW

➤ čerpadlá

BN - 4 350 kW

BC - 790 kW

BH - 2 044 kW

Σ - 7 184 kW

➤ ťažné stroje

BN - 2 830 kW

BH - 1 000 kW

Σ - 3 830 kW

Napájanie hlavných spotrebičov je napätím 6 kV, 1 kV, 500 V. V podzemí sa transformuje 6 kV na 1 kV alebo 0,5 a 0,25 kV pre napojenie konkrétnych spotrebičov. Pre bežné spotrebiče sa vedie rozvod z hlavných banských podzemných rozvodní do úsekových a ďalej do podružných trafostaníc.

Medzi hlavné spotrebiče možno zaradiť aj dobývacie a raziace kombajny. Medzi pohyblivé elektrické zariadenia v podzemí patria najmä dobývacie a raziace kombajny. Z dobývacích sa používajú typy MB-9, KGS 324, EDW 150 2L). Z raziacich sa používajú typy GPK, GPK 4, AM 50 a GPK PV.

Požiadavky na dobývacie kombajny sú kladené hlavne z titulu používania v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu metánu a uhoľného prachu. Z toho dôvodu musia byť vybavené zariadením na vypnutie elektrickej energie pri prekročení dovoleného ťahu v prívodnom kábli.

Z pohyblivých elektrických zariadení sa v ťažobných úsekoch prevádzkujú elektrické banské lokomotívy typu EL-5/01, EL-5/08. Trolejový rozvod je napájaný jednosmernou sústavou 250 V.

Pri prevádzkovaní elektrického zariadenia nebol v sledovanom období zaznamenaný pracovný úraz.

Zvislá doprava

V uhoľných baniach v pôsobnosti OBÚ sú činné 4 ťažné zariadenia. Dve sú na ŤÚ Nováky, jedno na A-jame (BN) a jedno na ŤÚ Handlová. Ťažnými zariadeniami je

zabezpečovaná doprava hmôt, materiálu a jazda ľudí. Vo všetkých jamách s ťažnými zariadeniami sú drevené sprievodnice. Prehľad ťažných zariadení je uvedený v prílohe č. 41.

Súčasťou A-jamy je havarijné dopravné zariadenie 1 B-2014 (vrátok s frekvenčným meničom), s lanom priemeru 14 mm, ktoré v prípade poruchy ŤZ umožní prepraviť (vyslobodiť) 3 zamestnancov rýchlosťou 2 ms^{-1} nakoľko toto ŤZ nemá lezné oddelenie.

Doprava osôb

Základnými spôsobmi dopravy osôb v baniach je horizontálna koľajová doprava, zvislá doprava ťažnými zariadeniami, závesnou dráhou a pásovými dopravníkmi.

Na BH sa vykonáva doprava osôb na ZD – 24 v súprave 5 kabín (jedna kabína 8 osôb), ťahaných závesnou lokomotívou STAVUS IMM 80 TD v chodbách č. 241-2, 12201-0, 12203-0, 12205-0 12 ŤÚ BH.

Koľajová doprava

Na prepravu osôb v podzemí ŤÚ Nováky, Handlová a Cigel' sa používajú banské vozíky typu DM–12 a banské vozíky typu DVO 12 pri max. počte 20 ks vozov v súprave o kapacite jedného vozíka 12 osôb, je možná preprava 240 osôb max. rýchlosťou 10 km.hod^{-1} .

Zvislá doprava

Na všetkých ťažných zariadeniach (príloha č. 41) sa vykonáva doprava osôb. Riadna jazda je povolená OBÚ na dvoch ťažných zariadeniach:

- Jama S v Novákoch – v 3 etážach dopravnej nádoby v počte (16+16+12) 44 osôb max. rýchlosťou 6 m.s^{-1} . V novembri 2011 bola uskutočnená výmena dopravných nádob.
- Jama Východná šachta v Handlovej – v 2 etážach dopravnej nádoby v počte (16+16) 32 osôb max. rýchlosťou 6 m.s^{-1} .

Na skipovom ťažnom zariadení na bani Nováky je povolená výnimočná jazda v priestore pod šikmým dnom skipu v prípade mimoriadnej udalosti na ťažnom zariadení Jamy S, v počte 8 osôb, max. rýchlosťou 3 m.s^{-1} a taktiež je možná výnimočná jazda osôb na malom ťažnom zariadení na Jame A v dopravnej nádobe v počte 20 osôb max. rýchlosťou 3 m.s^{-1} . Súčasťou jamy je havarijné dopravné zariadenie 1B-2014 (vrátok s frekvenčným meničom), ktoré v prípade poruchy ŤZ ČKD 2K-2508 umožní prepravu troch zamestnancov max. rýchlosťou 2 m.s^{-1} .

Doprava pásovými dopravníkmi

V zmysle doplnku č. 1/2014 k dopravnému poriadku (schválený 10.06.2014) bola skolaudovaná a dňa 12.11.2014 schválená doprava osôb na pásových dopravníkoch (TP 6300/DP 1200S) č. 1 a č. 2 v banskom diela ŤÚ Nováky o celkovej dĺžke 475 m (dĺžka oboch TP 680 m).

Iné druhy dopravy.

Iné druhy dopravy sa v podzemí uhoľných baní nevykonávajú.

V roku 2014 nebol zaznamenaný pracovný úraz pri doprave osôb.

Odvodňovanie baní

Špecifické podmienky pretrvávajú v HBP a.s., kde sa odvodňovanie v podzemí vykonáva pomocou hydrogeologických a odvodňovacích vrtov do nadložia. Uvedené vrty odvádzajú akumulované podzemné vody z nadložia v predpolí dobývania. Okrem toho sa na ŤÚ Nováky realizujú aj odvodňovacie vrty do podložia.

Na bani /TÚ/ Cigeľ v roku 2014 nenastali ďalšie zásadné zmeny. Odvodňovanie v prevádzkovom celku TÚ Cigeľ sa realizuje od r. 1962 a v súčasnosti je jeho základom odčerpávanie z vyrúbaných priestorov. Za r.2014 predstavovalo odčerpané množstvo vody 8 755,30 l/min - predstavuje prítok 4 601 780,0 m³/rok, čo je o 1 176 759,20 m³/rok viac ako v roku 2013. Zvýšený prítok bol pravdepodobne zapríčinený úpravou potoka Moštenica (koryto sa dalo von z ochranných rúr). Odčerpávanie sa realizovalo odčerpávaním banských vôd naďalej do 3 povrchových recipientov (z hlavnej štôlne do potoka Hlinky (Moštenica), z pomocnej štôlne do potoka Krištovček a odvodňovacej chodby 921-0 do potoka Buchlová (Krivý potok). Vo všetkých prípadoch kvalitatívne ukazovatele sledovaných parametrov boli v súlade s platným povolením na vypúšťanie banských vôd vydaných príslušným vodohospodárskym orgánom. V procese úpravy uhlia sa používa banská voda, ktorá je čistená v sedimentačnej čistiarni odpadových vôd (odkalisko). Po zrealizovaní opatrení na výtokovom objekte stupeň znečistenia odpadových vôd zodpovedá stanoveným limitom.

Na bani /TÚ/ Handlová v roku 2014 v systéme odvádzania vôd z podzemia nedošlo k podstatným zmenám oproti predchádzajúcemu roku. Banské vody boli čerpané na povrch len cez areál bane Handlová. Z podzemia boli vody na povrch prevažne čerpané, v menšom množstve boli tiež odvádzané samotokom. Vyústenia z bane boli cez novú a starú štôľňu do Handlovej a následne do toku Handlovka (výuste „Pri rybe“ a „Pri pekárni“). Ďalšia vyúst' z bane je štôľňou Južná III. do potoka Hlboké. Kapacity čerpacích staníc a žumpových chodieb boli na vyhovujúcej úrovni. Celkove bolo v roku 2014 vyčerpané z podzemia bane Handlová 4 010 185 m³/rok banskej vody (priemerný prítok 7 629,7 l/min), čo predstavuje medziročný pokles v porovnaní s rokom 2013 o 388 358 m³/rok.

Na bani /TÚ/ Nováky boli v priebehu roka naďalej realizované geologické a hydrogeologické vrty za účelom odvodňovania v podzemí. Najvýdatnejší zdrojom banských vôd je podložný zvodnený systém a stariny. Prítok banských vôd za rok 2014 je 3 879 857 m³/rok čo je o 101 259 m³/rok menej ako v roku 2013. Vŕtacia technika a systém v odvodňovaní sa v podstate nezmenili. Celkové množstvo odvedenej banskej vody z podzemia za rok 2014 bolo 7 382 l/min, čo je o 192 l/min menej ako v roku 2013. Banské vody sa z podzemia vypúšťali na povrch 2 výust'ami (Baňa Mládež do recipientu Lehotský potok a AB jama do vodného toku Ťakov), pričom množstvo vypúšťaných vôd bolo pod maximálnym povoleným limitným množstvom, a kvalitatívne ukazovatele týchto vôd boli zároveň v súlade s príslušným platným povolením vodohospodárskeho orgánu.

Ochrana proti prievalom vôd

Ochrana proti prievalom vôd sa predovšetkým aplikuje v baniach s nebezpečenstvom prievalov vôd a zvodnených hornín zaradených do tejto kategórie Opatreniami OBÚ č. 2000/1989 resp. č. 1000/93. V zmysle tohto opatrenia bezpečnú ochrannú ílovú vrstvu proti prievalom vôd a rozbahnených hornín z nadložia v handlovskom a nováckom ložisku pri dobývaní hlavného alebo horného uhoľného sloja tvorí vrstva nepriepustných nadložných ílov v jeho priamom nadloží o mocnosti rovnajúcej sa 5-násobku bilančnej mocnosti uhoľného sloja alebo väčšej, minimálne však 30 m. V súlade s týmto opatrením sa na každom stenovom porube v bani s nebezpečenstvom prievalov vôd a zvodnených hornín vykonáva v dostatočnom časovom predstihu hydrogeologický prieskum a odvodňovanie nadložia porubu podľa samostatného projektu. Odvodňovanie sa vykonáva tak, aby sa dosiahlo technické odvodnenie plôch, ktoré je charakterizované znížením tlaku vody v nadloží a znížením výtokov z odvodňovacích objektov minimálne na stanovené hodnoty. Bezpečnosť dobývania sa navyše zabezpečuje sieťou pozorovacích vrtov na spoľahlivé sledovanie zmien zvodnenia nadložia. V zložitých podmienkach sa dobývanie realizuje systémom drenážneho porubu.

Z dobývacieho priestoru Cigel', kde je teraz sústredená banská činnosť na bani Cigel', je do bane s nebezpečím vzniku prievalov vôd a zvodnených hornín v zmysle Opatrenia OBÚ č. 2000/1989 resp. č. 1000/93, zaradený severozápadný okraj ložiska-VII. úsek. V tomto VII. úseku s pasívnou hydrogeologickou ochranou sa v r. 2014 dobývali stenové poruby 172 008-70, 172 017-70, 171 033-70, 171 034-70 a pripravoval sa stenový porub 171 036-70.

Značná časť plochy dobývacieho priestoru Handlová je zaradená do kategórie bane s nebezpečím vzniku prievalov vôd a zvodnených hornín, pričom časť plochy takto nezaradenej má tiež podmienky, ktoré sú z hľadiska hydrogeológie hodnotené ako zložité. V 12 ťažobnom poli (zaradenom do kategórie bane s nebezpečím vzniku prievalov vôd a zvodnených hornín boli zaznamenané prítoky z podloží hornín - pieskovce, zlepenice) v roku 2014 ukončil dobývanie stenový porub 212 001-95 a v júli sa začal dobývať stenový úporub 212 002-95. Realizovali sa bezpečnostné predvrty, ktorými bolo overované zvodnenie horninového prostredia.

Po mimoriadnej udalosti (MU) – prievalu nadložných zvodnených hornín zo dňa 16.11.2006 na stenovom porube č. 107 090-95 v DP Nováky I. bola zaradená rozhodnutím OBÚ v Prievidzi č. 3330/Č/Pv/2006 zo dňa 22.12.2006 časť 7. ťažobného pola ŤÚ Nováky do baní s nebezpečenstvom prievalov vôd. Zároveň v tých častiach ložiska kde hrúbka pasívnej hydrogeologickej ochrany nadložných ílov košianskeho súvrstvia je do značnej miery zredukovaná pod 30 m boli OBÚ v Prievidzi schválené opatrenia protiprievalovej prevencie rozhodnutím č. 21155/2006 z 16.10.2006 o povolení zmeny banskej činnosti v JV časti 7. ťažobného úseku HBP, a.s., ŤÚ Nováky, o.z. - zrušenie orientačného bezpečnostného piliera a schválenie bezpečnostného piliera.

Úprava a zušľachtovanie nerastov

V organizácii Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. / HBP/ sa využíva najmä technológia úpravy uhlia v ťažkých suspenziách (ŤÚ Cigel') resp. suchý spôsob úpravy (ŤÚ Nováky, ŤÚ Handlová). Výsledným produktom úpravy uhlia je výroba triedených druhov uhlia (kocka, orech I a orech II) a výroba prachového uhlia pre energetické účely (drobné 1, 2, 3). Výroba jednotlivých sortimentov uhlia čo do množstva aj kvality, bola v priebehu roka ovplyvňovaná situáciou na trhu uhlia. Na vyrovnanie situácie v odbyte uhlia slúžia skládky uhlia ako súčasť úpravárenského procesu. Na zabezpečenie požiadaviek trhu s uhlím sa vykonávajú operatívne zásahy do technológie úpravy uhlia, ktorými sa zabezpečujú momentálne požiadavky trhu. Ide najmä o drvenie uhlia a ďalšie operatívne zásahy, ktorými sa zabezpečuje požadovaný sortiment (úprava prepadu na rošte, úprava štrbiny drviča a pod).

V roku 2014 bolo vyexpedovaných 1 825 462,13 ton uhlia všetkých sortimentov.

5.2.2 Povrchové dobývanie

5.2.2.1 Dobývanie

Pri povrchovom dobývaní nerastov nedošlo k podstatnejším zmenám oproti predchádzajúcemu obdobiu. Aj v roku 2014 sa vykonávalo lomovým spôsobom v rezoch s rozpojovaním pevných nerastov trhacími prácami veľkého a malého rozsahu, s druhotným rozpojovaním podľa miestnych podmienok trhacími prácami malého rozsahu alebo strojné rozpojovanie hydraulickými kladivami. Dobývanie nepevných druhov nerastov (štrkov, pieskov, ílov niektorých druhov slieňov a pod.) sa vykonávalo zemnými strojmi a plávajúcimi ťažobnými zariadeniami.

5.2.2.2 Strojné a elektrické zariadenia

Pri povrchovom dobývaní sa v organizáciách používali rôzne typy rýpadiel v celkovom počte 60 ks. Boli to rýpadlá VOLVO (210BLC, EC290BLC); DH (112, 411, 421, 441, 621M, 641); KOMATSU (PC200, PC290, PC340LC, PC400, PC450); CAT (E1288NLC, 305, 312C, 318, 320D, 322, 324D, 325, 320 BL, 330); DOSAN; COBELCO; LIEBHER (904, 924, 932, 934, 944); DEAWOO; HITASCHI 190; JCB (210; 240); JVC (300, 320); TAKEUCHI TB 180 FR. V niektorých lomoch sa používali ešte aj staršie typy elektrických rýpadiel E 302 (3 ks) a E 303 (2 ks).

Pri nakladaní kameniva sa používali kolesové nakladače typu CAT (928G, 950H, 962G, 966H, 972H, 980G); DRESSA 534; JCB 4CX; KOMATSU (WA600-3, WA115, WA380, WA420 WA470, WA480, WA600-3, WB97S-2); LIEBHER (L576, 574, 580); LOCUST 752; UNK (053, 320); UDS; UNC200; KNB250, KNA250, CASE921C; VOLVO (240, 290, L120F, L120E, L120D, L150E, L180F, L180H, L350F); HITASCHI200; v celkovom počte 93 ks.

Na rozpojovanie kusov sa používali hydraulické kladivá typ ATLAS COPCO HBC 2500S; EURORAM, Igesoll Rand 7/26 v celkovom počte 11 ks.

Pri skryvkových prácach a na úpravu rozvalov a ťažobných etáži sa používali dozéry, typu CAT D6R; KOMATSU (D65Ex-12, D6, pc240/7); Liebherr (964HD Litronic, R944C Litronic); T (108, 130, 170) v celkovom počte 14 kusov.

Na vŕtanie pre trhacie práce sa používali vrtné súpravy ATLAS COPCO (D9, L6, ROC F9 C11, ROC F9/10, BOOMER 282, BOOMER L2C, BOOMER E2C); BÖHLER TC111; LVE (81, 80); LV (70, 75); HANJIN POWER-4000DS; UGB50 1VS; FURUKAVA (1200, 1500); Tamrock Datatitan; Tamrock RANGER600; MONTABERT; SANDVIK RANGER600; HAUSHERR (HBM 060, HVS 396, HVS 682); CASAGRANDE M 9-1; BPI 113 v celkovom počte 39 ks.

Na výrobu stlačeného vzduchu sa používali pojazdné kompresory typu 3JSK; ATMOS (E95, 3JSK-75-2); ATLAS COPCO GA18; PKD600; DK661, DK660; Igesoll Rand 7/26 v celkovom počte 14 ks.

Doprava ťaženého nerastu od rýpadiel do primárneho drviča a na ďalšie miesta sa uskutočňoval najmä nákladnými motorovými vozidlami typu VOLVO; TATRA (815, 148); MAN; MERCEDES-BENZ; RENAULT; PV3S; JAMAL; Citroen; DAF; IVECO Trekker 410 T a pomocou dumperov typu VOLVO (A35C; A25D, A25C, A30D, A30G); KOMATSU 405-6; CAT (772, 775, T730); DUMPER PAUS UNIVERSA; DUMPER MOXY MT 31 v celkovom počte 112 ks. Autodoprava je zabezpečovaná aj dodávateľský inými organizáciami. Následná doprava do miest ďalšieho spracovania nerastu bola zabezpečená prevažne pásovými dopravníkmi.

Lanové dráhy

Doprava vápenca do cementárne Lietavská Lúčka z lomu v Lietavskej Svinnej je zabezpečovaná visutou nákladnou lanovou dráhou dĺžky 2,88 km, s kapacitou 40 t.hod⁻¹.

Plávajúce ťažobné zariadenia

Na dobývanie štrkopieskov z vody sa používajú len bagre. Plávajúce ťažobné zariadenia korčekové rýpadlo typu PKB-100 o výkone 100 m³.hod⁻¹ a štyri plávajúce pásové dopravníky o šírke pásov 800 mm a dĺžke 44 m v DP Beckov I a DP Beckov – Prúdičky v roku 2014 bolo len v údržbe.

Na vodnom diele Hričov sa v roku 2014 nevykonávala regulačná ťažba naplavených sedimentov – riečneho materiálu plávajúcim korčekovým bágrom KDB – 100 PV – Vážec - Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. odštepny závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov 020 71 Nimnica.

V roku 2014 sa nevykonávala regulačná ťažba naplavených sedimentov bagrovacou súpravou KB 160 na čistenie vodnej nádrže Nosice v k.ú. Udiča o výkone $160 \text{ m}^3 \cdot \text{hod}^{-1}$. Inštalovaný výkon bagra 100 kW a trasy 30kW.

Elektrické zariadenia

V dozorovaných povrchových organizáciách v sledovanom období nedošlo v zásobovaní elektrickou energiou k podstatným zmenám. Organizácie sú napájané elektrickou energiou z elektrizačnej sústavy SEZ cez stožiarové transformátory resp. vlastné trafostanice napäťovou sústavou 22 kV, pričom je táto transformovaná na 0,4 kV. Vlastníkom prívodných vedení do hlavných trafostaníc alebo transformátorov sú ZEZ a SEZ. V organizáciách sa používajú transformátory o výkone v rozpätí od 1,0 kVA po 1,5 MVA, pričom celkový inštalovaný príkon predstavuje, za všetky organizácie, približne 22,10 MVA a výkon 18,36 MW. Rozvod elektrickej energie je vedený jednak vzdušným vedením, jednak vedením uloženým v zemi. Pripojenie povrchových organizácii zodpovedá 3 stupňu dôležitosti.

Hlavnými spotrebičmi elektrickej energie sú drviče (v lome Butkov, drvič Makrum, s výkonom 500 kW, v lome Horné Srnie a DOLKAM Šuja a.s., drviče s výkonom 400 kW a 395 kW), elektrické bagre s výkonom 270 kW, kompresory, čerpadlá a motory technologických liniek.

Z pohyblivých elektrických bagrov typu E302, E303 sa používalo v uplynulom období približne 5 ks.

Úprava

Pri povrchovom dobývaní spočívala úprava vydobytých nerastov v ich drvení pomocou čel'ust'ových, kužel'ových, kladivových a odrazových drvičov a v triedení na vibračných triedičoch. Spôsob úpravy mokrou cestou sa používal najmä pri úprave štrkopieskov ťažených v oblasti Váhu. V niektorých prípadoch sa vykonávalo aj sušenie upraveného nerastu, najmä dolomitov pre sklárske účely.

Na drvenie vyťaženého nerastu sa používali drviče čel'ust'ové typu V6-2N, V7-2N, V8-2N, DCD 1000x630, DCJ 600x630, DCJ 1000, Brown Lenox 114, Svedala R 9075-460, kužel'ové typu DKT 600, DKT 900, DKT 1063, DKT 1064, DKTH 1200, Svedala Superior 11-36, Svedala Hydrocone 2-36 a 5.5-36, kladivové typu KDV 2000x2000, Makrum, kladivo odrazový OKD 2000, odrazové typu Dragon BD 8 a BD 10, ODN 500x800, SAND-1 a SAND-2, ODJ 1000x1000, OD 1165 a ďalšie typy – valcový DHV 1000x630, Hartl, GP 100, Simon, Arja-Tauro.

Na triedenie podrveného materiálu sa používali triediče: hrubo triedič HT, odhliňovací triedič Svedala VF 18/10–SgUo-20, rotačný triedič $\varnothing 1000 \times 6000$ a $\varnothing 1200 \times 8000$, vibračný triedič Svedala VF 48/18-U-22, VTN, SDT, NV II, OHT, VFT 1200, KDT 1600x5000/3, IFE 1250x3000, rezonančný triedič RT 2000x6700, RT-Binder, Finlay, eliptický triedič EDT, sklonný triedič Binder BIVI-TEC 1900x7000, 1600x6000, 1500x4500 a 1250x3000. Používala sa aj samostatná triediaca linka a mobilná linka MK-2.

Na dopravu materiálu v rámci úpravne, na dopravu do zásobníkov alebo na voľne sypané skládky sa používali rôzne typy pásových dopravníkov, s rôznymi šírkami od 500 mm do 800 mm v celkovom počte 310 ks. V organizáciách vykonávajúcich aj sušenie dolomitu sa používajú aj šnekové dopravníky H 650.

V priebehu roku 2014 sa začali raziť tunely (Ovčiarsko, Žilina, Skalité a Poľana). Požívané mechanizmy sú zahrnuté už v rýpadlách, nakladačoch, vrtných súpravách, autách. Okrem týchto mechanizmov sa používali manipulátory s plošinou ako ATLAS COPCO LIFTEC UVZ/RSP38, ATLAS COPCO DC16HL, MANITOU MAN51, GIA, MANITOU MRT1432; manipulátory na

striekané betóny robot-MEYKO POTENZA, MEYKO POKA; injektážne čerpadlá MAI PUMP; ventilátory ATLAS COPCO SWEDVENT AHV 140 a iné.

5.2.3 Výbušniny

OBÚ na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície v obvode svojej pôsobnosti:

- vykonáva prehliadky objektov, zariadení, pracovísk a pritom kontroluje plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov pri výrobe výbušnín, výbušných predmetov a munície, ich používanie, skladovanie a evidenciu u výrobcu, dovozcu a predajcu, ako aj z iných všeobecne záväzných predpisov na zaistenie BOZP, bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok,
- povoľuje odber výbušnín a výbušných predmetov,
- povoľuje trhacie práce, ohňostrojné práce a vyhľadávanie munície,
- vydáva rozhodnutie o umiestnení skladov výbušnín pri banskej činnosti pod povrchom,
- povoľuje stavby skladov výbušnín, výbušných predmetov a munície, ich zmeny, užívanie, zrušenie alebo odstránenie,
- overuje odbornú spôsobilosť a vydáva osvedčenia na výkon funkcie strelmajstra alebo tieto oprávnenia odníma.

OBÚ v hodnotenom období vydal 4 trvalé povolenia na odber výbušnín. Jednorázové povolenie na odber výbušnín úrad nevydal. Nevyskytli sa také prípady, ktoré by boli riešené zamietnutím žiadosti. (príloha č. 42).

Na výkon banskej činnosti OBÚ vydal 2 osobitné povolenia na trhacie práce veľkého rozsahu a 2 osobitné povolenia na trhacie práce malého rozsahu. Na činnosť vykonávanú banským spôsobom OBÚ nevydal osobitné povolenie na trhacie práce veľkého rozsahu, ale iba 2 osobitné povolenia na trhacie práce malého rozsahu. Na ostatnú činnosť OBÚ nevydal osobitné povolenia na trhacie práce malého rozsahu. V rámci povolených trhacích prác veľkého rozsahu bolo vykonaných 390 odstrelov pri banskej činnosti a 26 odstrelov pri činnosti vykonávanej banským spôsobom.

V organizáciách, v ktorých OBÚ vykonáva hlavný dozor bolo v hodnotenom období v prevádzke celkom 53 skladov výbušnín, z toho 13 je umiestnených pod povrchom a 40 na povrchu. Celková kapacita týchto skladov je na množstvo 6 775 900 kg trhavín, 1 076 395 kusov rozbušiek a 124 000 m bleskovice. Oproti roku 2013 došlo k zrušeniu jedného skladu v organizácii Cestné stavby Žilina. V roku 2014 OBÚ nevydal žiadne kolaudačné rozhodnutie na používanie nového malého skladu výbušnín.

Pri vykonávaní prác spojených s použitím výbušnín sa v roku 2014 použilo celkom 1 169 133 kg trhavín, 185 236 ks rozbušiek, 900 m bleskovice (príloha č. 46).

V rámci hlavného dozoru OBÚ v roku 2014 vykonal 8 inšpekčných prehliadok v oblasti výbušnín a pyrotechnických výrobkov a 11 kontrol v predajniach pyrotechnických výrobkov. Z toho vo výrobe a spracovaní výbušnín 4 inšpekcie s dôrazom na bezpečnosť práce pri skladovaní výbušnín alebo pri výskume, vývoji alebo pokusnej výrobe, so zameraním na vstupnú evidenciu výbušnín, evidenciu v procese výroby výbušnín a evidenciu hotových výrobkov. Nedostatky sa vyskytli v organizácii Konštrukta – Defens a.s., PŠS Lieskovec Dubnica nad Váhom a na odstránenie nedostatkov bol vydaný záväzný príkaz. Ďalšie 4 inšpekcie boli vykonané v rámci koordinovanej inšpekčnej kontroly zameranej o. i. na kontrolu vypracovania, vedenia, aktualizácie a uchovávanía predpísanej dokumentácie, zavedenia systému hodnotenia rizika závažných priemyselných havárií a realizácie opatrení na prevenciu závažných priemyselných havárií. Kontrola VTZ a revízií správ bola vykonaná v organizácii

MSM Martin, s.r.o. V organizácii sa vyskytli nedostatky na úseku revízií VTZ, na odstránenie ktorých bol vydaný záväzný príkaz. V oblasti používania a uskladňovania výbušnín pod povrchom bola vykonaná 1 inšpekcia v HBP, a.s. Prievidza - ťažobný úsek Handlová. Pri kontrole neboli zistené závady a nedostatky na odstránenie, ktorých by bolo nutné vydať záväzný príkaz.

Kontroly zamerané na predaj a uskladňovanie pyrotechnických výrobkov, boli vykonané v obchodných reťazcoch a v prevádzkach súkromných predajcov v mestách Prievidza, Topoľčany a Partizánske. V kontrolovaných subjektoch neboli zistené nedostatky, pre ktoré by bolo treba vydať záväzný príkaz.

V sledovanom období na OBÚ neboli podané podnety v súvislosti s výkonom trhacích prác.

5.2.4 Sprístupnené podzemné priestory

V roku 2014 sa v obvode pôsobnosti OBÚ nevykonávali žiadne práce súvisiace s uvedenou činnosťou vykonávanou bankým spôsobom.

5.2.5 Osobitné zásahy do zemskej kôry

V roku 2014 sa v obvode pôsobnosti OBÚ nevykonávali žiadne práce súvisiace s uvedenou činnosťou vykonávanou bankým spôsobom.

5.2.6 Ostatné činnosti vykonávané bankým spôsobom

V roku 2014 organizácia TUBAU, a.s., Pribylinská 12, 831 04 Bratislava 3 vykonala sanáciu územia na stavbe Diaľnica D3 Svrčinovec-Skalité v km 25,550-27,825.

V roku 2014 organizácia GEO statik, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina vykonala odvodnenie územia odvodňovacími vrtmi v dĺžke 11790 m v k. ú. Svrčinovec, Čierne.

V roku 2014 organizácia HAGEOS spol. s r.o., ul. Nová č. 146, 032 03 Liptovský Ján vykonala 46 ks horizontálnych odvodňovacích vrtov (90-120m) v oblasti Skalité pri výstavbe diaľnice D3.

V roku 2014 organizácia OÁZA – vŕtanie studní, Vladimír Sprušanský, 908 47 Radimov vyvŕtal studňu 60 m v obci Hôrka nad Váhom

V roku 2014 organizácia Národná vrtná spoločnosť s.r.o., Horný dvor 27, 900 27 Bernolákovo vykonala hydrogeologický vrt do hĺbky 40,00 m pod úroveň terénu pre Ing. Libuša Peťovská, Miezgovce 78, 957 01 Miezgovce.

V roku 2014 organizácia Hydrodrilling s.r.o., Kuchyňa č. 636, 900 52 Kuchyňa vykonala 4 ks geotermálne vrty do 90 m hĺbky pre Kontrakting stavebné montáže, spol. s r.o., Dol. Rudiny 1, Žilina.

V roku 2014 organizácia Doprastav, a.s., Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina vykonala prípravu portálov tunela Poľana, razenie tunela, razenie únikovej štôľne a razenie prepojenia tunela s únik. štôľňou.

V roku 2014 organizácia Green Gas DPB, a.s., Divízia Slovensko, Maróthyho 6, 739 21 Bratislava vykonala vŕtanie hĺbkového vrtu do 90 m . obec Radošina, okres Topoľčany parcela č. 3/31

V roku 2014 organizácia INGEO a.s., Žilina, Bytčická 16, 010 01 Žilina, IČO: 31 562 795 vykonala vŕtanie 10 ks monitorovacích vrtov o dĺžke 127 m v areáli ENO 6ks a Bystričany 4ks

V roku 2014 organizácia Envigo a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica vykonala hydrogeologický bezjadrový vrt, h - 1900m pre rekreačné stredisko Prievidza – Púšť.

V roku 2014 organizácia URANPRES, spol. s r.o., Fraňa Kráľa 2, 052 01 Spišská Nová Ves začali razenie diaľničného tunela Ovčiarsko - západný portál, východný portál , 2ks tunelové rúry o dĺžke 2300m a 2320m.

V roku 2014 Antonín Dosedel, Uhřičice 206, 752 01 Kojetín vykonal overovací vrt na výdatnosť vody pred vŕtaním studne, k.ú. Višňové.

V roku 2014 organizácia Váhostav - SK, a.s., Hlinská 40, 011 18 Žilina vykonala odvodňovacie vrty 10 800 m, zahájila práce na portáloch tunela Svrčinovec - Skalité v rámci D3 a razenie zahájila 04.08.2014.

V roku 2014 organizácia Hydrodrilling s.r.o., Kuchyňa č. 636, 900 52 Kuchyňa vykonala vŕtanie 2x do hĺbky 112m geotermálne vrty pre tepelné čerpadlo v k. ú. Gbeľany.

V roku 2014 organizácia Hydrodrilling s.r.o., Kuchyňa č. 636, 900 52 Kuchyňa, vykonala 3 vrty do hĺbky 112 m, geotermálne vrty pre tepelné čerpadlo v k. ú. Topoľčany.

V roku 2014 organizácia Hydrodrilling s.r.o., Kuchyňa č. 636, 900 52 Kuchyňa vykonala 10 ks geotermálnych vrtov do hĺbky 150m k. ú. v Žiline v Žilinskej univerzite.

V roku 2014 organizácia OÁZA – vŕtanie studní, Vladimír Sprušanský, 908 47 Radimov 13, vykonal geotermálne vrty do hĺbky 100 m v k. ú. Bojnice.

V roku 2014 organizácia Doprastav, a.s., Závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina vykonala stabilizáciu portálov a zahájila hĺbenie a razenie tunela Žilina, južná a severná tunelová rúra.

V roku 2014 Ing. Miloš Farkaš, Vysokoškolákov 8421/41, 01008 Žilina vykonal vŕtanie 2 vrtov dĺžky 80m pre tepelné čerpadlo Hydrostatik s.r.o., opr. osoba Ing. Anton Petko.

V roku 2014 organizácia Michlovský - protlaký, a.s., Krajinská 32, 92101 Piešťany vykonala spriechnenie potrubia 3xHDPE priemer 200mm dĺžka 10m Púchov - Beluša, v telese železničného zvršku.

5.2.7 Vyhradené technické zariadenia

5.2.7.1 Oprávnenia na činnosť na vyhradených technických zariadeniach

V roku 2014 bolo vydané jedno oprávnenie organizácii na činnosť pre vyhradené elektrické zariadenia.

OBÚ eviduje nasledovné počty vydaných oprávnení:

Oprávnenia na činnosť pre vyhradené zdvíhacie zariadenia :	07
Oprávnenia na činnosť pre vyhradené tlakové zariadenia :	12
Oprávnenia na činnosť pre vyhradené plynové zariadenia :	03
Oprávnenia na činnosť pre vyhradené elektrické zariadenia :	32

Zoznam právnických a fyzických osôb, ktoré majú oprávnenie pre vyhradené technické zariadenia je uvedený v prílohe č. 50.

Oprávnenia na vyhradené technické zariadenia od 01.06.2014 vydáva oprávnená právnická osoba s oprávnením vydaným Hlavným banským úradom (podľa § 5 ods. 6 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov) na overovanie bezpečnosti vyhradených technických zariadení podľa § 8a ods. 9 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.

5.2.7.2 Osvedčenia revíznych technikov vyhradených technických zariadení

V roku 2014 nebolo vydané žiadne osvedčenie revízneho technika.
OBÚ eviduje nasledovné počty vydaných osvedčení revíznych technikov:

Osvedčenia na činnosť pre vyhradené zdvíhacie zariadenia : 07

Osvedčenia na činnosť pre vyhradené tlakové zariadenia : 14

Osvedčenia na činnosť pre vyhradené plynové zariadenia : 06

Osvedčenia vydané OBÚ zostávajú v platnosti, ak je absolvovaná aktualizácia príprava u osoby s oprávnením na výchovu a vzdelávanie do 31.12.2014. Noví záujemcovia už musia podstúpiť proces upravený zákonom č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov podľa § 8a ods. 10, t.j. musia absolvovať odbornú prípravu u osoby s oprávnením na výchovu a vzdelávanie a úspešne absolvovať overenie odbornej spôsobilosti u oprávnenej právnickej osoby, ktorá na základe úspešného overenia odbornej spôsobilosti vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti revízneho technika.

5.2.7.3 Prehľad významnejších VTZ

I. Vyhradené zdvíhacie zariadenia

Skupina	Počet kusov
a) zdvíhací a vozňový zdvíhací s nosnosťou nad 5 000 kg (kladkostroje, mačky a pod.):	39
b) žeriavy s nosnosťou nad 5 000 kg:	44
c) pohyblivé pracovné plošiny s výškou zdvihu nad 3 m:	17
d) stavebné výťahy s výškou zdvihu nad 3 m, ktorými sa dopravujú aj osoby:	0
e) výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb, majúce nosnosť nad 100 kg s výškou zdvihu nad 2 m:	14
f) regálové zakladače so zvisle pohyblivými stanovišťami obsluhy:	2

II. Vyhradené tlakové zariadenia

Skupina	Počet kusov
a) parné a kvapalinové kotly	1. trieda: 0 2. trieda: 0 3. trieda: 0 4. trieda: 11
b) tlakové nádoby :	skupina A: 73 skupina B: 290
c) tlakové nádoby na prepravu plynov.....	10

III. Vyhradené plynové zariadenia

Skupina	Počet kusov
a) na výrobu a úpravu plynov:	0
b) na skladovanie a prepravu plynov:	1
c) na plnenie nádob plynmi, vrátane tlakových staníc:	0
d) na skvapalňovanie a odparovanie plynov:	0
e) na zvyšovanie a znižovanie tlaku plynov:	1
f) na rozvod plynov:	1
g) na spotrebu plynov spaľovaním:	5

Od 01.06.2014 sa VTZ rozdeľujú podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické

zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, v znení neskorších predpisov. Organizácie v správach za rok 2014 rozdelili VTZ ešte podľa starých vyhlášok (23/1979 Zb., 24/1979 Zb., 25/1979 Zb. a 26/1979 Zb. platných v znení neskorších predpisov) platných do 31.05.2014.

5.3 Banská záchranná služba

Stála pohotovostná služba HBZS, o.z., v priebehu roka realizovala 5 havarijných zásahov, ktoré boli v organizácii HBP, a.s., 3x v TÚ Handlová, 1x v TÚ Cigeľ a 1x v TÚ Nováky.

Prehľad a krátka charakteristika jednotlivých zásahov, s uvedením druhu nehody, spôsobu likvidácie, dĺžky ich trvania a počtu odpracovaných hodín, je prehľadne uvedené v tabuľke.

Zásahy záchranárov s účasťou pohotovosti HBZS									
Porad. číslo	Začiatok zásahu	Postihnutá organizácia	Miesto zásahu	Druh nehody a jej príčiny	Práce vykonané pri zásahu	Zúčastnené záchranné zbory	Trvanie zásahu [hod.]	Odpracované hod. záchranármi	Poznámka
1	06.03.14	TÚ Handlová	chodba 212 102-05	endogénny požiar	priestorové uzatvorenie	HBZS (HBP)	10	110	havarijný zásah
2	27.03.14	TÚ Handlová	chodba 212 202-05	endogénny požiar	v pohotovosti - zlikvidované ÚVO	HBZS (HBP)	2	14	havarijná pohotovosť
3	28.04.14	TÚ Handlová	chodba 212 102-05	endogénny požiar	priamy zásah	HBZS (HBP)	11	110	havarijný zásah
4	16.05.14	TÚ Cigeľ	stena 171 033-70	vyhorenie matánu	prieskum	HBZS (Lubeník + HBP)	6	66	havarijný zásah
5	04.06.14	TÚ Nováky	chodba 111 112-05	endogénny požiar	priamy zásah	HBZS (HBP)	11	121	havarijný zásah
SPOLU							40	421	hodín

Závodné banské záchranné stanice (ZBZS) vykonávali najmä plánovanú zásahovú činnosť, bez účasti pohotovosti HBZS, v HBP, a.s. a v SMZ, a.s. Jelšava, napr. čistenie zásobníkov – odstraňovanie nálepkov rúbaniny, kontrola ovzdušia. Kontrolu ovzdušia po výkone trhacích prác veľkého rozsahu vykonávala ZBZS v SMZ, a.s., Jelšava. Okrem plánovaných zásahov, ZBZS uskutočňovali aj havarijné zásahy. V TÚ Handlová boli uskutočnené tri havarijné zásahy – likvidácie endogénnych požiarov v chodbách 12 102-0. V TÚ Nováky boli uskutočnené dva havarijné zásahy na likvidácii zápar v chodbách 111 112 (spolu s HBZS) a 08 241.

Všetky mimoriadne udalosti boli riešené a zdoľávané v kompetencii organizácie, nakoľko sa jednalo o mimoriadne udalosti podľa § 21 ods. 1 vyhlášky č. 21/1989 Zb., kde nedošlo k priamemu ohrozeniu života a zdravia zamestnancov, resp. k obmedzeniu samotných prevádzok organizácie.

6 BANÍCTVO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Problematika vplyvu banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na životné prostredie bola riešená pri povoľovaní uvedených činností, kde bol dôraz kladený na to, aby plány otvárk, prípravy a dobývania a plány využívania ložísk riešili dobývanie takým spôsobom, ktorý by umožňoval po ukončení ťažby pristúpiť k rekultivačným prácam.

V roku 2014 bolo konané vo veci likvidácie štrkovísk, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou výstavby diaľničného telesa D-1 Vrtíšier - Hričovské Podhradie, v okresoch Považská Bystrica a Bytča. Bolo povolených tiež niekoľko zmien banskej činnosti, najmä v podzemí ložísk hnedého uhlia v DP Cigeľ, Handlová a Nováky I. pre organizáciu HBP, a.s., v rámci povolenej banskej činnosti na obdobie 2010-2014. Zároveň bola v správnom konaní povolená banská činnosť pre HBP, a.s. na vydobytie všetkých vytťažiteľných zásob hlbinného ložiska hnedého uhlia nachádzajúceho sa v DP Cigeľ, Handlová a Nováky I. Takisto bolo povolené pokračovanie dobývania niekoľkých nevyhradených nerastov pri ČVBS, kde skončila časová platnosť povolení na dobývanie.

V roku 2014 OBÚ v Prievidzi pri plnení úloh hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy, v súvislosti s povoľovaním banskej činnosti – likvidácia banských diel a lomov, pri ktorej sa majú použiť odpady zistil nejasnosti týkajúce sa najmä zákonného postupu z hľadiska ich uloženia na vyplnenie vydobytych priestorov v lomoch v rámci ich likvidácie. OBÚ v Prievidzi v predmetnom konaní o povolení likvidácie vychádzal z usmernení MŽP SR resp. Hlavného banského úradu. Podľa § 10 ods. 6 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 51/1988 Zb.“): „Zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu hlavných banských diel a lomov povoľuje obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia plán ich zabezpečenia alebo likvidácie.“. Podľa § 6 ods. 2 písm. d) bod 1. vyhlášky Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhl. SBÚ č. 89/1988 Zb.“): „Organizácia vyhotoví a predloží k žiadosti povolenie likvidácie hlavných banských diel a lomov pri hlbinnom a povrchovom spôsobe plán likvidácie hlavných banských diel a lomov podľa prílohy č. 6,“. Bod 1.4 Prílohy č. 6 vyhl. SBÚ č. 89/1988 Zb. obsahuje spôsob likvidácie hlavných banských diel a lomov. V prípade, že sa pri likvidácii hlavných banských diel a lomov plánuje použitie odpadov, je potrebné, aby bod 1.6 Prílohy č. 6 obsahoval aj vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 16 ods. 1 písm. e) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“): „Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva dávajú vyjadrenie k dokumentácii alebo plánu likvidácie hlavných banských diel a lomov ... ak sa pri likvidácii ... plánuje použitie odpadov.“. Podľa § 18b ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb.: „V povolení banskej činnosti obvodný banský úrad podľa potreby určí aj osobitné technické podmienky banskej činnosti ...“. V prípade, že sa pri likvidácii hlavných banských diel a lomov plánuje použitie odpadov, obvodný banský úrad určí medzi osobitnými podmienkami banskej činnosti aj povinnosť organizácie požiadať orgán štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch: „Orgány štátnej správy odpadového hospodárstva udeľujú súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov.“. Podľa § 7 ods. 2 zákona o odpadoch súhlas podľa ods. 1 obsahuje: „a) druh a kategóriu odpadov aj množstvo odpadov, ak ide o súhlas podľa ods. 1 písm. a), b) určenie miesta nakladania s odpadmi, c) spôsob nakladania s odpadmi, d) čas na ktorý sa súhlas udeľuje,

f) ďalšie podmienky výkonu činnosti, na ktorú sa súhlas udeľuje.“. Súhlas podľa ods. 1 písm. a) obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 2 aj: „a) technické požiadavky prevádzky zariadenia, b) bezpečnostné opatrenia pri prevádzke zariadenia.“. Súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov okrem náležitostí podľa odsekov 2 a 3 ďalej obsahuje: a) triedu skládky odpadov, b) podmienky prevádzkovania skládky odpadov, monitorovania skládky odpadov, postupov kontroly skládky odpadov vrátane havarijného plánu, c) parametre, ktoré sa majú merať, a látky, ktoré sa majú analyzovať v priesakových vodách a vo vzorkách z pozorovacích objektov, d) schválenie projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov, e) povinnosť podávať príslušnému okresnému úradu správu o druhoch a množstvách ukladaného odpadu a výsledkoch monitorovania skládky odpadov každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“.

Z uvedenej citácie príslušných právnych predpisov vyplýva, že po vydaní rozhodnutia o povolení banskej činnosti – likvidácia banských diel a lomov, pri ktorej sa plánuje použitie odpadov, nastupuje pre organizáciu režim, na ktorý sa v plnom rozsahu vzťahujú príslušné ustanovenia zákona o odpadoch.

V rámci územného plánovania OBÚ aktívne spolupracoval s príslušnými orgánmi štátnej správy, v niektorých prípadoch aj so spracovateľmi dokumentácie a vyjadroval sa k povoľovaniu stavieb v chránenom ložiskovom území. Úrad sa vyjadroval k návrhom územných plánov a ich zmien a doplnkov pre jednotlivé obce a mestá.

K 31.12.2014 bolo v úradnom obvode OBÚ evidovaných 48 DP, z nich 3 na ložiskách uhlia a 45 na ložiskách nerudných surovín. Ochrana ložísk je zabezpečená aj na ďalších 17 výhradných ložiskách. Spolu je v úradnom obvode evidovaných 68 výhradných ložísk.

Prehľad ložísk je uvedený v prílohe č. 23.

6.1 Odvaly, výsypky, odkaliská

K 31.12.2014 bolo v obvode pôsobnosti OBÚ zaradených celkom 22 odvalov a odkalísk do kategórie B. Z toho 16 odvalov a 6 odkalísk. Rozhodnutia o zaradení ako aj plány nakladania s ťažobným odpadom sú na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk.

Prehľadné údaje o haldách a odkaliskách sú na prílohách č. 47 a 48.

OBÚ eviduje celkom 18 odvalov, z nich je 16 v dobývacích priestoroch (11 činných a 3 nečinné), a 2 činné mimo dobývacieho priestoru. Haldy zaberajú plochu 135,27 ha.

Ďalej je evidovaných 6 odkalísk v dobývacích priestoroch a 1 odkalisko mimo dobývacieho priestoru. Na ŤÚ Cigeľ sú 2 odkaliská (1 činné a 1 nečinné) a na štrkoviskách, na usadzovanie ílovitých častíc, je 5 činných odkalísk. Odkaliská zaberajú plochu 19,83 ha.

6.2 Rekultivácia plôch

- Bola vykonaná rekultivácia pozemku dotknutého banskou činnosťou KN-C parc. č. 1375/2, trvalý trávny porast v k.ú. Cigeľ (lokálny zosuv a trhliny). Rekultivačné práce pozostávali z úpravy príľahlého pozemku, navozenia a urovnania výplňového materiálu. Na vyrovnanie terénu bola použitá zemina z odkopu z miestnej komunikácie v obci Cigeľ a hlušina zo zásobníkov z BC. Následne sa vykonalo výškové vyrovnanie s rozprestretím miestnej zeminy. Konečná úprava plochy bola vykonaná ručným osiatím osiva lúčnej zmesi. Náklady na osivo, stavebné stroje vozidlá ÚCD HBP, a.s. predstavovali sumu 7874,31€.

- V roku 2014 sa pokračovalo v realizácii prác na stavbe „Predbežná rekultivácia územia v priestoroch ulíc Hviezdoslavova a Nová v k.ú. Koš – 2.etapa“ (stavebný objekt SO-01 Hrubé terénne úpravy). Vlastné práce pozostávala z navázania vhodného výplňového materiálu a jeho rozhrnutia do projektovanej nivelety. Výplňový materiál zabezpečovala Košovská stavebná spoločnosť s.r.o., Koš. Rozhrnutie materiálu sa realizovalo buldozérom Komatsu a rýpadlom Volvo z ÚCD HBP a.s. Náklady na mechanizmy ÚCD predstavovali sumu 30 517€.

6.3 Ochrana povrchu

V tejto oblasti nedošlo v roku 2014 k podstatnejším zmenám. Pri postupnom povoľovaní na jednotlivých lokalitách sa riešia otázky súvisiace s poľnohospodárskym a lesným pôdnym fondom. V predkladaných plánoch OPD sú riešené aj otázky súvisiace s ochranou vodných zdrojov, životného prostredia a iných verejných záujmov chránených osobitnými predpismi. V ostatnej dobe je zložitejšie povoľovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v ochranných pásmach vodných zdrojov, v oblastiach výskytu biotopov chránených rastlín, resp. živočíchov a v chránených vtáčích územiach, kde orgány štátnej vodnej správy kladú prísnejšie podmienky.

Dôležité povrchové objekty sú proti negatívnym vplyvom hlbinného dobývania chránené ochrannými piliermi. Takto sú chránené zvislé úvodné banské diela uhoľných baní a iné dôležité objekty, napr. časť mesta Nováky, časť obce Koš, štátna cesta medzi Prievidzou a Novákmi, vrátane parovodu, železničná trať a pod. K dôležitým chráneným objektom patrí aj ochrana kúpeľného mesta Bojnice (ochrana termálnych prameňov).

V roku 2014 boli zaznamenané ďalšie plošné poklesy poľnohospodárskej pôdy v úseku medzi Laskárom a Košom a medzi Košom a Prievidzou. Tieto vplyvy zo strany HBP, a.s. boli riešené v súlade s dohodami o strete záujmov, ktoré boli súčasťou POPD, predloženého OBÚ v Prievidzi v rámci konania o povolenia banskej činnosti do doby vydobytia zásob hlbinného ložiska hnedého uhlia.

Z dôvodu banskej činnosti boli zaznamenané aj poklesy na bývalej štátnej ceste č. III./05061 v intraviláne obce Koš. Intenzita poklesov je monitorovaná a dokumentačne vedená organizáciou HBP, a.s. V tejto súvislosti bola na základe rozhodnutia príslušného orgánu štátnej správy pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie riešená dočasná úplná uzávierka uvedenej cesty v obci Koš a vytvorená dočasná náhradná komunikácia. Poškodené časti komunikácii najmä nerovností a výtlkov asfaltov organizácia opravila.

Náhrada škôd spôsobených banskou činnosťou je vysporiadavaná priebežne v súlade s ustanoveniami §§ 36 a 37 banského zákona s Dohodami o vysporiadaní škôd s jednotlivými účastníkmi konania, po ich preukázaní a uplatnení voči organizácii.

V DP Nováky I. sa vykonávali v roku 2014 čiastočné rekultivačné a zaväzacie práce na pozemkoch v intraviláne obce Koš, na miestach poškodených vplyvom poddolovania. Tak isto boli v k.ú. Koš a Nováky vykonané práce na asanácii niekoľkých starých rodinných domoch a časti inžinierskych sietí – el. vedenia. Takisto bola vykonaná „Predbežná technická rekultivácia poľnohospodárskych pozemkov – Agrodan Koš“, s využitím skryvkového podorničného a orníčného materiálu pochádzajúceho zo stavby „Otvárka 11. ťažobného úseku –povrch, SC 06 – Prekládka vodných tokov“.

V DP Handlová je v súčasnosti stanovených 5 ochranných pilierov. V roku 2014 neboli zrekultivované žiadne pozemky a plochy.

V DP Cigeľ v roku 2014 bola vykonaná rekultivácia pozemku parc. č. KNC 1375/2 v k.ú. Cigeľ dotknutého uskutočnenou banskou činnosťou. Rekultivačné práce pozostávali z úpravy príľahlého pozemku a to navozením a urovnaním výplňového materiálu. Na vyrovnanie terénu bola použitá zemina z odkopu z miestnej komunikácie v obci Cigeľ a hlušina zo zásobníkov na bani Cigeľ. Následne sa vykonalo výškové vyrovnanie s rozprestretím miestnej zeminy. Konečná úprava plochy bola vykonaná ručným osiatím osiva lúčnej zmesi. Zároveň bol v roku 2014 odovzdaný do užívania vlastníkovi zrekultivovaný pozemok KN C parc. č. 1375 v k.ú. Cigeľ.

Zoznam príloh:

1. Celková ťažba nerastov *
2. Počet zamestnancov pri ťažbe nerastov *

3. Ťažba hnedého uhlia a lignitu
4. Počet zamestnancov pri ťažbe hnedého uhlia a lignitu
5. Ťažba ropy a gazolínu *
6. Ťažba zemného plynu *
7. Podzemné uskladňovanie zemného plynu *
8. Počet zamestnancov pri ťažbe ropy a zemného plynu *
9. Počet zamestnancov pri podzemnom uskladňovaní zemného plynu *
10. Ťažba rúd a výroba koncentrátov *
11. Počet zamestnancov pri ťažbe rúd *
12. Ťažba magnezitu a výroba koncentráta *
13. Počet zamestnancov pri ťažbe magnezitu *
14. Ťažba soľanky a výroba soli *
15. Počet zamestnancov pri ťažbe soľanky a výrobe soli *
16. Ťažba stavebného kameňa a počet zamestnancov pri ťažbe
17. Ťažba štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri ťažbe
18. Ťažba tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri ťažbe
19. Ťažba vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri ťažbe
20. Ťažba vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri ťažbe
21. Ťažba vápencov vysokopercenčných a počet zamestnancov pri ťažbe *
22. Ťažba ostatných surovín a počet zamestnancov pri ťažbe
23. Prehľad ložísk nerastov
24. Počet správnych úkonov vykonaných orgánmi štátnej banskej správy*
25. Správne úkony a tvorba predpisov štátnou banskou správou
26. Prehľad počtu inšpekcií podľa úradov a druhu ťaženého nerastu
27. Uložené pokuty
28. Počet vyšetrovaných závažných pracovných úrazov a havárií
29. Počet pracovných úrazov a havárií
30. Počet pracovných úrazov a havárií na povrchu a v podzemí hlbinných baní
31. Pracovné úrazy podľa zdrojov a príčin
32. Choroby z povolania pri ťažbe nerastov
33. Vybavenie banských záchranných staníc dýchacou a spojovacou technikou v obvode pôsobnosti HBZS, o.z., Prievidza
34. Vybavenie banských záchranných staníc dýchacou a spojovacou technikou v obvode pôsobnosti HBZS Malacky
35. Prehľad celkového počtu zásahov banskými záchranármi *
36. Zásahy záchranárov s účasťou pohotovosti HBZS *
37. Prehľad počtu zápar podľa miesta vzniku
38. Počet stenových porubov
39. Počet dobývok (rudné bane) *
40. Strojné zariadenia pri BČ v podzemí
41. Činné ťažné zariadenia - ťažné stroje
42. Povolenie na odber výbušnín - počet
43. Povoľovanie a výkon ťhacích prác a ohňostrojných prác
44. Sklady výbušnín
45. Dozorná činnosti v oblasti výbušnín
46. Spotreba výbušnín
47. Odvaly, haldy
48. Odkaliská

49. Zoznam dozorovaných organizácií, závodov a výrobných stredísk, ich rozdelenie podľa druhu ťaženého nerastu a obvodov pôsobnosti obvodných banských úradov. Ostatné právnické a fyzické osoby dozorované v obvode pôsobnosti OBÚ
50. Zoznam právnických a fyzických osôb, ktoré majú oprávnenie na projektovanie, výrobu, montáž, opravu, rekonštrukciu a na výkon periodických skúšok vyhradených technických zariadení podľa obvodov pôsobnosti obvodných banských úradov

Príloha č. 50

Zoznam právnických a fyzických osôb, ktoré majú oprávnenie na projektovanie, výrobu, montáž, opravu, rekonštrukciu a na výkon periodických skúšok vyhradených technických zariadení, podľa obvodov pôsobnosti obvodných banských úradov (OP - OBÚ) a týchto predpisov:

- zákon SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, v znení neskorších predpisov,
- vyhláška SÚBP a SBÚ č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení neskorších predpisov
- vyhláška SÚBP a SBÚ č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení neskorších predpisov
- vyhláška SÚBP a SBÚ č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení neskorších predpisov
- vyhláška SÚBP a SBÚ č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení neskorších predpisov.

Oprávnenia sú vydané OBÚ v Prievidzi do 31.05.2014. Od 01.06.2014 overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti VTZ a vydávanie oprávnení nerobí príslušný OBÚ ale oprávnená právnická osoba, za ktorú sa považuje právnická osoba, ktorá má na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti VTZ oprávnenie vydané Hlavným banským úradom [usmernenie HBÚ č.709-1199/2014 z 26.06.2014 k novele zákona č. 51/1988 Zb. pre oblasť vyhradených technických zariadení na internetovej stránke www.hbu.sk (výklady, stanoviská, články....)].

OBÚ v Prievidza

- ELSPO, spol. s r.o., Bytčická 32, 010 01 Žilina, IČO 31 581 463 – na vykonávanie montáže, údržby a opravy vyhradených elektrických zariadení a na výrobu rozvádzačov nízkeho napätia, podľa vyhl. SÚBP a SBÚ č. 25/1979 Zb. v znení vyhl. SÚBP a SBÚ č.487/1990 Zb. (2008).

- Esta plus, s.r.o., 972 24 Diviacka Nová Ves 92, IČO 36 306 231 – na vykonávanie montáže, údržby a opravy elektrických zariadení a na výrobu rozvádzačov nízkeho napätia, podľa vyhl. SÚBP a SBÚ č. 25/1979 Zb. v znení vyhl. SÚBP a SBÚ č.487/1990 Zb.(2008) + montáž, opravy, revízie a skúšky VEZ (2012).
- Rudolf Pisch, Námestie sv. Floriána 29 , 013 03 Varín, IČO 35 121 378 – na revízie a skúšky vyhradených elektrických zariadení dodávateľským spôsobom (2008).
- Ing. Ľubomír Šenkár - els, Hronská 1315/7, 010 01 Žilina, IČO 10 945 865 – na revízie vyhradených elektrických zariadení dodávateľským spôsobom (2008).
- AiC Červeň Ondrej, Mostná 71, 972 51 Handlová, IČO 40 424 189 – na revízie vyhradených elektrických zariadení dodávateľským spôsobom (2008).
- HBP, a.s., ul. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza (Baňa Nováky), IČO 36 005 622 - projektovania, montáž, opravy, revízie a skúšky VEZ(2009), VZZ a VTZ (2013).
- Dušan Chlebana, CHARO, Čerňavská 140/6, 914 42 Horné Srnie, IČO 11 775 351 - montáž, opravy, revízie a skúšky VEZ (2009).
- Skanska BS a.s. Prievidza, Košovská cesta 16, 971 01 Prievidza, IČO 31 611 788 - projektovanie, montáž, opravy, revízie a skúšky VEZ (2009).
- Ing. Milan Marčan, 023 35 Ochodnica č. 55, IČO 33 682 801 - revízie a skúšky vyhradených tlakových zariadení (stabilné tlakové nádoby skupiny A a skupiny B do najvyššieho pracovného pretlaku 2,5 MPa) dodávateľským spôsobom (2009).
- Ing. Milan Marčan, 023 35 Ochodnica č. 55, IČO 33 682 801- revízie a skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení dodávateľským spôsobom (2009).
- STREICHER SK, a.s., Hruštiny 602, 010 10 Žilina, IČO 36 425 851, montáž a opravy vyhradených plynových zariadení + montáž, opravy a údržba, výroba rozvádzačov NN (2010) + montáž opravy VPZ (2010) + montáž opravy VTZ (2012).
- VÁHOSTAV - SK, a.s. Hlinská č. 40, Žilina montáž, IČO 31 356 648, opravy a údržba, výroba rozvádzačov NN + montáž, opravy, revízie a skúšky (2010).
- Ing. Peter Janáček, ELEKTRO Peter JANÁČEK, Rozkvet 2050/100-10, 017 01 Považská Bystrica, IČO 32 887 825 montáž, opravy, revízie a skúšky (2010).
- SAZOS s.r.o. Rybárska 3, 911 01 Trenčín, IČO 44 555 016, montáž, opravy, údržba a výroba rozvádzačov NN do 1000 V (2010).
- ELZAR D.C.A. Slovakia, s.r.o., Bratislavská 439/18, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 36 335 118, montáž a opravy na povrchu (2010).
- KAPPENBERGER + BRAUN, ELEKTRO-TECHNIK Slovakia, spol. s r.o., Bratislavská 441, 018 41 Dubnica nad Váhom, IČO 44 763 387, montáž a opravy na povrchu (2010).
- HB zamestnanecká, a.s. Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, Banská mechanizácia a elektrifikácia, o.z. Nováky, 972 71 Nováky, IČO 36 002 887, montáž, opravy, revízie a skúšky (2010).
- TuCon, a. s., Priemyselná 2, 010 01 Žilina, IČO 44 802 030, montáž, opravy, revízie a skúšky montáž, opravy, revízie a skúšky VEZ (2011).
- ELEKTRIC Slovakia, s.r.o., Severná 2710/33, 010 01 Žilina, IČO 46 633 812, montáž, opravy, revízie a skúšky VEZ (2012).
- ELPRINS a spol. s r.o., Majochova 2278/6, 010 01 Žilina, IČO 36 430 269, montáž, opravy, revízie a skúšky VEZ (2012).
- B a B plus s.r.o., Okružná 99, 972 26 Nitrianske Rudno, IČO 36 329 193, montáž, opravy, revízie a skúšky VEZ (2012).
- VESTKAM, s.r.o. Horné Vestenice č.307, 972 22 Horné Vestenice, montáž, opravy, revízie a skúšky VEZ, VTZ, VZZ (2012).
- MONTÁŽE Trenčín a.s., Bratislavská 111, 911 05 Trenčín, IČO 31 436 714, montáž, opravy, revízie a skúšky VZZ (2012), VTZ a VPZ (2013).

- KAMEŇOLOMY, s.r.o., Priemyselná 5, 915 17 Nové Mesto nad Váhom, IČO 34 121 358, montáž, opravy, revízie a skúšky VZZ, VTZ a VEZ (2013).
- DOLKAM Šuja a.s.; Šuja, 015 01 Rajec, IČO 31 561 870, montáž, opravy, revízie a skúšky VZZ, VTZ a VEZ (2013).
- Pavol JANČOVIČ; Janka Matušku 2250/12, 955 01 Topoľčany, IČO 11 743 999 (živnostník), revízie a skúšky VZZ a VTZ (2013).
- Kamenivo Slovakia a.s., Areál Prefa, Bytča – Hrabové 014 01, IČO 35 791 713, revízie a skúšky VTZ (2013) a montáž, opravy, revízie a skúšky VEZ (2013).
- LHODOL, s.r.o. Dolkam Šuja, 015 01 Rajec; IČO 36 009 962, montáž, opravy, revízie a skúšky VTZ a VEZ (2013).
- BERGAS SK, s. r. o., 013 06 Terchová č. 630, IČO 44 973 489, montáž, opravy, revízie a skúšky VTZ a VPZ (2013).
- PRESCONT, s.r.o., 013 11 Porúbka 96, IČO 36 437 352, montáž, opravy, revízie a skúšky VTZ (2013).
- IS – Industry Solutions, a.s., M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina, IČO 47 373 288, montáž, opravy, revízie a skúšky VEZ (2013).
- SLOVSKAL, s.r.o., Kameňolom Krnča, 956 19 Krnča 503, IČO 34 112 758, montáž, opravy, revízie a skúšky VEZ (2013).
- PREFA – STAV, spol. s r.o., Krušovská 2093, 955 01 Topoľčany, IČO 34 102 507, montáž, opravy, revízie a skúšky VEZ (2013).
- PK Doprastav, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina, IČO 35 697 814, montáž, opravy, revízie a skúšky VEZ (2013).
- NES Nová Dubnica s.r.o., M. Gorkého 820/27, 018 51 Nová Dubnica, IČO 31 568 378, montáž, opravy, revízie a skúšky VEZ (2013).
- ELEKTROENERGETICLÉ MONTÁŽE, a.s., Pri Rajčianke 2926/10, 010 01 Žilina, IČO 36 412 767, montáž, opravy, revízie a skúšky VEZ (2013).
- PEG spol. s r.o., Baarova 49, 140 00 Praha 4, IČO 45 278 784, montáž, opravy a skúšky VEZ (2013).
- DOLVAP s.r.o., Priemyselná ul. 013 03 Varín, IČO 31 594 786, montáž, opravy a skúšky VEZ (2013).
- OBCHOD S PALIVAMI, s.r.o., Radová 21, 010 03 Žilina, IČO 36 400 467, montáž, opravy a skúšky VEZ (2013).
- Ing. Ľubomír Šenkár - els, Hronská 1315/7, 010 01 Žilina, IČO 10 945 865, montáž, opravy a skúšky VEZ (2013).
- TuCon, a. s., K cintorínu 63, 010 04 Žilina - Bánová, IČO 44 802 030, montáž, opravy, revízie a skúšky VEZ (2014).

Celkové množstvo vydobytých nerastov

Príloha č. 1-I/II

Nerast	Merná jednotka	2010	2011	2012	2013	2014
Hnedé uhlie a lignit	kt	2 196,45	2 159,98	2 093,80	2 275,33	1 827,27
Ropa vrátane gazolínu	kt	15,84	18,11	15,20	13,31	
Zemný plyn	tis. m ³	109 493,15	97 929,00	97 846,00	100 382,00	
Rudy	kt	60,10	50,14	63,81	63,24	
Magnezit	kt	1 221,50	1 196,60	1 008,46	933,20	
Soľ	kt	0,02	0,02	0,00	0,00	
Stavebný kameň	kt	17 165,30	15 373,39	12 076,80	11 826,56	4 351,70
Štrkopiesky a piesky	kt	8 488,14	8 899,33	10 170,70	8 997,02	1 345,21
Tehliarske suroviny	kt	351,30	429,20	455,30	184,54	0,10
Vápence a cementárske suroviny	kt	2 982,30	2 893,90	2 293,30	2 163,60	1 340,00
Vápence pre špeciálne účely	kt	1 591,80	1 735,40	1 386,80	984,60	1 110,80
Vápenec vysokopercentný	kt	3 700,70	3 807,00	3 455,00	3 416,60	0,00
Ostatné suroviny	kt (podzemie)	87,70	88,30	90,50	69,90	
	kt (povrch)	1 752,40	1 812,90	1 799,60	1 635,40	750,00

Celkové množstvo vydobytých nerastov

Príloha č. 1-II/II

Nerast		Merná jednotka	2010	2011	2012	2013	2014
Podzemie	Hnedé uhlie a lignit	kt	2 196,45	2 159,98	2 093,80	2 275,33	1 827,27
	Rudy a magnezit	kt	1 281,60	1 246,74	1 072,27	996,44	
	Ostatné suroviny	kt	87,70	88,30	90,50	69,90	
	Spolu	kt	3 565,75	3 495,02	3 256,57	3 341,67	1 827,27
Povrch	Stavebné suroviny	kt	26 004,74	24 701,92	22 702,80	21 008,11	5 697,01
	Vápence	kt	8 274,80	8 436,30	7 135,10	6 564,80	2 450,80
	Ostatné suroviny	kt	1 752,40	1 812,90	1 799,60	1 635,40	750,00
	Spolu	kt	36 031,94	34 951,12	31 637,50	29 208,31	8 897,81

Počet zamestnancov pri dobývaní nerastov

Príloha č.2

Nerast	Pracovisko	Počet zamestnancov				
		2010	2011	2012	2013	2014
Hnedé uhlie, lignit	Podzemie	1 728	1 701	1 693	1 633	1 353
	Povrch	369	173	217	303	217
	<i>Spolu</i>	2 097	1 874	1 910	1 936	1 570
Ropa, gazolín	Povrch	44	43	42	42	
Zemný plyn	Povrch	153	102	109	110	
	Prieskum	388	195	188	223	
Rudy	Podzemie	61	75	81	136	
	Povrch	122	107	96	118	
	<i>Spolu</i>	183	182	177	254	0
Magnezit	Podzemie	268	250	247	215	
	Povrch	797	821	821	854	
	<i>Spolu</i>	1 065	1 071	1 068	1 069	0
Sol'	Povrch	1	3	0	2	
Stavebný kameň	Povrch	1 508	1 475	1 331	1 227	173
Štrkopiesky, piesky	Povrch	802	759	749	710	67
Tehliarske suroviny	Povrch	69	64	71	71	0
Vápence	Povrch	305	308	326	271	79
Ostatné suroviny	Podzemie	64	58	57	82	0
	Povrch	258	212	236	270	21
	<i>Spolu</i>	322	270	293	352	21
Celkom	Podzemie	2 121	2 084	2 078	2 066	1 353
	Povrch	4 816	4 262	4 186	4 201	557
Spolu		6 937	6 346	6 264	6 267	1 910

Množstvo vydobytého hnedého uhlia a lignitu

Príloha č. 3

Organizačná jednotka	Vydobyté množstvo (kt)									
	Surová ťažba					Odbytová ťažba				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Baňa Handlová	303,749	227,093	196,298	255,788	210,010	318,0	252,0	213,5	271,5	253,000
Baňa Cigeľ	164,664	475,280	590,250	525,239	524,260	288,0	583,0	687,0	603,5	606,000
Baňa Nováky	1 409,212	1 161,250	1 057,100	1 213,530	1 093,000	1 453,0	1 245,0	1 142,0	1 210,0	995,640
Baňa Dolina	148,285	172,836	113,807	101,380		148,0	172,5	113,5	88,3	
Baňa Čáry	170,534	123,522	136,345	179,393		170,5	123,5	136,3	179,4	
Spolu	2 196,444	2 159,981	2 093,800	2 275,330	1 827,270	2 377,5	2 376,0	2 292,4	2 352,7	1 854,6

Počet zamestnancov pri dobývaní hnedého uhlia a lignitu

Príloha č. 4

Organizačná jednotka	Počet zamestnancov														
	v podzemí					na povrchu					spolu				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Baňa Handlová	270	270	291	271	303	29	24	19	22	21	709	336	310	293	324
Baňa Cigel'	433	431	425	393	369	3	3	0	87	91	345	309	425	480	460
Baňa Nováky ***	755	719	679	699	681	195	6	55	59	81	844	1 105	734	758	762
Baňa Dolina	119	123	134	106		68	65	67	55		216	201	201	161	0
Baňa Čáry	151	158	164	164		74	75	76	80		199	231	240	244	0
Spolu	1 728	1 701	1 693	1 633	1 353	369	173	217	303	193	2 313	2 182	1 910	1 936	1 546

Ťažba ropy a gazolínu

Príloha č. 5

Organizačná jednotka	Ťažba (t)														
	ropa neparafinická					ropa poloparafinická					gazolín				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Nafta,a.s., Bratislava *						13 083	15 431	11 448	9 984		800	692	1 653	1 654	
Nafta, a.s. - Východ											1 964	1 988	2 103	1 673	
Spolu	0	0	0	0	0	13 083	15 431	11 448	9 984	0	2 764	2 680	3 756	3 327	0

* zmena sídla spoločnosti

Ťažba zemného plynu

Príloha č. 6

Organizačná jednotka	Ťažba (tis.m3)				
	2010	2011	2012	2013	2014
NAFTA a.s., Bratislava	47 897	46 820	47 329	59 556	
Golianovo - Engas	6 567	6 150	5 713	5 395	
Horná Krupá - COMAG					
Nafta, a.s.- Východ	43 747	44 959	44 804	35 431	
Spolu	98 211	97 929	97 846	100 382	0

Podzemné uskladňovanie zemného plynu - PZZP Láb

Príloha č. 7

PZZP Láb	Merná jednotka	2010	2011	2012	2013	2014
Uskladnené množstvo (1991 = 100 %)	tis. m ³	2 002 699	1 844 078	1 435 257	1 763 452	
	%	131,13	120,74	93,97	115,46	
Maximálny vtlačno / ťažobný výkon						
vtlačný (1991 = 100 %)	tis. m ³ /24 hod	21 860	24 050	21 170	29 310	
	%	153,50	168,87	148,65	205,81	
ťažobný (1991 = 100 %)	tis.m ³ /24 hod	29 469	26 040	34 500	30 140	
	%	151,57	133,93	177,44	155,02	

PZZP Láb 1. až 5. stavba (Prevádzkovatelia: 1. až 3. a 5. stavba - NAFTA, a. s. Bratislava, 4. stavba - POZAGAS, a. s. Malacky)

Podzemné uskladňovanie zemného plynu - PZZP Gajary-Báden

PZZP Gajary	Merná jednotka	2010	2011	2012	2013	2014
Uskladnené množstvo (2007 = 100 %)	tis. m ³	139 336	177 457	343 829	472 305	
	%	203,64	259,35	502,50	690,27	
Maximálny vtlačno / ťažobný výkon						
vtlačný (2007 = 100 %)	tis. m ³ /24 hod	1 400	3 970	4 820	5 030	
	%	97,22	275,69	334,72	349,31	
ťažobný (2007 = 100 %)	tis.m ³ /24 hod	1 040	2 960	5 940	4 470	
	%	91,62	260,79	523,35	393,83	

PZZP Gajary - Báden (Prevádzkovateľ: NAFTA a. s., Gbely) - evidované od roku 2007

Spolu	PZZP Láb a PZZP Gajary:	2010	2011	2012	2013	2014
Uskladnené množstvo		2 142 035	2 021 535	1 779 086	2 235 757	0
vtlačný výkon		23 260	28 020	25 990	34 340	0
ťažobný výkon		30 509	29 000	40 440	34 610	0

Počet zamestnancov pri ťažbe ropy a zemného plynu

Príloha č. 8

Organizačná jednotka	Prieskumné práce a POS*					Ťažba ropy					Ťažba zemného plynu				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
NAFTA a.s., Bratislava - Západ	391	195	188	194		44	43	42	42		91	46	44	50	
Engas **											8	7	7	7	
COMAG***											3			3	
NAFTA a.s., Bratislava - Východ	27			29							62	49	58	50	
Spolu	418	195	188	223	0	44	43	42	42	0	164	102	109	110	0

* Podzemné opravy sond

** Engas = Engas, s. r. o. Nitra

*** COMAG = COMAG spol. s r.o., Bratislava

Počet zamestnancov pri podzemnom uskladňovaní plynu

Príloha č. 9

Podzemný zásobník Láb 1. až 5. stavba a uskl. obj. Gajary - báden	Počet zamestnancov				
	2010	2011	2012	2013	2014
Nafta, a.s., Bratislava a Pozagas, a.s. Malacky	145	103	158	131	

Dobývanie rúd a výroba koncentrátov

Príloha č. 10

Závod	Vydobytá ruda (kt)						Výroba koncentráту (t, kg)				
	2009	2010	2011	2012	2013		2010	2011	2012	2013	2014
Rudňany	29,6	22,0	15,7	21,0		Fe					
						Cu					
						Hg					
						BaSO ₄	9,227	8,080	4 994,400	8 667,640	
Nižná Slaná	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Fe					
Slovenská banská, s.r.o. Hodruša - Hámre	38,1	34,4	42,8	42,8		X *		0,930	0,981	1,836	
Spolu	67,7	56,4	58,5	63,8	0,0	Fe					
						Cu	21,500	28,000	30,600	40,400	
						Hg					
						BaSO ₄		8,080	4 994,400	8 667,640	
						Au *	534,000	398,400	546,200	532,500	
						Ag *	320,000	330,200	441,300	507,700	
						Pb	94,000	113,900	166,100	235,000	
						Zn	82,000	103,300	134,400	189,600	

Fe - železné rudy, **Cu** - medený koncentrát, **Hg** - ortuť, **BaSO₄** - baryt, **Pb** - olovo, **Zn** - zinok

X * - koncentrát Hodruša - Hámre (kt)

Položka - "**Spolu**" - v 2. časti tabuľky Pb, Zn je v (t), Au *, Ag * - obsah v koncentráte v (kg)

Počet zamestnancov pri dobývaní rúd

Príloha č. 11

Závod	Počet zamestnancov														
	v podzemí					na povrchu					Spolu				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Rudňany	21	23	22	26		56	55	50	58		77	77	72	84	
Siderit Nižná Slaná						22	14				22	22			
Slovinky				50					12					62	
METAL ECO SERVIS									5					5	
Slovenská banská, s.r.o. Hodruša - Hámre	40	52	59	60		35	38	46	43		75	75	105	103	
SPOLU	61	75	81	136	0	113	107	96	118	0	174	174	177	254	0

Dobývanie magnezitu a výroba koncentrátu

Príloha č. 12

Závod	Dobývanie magnezitu (kt)					Výroba koncentrátu (kt)				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Jelšava	1 077,3	1 068,3	893,4	837,4		561,6	668,8	549,4	513,8	
Lubeník	134,8	117,5	107,1	88,9		82,3	75,7	63,7	65,4	
Hnúšťa	9,4	10,8	8,0	6,9		6,2	7,2	5,3	4,6	
Spolu	1 221,5	1 196,6	1 008,5	933,2	0,0	650,1	751,7	618,4	583,8	0,0

Počet zamestnancov pri dobývaní magnezitu

Príloha č. 13

Závod	Počet zamestnancov														
	v podzemí					na povrchu					spolu				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Košice *	8	6	6	6		11	13	9	6		19	19	15	12	
Jelšava	157	132	128	120,0		682	709	708	762,0		839	841	836	882	
Lubeník	93	101	102	78,0		60	58	57	53,0		153	159	159	131	
Hnúšťa	10	11	11	11,0		44	41	36	33,0		54	52	47	44	
S p o l u	268	250	247	215	0	797	821	810	854	0	1 065	1 071	1 057	1 069	0

Košice *: v podzemí ide len o zabezpečenie, nie o ťažbu

Dobývanie a výroba soli*Príloha č. 14*

Závod	Soľanka (kt)					Výroba soli (kt)				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Solivary, a.s Prešov - Závod Prešov										
Solivary, a.s Prešov - Závod Zbudza	0,02	0,02								
Spolu	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet zamestnancov pri dobývaní a výrobe soli*Príloha č. 15*

Závod	Počet zamestnancov														
	Dobývanie soli					Výroba soli					Spolu				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Solivary, a.s Prešov - Závod Prešov															
Solivary, a.s Prešov - Závod Zbudza	1	3		2							1	3		2	
Spolu	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	84	3	0	2	0

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 16 _{BA}

V obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Bratislava

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Buková	440,0	153,0	81,0	100,0		26	23	19	18		dolomit
Čierne Kľačany	108,7	122,8	9,0	16,8		12	11	4	6		andezit
Dechtice I		0,0	0,0	0,0			0	0	0		dolomiticke piesky
Devín	510,1	172,0	190,8	155,3		29	29	29	29		granodiorit
Dolný Lopašov	117,9	94,0	70,0	56,4		6	6	6	4		dolomit
Hont.Trst'any-Hrondín	104,0	171,0	110,0	86,0		5	6	6	3		andezit
Horné Túrovce	23,5	10,0	20,0	90,6		4	4	4	4		kremenec
Hostie	92,0	67,0	14,6	7,2		2	2	2	2		dolomit
Hradište-Dolinka	0,0	105,7	69,6	3,3		0	6	6	2		dolomit
Hubina	128,2	72,1	87,7	99,0		4	4	3	4		dolomit
Jelenec	0,0	0,2	0,0	0,0		0	3	0	0		stav. zabezpeč.
Lančár	29,2	15,1	19,6	27,3		2	2	2	3		dolomit
Lošonec	137,0	168,0	116,0	349,0		13	7	7	7		melafýr
Obyce	346,3	64,2	42,1	17,9		7	7	6	6		andezit
Pernek		17,0	84,0	0,0			1	1	0		vápenec
Prašník I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		likvidácia lomu
Rybník nad Hronom	71,2	106,0	46,7	49,3		14	14	11	7		andezit
Sološnica	489,0	415,0	770,0	452,0		14	11	15	15		melafýr
Trstín	516,0	503,0	496,0	473,0		17	17	17	15		dolomit
Žirany	640,0	548,0	162,0	153,0		10	10	6	6		stav. kameň
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Bátovce-Radoslav Streicher, Žembovce - Krnáč	0,1	0,0	0,3	0,1		3	0	3	3		andezit
Machulince II-Ondrejka Miloš, KAM-ON, Machulince	1,5	0,7	0,2	0,0		16	16	16	0		andezit
Machulince III-Ondrejka Miloš, KAM-ON, Machulince	0,1	2,1	0,3	0,6		16	16	10	10		andezit
Opatovce Kamenné Vráta, IMA INVEST s.r.o.		172,0	4,1	13,3			12	1	3		andezit
Opatovce Kamenné Vráta, Ondrejka Miloš, KAM-ON	292,6	0,0	6,3	0,3		12	0	10	10		andezit
Obyce-MAGMA KAMENÍ, Machulince	4,6	3,4	0,0	0,0		12	12	0	0		andezit
Obyce-Osná Dolina-Ondrejka Miloš, KAM-ON			10,2	4,1				12	12		andezit
Hradište-Dolinka	162,9	69,2	24,1	109,6		7	6	6	5		dolomit
Žirany-DOPRAVEX,s.r.o.	785,0	301,4	56,4	17,2		15	8	5	3		kremenec
Spolu DP + LNN	4 214,9	3 051,5	2 491,0	2 281,2	0,0	192	225	207	177	0	

LNN - ložisko nevyhradeného nerastu

DP - dobývací priestor

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 16 BB

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
B. Bystrica - Šalková	1,0	0,0	0,0	0,0		4	4	4	3		vápenec, PL
Badín I - Skalica	95,3	84,7	76,8	67,0		26	21	18	7		andezit
Braváčovo	0,0	0,0	20,0	13,5		0	0	4	4		kremičitá pararula
Bulhary	109,7	93,7	96,9	101,3		8	9	9	9		čadič
Bzenica	327,8	267,3	170,2	250,1		29	25	25	24		andezit
Breziny	8,5	9,7	14,2	13,2		1	2	8	6		andezit
Čamovce	0,9	7,4	0,2	0,5		2	3	1	1		čadič
Čierny Balog	0,0	0,0	0,4	1,7		0	0	0	4		granodiorit
Detva - Piešť	0,0	0,0	0,1	0,1		0	0	0	0		andezit
Dobrá Niva	0,0	0,0	0,1	0,0		0	0	4	0		andezit
Hliník nad Hronom	119,0	0,0	0,0	36,0		0	0	0	2		ryolit
Horná Mičiná	93,3	69,6	1,0	0,0		17	17	14	0		dolomit
Horná Štubňa	138,3	14,7	0,0	15,0		3	7	8	8		andezit
Horné Pršany	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Horný Tisovník	35,9	15,2	35,2	26,4		1	1	1	4		andezit
Králiky	0,1	0,1	0,1	0,1		2	2	2	2		pieskovec
Kraľovany II.	36,4	48,5	27,1	71,8		9	9	8	8		piesky
Kraľovany - Bystrička	39,9	22,2	9,3	24,7		6	6	7	6		žula
Krnišov	145,0	64,9	86,0	11,8		26	19	14	9		andezit
Krupina I.	81,6	137,1	113,9	148,0		14	13	13	10		andezit
Liptovské Kľačany	45,6	12,6	8,3	6,7		6	6	6	7		vápenec
Liptovská Porúbka	238,2	180,6	123,3	94,8		16	17	15	10		porfýrit
Môťová	40,5	22,8	91,0	88,3		5	5	2	2		andezit
Nová Baňa - Háj	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ryolit
Pliešovce	11,2	12,5	8,5	11,0		8	4	4	4		kremenec
Radzovce - Šiatoroš	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		DP zrušený
Rakša	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Ružomberok II.	118,6	150,4	100,2	98,7		12	6	12	12		pieskovec
Ružomberok III.	151,7	119,0	93,3	99,3		8	15	15	18		dolomit
Ružomberok IV.	22,8	25,0	3,3	3,7		6	5	5	5		dolomit
Sása	79,4	30,4	24,3	0,0		8	6	9	0		andezit
Stožok	110,4	85,3	94,9	76,9		16	17	17	12		andezit
Šiatorská Bukovina	10,3	7,4	90,2	14,1		4	8	8	8		andezit
Šumiac - Červená Skala	98,0	95,6	75,9	50,6		8	8	8	9		vápenec
Tekovská Breznica	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		čadič
Víglaš - Podrohy	0,0	0,0	2,3	0,0		0	0	4	0		andezit
Víglaš I.	86,7	147,3	104,2	34,8		1	1	10	3		andezit
Vrícko	65,8	69,4	77,8	4,3		9	7	10	9		vápenec
Vrútky	203,6	267,4	264,3	98,3		27	24	23	20		* žula
Zuberec	0,0	28,3	0,0	0,0		0	13	0	0		vápenec
Žarnovica	0,0	1,0	2,0	0,0		0	3	3	0		andezit

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Banská Bystrica

Ložisko nevyhradeného nerastu	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Badín Bačov	47,6	55,6	0,0	0,0		15	12	12	12		dolomit
Badín Pod Vandekovcom		25,0	25,0	25,0			9	9	8		dolomit
Čakanovce		0,5	0,3	0,3			6	4	4		čadič
Dubná Skala	106,2	0,0	142,1	368,6		25	*	*	*		žula
Fíľakovo - Chrastie	0,5	0,1	0,1	0,2		2	1	1	1		čadič
Hliník nad Hronom	66,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ryolit
Horná Mičiná - Markov			66,0	72,1				0	5		dolomit
Horná Mičiná - Ťarbaška	42,6	53,0	41,2	47,6		9	9	6	6		dolomit
Horný Tisovník - OL	0,1	0,0	0,0	0,0		5	0	0	0		andezit
Horný Tisovník - Páleniská	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		andezit
Iliaš	0,0	98,0	87,5	44,8		0	7	3	6		dolomit
Janova Lehota	14,5	22,7	0,0	75,0		3	3	0	12		andezit
Jastrabá	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		andezit
Kláštór p/Znievom	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Kordiky	0,1	0,1	0,0	0,0		2	2	0	0		dolomit
Krásna Hôrka	20,0	15,0	0,0	0,0		5	7	0	0		vápenec
Krnišov - Tepličky	128,0	79,1	0,0	0,0		*	*	*	*		andezit
Kyncľová	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Lom nad lazmi		1,6	78,8	2,9			6	8	8		andezit
Ludrová - Biela Púť	134,3	134,0	108,0	78,2		14	14	14	12		dolomit
Mačkaluk	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		čadič
Medzibrod-Zadná dolina	0,0	2,7	0,9	0,6		0	3	3	3		dolomit
Mošovce (Boriny)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Mýtna - Hrbý			19,7	38,8				9	7		dolomit
Nová Baňa (Zaller)	80,3	0,0	5,2	3,4		1	0	5	3		dolomit
Nová Baňa (Čičerka)	1,5	1,3	1,6	0,8		4	4	4	4		andezit
Ostrá	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		bridlica
Párnica			26,7	3,0				4	4		vápenec
Podbiel - Za Pálenicou	51,4	63,9	48,3	50,2		4	6	4	4		vápenec
Pohronská Polhora (Borovniak)	2,2	5,9	7,1	5,7		5	5	4	5		kremenec
Poniky (Borovie)	45,9	97,3	89,4	77,1		10	10	10	7		dolomit
Ratka	0,0	52,4		0,4		0	12		4		čadič
Ratka (Láza)	0,0	0,5	3,0	0,0		0	1	1	0		čadič
Ráztoka	54,0	40,0	102,6	20,0		6	4	4	4		dolomit
Roveň	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		pararula
Ružomberok III	0,0	10,0	53,8	80,5		0	*	*	*		dolomit
Sebechleby				0,1					0		andezit
Sedliacka Dubová	0,0	0,0	0,0	0,0		1	0	0	0		vápenec
Sedliacka Dubová, Dubová Skalka		7,5	35,8	27,8			6	4	4		vápenec
Stožok	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		andezit
Strážny vrch	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		piesok
Šalková (Kôcová)	98,1	91,1	13,6	11,8		7	5	4	4		dolomit
Šávoľ	4,5	0,0	0,0	0,2		3	0	0	2		čadič
Trstená	35,6	20,9	13,9	4,7		6	5	4	4		andezit
Ústie nad Priehradou	14,1	17,7	18,2	14,9		13	9	4	19		pieskovec
Veľká Lehota	0,2	0,2	0,1	0,1		0	0	0	0		andezit
Veľké Dravce	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		čadič
Veľké Dravce - Čičirinec	5,0	1,9	9,9	5,6		20	12	12	12		čadič
Voznica	217,4	51,3	0,0	15,8		10	3	0	6		andezit
Zaježová - Dubina	31,0	10,0	0,5	1,7		5	2	8	4		andezit
Zuberec	161,1	75,8	101,6	51,3		15	*	15	11		vápenec
Zvolenská Slatina	8,1	7,2	7,5	2,2		6	9	10	9		andezit
Zvolenská Slatina I	1,0	1,6	2,4	2,5		3	3	3	3		andezit
Spolu DP + LNN	3 886,8	3 134,1	2 926,1	2 596,4	0,0	402	458	460	423	0	

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 16_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Brehov	64	57,6	42,9	0,6		3	2	3	1		andezit 2,66
Brekov	135,8	146,2	77,9	80,2		11	12	13	12		vápenec 2,64 -2,67
Juskova Voľa	39,7	34,6	0,04	0		1	1	1	1		andezit 2,57
Košice IV - Hradová	245,8	244,7	227,8	200,9		19	17	17	14		granodiorit 2,68
Ladmovce I	17,5	53	0	20		16	6	4	8		vápenec(zabezp.)
Okružná - Borovník	6,5	0	0,1	0		1	0	0	0		andezit 2,64(zabezp.)
Ruskov I.	106,8	668,1	387,5	57		5	5	5	5		andezit (likv) 2,65
Sedlice	374,9	274,7	186,7	123,4		20	21	15	12		dolomit 2,83
Slanec	70	108,5	162,4	72,4		5	5	10	10		andezit (zab)2,12-2,69
Svätušie	70,7	97,3	28,5	47		16	19	13	8		andezit 2,57 - 2,65
Trebejov	552	525	525	387		31	30	30	30		dolomit 2,83
Vehec	311	280,7	148,1	225,8		48	47	46	26		andezit 2,7
Vyšná Šebastová	549	409	254	201		50	44	34	25		diorit porf. 2,6
Vyšný Klátov I.	67	0		0,5		9	0		0		amfibolit 2,66-3,04
Záhradné	31,2	26	38,2	0		5	4	5	4		andezit 2,49-2,67
Sedlice I	128	210,6	239,8	305		6	9	10	10		dolomit 2,67-2,83
Ruskov	98,6	103,2	33	0,01		5	18	13	1		andezit 2,49
Fintice	194	115,3	70,1	187		26	25	26	28		andezit 2,49
Hubošovce	18,5	22,4	5	2		3	3	4	4		diorit porfyrít 2,58
FinticeI	41,1	1,8	0	46,8		6	1	2	4		andezit 2,62
Host'ovce				182,5				44	4		vápenec 2,69
Ladmovce			0,06	0			4	4	4		vápenec - 2,61
Zemplínske Hámre	35,8	31,5	27,2	24,8		7	7	7	6		andezit 2,63
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Brehov	27	22	11,6	0		10	4	4	6		andezit 2,60
Juskova Voľa - Drina	42,3	26,47		0		7	7		0		andezit 2,5
Kecеровský Lipovec	0	0		0,1		0	0		2		andezit
Červenica	39,2	38,7	36,8	18,9		7	13	5	5		andezit 2,65
Vinné (Lancoška)	1,9	0	0	0,4		5	7	4	2		andezit 2,4
Brestov (od 2004)	0	38,5		20,01		2	4		4		andezit 2,65
Malina (od 2007)	5	1,05	0	0		3	5	0	0		andezit 2,6
Jovsa (od 2007)	0	4,5	0	4,9		3	5	0	5		andezit 2,6
Orechová (od 2009)	3	0,97	0	18		2	5	0	7		andezit 2,7
Mošurov (od 2009)	5	5	20	8		2	2	2	2		vápenec 2,55
Žehňa (od 2009)	95	89	75	72		6	6	6	6		andezit 2,5
Šandal	0,005	0,1	0,01	0,01		1	0	0	0		2,5 pieskovec
Pčolinné	0,009	0,5	1,97	2,4		1	3	2	2		pieskovec 2,4
Dargov (Barvíňkov)	53,6	0	0	0		1	2	2	1		andezit 2,63
Žilková				7					5		andezit 2,62
Ďurkov - Strahuľka			15,7	0				5	0		andezit 2,5
Košice-Hradová				10							
Vehec - Bodor			3	0,003				4	2		andezit 2,4
Spolu	3 376,3	3 636,4	2 599,7	2 325,6	0,0	247	338	327	266	0	

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Prievidza

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Beluša (Mojtín)	174,2	259,1	203	172,0	151,9	12	15	16	7	7	vápenec
Čachtice	180,9	87,1	91,66	88,5	113,0	6	6	5	7	7	vápenec 2,6
Dolný Kamenec	0	131	91	159,0	193,0	0	15	14	14	14	andezit
Horné Slnie I.	164	201,2	102,22	165,9	284,4	"	"	"	"	"	vápenec
Horné Vestenice	125,6	139,4	103,28	61,0	102,9	17	16	11	9	9	dolomit
Hradište	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Hrádok	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Jablonové	150,3	104,8	106,8	63,1	206,0	12	12	9	5	5	vápenec 2,6
Klížske Hradište	0,41	1,7	1	2,5	1,0	1	1	1	1	1	vápenec 2,5
Krnča	100	100	74,498	46,8	46,8	7	7	7	7	7	kremenec 2,6
Krnča II.	73,9	49,1	37,5	22,0	21,5	5	5	5	5	5	kremenec
Lúky pod Makytou	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	pieskovec 2,4
Malá Lehota I.	375	406,6	174	325,0	274,0	22	12	15	8	8	andezit
Podhradie	0	0	1,32	0,0	0,8	0	0	3	0	2	andezit
Podlužany I.	70,1	70,1	63,89	54,1	96,4	4	4	5	5	5	dolomit
Rajec - Šuja	67,6	97	124,69	103,6	376,0	*	*	*	*	*	dolomit
Ráztočno	176	89	0	0,0	27,1	13	12	0	0	6	dolomit 2,7
Rožňové Mitice	258,9	116,6	78,82	381,0	602,0	10	10	8	11	11	dolomit
Strážavy - Polom	543	610,4	497,08	412,1	770,1	"	"	"	"	"	dolomit + váp.
Trenčianske Mitice I.	***	***	***	***	***	"	"	"	"	"	dolomit 2,6
Tunežice	366,3	328,5	391,6	406,2	267,9	16	16	16	16	16	grestenit 2,6
Turie	132,8	39,3	39,3	0,0	0,0	6	6	7	0	0	dolomit + váp., 2,8
Turie I.	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
*Veľká Čierna	189	143,6	130	407,0	75,0	26	16	8	9	7	dolomit
*Veľká Čierna I.	196,4	163,2	137,2	96,5	65,1	6	9	7	10	8	dolomit
Závada	54,4	41,4	31,44	25,5	22,8	4	6	3	16	12	dolomit
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Cigeľ - Košariská	44,5	20,3	22,3	51,8	0,0	9	7	7	5	0	andezit
Horné Vestenice	0	0	0	0,0	0,0	**	**	**	**	**	dolomit
Kamenec pod/Vt.	378	0	0	0,0	0,0	18	0	0	0	0	andezit
Klížske Hradište	3	4	1	0,0	2,0	1	1	1	0	1	stavebný kameň 2,6
Kolárovice	4,6	3,1	2,9	0,8	0,6	2	2	2	3	3	pieskovec 2,8
Lehota p/Vt. (Lancast SK)	9,7	0	0	0,4	0,0	2	0	1	1	1	st. kameň 2,6
Lopušné Pažite	137,13	106,5	156,02	92,6	264,9	11	11	9	5	7	vápenec 2,6
Malý Kolačín	168,8	0	0	0,0	0,0	5	0	0	0	0	dolomit 2,7
Milošová	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Modrovka - Ježovec	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	1	0	dolomit
Mojtín	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dol. Vápenec
Nitrianske Rudno	64,9	52,5	43,89	44,3	35,8	7	6	3	2	4	dolomit
Podhradie - Rúbanisko/Ducký/	0,7	0,9	0,8	0,8	0,4	2	5	3	2	2	andezit, od 2010
Podhradie- L'.Lazy /Z.Ducký/	1,14	0	0	0,0	0,0	2	0	0	0	0	andezit
Podhradie /AKE s.r.o./	0	63,5	32,8	10,5	130,3	0	13	2	2	6	andezit, od 2008
Podlužany - Zlobiny	38,95	39,6	37,48	34,1	35,3	4	4	4	4	4	dolomit
Rajec, p.č.2749/4až9, lok.Barar	19,7	42,8	39	33,3	61,0	4	4	3	3	2	dolomit, od 2009
Rajecká Lesná - Úsypy	0	0	0	0,1	0,2	0	0	0	0	0	dolom., dodávateľ.
Snežnica	25,8	55,1	68,77	28,5	84,1	3	11	4	4	4	dol. vápenec
Terchová - Lom Kýčera	0,6	0	0	8,2	16,4	7	7	0	3	3	piesč.prachovce, od 2010
Uhrovské Podhradie	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit 2,6
Veľké Rovné	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	pieskovec 2,6
Vyšehradné I.	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Vyšehradné II.	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Závada - Velušovce	25,5	26	24,875	22,5	23,0	9	9	8	0	6	dolomit
Spolu DP + LNN	4 321,8	3 593,4	2 910,1	3 319,7	4 351,7	253	248	187	165	173	

* Počet pracovníkov je uvedený pri dobývaní ostatných surovín

" Počet pracovníkov je uvedený pri dobývaní vápencov pre špeciálne účely

a V minulých rokoch bola dobývanie vykazovaná v dobývaní vápencov pre špeciálne účely

*** preradené do tab. č. 22 - Dobývanie ostatných surovín (dolomit), zosúladienie s Bilanciami zásob VL

** Počet zamestnancov je uvedený pri dobývaní stavebného kameňa v DP Horné Vestenice (príloha č. 16 PD)

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 16_{SNV}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Čoltovo I.	5,0	175,2	55,4	31,4		13	13	13	13		vápenec
Honce	7,6	26,4	36,0	28,7		2	3	3	6		vápenec
Hranovnica	144,0	179,8	134,3	233,5		12	12	12	12		melafýr
Husiná	339,0	393,9	245,0	319,2		34	30	14	29		čadič
Husiná I.	0,2	0,0	0,0	0,0		3	1	1	1		čadič
Jarabina	59,1	41,1	13,3	18,1		3	3	3	4		vápenec
Konrádovce	0,0	2,0	0,0	0,0		0	2	0	0		čadič
Kvetnica	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		melafýr
Lipovník	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Muráň I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Olcava	530,0	373,0	296,0	189,3		47	47	45	23		vápenec
Rimavská Baňa	0,4	14,6	14,0	3,8		3	7	2	1		pararula
Spišská Nová Ves IV.	255,5	323,5	205,3	242,7		22	22	22	21		vápenec
Spišské Tomášovce	25,8	10,7	8,5	68,6		2	2	2	3		
Mokrá Lúka		0,0	0,0	0,1		1	1	1	1		granit-žula
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Čoltovo	0,0	0,0	0,0	23,4		0	0	0	13		vápenec
Polanovce	0,0	0,0	0,0	54,3		0	0	0	15		
Husiná (Kopačog)	65,0	49,4	82,1	35,4		20	16	16	16		čadič
Spišský Hrhov	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		pieskovec
Spišská Teplica	8,8	8,9	14,4	20,6		3	3	2	2		vápenec
Tatranská Kotlina	2,3	3,1	1,9	1,9		3	3	3	3		vápenec
Toporec - Basy	8,2	2,9	2,1	0,8		4	4	4	4		vápenec
Vernár	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Vyšný Slavkov	33,6	31,0	11,5	0,0		7	7	7	1		vápenec
Bretka	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Mengusovce	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Toporec	1,2	2,4	0,6	0,0		2	2	2	0		dolomit
Markuška	0,3	0,2	0,1	0,1		9	7	2	2		bridlica
Rakovnica	7,8	15,4	4,6	4,8		1	1	1	1		odval Mier
Hnilčík	1,0	0,2	1,7	1,8		4	3	7	3		odval Roztoky
Nižné Slovinky	4,2	2,3	1,1	3,0		8	8	15	15		odval
Rudňany			3,3	22,2				4	7		vápenec
Spolu	1 499,0	1 656,0	1 131,2	1 303,7	0,0	203	197	181	196	0	

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

Príloha č. 17BA - I/III

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Bratislava

Dobývací priestor /Ložisko nevyradeného nerastu	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Hlohovec I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť prerušená
Okoč	130,0	175,0	140,0	227,0		9	6	7	12		štrkopiesok
Rovinka	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Šoporňa	222,2	218,9	200,2	184,7		22	21	21	13		štrkopiesok
Veľký Grob a Veľký Grob I	256,0	331,0	190,0	244,0		17	13	13	13		štrkopiesok
Volkovce	0,3	0,0	0,0	0,0		4	1	0	1		štrkopiesok
Vysoká pri Morave III.-časť A	281,0	250,0	235,0	317,0		12	8	6	7		štrkopiesok
Ložiská nevyradeného nerastu											
Alekšince- Juraj Blaho-JUMBO, Veľké Zálužie	1,4	0,0	0,0	0,0		1	0	0	0		činnosť ukončená
Alekšince - Lahne, SEGNIS spol. s r.o.			64,0	0,0				1	0		štrkopiesok
Boldog-Tibor Kvál, Senec, (Vladimír Piroška)	0,0	0,0	25,0	12,5		0	0	2	1		štrkopiesok
Borovce-Betón Borovce, s.r.o., Borovce	18,9	10,9	3,2	0,0		3	2	1	0		štrkopiesok
Borský Mikuláš-Pieskovňa Záhorie s.r.o.	46,7	29,7	2,9	0,0		3	2	2	0		piesok
Borský Peter-PD Dojč	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Borský Peter-SAND, s.r.o.	17,6	11,2	19,2	12,8		4	2	5	3		piesok
Čakany-ZEDA Bratislava, s.r.o.	384,5	399,2	322,0	398,8		12	7	16	7		štrkopiesok
Čečinska Potôň-BEL TRADE, spol. s r.o.	88,7	98,4	48,6	38,5		5	5	3	3		štrkopiesok
Čečinska Potôň-Dunajské Štrkopiesky	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť prerušená
Čečinska Potôň-İKRA s.r.o.	40,8	32,3	28,9	10,0		2	4	4	2		štrkopiesok
Čierna Voda I-REKOS, s.r.o.	234,1	186,3	111,6	155,4		3	3	3	3		štrkopiesok
Dolný Štál - Karáb-PD D. Štál	1,6	0,0	0,0	0,0		3	0	0	0		štrkopiesok ukončená č.
Ducové - Nové Lúky - ZAPA BETON SK s.r.o.		12,0	116,9	155,7			4	5	5		štrkopiesok
Dunaj -SVP š.p., OZ Bratislava	55,4	58,6	129,3	0,0		12	12	12	0		štrkopiesok
Eliášovce-CENO s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,1		2	2	0	2		štrkopiesok
Gajary-SAZAN, s.r.o.				16,3					3		štrkopiesok
Gbely - Adamov - PD Gbely a.s.	27,7	25,1	28,1	21,7		4	3	4	4		štrkopiesok
Gergeľová-Lúky-PD Ivanka pri N.(Luka Jozef)	0,0	0,1	0,0	0,0		0	1	0	0		štrkopiesok prerušená č.
Horná Potôň-GOBIO, s.r.o., NR	9,5	3,4	0,1	42,0		4	2	2	2		štrkopiesok
Horná Seč- ANTECO s.r.o.	85,0	55,0	52,3	74,1		9	7	7	8		štrkopiesok

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 17_{BA} - II/III

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Bratislava

Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Horný Chotár-Salka-E.Urbanová, Želiezovce	59,5	36,0	35,7	31,1		5	5	5	5		štrkopiesok
Hrubá Borša-ORAG Golfinvest a.s.	244,8	15,3	9,8	10,0		10	10	10	10		štrkopiesok
Hrubá Borša-Štrkopiesky HB s.r.o.	957,7	713,6	528,9	431,8		13	13	7	9		štrkopiesok
Hviezdoslavov - Malá Paka - - PD Nádej		0,0	98,0	98,7			3	8	4		štrkopiesok
Jelka-BUILDHOUSE s.r.o.	4,0	0,0	12,0	8,0		5	5	5	5		štrkopiesok
Jur nad Hronom-A. Gerbár	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Jur nad Hronom, Zlatner, spol.s r.o., Levice			15,4	20,1				5	5		štrkopiesok
Kalnica - Schnierer Dušan, Kalná n/H	0,0	0,0	0,3	0,1		0	0	3	3		činnosť ukončená
Kalnica - ViOn, a.s.	99,7	80,3	29,1	85,3		10	11	11	10		štrkopiesok
Komjatice-ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	103,0	151,0	79,0	84,0		8	5	5	5		štrkopiesok
Kopčany-SAZAN, s.r.o.	39,1	32,7	46,3	25,4		6	3	3	3		štrkopiesok
Kostolné Kračany-AGROMEL, spol. s r.o.	11,1	12,7	9,8	9,6		4	4	4	4		štrkopiesok
Kvetoslavov-Flóra Bratislava s.r.o.		21,5	25,5	0,0			3	3	0		štrkopiesok
Lehnice (Sása)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Madunice-PVOD Madunice	0,2	0,0	0,0	0,0		2	0	0	0		činnosť ukončená
Madunice-ZAPA beton SK s.r.o. (Super tank, spol.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		právnny spor o vlastn.
Matúškovo- AGRO-MATÚŠKOVO, s.r.o.	3,0	3,5	0,0	0,1		7	7	0	2		piesok
Mikula-Želiezovce-AX STAVAS, spol. s r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Moravský sv. Ján-FOP Vrablec, s.r.o.	20,8	22,5	22,3	19,8		2	2	2	2		štrkopiesok
Moravský sv. Ján-Gergelík-SAND, sr.o. (SAZAN a	30,6	19,1	11,9	13,7		3	3	2	2		štrkopiesok
Moravský sv. Ján-Kráľ Jozef, Veľké Leváre	0,5	0,4	0,0	0,0		1	1	0	0		štrkopiesok prerušená č.
Most na Ostrove-SONDA	130,5	209,4	143,9	158,4		9	10	10	9		štrkopiesok
Most na Ostrove-PREFA Sučany SK, a.s. (Štrkopi	18,4	0,0	0,0	0,0		2	0	0	0		štrkopiesok
Nebojsa-VION a.s.				107,3					6		štrkopiesok
Nemčinany-Obec Nemčiňany	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		štrkopiesok
Nemčiňany-Stanislav Orovnický, Zlaté Moravce	20,0	1,6	1,2	0,6		4	4	3	3		štrkopiesok
Nesvady-AGRORENT, a.s., (PREPAMA, s.r.o.)	14,2	4,1	3,7	1,1		1	2	2	2		štrkopiesok
Nesvady-AQUARENT, s.r.o.	5,0	16,0	11,0	12,0		2	2	2	2		štrkopiesok
Nová Ves pri Dunaji-BAU-RENT spol. s r.o. (BAU-	0,0	0,0	3,2	26,5		0	0	7	6		štrkopiesok

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 17_{BA} - III/III

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Nové Zámky-AGROSPOL AQUA s.r.o.	10,1	5,8	2,5	2,6		2	1	2	2		štrkopiesok
Nové Osady-DOPRAVEX s.r.o.				36,1					6		štrkopiesok
Nové Osady-Holcim (Slovensko) a.s.	512,1	448,1	183,5	183,5		14	14	8	7		štrkopiesok
Nové Košariská-ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Ba	18,0	17,0	0,0	0,0		5	4	1	0		štrkopiesok
Nové Osady-Štrkopiesky SEDÍN, a.s.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Nový Svet-Dušan Šebeň (Ilka s.r.o.)	196,2	182,7	251,8	350,2		9	13	12	13		štrkopiesok
Nový Svet- SEKOSTAV s.r.o.	12,0	8,0	0,0	0,0		4	4	0	0		štrkopiesok
Oldza-AGRIPENT spol. s r.o.	63,3	59,1	57,0	33,6		4	4	4	4		štrkopiesok
Ostrov-R5C s.r.o., Veľké Úľany		0,0	0,0	0,0			0	0	0		štrkopiesok
Podlužany-EKOFORM spol. s r.o., LV	15,2	6,5	0,2	5,5		4	4	4	3		štrkopiesok
Podunajské Biskupice-ANČETA s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť prerušená
Podunajské Biskupice-A-Z STAV s.r.o.	35,7	59,3	60,0	42,7		5	5	5	4		štrkopiesok
Podunajské Biskupice-Holcim (Slovensko) a.s.	145,2	189,7	147,8	125,4		7	8	8	8		štrkopiesok
Podunajské Biskupice-SEHRING Bratislava, s.r.o.	103,5	0,0	70,9	336,2		11	11	12	13		štrkopiesok
Rastice-BEST PLACE a.s., (Váhostav - SK, a.s.)	0,0	119,2	0,0	0,0		0	6	4	0		štrkopiesok
Reca-Talapka Cyril, Senec	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		štrkopiesok prerušená č.
Reca II.-Talapka Cyril, Senec	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		štrkopiesok prerušená č.
Skalica-Mesto Skalica	15,5	0,0	0,0	0,0		2	0	0	0		štrkopiesok ukončená č.
Šoporňa - SEEDSTAR AGRO s.r.o.		20,0	20,0	0,0			3	3	0		štrkopiesok
Šoriakoš-Mostová-DELTA Stone, s.r.o.	251,2	493,0	660,0	369,0		19	24	18	9		štrkopiesok
Šurany-GREENDWELL, s.r.o.	165,3	155,2	110,8	94,1		8	7	6	6		štrkopiesok
Šurany-Ondrochov-Ríči Jozef, Šurany	0,4	0,3	2,3	0,3		2	1	1	1		štrkopiesok
Trávnik-ACT Trávnik s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		štrkopiesok
Trávnik I.-ACT Trávnik s.r.o.	61,4	63,3	49,1	45,9		16	15	15	15		štrkopiesok
Veľké Kosihy-KISA s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		štrkopiesok ukončená
Veľký Grob-CESTY NITRA, a.s.	99,6	115,9	71,9	0,0		6	5	5	0		štrkopiesok
Vrakúň-GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o.	120,0	210,0	120,0	237,0		12	12	12	11		štrkopiesok
Zemianske Šúrovce-Števík Igor, Šúrovce	14,7	13,5	7,0	0,0		3	3	3	0		štrkopiesok
Želiezovce - AX STAVAS, s.r.o., PD	79,0	98,0	99,8	98,5		8	8	8	8		štrkopiesok
Spolu DP + LNN	5 581,5	5 501,4	4 646,8	4 978,7	0,0	366	350	342	296	0	

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Čamovce	0,4	0,0	0,0	0,3		0	0	0	0		*
Horné Strháre	9,1	20,4	7,0	17,0		7	7	4	1		
Kalinovo III. - Ceriny	0,1	0,0	0,0	0,0		2	2	2	2		
Lipovec	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Palúdzka	33,3	29,4	32,5	20,1		5	4	4	2		
Poltár	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Sučany	0,0	0,0	0,0			0	0	0			likvidácia
Uľanka	0,0	0,0	0,0	2,5		0	0	0	4		
Vrútky I. Lipovec	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ťažba z Váhu
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Blažovce	0,0	1,2	20,9	5,4		3	2	3	3		
Brezenec	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Čierny Balog Frúdlíčky	0,0	0,0	0,0			0	0	0			likvidácia
Holiša	54,4	0,0	0,0			7	0	0			
Horné Plachtince	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Hrušov (pieskovňa)	0,6	0,8	0,7	1,0		2	2	2	9		
Kalonda	18,0	0,0	0,0			8	0	0			
Kiarov	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Krivá p/Horou	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Lipovany	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Liptovský Ján				60,7					5		
Mikušovce				18,5		0	0	0	4		
Mučín	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	2		
Muľka - Trebeľovce	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Nitra nad Ipľom			0,9	0,7				2	2		Fungáč
Nitra nad Ipľom	0,0	35,2	17,0	0,0		0	7	3	0		Štrkopiesky L'N
Panické Dravce	0,0	17,0	21,0	3,7		0	5	8	8		
Párnica		0,0	0,0				0	0			zlikvidované
Rapovce	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Stará Kremnička, Breziny	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Sučany - Malé Diele	394,5	218,1	1 797,0	563,7		21	19	43	31		
Sučany I				100,0					7		
Sučany II				99,0					7		
SušanyIII				100,0					7		
Šiatorská Bukovinka	2,9	3,5	0,0			1	1	0			
Tuhár	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Turany	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Turany - Drevina	0,0	0,0	8,4			0	0	2			STATON s.r.o.
Turany - Záblatie				99,0					7		

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 17_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Beša	0,0	0,0	0,0	0,0		1	0	0	0		1,7
Čaňa	220,9	472,4	435,0	329,0		25	30	30	35		1,86
Milhošť	69,3	0,0	0,0	0,0		9	0	0	0		1,86
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Kechnec	108,0	99,6	123,8	142,3		6	6	8	6		2,6
Kačanov I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,66
Kačanov II.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,66
Nemcovce	11,2	13,0	9,7	8,0		3	2	2	1		1,6
Svätúše - Čikoška II.-ZPS	23,5	15,9	19,0	16,0		16	19	13	8		1,38
Strážske	25,7	38,7	57,2	49,5		11	11	11	11		1,8
Nacina Ves	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,6
Biel	0,0	0,0	2,9	3,5		0	0	11	11		1,55
Kráľovský Chlmec-Ungvári	4,3	9,7	14,3	9,8		3	3	3	3		1,85
Kačanov III.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,66
Drienovec (od r.2004)	103,9	149,5	252,8	286,4		6	12	9	13		2,67
Biel - Viničný vrch	3,2	5,3	2,9	3,5		11	11	11	11		1,55
Orkucany (SVIP od 2009)	43,8	0,0	3,0	5,0		6	0	6	6		2,6
Simík - Moľva	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,66
Orkucany (Agromelio)	45,0	56,0	3,0	80,0		6	5	6	5		2,78
Milhošť		97,1	83,9	82,5			2	4	6		1,65
Šarišské Michaľany		59,0	90,0	130,0			6	6	6		2,78
Krásny Brod				30,0					2		1,7
Sabinov - Poľný mlyn			30,0	78,5				8	7		1,6

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

Príloha č. 17 PD

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

*Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
*Beckov I. /DP/	0,5	0,5	0,0	0,0	0,0	5	5	0	0	0	dodávateľsky 3 z. Holcim (Sl.) a.s.
Beckov - Kopané	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	4	3	3	5	4	(K.L.K., s.r.o. Kočovce)
Beckov II.-Zelená voda I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dod. 10 z. (Kameňolomy, s.r.o.)
Beckov III.-Prúdičky	113,5	113,3	0,0	0,0	0,0	5	5	0	0	0	dodávateľsky 8 z. Holcim (Sl.) a.s.
Beckov, p.č. 1794/62,66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2006 Holcim (Sl.) a.s.
*Beluša I. /DP/	37,4	40,7	54,0	0,0	0,0	8	8	8	8	0	(SESTAV, s.r.o. Ilava)
Bolešov - Objekt - 2	9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	6	0	0	0	0	od 10.2008 (v likvidácii od 2011)
Dubnica n/V -Pažiť	0,0	1,1	8,9	14,4	7,9	6	2	2	2	2	od 2005 (ÚTES, s.r.o. Dub.n.V.)
*Dubnica nad Váhom /DP/	58,6	58,2	94,0	14,0	0,0	10	9	7	5	3	(KSR Kameňolomy SR, s.r.o. ZV)
Dulov, lok.Dolné Prúdy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0	0	0	0	2	(Agrofarma spol. s r.o. Červ. kam.)
Hliník n/Váhom I. (lok. Sihot')	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2011 likvidácia do 2016
Hliník n/Váhom II. (lok. Sihot')	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2011 likvidácia do 2016
Horný Hričov (p.č. 831/3)	50,0	10,0	61,0	0,0	0,0	3	3	3	0	0	od r. 2007 likvidácia do 2013
Horovce - Sihot'	9,4	22,8	32,0	2,4	0,0	6	8	7	4	0	od r. 2008 (ZEMPRA, s.r.o. Ilava)
Chrenovec - Brusno	0,0	0,010	0,000	0,015	0,010	2	2	2	2	0	(Spolok býv. urbárikov)
Kočovce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	(Urb. spol. Koč.) od 2011 zr.BO
Kočovce lok. Vážina, Západ a Sever	32,0	243,0	270,0	324,0	440,0	5	5	6	6	6	od r.2010 (Slov. štrkop.,s.r.o.)
Kotešová (p.č.1904/2, 3)	11,6	14,4	58,0	27,2	78,8	5	5	0	5	6	od r. 2005 (Obchod s paliv., s.r.o.)
Kotešová (p.č.1907/4, 5 ...)	64,9	58,0	113,3	0,0	0,0	5	5	9	0	0	od r. 2006 likvidácia od 2013
Kotešová (p.č.1909/18 ...)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2006 likvidácia
Kotešová (p.č.1919/2)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	vyťažené (BEMES, s.r.o.)
Kotešová (p.č.1930/1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2006, vyťažené (Váhostav)
Kotešová (p.č.1930/5, 6 ...) lok. Hlenky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2006 zastavené konania
Kotešová p.č. 1920/5 lok. Vážina	1,8	108,0	104,0	61,0	0,0	0	0	0	1	4	dodávať. Váhostav-Sk od r.2011
Krivosúd-Bodovka	2,8	0,1	0,1	0,0	0,0	1	1	1	0	0	dodávateľsky (Združ. urbárikov)
*Malá Bytča /DP/	110,6	108,2	67,8	44,1	7,7	8	6	5	6	7	(Kamenivo Slovakia, a.s.)
Malá Bytča	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2006, neťažilo sa (po likvid.)
Nozdrkovce	1,3	1,3	0,7	0,0	0,0	3	3	3	0	0	prerušené od 13.11. 2012
Očkov	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0	0	0	3	0	(PD Podolie)
Opatová /okr.TN/	0,0	10,0	27,0	97,0	12,0	0	0	5	3	3	dodáv. (LIM plus,s.r.o.TN)
Opatovce /okr. TN/	0,0	0,0	0,0	230,0	44,8	0	0	0	3	3	od r. 2013 (LIM plus,s.r.o.TN)
Orlové	81,2	0,0	0,0	0,0	0,0	11	0	0	0	0	od r.2009 dod. Cembrex (bez org.)
Piešťany-Hričov /vodné dielo/	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5	0	0	0	0	odst. nánosov (Pov. Váhu)
Piešťany-Udiča /vodné dielo/	26,0	27,0	24,0	0,0	0,0	5	5	5	0	0	odst. nánosov (Pov. Váhu)
Plevník-Drienové (p.č.1708/1)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2005 (Doprastav, a.s. BA)
Považany	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	4	0	0	0	0	v likvidácii (PD Považie)
Považany	100,9	69,0	0,0	0,0	0,0	4	4	0	0	0	od r. 2006 (ZAPA beton SK)
Považské Podhradie I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2008, dotážené (Váhostav)
Považské Podhradie II.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2008, dotážené (Váhostav)
Považské Podhr. (p.č.769/29) Prúdy	0,0	0,0	0,0	0,0	253,8	0	0	0	0	5	od r.2008 (Doprastav, a.s. BA)
Považské Podhradie III.	23,1	0,0	0,0	0,0	0,0	10	0	0	0	0	od r. 2009 (Váhostav SK, a.s.)
Považská Teplá (p.č.1716, 1723) a	145,4	0,0	0,0	22,5	143,4	4	0	0	3	3	od r. 2006 (Doprastav, a.s. BA)
Prejta lok. Sihot'	0,0	21,6	16,7	17,5	35,0	0	2	2	2	2	od.r. 2010 (Darja, spol. s r.o.)
Predmier (p.č. 1119/25,61,64)	0,0	77,8	38,7	67,5	203,5	0	6	5	6	7	od 2008 (Kamenivo Slovakia, a.s.)
Predmier (p.č. 1119/27)	66,2	0,0	0,0	0,0	0,0	8	0	0	0	0	od 2009 (Kamenivo Slovakia, a.s.)
Rakoľuby, KN C 5289/1,2,3	0,0	37,5	43,6	1,0	4,5	0	7	11	7	7	od r. 2009 (K.L.K., s.r.o. Kočovce)
Rozvadze	19,5	2,1	655,2	0,0	0,0	18	5	6	0	0	prerušené od 13.11.2012
Rozvadze, KN C 397/2	50,1	0,5	0,8	81,0	90,0	6	3	5	3	3	od r. 2010 (Stavcest, s.r.o.)
Veľká Bytča, 3108/9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	od r. 2009, (SDP, s.r.o. ZA)
Veľká Bytča, 3108/6 ...	7,7	1,6	5,4	0,0	38,2	8	5	3	0	4	od r. 2009, (Ján Korbáš)

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č.17 SNV

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Batizovce DP	0,0	0,0	210,0	0,0		0	0	21	0		Štrkopiesky Batizovce
Batizovce I DP	0,0	0,0	124,3	0,0		0	0	20	0		Štrkopiesky Batizovce
Plaveč I DP	87,5	153,6	151,8	132,4		17	12	9	9		VSH, s.r.o. Turňa
Batizovce II LNN	403,7	373,0	0,0	133,7		55	56	0	41		Štrkopiesky Batizovce
Batizovce II LNN	170,0	131,2	0,0	0,0		12	12	6	6		Agrostav Poprad
Levoča-Baláš LNN	0,0	100,0	0,0	0,0		0	4	0	0		Matrix SNV
Gerlachov - Juh LNN	1,3	0,8	0,7	0,0		1	1	1	0		PD Gerlachov
Strážky LNN	0,0	0,0	0,0	89,0		0	0	0	9		Agrostav Poprad
Gortva LNN	8,0	7,2	2,7	1,2		5	5	4	5		Agócs Alexander
Rudňany-odkalisko LNN	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
St.Ľubovňa-Pod Štokom LNN	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Veľká Lomnica LNN	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Veľká Lomnica-rybníky LNN	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Gerlachov-Kozúbok LNN	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Nížné Ružbachy LNN	4,8	7,2	0,0	0,0		3	3	1	0		Štrkotrend s.r.o St. Ľubovňa
Starňa-Pikonta LNN	0,4	0,5	0,0	0,0		3	3	0	0		Ing. Jozef Orbán Sl. Ľupča
Vlkyňa LNN	0,0	0,0	0,0	0,0		2	2	0	0		Mária Csanková, Jesenské
Abovce-Pasienky LNN	0,0	42,0	49,0	0,0		2	6	6	0		Chrumex, s.r.o. Lenka
Levoča-Baláš I LNN	0,0	0,1	0,0	0,0		2	2	0	0		Ing. Jozef Babej-B GAS
Veľká Lomnica I LNN	0,0	29,4	80,4	96,3		0	10	17	6		RIVERSAND a.s. Bratislava
Spolu DP + LNN	675,7	845,0	618,9	452,6	0,0	102	116	85	76	0	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 18_{BA}v pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
DP Boleráz	117,4	105,6	222,2	0,0		10	11	11	4		tehliarska surovina
DP Borský Jur	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		stav likvidácie
DP Borský Jur I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		výberové konanie
DP Devínska Nová Ves II.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		stav likvidácie
DP Gbely I.	1,5	0,0	0,0	0,0		2	0	0	0		tehliarska surovina
DP Machulince I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ťažba prerušená
DP Myjava I.	0,0	0,1	0,1	0,0		4	2	2	2		tehliarska surovina
DP Pezinok I.	33,3	18,2	20,1	0,0		6	5	5	5		tehliarska surovina
DP Zlaté Moravce II.	101,0	130,1	186,3	78,6		10	11	19	19		tehliarska surovina
LNN Bátorové Kosihy	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vyradené
LNN Dubník - Bakoš	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		stav zabezpečenia
LNN Gbely		0,0	0,0	0,0			0	0	0		tehliarska surovina
LNN Malá nad Hronom	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ťažba prerušená
LNN Myjava	0,0	0,0	0,0	0,0		1	0	0	2		tehliarska surovina
Spolu	253,2	254,0	428,6	78,6	0,0	33	29	37	32	0	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 18_{BB}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Kalinovo	0,0	0,0	0,0	-		0	0	0	-		
Lučenec I.	0,0	0,0	0,0	-		0	0	0	-		bez zásob
Lučenec II.	0,0	0,0	1,4	0,0		0	0	4	0		Fabianka
Martin	0,0	2,0	2,0	0,0		0	2	2	1		
Ondrašová	-	-	-	-		-	-	-	-		zásoby odpísané, DP zrušený
Poltár II.	0,0	0,0	0,0	-		0	0	0	-		
Poltár VI.	0,0	0,0	0,0	-		0	0	0	-		plán zabezpečenia
Ružomberok	0,0	0,0	0,0	0,0		0	2	0	2		
Sučany	0,0	0,0	0,0	-		0	0	0	-		plán zabezpečenia
Vidiná	2,6	8,1	0,0	4,4		10	5	0	4		
Zelené	19,6	39,0	20,6	27,8		5	4	5	4		
Zvolen	0,0	0,0	0,0	-		0	0	0	-		podnik v likvidácii
Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)											
Hliník nad Hronom	0,0	0,0	0,0	-		0	0	0	-		
Maštinec	0,0	0,0	0,0	-		0	0	0	-		plán zabezpečenia
Spolu DP + LNN	22,2	49,1	24,0	32,2	0,0	15	13	11	11	0	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 18_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Bystré	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ζ=1,85
Čemerné	0,0	0,0	0,0	0,0		7	0	0	0		ζ=1,86
Močarmany	74,0	84,0	0,0	72,7		10	10	9	16		ζ=1,8
Sabinov	0,0	0,0	0,0	0,0		0	1	0	0		zabezpečenie
Tisinec	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ζ=1,7-1,95
Drienov		42,0	0,0	0,0			10	0	0		ζ=1,8
Spolu DP	74,0	84,0	0,0	72,7	0,0	17	21	9	16	0	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 18_{PD}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Ilava	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	neťažilo sa
Nitrianske Pravno	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0	0	3	0	0	ťažba, ζ=1,5 t/m ³
Preseľany	1,8	0,0	0,0	1,0	0,0	3	0	0	2	0	
Trenčianska Turná	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	1	1	1	0	0	dodávateľsky
Spolu	1,9	0,1	1,6	1,0	0,1	4	1	4	2	0	

;;

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaní*Príloha č.18_{SNV}*v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Behynce	0,0	0,0	1,1	0,0		0	0	10	10		Tornaľa
Mokrý Lúka I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		Tehelňa Revúca
Smižany	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		Tehelňa SNV
Spišské Podhradie	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Nová Ľubovňa	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Spišské Vlasy	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Spolu DP + LNN	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0	0	10	10	0	

Dobývanie vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri dobývaní
Príloha č. 19BA

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Borinka-Prepadlé	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Cajla	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Dechtice	0,0	0,0	131,4	29,7		0	0	4	3		vápenec
Jablonica	145,8	94,1	52,5	38,0		4	4	4	4		vápenec
Pernek	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Plavecké Podhradie	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
PODBRANČ I.	72,1	82,7	64,35	0,0		6	6	6	4		vápenec
Pohranice	1 101,9	1 017,5	304,5	330,0		22	21	20	22		vápenec
Rohožník IV.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		sialit. surov. - slieň
Sološnica I.	266,7	206,5	249,1	252,1		8	8	8	8		sialit. surov.- slieň
Žirany	61,0	56,0	69,0	50,0		10	10	6	6		vápenec-výroba vápna
Spolu DP + LNN	1 647,5	1 456,8	806,5	699,8	0,0	50	49	48	47	0	

Dobývanie vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 19_{BB}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Ružiná	20,0	6,0	2,0	0,1		6	1	1	1		
Tuhár	0,0	0,0	7,5	20,0		0	0	0	6		
Spolu	20,0	6,0	9,5	20,1	0,0	6	1	1	7	0	

Dobývanie vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 19_{KE}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Dvorníky	22,1	31,1	20,3	24,6		8	8	8	7		sialit. Íl 1,86 t/m ³
Skrabské	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		plán zabezp. $\zeta=1,7-2,15$
Drienovec	45,7	36,0	23,0	22,2		5	5	5	5		vápenec $\zeta=2,6$
Demjata	19,8	0,8	7,9	2,8		2	2	2	2		2,61 vápenec
Spolu DP + LNN	67,8	67,1	51,2	49,6	0,0	13	15	15	14	0	

Dobývanie vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 19_{PD}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Čachtice	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	
Horné Slnie I.	427,0	366,2	368,1	336,1	275,0	27	27	23	23	23	$\zeta=2,2$
Ladce II.	820,0	997,0	1 058,0	1 058,0	1 065,0	27	28	28	28	28	$\zeta=2,6$
Spolu	1 247,0	1 363,2	1 426,1	1 394,1	1 340,0	54	55	51	51	51	

Dobývanie vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri dobývaní*Príloha č. 20_{BA}*v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Dechtice	0,0	0,0	0,0	0,0		zamestnanci sú evidovaní v prílohe č. 19					ťažba prerušená
Jablonica	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ťažba prerušená
Spolu DP + LNN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	

Dobývanie vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri dobývaní*Príloha č.20_{BB}*v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Selce	72,3	163,8	41,8	0,0		6	5	3	0		
Spolu	72,3	163,8	41,8	0,0	0,0	6	5	3	0	0	

Dobývanie vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 20_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Host'ovce	201,8	544,8	408,0			15	25	25			mletie váp. $\zeta=2,69$
Ladmovce II.	28,9	21,2	12,2	4,2		10	10	10	10		$\zeta=2,61$
Oreské	6,8	11,2	12,7	15,0		6	6	6	4		$\zeta=2,67$
Spolu DP + LNN	237,5	577,2	432,9	19,2	0,0	31	41	41	14	0	

Dobývanie vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 20_{PD}

 v obvode pôsobnosti bvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Čachtice	101,8	58,0	48,2	77,7	88,0	vid'. stavebný kameň					$\zeta = 2,69$
Horné Sŕnie I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	
Lietavská Svinná	176,0	146,5	150,9	167,5	156,6	14	14	14	14	14	$\zeta = 2,74$
Lietavská Lúčka	108,6	27,8	5,8	0,1	147,8	3	2	3	3	4	od dec.2009
Nové Mesto nad Váhom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	likvidácia
Rožňové Mitice	86,9	63,0	44,1	62,0	44,0	vid'. stavebný kameň					
Strážavy Polom	808,7	699,1	663,0	658,1	674,4	12	12	10	10	10	vápenec ostatný
Trenčianske Mitice I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	$\zeta = 2,6$
Spolu DP + LNN	1 282,0	994,4	912,1	965,4	1 110,8	29	28	27	27	28	

Dobývanie vápencov vysokopercenčných a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 21_{BA}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Rohožník III.	1 455,6	1 632,9	1442,7	1396,2		20	20	20	20		vápenec
Spolu	1 455,6	1 632,9	1 442,7	1 396,2	0,0	20	20	20	20	0	

Dobývanie vápencov vysokopercenčných a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 21_{KE}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Hošťovce				72					44		
Včeláre	1 686,6	1 746,7	1 487,4	1 501,4		70	70	70	61		vápenec $\varsigma=2,62 - 2,69$
Spolu	1 686,6	1 746,7	1 487,4	1 501,4	0,0	70	70	70	61	0	

Dobývanie vápencov vysokopercenčných a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 21_{SNV}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Jaklovce	116,0	65,0	96,0	71,0		8	7	18	14		Calmit Margecany
Slavec	45,3	20,4	29,9	0,0		5	4	18	5		Carmeuse Slovakia
Tisovec	397,2	342,0	399,0	376,0		13	14	14	11		Calmit Tisovec
Spolu	558,5	427,4	524,9	447,0	0,0	26	25	50	30	0	

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 22_{BA}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Bažantnica - STUMBACH	86,3	67,4	61,8	69,4		7	5	3	4		zliev. a skl. piesky
Borský Peter		0,1	0,0	0,0			2	0	0		sklárské a zliev. piesky
Chtelnica	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		pieskovec
Levice III.- Zlatý Onyx	0,1	0,1	0,1	0,1		2	2	2	2		dekor. kameň
Šajdíkove Humence	335,8	295,2	277,8	277,3		17	17	14	16		zliev. piesky
Šaštín	91,0	114,0	138,7	139,0		6	6	6	6		zliev. a skl. piesky
CHLÚ Mýtne Ludany-Šikloš	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dekor. kameň-činnosť prerušená
Spolu DP + LNN	513,2	476,8	478,4	485,8	0,0	32	32	25	28	0	

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 22_{BB}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor Ložisko nevyradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Banská Štiavnica I	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	2	2		kremenec
Bartošova Lehôtka	5,7	6,4	10,7	9,5		4	4	4	3		keramické íly
Bartošova Lehôtka I	1,5	8,0	1,0	1,0		0	0	0	6		zeolit
Bartošova Lehôtka				0,5					3		"pucolány" GEOVIN
Dobrá Niva	0,0	0,0		0,0		0	0		0		dekoračný kameň
Gregorova Vieska	5,3	5,3	6,3	0,0		3	3	2	3		keramické íly
Pondelok	0,0	0,0		-		0	0		-		keramické íly
Točnica I	0,0	0,0		-		0	0		-		keramické íly
Poltár IV. H Prievrana	0,0	0,0		0,0		0	0		4		kaolín
Poltár V. - Petrovec	0,0	0,0		0,0		0	0		4		kaolín
Hliník nad Hronom	0,0	0,0				0	0				dekoračný kameň
Hliník nad Hronom I	1,7	12,9	9,5	6,7		3	0		0		bentonit
Jastrabá	0,0	0,0	1,0	0,0		0	0		3		perlit, plán zabezp.
Kalinovo	0,9	0,8	0,0	0,0		2	2	2	2		kremenec
Kalinovo I.	0,0	-		-		0	-	-	-		DP zrušený
Kalinovo IV	0,0	2,0	1,7	1,3		2	2	2	2		žiaruvzdorné íly
Kopernica III	20,6	23,3	18,0	14,4		7	7	7	7		bentonit
Kopernica IV	24,7	23,7	19,0	19,9		7	7	7	7		bentonit
Lehôtka pod Brehmi	22,8	22,9	22,9	16,0		12	3	2	5		perlit
Ludrová	0,1	0,1	0,0	0,0		2	2	1	1		dekoračný kameň
Lutila	28,1	8,8	12,0	17,7		3	3	3	3		bentonit
Lutila I				2,3					7		bentonit
Močiar	0,0	-		-		0	-	-	-		diatomit
Nová Baňa	0,0	-		-		0	-	-	-		čadič
Stará Kremnička	67,6	89,6	69,7	63,9		49	19	19	19		bentonit
Stará Kremnička I.	0,0	-		-		0	-	-	-		kremence (kt)
Stará Kremnička II.	0,3	21,2	16,8	7,9		3	3	3	3		bentonit
Stará Kremnička III			11,1	28,3				4	11		bentonit
Stará Halič	5,0	4,1	2,6	1,6		5	2	2	12		keramické íly
Lieskovec	0,5	11,4	0,2			3	3	3			bentonit
Kopernica II	0,4	0,9	13,0	15,4		0	3	7	5		bent. íly (bez DP)
Dúbravica	0,0	0,0		-		0	0	-	-		diatomit
Tuhár	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dekoračný kameň
Veľká nad Ipľom	0,0	0,0		-		0	0	-	-		diatomit
Pinciná	0,0	3,4		0,0		0	0		0		alginit
Spolu	185,2	244,8	215,5	206,4	0,0	105	63	70	112	0	

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 22_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Brezina	0,0	0,0	0,0	0,0		6	0	0	0		Bentonit $\varsigma=1,65$
Kučín	12,5	11,2	10,6	13,9		21	19	19	19		Zeolit 139-1,91
Majerovce	0,0	0,0	0,1	0,0		3	3	3	0		Zeolit $\varsigma= 1,8$
Malá Vieska	2,0	21,0	166,0	98,0		2	2	30	0		Dolomit $\varsigma=2,66$
Michaľany	5,4	12,5	14,6	14,8		6	12	3	6		Bentonit $\varsigma=1,67$
Nižný Hrabovec	82,6	82,7	93,1	102,2		4	4	4	4		Zeolit $\varsigma=1,9$
Pozdišovce	0,0	0,0	0,0	0,0		6	0	0	3		Keramický íl $\varsigma=1,96$
Rudník	0,0	3,9	3,4	5,9		6	12	3	5		Kaolín $\varsigma=2,15$
Ťahanovce	4,2	7,2	2,2	5,3		6	12	3	6		Keramický íl $\varsigma=2,0$
Brezina I	4,5	8,3	3,8	6,3		6	6	6	6		Bentonit 1,5t/m ³
Trnava pri Laborci	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		Tufit $\varsigma=1,92$
Rudník II	0,0	0,0	0,5	5,0		6	0	3	6		živec $\varsigma=2,567$
Šemša	0,0	0,0	0,0	0,0		6	0	0	0		íly $\varsigma=2,01$
Žarnov				0,1					3		váp. 2,7
Veľká Tŕňa	0,0	0,0	0,0	0,0		0	1	1	0		tuf $\varsigma=1,5$
Červenica			2,80 ct	91,5 ct				1	1		drahý opál, 1ct = 0,2 g
Spolu DP + LNN	111,2	146,8	294,3	251,5	0,0	78	71	76	59	0	bez DP Červenica

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaní
Príloha č. 22_{PD}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Lietavská Svinná	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Malé Krštenany	93,0	160,0	78,8	0,0	0,0	17	18	17	15	15	dolomit pre sklárne
Malé Krštenany I.	51,6	14,1	73,9	76,9	100,5	*	*	*	*	*	dolomit pre sklárne
Rajec - Šuja	320,5	319,1	301,8	309,8	376,0	6	6	6	6	6	dolomit pre sklárne
Rožňové Mitice	106,1	104,0	75,0	100,0	115,0	vid'. stavebný kameň					dolomit
Stráňavy - Polom	257,2	216,4	174,8	191,8	158,5	"	"	"	"	"	dolomit pre hutníc.
Trenčianske Mitice I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit pre st.účely
Spolu	828,4	813,6	704,3	678,5	750,0	23	24	23	21	21	

* - Počet pracovníkov je uvedený pri Malých Kršteňanoch

" - Počet pracovníkov je uvedený pri ťažbe vápencov pre špeciálne účely

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaní
Príloha č.22_{SNV}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Dobšiná I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		serpentinit
Gemerská Hôrka	0,0	0,0	1,8	4,0		1	0	7	7		sadrovec - podzemie
Gemerská Poloma	0,7	0,3	2,7	9,9		34	33	26	26		sadrovec - podzemie
Hnúšť'a	7,4	8,0	6,7	7,9		2	2	2	2		brucit
Mútnik		0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		mastenec - podzemie
Silická Brezová I.	0,0	0,0	0,0	0,1		1	1	1	1		mramor
Sp. Podhradie I.	107,0	68,0	32,1	5,2		15	15	56	48		traventín
Spišská Nová Ves	87,0	88,0	86,0	56,0		25	25	24	49		sadrovec - podzemie
Spišská Nová Ves I	0,0	55,0	52,0	0,0		0	3	3	0		sadrovec
Švedlár	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		kremeň
Vyšné Ružbachy	0,0	0,0	0,0	0,0		1	1	0	0		traventín
Podzemie spolu (kt)	87,7	88,3	90,5	69,9		60	58	57	82		
Povrch spolu (kt)	7,4	131,0	90,8	13,2	0,0	2	22	62	51	0	

Prehľad ložísk nerastov k 31. 12. 2014

Príloha č. 23

Nerast	Výhradné ložiská				Ložiská nevyhradených nerastov					
	Spolu	z toho			Spolu	z toho				
		s určeným DP	s ochranou (CHLÚ)	ostatné		stavebný kameň	štrkopiesky a piesky	tehliarske suroviny	vápenec	ostatné
Uhlie	3	3								
Ropa a zemný plyn	0									
Rudy a magnezit	0									
Nerudy	65	45	17							
Celkom	68	48	17	0	102	34	50	6	1	11

Poznámka: **CHLÚ** = chránené ložiskové územie bez určeného dobývacieho priestoru

DP = dobývací priestor v určených chránených ložiskových územiach

K 31.12.2014 obvodné banské úrady evidovali celkom **170** ložísk nerastov

Počet vybraných správnych úkonov vykonaných ogánmi hlavného dozoru

Príloha č. 24 - I

Orgány hlavného dozoru	Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Soľ	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné *	Prierezové	Spolu
HBÚ													0
OBÚ BA													0
OBÚ BB													0
OBÚ KE													0
OBÚ PD	540	2	2			382	263	34	202	23	834	16	2 298
OBÚ SNV													0
Spolu	540	2	2	0	0	382	263	34	202	23	834	16	2 298

*) Napr. geologický prieskum, sprístupňovanie jaskýň a pod.

Iné správne úkony orgánov hlavného dozoru

Príloha č. 24 - II

Úkony vo veci štátnozamestnaneckého pomeru	OBÚ BA	OBÚ BB	OBÚ KE	OBÚ PD	OBÚ SNV	HBÚ	Spolu
Úkony vo veci štátnozamestnaneckého pomeru							0
Úkony vo veci výkonu práce vo verejnom záujme							0
Výberové konania							0
Úkony ekonomického úseku vo vzťahu k štátnemu rozpočtu							0
Úkony vo vŕahu k EÚ a medzinárodným organizáciám							0
Celkom	0	0	0	0	0	0	0

Druh správneho úkonu		Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Soľ	Stavebný kameň	Štrkopliasky a piesky	Tehľarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné	Prierezové	Spolu
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.	Racionálne využívanie a ochrana ložísk (DP a CHLÚ) a iné úkony súvisiace s ochranou ložísk a ich racionálneho využívania	152					28	8	2	7		6		203
2.	Bezpečnosť práce a prevádzky (rozhodnutia, záväzné príkazy)	6					7			10		3		26
3.	Výšetrovanie havárií a závažných pracovných úrazov	20												20
4.	Povolenie banskej činnosti, ČVBS (rozhodnutia, výzvy, ústne pojednávania a miestne ohliadky)	35					25	28	2	3				93
5.	Výbušniny (povolenie odberu, trhacích a ohňostrojných prác, skladov)	2					27	1		2		15		47
6.	Overenia, osvedčenia odbornej spôsobilosti	25					27			7		36		95
	vydané													
7.	Vydané banské oprávnenia pre													
	fyzické osoby													
8.	Zrušené banské oprávnenia													
	právnickým osobám													
9.	Vyhradené technické zariadenia													
	povolenie projektovania													
10.	Oprávnenia na činnosť na VTZ													
	účast' na kontrolách a skúškach		2				6	7		2				17
11.	Vybrané banské zariadenia													
	vydané											1		1
12.	Vybrané banské zariadenia													
	nariadenie overovacej prevádzky	1												1
13.	Povoľovanie výnimky													
	z bankých predpisov	1					3			1		9		14
14.	Priestupky a priestupkové konania						1	57						58
15.	Vydávanie vyjadrení, odborné stanoviská, prešetroenie sťažností	17		2			23	9	4	4	13	77		149
16.	Odsúhlasenie úhrad za DP a vydobyté nerasty, platobné výmery, penále, spracovanie výpisov z úhrad zo štátnej pokladnice ...	20					50	12	4	52		166		304
17.	Tvorba normatívnych právnych aktov													
18.	Pripomienkovanie													
	všeobecne záväzných predpisov													
19.	Pripomienkovanie													
	STN, STN EN													
20.	Predbežné a procesné rozhodnutia	10					16	10	1	4		48		89
21.	Riadne opravné prostriedky (vrátane námietok proti záväznému príkazu)	3					4							7
22.	Mimoriadne opravné prostriedky													
23.	Povoľovanie výnimky	6					1					2		9
24.	Poradenská činnosť	4												4
25.	Sprístupňovanie informácií	1								4	3	8		16
26.	Ukladanie sankcií rozhodnutím, v rozkaze a blokovaní konaní						13	6	1	1		8		29
27.	Úkony k iným orgánom, organizáciám, združeniam	12					7	10	2	2		67		100

Druh správneho úkonu			Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Soľ	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné	Prierezové	Spolu
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.	Racionálne využívanie a ochrana ložísk (DP a CHLÚ) a iné úkony súvisiace s ochranou ložísk a ich racionálneho využívania														
2.	Bezpečnosť práce a prevádzky (rozhodnutia, záväzné príkazy)														
3.	Vyšetrovanie havárií a závažných pracovných úrazov														
4.	Povolenie banskej činnosti, ČVBS (rozhodnutia, výzvy, ústne pojednávania a miestne ohliadky)														
5.	Výbušniny (povolenie odberu, trhacích a ohňostrojných prác, skladov)														
6.	Overenia, osvedčenia odbornej spôsobilosti	vydané													
		odňaté													
7.	Vydané banké oprávnenia pre	fyzické osoby													
		právnické osoby													
8.	Zrušené banké oprávnenia	fyzickým osobám													
		právnickým osobám													
9.	Vyhradené technické zariadenia	povolenie projektovania													
		účasť na kontrolách a skúškach													
10.	Oprávnenia na činnosť na VTZ	vydané													
		odňaté													
11.	Vybrané banké zariadenia	nariadenie overovacej prevádzky													
		povolenie nového typu zariadenia													
12.	Povoľovanie výnimky	z bankých predpisov													
13.	Priestupky a priestupkové konania														
14.	Vydávanie vyjadrení, odborné stanoviská, prešetrovanie sťažností														
15.	Odsúhlasenie úhrad za DP a vydobyté nerasty, platobné výmery, penále, spracovanie výpisov z úhrad zo štátnej pokladnice ...														
16.	Tvorba normatívnych právnych aktov														
17.	Pripomienkovanie	všeobecne záväzných predpisov													
		STN, STN EN													
18.	Predbežné a procesné rozhodnutia														
19.	Riadne opravné prostriedky (vrátane námietok proti záväznému príkazu)														
20.	Mimoriadne opravné prostriedky														
21.	Povoľovanie výnimky														
22.	Poradenská činnosť														
23.	Sprístupňovanie informácií														
24.	Ukladanie sankcií rozhodnutím, v rozkazom a blokovom konaní														
25.	Úkony k iným orgánom, organizáciám, združeniam														
26.	Neformálne oznámenia														
27.	Aprobácia predsedami úradu														
28.	Iné správne úkony														
29.	Spolu														
30.	Úkony vo veci štátnozamestnaneckého pomeru														
31.	Úkony vo veci výkonu práce vo verejnom záujme														
32.	Výberové konania														
33.	Úkony ekonomického úseku vo vzťahu k štátnemu rozpočtu														
34.	Úkony vo vťahu k EÚ a medzinárodným organizáciám														
35.	Spolu														
36.	Celkom														

Prehľad počtu inšpekcií podľa úradov a druhu dobývaného nerastu

Príloha č. 26

Počet inšpekcií

OBÚ	Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Sol'	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné*	Prierezové	Spolu
OBÚ Banská Bystrica													0
OBÚ Bratislava													0
OBÚ Košice													0
OBÚ Prievidza	135	2				53	28	3	29		67		317
OBÚ Spišská Nová Ves													0
HBÚ Banská Štiavnica													0
Spolu	135	2	0	0	0	53	28	3	29	0	67	0	317

Počet inšpekčných dní

OBÚ	Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Sol'	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné*	Prierezové	Spolu
OBÚ Banská Bystrica													0
OBÚ Bratislava													0
OBÚ Košice													0
OBÚ Prievidza	134	2				53	28	3	29		54		303
OBÚ Spišská Nová Ves													0
HBÚ Banská Štiavnica													0
Spolu	134	2	0	0	0	53	28	3	29	0	54	0	303

Uložené pokuty

Príloha č. 27

Uložené pokuty		Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Sol'	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné*	Prierezové	Spolu
Organizáciám	Počet						5	2	1	1	3	1		13
	Spolu [€]						270	80	50	100	600	50		1 150
Zamestnancom	Počet									1				1
	Spolu [€]									20				20
Blokové	Počet	5										5		10
	Spolu [€]	110										200		310
Spolu	Počet	5	0	0	0	0	5	2	1	2	3	6	0	24
	Spolu [€]	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	80,00	50,00	120,00	600,00	250,00	0,00	1 480

* Napr. geologický prieskum, sprístupňovanie jaskýň a pod.,

Počet vyšetovaných závažných pracovných úrazov a havárií*Príloha č. 28*

Druh úrazu	Pracoviská			Spolu
	v podzemí	na povrchu hlbinných baní	povrchové prevádzky *	
Závažné pracovné úrazy	2	0	0	2
Havárie	0	0	0	0

* - napr.: lomy, geologický prieskum a pod.

Počet pracovných úrazov, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií

Pri dobývaní	Rok	Pracovné úrazy				nebezpečné udalosti a závažné priemyselné havárie
		registrované	z toho			
			smrteľné	s ťažkou ujmou na zdraví	so skutočnou dĺžkou prac. neschopnosti 42 dní a viac **	
uhlia	2010	206	2	8	16	0
	2011	218	0	1	34	0
	2012	219	1	1	-	0
	2013	203	1	2	-	0
	2014	141	0	0	-	0
rúd	2010	5	0	0	1	1
	2011	15	0	0	5	0
	2012	7	0	0	-	0
	2013	9	0	0	-	0
	2014	0	0	0	-	0
ropy a zemného plynu	2010	5	0	0	0	0
	2011	4	0	0	1	0
	2012	1	0	0	-	
	2013	0	0	0	-	0
	2014	0	0	0	-	0
magnezitu	2010	41	1	0	5	1
	2011	18	0	1	2	0
	2012	25	1	1	-	0
	2013	20	0	0	-	0
	2014	0	0	0	-	0
soli	2010	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	-	0
	2013	0	0	0	-	0
	2014	0	0	0	-	0
stavebného kameňa	2010	20	0	0	1	0
	2011	9	1	1	1	0
	2012	7	0	0	-	0
	2013	5	0	1	-	0
	2014	1	0	0	-	0
štrkopieskov a pieskov	2010	6	1	0	0	1
	2011	1	0	0	1	0
	2012	4	0	0	-	0
	2013	0	0	0	-	0
	2014	0	0	0	-	0

Počet pracovných úrazov, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií

Pri dobývání	Rok	Pracovné úrazy				nebezpečné udalosti a závažné priemyselné havárie
		registrované	z toho			
			smrteľné	s ťažkou ujmou na zdraví	so skutočnou dĺžkou prac. neschopnosti 42 dní a viac	
tehliarskych surovín	2010	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	-	0
	2013	0	0	0	-	0
	2014	0	0	0	-	0
vápencov	2010	3	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	-	0
	2013	0	0	0	-	0
	2014	0	0	0	-	0
ostatných nerastov	2010	6	0	1	0	2
	2011	5	0	0	16	1
	2012	3	0	0	-	0
	2013	7	0	0	-	0
	2014	0	0	0	-	0
SPOLU pri dobývání	2010	292	4	9	23	5
	2011	270	1	3	60	1
	2012	266	2	2	-	0
	2013	244	1	3	-	0
	2014	142	0	0	-	0
Iné dozorované organizácie*	2010	6	0	0	0	0
	2011	4	0	0	1	0
	2012	9	0	0	-	0
	2013	11	1	3	-	1
	2014	2	0	0	-	0
CELKOM	2010	495	5	12	19	1
	2011	274	1	3	61	1
	2012	275	2	2	-	0
	2013	255	2	6	-	1
	2014	144	0	0	-	0

* - napr.: geologický prieskum, banské stavby, razenie tunelov a pod.

Počet pracovných úrazov, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií na povrchu a v podzemí hlbinných baní

Pri dobývaní	Pracovisko	Rok	Pracovné úrazy				nebezpečné udalosti a závažné priemyselné havárie
			registrované	z toho			
				smrteľné	s ťažkou ujmou na zdraví	so skutočnou dĺžkou pracov. neschopnosti 42 dní a viac **	
uhlia	na povrchu	2010	11	0	0	0	0
		2011	15	0	0	3	0
		2012	15	0	0	-	
		2013	18	0	0	-	0
		2014	7				
	v podzemí	2010	195	2	8	16	0
		2011	203	0	1	31	0
		2012	208	1	1	-	
		2013	185	1	2	-	0
		2014	134		2		0
rúd	na povrchu	2010	0	0	0	0	1
		2011	1	0	0	0	0
		2012	0	0	0	-	
		2013	2	0	0	-	0
		2014					
	v podzemí	2010	5	0	0	1	0
		2011	14	0	0	5	0
		2012	7	0	0	-	
		2013	7	0	0	-	0
		2014					
magnezitu	na povrchu	2010	30	0	0	3	1
		2011	12	0	0	1	0
		2012	18	1	1	-	
		2013	19	0	0	-	0
		2014					
	v podzemí	2010	11	1	0	2	0
		2011	6	0	1	1	0
		2012	7	0	0	-	
		2013	1	0	0	-	0
		2014					
iných nerastov*	na povrchu	2010	16	1	1	0	1
		2011	4	0	0	0	0
		2012	4	0	0	-	
		2013	3	0	0	-	0
		2014					
	v podzemí	2010	4	0	0	0	2
		2011	3	0	0	0	1
		2012	1	0	0	-	
		2013	2	0	0	-	0
		2014					
SPOLU	na povrchu	2010	57	1	1	3	3
		2011	32	0	0	4	0
		2012	37	1	1	-	0
		2013	42	0	0	-	0
		2014	7	0	0	-	0
	v podzemí	2010	215	3	8	19	2
		2011	226	0	2	37	1
		2012	223	1	1	-	0
		2013	195	1	2	-	0
		2014	134	0	2	-	0
CELKOM		2010	272	4	9	22	5
		2011	258	0	2	41	1
		2012	260	2	2	-	0
		2013	237	1	2	-	0
		2014	141	0	2	-	0

* - VKŠ Novoveská Huta

Pracovné úrazy podľa zdrojov

Zdroje		Celkový počet registrovaných pracovných úrazov					z toho														
							smrteľné					s ťažkou ujmom na zdraví *					so skutočnou dĺžkou prac. neschopnosti viac ako 42 dní **				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Dopravné prostriedky	19	13	6	10	3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	2	5	-	-	-
II.	Zdvíhadilá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky	17	11	7	12	3	1	0	0	1	0	4	2	1	2	0	4	2	-	-	-
III.	Stroje - hasiace, pomocné, obrábacie a pracovné	16	9	11	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	-	-	-
IV.	Pracovné, príp. cestné dopravné priestory ako zdroje pádu osôb	80	69	60	64	38	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	6	12	-	-	-
V.	Materiál, bremená, predmety	141	144	160	137	86	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	10	21	-	-	-
VI.	Náradie, nástroje, ručne ovládané strojčeky a prístroje	9	18	11	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
VII.	Priemyselné škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny	3	1	7	7	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	-	-	-
VIII.	Kotly, nádoby a vedenia (potrubie) pod tlakom	3	1	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-
IX.	Elektrina	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-	-	-
X.	Ľudia, zvieratá a prírodné živly	0	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
XI.	Iné zdroje	10	7	9	5	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-
Spolu		298	274	275	255	144	4	1	2	2	0	9	3	2	6	2	23	45	-	-	-

* - táto definícia platí od 01. 07. 2006 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

** - táto definícia platila od 01. 07. 2006 do 31.12.2011 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

Pracovné úrazy podľa príčin

Príčina		Celkový počet registrovaných pracovných úrazov					z toho														
							smrteľné					s ťažkou ujmom na zdraví *					so skutočnou dĺžkou pracovnej neschopnosti viac ako 42 dní **				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu	42	36	42	33	6	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	7	-	-	-
2.	Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie alebo zabezpečenie	2	2	1	2	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	-	-	-
3.	Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné osobné pracovné prostriedky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
4.	Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadania pracoviska, príp. komunikácie (aj keď je pracovisko zdrojom úrazu)	7	11	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-
5.	Nedostatky v osvetlení a viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov a škodlivého ovzdušia na pracovisku	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-	-
6.	Nesprávna organizácia práce	2	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-
7.	Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok potrebnej kvalifikácie (teor. vedomosti, šikovnosti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
8.	Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu alebo pokynov, zotrvávanie v ohrozenom priestore	107	101	97	93	71	0	1	0	1	0	6	0	2	1	1	6	8	-	-	-
9.	Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení a ochranných opatrení	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-	-	-
10.	Nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných pridelených osobných ochranných pomôcok (prístrojov)	1	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
11.	Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti pri práci - žarty, hádky, a iné nesprávne a nebezpečné konanie	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	-	-	-
12.	Nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (chýbajúce telesné predpoklady, zmysl. nedostatky nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) a iné riziká	121	112	114	106	64	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	8	17	-	-	-
13.	Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami	1	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-	-
14.	Nezistené príčiny ***	12	6	5	4	1	2	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	2	-	-	-
Spolu		298	274	275	255	144	4	1	2	2	0	9	3	2	6	2	23	45	-	-	-

* - táto definícia platí od 01. 07. 2006 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

** - táto definícia platila od 01. 07. 2006 do 31.12.2011 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

Priznané choroby z povolania pri ťažbe nerastov a ich úprave

Priznané choroby z povolania	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu
Z vibrácií, vazoneuróza				3		3
Z jednostranného zaťaženia				6		6
Zo zaprášenia pľúc						0
Z hluku						0
Iné (intoxikácia)						0
Spolu	0	0	0	9	0	9

Štatistika sledovania úrazovosti a preventívnej činnosti vo vzťahu ku Stratégii BOZP

Položka	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu
Počet dozorovaných organizácií				91		91
Počet dozorovaných prevádzok				164		164
Počet všetkých zamestnancov	1	1	1	6 308	1	6 312
Počet registrovaných pracovných úrazov				144		144
Ukazovateľ úrazovosti *	0,000	0,000	0,000	2,283	0,000	2,281

*) počet úrazov na 100 zamestnancov

Vybavenie banských záchranných staníc záchranárskou technikou
v pôsobnosti HBZS - Prievidza

Vybavenie banských záchranných staníc	Dýchacie prístroje			Oživovacie prístroje							Meracie skrinky		Príslušenstvo												
Zariadenie	Saturn S5, Saturn S7	Dräger BG 4 plus	Dräger BG 174	Saturn Oxy	Oxylátor	KPT - D	Respinex - Spireta	PT - 60 Dräger	Multihelp III, IV		kyslíkové kompresory	Dräger IT 6100	Dräger RZ 25	Masky CM 4,CM 5	Masky FPS 7000 RP	Masky Dräger PN	Trident	Čatárske brašne	Nosiče rezerv BG 4	Nosiče rezerv BG 174	Kyslíkové fľaše 2l 150	Kyslíkové fľaše 2l 200 bar M24x2	Kyslíkové fľaše 2l 200 bar G3/4	Pohlčovače CO ₂ BG 4	Pohlčovače CO ₂ BG 17
Závod	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
HBZS Prievidza		40			3			2		2	3	5		40		2	6	40		4	172	12	160		
ZBZS Baňa Nováky		20			2						2	2		26			4	20		9	88		80		
ZBZS Baňa Cigeľ		20			2						2	2		25			6	20			88		80		
ZBZS Baňa Handlová		20			2	2					2	2		25			6	20		12	88		80		
ZBZS Baňa Dolina		12			1		1			1	2	1		12			2	12		10	52		48		
ZBZS Baňa Čáry		12		1	1						2	1		16			2	12			60		48		
ZBZS Lubeník		12					1		1		1	2		14			2	12		8	52		48		
ZBZS Jelšava	10	12		2			1		1		1	2	16	12		1	2	12		20	48		48		
Spolu	10	148	0	3	11	2	3	2	2	3	15	17	16	170	0	3	30	148	0	63	648	12	592	0	

Vybavenie banských záchranných staníc a zberných plynových stredísk dýchacou, oživovacou a spojovacou technikou
v pôsobnosti HBZS Malacky

Vybavenie banských záchranných staníc	Dýchacie prístroje	Oživovacie prístroje	Meracie skrinky	Príslušenstvo	Kyslíkové ihly pod masku	Dištančné vymedzovacie vložky	Záchranárske telefóny
	*1	*2	*3	*4			*5
závod	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
HBZS Malacky							
ZBZS Západ							
ZPS Závod prieskum							
ZBZS Východ							
ZPS Ptrukša							
ZPS Stretava							
ZPS Senné							
ZPS Moravany							
TJ Bánovce							
Spolu	0	0	0	0	0	0	0

ZPS = Zberné plynové stredisko

POZNÁMKA:

***1 - Dýchacie prístroje:**

kyslíkové: Dräger BG - 174

vzduchové: Saturn - S2, S5, S7, PA - 80/1 - 1800, PA - 80/2 - 2400, SPIROMATIC 90 QS,
PVP - Meta 10 I, Meta 2x10 I, DDP 3001, SCUBAPRO 15 I

***2 - Oživovacie prístroje:** Saturn OXY, Saturn OXY Komfort, Spireta, Multihelp I, Multihelp III, Multihelp IV.

***3 - Meracie skrinky:** MEDI - 51 018, vzduchová meracia stolica, kyslíková meracia stolica, AERO - test, PA - 80 test,
Spirotest 100, skúšobná hlava, prietokomery LD 524, TESTER S 01

***4 - V príslušenstve sú vedené:** masky, kyslíkové fľaše, vzduchové fľaše, pohlcovače

***5 - Záchranárske telefóny (vysielačky):** typ Motorola, Buddy Phone

Prehľad celkového počtu zásahov banskými záchranármi

Príloha č.35

Druh havárie, príčiny zásahu		Počet zásahov					Trvanie zásahu (hod)				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
HBZS Prievidza											
Výbuch plynu a prachu											
Endogénny požiar a zápary uhlia		4	2	3	4	5	146	110	1 491	126	111
Exogénny požiar	od strojného zariadenia										
	od elektrického zariadenia			2					132		
	od otvoreného ohňa					1					6
Nedýchateľné prostredie	trhacie práce veľkého rozsahu	13	19	18	20	18	41	58	547	60	56
	ostatné	5		1	1	4	785		18	15	61
Zával			2					8			
Erupcia a výron plynu											
Prieval hornín a zvodn. hornín											
Exogénny požiar na povrchu											
Exogénny požiar ohrozujúci baňu											
Zásahy záchranárov - lezcov		31	20	18	12	5	381	264	2 554	293	75
Iné zásahy v bani		4	19	2			27	510	150		
Iné zásahy na povrchu		1	1					2			
Spolu		58	63	44	37	33	1 380	952	4 892	494	309
HBZS Malacky											
Erupcia alebo výron plynu											
Exogénny oheň na povrchu		1		4	1		8		56	18	
Ekologická havária											
Likvidácia tlak. prejavu											
Likvidácia úniku plynu zo sondy, potrubia		1		1			15		8		
Iné zásahy na povrchu		20	25	36	36		1 535	1 646	1 392	1 860	
Spolu		22	25	41	37	0	1 558	1 646	1 456	1 878	0
Celkom		80	88	85	74	33	2 938	2 598	6 348	2 372	309

Zásahy záchranárov s účasťou pohotovosti HBZS

Obvod pôsobnosti HBZS Malacky

Por.	Organizácia	Miesto zásahu	Dátum	Druh a príčina zásahu	Práce pri zásahu
1.					

Obvod pôsobnosti HBZS Prievidza

Por.	Organizácia	Miesto zásahu	Dátum	Druh zásahu	Práce pri zásahu
1.	HBP, a.s. - TÚ Handlová	chodba 212 102-05	06.03.14	havarijný zásah	priestorové uzatvorenie
2.	HBP, a.s. - TÚ Handlová	chodba 212 202-05	27.03.14	havarijná pohotovosť	v pohotovosti - zlikvidované pracovníkmi ÚVO

Prehľad počtu zápar podľa miesta vzniku

Príloha č. 37

Počet zápar vzniknutých v roku 2014			Uhoľné bane				Spolu
			OBÚ - Banská Bystrica	OBÚ - Prievidza		OBÚ - Bratislava	
			Baňa Dolina	Baňa Handlová	Baňa Nováky	Baňa Čáry	
Miesto vzniku záparu	Poruby	V starinách steny			1		1
		Kontakt so starinami					
		Iné miesto steny					
		V komorovom porube					
	Chodby	V nadvýlome v strope		147	9		156
		V nadvýlove v boku		15	1		16
		V počve					
		Pilier medzi chodbami			1		1
		Kontakt so starinami					
		Prehorenie hrádze					
		Prehorenie plášťa					
		Iné					
Spolu				162	12		174

Počet stenových porubov a ich rozmiestnenie

Príloha č. 38

Stenové poruby				Hornonitrianske bane Prievidza					Baňa Čáry					Baňa Dolina					Spolu					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Celkový počet stenových porubov				1,4	5,04	5,26	4,97	4,58	3	3,00	4,00	2,00		2,00	2,00	1,50	1,00		6,37	10,04	10,76	7,97	4,58	
z toho	podľa spôsobu vystužovania	individuálne	mechanické																				0,00	
			hydraulické																				0,00	
		komplexy			1,4	5,04	5,26	4,97	4,58	3	3,00	4,00	2,00		2,00	2,00	1,50	1,00		6,37	10,04	10,76	7,97	4,58
	podľa spôsobu dobývania	ručné																					0,00	
		mechanizované			1,4	5,04	5,26	4,97	4,58	3	3,00	4,00	2,00		2,00	2,00	1,50	1,00		6,37	10,04	10,76	7,97	4,58
	podľa dobývacej metódy	v laviciach			0,2	1,51	1,76	1,47	1,56	3	3,00	4,00	2,00		2,00	2,00	1,50	1,00		5,18	6,51	7,26	4,47	1,56
		medzistropom				0,48	1,77	1,60												0,5	1,8	1,6		0,00
		nadstropom			1,2	3,05	1,73	1,90	3,02											1,2	3,1	1,7	1,9	3,02
Počet komorových pásových porubov																							0,00	

Počet dobývok

Príloha č. 39

Dobývky		OBÚ Spišská Nová Ves					OBÚ Banská Bystrica					Spolu				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
z toho	obzorové dobývanie na skládku	10	10	8	3		0	0	0	0		10	10	8	3	0
	výstupkové dobývanie	13	12	11	10		0	0	0	0		13	12	11	10	0
	otvorená komora	7	7	6	7		0	0	0	0		7	7	6	7	0
	medziobzorové dobývanie na zával	6	6	9	8		0	0	0	0		6	6	9	8	0
	dovrchné dobývanie s výztužou (* - bez výztuže)	0	0	0	0		3	4	6	3		3	4	6	3	0
	iné	1	3	3	3		0	0	0	0		1	3	3	3	0
Celkový počet dobývok		37	38	37	31	0	3	4	6	3	0	40	42	43	34	0

Strojné zariadenia pri banskej činnosti v podzemí

Príloha č. 40

Strojné zariadenia podľa skupín činnosti			Mj	Obvodný banský úrad					Spolu
				BA	BB	KE	PD	SNV	
1.	Stroje-razenie horizontálnych banských diel - spolu		[ks]				11		11
	z toho	raziace kombajny	[ks]				11		11
		vrtné vozy	[ks]						
		vrtné plošiny	[ks]						
		raziace komplexy	[ks]						
2.	Stroje-razenie banských vertikálnych diel - spolu		[ks]						
	z toho	raziace plošiny	[ks]						
		raziace stroje	[ks]						
3.	Dobývacie zariadenia, dobývacie komplexy		[ks]				5		5
4.	Bezkoľajové prepravníkové nakladače		[ks]				1		1
5.	Koľajové lokomotívy - spolu		[ks]				63		63
	z toho	trolejové	[ks]				36		36
		dieselové	[ks]				27		27
		akumulátorové	[ks]						
6.	Závesné lokomotívy		[ks]				46		46
7.	Čerpacie zariadenia - spolu		[ks]				28		28
	z toho	hlavné čerpadlá	[ks]				16		16
		pomocné čerpadlá	[ks]				12		12
8.	Hlavné ventilátory - spolu		[ks]				6		6
	z toho	na povrchu	[ks]				6		6
		v podzemí	[ks]						
9.	Stabilné kompresory		[ks]				8		8

Ťažné stroje			OBÚ					Spolu
			BA	BB	KE	PD	SNV	
Ťažné stroje - spolu						4		4
z toho	ťažné stroje	veľké				3		3
		malé				1		1
	ťažné stroje	na striedavý prúd				1		1
		na jednosmerný prúd				3		3
	ťažné stroje	vo veži				1		1
		na úrovni povrchu				3		3
		v podzemí						
	ťažné stroje	jednolanové				2		2
		dvojlánové				2		2
		viaclánové						
	ťažné stroje	jednobubnové						
		dvojbubnové				2		2
		s trecím kotúčom				2		2
Ťažné zariadenia		klietkové				3		3
		skipové				1		1
		podstavníkové						

Poznámka: - veľké ťažné zariadenia s menovitou rýchlosťou nad 3 m.s^{-1}

- malé ťažné zariadenia s menovitou rýchlosťou do 3 m.s^{-1}

Počet vydaných povolení na odber výbušnín

Príloha č. 42

Obvodný banský úrad	Trvalé povolenia		Jednorázové povolenia		
	Vydané	Zamietnuté žiadosti	Vydané	z toho spolu s povolením trhacích alebo ohňostrojných prác	Zamietnuté žiadosti
OBÚ Bratislava					
OBÚ Banská Bystrica					
OBÚ Košice					
OBÚ Prievidza	4				
OBÚ Spišská Nová Ves					
Spolu - odber výbušnín	4				

Druh činnosti	Trhacie práce veľkého rozsahu												Osobitné povolenia trhacích prác malého rozsahu					
	Osobitné povolenia						Vykonané odstrelly											
	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu
Banská činnosť				2		2				390		390				3		3
Činnosť vykonávaná banským spôsobom						0				26		26				2		2
Ostatná činnosť						0						0						0
Spolu	0	0	0	2	0	2	0	0	0	416	0	416	0	0	0	5	0	5

Druh činnosti	Osobitné povolenia ohňostrojných prác						Trhacie a ohňostrojné práce pri ktorých došlo k úrazu, prípadne škodám						Sťažnosti na trhacie práce					
	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu
Banská činnosť						0						0						0
Činnosť vykonávaná banským spôsobom						0						0						0
Ostatná činnosť						0						0						0
Spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sklady výbušnín - stav k 31. 12. 2013

Príloha č. 44

Obvodný banský úrad	Umiestnenie skladov	Počet skladov	Kapacita (obloženie)			Počet vydaných povolení na			
			Trhaviny	Rozbušky	Bleskovice	Umiestnenie skladu	Stavba skladu	Užívanie skladu	Zmeny
			(tis. kg)	(tis. ks)	(tis. m)				
Bratislava	Pod povrchom								
	Na povrchu								
	<i>Spolu</i>	0	0,000	0,00	0,00	0	0	0	0
Banská Bystrica	Pod povrchom								
	Na povrchu								
	<i>Spolu</i>	0	0,000	0,00	0,00	0	0	0	0
Košice									
	<i>Spolu</i>	0	0,000	0,00	0,00	0	0	0	0
Prievidza	Pod povrchom	13	113	667					
	Na povrchu	40	6 776	585	79				1
	<i>Spolu</i>	53	6 889,000	1 252,00	79,00	0	0	0	1
Spišská Nová Ves									
	<i>Spolu</i>	0	0,000	0,00	0,00	0	0	0	0
Spolu	Pod povrchom	13	113,000	667,00	0,00	0	0	0	0
	Na povrchu	40	6 776,000	585,00	79,00	0	0	0	1
	Spolu	53	6 889,000	1 252,00	79,00	0	0	0	1

zrušenie CS Žilina PD 229-652/2014

Dozorná činnosť v oblasti výbušnín

Príloha č. 45

Druh činnosti	Počet inšpekcií	Počet zastavených pracovísk	Počet oprávnení (osvedčení)		Blokové pokuty		Pokuty v správnom konaní				Priestupkové konanie	
			zadržaných	odňatých	Počet	Suma [EUR]	Organizáciám		Jednotlivcom		Počet	Suma [EUR]
							Počet	Suma [EUR]	Počet	Suma [EUR]		
Trhacie práce pri banskej činnosti												
Trhacie práce pri činnosti vykonávanej bankým spôsobom												
Trhacie práce pri ostatnej činnosti												
Ohňostrojné práce												
Výroba výbušnín	19											
Spolu	19	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0	0,00

Spotreba výbušnín

Príloha č. 46

Druh činnosti	Ročná spotreba výbušnín				
	Trhaviny	Rozbušky	Bleskovice	Pyrotechnické výrobky a výbušné predmety	Ostatné výbušniny
	[kg]	[ks]	[bm]	[kg/ks]	[kg]
Trhacie práce pri banskej činnosti	1 129 377,00	183 026,00	900,00		
Trhacie práce pri činnosti vykonávanej banským spôsobom	39 756,00	2 210,00			
Trhacie práce pri ostatnej činnosti					
Ohňostrojné práce					
Spolu	1 169 133,00	185 236	900,00	0,00	0,00

Banská prevádzka - závod		OBÚ	Prevádzka	V dobývacom priestore	Mimo dobývacích o priestoru	Plošný záber	Uložené množstvo	Voľná kapacita	Úložisko
						[ha]	[tis. m ³]	[tis. m ³]	kat. A / B
Uhoľné bane	Bana Handlová	PD	Č	1		8,19	456,6	163,21	B
			N	5		44,75	8,693		nezar.
	Baňa Nováky	PD	Č	1		8,90	143,2053	201,45	B
			N						
	Baňa Cigelf	PD	Č		1	23,00	2,35658	6,536	B
			N	3		14,75	1,27852		nezar.
	Baňa Dolina	BB	Č						
Rudné bane			N						
	Baňa Čáry	BA	Č						
			N						
	Spolu		Č	2	1	40,09	602,162	371,196	
			N	8	0	59,50	9,997	0,00	
Magnezit	Banská Štiavnica - Nová Jama	BB	Č						
			N						
	Kremnica	BB	Č						
			N						
	Genes, a. s., Hnúšťa Mútnik II (MUTNIK)	SN	Č						
			N						
	Siderit, s.r.o. Nižná Slaná	SN	Č						
Ostatné			N						
	Spolu		Č						
			N						
	Lubeník	SN	Č						
			N						
	Jelšava	SN	Č						
			N						
Ostatné	Spolu		Č						
			N						
	Dobývanie, s.r.o. DP Strážavy - Polom	PD	Č						
			N	1		29	3,937	3,136	B
	Holcim (Slovensko) - k.ú. Beckov (zelená voda)	PD	Č	1		1,20	9,53		B
			N						
	Tondach Slovensko, s.r.o., DP Nitrianske Pravno	PD	Č	1		0,02	2,00	2,00	B
			N						
	V.D.S., a.s., DP Malé Kršteňany	PD	Č						
			N	2		1,21	36,75		B
	Kameňolomy, s.r.o. - DP Čachtice	PD	Č	1		2,00	101,00	196,00	B
			N						
	Kameňolomy, s.r.o. - DP - Rožnové Mitice	PD	Č	1		0,80	110,800	69,200	B
			N						
	Kamenta - Zdenko Ducky, DP Podhradie	PD	Č	1		0,145	6,35		B
			N						
	X-Ray, s.r.o., DP Lietavská Lúčka	PD	Č	1		0,50	0,01	2,00	B
			N						
	Sl. Štrkopiesky, s.r.o., Kočovce Vážiny, Západ	PD	Č		3	0,80	28,00		B
			N						
	CLL, a.s. - DP Lietavská Svinná	PD	Č	1		0,80	10,60	24,00	B
			N						
	Kameňolomy CS, s.r.o. DP Beluša	PD	Č	1			5,00	3,00	B
			N						
	Kameňolomy CS, s.r.o. DP Jablonové	PD	Č	1			7,00	5,00	B
			N						
	Kamenivo Transtav s.r.o. Revúca - Červená Skala	BB	Č						
			N						
	JIVA - TRADE, s.r.o. Sereď Rakša	BB	Č						
			N						
	EUROVIA Kameňolomy s.r.o., Palúdzka	BB	Č						
			N						
	EUROVIA Kameňolomy, s.r.o., Hanišberg	BB	Č						
			N						
	EUROVIA Kameňolomy, s.r.o., Malužiná	BB	Č						
			N						
	EUROVIA Kameňolomy, s.r.o., Môtová	BB	Č						
			N						
	EUROVIA Kameňolomy, s.r.o.,	RR	Č						

	Viglaš	EE	N						
--	--------	----	---	--	--	--	--	--	--

Poznámka: Č - činné odvaly, N - nečinné odvaly

Odvaly - pokračovanie

Príloha č. 47 - II/III

Ostatné - pokračovanie	Ťažiar, s.r.o., Badín	BB	Č N					
	CLAYSTONE s.r.o. Lučenec (Poltár V - V. Petrovec)	BB	Č N					
	GENES a.s. Hnúšťa (Hliník nad Hronom)	BB	Č N					
	Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o. (Zuberec)	BB	Č N					
	KERKO a.s. Košice (Jastrabá)	BB	Č N					
	KOPEREKOMIN s.r.o. Kopernica	BB	Č N					
	Ing. Peter Majer SARMAT, Kremnica (Bartošova Lehôtka)	BB	Č N					
	Ťažiar s.r.o. Zvolen (Badín I - Skalica)	BB	Č N					
	KABE s.r.o. Banská Bystrica (H. Mičiná - Ťarbaška)	BB	Č N					
	Štrkopisky L'N s.r.o. Muľa (Holiša)	BB	Č N					
	Žiaromat a.s.Kalinovo (Zlámanec)	BB	Č N					
	Žiaromat Kalinovo (Ceriny)	BB	Č N					
	Žiaromat Kalinovo (Kalinovo IV)	BB	Č N					
	M. Matuška-KAMENAPRODUKT (Zvolenská Slatina)	BB	Č N					
	STYL-BAU SLOVAKIA s.r.o. R. Sobota (Veľká nad Ipľom)	BB	Č N					
	BENTOKOP s.r.o. Kopernica (kopernica)	BB	Č N					
	KSR-Kameňolomy SR s.r.o. Zvolen (Krnišov - Tepličky)	BB	Č N					
	Stontec s.r.o. Lučenec (Filákov)	BB	Č N					
	EUROBASALT a.s., (Veľké Dravce)	BB	Č N					
	PK Doprastav a.s. Žilina (Bulhary)	BB	Č N					
	PK Doprastav a.s. Žilina (Badín - Bačov)	BB	Č N					
	LB MINERALS, a.s. (Pondelok)	BB	Č N					
	Ipeľské štrkopiesky s.r.o. (Veľká nad Ipľom)	BB	Č N					
	Sedlecký kaolín Slovensko s.r.o. Banská Bystrica (Bartošova)	BB	Č N					
	ENERGOGAZ a.s. Košice (Lutíla)	BB	Č N					
	Processing s.r.o. B. Bystrica (Banská Štiavnica I)	BB	Č N					
	GEOtrans-LOMY s.r.o. Sása (Sása)	BB	Č N					
	GEOtrans-LOMY s.r.o. Sása (Vígľaš)	BB	Č N					
	GEOtrans-LOMY s.r.o. Sása (H. Tisovník)	BB	Č N					
	BENOX s.r.o. Kopernica (Kopernica)	BB	Č N					
	REGOS s.r.o. Lučenec (Stará Halič)	BB	Č N					
	EUROVIA kameňolomy, s.r.o. DP Hradová	KE	Č N					
	EUROVIA kameňolomy, s.r.o. DP Sedlice	KE	Č N					
	Carmeuse Slovakia, s.r.o., DPTrebejov	KE	Č N					
	LB MINERALS, a.s., DP Pozdišovce	KE	Č N					

Poznámka: Č - činné odvaly, N - nečinné odvaly

Odvaly - pokračovanie

Príloha č. 47 - III/III

Ostatné - pokračovanie	LB MINERALS, a.s., DP Brezina	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Trnava pri Laborci	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Ťahanovce	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Michalany	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s. DP Rudník II	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Rudník	KE	Č						
			N						
	Zeocem, a. s., Bystré DP Nižný Hrabovec	KE	Č						
			N						
	Carmeuse Slovakia, s.r.o., DP Včeláre	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s. LNN Drienovec	KE	Č						
			N						
	V.D.S., a. s., Bratislava Pohranice	BA	Č						
			N						
	CESTY NITRA, a.s., Nitra Čierne Kľačany	BA	Č						
			N						
	KAMENOLOMY, s.r.o., N. Mesto n/Váhom, Hubina	BA	Č						
			N						
	KAMENOLOMY, s.r.o., N. M n/Váhom, Jablonica	BA	Č						
			N						
	KaS, a.s., Zlaté Moravce, Obyce	BA	Č						
			N						
	BAZALT PRODUCT s.r.o. Konrádovce	SN	Č						
			N						
	Eurokameň, s.r.o. Sp. Podhradie I - Dreveník (výsypky)	SN	Č						
			N						
	Východoslov. Kameňolomy, a.s. Novoveská Huta	SN	Č						
			N						
	Alexander Agócs, Gortva - piesky	SN	Č						
			N						
	Calmit, s.r.o. Bratislava, závod Tisovec	SN	Č						
			N						
	Calmit, s.r.o. Bratislava, závod Margecany	SN	Č						
			N						
	VSH, a.s. Gemerská Hôrka	SN	Č						
			N						
	EURO BASALT, a.s. Lom Husiná - Kopačog	SN	Č						
			N						
	VSK Eurotal, s.r.o. Košice DP Gemerská Poloma	SN	Č						
			N						
	KSR - Kameňolomy SR, lom Husina	SN	Č						
			N						
Spolu			Č	7	3	5,47	264,69	274,20	-
			N	3	0	30,21	40,69	3,14	
Celkom			Č	9	4	45,56	866,85	645,40	-
			N	11	0	89,71	50,68	3,14	

Poznámka: Č - činné odvaly N - nečinné odvaly

Banská prevádzka - závod		OBÚ	Prevádzka	V dobývacom priestore	Mimo dobývacieho priestoru	Plošný obsah [ha]	Úložisko kat. A / B
NAFTA	NAFTA a.s. DP Pozdišovce I - odkalisko Moravany	KE	Č				
			N				
Uhoľné bane	Baňa Čigel'	PD	Č	1		4,63	B
			N	1		12,40	B
Rudné bane	Dúbrava - staré	BB	Č				
			N				
	Dúbrava - nové	BB	Č				
			N				
	Špania Dolina	BB	Č				
			N				
	Banská Štiavnica, Lintich	BB	Č				
			N				
	Banská Štiavnica, Sedem žien	BB	Č				
			N				
	Kremnica	BB	Č				
			N				
	Slovenská banská s.r.o., Hodruša - Hámre	BB	Č				
			N				
Magnezit	Meoptis a.s., Bratislava Baňa Bankov	KE	Č				
			N				
	Jelšava	SN	Č				
			N				
Sol'	Lubeník	SN	Č				
			N				
	Spolu		Č				
			N				
Sol'	Solivary Prešov	KE	Č				
			N				
Ostatné	Holcim Slovakia, a.s., Rohožník	PD	Č	1		0,60	B
			N				
	Kamenivo Slovakia a.s. Bytča - Hrabové	PD	Č	1		0,33	B
			N				
	Eurovia a. s., Žilina, Malužiná	BB	Č				
			N				

Poznámka: Č - činné odkaliská, N - nečinné odkaliská

Odkaliská - pokračovanie

Ostatné - pokračovanie	Eurovia a. s., Žilina, Palúdzka	BB	Č				
			N				
	Eurovia a. s., Žilina, Dubná Skala	BB	Č				
			N				
	Bravur, s. r. o, Vrútky, Lipovec	BB	Č				
			N				
	Lom Sokolec, s. r. o., Bzenica	BB	Č				
			N				
	IS-Lom s.r.o., Maglovec	KE	Č				
			N				
	VSH, a. s., Turňa nad Bodvou	KE	Č				
			N				
	Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, prevádzka Orlov	SN	Č				
			N				
	ALAS SK, s. r. o., BA, Vysoká p. M. III.-časť A	BA	Č				
			N				
	V.D.S. a.s., Bratislava, Šoporňa	BA	Č				
			N				
	Carmeuse Slovakia, s.r.o., Lom Gombasek	SN	Č				
			N				
	Štrkopiesky, s.r.o., Batizovce	SN	Č				
			N				
	Sl.štrkopiesky, s.r.o., k.ú. Kočovce - Važiny	PD	Č		1	1,20	B
			N				
	SESTAV, s.r.o., Ilava DP Beluša I	PD	Č	1		0,25	B
			N				
	DP Dubnica nad Váhom	PD	Č	1		0,42	B
			N				
Spolu			Č	3	1	2,55	-
			N	0	0	-	
Celkom			Č	4	1	7,18	-
			N	1	0	12,40	

Poznámka: Č - činné odkaliská, N - nečinné odkaliská

Z O Z N A M

dozorovaných organizácií (právnických a fyzických osôb), závodov a výrobných
stredísk, ich rozdelenie podľa druhu ťaženého nerastu v obvode pôsobnosti

Obvodného banského úradu v Prievidzi

k 31.12.2014

Organizácia	Prevádzka	Nerast / Organizácia	Lokalita
Uhlie			
1	1	Hornonitrianske bane Prievidza a.s. Prievidza	DP Handlová
	2		DP Cigeľ
	3		DP Nováky I
Nerudné suroviny			
Stavebný kameň			
2	4	AKE s.r.o., Prievidza	LNN - Podhradie, parcelné č.1437/4
2	5	AKE s.r.o. Prievidza	DP Podhradie
3	6	ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava	DP Dolný Kamenec
4	7	B a B plus, s.r.o., Nitr. Rudno	LNN Nitrianske Rudno - Rokoš
	8	bez organizácie	LNN Veľké Rovné
	9	bez organizácie	LNN Milošová
	10	bez organizácie	LNN Lazy pod Makytou
5	11	Cementáreň Lietavská Lúčka a.s.	LNN Rajecká Lesná-Úsypy
6	12	CEMMAC a.s. Horné Smre	DP Horné Smre I
7	13	Kameňolomy CS, s.r.o., Štrková 17, 010 09 Žilina	DP Jablonové
7	14	Kameňolomy CS, s.r.o., Štrková 17, 010 09 Žilina	DP Beluša
7	15	Kameňolomy CS, s.r.o., Štrková 17, 010 09 Žilina	LNN Lopušné Pažite
8	16	CEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o., Račianske mýto 1/D, 831 02 BA-Nové Mesto	DP Jablonové
	17	CEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o., Račianske mýto 1/D, 831 02 BA-Nové Mesto	DP Beluša
8	18	CEMEX Aggregates Slovakia, s.r.o., Račianske mýto 1/D, 831 02 BA-Nové Mesto	LNN Lopušné Pažite
9	19	Dobývanie spol. s r.o. Stráňavy - Lom Polom	DP Stráňavy-Polom
10	20	DOLKAM Šuja a.s. Rajec	DP Rajec - Šuja
11	21	ERPOS, spol. s r.o., Vysokoškolačkov 4, 010 01 Žilina	LNN - dolomit - stav. kameň - Rajec-Baranová
12	22	DOLMIT, s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom	DP Trenčianske Mitice I
13	23	TOWER BC, a.s., Prievidza	DP Ráztočno
14	24	KAROB, s.r.o., Ješkova Ves	LNN Klížske Hradište - Staré Kopanice
14	25	KAROB, s.r.o., Ješkova Ves	DP Klížske Hradište
	26	bez organizácie	LNN Malý Kolačín
15	27	Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	DP Čachtice
15	28	Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	DP Rožňové Mitice
15	29	Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	LNN - štrkopiesky, Krivosúd-Bodovka
16	30	KRUH, spol. s r.o., Obecný úrad 192, 971 01 Cigeľ	LNN-Cigeľ-lom Košariská
17	31	KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen	DP Veľká Čierna
17	32	KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen	DP Malá Lehota I
18	33	LANCAST SK, s.r.o., 029 56 Zakamenné č. 1020	Lehota pod Vtáčnikom - lom Hora
19	34	Lesostav Sever s.r.o. Žilina	LNN Kolárovice
20	35	Bekam, s.r.o., Považský Chlmec 500, 010 03 Žilina	DP Veľká Čierna I
	36	bez organizácie	LNN Mojtín
	37	bez organizácie	LNN paleopieskovce, Ochodnica
	38	bez organizácie	LNN Modrovka - Ježovec
21	39	Starý urbár, 916 35 Modrová	LNN Ježovec - Modrová
22	40	Doprastav a.s., generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Blava	DP Turie
22	41	Doprastav a.s., generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Blava	DP Turie I.
23	42	PK Doprastav a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina	DP Tunežice
24	43	Poľnohospodárske družstvo Podlužany	DP Podlužany I
25	44	Prefa-stav s.r.o. Topoľčany	LNN Podlužany-Zlobiny
25	45	Prefa-stav s.r.o. Topoľčany	LNN Závada-Velušovce
26	46	Roľnícke podielnícke družstvo Závada	DP Závada
27	47	ROSSETA, s.r.o., Školská 144/58, 013 06 Terchová	LNN - pieskovce - lom Kýčera
28	48	EUROMAXX, s.r.o., Čadca	Snežnica
29	49	SLOVSKALS r.o. Krnáč	DP Krnáč, DP Krnáč II
30	50	PORFIX Sand, s.r.o., Zemianske Kostofany	DP Krnáč
31	51	Jozef Križan Autodoprava, Dolný Lieskov č. 48	DP Lúky pod Makytou
32	52	V.D.S. a.s. Bratislava	DP Malé Kršteňany
32	53	V.D.S. a.s. Bratislava	DP Malé Kršteňany I
33	54	VESTKAM s.r.o. Horné Vestenice	DP Horné Vestenice
	55	bez organizácie	LNN Vyšehradné I

Organizácia	Prevádzka	Nerast / Organizácia	Lokalita
	56	bez organizácie	LNN Vyšehradné II
17	57	KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen	DP Malá Lehota
34	58	VSK MINERAL, s.r.o. Košice	DP Bystričany
35	59	Zdenko Ducký - KAMENTA, ul Záhradná 851/3, 956 18 Bošany	Podhradie
Štrkopiesky a piesky			
36	60	AGROFARMA, spol. s r.o. Červený Kameň	LNN Dulov, lok. Dolné prúdy
37	61	VÁHOSTAV - SK, a.s., Žilina	LNN Kotešová - Vážiny
38	62	DARJA s.r.o., Bolešov	LNN - Bolešov - Prejta, p.č. 917/3
38	63	DARJA s.r.o., Bolešov	LNN - Sihoť - k.ú. Prejta
22	64	Doprastav, a.s., Bratislava	LNN - Považská Teplá
22	65	Doprastav, a.s., Bratislava	LNN - Považské Podhradie, lokalita Prúdy, KN C 769/29, KN E 788/1
23	66	Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník	LNN Beckov III - Prúdičky
23	67	Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník	DP Beckov I
23	68	Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník	LNN Beckov - Zelená voda (p.č. 1794/62, 1794/66)
24	69	K.L.K., spol. s r.o., Kočovce č. 431, 916 31 Kočovce	LNN - Beckov - Kopané
24	70	K.L.K., spol. s r.o., Kočovce č. 431, 916 31 Kočovce	LNN - Rakofuby - Kačín I. a II. etapa
25	71	Kamenivo Slovakia a.s. Bytča - Hrabové	DP Malá Bytča
25	72	Kamenivo Slovakia a.s. Bytča - Hrabové	LNN - Predmier
25	73	Kamenivo Slovakia a.s. Bytča - Hrabové	vodné dielo Hričov
25	74	Kamenivo Slovakia a.s. Bytča - Hrabové	LNN - Predmier, KN C 1119/25,61,64
26	75	Kamenivo Slovakia a.s. Bytča - Hrabové, Ján Korbáš - VANDO, Malá Bytča 111, 014 01 Bytča	LNN - Veľká Bytča, KN C 3108/9
25	76	Kamenivo Slovakia a.s. Bytča - Hrabové	k.ú. Predmier, p.č. 1449/2, 1450, 1451, 1452
15	77	Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	LNN Beckov II - Zelená voda I.
17	78	KSR-Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen	DP Dubnica nad Váhom
27	79	Obchod s palivami s.r.o. Žilina	LNN Kotešová, lokality Oblazov, Za Váhom
28	80	PD Podolie	LNN Očkov
29	81	Podielnícke družstvo Považie Považany	LNN Považany
30	82	SESTAV, s.r.o. Ilava	DP Beluša I, štrkovňa Lednické Rovne
31	83	SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov	LNN Kočovce-Vážiny, p.č. 351/7, 351/11
31	84	SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov	LNN Kočovce - Západ
31	85	SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Tatranská 18, 059 91 Veľký Slavkov	LNN Kočovce - Sever
32	86	SLOVŠTRK, s.r.o., Bratislava	LNN Sihoť nad Váhom
33	87	Spolok bývalých urbárikov Brusno, pozemkové spoločenstvo, 972 32 Chrenovec-Brusno	LNN Chrenovec-Brusno, p.č. 1062/2
34	88	STAVCEST, s.r.o., Bratislavská 51/123, 911 05 Trenčín	Rozvadze - Paseka
35	89	ÚTES spol. s r.o., Dubnica n/V	LNN Dubnica nad Váhom, lokalita Pažite
36	90	VÁHOSTAV - SK a.s., Žilina	LNN - Považské Podhradie
37	91	VOD-EKO a.s. Trenčín	LNN Rozvadze
37	92	VOD-EKO a.s. Trenčín	LNN Nozdrkovce, k.ú. Trenčianske Biskupice
38	93	ZAPA beton SK, s.r.o., Vajnorská 142, 830 00 Bratislava 3	LNN - Považany - Obora (C-KN 1294/55)
39	94	ZEMPRA s.r.o., Ilava	LNN - Horovce - Sihoť, par.č.689/3 KN C
39	95	ZEMPRA, s.r.o., Ilava	LNN Dulov I
40	96	ZUaPS Krivosúd Bodovka	LNN Krivosúd-Bodovka
41	97	Doprava a služby K+T, spol. s r.o., Horelica 13, Čadca	k.ú. Predmier, p.č. 1452
42	98	LIM plus, s.r.o., Pod Juhom 3842/33, Trenčín	LNN Trenčín-Opatová "Za Kanálom"
42	99	LIM plus, s.r.o., Pod Juhom 3842/33, Trenčín	LNN Opatovce "Plošná ťažba"
Tehliarske suroviny			
	100	bez organizácie	LNN Cimenná
43	101	Obec Trenčianska Turná	DP Trenčianska Turná
	102	bez organizácie	LNN Beluša
	103	bez organizácie	DP Ilava
	104	bez organizácie	CHLÚ Radoľa
44	105	Tehelňa Preseľany s r.o. Preseľany	DP Preseľany
	106	bez organizácie	DP Prievidza I
	107	bez organizácie	CHLÚ Prievidza II
45	108	Tondach Slovensko s.r.o. Nitrianske Pravno	DP Nitrianske Pravno
Vápence			
Vápence a cementárenské suroviny			
6	12	CEMMAC a.s. Horné Smrie	DP Horné Smrie I
15	27	Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	DP Čachtice
46	109	Považská cementáreň a.s. Ladce	DP Ladce II - lom Butkov
Vápence pre špeciálne účely			

Organizácia	Prevádzka	Nerast / Organizácia	Lokalita
47	110	X - ray Žilina, spol. s r.o., Závodská cesta 24/3911, 010 01 Žilina	DP Lietavská Lúčka
5	111	Cementáreň Lietavská Lúčka a.s.	DP Lietavská Svinná
5	112	Cementáreň Lietavská Lúčka a.s.	CHLÚ Lietava-Drieňovica
6	12	CEMMAC a.s. Horné Srnie	DP Horné Srnie I
9	19	Dobývanie spol. s r.o. Stráňavy-Lom Polom	DP Stráňavy-Polom
12	22	DOLMIT, s.r.o., Lehota pod Vtáčnikom	DP Trenčianske Mitice I
15	27	Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	DP Čachtice
15	28	Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	DP Rožňové Mitice
	113	bez organizácie	CHLÚ Hrušové
48	114	Technické služby mesta Nové Mesto n/Váhom	DP Nové Mesto nad Váhom, lom Zongor
Ostatné nerasty			
9	19	Dobývanie spol. s r.o. Stráňavy-Lom Polom	DP Stráňavy-Polom
10	20	DOLKAM Šuja a.s. Rajec	DP Rajec - Šuja
15	28	Kameňolomy s.r.o. Nové Mesto nad Váhom	DP Rožňové Mitice
49	115	V.D.S. a.s. Bratislava	DP Malé Kršteňany
49	116	V.D.S. a.s. Bratislava	DP Malé Kršteňany I
49	117	V.D.S. a.s. Bratislava	CHLÚ Malé Kršteňany II
Ostatné právnické a fyzické osoby			
50	118	Austin Powder Slovakia, s.r.o., Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava	
51	119	BEST PLACE, a.s., Hlinská 40, Žilina	
52	120	BRDN - LOM, s.r.o., Štúrova 1665/7, 022 01 Čadca	
53	121	D.A.L., spol. s r.o., Kálov 11, 010 01 Žilina, Považský Chlmec 500, 010 13 Žilina	
54	122	Demolex, s.r.o., Buzická 20, 044 71 Čechajovce	
22	123	Doprastav a.s., generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Blava	razenie tunel Žilina
22	124	Doprastav a.s., generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Blava	razenie tunel Poľana
22	125	Doprastav a.s., generálne riaditeľstvo, Drieňová 27, 826 56 Blava	razenie tunel Ovčiarsko
55	126	Doprastav, a.s., Závod Žilina	
56	127	ELGEO - Trading, s.r.o., Pezinok	
57	128	ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica	HG vrt 1900 m, RS Púšť - Cigel'
58	129	FOSPOL SK, spol. s r.o., Brestovská 123, 066 01 Humenné	
59	130	GEOstatik, a.s., Kragujevská 11, 010 01 Žilina	
60	131	GEOVRTY-DRILLROCK, s.r.o., 966 61 Hodruša-Hámre č. 297	
61	132	GreenGas DPB, a.s., Rudé Armády 637, 739 21 Paskov	
62	133	HBP, a.s., HBZS, o.z., Prievidza	
63	134	Ing. Dušan Senko, GEOSSEN, Rapanta 2, 908 51 Holíč	
64	135	INGEO a.s. Žilina	
65	136	ISTROCHEM EXPLOSIVES, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava	
26	137	Ján Korbáš - VANDO, Malá Bytča 111, 014 01 Bytča	Malá Bytča, lokalita Vrchoviny
66	138	JOMA s.r.o. s sídlom v DOLKAM Šuja a.s. Rajec	
67	139	Konštrukta Defence, a.s. PŠS Lieskovec, Dubnica n/Váhom	
68	140	LHODOL s.r.o., Rajec	
69	141	Luvema, s.r.o., Nová Baňa	
70	142	MATRIX SLOVAKIA, s.r.o., Letecká 35/2052, 052 01 Spišská Nová Ves	
71	143	MAXAM SLOVENSKO, s.r.o., Nobelova 9, 831 02 Bratislava	
72	144	Minovia Bohemia, s.r.o., organizačná zložka, Dlhá 923/88B, 010 09 Žilina	
73	145	Miroslav Chuťka, KAMENA - produkt, Malinovského 1156/3, 958 06 Partizánske	ČVBBS v obvode OBÚ BB
74	146	MSM Martin, s.r.o., Duklianska 60, 972 71 Nováky	
75	147	NAUTILUS, spol. s r.o., Hrobákova 21, 851 02 Bratislava	
76	148	OÁZA - Vladimír Sprušanský, 908 47 Radimov	
77	149	PRIVATEX-PYRO s.r.o. Dubnica nad Váhom	
78	150	RODAN PRIEVIDZA, s.r.o., Makovického 498/6, Prievidza	
79	151	S-BAU, s.r.o., Lipová 468/1, 971 01 Prievidza	BČ a ČVBBS vykonáva v zahraničí
80	152	SDP, s.r.o., Predmestská 50 Žilina	
81	153	SITAMNAJ, s.r.o., 972 27 Liešťany č. 86	
82	154	SKANSKA SK a.s., Krajná 29, 821 04 Bratislava	
83	155	Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Povodie Váhu Piešťany, závod Púchov	
84	156	STIM CORP, s.r.o., Soblahovská 63, 911 01 Trenčín	