

OBVODNÝ BANSKÝ ÚRAD V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

**SPRÁVA O ČINNOSTI
ZA ROK 2015**



M A R E C 2016

1 ORGANIZÁCIA ŠTÁTNEJ BANSKEJ SPRÁVY

1.2 Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi

Sídlo:

Markušovská cesta 1, 052 80 Spišská Nová Ves

Kontakt:

Tel.: 053/418 2911, 053/442 52 56

Fax: 053/442 55 68

e – mail: obusnv@obusnv.sk

Predseda úradu:

Ing. Antonin Baffi

Pracovné miesto Hlavného banského úradu:

Mgr. Miloslav Grega, ústredný banský inšpektor

Referát ekonomicko – prevádzkový:

Klaudia Fifiková

Anna Borzová

Oddelenie ochrany a využívania nerastných surovín a výbušnín:

Ing. Michal Kapusta, vedúci oddelenia

Ing. Zuzana Pažitná, obvodný banský inšpektor

Ing. Mária Hamráčková, obvodný banský inšpektor

Ing. Viliam Hosa, obvodný banský inšpektor

Oddelenie banskej bezpečnosti:

Ing. Vincent Spišák, vedúci oddelenia

Ing. Milan Bencko, obvodný banský inšpektor

2 ÚLOHY ORGÁNOV HLAVNÉHO DOZORU

2.2 Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi

Pri výkone hlavného dozoru obvodné banské úrady

- vykonávajú prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontrolujú, ako sa plnia povinnosti vyplývajúce z banského zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, výrobu výbušnín a používanie výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce, skladovanie a evidenciu pyrotechnických výrobkov u výrobcu, dovozcu a predajcu, ako aj z iných všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok vrátane predpisov o požiarnej ochrane v podzemí,
- zisťujú na mieste stav, príčiny a následky závažných pracovných úrazov v organizáciách, pri ktorých nastala smrť, došlo k strate orgánu alebo jeho funkčnosti. Ďalej zisťujú na mieste stav, príčiny a následky závažného ohrozenia bezpečnosti prevádzky v organizácii alebo celo-spoločenského záujmu, najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,

- nariaďujú odstrániť zistené závady a nedostatky. Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky sú oprávnené nariaďovať nevyhnutné opatrenia. Ak zistia závady, ktoré zrejme a bezprostredne ohrozujú verejný záujem, najmä bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť prevádzky a technických zariadení, prípadne majetku a ktoré nemožno ihneď odstrániť, nariaďujú zastavenie prevádzky organizácie alebo jej časti, prípadne ich technických zariadení, a to v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad,
- sú povinné bez zbytočného odkladu preskúmať odôvodnenosť požiadavky odborového orgánu na prerušenie práce podľa osobitného predpisu.
- dozerajú na stav, vybavenie a činnosť banskej záchrannej služby a preverujú odbornú spôsobilosť jej vedúcich zamestnancov s výnimkou zamestnancov hlavných banských záchranných staníc a obvodných banských záchranných staníc,
- dozerajú, či organizácie riadne vedú evidenciu a registráciu pracovných úrazov a vyhodnocujú zdroje a príčiny úrazovosti,
- preverujú, či organizácia vykonávajúca banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom je spôsobilá vykonávať skúšky a revízie, montovať, opravovať vyhradené technické zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, vydávajú jej príslušné povolenie, prípadne jej toto povolenie odnímajú,
- kontrolujú vykonávanie prehliadok a skúšok technických zariadení,
- preverujú skúškami u zamestnancov znalosť predpisov, ktorú títo zamestnanci potrebujú na výkon riadiacich a kontrolných funkcií. Posudzujú odbornú spôsobilosť zamestnancov na výkon vybraných funkcií a vydávajú im osvedčenia alebo oprávnenia na výkon funkcií, prípadne im tieto osvedčenia alebo oprávnenia odnímajú.
- plnia úlohy orgánu zodpovedného za posudzovanie odpadov z ťažobného priemyslu umiestnených na odvaloch, odkaliskách alebo iných úložiskách hmôt.
- určujú, menia alebo zrušujú chránené ložiskové územia a dobývacie priestory a vedú ich evidenciu, vydávajú predchádzajúce rozhodnutie na zmluvný prevod dobývacieho priestoru,
- povoľujú otváрку, prípravu a dobývanie výhradných ložísk a v určených prípadoch vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami; pred zastavením prevádzky v banských dielach a lomoch povoľujú ich zabezpečenie alebo likvidáciu hlavných banských diel a lomov, predlžujú platnosť povolení banskej činnosti, povoľujú banské diela a banské stavby pod povrchom vrátane stavieb na povrchu bezprostredne slúžiacich ich prevádzke, a to ťažné veže, jamové budovy, strojovne ťažných strojov, ventilátorovne a banské stavby slúžiace otváрке, príprave a dobývaniu výhradného ložiska a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním v lomoch a skrývkach v hraniciach vymedzených čiarou skutočne vykonanej skrývky alebo vykonávanej ťažby, pokiaľ sa nevykonala rekultivácia pozemku a ich užívanie, zmeny a odstránenie.
- určujú nevyhnutné opatrenia, najmä poradie a spôsob vydobytia výhradných ložísk, ak by otvárkou, prípravou a dobývaním bola ohrozená prevádzka alebo využitie výhradného ložiska v dobývacom priestore inej organizácie,
- nariaďujú, ak je to z hľadiska bezpečnosti prevádzky nevyhnutné, aby časť výhradného ložiska v dobývacom priestore jednej organizácie vydobyla iná organizácia, alebo ak je potrebné, aby si organizácia zriadila banské dielo v dobývacom priestore inej organizácie; rovnako postupujú, ak je nevyhnutné spoločné užívanie banských diel a zariadení,
- povoľujú dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, ako aj zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu hlavných banských diel a lomov, banské stavby slúžiace dobývaniu ložiska nevyhradeného nerastu a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním, vrátane umiestnenia stavby, ich užívanie, zmeny a odstránenie, v lomoch

v hraniciach územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ak sa nevykonala rekultivácia pozemku.

- vydávajú záväzné stanovisko na povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území, a chránenom území pre osobitné zásahy do zemskej kôry a k rozhodnutiu o využití banských diel, banských stavieb a lomov na iné účely po trvalom zastavení prevádzky v banských dielach a lomoch,
- nariaďujú vyhotovenie alebo doplnenie banskomeračskej a geologickej dokumentácie, ak chýbajú, sú neúplné alebo ak sú v nich závary,
- povoľujú sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejne a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave, osobitné zásahy do zemskej kôry a zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel,
- povoľujú trhacie práce a ohňostrojné práce, predlžujú platnosť rozhodnutí o povolení trhacích prác a ohňostrojných prác
- povoľujú umiestnenie, stavbu a užívanie, zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín v prípadoch a za podmienok ustanovených § 31 a 32 zákona č. 51/1988 Zb.,
- vedú evidenciu organizácií, ktorým vydali povolenie na vykonávanie trhacích alebo ohňostrojných prác, povolenie na odber výbušnín a povolenie na užívanie, zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín,
- vydávajú, menia a zrušujú banské oprávnenia a vedú banský register,
- povoľujú odber výbušnín,
- v rámci inšpekčnej činnosti preverujú podania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré upozorňujú na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v § 39 ods. 1 zákona č. 51/1988 Zb. organizáciami, pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo inej činnosti upravenej týmto zákonom,
- vykonávajú správu úhrad za dobývacie priestory, úhrad za nerasty vydobyté z výhradných ložísk a úhrad za uskladňovanie plynov, alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch.
- plnia ďalšie úlohy vyplývajúce pre ne z banského zákona, zákona č. 51/1988 Zb. a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
- vykonávajú štátnu správu na úseku prevencie závažných priemyselných havárií podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

Podľa § 24 zákona č. 514/2008 Z.z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obvodný banský úrad

- rozhoduje o povolení výnimky z niektorých ustanovení tohto zákona,
- rozhoduje o zaradení úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, do zodpovedajúcej kategórie,
- schvaľuje plán nakladania a jeho zmeny,
- povoľuje zriadenie, užívanie, zmeny a uzavretie úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti,
- prijíma oznámenia a správy prevádzkovateľov a nariaďuje potrebné opatrenia týkajúce sa úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, a zabezpečí vypracovanie znaleckého posudku týkajúceho sa takéhoto odvalu a odkaliska,
- vydáva súhlas s uzavretím úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, a nariaďuje vykonanie potrebných opatrení na takomto odvale a odkalisku po jeho uzavretí,
- prijíma oznámenie prevádzkovateľa o vytvorení osobitného účtu na odvádzanie účelovej finančnej rezervy pre úložisko, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri

banskej činnosti, každoročne kontroluje výšku odvedených prostriedkov a vydáva súhlas na čerpanie prostriedkov z tohto účtu,

- informuje ministerstvo o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že prevádzka úložiska, ktorým je odval a odkalisko, vzniknuté pri banskej činnosti, ktoré sú úložiskom kategórie A, alebo závažná havária vzniknutá na takomto odvale alebo odkalisku môže mať významný cezhraničný vplyv,
- poskytuje potrebné údaje do informačného systému,
- je orgánom štátneho dozoru,
- ukladá pokuty,
- plní ďalšie úlohy vo veciach nakladania s ťažobným odpadom podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.

Podľa § 20 ods. 4 zákona č. 258/2011 Z.z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov obvodný banský úrad na úseku ukladania CO₂

- určujú, menia alebo zrušujú chránené územia osobitných zásahov do zemskej kôry určené na zabezpečenie úložísk,
- vydávajú povolenia na ukladanie,
- zasielajú HBÚ odpis žiadostí o povolenie na ukladanie,
- predkladajú HBÚ odôvodnenie rozhodnutí o povolení na ukladanie,
- v prípade potreby aktualizujú zmeny v prevádzke úložiska,
- aktualizujú alebo rušia povolenie na ukladanie, vydávajú nové povolenia na ukladanie alebo uzatvorenie úložiska,
- vydávajú rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu monitorovania,
- vykonávajú priebežné prehliadky úložných komplexov,
- vykonávajú následné prehliadky úložných komplexov,
- vydávajú rozhodnutia o schválení plánu nápravných opatrení,
- zabezpečujú vykonanie dodatočných nápravných opatrení,
- vydávajú rozhodnutia o schválení plánu pre etapu po uzavretí úložiska,
- vydávajú rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu pre etapu po uzavretí úložiska,
- zodpovedajú za splnenie povinností podľa § 14 ods. 6,
- vykonávajú práce po vydaní rozhodnutia o prechode povinností,
- vytvárajú osobitný účet na prijímanie finančnej úhrady,
- rozhodujú o výške primeraného finančného zabezpečenia a finančnej úhrady,
- povoľujú prístup, nariaďujú umožnenie prístupu a vykonanie potrebných opatrení,
- poskytujú Hlavnému banskému úradu potrebné údaje do informačného systému ukladania,
- sprístupňujú informácie pre verejnosť,
- sú orgánom štátneho dozoru,
- ukladajú pokuty.

Podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sú obvodné banské úrady špeciálnymi stavebnými úradmi pri

- stavbách na povrchu, ktoré bezprostredne slúžia prevádzke banských diel,
- banských stavbách pod povrchom, a to ťažných vežiach, jamových budovách, strojovniach ťažných strojov a ventilátorovniach,
- stavbách skladov výbušnín.

Podľa § 29 ods. 2 zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) obvodný banský úrad

- vykonávajú kontrolu podľa zákona č. 51/1988 Zb. dodržiavania ustanovení Nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení, tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto zákona,
- určujú podmienky a lehoty na vykonanie nápravy, ak zistia pri kontrole nedostatky pri uvedení látok, látok v zmesiach alebo látok vo výrobkoch alebo ich používaní podľa tohto zákona a osobitných predpisov,
- ukladajú nápravné opatrenia na odstránenie protiprávneho stavu v oblasti používania látok, látok v zmesiach alebo látok vo výrobkoch; ak hrozí poškodenie zdravia alebo životného prostredia, alebo ak k nim už došlo, môže nariadiť zneškodnenie nebezpečnej látky alebo nebezpečnej zmesi alebo nebezpečného výrobku na náklady ich vlastníka, prípadne držiteľa, ak nie je známy vlastník, a ukladajú pokuty,
- zasielajú centru dostupné informácie, či sa prostredníctvom vynucovacích a monitorovacích činností nezistilo možné riziko registrovaných látok pre zdravie alebo životné prostredie.

Podľa § 70 zákona č. 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obvodný banský úrad vykonáva hlavný dozor nad dodržiavaním tohto zákona. Pri výkone hlavného dozoru

- vykonáva prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontroluje plnenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak upravujú výrobu výbušnín, výbušných predmetov a munície, ich používanie, skladovanie a evidenciu u výrobcu, dovozcu a predajcu, ako aj z iných všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok,
- vyšetruje príčiny vzniku závažného pracovného úrazu, ktorého dôsledkom nastala smrť alebo pri ktorom došlo k ťažkej ujme na zdraví, a vyšetruje príčiny vzniku havárie,
- nariaďuje odstrániť zistené závady a nedostatky,
- preskúmava bez zbytočného odkladu odôvodnenosť požiadavky odborového orgánu na prerušenie práce,
- dozerá, či oprávnená osoba riadne vedie evidenciu a registráciu pracovných úrazov, a vyhodnocuje zdroje a príčiny úrazovosti,
- overuje odbornú spôsobilosť v rozsahu určenom týmto zákonom a vydáva príslušné osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo oprávnenia o odbornej spôsobilosti a odoberá ich,
- objasňuje a prejednáva priestupky podľa všeobecného predpisu o priestupkoch,²⁶⁾
- ukladá pokuty podľa § 78,
- nariaďuje nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky,
- nariaďuje zastavenie prevádzky oprávnenej osobe alebo jej časti, prípadne jej technických zariadení v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad, ak ide o závady, ktoré zrejme a bezprostredne ohrozujú celospoločenský záujem.
- povoľuje trhacie práce, ohňostrojné práce a vyhľadávanie munície, predlžuje platnosť rozhodnutí o povolení trhacích prác, ohňostrojných prác a vyhľadávania munície, nariaďuje skúšobný odstrel,
- povoľuje umiestnenie stavby a užívanie, zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín, výbušných predmetov a munície, určuje ochranné pásmo skladu výbušnín, výbušných predmetov a munície a rozsah obmedzení v ochranných pásmach za podmienok určených v § 17 až 24,
- vedie evidenciu oprávnených osôb, ktorým vydali povolenie na vykonávanie trhacích prác alebo ohňostrojných prác, povolenie na odber výbušnín a povolenie na užívanie, zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín a evidenciu oprávnení strelmajstrov,

- povoľuje odber výbušnín a zasiela rovnopis povolenia na odber výbušnín vydaného podľa § 40 ods. 1 ministerstvu,
- v rámci dozornej činnosti preveruje podania osôb, oznámenia orgánov verejnej správy, ktoré upozorňujú na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov,
- preveruje na základe vlastných poznatkov, na základe podania osôb, oznámenia orgánov verejnej správy, či osoba vykonávala alebo vykonáva činnosť bez oprávnenia, povolenia alebo súhlasu,
- kontroluje oprávnenie alebo osvedčenie pri predaji pyrotechnických výrobkov,
- plní ďalšie úlohy vyplývajúce mu z tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

3 ČINNOSŤ ORGÁNOV HLAVNÉHO DOZORU

3.1 Bansko-správna činnosť

3.1.1 Správne úkony

V roku 2015 bolo na Obvodnom banskom úrade Spišská Nová Ves vykonaných spolu 6443 správnych úkonov. Tieto úkony sa vykonávali v organizáciách podliehajúcich hlavnému dozoru v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi.

Vo vykázaných správnych úkonoch nie je zahrnutá poradenská činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, ktorá je poskytovaná na základe zásad výkonu poradenstva o bezpečnosti pri práci poskytovaného organizáciám. V týchto úkonoch nie sú zahrnuté tie správne úkony, ktoré boli vykonávané vo vzťahu k pracovnému pomeru štátnych zamestnancov, zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta ako aj úkony vo vzťahu k štátnemu rozpočtu a k EÚ. Na jedného obvodného banského inšpektora to predstavuje 805 správnych úkonov.

V priebehu roka 2015 boli okrem výkonu hlavného dozoru vykonané aj iné správne úkony, z ktorých boli spísané zápisnice. Konania sa týkali najmä povoľovaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom, trhacích prác malého rozsahu a trhacích prác veľkého rozsahu, overovaní odbornej spôsobilosti a preskúšaní, ako aj pojednávaní v spojení so šetrením sťažností, podávania informácií a iných oznámení.

3.1.3 Úhrady za dobývacie priestory, úhrady za vydobyté nerasty a uskladňovanie

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi, ako vecne príslušný správny orgán podľa § 32b ods. 1 zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov vykonával správu úhrad za dobývacie priestory a za vydobyté nerasty. Pri svojej práci v tejto oblasti využíval ustanovenia príslušných právnych noriem pojednávajúce o sadzbách úhrady, spôsobe výpočtu, platenia, evidencie a vysporiadania preplatkov a nedoplatkov úhrad, najmä zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 50/2002 Z.z. o úhrade za dobývací priestor, úhrade za vydobyté nerasty a o úhrade za uskladňovanie plynov a kvapalín v znení neskorších predpisov.

Za dobývacie priestory bolo v roku 2015 poukázané na príslušný účet 31 205,84 €. Do štátneho rozpočtu bolo za rok 2015 odvedených 6 241,31 € a zostatok vo výške 24 964,53 € bol príjmom obcí, v katastrálnych územiach ktorých sa ten ktorý dobývací priestor nachádza.

Za vydobyté nerasty bolo v roku 2015 poukázané na príslušný účet nasledovne:

Počiatkový stav k 01.01.2015	0,00 €
Príjem	489 360,61 €
Prevod do envirofondeu	474 539,38 €
Zostatok k 31.12.2015	14 821,23 €

3.1.4 Správne poplatky

Za vykonané správne úkony bolo v roku 2015 vybratých spolu 5 941,00 €. Počet vybavených podaní spoplatnených správnym poplatkom v roku 2015 bolo 382. Najviac finančných prostriedkov bolo zaplatených podľa sadzovníka úhrad zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov nasledovne:

a) 3 814,- € podľa položky 186 písm. a) až písm. c) za vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa banských predpisov, za vydanie osvedčenia, overenia alebo oprávnenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti osobou podľa banských predpisov alebo potvrdenia o úspešnom zložení skúšky podľa písmena a) a za predĺženie platnosti osvedčenia, overenia alebo oprávnenia vydaného podľa písmena b) vrátane opakovaného preskúšania, čo predstavuje viac ako 64 % z celkovej sumy zaplatených správnych poplatkov,

b) 427,50 € podľa položky 189 písm. a) až c) za vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov okrem miestneho zisťovania k dokumentácii ťažobného zariadenia plávajúceho stroja, k projektovej dokumentácii stavieb, k stavbe, k zariadeniu, čo predstavuje viac ako 7 % z celkovej sumy zaplatených správnych poplatkov,

c) 300,-€ podľa položky 62 písm. b) za návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti, čo predstavuje viac ako 5 % z celkovej sumy zaplatených správnych poplatkov,

d) 243,-€ podľa položky 175 písm. a) až písm. f) za vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti v podzemí a na povrchu, zmena rozhodnutia a vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti rozhodnutia podľa písm. a), vydanie banského oprávnenia, vydanie výpisu z banského registra, vykonanie zmeny údajov v banskom registri, čo predstavuje viac ako 4 % z celkovej sumy zaplatených správnych poplatkov,

e) 231,- € podľa položky 9 za miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania, čo predstavuje viac ako 3 % z celkovej sumy zaplatených správnych poplatkov.

3.2 Výkon hlavného dozoru

3.2.1 Inšpekčná činnosť

V roku 2015 bolo vykázaných v rámci externej činnosti 184 inšpekcií, na ktorých sa podieľali 7 inšpektori a predseda úradu. Podiel inšpekcií podľa jednotlivých nerastov je takýto: ropa a zemný plyn 1 (0,6 %), rudy 13 (7,0 %), magnezit 41 (22,3 %), stavebný kameň 33 (17,9 %), štrkopiesky a piesky 12 (6,5 %), tehliarske suroviny 0, vápenec 3 (1,6 %), ostatné suroviny 32 (17,4 %), iné 48 (26,1 %) a prierezové 1 (0,6 %).

Z celkového fondu pracovného času bolo na inšpekcie vyčerpané 274 dní, čo predstavuje priemerne na jednu inšpekciu 1,49 dňa.

3.2.2 Sankcie

Za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov boli v roku 2015 v rámci blokových pokút riešené celkom 6 fyzické osoby.

V správnom konaní v roku 2015 bola rozhodnutím uložená pokuta organizácii Mestské lesy Jelšava, s.r.o., Námestie republiky 500, 049 16 Jelšava, za protiprávne konanie pri dobývaní nevyhradeného nerastu. Organizácii SABAR, s.r.o. Pod Stožkami 10, 053 21 Markušovce, bola uložená pokuta za porušenie predpisov pri vyhlásení cvičného poplachu na IV. obzore bane.

Do štátneho rozpočtu boli odvedené nasledovné finančné prostriedky:

Pokuty uložené v blokovom konaní	280,00 €
Pokuty uložené v správnom konaní	5 720,00 €
Zaplatené penále z nedoplatkov úhrady za vydobyté nerasty	1 115,92 €
Zaplatené úroky z omeškania vymáhané súdnym exekútorom	742,22 €
Spolu:	7 858,14 €

Organizácii EURO KAMENĽ, s.r.o., Štefánikova 43, 053 04 Spišské Podhradie, bolo v rokoch 2013, 2014 vyrubené penále za omeškané platby za vydobyté nerasty z dobývacieho priestoru „Spišské Podhradie I – Dreveník“. V zmysle reštrukturalizačného plánu bude pohľadávka 2 390,48 € uspokojená vo výške 10 % z vyrubenej sumy v splátkach počas 5 rokov.

V roku 2015 bola na účet penále uhradená suma vo výške 47,40 €.

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi v rámci uplatňovania zákonných kompetencií odviedol do Štátneho rozpočtu celkom 7 905,54 € z pokút, penále a z úrokov z omeškania.

3.2.3 Vyšetrovanie príčin havárií a závažných pracovných úrazov

Tunajší úrad v sledovanom období nevyšetroval žiadnu mimoriadnu udalosť ani závažný pracovný úraz.

Bol prešetrovaný registrovaný pracovný úraz vyšetrovaný organizáciou, kde pri vyhodnocovaní zdrojov a príčin registrovaného pracovného úrazu bolo zistené porušenie predpisov pri demontáži tyčového vyloženia guľového mlyna.

3.2.4 Niektoré aktuálne riešené problémy

V roku 2015 tunajší úrad v rámci internetizácie štátnej správy zriadil na portáli www.slovensko.sk schránku Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi.

V rámci nariadených opatrení v dobývacom priestore „Nižná Slaná“ boli vykonané práce na vyrazení odvodňovacej štôlne „Marta“ a jej dočasnom vystrojení.

V rámci prípravy na arbitrážne konanie vo veci zmarených investícií v dobývacom priestore „Gemerská Poloma“ bola vykonaná súčinnosť s MF SR, ktoré v arbitrážnych sporoch zastupuje Slovenskú republiku.

V roku 2015 bola riešená problematika zistenej nepovolenej činnosti pri dobývaní ložiska nevyhradeného nerastu. Prešetrovanie bolo ukončené uložením pokuty organizácii, ktorá dobývanie vykonávala.

Pri uvádzaní raziacej plošiny do prevádzky a riešení otázky vykonania úradnej skúšky oprávnenou právnickou osobou vznikla nejednoznačná situácia, ktorú bolo potrebné riešiť v súčinnosti s Hlavným banským úradom.

Tunajší úrad v roku 2015 musel v súčinnosti s Hlavným banským úradom riešiť sťažnosť organizácie proti postupu obvodného banského úradu vo výberovom konaní o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu.

V roku 2015 bol tunajší úrad zaradený do elektronického informačného systému pre evidenciu poplatkov, ktorý bude slúžiť na štatisticky presné a okamžité údaje o vybratých správnych a súdnych poplatkoch.

3.2.5 Overovanie odbornej spôsobilosti

Odborná spôsobilosť podľa vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom bola overená pred komisiou obvodného banského úradu u 45 uchádzačov, ktorí požiadali o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Na základe úspešne vykonaných skúšok boli vydané osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa jednotlivých funkcií takto:

- vedúci bane	4
- vedúci lomu s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton	4
- vedúci lomu s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 ton	2
- vedúci pracovník na riadenie inej BČ a ČVBS	8
- projektant	26
- pracovník na plnenie úloh na úseku BOZP a bezpečnostný technik	6
- pracovník na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd	20

V uplynulom roku bolo vydaných 30 osvedčení strelmajstrov a 107 strelmajstri boli preskúšaní.

Neboli vydané žiadne potvrdenia spôsobilosti na vykonávanie funkcie vedúceho vetrania.

V roku 2015 boli vydané v oblasti technických zariadení tieto osvedčenia a potvrdenia o úspešných skúškach:

1. Revízi technici elektrických zariadení podľa úpravy SBÚ č. 5/1983	1x
2. Bola vykonaná úradná oprava osvedčenia revízneho technika TZ-TN	1x

3.2.6 Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi aktívne vstupoval do riešenia niektorých problémov, s ktorými sa vo svojej praktickej činnosti stretávali organizácie združené v Slovenskom združení výrobcov kameniva, Slovenskej banskej komore, Slovenskej baníckej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti pre trhacie a vŕtacie práce. Dobrá spolupráca bola s Fakultou BERG Technickej univerzity v Košiciach, Baníckym cechom v Rudňanoch, Baníckym spolkom „SPIŠ“ a inými odbornými a stavovskými organizáciami.

Už tradične sa rozvíjala dobrá spolupráca s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky v rôznych oblastiach, v ktorých má obvodný banský úrad zákonné kompetencie.

So Slovenskou poštou, a.s. Bratislava spolupracoval úrad aj v oblasti zabezpečovania funkčnosti e-kolkov, ktoré boli zavedené namiesto tradičných kolkov, ako úhrady za správne úkony. Za týmto účelom boli preškolení zamestnanci tunajšieho úradu a vykonané spárovanie správnych poplatkov zo sadzovníka správnych úkonov do číselníka Slovenskej pošty, a.s.

3.2.7 Medzinárodná spolupráca

V uvedenej oblasti zabezpečuje a koordinuje medzinárodnú spoluprácu v oblasti štátnej banskej správy MH SR podľa § 39a zákona SNR č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.

V rámci poradenskej činnosti bola prerokovaná otázka bezpečnostných predpisov platných pri banskej činnosti a pri činnosti vykonávanej bankým spôsobom na Slovensku – išlo najmä o organizáciu z Českej republiky, ktorá plánovala zabezpečovať a realizovať činnosti (najmä projektovanie, montáž a dodávky strojov) na vyhradených technických zariadeniach pri razení tunelov v úradnom obvode Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi ale aj v iných úradných obvodoch.

3.2.8 Prednášková činnosť

Nezanedbateľnou súčasťou činnosti úradu je odovzdávanie poznatkov a skúseností širokej baníckej verejnosti prostredníctvom poradenskej činnosti. Pri výkone hlavného dozoru v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky banký úrad pôsobí jednak ako nástroj kontroly, ktorý sa riadi ustanoveniami príslušných právnych predpisov pojednávajúcich o ukladaní sankcií za zistené porušovanie príslušných právnych predpisov a jednak ako výchovný nástroj pri rozširovaní právneho povedomia zamestnancov organizácií v tejto oblasti. Táto činnosť hlavného dozoru štátnej banskej správy je vzhľadom k počtu závažných pracovných úrazov potrebná. Obvodný banký úrad v Spišskej Novej Vsi v rámci výkonu hlavného dozoru využíva príležitosti na podávanie informácií o nových právnych predpisoch v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, ako jeden z najjednoduchších ale zároveň najdôležitejších a najúčinnějších spôsobov prevencie.

Z uvedeného dôvodu obvodní bankí inšpektori aj v roku 2015 aktívne vystupovali na rôznych podujatiach organizovaných Základnou organizáciou Slovenskej baníckej spoločnosti pri Obvodnom banskom úrade v Spišskej Novej Vsi a pri Obvodnom banskom úrade v Košiciach, ako aj na podujatiach organizovaných Slovenským združením výrobcov kameniva, Slovenskou baníckou spoločnosťou, Slovenskou bankou komorou a inými stavovskými organizáciami.

Prednášková činnosť je sústredená do rôznych foriem školení a kurzov, kde inšpektori úradu prednášajú problematiku bankých predpisov hlavne predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnosti prevádzky.

V rámci odborného školení bola vo viacerých behoch široká banícka verejnosť informovaná o závažných zmenách v oblasti vyhradených technických zariadeniach v zákone č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona č. 58/2014 Z.z.

Veľmi významná je aj tzv. poradenská činnosť, kde majú organizácie možnosť sa poradiť v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky s názormi inšpektorov obvodného banského úradu na niektoré požiadavky predpisov. Zástupcovia organizácií takúto možnosť využívajú a tak vyriešia trecie plochy.

Ďalej sa inšpektori Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi aktívne zapojili do odborných seminárov organizovaných Hlavným bankým úradom, Základnou organizáciou Slovenskej baníckej spoločnosti ZZ Košice, Základnou organizáciou Slovenskej baníckej spoločnosti pri Obvodnom banskom úrade v Košiciach.

Obvodní bankí inšpektori si rozširovali odborné vedomosti účasťou na odborných seminároch, zúčastnili sa tiež medzinárodnej konferencie v Demänovskej doline „Nová surovinová politika a progresívne technológie v baníctve, geológii a životnom prostredí“ a v Starej Lesnej na 26. medzinárodnej konferencii „Trhacia technika 2015“.

V dňoch 20 – 21.3. 2015 sa v hoteli Hrádok pri Jelšave uskutočnilo vedecké „Diskusné fórum k budúcnosti Slovenského surovinového priemyslu“ Akcie sa zúčastnil jeden inšpektor.

Dvaja obvodní banský inšpektori sa zúčastnili seminára organizovaného Slovenským zväzom výrobcov kameniva, ktorý zorganizoval seminár pod záštitou Hlavného banského úradu vo Vyhniach. Obidvaja okrem účasti predniesli aj príspevky v rámci prednášok.

Viacerí inšpektori úradu sa zúčastnili viacerých akcií organizovaných fakultami BERG a hutníckou TUKE Košice počas Dní otvorených dverí 2015, uskutočnené 13.10.2015, kde bolo:

- Slávnostné otvorenie podujatia za účasti predstaviteľov Európskej komisie – generálneho partnera,
- prednášky na vybrané odborné témy z oblasti získavania a spracovania surovín,
- propagácia štúdiá na jednotlivých fakultách
- prehliadky laboratórií a univerzitných pracovísk TUKE na FBERG.

4 BANSKO-HOSPODÁRSKY VÝVOJ

4.1 Uhlie

Dobývanie uhlia sa v úradnom obvode nevykonáva.

4.2 Ropa a zemný plyn

Ťažba ropy a zemného plynu sa v úradnom obvode nevykonáva.

4.3 Rudy

Organizácia Gemer – Can, s.r.o. Bratislava vykonávala v priebehu roku 2015 banskú činnosť v banských diel Bane Mária v dobývacích priestoroch „Rožňava I.“ a „Rožňava III.“ na základe rozhodnutí Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi č. 243-654/2012 zo dňa 27.02.2012 o povolení banskej činnosti – zabezpečení banských diel, rozhodnutia č. 307-1091/2014 zo dňa 24.04.2014 o povolení banskej činnosti – otvárky, prípravy a dobývania a zmeny č. 1 tohto rozhodnutia č. 607-1755/2014 zo dňa 28.08.2014. Táto činnosť bola zabezpečovaná na základe písomnej zmluvy organizáciou TRATEC s.r.o. Prešov. Banská činnosť bola zameraná na dobývanie 1. lávky v bloku 1.a komplexných Fe rúd na Striebornej žile v mesiacoch január – február 2015 a na čerpanie vody zo slepej jamy pod úrovňou VI. obzoru, tak aby hladina vody bola stále minimálne na úrovni 80 m pod úrovňou VI. obzoru.

Organizácia Rudné bane, š.p. Banská Bystrica, stredisko Spišská Nová Ves v rámci nariadených opatrení Obvodným banským úradom v Spišskej Novej Vsi v dobývacom priestore „Nižná Slaná“ dokončila razenie štôlne Marta – odvodňovacieho banského diela z povrchu až do telesa jamy Gabriela o celkovej dĺžke 110 m, pričom v roku 2015 bolo vyrazených 57 m. Okrem toho pokračovali práce v katastri obce Rudňany na terénnych úpravách závalového pásma v oblasti Krížová v hornej rozsiahlejšej časti R 2, na ktorú bola postupne navážaná ílovitá zemina a následne rozhrnutá na plochu, na ktorej sa vykonávali úpravy. Taktiež boli vykonávané práce na zabezpečenie banského diela štôlne Rochus v Rudňanoch, práce na zabezpečení starého banského diela štôlne Karitas v Smolníckej Hute, štôlne Pavol v Poráči, štôlne Franc – Jozef v Hnilčíku, zabezpečenie portálu starého banského diela štôlne Ernest v Hnilčíku a štôlne Strieborná v katastrálnom území Poprad, mestská časť Kvetnica. Taktiež pokračovali práce na budovaní oporného múru na pravej strane toku Slovinského potoka v Slovinkách v dĺžke 75 m, pravidelná údržba odkaliska

Smolník a Bodnarec v Slovinkách, merania množstva a kvality vypúšťaných banských vôd v Slovinkách a čistenie odtokových ciest banských vôd štólne Augusta Rožňava.

4.4 Nerudné suroviny

4.4.1 Magnezit

Celková ťažba v organizácii Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava v roku 2015 predstavovala výšku 788,9 kt, čo je oproti roku 2014 menej o 3,1 kt, t.j. o 0,4 %.

V organizácii Slovmag, a.s. Lubeník sa celkovo vyťažilo 79,3 kt magnezitovej suroviny, čo je oproti roku 2014 menej o 7,9 kt, t.j. o 9,1 %. Okrem ťaženej suroviny z ložiska sa v úpravni, v hydrocyklónovej linke, spracovávala aj surovina z odvalu tejto organizácie v množstve 1,6 kt (v roku 2014 0,1 kt).

V organizácii Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa sa vyťažilo 8,6 kt magnezitovej suroviny, čo predstavuje oproti roku 2014 zvýšenie ťažby o 0,4 kt – t.j. 4,9 %.

Celkovo bolo v úradnom obvode vyťažené 876,8 kt magnezitovej suroviny, bez suroviny ťaženej z odvalu (1,6 kt), čo spolu predstavuje exploatáciu 878,4 kt. Oproti roku 2014, keď bolo vyťažené a z odvalu odobraté spolu 887,5 kt, predstavuje exploatácia magnezitu zníženie o 9,1 kt, t.z. 1,0 %, pri zvýšenom počte zamestnancov o 23 osôb.

V organizáciách, ktoré ťazia magnezit došlo v roku 2015 k poklesu odbytu. Bolo vyrobené 501,2 kt koncentrátu, čo predstavuje pokles oproti roku 2014 o 56,0 kt (557,2 kt).

4.4.2 Soľ

Dobývanie soli sa v úradnom obvode nevykonáva.

4.4.3 Stavebný kameň

V roku 2015 bolo vyťažené 1629,6 kt stavebného kameňa (v roku 2014 1544,4 kt) čo predstavuje zvýšenie ťažby oproti roku 2014 o 85,2 kt. Počet zamestnancov pri ťažbe stavebného kameňa vzrástol o 7 zamestnancov. Najväčší podiel na dosiahnutej úrovni ťažby majú organizácie KSR – Kameňolomy SR, s.r.o. Zvolen, ktorá v dobývacom priestore „Husiná“ pri dobývaní čadiča vyťažila 217,2 kt tohto nerastu, v dobývacom priestore „Olcna“ pri dobývaní vápenca vyťažila 350,5 kt, organizácia VSK MINERAL, s.r.o. Košice, ktorá vyťažila v lome Grétla 252,0 kt suroviny, organizácia LOM DPP s.r.o. Prešov, ktorá vyťažila v lome Poľanovce 198,3 kt granodioritu, organizácia EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. Košice, ktorá v lome Hranovnica - Dubina vyťažila 157,2 kt melafýru, organizácia DOPRAVEX s.r.o. Príbovce, ktorá v lome Rudňany vyťažila 134,0 kt vápenca a organizácia JURMI s.r.o. Plavnica, ktorá v lome Spišské Tomášovce vyťažila 100,0 kt pieskovca.

V 10 prípadoch je ťažba vykonávaná v dobývacích priestoroch (výhradné ložisko nevyhradeného nerastu) a v 7 prípadoch ide o dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu.

V hodnotenom roku sa ďalej pokračovalo s prípravnými prácami pri otvárke nového lomu granitu – žuly v dobývacom priestore „Mokrý Lúka“ organizáciou VSK MINERAL, s.r.o. Košice a taktiež sa vykonávali prípravné práce na obnovení ťažby v dobývacom priestore „Husiná I.“.

Tendencia ťažby v roku 2015 naďalej stúpala (v roku 2014 – 1544,4 kt), dosiahla úroveň výšky ťažby dosiahnutej v období do roku 2011 (2011 – 1656,0 kt, 2010 – 1499,0 kt).

4.4.4 Štrkopiesky a piesky

Celková ťažba štrkopieskov a pieskov v roku 2015 dosiahla objem 368,4 kt, oproti roku 2014 – 334,7 kt materiálu, ide o zvýšenie o 33,7 kt (10,1 %) pri zvýšení počtov zamestnancov o 5.

Najväčšou ťažobnou organizáciou z pohľadu množstva vyťaženej suroviny v úradnom obvode je organizácia AGROSTAV stavebno – obchodné družstvo Poprad vyťažila na ložisku nevyhradeného nerastu „Strážky“ 99,0 kt štrkopieskov, s 26,9 % podielom. Organizácia CRH (Slovensko), a.s. Rohožník vyťažila v dobývacom priestore „Plaveč I.“ 96,0 kt štrkopieskov, s 26,1 % podielom. Organizácia Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. vyťažila v dobývacom priestore „Batizovce I.“ pri likvidácii lomu 91,7 kt štrkopieskov, s 24,9 % podielom.

4.4.5 Tehliarske suroviny

Ťažba tehliarskej suroviny je povolená v rámci úradného obvodu len v dobývacom priestore „Behynce“ organizáciou Ipeľské tehelne, a.s. Lučenec. V roku 2015 bolo vyťažených 1,5 kt tehliarskych surovín, v roku 2014 a ani v roku 2013 organizácia tehliarske suroviny neťažila, v roku 2012 vyťažila 1,1 kt tehliarskej suroviny vzhľadom na dostatočné zásoby na medziskládke. V ostatných dobývacích priestoroch nie je dobývanie povolené.

4.5 Vápence a cementárske suroviny

4.5.1 Vápence pre špeciálne účely

Ťažba vápencov pre špeciálne účely sa v úradnom obvode nevykonáva.

4.5.2 Vápence vysokopercentné

Objem ťažby vysokopercentných vápencov poklesol z hodnoty v roku 2014 – 498,7 kt na hodnotu v roku 2015 – 469,4 kt, čo je zníženie o 29,3 kt. Vyťažené množstvo je závislé na vnútroorganizačných opatreniach v organizácii Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec, pričom hlavná časť ťažby je vykonávaná v lome „Včeláre“. V organizácii Calmit spol. s r.o. Bratislava je ťažba organizovaná v jednotlivých prevádzkach v rámci SR podľa potrieb tejto organizácie a v súlade s dokumentáciou.

Vyťažený materiál sa spracovával na mobilných drviacich a triediacich zariadeniach, bez využitia stabilných drviacich liniek z dôvodu zvýšenia výťažnosti frakcii pre výrobu vápna.

4.6 Ostatné suroviny

Ťažbu mastenca na ložisku Mútnik, ktorú vykonávala organizácia Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa sa v roku 2015 nevykonávala.

Spoločnosť Rudohorská investičná spoločnosť, a.s. Spišská Nová Ves ako objednávatel' na základe zmluvy zabezpečovala vykonávanie prostredníctvom organizácie SABAR, s.r.o. Markušovce dobývanie barytovej suroviny, dobývanie sideritových rúd sa nevykonávalo. V roku 2015 bolo vyťaženého barytu v množstve 20,0 kt, čo je mierny pokles oproti roku 2014 – 20,9 kt.

Organizácia EUROTALC s.r.o. Gemerská Poloma na ložisku mastenca v Gemerskej Polome pokračovala s celkovým množstvom vyťaženého mastenca 1,4 kt (v roku 2014 - 3,3 kt).

Organizácia CRH (Slovensko), a.s. Rohožník vykonávala dobývanie sadrovca v bani Fortuna Gemerská Hôrka pričom v roku 2015 bolo vyťažené 12,7 kt sadrovca. V roku 2014 – 10,6 kt.

V dobývacom priestore „Spišské Podhradie – Dreveník“ sa v roku 2015 vyťažilo 21,2 kt travertínu (v roku 2014 8,6 kt), čo predstavuje zvýšenie ťažby oproti roku 2014 o 12,6 kt (v roku 2013 bola ťažba v množstve 5,2 kt).

Ťažba sadrovca a anhydritu v dobývacom priestore „Spišská Nová Ves“ organizáciou Východoslovenské kameňolomy, a.s. Spišská Nová Ves v bani „Mária“ v Novoveskej Hute predstavovala objem 53,0 kt, čo je zníženie oproti roku 2014 o 1,0 kt. Na ložisku Šafárka (dobývací priestor „Spišská Nová Ves I“) bolo v roku 2015 vyťažené 0,1 kt sadrovca, v roku 2014, ani v roku 2013 sa neťažilo. V roku 2012 sa na tomto ložisku vyťažilo 52,00 kt sadrovca.

Organizácia Intocast Slovakia, a.s. so sídlom v Košiciach – Šaci vyťažila v roku 2015 z ekologicky záťažového odvalu v Hnúšti 16,8 kt nevyhradeného nerastu – brucitu (v roku 2014 – 23,2 kt).

5 BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

5.1 Vývoj pracovnej úrazovosti

V roku 2015 bolo v organizáciách podliehajúcich hlavnému dozoru Obvodnému banskému úradu v Spišskej Novej Vsi zaregistrovaných 23 pracovných úrazov. Pri porovnaní pracovnej úrazovosti s rokom 2014, bol v roku 2015 zaznamenaný mierny pokles v počte registrovaných pracovných úrazov, pretože v roku 2014 bolo zaregistrovaných 26 pracovných úrazov. V roku 2013 bolo zaregistrovaných 36 pracovných úrazov.

V roku 2015 nebol zaregistrovaný žiaden závažný pracovný úraz.

Z celkového počtu 23 pracovných úrazov zaregistrovaných v organizáciách podliehajúcich dozoru Obvodnému banskému úradu v Spišskej Novej Vsi pripadá 6 pracovných úrazov (čo je 26,09 % z celkového počtu pracovných úrazov) na SMZ, a.s. Jelšava, po 5 pracovných úrazov (čo predstavuje po 19,22 % z celkového počtu pracovných úrazov) na organizáciu SLOVMAG, a.s. Lubeník a organizáciu VSK a.s. Spišská Nová Ves – Novoveská Huta, 2 pracovné úrazy (čo predstavuje po 8,70 % z celkového počtu pracovných úrazov) na organizáciu TUBAU a.s. Bratislava, po 1 pracovnom úraze (čo predstavuje po 4,35 % z celkového počtu pracovných úrazov) na organizáciu EURO KAMENĚ, s.r.o. Spišské Podhradie, SABAR, s.r.o. Markušovce, Gemerská nerudná spoločnosť a.s. Hnúšťa, Štrkopiesky Batizovce s.r.o. a na organizáciu EUROTALC s.r.o. Gemerská Poloma.

5.1.1 Závažné pracovné úrazy a havárie

V úradnom obvode tunajšieho úradu v sledovanom období nevznikol žiaden závažný pracovný úraz ani žiadna mimoriadna udalosť.

Tunajší úrad prešetroval registrovaný pracovný úraz, kde pri vyhodnocovaní zdrojov a príčin registrovaného pracovného úrazu bolo zistené porušenie predpisov pri demontáži tyčového vyloženia guľového mlyna.

Pri uvedenom prešetrovaní boli zistené porušenia týchto ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov:

1. Boli nariadené práce, ktoré sú podľa ustanovení § 2 písm. i) vyhlášky č. 50/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachtňovaní nerastov spojené so zvýšeným nebezpečenstvom bez toho, aby bol

určený stály dozor, ktorý vyplýva z § 118 ods. 5 Vyhlášky č. 50/1989 Zb. To, že sa jedná o prácu so stálym dozorom organizácia neuviedla v prevádzkovej dokumentácii a zamestnanci o tom, že sa jedná o takýto druh práce neboli preukázateľne oboznámení, čím vlastne organizácia nezabezpečila stály dozor, aj keď jej takáto povinnosť vyplývala z vyššie citovaných ustanovení. V technologickom postupe taktiež nebolo uvedené, že predmetná práca je „práca spojená so zvýšeným nebezpečenstvom“.

2. Podľa § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov si zamestnávateľ nesplnil povinnosti, pretože v priestoroch, kde sa používajú technológie a zariadenia, pri ktorých zlyhaní môže dôjsť k ohrozeniu života a zdravia fyzických osôb, a v priestoroch, kde sa nachádzajú osobitné nebezpečenstvá a nebezpečenstvá, ktoré môžu bezprostredne a vážne ohroziť život a zdravie zamestnancov neprijal opatrenia na vylúčenie ohrozenia života a zdravia a nevykonával nevyhnutné opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia a umožnil prístup do ohrozeného priestoru zamestnancom, ktorí neboli riadne a preukázateľne oboznámení a nemali výcvik a vybavenie podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
3. Podľa § 6 ods. 1 písm. i) Zákona o BOZP zamestnávateľ v zaujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bol povinný určovať bezpečné pracovné postupy, pričom technologický postup, ako prevádzková dokumentácia, neriešil podrobne nadväznosť uvoľňovania vyloženia čela guľového mlyna, uvoľňovanie tyčového vyloženia obvodu guľového mlyna a vyberania tyčí tak, ako to požaduje § 5 ods. 2 Vyhlášky č. 50/1989 Zb. Technologický postup neuvádzal, napr. v ktorom mieste sa má začať s uvoľňovaním vyloženia čela guľového mlyna, tyčového vyloženia obvodu guľového mlyna, a v ktorom mieste sa má začať s opakovaným uvoľňovaním vyloženia čela guľového mlyna a pod.
4. Predák v prvej zmene dal na konci zmeny pretočiť guľový mlyn do polohy, pri ktorej došlo k úrazu. Ten istý predák zostával predákom aj v druhej zmene toho istého dňa. Podľa § 17 ods. 3 Vyhlášky č. 50/199 Zb. predák mal povinnosť zaistiť bezpečnosť pracovníkov svojej skupiny, bezpečný stav pracoviska, dodržiavanie prevádzkovej dokumentácie a plnenie príkazov organizácie. Pri zistení závady bol povinný zabezpečiť jej odstránenie čo neurobil.

5.1.2 Rozbor príčin a zdrojov pracovných úrazov

Pri analýze zdrojov pracovných úrazov za rok 2015 možno konštatovať, najčastejším zdrojom pri pracovných úrazoch bolo v skupine č. V – materiál, bremená, predmety celkom 9 krát (39,13 %). Na druhom mieste je skupina IV - pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje pádu osôb celkom 5 krát (21,73 %). Na treťom mieste je skupina č. XI – iné zdroje, celkom 3 krát (13,04 %). Na štvrtom mieste sú skupiny III. a VI., po 2 prípady (po 8,70 %). V ostatných skupinách (skupina I. a skupina VII.) bolo zaznamenaných po 1 prípade, spolu 2 prípady (8,70 %).

V roku 2014 najčastejším zdrojom pri pracovných úrazoch bolo v skupine č. V – materiál, bremená, predmety celkom 13 krát (33,33 %). Na druhom mieste je skupina IV - pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje pádu osôb celkom 7 krát (26,91 %). Na treťom mieste je skupina č. VI - náradie, nástroje, ručne ovládané strojčky a prístroje, celkom 2 krát (7,69 %). V ostatných skupinách (skupina II., III., VII., XI.) bolo zaznamenaných po 1 prípade, spolu 4 prípady (15,40 %).

Pri analýze príčin pracovných úrazov v roku 2015 možno konštatovať, že na prvom mieste je príčina skupiny č. 12 – nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon celkom

7 krát, čo je 30,43 %. Na druhom mieste je príčina skupiny č. 1 – chybný alebo nepriaznivý stav zdroja pracovného úrazu (nie pracoviska) celkom 6 krát, čo je 26,08 %. Na treťom mieste je príčina skupiny č. 4 – nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska alebo komunikácie (aj keď je pracovisko zdrojom úrazu) celkom 5 krát, čo je 21,73 %. Na štvrtom mieste je príčina skupiny č. 8 – používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v nebezpečnom priestore – 3 prípady, čo je 13,04 %. V ostatných skupinách (skupina č. 3 a skupina č. 7) bolo zaznamenaných po 1 prípade, spolu 2 prípady (8,70 %).

V roku 2015 bola na prvom mieste príčina skupiny č. 12 – nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon celkom 18 krát, čo je 69,24 %. Na druhom mieste je príčina skupiny č. 1 – chybný alebo nepriaznivý stav zdroja pracovného úrazu (nie pracoviska) celkom 7 krát, čo je 26,91 %. Na treťom mieste je príčina skupiny č. 8 – používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu a pokynom, zotrvávanie v nebezpečnom priestore 1 prípad, čo je 3,85 %.

Podľa dĺžky praxe bolo najviac pracovných úrazov v roku 2015 zaregistrovaných u zamestnancov v skupine s praxou od 1 roka do 5 rokov s počtom 6 úrazov, čo predstavuje 26,08 %, na druhom mieste je spoločne skupina s praxou do 1 roka a skupina s praxou od 15 do 20 rokov s počtom po 5 prípadov, čo predstavuje po 21,74 %. Na treťom mieste je skupina s praxou nad 30 rokov – 3 prípady, čo predstavuje 13,04 %. Na štvrtom mieste je spoločne skupina s praxou od 5 rokov do 10 rokov a skupina od 10 do 15 rokov s počtom po 2 úrazy, čo predstavuje po 8,70 % z celkového počtu úrazov.

Podľa veku zamestnancov bola najväčšia úrazovosť v skupine vo veku od 50 – 60 rokov (10 úrazov a 43,47 %), na druhom mieste je skupina vo veku 45 – 50 rokov s počtom 4 úrazy, čo predstavuje 17,38 %, na treťom mieste je spoločne skupina vo veku do 25 rokov, skupina 30 – 35 rokov, skupina 35 – 40 rokov a skupina 40 – 45 rokov po 2 prípady, čo predstavuje po 8,70 %, napokon nasleduje skupina od 25 – 30 rokov (1 úraz a 4,35 %).

V roku 2015 bolo z celkového počtu 23 registrovaných pracovných úrazov zaznamenaných 13 prípadov v podzemí, čo predstavuje 56,52 %.

V roku 2014 bolo z celkového počtu 26 registrovaných pracovných úrazov zaznamenaných 6 prípadov v podzemí, čo bolo 23,08 %.

Tabuľka č. 1

Prehľad všetkých pracovných úrazov podľa dĺžky praxe a veku zamestnancov:

Prax	Do 1r	1-5r	5-10r	10-15r	15-20r	20-30r	nad 30r	spolu
Počet	5	6	2	2	5	0	3	23
%	21,74	26,08	8,70	8,70	21,74	0	13,04	100,00

Vek	do 25r	25-30r	30-35r	35-40r	40-45r	45-50r	50-60r	spolu
Počet	2	1	2	2	2	4	10	23
%	8,70	4,35	8,70	8,70	8,70	17,38	43,47	100,00

5.1.3 Choroby z povolania

V roku 2015 bolo zaregistrovaných 15 prípadov chorôb z povolania.

V organizácii SLOVMAG, a.s. Lubeník bolo zaregistrovaných 6 prípadov choroby z povolania – 5 prípadov choroby z povolania - choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov

a nervov končatín a 1 prípad choroby – horných končatín z dlhodobého nadmerného jednostranného zaťaženia.

V organizácii SMZ, a.s. Jelšava bolo zaregistrovaných 5 prípadov choroby z povolania – 2 prípady choroby z povolania – hluchota, 2 prípady choroby z povolania - choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov a nervov končatín a 1 prípad choroby – horných končatín z dlhodobého nadmerného jednostranného zaťaženia.

V organizácii EURO KAMEN, s.r.o. Spišské Podhradie boli zaregistrované 2 prípady choroby z povolania – po 1 prípade choroby z povolania – hluchota a 1 prípad choroby z povolania - choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov a nervov končatín.

V organizácii SABAR, s.r.o. Markušovce a VSK, a.s. Novoveská Huta bolo zaznamenaných po 1 prípade choroby z povolania. Jednalo sa o chorobu - choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov a nervov končatín.

V roku 2014 bolo zaregistrovaných 9 prípadov chorôb z povolania. V organizácii SMZ, a.s. Jelšava a SLOVMAG, a.s. Lubeník boli zaregistrované po 4 prípady choroby z povolania - choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov a nervov končatín. Okrem týchto prípadov chorôb z povolania bol v organizácii SLOVMAG, a.s. Lubeník zaregistrovaný aj jeden prípad choroby z povolania - hluchota.

V roku 2013 boli zaregistrované 3 prípady choroby z povolania.

Dva prípady choroby z povolania - choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov a nervov končatín boli zaregistrované v organizácii SMZ, a.s. Jelšava. Jeden prípad choroby z povolania - choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov a nervov končatín bol zaregistrovaný v organizácii SLOVMAG, a.s. Lubeník.

V roku 2012 bolo zaregistrovaných 7 prípadov chorôb z povolania.

Z týchto 7 prípadov chorôb z povolania boli zaregistrované 3 prípady chorôb z povolania – hluchota (SLOVMAG, a.s. Lubeník – 2, SMZ – Služby, a.s. Jelšava – 1), 4 prípady choroby z povolania – choroba z vibrácií – ochorenie kostí, kĺbov, svalov a nervov končatín (VSK a.s., Spišská Nová Ves – Novoveská Huta -1, EURO KAMEN, s.r.o., Spišské Podhradie – 1, Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa – 1, STI, s.r.o. Krompachy – 1).

5.2. Banská technika a bezpečnosť prevádzky

5.2.1 Hlbinné dobývanie

5.2.1.1 Bezpečnosť podzemných diel

Tam, kde si to charakter horského masívu vyžaduje (nesúdržné horniny, tektonika, kaverny) ťažobné organizácie zabezpečujú banské diela vystužovaním TH výstužou s betónovými pažnicami, resp. drevenou guľatinou, profilmi ARCUS a oceľovými profilmi so striekaným betónom kombinovaným s kari sieťami, resp. pletivom. Banské diela v dobývkach a miesta so stálou obsluhou sú zabezpečované drevenou guľatinou.

V organizáciách SMZ, a.s. Jelšava a SLOVMAG, a.s. Lubeník je vybudovaný geotechnický varovný systém, ktorým sa naďalej sledujú napätové deformačné zmeny pohybu masívu, nadložia a závalového pásma. Banské diela boli razené prevažne bez výstuže a v zoslabených úsekoch boli vystužované oceľovou mrežovinou v kombinácii s lepenými oceľovými svorníkmi a striekaným betónom.

Z dôvodu zníženia prejavov banskej činnosti na povrch v organizácii SMZ, a.s. Jelšava sa naďalej využíva výstupkové dobývanie so základkou.

Úrad sledoval likvidáciu a zabezpečenie banských diel, ktoré vykonáva organizácia Rudné bane, š.p. Banská Bystrica, stredisko Spišská Nová Ves. V rámci povolenej banskej činnosti bolo v dobývacom priestore „Nižná Slaná“ vyrazených 57 m štôlne Marta – odvodňovacieho banského diela jamy Gabriela (v roku 2014 bolo vyrazených 53 m). Okrem toho bolo vykonané zabezpečenie starého banského diela štôlne Karitas v Smolníckej Hute, štôlne Pavol v Poráči, štôlne Franc – Jozef v Hnilčíku, zabezpečenie portálu starého banského diela štôlne Ernest v Hnilčíku a štôlne Strieborná v katastrálnom území Poprad, mestská časť Kvetnica. Táto organizácia pokračovala v prácach v katastri obce Rudňany na terénnych úpravách závalového pásma v oblasti Krížová v hornej rozsiahlejšej časti R 2, na ktorú bola postupne navázaná ílovitá zemina a následne rozhrnutá na plochu, na ktorej sa vykonávali úpravy. V roku 2015 pokračovali práce na budovaní oporného múru na pravej strane Slovinského potoka v Slovinkách kde bol vybudovaný múr v dĺžke 75 m. Práce budú pokračovať aj v roku 2016. Vybudovaním oporného múra sa zabráni podmyvaniu banskej haldy a jej destabilizácii. Okrem uvedeného bola vykonávaná pravidelná údržba odkaliska Smolník a Bodnarec v Slovinkách, merania množstva a kvality vypúšťaných banských vôd v Slovinkách a čistenie odtokových ciest banských vôd štôlne Augusta Rožňava.

5.2.1.1.1 Zvislé banské diela

Razenie ostatných zvislých banských diel sa vykonávalo prevažne ručne pomocou vrtno-trhacích prác bez použitia, resp. s použitím raziacich plošín RP-3 a vŕtacích kladív VK 22, PP 80, PP 100 s pneumatickými podperami.

Prehľad vyrazených komínov (odrezové komíny, odťažbové komíny, zásobníky a pod.) pri vnútroblokovej príprave dobývacích blokov podľa jednotlivých organizácií:

- SLOVMAG, a.s. Lubeník – 24,3 m,
- SMZ, a.s. Jelšava – 0 m,
- VSK, a.s. Novoveská Huta – 42,0 m,
- SABAR, s.r.o. Markušovce – 0 m,
- Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa – 0 m,
- Holcim (Slovensko) a.s. Rohožník, baňa Fortuna Gemerská Hôrka – 0 m,
- EUROTALC s.r.o. Gemerská Poloma – 27,4 m,
- TRATEC s.r.o. Prešov – 0 m.

5.2.1.1.2 Dlhé banské diela

Spôsob razenia horizontálnych banských diel na rudných a nerudných ložiskách sa nezmenil. Vykonávajú sa spravidla vrtno-trhacími prácami. S použitím vrtných kladív VK-15 a VK-22 na pneumatických podperách P-100 RR 80/100, VS-1 B, VP 800, trhavinami typu Danubit 1, DAP, želatinovými trhavinami ERGODYN resp. SUPERGEL s odťažbou škrabákovými vrátkami ŠV-20, ŠV-30, s nakladaním rozpojenej horniny lopatovým nakladačom NL-12V, NL-15V a NLP 15, prepravníkovými nakladačmi MIS – 1P, PN - 1500, 1700, 2 200, UNC 200, do banských vozov, resp. nákladných áut. V SMZ, a. s. Jelšava vrtné práce sa vykonávajú s použitím vrtných vozov Boomer H-281, Boomer H-282, Rocket Boomer M2C, a nakladanie a doprava sa vykonáva bezkoľajovými mechanizmami typu CAT 950 G, Volvo L 110 G, CAT ELPHINSTONE, Wagner ST2G a vozidlami Tatra Jamal, prepravníkovými nakladačmi typu Schopf, PN-2 200 a ďalšími (viď. kap. 4.2.1.5.1.). V organizácii SLOVMAG, a.s. Lubeník sa pri odťažbe používali aj škrabákové vrátky ŠV – 20 a ŠV – 30.

Pri razení horizontálnych banských diel na ložisku mastenca v Gemerskej Polome spoločnosťou EUROTALC s.r.o. Gemerská Poloma sa vykonáva vŕtanie vývrtov vŕtacím vozom ATLAS COPCO typu RAILDRILL 282 s vŕtacími kladivami ATLAS COPCO 12 – 38, odťažba sa vykonáva kolesovým nakladačom typu ST2G a doprava rúbaniny pomocou zásobníkových vozov typu SHUTTLECAR HRST 115C a pomocou samovýsyprných vozov typu MUHLHAUSER a lokomotív GIA DHD 20 a GIA DHD 15. Ukladanie rúbaniny na samoskládku sa vykonáva kolesovým nakladačom typu CAT 950G. V organizácii EUROTALC s.r.o. Gemerská Poloma v DP Gemerská Poloma bolo odvrtaných 1021,0 m podzemných prieskumných vŕtov.

Pri vykonávaní banskej činnosti v banských dielach Bane Mária v dobývacom priestore „Rožňava I.“ a „Rožňava III.“ organizácia TRATEC s.r.o. Prešov na základe zmluvy s organizáciou Gemer – Can, s.r.o. Bratislava vykonávala v mesiacoch január – február 2015 dobývanie 1. lávky v bloku 1.a komplexných Fe rúd na Striebornej žile a čerpanie vody zo slepej jamy pod úrovňou VI. obzoru, tak aby hladina vody bola stále minimálne na úrovni 80 m pod úrovňou VI. obzoru.

Prehľad razenia dlhých banských diel podľa jednotlivých organizácií:

- SLOVMAG, a. s. Lubeník – 116,9 m,
- SMZ, a.s. Jelšava – 480,5 m,
- GE.NE.S, a.s. Hnúšťa – 346,0 m,
- VSK, a.s. Novoveská Huta – 121,0 m,
- SABAR, s.r.o. Markušovce – 4,5 m,
- CRH (Slovensko) a.s. Rohožník, baňa Fortuna Gemerská Hôrka – 0 m,
- EUROTALC s.r.o. Gemerská Poloma – 331,0 m (z toho 66,0 m – nakladacia stanica, 249,0 m - dovrchná rampa R1, 16,0 m – chodby).

5.2.1.1.3 Likvidácia vyrúbaných priestorov

Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi a Hlavný banský úrad v Banskej Štiavnici aj v tomto roku, v súlade so schváleným Plánom hlavných úloh na rok 2015 prostredníctvom zákonných kompetencií vykonávali štátny dozor zameraný na kontrolu zabezpečovania a likvidácie vyrúbaných priestorov v organizáciách dobývajúcce ložiská podzemným spôsobom:

- Slovmag, a. s. Lubeník – baňa Studená
- SMZ, a.s. Jelšava – baňa Miková a Dúbrava
- RIS, a.s. Spišská Nová Ves – baňa Poráč
- VSK, a.s. Novoveská Huta – baňa Maria
- GENES, a.s. Hnúšťa – baňa Mútnik
- Gemer – Can, s.r.o. Bratislava – baňa Mária v Rožňave

Bola vypracovaná príprava na plnenie tejto úlohy a v jednotlivých vyššie uvedených organizáciách boli vykonané kontroly podzemných a povrchových pracovísk. Zámerom bola aj naďalej kontrola technológie pri dobývaní ložiska, akým spôsobom sú zabezpečované a likvidované vzniknuté vyrúbané priestory vo vzťahu k prejavu účinkov ťažby na povrch. Ďalej bola skontrolovaná prevádzková dokumentácia a dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov a podľa zložitosti a rozsahu vykonávanej banskej činnosti bol navrhnutý potrebný počet inšpekčných kontrol. V organizáciách bolo vykonaných 8 inšpekčných kontrol (Slovmag, a.s. Lubeník – 1, SMZ, a.s. Jelšava – 1, RIS, a.s. Spišská Nová Ves – 1, VSK, a.s. Novoveská Huta – 3, GENES, a.s. Hnúšťa – 1 a Gemer-Can, s.r.o. - 1).

Úloha bola plnená v organizácii RIS, a.s. Spišská Nová Ves ktorá vlastní osobitný dobývací priestor „Poráč I“ a v organizácii SABAR, s.r.o. Markušovce ktorá vykonáva v tomto dobývacom priestore na základe zmluvy banskú činnosť. Organizácia výhradné ložisko

dobýva technológiou s použitím dobývacej metódy „Medziobzorové dobývanie krátkymi vrtmi na zával“ so samovoľným zavalovaním vydobytého priestoru, kde nevznikajú otvorené vyrúbané priestory takého rozsahu, aby došlo k ohrozeniu bezpečnosti prevádzky a zamestnancov. Prejav dobývania je na povrchu vymedzený závalovým pásom, v ktorom vzniknuté terénne poklesy (prepadliská) sú priebežne zavážané inertným materiálom – elektrárenským popolčekom, ako následná rekultivácia. V priebehu tohto roka neboli zistené výrazné zmeny oproti predchádzajúcemu roku, čo súvisí s redukciou dobývacích prác v dôsledku stagnácie odbytových možností barytovej suroviny na trhu a ubýtkom ťažiteľných zásob.

Organizácia VSK, a.s. Novoveská Huta – baňa Maria (Sadrovka), vykonáva banskú činnosť v dobývacom priestore „Spišská Nová Ves“. Organizácia výhradné ložisko dobýva technológiou s použitím dobývacej metódy „Obzorové dobývanie na skládku“ s riadenou likvidáciou vyrúbaného priestoru s prejavom podrúbania až na povrch v závalovom pásme. Pri inšpekčných kontrolách bolo zistené, že vyrúbané priestory boli vyplnené závalovým materiálom s prejavom až na povrch v závalovom pásme a organizácia v rámci svojich možností realizuje technické práce pre likvidáciu vyrúbaných priestorov. Organizácia má vypracovaný dodatok k plánu otvárk, prípravy a dobývania, ktorý variantným spôsobom rieši postup likvidácie alebo zabezpečenia vyrúbaných priestorov pre daný konkrétny prípad (ešte činné pracoviská určené na likvidáciu, staré neprístupné dobývky). Organizácia má zriadenú od roku 2013 odbornú geotechnickú komisiu na riešenie problematiky likvidácie a zabezpečenia vyrúbaných priestorov, ktorá v tomto roku zasadala dva krát a to aj za účasti tunajšieho úradu. V tomto roku vykonávala organizácia prípravné práce na likvidáciu vyrúbaných komôr (vyrazenie zátiniek a vrtné práce). Situácia je v tejto oblasti uspokojivá, nakoľko prejav likvidácie sa priebežne prejavuje aj na povrchu.

Organizácia SLOVMAG, a.s. Lubeník – baňa Studená, vykonáva banskú činnosť v dobývacom priestore (DP) „Lubeník“. Organizácia výhradné ložisko dobýva technológiou s použitím dobývacej metódy „Dobývanie otvorenou komorou z 2. medziobzorových chodieb“ s riadenou likvidáciou vyrúbaného priestoru s prejavom podrúbania až na povrch v závalovom pásme. Organizácii bol vydaný záväzný príkaz, ktorý rieši problematiku ochrany pracovníkov pri samotnom dobývaní v súvislosti s ich ochranou pred nežiaducimi účinkami tlakovej, rázovej a zvukovej vlny vyvolanej náhlym zavalením prázdnych vydobytých priestorov po vydobytí ložiska (piestový efekt), ako aj problematiku geodetického zamerania povrchu v závalovom pásme z hľadiska kontroly prejavu poklesov. Inšpekčná kontrola bola zameraná na kontrolu plnenia podmienok záväzného príkazu. V tomto roku organizácia vykonala jeden likvidačný odstrel dvoch vydobytých komôr, čím došlo k výraznej stabilizácii pôsobenia napäťovo-deformačného stavu horninového masívu bane. V súčasnosti je stav čo sa týka postupnosti dobývania a následnej likvidácie vyrúbaných priestorov uspokojivý a je naďalej monitorovaný.

Organizácia SMZ, a.s. Jelšava, vykonáva banskú činnosť v DP „Jelšava“ – ložisková časť bane Miková a Dúbrava. Organizácia výhradné ložisko dobýva technológiou s použitím dobývacej metódy so zakladaním vyrúbaných priestorov základkovým materiálom. Súčasne realizuje riadenú likvidáciu vyrúbaných priestorov, ako pozostatok po dobývaní dobývacou metódou „otvorenou komorou“ s prejavom podrúbania až na povrch.

Organizácii bol vydaný záväzný príkaz, ktorý rieši obdobnú problematiku ako v organizácii SLOVMAG, a.s. Lubeník a taktiež problematiku priestorového zamerania vydobytých nezlikvidovaných priestorov v podzemí Mikovskej časti ložiska tzv. „Mikovský klobúk“ v súvislosti s navrhnutím ich zabezpečenia a likvidácie. Inšpekčná kontrola bola zameraná na kontrolu plnenia podmienok záväzného príkazu. V rámci aplikovaného výskumu bol vytvorený 3D model geotechnickej situácie, ako aj 3D model otvorených vydobytých priestorov v troch variantoch. Do úvahy pripadá fyzická likvidácia týchto vyrúbaných priestorov (trhacími prácami), alebo ich založenie vhodným základkovým materiálom, resp.

kombináciou týchto možností. Na začiatku tohto roka bol za účasti organizácie a zástupcov štátnej banskej správy, prerokovaný odborný posudok vypracovaný tímom odborných pracovníkov Technickej Univerzity v Košiciach Fakulty BERG spolu s návrhom ďalšieho postupu tejto výskumnej úlohy. Bolo navrhnuté vypracovanie ďalšieho 3D modelu, ktorý nasimuluje situáciu, kde sa zohľadní geotechnický stav horninového masívu ložiska, po vydobytí terajších otvorených a pripravených zásob t.j. po úroveň obzoru 220 m n. m. (dokončenie projektu je naplánované na rok 2016).

Hlavná úloha bola priebežne plnená aj v organizácii GENES, a.s. Hnúšťa – baňa Mútnik, ktorá vykonáva banskú činnosť v DP „Hnúšťa - Mútnik“. Organizácia výhradné ložisko dobýva technológiou s použitím dobývacej metódy „Medziobzorové dobývanie magnezitu na zával“. Prejav podrúbania na povrch, ktorý je vymedzený závalovým pásmom nad vydobývanými priestormi, nie je v súčasnosti veľmi evidentný, nakoľko tento priestor je už značne zarastený bujnou vegetáciou. Je možné konštatovať, že pri dobývaní tohto pomerne plytko uloženého ložiska, vplyvom dostatočného nakyprenia nadložných hornín, dochádza vzhľadom k hĺbke dobývania k vyplneniu vydobývaných priestorov do takej miery, že k prejavu na povrch nedochádza. V podzemí bane nevznikajú nadrozmerné priestory, ktoré by bolo potrebné dodatočne likvidovať. V tomto roku organizácia vykonala ročné zameranie nivelačného bodového poľa, v súvislosti s meraním poklesov štátnej cesty III/531 013 Hnúšťa – Polom a taktiež v súvislosti s kontrolou stability ochranného piliera pod cestou zo strany zárezu. K výrazným poklesom a pohybom štátnej cesty v súčasnosti na základe merania nedochádza.

Organizácia Gemer – Can, s.r.o. Bratislava vykonáva banskú činnosť v DP „Rožňava I.“ a „Rožňava III.“ v bani Mária v Rožňave. Organizácia v súčasnosti vykonáva otvárkové a prípravné práce na žilnej štruktúre Striebornej žily na VI. obzore. Nad úrovňou VI. obzoru v priestore úklonnej jamy – úpadnice sa nachádzajú staré vydobyté priestory, ktoré vznikli pri dobývaní polymetalických rúd žily Mária. Po odčerpaní vody z týchto banských diel organizácia zabezpečila ústia jednotlivých obzorov do úpadnice, betónovými hrádzami a protiprievalovými uzávermi aby prípadný prieval vôd a bahnín nevnikol do činnej časti bane pod týmito starými obzormi t.j. na úroveň VI. obzoru. Na činnom VI. obzore sú taktiež nepoužívané staré banské diela v priestore žily Mária zabezpečené protiprievalovými uzávermi alebo betónovými hrádzami. Organizácia na dobývanie žily Strieborná má schválenú dobývaciu metódu „Smerné výstupkové dobývanie so zakladaním vydobývaných priestorov cudzou základkou“ t.z. bez prejavu podrúbania na povrch. Na povrchu v súčasnosti nie sú viditeľné žiadne prejavy poklesov alebo vytvorenie závalu (priestor nad starými dobývkami bane Mária je husto porastený bujnou vegetáciou). V roku 2015 bola prevádzka v podzemí bane Mária v Rožňave prerušená.

Hlavná úloha v hore uvedených organizáciách je nepretržitá a bude aj v nasledujúcich rokoch priebežne plnená, nakoľko v procese dobývania ložiska vznikajú nové vydobyté priestory a problematika likvidácie a zabezpečenia týchto priestorov je aj naďalej aktuálna.

5.2.1.2 Dobývanie

Pri dobývaní ložísk v podzemí sa používali dobývacie metódy obdobne ako v predchádzajúcom období. V roku 2015 bolo v prevádzke celkovo 32 dobývok.

V organizácii SABAR, s.r.o. Markušovce sa vykonávala ťažba barytových rúd dobývacou metódou otvorená komora – modifikácia „kapsovanie“ – 3 dobývky.

V organizácii CRH (Slovensko) a.s. Rohožník, baňa Fortuna v DP Gemerská Hôrka sa dobývanie vykonávalo na 1 dobývke dobývacou metódou otvorená komora.

Na ložisku SMZ, a.s. Jelšava najpoužívanejšou dobývacou metódou je výstupkové dobývanie so zakladaním vyrúbaných priestorov na 10 dobývkach a na dobývkach, ktoré používali dobývaciu metódu otvorená komora sa vykonávali likvidačné práce na 2 dobývkach.

V organizácii SLOVMAG, a.s. Lubeník sa používala dobývací metóda medziobzorové dobývanie na zával na 6 dobývkach.

V organizácii VSK, a.s. Novoveská Huta je dlhoročne zaužívané dobývanie na skládku, v roku 2015 tu boli 3 dobývky.

V organizácii Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa sa v roku 2015 pre dobývanie magnezitu používala dobývací metóda medziobzorové dobývanie na zával na 2 dobývkach.

Organizácia EUROTALC s.r.o. Gemerská Poloma na ložisku mastenca v Gemerskej Polome pokračovala v skúšobnej prevádzke dobývacej metódy – „Dobývanie chodbicovaním so zakladaním vydobytých priestorov“. Vydobyté priestory sú vyplnené základkou, ktorá je pripravovaná v semimobilnej betonárke na povrchu a do podzemia sa prepravuje koľajovým remixérom typu KBM 11. Dobývanie bolo vykonané na 4 dobývkach.

Organizácia TRATEC s.r.o. Prešov na Striebornej žile v bani Mária v Rožňave pre dobývanie komplexných Fe rúd používala dobývaciu metódu výstupkové dobývanie so zakladaním vyrúbaných priestorov na 1 dobývke.

5.2.1.3 Vetranie

Vedenie banských vetrov v jednotlivých baniach uvádzame podľa závodov.

SABAR, s.r.o. Markušovce – baňa Poráč

Vetranie bane je umelé, sacie, vyvolané podtlakom hlavného ventilátora na výdušnej jame Poráč. Vetráciu sieť tvorí jedno samostatné vetracie oddelenie (SVO Poráč). Hlavným vŕažným objektom čerstvých vetrov je štôľňa Krížová a Rochus štôľňa. Podružným vŕažným objektom je úpadnica z povrchu na III. obzor, starecké dobývky, štôľne a komíny prepojené s povrchom.

SMZ, a.s. Jelšava

Umelé vetranie pracovísk v podzemí je zabezpečené hlavným ventilátorom, ktorý je umiestnený na povrchu. V prevádzke bol ventilátor F – 04. Ventilátorom sú ovetrávané horizonty 323, 350 a 390 m n.m. a to pracoviská výstupkového dobývania sektorov A3, A4, B, C, D a E, otvorené komory a presýpacia stanica. Čerstvé vetry na tieto pracoviská sú privádzané cez hlavné vŕažné banské diela a postupne sú vedené cez pracoviská horizontu 323, 350 až na výdušný horizont 390 m n.m., odkiaľ sú hlavným ventilátorom odvádzané vetracou šachtou na povrch. Podzemným ventilátorom typu FLÄKC WOODS PFSX–335-140 umiestnenom na horizonte 306 m n.m. sú ovetrávané pracoviská výstupkového dobývania (sektor J1, S2, S3, S4, S5, S6) na horizonte 220 m n.m.. Čerstvé vetry na tieto pracoviská sú privádzané cez hlavné vŕažné diela a postupne sú vedené cez pracoviská horizontu 220 m n.m., cez systém výdušných komínov na horizont 306 m n.m. až na výdušný horizont 390 m n.m., odkiaľ sú hlavným ventilátorom odvádzané šachtou na povrch.

SLOVMAG, a.s. Lubeník

Systém vetrania na bani Lubeník je skoncentrovaný do jedného vetracieho oddelenia napojeného na hlavné výdušné dielo jamy Hlinka, kde sú inštalované aj rezervné ventilátory, stabilne napojené na existujúci vetrací systém. Banské vetry boli vedené vŕažnými banskými dielami až na XI. obzor, výdušnými prekopmi na úrovni VII. a IX. obzoru vetracou jamou

Hlinka na povrch. V zimnom období je používaný ohrev vŕažných vetrov na ohlbni Hlavnej jamy.

VSK, a.s. Novoveská Huta

Pre zaistenie vetrania podzemných pracovísk je vetrací systém spojený cez 0-tý obzor s povrchom štôľňou, ktorou je vedený vŕažný prúd a výdušným komínom s dovŕchnou chodbou, ústiacou k sacej strane hlavného ventilátora – táto cesta slúži pre vedenie celkového výdušného veterného prúdu. Vetrание 0-tého obzoru je zaistené vŕažným veterným prúdom cez štôľňu. Na I. obzor sú vŕažné vetry vedené 1. úpadnou chodbou – výdušný veterný prúd vedie systémom výdušných komínov vo východnej časti ložiska k hlavnému ventilátoru, ku ktorému vedie celkový výdušný prúd. Vŕažné vetry na II. obzore sú vedené z 0-tého obzoru 2. úpadnicou a z I. obzoru komínmi. Spojený výdušný veterný prúd je vedený komínmi ku hlavnému ventilátoru. Ovetrávanie III. obzoru nie je zabezpečené z dôvodu zatopenia obzoru.

Gemerská nerudná spoločnosť, a. s. Hnúšť'a

Pracoviská v podzemí sa ovetrávali umele pomocou hlavného ventilátora, ktorý je umiestnený v povrchovej ventilátorovni nad vyústením vetracej šachty. Vŕažné diela sú ústie Nižnej štôľne, autotunel Barbora a rampa. Hlavné výdušné dielo je vetracia šachta situovaná v blízkosti autotunela.

CRH (Slovensko), a.s. Rohožník, baňa Fortuna v Gemerskej Hôrke

Vetrание bane „Fortuna“ v Gemerskej Hôrke je separátne pomocou lutňových ventilátorov. V roku 2015 sa realizovala výstavba portálu pre druhé otvárkové banské dielo, ktorým sa prepája prvé otvárkové dielo za účelom zabezpečenia priebežného vetrania.

EUROTALC s.r.o., štôľňa Elisabeth, Gemerská Poloma

Baňa „Elisabeth“ v Gemerskej Polome je vetraná pomocou hlavného banského ventilátora typu AVH 140.45.4.8. Ako hlavné vŕažné banské dielo slúži otvárková štôľňa, ako výdušné banské dielo slúži vetrací komín „Werner“. Neprerazené banské diela a dobývacie chodby sú ovetrávané separátnym lutňovým ťahom s priemerom 700 mm.

Gemer – Can, s.r.o. Bratislava, baňa „Mária“ Rožňava

Vetrание banských diel a jednotlivých pracovísk bolo zabezpečované umiestnením 7 ventilátorov v podzemí, z toho 5 ventilátorov typu APXE 630, jeden ventilátor typu APXE 500 a jeden ventilátor typu APXE 400 a separátnym lutňovým ťahom o celkovej dĺžke 800 m.

V obvode Obvodného banského úradu Spiš. Nová Ves na podzemných pracoviskách sa meranie koncentrácie škodlivín vykonáva prístrojom GAS BADGE PRO, ZMP 04, TEST 300M, Universal - 66 s použitím detekčných trubičiek na O₂, CO, CO₂ a NO_x, toximetrom TX-11 francúzskej firmy Oldham - TX 11 CO a TX-11 NO, Oldham TX 11- O₂, multifunkčný indikátor toxických plynov Oldham NX 2100, Oldham MX6, GAS BADGE PRO (CO₂, NO₂), digitálnym detektorom Mx6 i Brid, Testo 300, Testo-33 fy Testotherm a analytickými pumpami so vzorkovnicami. Analytická pumpa Dräger a sada vzorkovnic a následné vyhodnocovanie v laboratóriu na prístrojoch ORZAT a ULTRAGAS. Na meranie ionizačného žiarenia sa používajú prístroje ZP - 01 a RP - 23. Rozbory banského ovzdušia boli vykonávané aj dodávateľsky cez HBZS Prievidza.

5.2.1.4. Ochrana proti požiaru a výbuchu

5.2.1.4.1 Protipožiarna ochrana v podzemí

Základ požiarnej prevencie v hlbinných baniach tvorí banský požiarly vodovod. Ten zároveň slúži aj ako zdroj technologickej vody potrebnej pre vŕtanie v podzemí. Taktiež v podzemí

a na povrchu sú na určených miestach zriadené požiarne sklady. Prenosné hasiace prístroje sú rozmiestnené podľa jednotlivých havarijných plánov. Všetky mobilné mechanizmy s naftovými motormi nasadené v podzemí sú vybavené stabilným hasiacim zariadením a prenosnými hasiacimi prístrojmi.

5.2.1.5 Strojné zariadenia (prílohy č. 40 a 41)

5.2.1.5.1 Raziace a nakladacie zariadenia

V roku 2014 na výstupkovom dobývaní v SMZ, a.s. Jelšava sa na bezkoľajovú dopravu používali veľkokapacitné nákladné vozidlo TATRA 163 Jamal (8 ks), nákladné vozidlá CATERPILLAR 725 (1 ks), CATERPILLAR AD 30 a CATERPILLAR AD 730. Ďalej boli nasadené tri banské nakladače CATERPILLAR CAT 950 G po jednom kuse Volvo L110G a Volvo L110H. Boli nasadené aj prepravníkové nakladače CAT ELPHISTONE R1700G 3x a jeden Wagner ST2G. Aj ostatné zariadenia boli nasadené ako v predchádzajúcom roku a to: vrtný voz BOOMER H 281, dve vrtné vozy BOOMER H 282, vŕtací voz ATLAS COPCO ROCKET BOOMER M2C a vrtný voz SIMBA H 357 od fy Atlas Copco. Na vrtanie sa používali dve vrtné súpravy Bua 21/9. Pre zníženie spotreby elektrickej energie a strát v tlakovzdušnom systéme boli na vzdialené pracoviská nasadené malé kompresory poháňané naftovými spaľovacími motormi na pojazdných podvozkoch (GA 75+, SCK 101-8, CSD 102, XAS 67Dd - 3 ks).

Vrtné práce sa vykonávali pri dobývaní ložiska mastenca v dobývacom priestore Gemerská Poloma pomocou vrtnej súpravy Atlas Copco Raidrill 282 s dvomi vŕtacími kladivami ATLAS COPCO 12 – 38. Odťažba bola vykonávaná kolesovým nakladačom Atlas Copco ST2G, ukladanie na medzi skládku kolesovým nakladačom CAT 950G a doprava koľajovými zásobníkovými vozmi na jalovinu SHUTTLECAR HRST 115C, úžitková zložka samo výsypnými vozmi Muhlhauser a s lokomotívami GIA DHD20 a GIA DHD15. Na povrchu pri úprave bol používaný kolesový nakladač New Holland W 50 TC/1. Základka bola pripravovaná v semimobilnej betonárke na povrchu a do podzemia prepravovaná koľajovým remixerom KBM 11. Organizácia používa vybrané banské zariadenie – minirýpadlo s možnosťou používať búracie kladivo (impaktor) na pásovom podvozku YANMAR, Model: ViO33U, ktoré vyrába YANMAR C.E. Europe SAS - 25, Rue de la Tambourine, F-52115 Saint Dizier Cedex, Francúzsko. Každý stroj so spaľovacím motorom používaný v podzemí je vybavený hasiacim zariadením s centrálnym rozvodom a prenosným hasiacim prístrojom.

Inde sa používali vŕtacie kladivá typu VK 15, VK 22 + vrtné pneumatické podpery PP 100 a 80, T 100, PT 1000 a VP 800, jedno lafetové vrtné vozy SVV-2 s vrtnými kladivami VKS-45 (v jednom prípade), vrtnými kladivami COP v počte 5 ks a BBC 120 F v počte 3 ks, elektro – hydraulickým kladivom COPE 10 – 32 (v jednom prípade), vrtnými súpravami BUA 21/9 v počte 6 ks, vrtnými vozmi LKT 70 a LKT 80 , PNV 2A, Mini Jumbo (v jednom prípade) a BMK 1 ks, lopatovými nakladačmi NL-12 V, NL-15 V a PPN-1 a mini nakladačom GEHL 4240. Pri razení väčších profilov a pri dobývaní sa používali a vyššie uvedené nakladacie zariadenia, ďalej MIS 1P, stavebné stroje - nakladače typu UNC 200 a 201, KNA 250, KNB 250 a ďalšie. Pre vrtanie dlhých vrtov sa používali vrtné súpravy PVS 1, BAU 21-9, NKR 100, samohybné vrtné vozy SVV 2, LKT-80, PNV 2A, LKT 2V/P.

Na razenie komínov vrtno-trhacími prácami sa používajú v organizácii SMZ, a.s. Jelšava raziace plošiny typu RP-3 v počte 2 ks, na ktorých sa pred každým novým razením vykoná revízia VTZ ZZ a povoľuje riadna jazda osôb podľa úpravy SBÚ č. 5/1983 v znení úpravy SBÚ č. 55/1986.

Odťažba rúbaniny sa vykonáva vyššie uvedenými prepravníkovými nakladačmi a prepravníkmi. V SMZ, a.s. Jelšava hlavné banské diela majú počvu vybetónovaných. Celková dĺžka dopravných ciest pre BBM je v SMZ Jelšava 21 km. V ostatných organizáciách asi 2

km a doprava je vykonávaná pomocou nákladných vozidiel TATRA. Inde sa odťažba zabezpečovala aj škrabákovými vrátkami ŠV-20 a ŠV-30.

Pre všetky stroje s naftovými motormi pracujúce v podzemí organizácie SMZ, a.s. Jelšava, je povolené používať hasiace zariadenie so stabilným rozvodom a prenosný hasiaci prístroj CO₂ typu S 5 Kte. Hasiace zariadenie so stabilným rozvodom je povolené montážnej organizácii Lub`Tec – SK s.r.o. INDUSTRIAL EQUIPMENT, Hliník 2, 977 01 Brezno. Táto organizácie nemá sídlo v úradnom obvode OBÚ Spišská Nová Ves.

5.2.1.5.2 Dobývacie stroje

V úradnom obvode organizácie neprevádzkujú žiadne dobývacie stroje okrem už popísaných vrtných, raziacich, nakladacích a prepravných zariadení.

5.2.1.5.3 Koľajová doprava

V organizáciách SABAR, s.r.o. Markušovce (RIS, a.s. Spišská Nová Ves), SLOVMAG, a.s. Lubeník, GENES, a.s. Hnúšťa, VSK, a.s. Novoveská Huta sa používajú dieselové lokomotívy BND 30 a DH 35 v celkovom počte 38 ks. V SABAR, s.r.o. Markušovce je hlavná banská doprava vykonávaná aj trolejovými lokomotívami LD – 21/2 v počte 7 ks. V organizácii EUROTALC, s.r.o. Gemerská Poloma, baňa Elisabet Gemerská Poloma sa doprava vyťaženého materiálu pomocou štyroch veľkokapacitných zásobníkových vozov typu SHUTTLECAR HRST 115C s dvomi lokomotívami GIA DHD20 a GIA DHD15.

Rozchod tratí je 520, 550, 600 a 900 mm. Stav koľají je rôzny. Najčastejšou príčinou zlého stavu je nedodržovanie nivelity, uvoľnené koľajnice a spojky, opotrebené výhybky, zavodené, zablatené a zasypávané koľaje. Určitý pokrok sme zaznamenali v organizácii EUROTALC, s.r.o., kde bola väčšia časť z celkovej dĺžky 4,3 km dopravnej trate zrekonštruovaná. Dĺžka používaných koľajových tratí v hodnotenom období bola 26,1 km. Z toho elektrifikované trate boli v dĺžke 6,250 m. V SMZ, a.s. Jelšava je koľajová trať dĺžky 1 980 m s rozchodom 900 mm, na ktorej sa prevádzkuje 3-mi lokomotívami typu Schöma s dieselovými motormi. V súprave býva zapojených až 6 vozov s kapacitou jedného 20 t. V sadrovcovej bani organizácie VSK, a.s. Nov. Huta je vykonávaná doprava v úpadnici pomocou nekonečného lana, pričom vozy k ťažnému lanu sú upevňované pomocou klinov. Zariadenie na strane prázdnych vozov je vybavené elektronicko magneticko mechanickým zabezpečovacím zariadením proti ujdenu prázdnych banských vozov dole úpadnicou.

5.2.1.5.4 Doprava pásovými dopravníkmi

Pri hlbinej ťažbe v úradnom obvode sa pásové dopravníky v podzemí nepoužívajú. Na povrchových prevádzkach hlbinných baní medzi výklopníkmi a úpravňami a v úpravniach sa používajú prevažne pásové dopravníky. Šírka pásových dopravníkov 500 - 1200 mm. Hrabľové dopravníky sa v podzemí v úradnom obvode tunajšieho úradu nepoužívajú.

5.2.1.5.5 Bezkoľajová doprava

Používanie prepravníkových nakladačov je popísané v časti 5.2.1.5.1. Automobilová doprava v podzemí sa využíva v SMZ, a.s. Jelšava a v organizácii Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Celkove sa používa v uvedených organizáciách okrem už uvedených 3 nákladné automobily TATRA 148 so špeciálnym označením pre vstup do podzemia. Všetky vozidlá a bezkoľajová mechanizácia so spaľovacím motorom sa podrobuje osobitným kontrolám na obsah škodlivín vo výfukových plynoch, ako aj ostatným prehliadkam podľa predpisov pre naftové a mobilné stroje používané v podzemí. Dĺžka dopravných ciest pre bezkoľajovú dopravu je cca 14,8 km.

5.2.1.6 Elektrické zariadenia

Elektrické zariadenia banských prevádzok v rámci celého úradného obvodu sú napájané prostredníctvom elektrizačnej sústavy SSE a VSE, samostatnými prírodnými vedeniami do rozvodu, ktoré sú majetkom jednotlivých banských závodov. Dva z nich a to SABAR, s.r.o. Markušovce a SMZ, a.s. Jelšava sú napájané z dvojitého 110 kV vedenia AIFe 185. Rozvodne sú halového typu H s dvoma poliami vývodov na vzdušné vedenie cez priechodky a dvoma poliami transformátorov o príkone 25 MVA. U ostatných banských prevádzok je dodávka el. energie zabezpečovaná systémom 2 x 22 kV s inštalovaným príkonom transformátorov 10; 4; 2,5; 1,6 a 1 MVA.

V organizácii Gemer Can, s.r.o. Košice je inštalovaných sedem transformátorov s výkonmi 1,6 MW, 1 MVA, 630 kVA a 315 kVA. Celkový príkon transformátorov 5,12 MVA. Stupeň zabezpečenia dodávky el. energie je v prvom stupni dôležitosti. Vo vstupných trafostaniciach sa napätie transformuje zo 110 kV na 6 kV a z 22 kV na 6 kV pre pohony veľkých spotrebičov (ťažné stroje, čerpadla, ventilátory, kompresory, mlyny) a pre napojenie podružných trafostaníc v podzemí 6/0,4 kV. Pre ostatné spotrebiče sa transformuje napätie z 22 kV na 0,4 kV. Do podzemia sú kábové príklady vedené hlavnými jamami a úpadnicami a to jednak o napätí 6 kV a tiež s izolovanou sústavou o napätí 400 V. Ochrana pred nebezpečným dotykom neživých častí je riešená podľa menovitého napätia a prevádzkových podmienok a v podzemí u všetkých organizácii zemnením v sieti s izolovaným nulovým bodom (siete IT) s využitím prípustných kombinácií pre zvýšené stupne ochrany neživých častí.

Celkový počet pracovníkov s elektrotechnickým vzdelaním sa zo správ nedal identifikovať, odhadom podľa predchádzajúcich správ ich môže byť po prepustení asi 97. Ich kvalifikačné požiadavky sú zabezpečené podľa vyhl. SÚBP a SBÚ č. 51/1978 Zb., resp. aj vyhláškou MPSVaR č. 508/2009 Z.z. V roku 2015 bola vykonaná kontrola v rámci plnenia hlavnej úlohy OBÚ v niektorých organizáciách na zabezpečenie vykonania aktualizčných školení podľa § 8a ods. 12 a § 47f ods. 2 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe zamestnancov s kvalifikáciou na obsluhu a činnosti na elektrických zariadeniach do konca roku 2014. Kontrolou neboli zistené porušenia uvedeného paragrafu.

Kompenzovanie jalového výkonu je riešené s využitím rôznych typov a to centrálné v hlavných a podružných vn rozvodniach a nn rozvodniach. Skupinová aj v podružných nn rozvodniach a individuálne vykompenzovanie u spotrebičov veľkých výkonov.

Hlavnými spotrebičmi sú:

- ťažné stroje s inštalovanými výkonmi 3192, 350, 125, 115 a 110 kW, pre úpadnicu Mária je prevádzkovaný rekonštruovaný ťažný stroj HANA 2500/800 s výkonom asynchrónneho trojfázového motora s kotvou krúžkovou na napätie 3x400 V,
- hlavné ventilátory s inštalovanými výkonmi 1250, 500, 400, 300 kW a nižšie,
- hlavné čerpace stanice s inštalovanými výkonmi 1250, 630, 500, 400 kW,
- kompresory s inštalovanými výkonmi 1000, 630, 500 a 400 kW.

Vyššie uvedené el. spotrebiče sú prevádzkované v sústavách s napätím 6 kV. Menšie prevádzkové komplexy pracujú s napätím 3x400 V pri nižšom výkone el. spotrebičov. Čoraz častejšie sú kompresory na povrchu nahradzované kompresormi s naftovým motorom v podzemí, ktoré sú umiestnené bližšie k spotrebe, čím sa eliminujú tlakové straty a straty cez možné netesnosti na dlhých tlakovzdušných potrubných systémoch.

Pohyblivé el. zariadenia boli prevádzkované v počte 5 ks a to 1 ks vrtný voz BOOMER H 282, 1 ks vrtný voz BOOMER H 281, 1 ks vrtný voz BOOMER M 2C a 1 ks vrtný voz SIMBA H 357 v SMZ, a.s. Jelšava a 1 ks vrtná súprava Atlas Copco Raidrill 282 v organizácii

organizácia EUROTALC, s.r.o. Gemerská Poloma v DP Mastenec Gemerská Poloma. Osobitnou požiadavkou na prevádzku týchto pohyblivých el. zariadení okrem iného je požiadavka na typ privodného kábla, ktorý sa javí byť nespoľahlivým najmä v tom, že má nízku životnosť pri vysokej cene.

Celková dĺžka elektrifikovaných koľajových tratí je cca 6,250 km (SABAR, s.r.o. Markušovce). Napájacie napätie je jednosmerné 250 V. Trolejové lokomotívy sú už značne opotrebované a zastarané. Celkove možno konštatovať, že v oblasti el. zariadení prevláda ich značná zastaranosť.

Na elektrickom zariadení neboli registrované žiadne úrazy elektrickým prúdom.

Údržba elektrických zariadení je pomerne komplikovaná z dôvodu zastarania zariadení a nedostatku finančných prostriedkov na zabezpečenie materiálov pre údržbu a opravy, resp. pre celkovú výmenu týchto zariadení.

5.2.1.7 Zvislá doprava (príloha tab. č. 41)

V uplynulom období bolo v úradnom obvode v prevádzke 6 ťažných zariadení z toho 3 v slepých jamách. Zastúpené sú tromi dvojhubnovými ťažnými zariadeniami, jedným jednobubnovými a v jednom prípade (na jame Poráč) je ťažné zariadenie s trecím kotúčom. Doprava je uskutočňovaná v kliebkach. Vedenie dopravných nádob je drevenými sprievodnicami.

Stĺpanie na ťažnom zariadení jamy č. 3 – hlavnej jamy dochádza pri brzdení čelust'ových bŕzd k ich, ktoré sa prenášalo do celého stroja a aj na ovládacie páky a tým aj do rúk obsluhy – strojníka bolo v priebehu roku 2011 čiastočne odstránené. V roku 2012 došlo k značnému opotrebeniu obloženia čelust'ových bŕzd, preto obloženie bolo vymenené. Problematika týchto bŕzd je naďalej sledovaná. K dnešnému dňu možno konštatovať, že výmenou obloženia za pôvodný typ bol tento problém odstránený.

V roku 2015 bol na ťažnom zariadení POD počas trojročnej revízie zistený problém s deformáciou jamového telesa, s trením ťažného lana o konštrukciu, s vychýlením lanovnice v lanovnicovom komíne a deformáciou:

1. veľká deformácia oboch kotviacich nosníkov lanovnicového roštu zo strany ťažného stroja,
2. deformácie nosníkov spôsobené tlakmi narušeného horninového masívu, ktorý narušuje jamový pilier,
3. ťažné lano pri pohybe v blízkosti pravej bočnice bubna trelo o deformované kotviace nosníky v blízkosti lanovnicového roštu,
4. lanovnica je jednostranne namáhaná, pretože lano pri pohybe po celej dĺžke bubna ťažného zariadenia zaťažuje len pravú stranu lanovnice, čo zrejme spôsobila deformácia nosníkov vo voľnej výške a tým aj natočenie lanovnicového roštu.

Na základe uvedeného bola na ťažnom zariadení POD zakázaná riadna jazda ľuďí. Vedúci organizácie na zabezpečenie odstránenie nedostatkov a zabezpečenia splnenia záväzného príkazu povolil výnimočnú jazdu podľa § 4 ods. 7 úpravy č. 5/1983.

Organizácia splnila časť záväzného príkazu, ale pre nepotrebnosť tohto ťažného zariadenia v celej hĺbke sa zamerala na úsek medzi 8. obzorom a 9. obzorom, ktorý potrebuje pre vykonanie likvidačných prác na 8. obzore. Likvidačné práce sa uskutočnili a ťažné zariadenie POD bolo bez likvidácie odstavené definitívne z prevádzky. Organizácia má k dispozícii iné ťažné zariadenia potrebné pre svoju činnosť.

Na úpadnici „Mária“ v bani „Mária Rožňava“ organizácie Gemer – Can, s.r.o. Bratislava je používaný rekonštruovaný ťažný stroj HANA 2500/800, na ktorom je Obvodným banským úradom povolená riadna jazda ľudí. Zariadenie má podstavník vedený po koľajniciach.

5.2.1.8 Doprava osôb

Doprava osôb je zabezpečená na závodoch v úradnom obvode viacerými spôsobmi:

- horizontálna koľajová doprava na úzkorozchodných tratiach, kde sú osoby prepravované vo vozoch pre 900 mm rozchod schválených SBÚ Bratislava (SMZ Jelšava). Celková dĺžka tratí pre dopravu osôb je 1,98 km, v organizácii EUROTALC, s.r.o. Gemerská Poloma je horizontálna doprava zabezpečovaná lokomotívami GIA DHD20 a GIA DHD15 a banskými vozmi DM 12 po dopravnej trati v dĺžke 4,2 km.
- zvislá doprava osôb je zabezpečená ako riadna jazda ľudí na všetkých zariadeniach pre zvislú dopravu, ktoré sú popísané v časti 5.2.1.7. Pre každé takéto zariadenie je vydané povolenie na riadnu jazdu ľudí podľa § 4 ods. 3 úpravy SBÚ č. 5/1983. Pre úpadnicu „Mária Rožňava“ s ťažným strojom HANA 2500/800 bola Obvodným banským úradom povolená riadna jazda ľudí v roku 2014,
- v organizácii SMZ, a.s. Jelšava sa zabezpečuje horizontálna doprava aj pomocou vozidiel PV3 S upravenej na prepravu ľudí, prípadne pomocou nákladných vozidiel. Technici majú k dispozícii dve osobné terénne vozidlá, ktoré im umožnili značne skrátiť čas potrebný na prefárание pracovísk,
- závesná úklonná dráha s ťažným vrátkom pre dopravu ľudí je inštalovaná na úpadnici v organizácii VSK, a.s. Nov. Huta v dĺžke 250 m, kde sa pre dopravu osôb používa závesná kabínka ZD 14 a pohyb kabíny je zabezpečovaný ťažným vrátkom cez ťažné lano,
- preprava osôb na pásových dopravníkoch sa v úradnom obvode neuskutočňuje,
- obdobne sa neuskutočňuje ani doprava na sedačkových dopravných zariadeniach.

Pri doprave osôb v sledovanom období nedošlo k závažným pracovným úrazom ani k haváriám.

V hodnotenom období boli v činnosti tieto zariadenia pre dopravu osôb:

- bezkoľajová doprava s kapacitou prepravy 144 ľudí v dĺžke 6 520 m,
- závesná kabínka na závesnej dráhe v celkovej dĺžke 250 m na úpadnici s kapacitou 10 ľudí,

5.2.2 Povrchové dobývanie

5.2.2.1 Dobývanie

Dobývanie stavebných surovín a vápencov sa vykonáva klasickým etážovým spôsobom pomocou clonových a pätných odstrelov a trhačmi prácami malého rozsahu pri druhotnom rozpojovaní. Dobývanie štrkov, pieskov a tehliarskych surovín sa vykonáva pomocou diesel-hydraulických rýpadiel a nakladačov, buldozérovo a korečkových rýpadiel.

5.2.2.2 Strojné zariadenia

Pracovné plošiny lomov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom sa upravovali pomocou buldozérovo typu DZ 117, T 130, T 135, T 170, CATERPILLAR a Stalinec.

Ťažba a nakladanie vyťaženej suroviny od lomovej steny do výsypiek, resp. na prepravu bola zabezpečovaná rýpadlami a nakladačmi typu DH 411, DH 103, DH 421, DH 641, DH 441, DH 112, DH 113, DH 101, DH 103, elektrifikovaným nakladačom typu E 302, nakladačmi so

spaľovacími motormi KNA 250, KNB 250, UNC 200, UNC 201, UNK 320, UNC 151, UN 053, KOMATSU WA 320, KOMATSU WA 380, KOMATSU WA 470, UDS, nakladačom HON 053, CAT 950 G, CAT 962 G, CAT 320 B, CAT 322 C, CAT 325, CAT 330, CAT 345, CAT 428 B, KOMATSU PC 240 NLC - 7, LIEBHERR 551, MPT 71A, UNEX SEGEBROGEN SM 15, NOW HOLLAND W 150, SCHAEFF ITC 312, SCHAEFF HR 18, DAEWOO 14, JCB 3CX a 2CX, FIAT HITACHI a L 39. Je potrebné konštatovať, že organizácie postupne obmieňajú starú techniku za modernejšiu a bezpečnejšiu.

Doprava nákladnými autami typu: T-148, T-815, PV3S, Š 706, dumpami Belaz, Kamaz, MANN E 2000, KOMATSU, JCB 525, HM 300, VOLVO A 25 C a CAT 771 D. Organizácie nasadzujú nové vozidlá rôznych typov, ktoré sú modernejšie a bezpečnejšie.

Pri ťažbe blokového kameňa sa používa jedno zdvíhacie zariadenia typu RDK 280 na pásovom podvozku a druhé pre manipuláciu pri úprave kameňa.

Na vŕtanie sa používajú klasické vŕtacie súpravy LVE 70, LVE 80 a SLVE 81. V lomoch Tisovec a Kurtová skala tiež vrtné súpravy ATLAS COPCO – L6 a HAUSHERR HBM 120. Takéto vŕtanie pomocou súprav ustupuje vŕtaniu spojenému s trhacími prácami vykonávanými dodávateľskými organizáciami.

Vývrty pre druhotné rozpojovanie sa vykonávajú pomocou vŕtacích kladív VK 15, 22 a VK 29.

Drvenie vyťaženého materiálu sa vykonáva pomocou drvičov typu V 6, 7, 8, 9, 10 - 2N, NORDBERG LT – 105 s odhlinením, kužeľových DKT 1064, DKT 900/55, METSO GP200 s/n, odrazových typu DUOPACTOR, Hydrocom, Comec Sand, SBM 12 – 10-4 EX a typu JM 907 H 3000, SWEDALA ARBRA – HJ 12 a drvičov DCD 800/600, DDX 1200/1000 a KHR 800/800.

Na výrobu stlačeného vzduchu sa používajú piestové kompresory stabilné 3 DSK-350-1, ATMOS 3 x 210/170 x 120, Ingersol IR 7/51, 4DVK 280 a 4 DSK 210. V menších lomoch sa používajú pojazdné kompresory typov DK 331, DK 661, EK 500, PKD 6 a PKD 12. Celkovo v lomoch sa používa 16 kompresorov.

V lomoch sa používa celkom 147 pásových dopravníkov o celkovej dĺžke cca 3,99 km a šírke pásu od 400 do 1000 mm. Vo všetkých lomoch sa doprava z etáže do drviča zabezpečuje autami, okrem lomu Tisovec a lomu Kurtová skala, kde sa kombinuje doprava autami s dopravou samospádom v zásobníkovej šachte a podzemnou pásovou dopravou. Takáto doprava nie je využívaná v lome Gombasek. V lome Tisovec je doprava podrveného materiálu od linky ku zásobníkovej šachte zabezpečovaná novou modernou pásovou dopravou.

5.2.2.3 Elektrické zariadenia

Povrchové banské prevádzky sú zásobované elektrickou energiou z elektrizačnej sústavy SE, a.s. cez vstupné trafostanice zo samostatných 22 kV vedení pri použití napäťovej sústavy 22/0,4 kV a v jednom prípade použitia napäťovej sústavy 22/6 kV. Trafostanice a príslušné rozvodné zariadenia sú majetkom organizácii. Veľmi malá časť organizácii (cca 2 %) pri svojej činnosti využíva časť príkonu transformátorov od dodávateľa elektrickej energie, t.j. VSE a SSE. Používané sú všetky jestvujúce typy trafostaníc a rozvodní pri použití transformátorov s príkonmi 1 250, 1 000, 630, 400, 250, 160 a 100 kVA.

Stupeň zabezpečovania elektrickej energie je v III. stupni dôležitosti. Inštalovaný výkon elektrických spotrebičov po spočítaní z jednotlivých správ je 11.889,95 MW. Základné ochranné systémy pred nebezpečným dotykom sú nulovaním, zemnením v sústavách s izolovaným nulovým bodom, chráničmi a ďalšie.

Kompenzovanie jalového výkonu je riešené centrálné v rozvodniach a dokompenzovanie niektorých spotrebičov individuálne. Hlavnými spotrebičmi sú:

- drviace zariadenia s inštalovanými výkonmi 400, 170, 160, 110 až 55 kW,
- kompresory s inštalovanými výkonmi 170, 160, 111 a 75 kW,
- pohyblivé el. rýpadlo typu E 302 s inštalovaným výkonom 260 kW,
- čerpace stanice s inštalovanými výkonmi 300, 170, 110, 73 a 30 kW.

Ostatné el. spotrebiče slúžiace pre napájanie zariadení pre spracovanie surovín majú nižšie inštalované výkony. Pohyblivým el. zariadením je rýpadlo typu E 302. Ďalšími pohyblivými el. zariadeniami sú dva žeriavy na pásovom podvozku RDK 280.1 na prepravu kamenných blokov jeden v lome a druhý pri spracovaní kameňa v dielňach.

V sledovanom období nedošlo v danej oblasti k závažnému pracovnému úrazu na VTZ. Na vyhradených technických zariadeniach v úradnom obvode na povrchových prevádzkach nedošlo k havárii na vyhradenom technickom zariadení elektrickom.

Pri elektrickom zariadení neboli registrované úrazy elektrickým prúdom. Celkový počet pracovníkov s elektrotechnickým vzdelaním sa zo správ nedal identifikovať, odhadom podľa predchádzajúcich správ ich môže byť po prepustení asi 63. Ich kvalifikačné požiadavky sú zabezpečené podľa vyhl. SÚBP a SBÚ č. 51/1978 Zb., resp. aj vyhláškou MPSVaR č. 508/2009 Z.z. pravidelným preškolovaním okrem iných najčastejšie FO - podnikateľom Ing. Jánom Jankovčinom, ktorý má vydané oprávnenie na výchovu a vzdelávanie od HBÚ. V roku 2014 bolo zabezpečené vykonanie aktualizčných školení podľa § 8a ods. 12 a § 47f ods. 2 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe zamestnancov s kvalifikáciou na obsluhu a činnosti na elektrických zariadeniach.

5.2.3 Výbušniny

V roku 2015 vydal tunajší úrad 6 trvalých povolení na odber výbušnín, 2 jednorazové povolenia na odber výbušnín a 1 trvalé povolenie na odber výbušných predmetov na ohňostrojné práce.

Na trhacie práce malého rozsahu boli vydané 4 dlhodobé povolenia trhacích prác (pri povoľovaní BČ, činnosti vykonávanej banským spôsobom a pri ostatnej činnosti).

Na trhacie práce veľkého rozsahu boli vydané 3 povolenia, z toho 2 pri BČ a 1 pri ostatnej činnosti (na deštrukciu komína). Na základe vyššie uvedených povolení trhacích prác veľkého rozsahu bolo vykonaných celkovo 87 odstrelov.

V roku 2015 bolo vydané 1 povolenie ohňostrojných prác (v rámci výučby odpaľovačov ohňostrojov).

K 31.12.2015 evidujeme v úradnej evidencii 31 skladov výbušnín, z toho 17 skladov pod povrchom s kapacitou uskladňovaných výbušnín: 163 900 kg trhavín, 453 000 ks rozbušiek a 557 000 m bleskovice a 14 skladov výbušnín na povrchu s kapacitou uskladňovaných výbušnín: 88 208 kg trhavín, 171 550 ks rozbušiek a 62 000 m bleskovice.

V roku 2015 neboli vydané nové rozhodnutia o umiestnení skladu výbušnín, stavebné povolenie skladu výbušnín, užívacie povolenie skladu výbušnín alebo rozhodnutie na odstránenie skladu výbušnín.

Všetky sklady výbušnín na povrchu sú zabezpečené proti odcudzeniu výbušnín elektronickou zabezpečovacou signalizáciou.

Inšpektori úradu v roku 2015 vykonali celkovo 28 inšpekčných kontrol zameraných na výrobu výbušnín, vykonávanie trhacích prác, uskladňovanie výbušnín a predaj pyrotechnických výrobkov. Na základe výsledkov inšpekčných prehliadok neboli uložené sankčné opatrenia.

V roku 2015 bolo pri trhacích prácach celkovo použitých 730 707,90 kg trhavín, 161 489 ks rozncovadiel a 12 356 m bleskovice a pri ohňostrojných prácach 225 ks pyrotechnických výrobkov kategórie F4.

V úradnom obvode tunajšieho úradu pôsobili 2 organizácie poverené HBÚ na výučbu strelmajstrov – Mária Krajňáková – INŠTITÚT VZDELÁVANIA a PYRODYN spiš s.r.o.) a 2 organizácie poverené HBÚ na výučbu technických vedúcich odstrelův a odpaľovačov ohňostrojov (ZO Slovenská banícka spoločnosť pri OBÚ v Spišskej Novej Vsi a PYRODYN spiš s.r.o.). V uplynulom roku bolo vo vyššie uvedených organizáciách celkovo vyškolených 30 strelmajstrov, 11 odpaľovačov ohňostrojov a 107 strelmajstri boli preskúšaní.

V uplynulom roku sme v úradnom obvode tunajšieho úradu nezaznamenali pracovný úraz v súvislosti s používaním výbušnín a výbušných predmetov a nebolo tiež nahlásené odcudzenie výbušnín.

5.2.4 Sprístupnené podzemné priestory

V obvode pôsobnosti úradu je sprístupnených 6 jaskýň a to Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Gombasecká jaskyňa a jaskyňa Domica. Pri obci Krásnohorské Podhradie je pre verejnosť sprístupnená Krásnohorská jaskyňa v limitovanom režime. Túto jaskyňu prevádzkuje fyzická osoba. Ostatné jaskyne sú prevádzkované a udržiavané Štátnou ochranou prírody SR Správou slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš. Všetky jaskyne Národného parku Slovenský kras a Dobšinská ľadová jaskyňa sú začlenené do svetového dedičstva. Sprístupnené jaskyne poskytujú možnosť liečenia respiračných chorôb. Belianska jaskyňa je využívaná na liečbu dýchacích ciest počas celoročného obdobia.

V roku 2015 sa v uvedených jaskyniach okrem zabezpečovania trvale bezpečného stavu vykonali nasledovné práce:

V Belianskej jaskyni, v jaskyni Domica, v Gombaseckej jaskyni a v Ochtinskej aragonitovej jaskyni sa vykonali práce na rekonštrukcii prehliadkových trás. Jednalo sa o práce na kompletnej výmene pôvodných železných zábradlí za nerezové zábradlia vrátane nevyhnutných stavebných úprav betónových chodníkov. V jaskyni Domica bola dodávateľom prác organizácia ZAMGEO, spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava, v ostatných troch jaskyniach bola dodávateľom organizácia COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o..

V Belianskej jaskyni boli okrem toho vykonané práce na rekonštrukcii elektroinštalácie v jaskyni. Jednalo sa o demontáž existujúcich káblových vedení, svietidiel a rozvádzačov a o inštaláciu nového umelého LED osvetlenia v celej jaskyni, nové rozvádzače, ovládacie skrinky osvetlenia, silové káblové vedenia pre napojenie svietidiel, ovládacie káble, ovládací optický kábel, plastové a betónové chráničky pre uloženie káblov, zdroje nepretržitého napájania UPS pre napojenie svietidiel na prehliadkovej trase, záložný dieselagregát, hlavné uzemňovacie vedenie, doplnkové pospájanie kovových častí zábradlí, doplnenie napájania na zdroj nepretržitého napájania (UPS a dieselagregát) pre zásuvkové rozvody pokladní, PC a toalety vo vstupnej budove. Dodávateľom týchto prác bola organizácia BBF elektro s.r.o. Spišská Nová Ves.

V Dobšinskej ľadovej jaskyni boli vykonané práce na demontáži pôvodných drevených bariér pri vchode do jaskyne a zhotovení nových bariér v počte 6 ks, výmene drevených žľabov v počte 2 ks a zásypu prepadlísk v ľavej časti vstupu do jaskyne. Dodávateľom týchto prác bola organizácia SEROX SLOVAKIA s.r.o. Veľká Ida.

5.2.5 Osobitné zásahy do zemskej kôry

Osobitné zásahy do zemskej kôry sa v úradnom obvode nevykonávali.

5.2.6 Ostatné činnosti vykonávané banským spôsobom

V roku 2015 sa okrem prác na udržiavaní jaskýň v bezpečnom stave, inžiniersko – geologického prieskumu, ložiskového prieskumu, hydrogeologického prieskumu a vŕtania hydrogeologických vrtov ktoré sú popísané v osobitných kapitolách, sa vykonávala ešte táto činnosť vykonávaná banským spôsobom:

- organizácia ZAMGEO s.r.o. Rožňava – razenie odvodňovacej štôlne Marta v Nižnej Slanej – 57,00 m,
- organizácia TUBAU, a.s. Bratislava – diaľnica D1 Jánovce – Jablonov II. úsek, razenie a betonáž južnej a severnej tunelovej rúry tunela Šibeník,
- organizácia Ludovika Energy s.r.o. Banská Bystrica – ložiskový geologický prieskum v prieskumnom území „Spišská Nová Ves – U, Mo, Cu“ vykonávaný za účelom spresnenia zásob ložiska Spišská Nová Ves – U, Mo, Cu a získania technických, geologických, hydrogeologických a technologických podkladov,
- organizácia MATRIX SLOVAKIA s.r.o. Spišská Nová Ves – zemné práce s použitím strojov a výbušnín pri realizácii výkopu zárezu diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, vrátane drvenia o celkovom množstve 80 000 m³ pieskovca,
- organizácia ENVIGEO, a.s. Banská Bystrica – 1 hydrogeologický vrt o celkovej dĺžke 120,00 m v k. ú. Valice, 1 hydrogeologický vrt o celkovej dĺžke 120,00 m v k. ú. Kraskovo, 1 hydrogeologický vrt o celkovej dĺžke 120,00 m v k. ú. Bottovo,
- organizácia URANPRES, spol. s r.o. Prešov – vŕtanie (budovanie) a rekonštrukcia vrtných sond podzemných vôd pre SHMÚ Bratislava, 1 vrt o celkovej dĺžke 120,00 m v lokalite Svit – Lučivná, 1 vrt o celkovej dĺžke 120,00 m v lokalite Spišské Bystré,
- organizácia EDGE INVESTMENT, s.r.o. Košice – člen skupiny dodávateľov ENVIRONEDGE – zákazka MŽP SR „Pravdepodobné environmentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách SR“ - prieskumné a overovacie vrty v lokalite Stará Ľubovňa – SKRUTKÁREŇ-EXIM a v lokalite Krompachy – Kovohuty – počet vrtov 28 o celkovej metrácii 230,00 m o maximálnej hĺbke vrtu 15,00 m,
- organizácia GEOVRTY – DRILLROCK s.r.o., Žarnovica – ložiskový geologický prieskum v prieskumnom území „Ochtiná – Mo, W, Re rudy“ - 4 vrty s dĺžkou vrtov 16,00 – 96,00 m v celkovej dĺžke 230,00 m,
- organizácia POLYGEO s.r.o., Lučenec v lokalite Ožďany - 4 hydrogeologické vrty o celkovej dĺžke 24,00 m.

5.2.7 Vyhradené technické zariadenia

1) Inštalované vyhradené technické zariadenia

a) TLAKOVÉ

Tlakové nádoby sú v organizáciách dozorovaných OBÚ Spišská Nová Ves v celkovom počte 236 ks z toho 161 skupiny A a 75 skupiny B. Najvyšší prevádzkový tlak v stabilných tlakových nádobách nepresahuje 2,5 MPa. Nainštalované sú stredotlakové kotly v celkovom počte 5 ks. Konštrukčný tlak stredotlakových kotlov nepresahuje 1,6 MPa.

b) ZDVÍHACIE

V úradnom obvode je v prevádzke celkom 83 zdvíhacích zariadení z toho:

45	žeriavov,
20	zdvíhadiel
13	výtahov používaných, 5 výtahov odstavených

- 3 pohyblivých pracovných plošín
- 2 RP 3

c) PLYNOVÉ

Plynových zariadení podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z. je nainštalovaných v obvode celkom 244.

5.2.7.1 Oprávnenia na činnosti na vyhradených technických zariadeniach

V roku 2015 boli vydané oprávnenie právnickým osobám takto:

- Neboli žiadne.

5.2.7.2 Osvedčenia revíznym technikom vyhradených technických zariadeniach

- 1) V roku 2015 neboli vydané osvedčenia revíznym technikom vyhradených technických zariadení.
- 2) V sledovanom období neboli zistené žiadne dôvody, na základe ktorých by bolo potrebné odňať osvedčenie revízneho technika alebo oprávnenia fyzickej alebo právnickej osobe.

Počet revíznych technikov:

pre tlakové zariadenia	8
pre zdvíhacie zariadenia	7
pre elektrické zariadenia	9
pre plynové zariadenia	3

3) Mimoriadne udalosti

Na vyhradených technických zariadeniach v úradnom obvode nedošlo k mimoriadnej udalosti na žiadnom vyhradenom technickom zariadení.

5.2.7.3 Prehľad významnejších VTZ

Tabuľka prevádzkovaných stredotlakových kotlov

Druh zariadenia	organizácie				
	SLOVMAG Lubeník	SMZ Jelšava	spolu		
Kotel 4. triedy	2	1	3		
Kotel 3. triedy	1	1 nepoužíva ú sa	2		
Spolu	3	2	5		

Tabuľka počtu plynových zariadení v jednotlivých organizáciách:

Druh zariadenia	organizácie							spolu
	SLOVM AG Lubeník	SABAR Markuš ovce	SMZ Jelšava	VSK, a.s., N. Huta	EUROKA MEŇ, s.r.o. Spišské Podhradie	ATIM, s.r.o. Košice, prevádzk a Jelšava	Intoca st, Hačav a	
RP horáky	1		3					4
ŠP horáky	6		5			1		12
Kotly horáky	2	6	20	3	3			34
RS, DRS, R	7	3	21	1	3	1		36
Filtr. a ohriev. stan			1					1
Plynovody	4	2	11	2	3	1	1	24
Plničky plynu			1					1
Sušenie mat.		1					1	2
Žiariče	21		61		11			93
Ohrev vzduchu			11	6	3			20
Ohrev vody				2				2
Ohrev bandáži			1					1
Gamatky			2	1	3			6
Zásobníky O ₂			2					2
Kyslíkovody			5					5
Odparovač O ₂			3					3
Spolu	41	12	147	15	26	3	2	246

Transformátory vo vstupných trafostaniciach

Pre podzemie hlbinných baní			
Počet ks	Príkon kVA	Prevod kV	Spolu kVA
4	25 000	110/6	100 000
0	10 000	22/6	0
5	4 000	22/6	20 000
2	2 500	22/6	5 000
1	1 600	22/6	1 600
1	1 000	22/6	1 000
41	1 000	22/0,4	41 000
1	1 000	6/0,4	1 000
	800	22/0,4	
6	630	6/0,4	3 780
3	500	22/0,4	1 500
2	400	22/6	800
1	400	22/0,4	400
25	400	6/0,4	10 000
5	315	6/0,4	1 575
7	250	22/0,4	1 750
3	193	22/0,4	579
10	160	22/0,4	1 600
Σ 117	-	-	191 584

Pre povrchové prevádzky			
1	1250	22/0,4	1 250
2	1 000	22/0,4	2 000
1	800	22/0,4	800

8	630	22/0,4	5 040
4	400	22/0,4	1 600
2	315	22/6	630
4	250	22/0,4	1 000
3	160	22/0,4	480
2	100	22/0,4	200
	30	22/0,4	
27	-	-	13 000
Spolu	všetky		
144	-	-	204 584

5.3 Banská záchranná služba

Podľa § 7 zákona č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov je organizácia vykonávajúca banskú činnosť povinná zabezpečiť banskú záchrannú službu, ak vykonáva práce v podzemí a v prípadoch určených Hlavným banským úradom. Hlavný banský úrad je oprávnený, vzhľadom na povahu prác a ich rizikovosť nariadiť, aby organizácia pri činnosti vykonávanej banským spôsobom zabezpečila banskú záchrannú službu. V úradnom obvode Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi Hlavný banský úrad nariadil organizácii TUBAU, a.s. Bratislava, aby na stavbe diaľnica D1 Jánovce – Jablonov II. úsek, razenie tunela Šibeník zabezpečila banskú záchrannú službu. Pri banskej činnosti v podzemí zabezpečujú organizácie SMZ, a.s. Jelšava, SLOVMAG, a.s. Lubeník banskú záchrannú službu prostredníctvom vlastnej závodnej banskej záchrannej stanice. V ostatných prípadoch bola zabezpečená banská záchranná služba na základe zmlúv. V organizáciách Gemerská nerudná spoločnosť, a.s. Hnúšťa, CRH (Slovensko), a.s. Rohožník – baňa Fortuna v Gemerskej Hôrke, SABAR, s.r.o. Markušovce, Rudné bane, š.p. Banská Bystrica, stredisko Spišská Nová Ves, VSK, a.s. Novoveská Huta, EUROTALC s.r.o. Gemerská Poloma, Gemer – Can s.r.o. Bratislava – baňa Mária v Rožňave majú banskú záchrannú službu zabezpečenú na základe zmluvy s Hlavnou banskou záchrannou stanicou Prievidza.

Organizácie vykonávajúce banskú činnosť na povrchu (kameňolomy) majú pracoviská aj v podzemí na odťažbu kameniva z lomového plata cez komín a cez odbernú štôľňu. Ide o Calmit, s.r.o. Bratislava lom Tisovec a lom Margecany. Obdobne je to v organizácii Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec, ktorá v súčasnosti sypný komín nevyužíva. Uvedené organizácie majú banskú záchrannú službu zabezpečenú na základe zmluvy s Hlavnou banskou záchrannou stanicou Prievidza.

6 BANÍCTVO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Dobývanie ložísk nerastných surovín sa vykonáva podzemným, povrchovým alebo kombinovaným spôsobom s použitím najvhodnejších dobývacích metód. Najdôležitejšími faktormi, ktoré podmieňujú výber dobývacej metódy sú geologické a bansko-technické podmienky ložísk nerastných surovín a ich vplyv na životné prostredie, prírodu a krajinu nachádzajúcu sa bezprostredne v okolí ložiska. Preto už v procese povoľovania banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom obvodné banské úrady usmerňujú organizácie tak, aby dobývacie metódy navrhovali s prihliadnutím na tieto skutočnosti pri súčasnom zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti prevádzky a racionálneho využívania ložísk nerastných surovín. Na kvalitu životného prostredia nemá vplyv len dobývanie ložísk nerastných surovín. Technologický proces úpravy a zušľachtovania vydobytého nerastu prináša so sebou vznik ďalších ekologických záťaží na životné prostredie. Táto činnosť je charakterizovaná vznikom odvalov, výsypiek a odkalísk, ktoré sú príčinou zmien v konfigurácii krajiny, s dopadom na flóru a faunu v oblasti.

V poslednom období sme svedkami postupného útlmu banskej činnosti z dôvodov nárastu cien vstupov do procesu banskej činnosti a činnosti vykonávanej bankým spôsobom a v neposlednej miere aj následkov hospodárskej krízy na Slovensku a vo svete. Následkom tejto nepriaznivej ekonomickej a hospodárskej situácie je postupná likvidácia či už podzemných alebo povrchových bankých prevádzok ako to bolo aj v organizácii Siderit, s.r.o. Nižná Slaná, v ktorej bol vyhlásený konkurz a dňom 01.12.2008 bol v organizácii menovaný správca konkurznej podstaty. Ak nebudeme brať do úvahy nepriaznivý dopad týchto skutočností na sociálnu situáciu zamestnancov v týchto organizáciách, je jedným z priaznivých ukazovateľov viditeľné zlepšenie kvality životného prostredia v okolí bývalých bankých organizácií. Prísnejšie kritéria posudzovania vplyvov na životné prostredie pri povoľovaní banskej alebo činnosti vykonávanej bankým spôsobom sú jednou z ciest pre dosiahnutie efektu dostatočného zabezpečenia jeho ochrany fyzickými a právnickými osobami už v tomto štádiu.

6.1 Odvaly, výsyvky a odkaliská

Evidencia odvalov, výsypiek a odkalísk v úradnom obvode Obvodného banského úradu v Spišskej Novej Vsi je uvedená v prílohách č. 47 a č. 48.

Za zmienku stojí organizácia Rudohorská investičná spoločnosť, s.r.o. Spišská Nová Ves ktorá sa zaoberá dobývaním a úpravou komplexných barytových rúd z výhradného ložiska Rudňany v osobitnom dobývacom priestore Poráč I.

Pre potreby zakladania vyrúbaných priestorov v podzemí sa vykonávala ťažba odvalov v organizácii SMZ, a.s. Jelšava.

6.2 Rekultivácia plôch

V priebehu roka 2015 organizácia Ipeľské tehelne a.s. Lučenec vykonávala rekultiváciu v dobývacom priestore „Behynce“ podľa schváleného projektu vypracovaného Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy Banská Bystrica „Bilancia skrývky humusového horizontu a projekt spätnej rekultivácie dočasne odnímanej poľnohospodárskej pôdy na ťažbu „Behynce – ložisko tehliarenskej suroviny“.

Organizácia SLOVMAG, a.s. Lubeník vykonávala v dobývacom priestore „Lubeník I“ technickú rekultiváciu zavážaním priestoru dolomitickými štrkami a pieskami v rozsahu 8,05 ha.

Organizácia Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. Batizovce v roku 2015 pokračovala vo vykonávaní technickej rekultivácie v dobývacom priestore „Batizovce“. V rokoch 2012 – 2015 sa celkovo technicky zrekultivovalo územie v rozsahu cca 2 ha. Na rekultiváciu sa použil skrývkový materiál z nadložia ložiska ako aj vysušené kaly z odkaliska. V dobývacom priestore „Batizovce I“ sa vykonávali likvidačné práce a technická rekultivácia. Na ložisku Batizovce II. v juhovýchodnej časti ložiska sa vykonávala rekultivácia pozostávajúca z úpravy svahov a wydobytej plochy v rozsahu 1,7 ha. V danom území sa taktiež realizovala ochranná hrádza pozdĺž východnej a južnej strany wydobytej plochy.

Organizácia CRH (Slovensko) a.s. Rohožník pokračovala vo vykonávaní rekultivácie na pozemkoch KN C 1291/5 a 1291/11 v katastrálnom území Plaveč. V priebehu roka 2015 bola celkovo zrekultivovaná plocha o výmere 0,22 ha.

6.3 Ochrana povrchu

6.3.1 Ochrana povrchu pred účinkami hlbínnej banskej činnosti

Ochrana povrchu pred nepriaznivými účinkami hlbinného dobývania výhradných ložísk je jednou z prioritných otázok obvodných banských úradov a býva riešená už v štádiu povoľovania banskej činnosti. Organizácie sú prostredníctvom poskytovaných konzultácií usmerňované už pri spracovávaní plánov otvárky, prípravy a dobývania, aké dobývacie metódy sú najvýhodnejšie z hľadiska minimalizácie vplyvov banskej činnosti na zemský povrch. V prípade uloženia ložiska blízko pod povrchom, kde je možné s určitosťou očakávať prejavy banskej činnosti, je ochrana chránených objektov a zariadení riešená vypočítaním parametrov ponechaných ochranných pilierov. Ak je ložisko nerastov uložené v strmšej polohe, je ochrana povrchu riešená používaním dobývacích metód so zakladaním vyrúbaného priestoru.

Za zmienku stojí organizácia SMZ, a.s. Jelšava, ktorá dobývaciu metódu so zakladaním vyrúbaného priestoru využíva aj naďalej. Nahromadený materiál na odvaloch tak znovu nachádza cestu do podzemia.

6.3.2 Ochrana povrchu pri povrchovom dobývaní

Pri povrchovom dobývaní ložísk ide v každom prípade o zásadný zásah do konfigurácie okolitej prírody a krajiny. Preto už v procese povoľovania banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom je kladený dôraz na príslušné kritéria ochrany prírody a krajiny. Tieto požiadavky sú uplatňované už pri určovaní dobývacieho priestoru, ale najmä pri samotnom povoľovaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom. Tu sa majú možnosť vyjadriť účastníci konania ako i dotknuté orgány štátnej správy na úseku ochrany prírody a krajiny. Predmetná dokumentácia, t.j. plán otvárky, prípravy a dobývania, plán zabezpečenia alebo plán likvidácie, musí riešiť okrem racionálneho a bezpečného využívania ložiska nerastu aj ochranu životného prostredia a tiež následné využívanie rekultivovaných plôch.

Celkové množstvo vydobytých nerastov

Príloha č. 1-I/II

Nerast	Merná jednotka	2011	2012	2013	2014 *	2015
Hnedé uhlie a lignit	kt	2 159,98	2 093,80	2 275,33	2 078,96	0,00
Ropa vrátane gazolínu	kt	18,11	15,20	13,31	11,74	0,00
Zemný plyn	tis. m ³	97 929,00	97 846,00	100 382,00	91 070,00	0,00
Rudy	kt	50,14	63,81	63,24	42,39	0,448
Magnezit	kt	1 196,60	1 008,46	933,20	887,50	878,40
Soľ	kt	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavebný kameň	kt	15 373,39	12 076,80	11 826,56	14 339,20	1 629,60
Štrkopiesky a piesky	kt	8 899,33	10 170,70	8 997,02	9 956,41	368,40
Tehliarske suroviny	kt	429,20	455,30	184,54	318,00	1,50
Vápence a cementárske suroviny	kt	2 893,90	2 293,30	2 163,60	2 436,50	0,00
Vápence pre špeciálne účely	kt	1 735,40	1 386,80	984,60	1 135,80	0,00
Vápenec vysokopercentný	kt	3 807,00	3 455,00	3 416,60	3 762,50	469,40
Ostatné suroviny	kt (podzemie)	88,30	90,50	69,90	88,80	87,10
	kt (povrch)	1 812,90	1 799,60	1 635,40	1 716,70	38,40

Celkové množstvo vydobytých nerastov

Príloha č. 1-II/II

Nerast		Merná jednotka	2011	2012	2013	2014	2015
Podzemie	Hnedé uhlie a lignit	kt	2 159,98	2 093,80	2 275,33	2 078,96	0,00
	Rudy a magnezit	kt	1 246,74	1 072,27	996,44	929,89	878,85
	Ostatné suroviny	kt	88,30	90,50	69,90	88,80	87,10
	Spolu	kt	3 495,02	3 256,57	3 341,67	3 097,65	965,95
Povrch	Stavebné suroviny	kt	24 701,92	22 702,80	21 008,11	24 613,61	1 999,50
	Vápence	kt	8 436,30	7 135,10	6 564,80	7 334,80	469,40
	Ostatné suroviny	kt	1 812,90	1 799,60	1 635,40	1 716,70	38,40
	Spolu	kt	34 951,12	31 637,50	29 208,31	33 665,11	2 507,30

Počet zamestnancov pri dobývaní nerastov

Príloha č.2

Nerast	Pracovisko	Počet zamestnancov				
		2011	2012	2013	2014	2015
Hnedé uhlie, lignit	Podzemie	1 701	1 693	1 633	1 553	0
	Povrch	173	217	303	345	0
	<i>Spolu</i>	<i>1 874</i>	<i>1 910</i>	<i>1 936</i>	<i>1 898</i>	<i>0</i>
Ropa, gazolín	Povrch	43	42	42	70	0
Zemný plyn	Povrch	102	109	110	43	0
	Prieskum	195	188	223	210	0
Rudy	Podzemie	75	81	136	123	13
	Povrch	107	96	118	133	5
	<i>Spolu</i>	<i>182</i>	<i>177</i>	<i>254</i>	<i>256</i>	<i>18</i>
Magnezit	Podzemie	250	247	215	214	181
	Povrch	821	821	854	747	790
	<i>Spolu</i>	<i>1 071</i>	<i>1 068</i>	<i>1 069</i>	<i>961</i>	<i>971</i>
Sol'	Povrch	3	0	2	4	0
Stavebný kameň	Povrch	1 475	1 331	1 227	1 216	189
Štrkopiesky, piesky	Povrch	759	749	710	768	78
Tehliarske suroviny	Povrch	64	71	71	46	10
Vápence	Povrch	308	326	271	306	36
Ostatné suroviny	Podzemie	58	57	82	167	165
	Povrch	212	236	270	239	50
	<i>Spolu</i>	<i>270</i>	<i>293</i>	<i>352</i>	<i>406</i>	<i>215</i>
Celkom	Podzemie	2 084	2 078	2 066	2 057	359
	Povrch	4 262	4 186	4 201	4 127	1 158
Spolu		6 346	6 264	6 267	6 184	1 517

Množstvo vydobytého hnedého uhlia a lignitu

Príloha č. 3

Organizačná jednotka	Vydobyté množstvo (kt)									
	Surová ťažba					Odbytová ťažba				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Baňa Handlová	227,093	196,298	255,788	210,01		252,0	213,5	271,5	253,00	
Baňa Cigeľ	475,280	590,250	525,239	524,26		583,0	687,0	603,5	606,00	
Baňa Nováky	1 161,250	1 057,100	1 213,530	1 093,00		1 245,0	1 142,0	1 210,0	995,64	
Baňa Dolina	172,836	113,807	101,380	85,488		172,5	113,5	88,3	69,520	
Baňa Čáry	123,522	136,345	179,393	166,203		123,5	136,3	179,4	166,203	
Spolu	2 159,981	2 093,800	2 275,330	2 078,961	0,000	2 376,0	2 292,4	2 352,7	2 090,4	0,0

Počet zamestnancov pri dobývaní hnedého uhlia a lignitu

Príloha č. 4

Organizačná jednotka	Počet zamestnancov														
	v podzemí					na povrchu					spolu				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Baňa Handlová	270	291	271	303		24	19	22	21		709	336	293	324	0
Baňa Čigel'	431	425	393	369		3	0	87	91		345	309	480	460	0
Baňa Nováky ***	719	679	699	681		6	55	59	81		844	1 105	758	762	0
Baňa Dolina	123	134	106	83		65	67	55	41		216	201	161	124	0
Baňa Čáry	158	164	164	117		75	76	80	87		199	231	244	204	0
Spolu	1 701	1 693	1 633	1 553	0	173	217	303	321	0	2 313	2 182	1 936	1 874	0

Ťažba ropy a gazolínu

Príloha č. 5

Organizačná jednotka	Ťažba (t)														
	ropa neparafinická					ropa poloparafinická					gazolín				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Nafta,a.s., Bratislava					0	15 431	11 448	9 984	8 972		692	1 653	1 654	1 207	
Nafta, a.s. - Východ					0				0		1 988	2 103	1 673	1 560	
Spolu	0	0	0	0	0	15 431	11 448	9 984	8 972	0	2 680	3 756	3 327	2 767	0

Ťažba zemného plynu

Príloha č. 6

Organizačná jednotka	Ťažba (tis.m3)				
	2011	2012	2013	2014	2015
NAFTA a.s., Bratislava	46 820	47 329	59 556	50 550	
Golianovo - Engas	6 150	5 713	5 395	4 417	
Horná Krupá - COMAG					
Nafta, a.s.- Východ	44 959	44 804	35 431	36 102	
Spolu	97 929	97 846	100 382	91 070	0

Podzemné uskladňovanie zemného plynu - PZZP Láb

Príloha č. 7

PZZP Láb	Merná jednotka	2011	2012	2013	2014	2015
Uskladnené množstvo (1991 = 100 %)	tis. m ³	1 844 078	1 435 257	1 763 452	1 523 911	
	%	120,74	93,97	115,46	99,78	
Maximálny vtlačno / ťažobný výkon						
vtlačný (1991 = 100 %)	tis. m ³ /24 hod	24 050	21 170	29 310	17 350	
	%	168,87	148,65	205,81	121,83	
ťažobný (1991 = 100 %)	tis.m ³ /24 hod	26 040	34 500	30 140	28 160	
	%	133,93	177,44	155,02	144,83	

PZZP Láb 1. až 5. stavba (Prevádzkovatelia: 1. až 3. a 5. stavba - NAFTA, a. s. Bratislava, 4. stavba - POZAGAS, a. s. Malacky)

Podzemné uskladňovanie zemného plynu - PZZP Gajary-Báden

PZZP Gajary	Merná jednotka	2011	2012	2013	2014	2015
Uskladnené množstvo (2007 = 100 %)	tis. m ³	177 457	343 829	472 305	552 300	
	%	259,35	502,50	690,27	807,18	
Maximálny vtlačno / ťažobný výkon						
vtlačný (2007 = 100 %)	tis. m ³ /24 hod	3 970	4 820	5 030	5 720	
	%	275,69	334,72	349,31	397,22	
ťažobný (2007 = 100 %)	tis.m ³ /24 hod	2 960	5 940	4 470	5 610	
	%	260,79	523,35	393,83	494,27	

PZZP Gajary - Báden (Prevádzkovateľ: NAFTA a. s., Gbely) - evidované od roku 2007

Spolu	PZZP Láb a PZZP Gajary:	2011	2012	2013	2014	2015
Uskladnené množstvo		2 021 535	1 779 086	2 235 757	2 076 211	0
vtlačný výkon		28 020	25 990	34 340	23 070	0
ťažobný výkon		29 000	40 440	34 610	33 770	0

Počet zamestnancov pri ťažbe ropy a zemného plynu

Príloha č. 8

Organizačná jednotka	Prieskumné práce a POS*					Ťažba ropy					Ťažba zemného plynu				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
NAFTA a.s., Bratislava - Západ	195	188	194	210		43	42	42	37		46	44	50	43	
Engas, s.r.o., Nitra											7	7	7		
COMAG, spol. s r.o., Bratislava													3		
NAFTA a.s., Bratislava - Východ			29								49	58	50	33	
Spolu	195	188	223	210	0	43	42	42	37	0	102	109	110	76	0

* Podzemné opravy sond

Počet zamestnancov pri podzemnom uskladňovaní plynu

Príloha č. 9

Podzemný zásobník Láb 1. až 5. stavba a uskl. obj. Gajary - báden	Počet zamestnancov				
	2011	2012	2013	2014	2015
Nafta, a.s., Bratislava a Pozagas, a.s. Malacky	103	158	131	146	

Dobývanie rúd a výroba koncentrátov

Príloha č. 10

Organizácia DP (Závod)	Nerast	Vydobytá ruda (kt)				
		2011	2012	2013	2014	2015
Gemer-Can, s.r.o. Bratislava, DP Rožňava III (Mária Baňa)	Polymetalické rudy	0,000	0,000	0,000	0,180	0,450
ORTAC, s.r.o. Kremnica, DP Kremnica	Ag, Au - rudy	-	-	-	0,210	
Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša - Hámre, DP Banská Hodruša, Banská Štiavnica VII	Polymetalické rudy	34,442	42,783	42,236	42,000	
Spolu		34,442	42,783	42,236	42,390	0,450

Organizácia DP (Závod)	Kov v koncentráte Jednotky	Výroba koncentrátu (t, kg)				
		2011	2012	2013	2014	2015
Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša - Hámre, DP Banská Hodruša, Banská Štiavnica VII	X * [t]	929,7	980,6	1 836,0	1 852,0	
	Cu [t]	28,0	30,6	40,4	46,0	
	Au [kg]	398,4	546,2	532,5	582,3	
	Ag [kg]	330,2	441,3	507,7	437,0	
	Pb [t]	113,9	166,1	235,0	162,0	
	Zn [t]	103,3	134,4	189,6	176,0	

X - koncentrát

Počet zamestnancov pri dobývaní rúd

Príloha č. 11

Organizácia DP (Závod)	Počet zamestnancov														
	v podzemí					na povrchu					Spolu				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Gemer-Can, s.r.o. Bratislava, DP Rožňava III (Mária Baňa)				13	13	22	14		5	5	22	22		18	18
ORTAC, s.r.o. Kremnica, DP Kremnica				13					2						
Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša - Hámre, DP Banská Hodruša, Banská Štiavnica VII	52	59	60	68		38	46	43	44		90	75	103	112	
SPOLU	52	59	60	94	13	60	60	43	51	5	112	97	103	130	18

Dobývanie magnezitu a výroba koncentrátu

Príloha č. 12

Závod	Dobývanie magnezitu (kt)					Výroba koncentrátu (kt)				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Jelšava	1 068,3	893,4	837,4	792,0	788,9	668,8	549,4	513,8	499,5	456,4
Lubeník	117,5	107,1	88,9	87,3	80,9	75,7	63,7	65,4	52,3	39,1
Hnúšťa	10,8	8,0	6,9	8,2	8,6	7,2	5,3	4,6	5,4	5,7
Spolu	1 196,6	1 008,5	933,2	887,5	878,4	751,7	618,4	583,8	557,1	501,2

Počet zamestnancov pri dobývaní magnezitu

Príloha č. 13

Závod	Počet zamestnancov														
	v podzemí					na povrchu					spolu				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Košice *	6	6	6			13	9	6			19	15	12		
Jelšava	132	128	120	119	99	709	708	762	654	719	841	836	882	773	818
Lubeník	101	102	78	78	70	58	57	53	57	38	159	159	131	135	108
Hnúšťa	11	11	11	11	12	41	36	33	29	33	52	47	44	40	45
S p o l u	250	247	215	208	181	821	810	854	740	790	1 071	1 057	1 069	948	971

Košice *: v podzemí ide len o zabezpečenie, nie o ťažbu

Dobývanie a výroba soli*Príloha č. 14*

Závod	Soľanka (kt)					Výroba soli (kt)				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Solivary, a.s Prešov - Závod Prešov										
Solivary, a.s Prešov - Závod Zbudza	0,02									
Spolu	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet zamestnancov pri dobývaní a výrobe soli*Príloha č. 15*

Závod	Počet zamestnancov														
	Dobývanie soli					Výroba soli					Spolu				
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Solivary, a.s Prešov - Závod Prešov															
Solivary, a.s Prešov - Závod Zbudza	3		2	4							3		2	4	
Spolu	3	0	2	4	0	0	0	0	0	0	84	0	2	4	0

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 16 BA

V obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Bratislava

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Buková	153,0	81,0	100,0	100,0		23	19	18	24		dolomit
Čierne Kľačany	122,8	9,0	16,8	28,7		11	4	6	5		andezit
Dechtice I	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomiticke piesky
Devín	172,0	190,8	155,3	111,5		29	29	29	25		granodiorit
Dolný Lopašov	94,0	70,0	56,4	61,4		6	6	4	5		dolomit
Hont.Trst'any-Hrondín	171,0	110,0	86,0	1,0		6	6	3	4		andezit
Horné Túrovce	10,0	20,0	90,6	21,9		4	4	4	6		kremenec
Hostie	67,0	14,6	7,2	10,8		2	2	2	2		dolomit
Hradište-Dolinka	105,7	69,6	3,3	3,4		6	6	2	5		dolomit
Hubina	72,1	87,7	99,0	79,0		4	3	4	7		dolomit
Jelenec	0,2	0,0	0,0	0,0		3	0	0	0		stav. zabezpeč.
Lančár	15,1	19,6	27,3	16,1		2	2	3	3		dolomit
Lošonec	168,0	116,0	349,0	203,0		7	7	7	9		melafýr
Obyce	64,2	42,1	17,9	2,3		7	6	6	3		andezit
Pernek	17,0	84,0	0,0	0,0		1	1	0	0		likvidácia lomu
Prašník I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		likvidácia lomu
Rybník nad Hronom	106,0	46,7	49,3	63,3		14	11	7	7		andezit
Sološnica	415,0	770,0	452,0	441,0		11	15	15	18		melafýr
Trstín	503,0	496,0	473,0	591,0		17	17	15	18		dolomit
Žirany	548,0	162,0	153,0	104,0		10	6	6	6		stav. kameň
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Bátovce-Radoslav Streicher, Žembovce - Krnáč	0,0	0,3	0,1	0,0		0	3	3	0		andezit
Machulince II-Ondrejka Miloš, KAM-ON, Machulince	0,7	0,2	0,0	0,0		16	16	0	0		andezit
Machulince III-Ondrejka Miloš, KAM-ON, Machulince	2,1	0,3	0,6	0,2		16	10	10	4		andezit
Opatovce Kamenné Vráta, IMA INVEST s.r.o.	172,0	4,1	13,3	20,5		12	1	3	3		andezit
Opatovce Kamenné Vráta, Ondrejka Miloš, KAM-ON	0,0	6,3	0,3	0,1		0	10	10	4		andezit
Obyce-MAGMA KAMEN, Machulince	3,4	0,0	0,0	0,0		12	0	0	0		andezit
Obyce-Osná Dolina-Ondrejka Miloš, KAM-ON		10,2	4,1	0,4			12	12	12		andezit
Hradište-Dolinka	69,2	24,1	109,6	96,6		6	6	5	5		dolomit
Žirany-DOPRAVEX,s.r.o.	301,4	56,4	17,2	76,4		8	5	3	10		kremenec
Spolu DP + LNN	3 352,9	2 491,0	2 281,2	2 032,6	0,0	233	207	177	185	0	

LNN - ložisko nevyhradeného nerastu

DP - dobývací priestor

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov pri dobývaní

Príloha č.16 BB

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
B. Bystrica - Šalková	0,0	0,0	0,0	0,0		4	4	3	2		vápenec, PL
Badín I - Skalica	84,7	76,8	67,0	39,0		21	18	7	7		andezit
Braváčovo	0,0	20,0	13,5	22,7		0	4	4	4		kremičitá pararula
Bulhary	93,7	96,9	101,3	97,6		9	9	9	8		čadič
Bzenica	267,3	170,2	250,1	293,0		25	25	24	23		andezit
Breziny	9,7	14,2	13,2	0,0		2	8	6	4		andezit
Čamovce	7,4	0,2	0,5	0,0		3	1	1	0		čadič
Čierny Balog	0,0	0,4	1,7	0,0		0	0	4	2		granodiorit
Detva - Piešť	0,0	0,1	0,1	99,0		0	0	0	3		andezit
Dobrá Niva	0,0	0,1	0,0	0,1		0	4	0	3		andezit
Hliník nad Hronom	0,0	0,0	36,0	0,1		0	0	2	2		ryolit
Horná Mičiná	69,6	1,0	0,0	0,0		17	14	0	0		dolomit
Horná Štubňa	14,7	0,0	15,0	19,0		7	8	8	4		andezit
Horné Pršany	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Horný Tisovník	15,2	35,2	26,4	98,5		1	1	4	5		andezit
Králiky	0,1	0,1	0,1	0,0		2	2	2	2		pieskovec
Kraľovany II.	48,5	27,1	71,8	32,9		9	8	8	5		piesky
Kraľovany - Bystrička	22,2	9,3	24,7	19,9		6	7	6	5		žula
Krnišov	64,9	86,0	11,8	64,0		19	14	9	6		andezit
Krupina I.	137,1	113,9	148,0	71,3		13	13	10	10		andezit
Liptovské Kľačany	12,6	8,3	6,7	20,2		6	6	7	7		vápenec
Liptovská Porúbka	180,6	123,3	94,8	114,5		17	15	10	10		porfyrit
Môťová	22,8	91,0	88,3	0,1		5	2	2	2		andezit
Nová Baňa - Háj	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ryolit
Pliešovce	12,5	8,5	11,0	6,8		4	4	4	8		kremenec
Radzovce - Šiatoroš	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		DP zrušený
Rakša	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Ružomberok II.	150,4	100,2	98,7	116,2		6	12	12	12		pieskovec
Ružomberok III.	119,0	93,3	99,3	96,5		15	15	18	18		dolomit
Ružomberok IV.	25,0	3,3	3,7	53,7		5	5	5	5		dolomit
Sása	30,4	24,3	0,0	0,0		6	9	0	0		andezit
Stožok	85,3	94,9	76,9	514,2		17	17	12	12		andezit
Šiatorská Bukovina	7,4	90,2	14,1	13,1		8	8	8	8		andezit
Šumiac - Červená Skala	95,6	75,9	50,6	95,9		8	8	9	9		vápenec
Tekovská Breznica	0,0	0,0	0,0	0,1		0	0	0	0		čadič
Víglaš - Podrohy	0,0	2,3	0,0	406,4		0	4	0	21		andezit
Víglaš I.	147,3	104,2	34,8	178,8		1	10	3	7		andezit
Vrícko	69,4	77,8	4,3	12,8		7	10	9	6		vápenec
Vrútky	267,4	264,3	98,3	208,7		24	23	20	21		* žula
Zuberec	28,3	0,0	0,0	52,0		13	0	0	12		vápenec
Žarnovica	1,0	2,0	0,0	0,0		3	3	0	0		andezit

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Banská Bystrica

Ložisko nevyhradeného nerastu	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Badín Bačov	55,6	0,0	0,0	0,0		12	12	12	7		dolomit
Badín Pod Vandekovcom	25,0	25,0	25,0	24,0		9	9	8	10		dolomit
Čakanovce	0,5	0,3	0,3	0,5		6	4	4	4		čadič
Dubná Skala	0,0	142,1	368,6	41,0		*	*	*	*		žula
Fiľakovo - Chrastie	0,1	0,1	0,2	0,1		1	1	1	1		čadič
Hliník nad Hronom	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ryolit
Horná Mičiná - Markov		66,0	72,1	92,1			0	5	5		dolomit
Horná Mičiná - Ťarbaška	53,0	41,2	47,6	49,0		9	6	6	6		dolomit
Horný Tisovník - OL	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		andezit
Horný Tisovník - Medokysné				89,0					10		
Horný Tisovník - Páleniská	0,0	0,0	0,0	96,8		0	0	0	4		andezit
Iliaš	98,0	87,5	44,8	52,0		7	3	6	6		dolomit
Janova Lehota	22,7	0,0	75,0	75,0		3	0	12	12		andezit
Jastrabá	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		andezit
Kláštôr p/Znievom	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Kordiky	0,1	0,0	0,0	0,0		2	0	0	0		dolomit
Krásna Hôrka	15,0	0,0	0,0	0,0		7	0	0	0		vápenec
Krnišov - Tepličky	79,1	0,0	0,0	0,0		*	*	*	0		andezit
Kynclová	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Lom nad Iazmi	1,6	78,8	2,9	17,7		6	8	8	8		andezit
Ludrová - Biela Púť	134,0	108,0	78,2	130,8		14	14	12	10		dolomit
Mačkaluk	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		čadič
Medzibrod-Zadná dolina	2,7	0,9	0,6	0,3		3	3	3	3		dolomit
Mošovce (Boriny)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Mýtna - Hrby		19,7	38,8	298,5			9	7	13		dolomit
Nová Baňa (Zaller)	0,0	5,2	3,4	44,0		0	5	3	4		dolomit
Nová Baňa (Čičerka)	1,3	1,6	0,8	0,7		4	4	4	4		andezit
Ostrá	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		bridlica
Párnica		26,7	3,0	7,5			4	4	4		vápenec
Podbiel - Za Pálenicou	63,9	48,3	50,2	0,0		6	4	4	0		vápenec
Pohronska Polhora (Borovniak)	5,9	7,1	5,7	24,9		5	4	5	5		kremenec
Poniky (Borovie)	97,3	89,4	77,1	66,9		10	10	7	7		dolomit
Ratka Chrastie	52,4		0,4	0,3		12		4	4		čadič
Ratka (Láza)	0,5	3,0	0,0	0,0		1	1	0	0		čadič
Ráztoka	40,0	102,6	20,0	15,0		4	4	4	4		dolomit
Roveň	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		pararula
Ružomberok III	10,0	53,8	80,5	78,2		*	*	*	*		dolomit
Sebechleby			0,1	0,0				0	0		andezit
Sedliacka Dubová	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Sedliacka Dubová, Dubová Skalka	7,5	35,8	27,8	46,0		6	4	4	2		vápenec
Stožok	0,0	0,0	0,0	89,5		0	0	0	*		andezit
Strážny vrch	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		piesok
Šalková (Kôcová)	91,1	13,6	11,8	21,9		5	4	4	4		dolomit
Šávoľ	0,0	0,0	0,2	0,0		0	0	2	0		čadič
Trstená	20,9	13,9	4,7	6,5		5	4	4	4		andezit
Ústie nad Priehradou	17,7	18,2	14,9	52,7		9	4	19	15		pieskovec
Veľká Lehota	0,2	0,1	0,1	0,3		0	0	0	0		andezit
Veľké Dravce	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		čadič
Veľké Dravce - Čičirinec	1,9	9,9	5,6	4,0		12	12	12	12		čadič
Voznica	51,3	0,0	15,8	25,8		3	0	6	4		andezit
Zaježová - Dubina	10,0	0,5	1,7	2,0		2	8	4	5		andezit
Zuberec	75,8	101,6	51,3	80,7		*	15	11	12		vápenec
Zvolenská Slatina	7,2	7,5	2,2	2,5		9	10	9	9		andezit
Zvolenská Slatina I	1,6	2,4	2,5	3,1		3	3	3	3		andezit
Spolu DP + LNN	3 134,1	2 926,1	2 596,4	4 286,4	0,0	402	460	423	454	0	

* zamestnanci uvedení v časti DP

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 16_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Brehov	57,6	42,9	0,6	14,2		2	3	1	1		andezit 2,66
Brekov	146,2	77,9	80,2	92,9		12	13	12	11		vápenec 2,64 -2,67
Juskova Voľa	34,6	0,04	0	4,2		1	1	1	1		andezit 2,57
Košice IV - Hradová	244,7	227,8	200,9	40		17	17	14	14		granodiorit 2,68
Ladmovce I	53	0	20	0		6	4	8	0		vápenec(zabezp.)
Okružná - Borovník	0	0,1	0	2		0	0	0	0		andezit 2,64(zabezp.)
Ruskov I.	668,1	387,5	57	40		5	5	5	5		andezit (likv) 2,65
Sedlice	274,7	186,7	123,4	107,2		21	15	12	7		dolomit 2,83
Slanec	108,5	162,4	72,4	110,89		5	10	10	10		andezit (zab)2,12-2,69
Svätúše	97,3	28,5	47	21		19	13	8	17		andezit 2,57 - 2,65
Trebejov	525	525	387	400		30	30	30	31		dolomit 2,83
Vehec	280,7	148,1	225,8	169,8		47	46	26	22		andezit 2,7
Vyšná Šebastová	409	254	201	317		44	34	25	21		diorit porf. 2,6
Vyšný Klátov I.	0		0,5			0		0			amfibolit 2,66-3,04
Záhradné	26	38,2	0	39,5		4	5	4	3		andezit 2,49-2,67
Sedlice I	210,6	239,8	305	352,98		9	10	10	14		dolomit 2,67-2,83
Ruskov	103,2	33	0,01	0		18	13	1	0		andezit 2,49
Fintice	115,3	70,1	187	125,7		25	26	28	22		andezit 2,49
Hubošovce	22,4	5	2	17		3	4	4	3		diorit porfyrít 2,58
FinticeI	1,8	0	46,8	10,3		1	2	4	5		andezit 2,62
Host'ovce			182,5	127,1			44	4	4		vápenec 2,69
Ladmovce		0,06	0	0		4	4	4	0		vápenec - 2,61
Zemplínske Hámre	31,5	27,2	24,8	37,9		7	7	6	7		andezit 2,63
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Brehov	22	11,6	0	0		4	4	6	0		andezit 2,60
Juskova Voľa - Drina	26,47		0	0		7		0	0		andezit 2,5
Kecеровský Lipovec	0		0,1	0,13		0		2	2		andezit
Červenica	38,7	36,8	18,9	5		13	5	5	5		andezit 2,65
Vinné (Lancoška)	0	0	0,4	0,2		7	4	2	4		andezit 2,4
Brestov (od 2004)	38,5		20,01			4		4			andezit 2,65
Malina (od 2007)	1,05	0	0	0		5	0	0	0		andezit 2,6
Jovsa (od 2007)	4,5	0	4,9	0		5	0	5	0		andezit 2,6
Orechová (od 2009)	0,97	0	18	0		5	0	7	0		andezit 2,7
Mošurov (od 2009)	5	20	8	10		2	2	2	2		vápenec 2,55
Žehňa (od 2009)	89	75	72	75		6	6	6	6		andezit 2,5
Šandal	0,1	0,01	0,01	0,01		0	0	0	0		2,5 pieskovec
Pčolinné	0,5	1,97	2,4	4,054		3	2	2	2		pieskovec 2,4
Dargov (Barvíňkov)	0	0	0	0,026		2	2	1	1		andezit 2,63
Žilková			7	0				5	0		andezit 2,62
Ďurkov - Strahuľka		15,7	0	0			5	0	0		andezit 2,5
Košice-Hradová			10	0					0		
Vehec - Bodor		3	0,003	0,005			4	2	2		andezit 2,4
Spolu	3 637,0	2 618,4	2 325,6	2 124,1	0,0	343	340	266	222	0	

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov pri dobývaní

Príloha č. 16 PD

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Beluša (Mojtín)	259,1	203	172,0	151,9		15	16	7	7		vápenec
Čachtice	87,1	91,66	88,5	113,0		6	5	7	7		vápenec 2,6
Dolný Kamenec	131	91	159,0	193,0		15	14	14	14		andezit
Horné Slnie I.	201,2	102,22	165,9	284,4		"	"	"	"		vápenec
Horné Vestenice	139,4	103,28	61,0	102,9		16	11	9	9		dolomit
Hradište	0	0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Hrádok	0	0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Jablonové	104,8	106,8	63,1	206,0		12	9	5	5		vápenec 2,6
Klížske Hradište	1,7	1	2,5	1,0		1	1	1	1		vápenec 2,5
Krnča	100	74,498	46,8	46,8		7	7	7	7		kremenec 2,6
Krnča II.	49,1	37,5	22,0	21,5		5	5	5	5		kremenec
Lúky pod Makytou	0	0	0,0	0,0		0	0	0	0		pieskovec 2,4
Malá Lehota I.	406,6	174	325,0	274,0		12	15	8	8		andezit
Podhradie	0	1,32	0,0	0,8		0	3	0	2		andezit
Podlužany I.	70,1	63,89	54,1	96,4		4	5	5	5		dolomit
Rajec - Šuja	97	124,69	103,6	376,0		*	*	*	*		dolomit
Ráztočno	89	0	0,0	27,1		12	0	0	6		dolomit 2,7
Rožňové Mitice	116,6	78,82	381,0	602,0		10	8	11	11		dolomit
Strážavy - Polom	610,4	497,08	412,1	770,1		"	"	"	"		dolomit + váp.
Trenčianske Mitice I.	***	***	***	***		"	"	"	"		dolomit 2,6
Tunežice	328,5	391,6	406,2	267,9		16	16	16	16		grestenit 2,6
Turie	39,3	39,3	0,0	0,0		6	7	0	0		dolomit + váp., 2,8
Turie I.	0	0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
*Veľká Čierna	143,6	130	407,0	75,0		16	8	9	7		dolomit
*Veľká Čierna I.	163,2	137,2	96,5	65,1		9	7	10	8		dolomit
Závada	41,4	31,44	25,5	22,8		6	3	16	12		dolomit
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Cigeľ - Košariská	20,3	22,3	51,8	0,0		7	7	5	0		andezit
Horné Vestenice	0	0	0,0	0,0		**	**	**	**		dolomit
Kamenec pod/Vt.	0	0	0,0	0,0		0	0	0	0		andezit
Klížske Hradište	4	1	0,0	2,0		1	1	0	1		stavebný kameň 2,6
Kolárovice	3,1	2,9	0,8	0,6		2	2	3	3		pieskovec 2,8
Lehota p/Vt. (Lancast SK)	0	0	0,4	0,0		0	1	1	1		st. kameň 2,6
Lopušné Pažite	106,5	156,02	92,6	264,9		11	9	5	7		vápenec 2,6
Malý Kolačín	0	0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit 2,7
Milošová	0	0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Modrovka - Ježovec	0	0	0,0	0,0		0	0	1	0		dolomit
Mojtín	0	0	0,0	0,0		0	0	0	0		dol. Vápenec
Nitrianske Rudno	52,5	43,89	44,3	35,8		6	3	2	4		dolomit
Podhradie - Rúbanisko/Ducký/	0,9	0,8	0,8	0,4		5	3	2	2		andezit, od 2010
Podhradie- L'.Lazy /Z.Ducký/	0	0	0,0	0,0		0	0	0	0		andezit
Podhradie /AKE s.r.o./	63,5	32,8	10,5	130,3		13	2	2	6		andezit, od 2008
Podlužany - Zlobiny	39,6	37,48	34,1	35,3		4	4	4	4		dolomit
Rajec, p.č.2749/4až9, lok.Barar	42,8	39	33,3	61,0		4	3	3	2		dolomit, od 2009
Rajecká Lesná - Úsypy	0	0	0,1	0,2		0	0	0	0		dolom., dodávateľ.
Snežnica	55,1	68,77	28,5	84,1		11	4	4	4		dol. vápenec
Terchová - Lom Kýčera	0	0	8,2	16,4		7	0	3	3		piesč.prachovce, od 2010
Uhrovské Podhradie	0	0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit 2,6
Veľké Rovné	0	0	0,0	0,0		0	0	0	0		pieskovec 2,6
Vyšehradné I.	0	0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Vyšehradné II.	0	0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Závada - Velušovce	26	24,875	22,5	23,0		9	8	0	6		dolomit
Spolu DP + LNN	3 593,4	2 910,1	3 319,7	4 351,7	0,0	248	187	165	173	0	

* Počet pracovníkov je uvedený pri dobývaní ostatných surovín

" Počet pracovníkov je uvedený pri dobývaní vápencov pre špeciálne účely

a V minulých rokoch bola dobývanie vykazovaná v dobývaní vápencov pre špeciálne účely

*** preradené do tab. č. 22 - Dobývanie ostatných surovín (dolomit), zosúladienie s Bilanciami zásob VL

** Počet zamestnancov je uvedený pri dobývaní stavebného kameňa v DP Horné Vestenice (príloha č. 16 PD)

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 16_{SNV}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Čoltovo I.	175,2	55,4	31,4	42,7	5,5	13	13	13	13	13	vápenec
Honce	26,4	36,0	28,7	19,2	30,1	3	3	6	4	5	vápenec
Hranovnica	179,8	134,3	233,5	171,8	157,2	12	12	12	15	15	melačfyr
Husiná	393,9	245,0	319,2	293,9	217,2	30	14	29	29	18	čadič
Husiná I.	0,0	0,0	0,0	0,1	6,4	1	1	1	2	3	čadič
Jarabina	41,1	13,3	18,1	31,3	40,7	3	3	4	3	7	vápenec
Konrádovce	2,0	0,0	0,0	1,0	43,2	2	0	0	2	10	čadič
Kvetnica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	melačfyr
Lipovník	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	vápenec
Muráň I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Olcava	373,0	296,0	189,3	237,1	350,5	47	45	23	22	22	vápenec
Rimavská Baňa	14,6	14,0	3,8	0,0	0,0	7	2	1	1	1	pararula
Spišská Nová Ves IV.	323,5	205,3	242,7	238,5	252,0	22	22	21	20	20	vápenec
Spišské Tomášovce	10,7	8,5	68,6	151,2	100,0	2	2	3	3	13	pieskovec
Mokrý Lúka	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	1	1	1	1	1	granit-žula
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Čoltovo	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0	0	0	13	0	0	vápenec
Polanovce	0,0	0,0	54,3	199,9	198,3	0	0	15	12	7	granodiorit
Husiná (Kopačog)	49,4	82,1	35,4	49,0	81,0	16	16	16	12	12	čadič
Spišský Hrhov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	1	1	pieskovec
Spišská Teplica	8,9	14,4	20,6	0,0	0,0	3	2	2	3	3	vápenec
Tatranská Kotlina	3,1	1,9	1,9	1,5	0,5	3	3	3	3	4	vápenec
Toporec - Basy	2,9	2,1	0,8	0,9	11,5	4	4	4	4	4	vápenec
Vernár	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	vápenec
Vyšný Slavkov	31,0	11,5	0,0	3,5	0,0	7	7	1	4	0	vápenec
Bretka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	vápenec
Mengusovce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Toporec	2,4	0,6	0,0	1,9	0,0	2	2	0	2	0	dolomit
Markuška	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	7	2	2	7	7	bridlica
Rakovnica	15,4	4,6	4,8	4,9	0,0	1	1	1	2	1	odval Mier
Hnilčík	0,2	1,7	1,8	1,2	0,0	3	7	3	3	0	odval Roztoky
Nižné Slovinky	2,3	1,1	3,0	7,0	1,4	8	15	15	8	8	odval
Rudňany		3,3	22,2	87,6	134,0		4	7	6	14	vápenec
Spolu	1 656,0	1 131,2	1 303,7	1 544,4	1 629,6	197	181	196	182	189	

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

Príloha č. 17BA - I/III

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor /Ložisko nevyradeného nerastu	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Hlohovec I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť prerušená
Okoč	175,0	140,0	227,0	233,0		6	7	12	15		štrkopiesok
Okoč I.				30,2					15		
Šoporňa	218,9	200,2	184,7	98,1		21	21	13	15		štrkopiesok
Veľký Grob a Veľký Grob I	331,0	190,0	244,0	409,0		13	13	13	16		štrkopiesok
Volkovce	0,0	0,0	0,0	0,0		1	0	1	1		štrkopiesok
Vysoká pri Morave III.-časť A	250,0	235,0	317,0	202,0		8	6	7	10		štrkopiesok
Ložiská nevyradeného nerastu											
Alekšince - Lahne, SEGNIS spol. s r.o.		64,0	0,0	0,0				1	0		štrkopiesok
Boldog-Tibor Kvál, Senec	0,0	25,0	12,5	15,2		0	0	2	1		štrkopiesok
Borovce-Betón Borovce, s.r.o., Borovce	10,9	3,2	0,0	0,0		3	2	1	0		štrkopiesok
Borský Mikuláš-Pieskovňa Záhorie s.r.o.	29,7	2,9	0,0	0,0		3	2	2	0		piesok
Borský Peter-SAND, s.r.o.	11,2	19,2	12,8	24,8		4	2	5	3		piesok
Čakany-ZEDA Bratislava, s.r.o.	399,2	322,0	398,8	392,7		12	7	16	7		štrkopiesok
Čečínska Potôň-BEL TRADE, spol. s r.o.	98,4	48,6	38,5	37,6		5	5	3	3		štrkopiesok
Čečínska Potôň-GOBIO, s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,1		0	0	0	0		činnosť prerušená
Čečínska Potôň-IKRA s.r.o.	32,3	28,9	10,0	12,6		2	4	4	2		štrkopiesok
Čierna Voda I-REKOS, s.r.o.	186,3	111,6	155,4	199,8		3	3	3	3		štrkopiesok
Ducové - Nové Lúky - ZAPA BETON SK s.r.o.	12,0	116,9	155,7	157,5			4	5	5		štrkopiesok
Dunaj -SVP š.p., OZ Bratislava	58,6	129,3	0,0	458,2		12	12	12	0		štrkopiesok
Eliášovce-CENO s.r.o.	0,0	0,0	0,1	0,0		2	2	0	2		štrkopiesok
Gajary-SAZAN, s.r.o.			16,3	15,7					3		štrkopiesok
Gbely - Adamov - PD Gbely a.s.	25,1	28,1	21,7	15,1		4	3	4	4		štrkopiesok
Gergeľová-Lúky-Luka Jozef, Nitra	0,1	0,0	0,0	0,0		0	1	0	0		štrkopiesok prerušená č.
Horná Potôň-GOBIO, s.r.o., NR	3,4	0,1	42,0	9,5			2	2	2		štrkopiesok
Horná Seč- ANTECO s.r.o.	55,0	52,3	74,1	50,9		9	7	7	8		štrkopiesok
Horný Chotár-Salka-E.Urbanová, Želiezovce	36,0	35,7	31,1	32,3		5	5	5	5		štrkopiesok
Hrubá Borša-ORAG Golfinvest a.s.	15,3	9,8	10,0	78,0		10	10	10	10		štrkopiesok

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 17_{BA} - II/III

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Hrubá Borša-Štrkopiesky HB s.r.o.	713,6	528,9	431,8	353,9		13	7	9	9		štrkopiesok
Hviezdoslavov - Malá Paka - PD Nádej	0,0	98,0	98,7	92,8		3	8	4	5		štrkopiesok
Jelka-BUILDHOUSE s.r.o.	0,0	12,0	8,0	9,5		5	5	5	5		štrkopiesok
Jur nad Hronom, Zlatner, spol.s r.o., Levice		15,4	20,1	17,1			5	5	8		štrkopiesok
Kalnica - Schnierer Dušan, Kalná n/H	0,0	0,3	0,1	0,2		0	3	3	2		štrkopiesok
Kalnica - ViOn, a.s.	80,3	29,1	85,3	59,6		11	11	10	8		štrkopiesok
Komjatice-ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	151,0	79,0	84,0	106,0		5	5	5	6		štrkopiesok
Kopčany-SAZAN, s.r.o.	32,7	46,3	25,4	28,6		3	3	3	3		štrkopiesok
Kostolné Kračany-AGROMEL, spol. s r.o.	12,7	9,8	9,6	8,2		4	4	4	4		štrkopiesok
Kvetoslavov-Flóra Bratislava s.r.o.	21,5	25,5	0,0	0,0		3	3	0	0		štrkopiesok
Madunice-ZAPA beton SK s.r.o. (Super tank, spol.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		právny spor o vlastn.
Matúškovo- AGRO-MATÚŠKOVO, s.r.o.	3,5	0,0	0,1	0,0		7	0	2	0		piesok
Moravský sv. Ján-FOP Vrablec, s.r.o.	22,5	22,3	19,8	3,9		2	2	2	3		štrkopiesok
Moravský sv. Ján-Gergelík-SAND, sr.o.	19,1	11,9	13,7	9,5		3	2	2	2		štrkopiesok
Moravský sv. Ján-Král Jozef, Veľké Leváre	0,4	0,0	0,0	0,0		1	0	0	0		štrkopiesok prerušená č.
Most na Ostrove-(SONDA) ZAPA beton SK s.r.o.	209,4	143,9	158,4	189,1		10	10	9	9		štrkopiesok
Most na Ostrove-PREFA Sučany SK, a.s. (Štrkopi	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		štrkopiesok
Nebojsa-VION a.s.			107,3	76,7				6	5		štrkopiesok
Nemčinany-Obec Nemčiňany	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		štrkopiesok
Nemčiňany-Stanislav Orovnický, Zlaté Moravce	1,6	1,2	0,6	0,2		4	3	3	4		štrkopiesok
Nesvady-AGRORENT, a.s., (PREPAMA, s.r.o.)	4,1	3,7	1,1	0,0		2	2	2	2		štrkopiesok
Nesvady-AQUARENT, s.r.o.	16,0	11,0	12,0	5,0		2	2	2	2		štrkopiesok
Nová Ves pri Dunaji-BAU-RENT spol. s r.o. (BAU-t	0,0	3,2	26,5	24,2		0	7	6	4		štrkopiesok
Nové Zámky-AGROSPOL AQUA s.r.o.	5,8	2,5	2,6	1,5		1	2	2	2		štrkopiesok
Nové Osady-DOPRAVEX s.r.o.			36,1	12,0				6	5		štrkopiesok
Nové Osady-Holcim (Slovensko) a.s.	448,1	183,5	183,5	94,8		14	8	7	7		štrkopiesok
Nové Košariská-ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Ba	17,0	0,0	0,0	45,0		4	1	0	2		štrkopiesok
Nový Svet-Ilka s.r.o.	182,7	251,8	350,2	411,8		13	12	13	15		štrkopiesok
Nový Svet- SEKOSTAV s.r.o.	8,0	0,0	0,0	2,0		4	0	0	3		štrkopiesok

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 17_{BA} - III/III

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Oľdza-AGRIPENT spol. s r.o.	59,1	57,0	33,6	46,1		4	4	4	4		štrkopiesok
Ostrov-R5C s.r.o., Veľké Úľany	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		štrkopiesok
Podlužany-EKOFORM spol. s r.o., LV	6,5	0,2	5,5	5,5		4	4	3	7		piesok
Podunajské Biskupice-ANČETA s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť prerušená
Podunajské Biskupice-A-Z STAV s.r.o.	59,3	60,0	42,7	46,1		5	5	4	5		štrkopiesok
Podunajské Biskupice-Holcim (Slovensko) a.s.	189,7	147,8	125,4	123,6		8	8	8	10		štrkopiesok
Podunajské Biskupice-SEHRING Bratislava, s.r.o.	0,0	70,9	336,2	581,4		11	12	13	14		štrkopiesok
Rastice-BEST PLACE a.s., (Váhostav - SK, a.s.)	119,2	0,0	0,0	0,0		6	4	0	0		štrkopiesok
Reca-Talapka Cyril, Senec	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		štrkopiesok prerušená č.
Reca II.-Talapka Cyril, Senec	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		štrkopiesok prerušená č.
Šoporňa - SEEDSTAR AGRO s.r.o.	20,0	20,0	0,0	0,0		3	3	0	0		štrkopiesok
Šoriakoš-Mostová-DELTA Stone, s.r.o.	493,0	660,0	369,0	731,0		24	18	9	9		štrkopiesok
Šurany-GREENDWELL, s.r.o.	155,2	110,8	94,1	109,0		7	6	6	6		štrkopiesok
Šurany-Ondrochov-Ríči Jozef, Šurany	0,3	2,3	0,3	0,4		1	1	1	1		štrkopiesok
Trávník-ACT Trávník s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		štrkopiesok
Trávník I.-ACT Trávník s.r.o.	63,3	49,1	45,9	29,6		15	15	15	10		štrkopiesok
Veľké Kosihy-KISA s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		štrkopiesok prerušená č.
Veľký Grob-CESTY NITRA, a.s.	115,9	71,9	0,0	2,9		5	5	0	3		štrkopiesok
Vrakúň-GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o.	210,0	120,0	237,0	98,0		12	12	11	12		štrkopiesok
Zemianske Šúrovce-Števík Igor, Šúrovce	13,5	7,0	0,0	0,0		3	3	0	0		štrkopiesok
Želiezovce - AX STAVAS, s.r.o., PD	98,0	99,8	98,5	98,5		8	8	8	7		štrkopiesok
Spolu DP + LNN	5 501,4	4 646,8	4 978,7	5 896,0	0,0	353	331	320	333	0	

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Čamovce	0,0	0,0	0,3	0,0		0	0	0	0		*
Horné Strháre	20,4	7,0	17,0	0,0		7	4	1	0		
Kalinovo III. - Ceriny	0,0	0,0	0,0	0,02		2	2	2	2		
Lipovec	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		bez zásob
Palúdzka	29,4	32,5	20,1	13,3		4	4	2	2		
Sučany	0,0	0,0				0	0				likvidácia
Uľanka	0,0	0,0	2,5	0,0		0	0	4	0		
Vrútky I. Lipovec	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ťažba z Váhu
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Blažovce	1,2	20,9	5,4			2	3	3			
Brezenec	0,0	0,0				0	0				
Čierny Balog Frúdlíčky	0,0	0,0				0	0				likvidácia
Holiša	0,0	0,0				0	0				
Horné Plachtince	0,0	0,0				0	0				
Hrušov (pieskovňa)	0,8	0,7	1,0	2,5		2	2	9	9		
Kalonda	0,0	0,0				0	0				
Kiarov	0,0	0,0				0	0				
Krivá p/Horou	0,0	0,0				0	0				
Lipovany	0,0	0,0				0	0				
Liptovský Ján			60,7	7,0				5	8		
Mikušovce			18,5	22,0		0	0	4	4		
Mučín	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	2	0		
Muľka - Trebeľovce	0,0	0,0				0	0				
Nitra nad Ipľom		0,9	0,7	0,8			2	2	2		Fungáč
Nitra nad Ipľom	35,2	17,0	0,0	0,0		7	3	0	0		Štrkopiesky L'N
Panické Dravce	17,0	21,0	3,7	33,0		5	8	8	3		
Párnica	0,0	0,0				0	0				zlikvidované
Rapovce	0,0	0,0				0	0				
Stará Kremnička, Breziny	0,0	0,0				0	0				
Sučany - Malé Diele	218,1	1 797,0	563,7	500,8		19	43	31	31		
Sučany I			100,0	66,0				7	8		
Sučany II			99,0	100,0				7	6		
SušanyIII			100,0	100,0				7	6		
Šiatorská Bukovinka	3,5	0,0				1	0				
Tuhár	0,0	0,0				0	0				
Turany	0,0	0,0		99,0		0	0		4		CHYŽBET, s.r.o.
Turany - Drevina	0,0	8,4		0,0		0	2		0		STATON s.r.o.
Turany - Záblatie			99,0	100,0				7	10		
Uľanka - Harmančok				0,0					0		
Važec - Podkopy	18,0	0,0		0,0		4	0		0		
Veličná			27,6	17,4				6	6		
Veľká nad Ipľom	65,0	72,0	51,0	56,0		8	8	8	8		
Veľká nad Ipľom, Farská lúka	4,8	30,0	9,1	0,0		2	2	2	0		
Veľká nad Ipľom, Lúčky	0,0	0,0				0	0				likvidácia
Vrútky Lipovec	96,5	94,9	81,3	55,1		18	13	16	17		
Východná	0,0	0,0				0	0				
Spolu	509,9	2 102,3	1 260,7	1 172,9	0,0	81	96	133	126	0	

* počet zamestnancov uvedený v tabuľke č. 16

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 17_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Beša	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,7
Čaňa	472,4	435,0	329,0	472,0		30	30	35	34		1,86
Milhost'	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,86
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Kechnec	99,6	123,8	142,3	105,0		6	8	6	6		2,6
Kačanov I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,66
Kačanov II.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,66
Nemcovce	13,0	9,7	8,0	0,0		2	2	1	1		1,6
Svätuše - Čikoška II.-ZPS	15,9	19,0	16,0	23,0		19	13	8	17		1,38
Strážske	38,7	57,2	49,5	53,6		11	11	11	12		1,8
Nacina Ves	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,6
Biel	0,0	2,9	3,5	0,0		0	11	11	0		1,55
Kráľovský Chlmec-Ungvári	9,7	14,3	9,8	0,0		3	3	3	0		1,85
Kačanov III.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,66
Drienovec (od r.2004)	149,5	252,8	286,4	187,6		12	9	13	10		2,67
Biel - Viničný vrch	5,3	2,9	3,5	8,2		11	11	11	12		1,55
Orkucany (SVIP od 2009)	0,0	3,0	5,0	5,0		0	6	6	6		2,6
Sirník - Moľva	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,66
Orkucany (Agromelio)	56,0	3,0	80,0	75,0		5	6	5	7		2,78
Milhost'	97,1	83,9	82,5	99,0		2	4	6	12		1,65
Šarišské Michaľany	59,0	90,0	130,0	114,0		6	6	6	6		2,78
Krásny Brod			30,0	10,0				2	3		1,7
Sabinov - Poľný mlyn		30,0	78,5	55,2			8	7	8		1,6

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

Príloha č. 17 PD

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

*Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
*Beckov I. (DP)	0,5	0,0	0,0	0,0		5	0	0	0		dodávateľsky 3 z. Holcim (Sl.) a.s.
Beckov - Kopané	0,1	0,1	0,1	0,4		3	3	5	4		(K.L.K., s.r.o. Kočovce)
Beckov II.-Zelená voda I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dod. 10 z. (Kameňolomy, s.r.o.)
Beckov III.-Prúdky	113,3	0,0	0,0	0,0		5	0	0	0		dodávateľsky 8 z. Holcim (Sl.) a.s.
Beckov, p.č. 1794/62,66	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2006 Holcim (Sl.) a.s.
*Beluša I. (DP)	40,7	54,0	0,0	0,0		8	8	8	0		(SESTAV, s.r.o. Ilava)
Bolešov - Objekt - 2	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od 10.2008 (v likvidácii od 2011)
Dubnica n/V -Pažiť	1,1	8,9	14,4	7,9		2	2	2	2		od 2005 (ÚTES, s.r.o. Dub.n.V.)
*Dubnica nad Váhom (DP)	58,2	94,0	14,0	0,0		9	7	5	3		(KSR Kameňolomy SR, s.r.o. ZV)
Dulov, lok.Dolné Prúdy	0,0	0,0	0,0	0,1		0	0	0	2		(Agrofarma spol. s r.o. Červ. kam.)
Hliník n/Váhom I. (lok. Sihot')	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2011 likvidácia do 2016
Hliník n/Váhom II. (lok. Sihot')	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2011 likvidácia do 2016
Horný Hričov (p.č. 831/3)	10,0	61,0	0,0	0,0		3	3	0	0		od r. 2007 likvidácia do 2013
Horovce - Sihot'	22,8	32,0	2,4	0,0		8	7	4	0		od r. 2008 (ZEMPRA, s.r.o. Ilava)
Chrenovec - Brusno	0,010	0,000	0,015	0,010		2	2	2	0		(Spolok býv. urbárikov)
Kočovce	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		(Urb. spol. Koč.) od 2011 zr.BO
Kočovce lok. Vážina, Západ a Sever	243,0	270,0	324,0	440,0		5	6	6	6		od r.2010 (Slov. štrkop.,s.r.o.)
Kotešová (p.č.1904/2, 3)	14,4	58,0	27,2	78,8		5	0	5	6		od r. 2005 (Obchod s paliv., s.r.o.)
Kotešová (p.č.1907/4, 5 ...)	58,0	113,3	0,0	0,0		5	9	0	0		od r. 2006 likvidácia od 2013
Kotešová (p.č.1909/18 ...)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2006 likvidácia
Kotešová (p.č.1919/2)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vyťažené (BEMES, s.r.o.)
Kotešová (p.č.1930/1)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2006, vyťažené (Váhostav)
Kotešová (p.č.1930/5, 6 ...) lok. Hlenky	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2006 zastavené konania
Kotešová p.č. 1920/5 lok. Vážina	108,0	104,0	61,0	0,0		0	0	1	4		dodávať. Váhostav-Sk od r.2011
Krivosúd-Bodovka	0,1	0,1	0,0	0,0		1	1	0	0		dodávateľsky (Združ. urbárikov)
*Malá Bytča (DP)	108,2	67,8	44,1	7,7		6	5	6	7		(Kamenivo Slovakia, a.s.)
Malá Bytča	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2006, neťažilo sa (po likvid.)
Nozdrkovce	1,3	0,7	0,0	0,0		3	3	0	0		prerušené od 13.11. 2012
Očkov	0,0	0,0	0,1	0,0		0	0	3	0		(PD Podolie)
Opatová (okr. TN)	10,0	27,0	97,0	12,0		0	5	3	3		dodáv. (LIM plus,s.r.o.TN)
Opatovce (okr. TN)	0,0	0,0	230,0	44,8		0	0	3	3		od r. 2013 (LIM plus,s.r.o.TN)
Orlové	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r.2009 dod. Cembrex (bez org.)
Piešťany-Hričov (vodné dielo)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		odst. nánosov (Pov. Váhu)
Piešťany-Udiča (vodné dielo)	27,0	24,0	0,0	0,0		5	5	0	0		odst. nánosov (Pov. Váhu)
Plevník-Drienové (p.č.1708/1)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2005 (Doprastav, a.s. BA)
Považany	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		v likvidácii (PD Považie)
Považany	69,0	0,0	0,0	0,0		4	0	0	0		od r. 2006 (ZAPA beton SK)
Považské Podhradie I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2008, dotážené (Váhostav)
Považské Podhradie II.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2008, dotážené (Váhostav)
Považské Podhr. (p.č.769/29) Prúdy	0,0	0,0	0,0	253,8		0	0	0	5		od r.2008 (Doprastav, a.s. BA)
Považské Podhradie III.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2009 (Váhostav SK, a.s.)
Považská Teplá (p.č.1716, 1723) a	0,0	0,0	22,5	143,4		0	0	3	3		od r. 2006 (Doprastav, a.s. BA)
Prejta lok. Sihot'	21,6	16,7	17,5	35,0		2	2	2	2		od.r. 2010 (Darja, spol. s r.o.)
Predmier (p.č. 1119/25,61,64)	77,8	38,7	67,5	203,5		6	5	6	7		od 2008 (Kamenivo Slovakia, a.s.)
Predmier (p.č. 1119/27)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od 2009 (Kamenivo Slovakia, a.s.)
Rakoľuby, KN C 5289/1,2,3	37,5	43,6	1,0	4,5		7	11	7	7		od r. 2009 (K.L.K., s.r.o. Kočovce)
Rozvadze	2,1	655,2	0,0	0,0		5	6	0	0		prerušené od 13.11.2012
Rozvadze, KN C 397/2	0,5	0,8	81,0	90,0		3	5	3	3		od r. 2010 (Stavcest, s.r.o.)
Veľká Bytča, 3108/9	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2009, (SDP, s.r.o. ZA)
Veľká Bytča, 3108/6 ...	1,6	5,4	0,0	38,2		5	3	0	4		od r. 2009, (Ján Korbáš)

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č.17 SNV

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Batizovce DP	0,0	210,0	0,0	0,0	0,0	0	21	0	0	0	Štrkopiesky Batizovce
Batizovce I DP	0,0	124,3	0,0	0,0	91,7	0	20	0	0	30	Štrkopiesky Batizovce
Plaveč I DP	153,6	151,8	132,4	116,0	96,0	12	9	9	15	15	CRH (Slovensko) a.s. Rohožník
Batizovce II LNN	373,0	0,0	133,7	0,0	0,0	56	0	41	27	0	Štrkopiesky Batizovce
Batizovce II LNN	131,2	0,0	0,0	0,0	0,0	12	6	6	0	0	Agrostav Poprad
Levoča-Baláš LNN	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4	0	0	0	0	Matrix SNV
Gerlachov - Juh LNN	0,8	0,7	0,0	0,5	0,3	1	1	0	1	1	PD Gerlachov
Strážky LNN	0,0	0,0	89,0	96,0	99,0	0	0	9	15	15	Agrostav Poprad
Gortva LNN	7,2	2,7	1,2	0,1	0,1	5	4	5	1	3	Agócs Alexander
Rudňany-odkalisko LNN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	
St.Lubovňa-Pod Štokom LNN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	činnosť ukončená
Veľká Lomnica LNN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	činnosť ukončená
Veľká Lomnica-rybníky LNN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	činnosť ukončená
Gerlachov-Kozúbok LNN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	činnosť ukončená
Nížné Ružbachy LNN	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3	1	0	0	0	činnosť ukončená
Starňa-Pikonta LNN	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	3	0	0	0	0	činnosť ukončená
Vlkyňa LNN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2	0	0	0	0	činnosť ukončená
Abovce-Pasienky LNN	42,0	49,0	0,0	70,0	49,0	6	6	0	9	9	Chrumex, s.r.o. Lenka
Levoča-Baláš I LNN	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	2	0	0	0	0	Ing. Jozef Babej-B GAS
Veľká Lomnica I LNN	29,4	80,4	96,3	52,1	32,3	10	17	6	5	5	RIVERSAND a.s. Bratislava
Spolu DP + LNN	845,0	618,9	452,6	334,7	368,4	116	85	76	73	78	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaní
Príloha č. 18_{BA}

 v pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
DP Boleráz	105,6	222,2	0,0	78,4		11	11	4	6		tehliarska surovina
DP Borský Jur	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		stav likvidácie
DP Borský Jur I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		výberové konanie
DP Devínska Nová Ves II.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		stav likvidácie
DP Gbely I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		tehliarska surovina
DP Machulince I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ťažba prerušená
DP Myjava I.	0,1	0,1	0,0	0,0		2	2	2	0		tehliarska surovina
DP Pezinok I.	18,2	20,1	0,0	40,8		5	5	5	7		tehliarska surovina
DP Zlaté Moravce II.	130,1	186,3	78,6	152,3		11	19	19	7		tehliarska surovina
LNN Dubník - Bakoš	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		stav zabezpečenia
LNN Gbely	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		tehliarska surovina
LNN Malá nad Hronom	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ťažba prerušená
Spolu	254,0	428,6	78,6	271,5	0,0	29	37	30	20	0	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 18_{BB}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	215	2011	2012	2013	2014	2015	
Kalinovo	0,0	0,0	-	-		0	0	-	-		
Lučenec I.	0,0	0,0	-	-		0	0	-	-		bez zásob
Lučenec II.	0,0	1,4	0,0	0,0		0	4	0	0		Fabianka
Martin	2,0	2,0	0,0	0,0		2	2	1	1		
Ondrašová	-	-	-	-		-	-	-	-		zásoby odpísané, DP zrušený
Poltár II.	0,0	0,0	-	-		0	0	-	-		
Poltár VI.	0,0	0,0	-	-		0	0	-	-		plán zabezpečenia
Ružomberok	0,0	0,0	0,0	0,0		2	0	2	0		
Sučany	0,0	0,0	-	-		0	0	-	-		plán zabezpečenia
Vidiná	8,1	0,0	4,4	13,0		5	0	4	4		
Zelené	39,0	20,6	27,8	33,0		4	5	4	4		
Zvolen	0,0	0,0	-	-		0	0	-	-		podnik v likvidácii
Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)											
Hliník nad Hronom	0,0	0,0	-	-		0	0	-	-		
Maštinec	0,0	0,0	-	-		0	0	-	-		plán zabezpečenia
Spolu DP + LNN	49,1	24,0	32,2	46,0	0,0	13	11	11	9	0	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 18_{KE}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Bystré	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ζ=1,85
Čemerné	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ζ=1,86
Močarmany	84,0	0,0	72,7	0,0		10	9	16	3		ζ=1,8
Sabinov	0,0	0,0	0,0	0,0		1	0	0	0		zabezpečenie
Tisinec	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ζ=1,7-1,95
Drienov	42,0	0,0	0,0	0,4		10	0	0	4		ζ=1,8
Spolu DP	126,0	0,0	72,7	0,4	0,0	21	9	16	7	0	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 18_{PD}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Ilava	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		neťažilo sa
Nitrianske Pravno	0,0	1,5	0,0	0,0		0	3	0	0		ťažba, ζ=1,5 t/m ³
Preseľany	0,0	0,0	1,0	0,0		0	0	2	0		
Trenčianska Turná	0,1	0,1	0,0	0,1		1	1	0	0		dodávateľsky
Spolu	0,1	1,6	1,0	0,1	0,0	1	4	2	0	0	

;;

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaní*Príloha č.18_{SNV}*v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Behynce	0,0	1,1	0,0	0,0	1,5	0	10	10	10	10	Tornaľa
Mokrá Lúka I.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	
Smižany	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	
Spišské Podhradie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	
Nová Ľubovňa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	
Spišské Vluchy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	
Spolu DP + LNN	0,0	1,1	0,0	0,0	1,5	0	10	10	10	10	

Dobývanie vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri dobývaní
Príloha č. 19BA

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Borinka-Prepadlé	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Cajla	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Dechtice	0,0	131,4	29,7	99,9		0	4	3	2		vápenec
Jablonica	94,1	52,5	38,0	60,0		4	4	4	3		vápenec
Pernek	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Plavecké Podhradie	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
PODBRANČ I.	82,7	64.35	0,0	74,2		6	6	4	6		vápenec
Pohranice	1 017,5	304,5	330,0	407,4		21	20	22	22		vápenec
Rohožník IV.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		sialit. surov. - slieň
Sološnica I.	206,5	249,1	252,1	327,0		8	8	8	8		sialit. surov.- slieň
Žirany	56,0	69,0	50,0	83,0		10	6	6	6		vápenec-výroba vápna
Spolu DP + LNN	1 456,8	806,5	699,8	1 051,5	0,0	49	48	47	47	0	

Dobývanie vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 19_{BB}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Ružiná	6,0	2,0	0,1	0,1		1	1	1	1		
Tuhár	0,0	7,5	20,0	0,0		0	0	6	0		
Spolu	6,0	9,5	20,1	0,1	0,0	1	1	7	1	0	

Dobývanie vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 19_{KE}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Dvorníky	31,1	20,3	24,6	15,7		8	8	7	7		sialit. Íl 1,86 t/m ³
Skrabské	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		plán zabezp. $\zeta=1,7-2,15$
Drienovec	36,0	23,0	22,2	28,1		5	5	5	5		vápenec $\zeta=2,6$
Demjata	0,8	7,9	2,8	1,1		2	2	2	2		2,61 vápenec
Spolu DP + LNN	67,9	51,2	49,6	44,9	0,0	15	15	14	14	0	

Dobývanie vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 19_{PD}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Čachtice	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Horné Slnie I.	366,2	368,1	336,1	275,0		27	23	23	23		$\zeta=2,2$
Ladce II.	997,0	1 058,0	1 058,0	1 065,0		28	28	28	28		$\zeta=2,6$
Spolu	1 363,2	1 426,1	1 394,1	1 340,0	0,0	55	51	51	51	0	

Dobývanie vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri dobývaní*Príloha č. 20_{BA}*v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Dechtice	0,0	0,0	0,0	0,0		zamestnanci sú evidovaní v prílohe č. 19					ťažba prerušená
Jablonica	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0	0	ťažba prerušená
Spolu DP + LNN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	

Dobývanie vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri dobývaní*Príloha č.20_{BB}*v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Selce	163,8	41,8	0,0	0,0		5	3	0	0		
Spolu	163,8	41,8	0,0	0,0	0,0	5	3	0	0	0	

Dobývanie vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 20_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Host'ovce	544,8	408,0	s.kameň			25	25				mletie váp. $\zeta=2,69$
Ladmovce II.	21,2	12,2	4,2	2,8		10	10	10	10		$\zeta=2,61$
Oreské	11,2	12,7	15,0	22,2		6	6	4	6		$\zeta=2,67$
Spolu DP + LNN	577,2	432,9	19,2	25,0	0,0	41	41	14	16	0	

Dobývanie vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 20_{PD}

 v obvode pôsobnosti bvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Čachtice	58,0	48,2	77,7	88,0		vid'. stavebný kameň					$\zeta = 2,69$
Horné Sŕnie I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Lietavská Svinná	146,5	150,9	167,5	156,6		14	14	14	14		$\zeta = 2,74$
Lietavská Lúčka	27,8	5,8	0,1	147,8		2	3	3	4		od dec.2009
Nové Mesto nad Váhom	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		likvidácia
Rožňové Mitice	63,0	44,1	62,0	44,0		vid'. stavebný kameň					
Strážavy Polom	699,1	663,0	658,1	674,4		12	10	10	10		vápenec ostatný
Trenčianske Mitice I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		$\zeta = 2,6$
Spolu DP + LNN	994,4	912,1	965,4	1 110,8	0,0	28	27	27	28	0	

Dobývanie vápencov vysokopercenčných a počet zamestnancov pri dobývaní
Príloha č. 21_{BA}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Rohožník III	1 632,9	1442,7	1396,2	1675,0		20	20	20	20		vápenec
Spolu	1 632,9	1 442,7	1 396,2	1 675,0	0,0	20	20	20	20	0	

Dobývanie vápencov vysokopercenčných a počet zamestnancov pri dobývaní
Príloha č. 21_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Hošťovce			72	20				44	41		
Včeláre	1 746,7	1 487,4	1 501,4	1 568,8		70	70	61	55		vápenec $\varsigma=2,62 - 2,69$
Spolu	1 746,7	1 487,4	1 573,4	1 588,8	0,0	70	70	61	55	0	

Dobývanie vápencov vysokopercenčných a počet zamestnancov pri dobývaní
Príloha č. 21_{SNV}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Jaklovce	65,0	96,0	71,0	127,0	97,0	7	18	14	14	14	Calmit Margecany
Slavec	20,4	29,9	0,0	11,7	12,4	4	18	5	8	11	Carmeuse Slovakia
Tisovec	342,0	399,0	376,0	360,0	360,0	14	14	11	11	11	Calmit Tisovec
Spolu	427,4	524,9	447,0	498,7	469,4	25	50	30	33	36	

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 22_{BA}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Bažantnica - STUMBACH	67,4	61,8	69,4	68,7		5	3	4	4		zliev. a skl. piesky
Borský Peter	0,1	0,0	0,0	0,1		2	0	0	2		sklárské a zliev. piesky
Chtelnica	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		pieskovec
Levice III.- Zlatý Onyx	0,1	0,1	0,1	0,1		2	2	2	2		dekor. kameň
Šajdíkove Humence	295,2	277,8	277,3	263,0		17	14	16	16		zliev. piesky
Šaštín	114,0	138,7	139,0	170,0		6	6	6	6		zliev. a skl. piesky
CHLÚ Mýtne Ludany-Šikloš	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dekor. kameň-činnosť prerušená
Spolu DP + LNN	476,8	478,4	485,8	501,9	0,0	32	25	28	30	0	

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 22_{BB}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Banská Štiavnica I	0,0	0,0	0,0	6,4		0	2	2	2		kremenec
Bartošova Lehôtka	6,4	10,7	9,5	10,2		4	4	3	4		keramické íly
Bartošova Lehôtka I	8,0	1,0	1,0	0,2		0	0	6	6		zeolit
Bartošova Lehôtka II				0,02					1		bentonit REGOS s.r.o.
Bartošova Lehôtka			0,5	0,0				3	0		"pucolány" GEOVIN
Dolná Ves				0,01					1		bentonit REGOS s.r.o.
Gregorova Vieska	5,3	6,3	0,0	9,6		3	2	3	3		keramické íly
Pondelok	0,0		-	-		0		-	-		keramické íly
Točnica I	0,0		-	-		0		-	-		keramické íly
Poltár IV. H Priebrana	0,0		0,0	0,0		0		4	0		kaolín
Poltár V. - Petrovec	0,0		0,0	0,0		0		4	0		kaolín
Hliník nad Hronom I	12,9	9,5	6,7	16,4		0		0	0		bentonit
Jastrabá	0,0	1,0	0,0	1,0		0		3	3		perlit, plán zabezp.
Kalinovo	0,8	0,0	0,0	0,0		2	2	2	2		kremenec
Kalinovo IV	2,0	1,7	1,3	3,4		2	2	2	2		žiaruvzdorné íly
Kopernica III	23,3	18,0	14,4	21,6		7	7	7	6		bentonit
Kopernica IV	23,7	19,0	19,9	20,1		7	7	7	5		bentonit
Kopernica V				0,02					1		bentonit REGOS s.r.o.
Lehôtka pod Brehmi	22,9	22,9	16,0	16,0		3	2	5	5		perlit
Ludrová	0,1	0,0	0,0	0,05		2	1	1	1		dekoračný kameň
Lutila	8,8	12,0	17,7	14,0		3	3	3	3		bentonit ENERGOGAS
Lutila I			2,3	12,3				7	2		bentonit REGOS s.r.o.
Lutila II				0,02					1		bentonit REGOS s.r.o.
Močiar	-		-	-		-	-	-	-		diatomit
Stará Kremnička	89,6	69,7	63,9	65,2		19	19	19	19		bentonit
Stará Kremnička II.	21,2	16,8	7,9	11,0		3	3	3	3		bentonit ENERGOGAS
Stará Kremnička III		11,1	28,3	16,1			4	11	2		bentonit
Stará Halič	4,1	2,6	1,6	0,0		2	2	12	0		keramické íly
Lieskovec	11,4	0,2		0,0		3	3		0		bentonit
Kopernica II	0,9	13,0	15,4	13,4		3	7	5	5		bent. íly (bez DP)
Dúbravica	0,0		-	-		0	-	-	-		diatomit
Tuhár	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dekoračný kameň
Veľká nad Ipľom	0,0		-	-		0	-	-	-		diatomit
Pinciná	3,4		0,0	0,03		0		0	0		alginit
Spolu	244,8	215,5	206,4	237,0	0,0	63	70	112	77	0	

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 22_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Brezina	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		Bentonit $\varsigma=1,65$
Kučín	11,2	10,6	13,9	14,2		19	19	19	19		Zeolit 139-1,91
Majerovce	0,0	0,1	0,0	2,1		3	3	0	3		Zeolit $\varsigma= 1,8$
Malá Vieska	21,0	166,0	98,0	40,0		2	30	0	0		Dolomit $\varsigma=2,66$
Michaľany	12,5	14,6	14,8	17,5		12	3	6	8		Bentonit $\varsigma=1,67$
Nižný Hrabovec	82,7	93,1	102,2	99,9		4	4	4	4		Zeolit $\varsigma=1,9$
Pozdišovce	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	3	0		Keramický íl $\varsigma=1,96$
Rudník	3,9	3,4	5,9	5,9		12	3	5	5		Kaolín $\varsigma=2,15$
Ťahanovce	7,2	2,2	5,3	3,1		12	3	6	7		Keramický íl $\varsigma=2,0$
Brezina I	8,3	3,8	6,3	6,4		6	6	6	6		Bentonit 1,5t/m ³
Trnava pri Laborci	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		Tufit $\varsigma=1,92$
Rudník II	0,0	0,5	5,0	6,5		0	3	6	6		živec $\varsigma=2,567$
Šemša	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		íly $\varsigma=2,01$
Žarnov			0,1	0,0				3	1		váp. 2,7
Veľká Tŕňa	0,0	0,0	0,0	0,0		1	1	0	2		tuf $\varsigma=1,5$
Červenica		2,80 ct	91,5 ct	0			1	1	2		drahý opál, 1ct = 0,2 g
Spolu DP + LNN	146,8	294,3	251,5	195,6	0,0	71	76	59	63	0	bez DP Červenica

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaní
Príloha č. 22_{PD}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Lietavská Svinná	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Malé Krštenany	160,0	78,8	0,0	0,0		18	17	15	15		dolomit pre sklárne
Malé Krštenany I.	14,1	73,9	76,9	100,5		*	*	*	*		dolomit pre sklárne
Rajec - Šuja	319,1	301,8	309,8	376,0		6	6	6	6		dolomit pre sklárne
Rožňové Mitice	104,0	75,0	100,0	115,0		vid'. stavebný kameň					dolomit
Stráňavy - Polom	216,4	174,8	191,8	158,5		"	"	"	"		dolomit pre hutníc.
Trenčianske Mitice I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit pre st.účely
Spolu	813,6	704,3	678,5	750,0	0,0	24	23	21	21	0	

* - Počet pracovníkov je uvedený pri Malých Kršteňanoch

" - Počet pracovníkov je uvedený pri ťažbe vápencov pre špeciálne účely

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaní
Príloha č.22_{SNV}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
Dobšiná I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	serpentinit
Gemerská Hôrka	0,0	1,8	4,0	10,6	12,7	0	7	7	7	7	sadrovec - podzemie
Gemerská Poloma	0,3	2,7	9,9	3,3	1,4	33	26	26	30	30	sadrovec - podzemie
Hnúšťa	8,0	6,7	7,9	23,2	16,8	2	2	2	2	3	brucit
Mútnik	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	mastenec - podzemie
Rudňany	15,7	21,03	21,0	20,9	20,0	77	72	84	81	81	baryt - podzemie
Silická Brezová I	0,0	0,0	0,1	0,4	0,3	1	1	1	1	2	mramor
Spiské Podhradie I	68,0	32,1	5,2	8,6	21,2	15	56	48	47	41	traventín
Spišská Nová Ves	88,0	86,0	56,0	54,0	53,0	25	24	49	49	47	sadrovec - podzemie
Spišská Nová Ves I	55,0	52,0	0,0	0,0	0,1	3	3	0	0	4	sadrovec
Švedlár	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	kremeň
Vyšné Ružbachy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0	0	0	0	traventín
Podzemie spolu (kt)	104,0	111,5	90,9	88,8	87,1	135	129	166	167	165	
Povrch spolu (kt)	131,0	90,8	13,2	32,2	38,4	22	62	51	50	50	

Nerast	Výhradné ložiská				Ložiská nevyhradených nerastov					
	Spolu	z toho			Spolu	z toho				
		s určeným DP	s ochranou (CHLÚ)	ostatné		stavebný kameň	štrkopiesky a piesky	tehliarske suroviny	vápenec	ostatné
Uhlie	0									
Ropa a zemný plyn	0									
Rudy a magnezit	25	14	11							
Nerudy	67	45	22							
Celkom	92	59	33	0	84	33	20	11		20

Poznámka: **CHLÚ** = chránené ložiskové územie bez určeného dobývacieho priestoru

DP = dobývací priestor v určených chránených ložiskových územiach

K 31.12.2015 obvodné banské úrady evidovali celkom 176 ložísk nerastov

Počet vybraných správnych úkonov vykonaných ogánmi hlavného dozoru

Príloha č. 24 - I

Orgány hlavného dozoru	Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Soľ	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné *	Prierezové	Spolu
HBÚ													0
OBÚ BA													0
OBÚ BB													0
OBÚ KE													0
OBÚ PD													0
OBÚ SNV	1	11	284	514		362	103	4	234	403	3 772	755	6 443
Spolu	1	11	284	514	0	362	103	4	234	403	3 772	755	6 443

*) Napr. geologický prieskum, sprístupňovanie jaskýň a pod.

Iné správne úkony orgánov hlavného dozoru

Príloha č. 24 - II

Úkony vo veci štátnozamestnaneckého pomeru	OBÚ BA	OBÚ BB	OBÚ KE	OBÚ PD	OBÚ SNV	HBÚ	Spolu
Úkony vo veci štátnozamestnaneckého pomeru							0
Úkony vo veci výkonu práce vo verejnom záujme							0
Výberové konania							0
Úkony ekonomického úseku vo vzťahu k štátnemu rozpočtu							0
Úkony vo vŕahu k EÚ a medzinárodným organizáciám							0
Celkom	0	0	0	0	0	0	0

Druh správneho úkonu			Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Soľ	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné	Prierezové	Spolu
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.	Racionálne využívanie a ochrana ložísk (DP a CHLÚ) a iné úkony súvisiace s ochranou ložísk a ich racionálneho využívania				85	5		29	3		20	36	20	16	214
2.	Bezpečnosť práce a prevádzky (rozhodnutia, záväzné príkazy)		1	1	56	186		117	34	1	115	116	73	106	806
3.	Vyšetrovanie havárií a závažných pracovných úrazov					5						5			10
4.	Povolenie banskej činnosti, ČVBS (rozhodnutia, výzvy, ústne pojednávania a miestne ohliadky)				22	22		54	20		8	13	29		168
5.	Výbušniny (povolenie odberu, trhacích a ohňostrojných prác, skladov)					26		51			1	11	214		303
6.	Overenia, osvedčenia odbornej spôsobilostí	vydané		10	2	175		26			26	72	355	12	678
		odňaté													
7.	Vydané banské oprávnenia pre	fyzické osoby													
		právnické osoby			4						5		18		27
8.	Zrušené banské oprávnenia	fyzickým osobám											2		2
		právnickým osobám													
9.	Vyhradené technické zariadenia	povolenie projektovania													
		účasť na kontrolách a skúškach				3						3			6
10.	Oprávnenia na činnosť na VTZ	vydané				8									8
		odňaté													
11.	Vybrané banské zariadenia	nariadenie overovacej prevádzky			2										2
		povolenie nového typu zariadenia													
12.	Povoľovanie výnimky	z banských predpisov													
13.	Priestupky a priestupkové konania				5	8									13
14.	Vydávanie vyjadrení, odborné stanoviská, prešetrenie sťažností				33	27		8	7		8	3	351		437
15.	Odsúhlasenie úhrad za DP a vydobyté nerasty, platobné výmery, penále, spracovanie výpisov z úhrad zo štátnej pokladnice ...				72	28		44	34	3	45	116	25	516	883
16.	Tvorba normatívnych právnych aktov												3	12	15
17.	Prípomienkovanie	všeobecne záväzných predpisov											2	9	11
		STN, STN EN													
18.	Predbežné a procesné rozhodnutia														
19.	Riadne opravné prostriedky (vrátane námietok proti záväznému príkazu)														
20.	Mimoriadne opravné prostriedky														
21.	Povoľovanie výnimky										3		2		5
22.	Poradenská činnosť				3	8		9	1		3	4	42	3	73
23.	Sprístupňovanie informácií						2	4					18		24
24.	Ukladanie sankcií rozhodnutím, v rozkaznom a blokovanom konaní					12	22					9	7	1	51
25.	Úkony k iným orgánom, organizáciám, združeniam					1						14	23	42	80
26.	Neformálne oznámenia														
27.	Aprobácia predsedami úradu												2 278	21	2 299
28.	Iné správne úkony											1	310	17	328
29.	Spolu		1	11	284	514		362	103	4	234	403	3 772	755	6 443
30.	Úkony vo veci štátnozamestnaneckého pomeru														
31.	Úkony vo veci výkonu práce vo verejnom záujme														
32.	Výberové konania														
33.	Úkony ekonomického úseku vo vzťahu k štátnemu rozpočtu														
34.	Úkony vo vťahu k EÚ a medzinárodným organizáciám														
35.	Spolu														
36.	Celkom														6 443

Druh správneho úkonu		Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Soľ	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné	Príerezové	Spolu
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.	Racionálne využívanie a ochrana ložísk (DP a CHLÚ) a iné úkony súvisiace s ochranou ložísk a ich racionálneho využívania													
2.	Bezpečnosť práce a prevádzky (rozhodnutia, závažné príkazy)													
3.	Výšetrovanie havárií a závažných pracovných úrazov													
4.	Povolenie banskej činnosti, ČVBS (rozhodnutia, výzvy, ústne pojednávania a miestne ohliadky)													
5.	Výbušniny (povolenie odberu, trhacích a ohňostrojných prác, skladov)													
6.	Overenia, osvedčenia odbornej spôsobilosti	vydané												
		odňaté												
7.	Vydané banské oprávnenia pre	fyzické osoby												
		právnické osoby												
8.	Zrušené banské oprávnenia	fyzickým osobám												
		právnickým osobám												
9.	Vyhradené technické zariadenia	povolenie projektovania												
		účasť na kontrolách a skúškach												
10.	Oprávnenia na činnosť na VTZ	vydané												
		odňaté												
11.	Vybrané banské zariadenia	nariadenie overovacej prevádzky												
		povolenie nového typu zariadenia												
12.	Povoľovanie výnimky	z bankých predpisov												
13. Priestupky a priestupkové konania														
14. Vydávanie vyjadrení, odborné stanoviská, prešetrovanie sťažností														
15. Odsúhlasenie úhrad za DP a vydobyté nerasty, platobné výmery, penále, spracovanie výpisov z úhrad zo štátnej pokladnice ...														
16. Tvorba normatívnych právnych aktov														
17.	Pripomienkovanie	všeobecne záväzných predpisov												
		STN, STN EN												
18. Predbežné a procesné rozhodnutia														
19. Riadne opravné prostriedky (vrátane námietok proti záväznému príkazu)														
20. Mimoriadne opravné prostriedky														
21. Povoľovanie výnimky														
22. Poradenská činnosť														
23. Sprístupňovanie informácií														
24. Ukladanie sankcií rozhodnutím, v rozkaznom a blokovanom konaní														
25. Úkony k iným orgánom, organizáciám, združeniam														
26. Neformálne oznámenia														
27. Aprobácia predsedami úradu														
28. Iné správne úkony														
29. Spolu														
30. Úkony vo veci štátnozamestnaneckého pomeru														
31. Úkony vo veci výkonu práce vo verejnom záujme														
32. Výberové konania														
33. Úkony ekonomického úseku vo vzťahu k štátnemu rozpočtu														
34. Úkony vo vzťahu k EÚ a medzinárodným organizáciám														
35. Spolu														
36. Celkom														

Prehľad počtu inšpekcií podľa úradov a druhu dobývaného nerastu

Príloha č. 26

Počet inšpekcií

OBÚ	Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Sol'	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné*	Prierezové	Spolu
OBÚ Banská Bystrica													0
OBÚ Bratislava													0
OBÚ Košice													0
OBÚ Prievidza													0
OBÚ Spišská Nová Ves		1	13	41		33	12		3	32	48	1	184
HBÚ Banská Štiavnica													0
Spolu	0	1	13	41	0	33	12	0	3	32	48	1	184

Počet inšpekčných dní

OBÚ	Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Sol'	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné*	Prierezové	Spolu
OBÚ Banská Bystrica													0
OBÚ Bratislava													0
OBÚ Košice													0
OBÚ Prievidza													0
OBÚ Spišská Nová Ves		2	22	57		56	15		5	43	73	1	274
HBÚ Banská Štiavnica													0
Spolu	0	2	22	57	0	56	15	0	5	43	73	1	274

Uložené pokuty

Príloha č. 27

Uložené pokuty		Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Sol'	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné*	Prierezové	Spolu
Organizáciám	Počet						1				1			2
	Spolu [€]						5 300				420			5 720
Zamestnancom	Počet													0
	Spolu [€]													0
Blokové	Počet			1	3						5	1		10
	Spolu [€]			20	90						150	20		280
Spolu	Počet			1	3		1				6	1		12
	Spolu [€]	0,00	0,00	20,00	90,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	570,00	20,00	0,00	6 000

* Napr. geologický prieskum, sprístupňovanie jaskýň a pod.,

Počet vyšetovaných závažných pracovných úrazov a havárií*Príloha č. 28*

Druh úrazu	Pracoviská			Spolu
	v podzemí	na povrchu hlbinných baní	povrchové prevádzky *	
Závažné pracovné úrazy	0	0	0	0
Havárie	0	0	0	0

* - napr.: lomy, geologický prieskum a pod.

Počet pracovných úrazov, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií

Pri dobývaní	Rok	Pracovné úrazy				nebezpečné udalosti a závažné priemyselné havárie
		registrované	z toho			
			smrteľné	s ťažkou ujmou na zdraví	so skutočnou dĺžkou prac. neschopnosti 42 dní a viac **	
uhlia	2011	218	0	1	34	0
	2012	219	1	1	-	
	2013	203	1	2	-	0
	2014	173	0	0	-	1
	2015	0	0	0	0	0
rúd	2011	15	0	0	5	0
	2012	7	0	0	-	
	2013	9	0	0	-	0
	2014	10	0	0	-	0
	2015	0	0	0	0	0
ropy a zemného plynu	2011	4	0	0	1	0
	2012	1	0	0	-	
	2013	0	0	0	-	0
	2014	2	0	0	-	0
	2015	0	0	0	0	0
magnezitu	2011	18	0	1	2	0
	2012	25	1	1	-	
	2013	20	0	0	-	0
	2014	18	0	0	-	1
	2015	12	0	0	0	0
soli	2011	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	-	
	2013	0	0	0	-	0
	2014	0	0	0	-	0
	2015	0	0	0	0	0
stavebného kameňa	2011	9	1	1	1	0
	2012	7	0	0	-	
	2013	5	0	1	-	0
	2014	6	0	1	-	1
	2015	0	0	0	0	0
štrkopieskov a pieskov	2011	1	0	0	1	0
	2012	4	0	0	-	
	2013	0	0	0	-	0
	2014	1	0	0	-	0
	2015	1	0	0	0	0

Príloha č. 29 - II (pokračovanie)

Pri dobývání	Rok	Pracovné úrazy				nebezpečné udalosti a závažné priemyselné havárie
		registrované	z toho			
			smrteľné	s ťažkou ujmou na zdraví	so skutočnou dĺžkou prac. neschopnosti 42 dní a viac	
tehliarskych surovín	2011	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	-	
	2013	0	0	0	-	0
	2014	0	0	0	-	0
	2015	0	0	0	0	0
vápencov	2011	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	-	
	2013	0	0	0	-	0
	2014	0	0	0	-	0
	2015	0	0	0	0	0
ostatných nerastov	2011	5	0	0	16	1
	2012	3	0	0	-	
	2013	7	0	0	-	0
	2014	7	0	0	-	0
	2015	8	0	0	0	0
SPOLU pri dobývání	2011	270	1	3	60	1
	2012	266	2	2	-	0
	2013	244	1	3	-	0
	2014	217	0	1	-	3
	2015	21	0	0	-	0
Iné dozorované organizácie*	2011	6	0	0	0	0
	2012	4	0	0	-	0
	2013	9	0	0	-	
	2014	11	1	3	-	1
	2015	2	0	0	-	0
CELKOM	2011	495	5	12	19	1
	2012	270	2	2	-	0
	2013	253	1	3	-	0
	2014	228	1	4	-	4
	2015	23	0	0	-	0

* - napr.: geologický prieskum, banské stavby, razenie tunelov a pod.

**Počet pracovných úrazov, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií
na povrchu a v podzemí hlbinných baní**

Pri dobývaní	Pracovisko	Rok	Pracovné úrazy				nebezpečné udalosti a závažné priemyselné havárie
			registrované	z toho			
				smrteľné	s ťažkou ujmou na zdraví	so skutočnou dĺžkou pracov. neschopnosti 42 dní a viac **	
uhlia	na povrchu	2011	15	0	0	3	0
		2012	15	0	0	-	
		2013	18	0	0	-	0
		2014	9	0	0	-	0
		2015	0	0	0	0	0
	v podzemí	2011	203	0	1	31	0
		2012	208	1	1	-	
		2013	185	1	2	-	0
		2014	164	0	2	-	0
		2015	0	0	0	0	0
rúd	na povrchu	2011	1	0	0	0	0
		2012	0	0	0	-	
		2013	2	0	0	-	0
		2014	2	0	0	-	0
		2015	0	0	0	0	0
	v podzemí	2011	14	0	0	5	0
		2012	7	0	0	-	
		2013	7	0	0	-	0
		2014	8	0	0	-	0
		2015	0	0	0	0	0
magnezitu	na povrchu	2011	12	0	0	1	0
		2012	18	1	1	-	
		2013	19	0	0	-	0
		2014	16	0	0	-	0
		2015	6	0	0	0	0
	v podzemí	2011	6	0	1	1	0
		2012	7	0	0	-	
		2013	1	0	0	-	0
		2014	2	0	0	-	1
		2015	6	0	0	0	0
iných nerastov*	na povrchu	2011	4	0	0	0	0
		2012	4	0	0	-	
		2013	3	0	0	-	0
		2014	8	0	1	-	5
		2015	4	0	0	0	0
	v podzemí	2011	3	0	0	0	1
		2012	1	0	0	-	
		2013	2	0	0	-	0
		2014	4	0	0	-	0
		2015	7	0	0	0	0
SPOLU	na povrchu	2011	32	0	0	4	0
		2012	37	1	1	-	0
		2013	42	0	0	-	0
		2014	35	0	1	-	5
		2015	10	0	0	-	0
	v podzemí	2011	226	0	2	37	1
		2012	223	1	1	-	0
		2013	195	1	2	-	0
		2014	178	0	2	-	1
		2015	13	0	0	-	0
CELKOM		2011	258	0	2	41	1
		2012	260	2	2	-	0
		2013	237	1	2	-	0
		2014	213	0	3	-	6
		2015	23	0	0	-	0

* - VKŠ Novoveská Huta

Pracovné úrazy podľa zdrojov

Zdroje		Celkový počet registrovaných pracovných úrazov					z toho														
							smrteľné					s ťažkou ujmom na zdraví *					so skutočnou dĺžkou prac. neschopnosti viac ako 42 dní **				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
I.	Dopravné prostriedky	13	6	10	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5	-	-	-	-
II.	Zdvíhadiel a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky	11	7	12	5	0	0	0	1	0	0	2	1	2	1	0	2	-	-	-	-
III.	Stroje - hasiace, pomocné, obrábacie a pracovné	9	11	6	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	-	-	-	-
IV.	Pracovné, príp. cestné dopravné priestory ako zdroje pádu osôb	69	60	64	56	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	12	-	-	-	-
V.	Materiál, bremená, predmety	144	160	137	130	9	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	21	-	-	-	-
VI.	Náradie, nástroje, ručne ovládané strojčeky a prístroje	18	11	8	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
VII.	Priemyselné škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny	1	7	7	4	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	-	-	-	-
VIII.	Kotly, nádoby a vedenia (potrubie) pod tlakom	1	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-
IX.	Elektrina	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-	-	-	-
X.	Ľudia, zvieratá a prírodné živly	0	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
XI.	Iné zdroje	7	9	5	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-
Spolu		274	275	255	220	23	1	2	2	0	0	3	2	6	3	0	45	0	-	-	-

* - táto definícia platí od 01. 07. 2006 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

** - táto definícia platila od 01. 07. 2006 do 31.12.2011 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

Pracovné úrazy podľa príčin

Príčina		Celkový počet registrovaných pracovných úrazov					z toho														
							smrteľné					s ťažkou ujmovou na zdraví *					so skutočnou dĺžkou pracovnej neschopnosti viac ako 42 dní **				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu	36	42	33	33	6	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	7	-	-	-	-
2.	Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie alebo zabezpečenie	2	1	2	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	-	-	-	-
3.	Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné osobné pracovné prostriedky	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
4.	Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadania pracoviska, príp. komunikácie (aj keď je pracovisko zdrojom úrazu)	11	3	4	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-
5.	Nedostatky v osvetlení a viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov a škodlivého ovzdušia na pracovisku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-	-	-
6.	Nesprávna organizácia práce	1	5	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-	-
7.	Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok potrebnej kvalifikácie (teor. vedomosti, šikovnosti)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
8.	Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu alebo pokynov, zotrvávanie v ohrozenom priestore	101	97	93	75	3	1	0	1	0	0	0	2	1	1	0	8	-	-	-	-
9.	Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení a ochranných opatrení	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
10.	Nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných pridelených osobných ochranných pomôcok (prístrojov)	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
11.	Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti pri práci - žarty, hádky, a iné nesprávne a nebezpečné konanie	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	-	-	-	-
12.	Nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (chýbajúce telesné predpoklady, zmysl. nedostatky nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) a iné riziká	112	114	106	93	7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	17	-	-	-	-
13.	Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami	5	1	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-	-	-
14.	Nezistené príčiny ***	6	5	4	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	2	-	-	-	-
Spolu		274	275	255	220	23	1	2	2	0	0	3	2	6	3	0	45	0	-	-	-

* - táto definícia platí od 01. 07. 2006 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

** - táto definícia platila od 01. 07. 2006 do 31.12.2011 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

Priznané choroby z povolania pri ťažbe nerastov a ich úprave

Priznané choroby z povolania	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu
Z vibrácií, vazoneuróza					5	5
Z jednostranného zaťaženia					5	5
Zo zaprášenia pľúc					1	1
Z hluku					2	2
Iné (intoxikácia)					0	0
Spolu	0	0	0	0	13	13

Štatistika sledovania úrazovosti a preventívnej činnosti vo vzťahu ku Stratégii BOZP

Položka	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu
Počet dozorovaných organizácií					162	162
Počet dozorovaných prevádzok					208	208
Počet všetkých zamestnancov	1	1	1	1	2212	2 216
Počet registrovaných pracovných úrazov					23	23
Ukazovateľ úrazovosti *	0,000	0,000	0,000	0,000	1,040	1,038

*) počet úrazov na 100 zamestnancov

Vybavenie banských záchranných staníc záchranárskou technikou
v pôsobnosti HBZS - Prievidza

Vybavenie banských záchranných staníc	Dýchacie prístroje			Oživovacie prístroje							Meracie skrinky		Príslušenstvo												
Zariadenie	Saturn S5, Saturn S7	Dräger BG 4 plus	Dräger BG 174	Saturn Oxy	Oxylátor	KPT - D	Respinex - Spireta	PT - 60 Dräger	Multihelp III, IV		kyslíkové kompresory	Dräger IT 6100	Dräger RZ 25	Masky CM 4,CM 5	Masky FPS 7000 RP	Masky Dräger PN	Trident	Čatárske brašne	Nosiče rezerv BG 4	Nosiče rezerv BG 174	Kyslíkové fľaše 2l 150	Kyslíkové fľaše 2l 200 bar M24x2	Kyslíkové fľaše 2l 200 bar G3/4	Pohlčovače CO ₂ BG 4	Pohlčovače CO ₂ BG 17
Závod	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
HBZS Prievidza																									
ZBZS Baňa Nováky																									
ZBZS Baňa Cigelf																									
ZBZS Baňa Handlová																									
ZBZS Baňa Dolina																									
ZBZS Baňa Čáry																									
ZBZS Lubeník		12			1				1		1	1		12			2	12		8	56			48	
ZBZS Jelšava	10	12		3	2				1		1	2	16	12		1	2	12		4	52			60	
Spolu	10	24	0	3	3	0	0	0	2	0	2	3	16	24	0	1	4	24	0	12	108	0	108	0	

Vybavenie banských záchranných staníc a zberných plynových stredísk dýchacou, oživovacou a spojovacou technikou
v pôsobnosti HBZS Malacky

Vybavenie banských záchranných staníc	Dýchacie prístroje	Oživovacie prístroje	Meracie skrinky	Príslušenstvo	Kyslíkové ihly pod masku	Dištančné vymedzovacie vložky	Záchranárske telefóny
	*1	*2	*3	*4			*5
závod	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
HBZS Malacky	97	11	13	302	3	6	13
ZBZS Západ	24	5	4	108			
ZPS Závod prieskum	20	4		20			
ZBZS Východ	12	2	3	60			
ZPS Ptrukša	3		1	15			
ZPS Stretava	3	1		13			
ZPS Senné	5	1	1	26			
ZPS Moravany	3	1		13			
TJ Bánovce		1		1			
Spolu	167	26	22	558	3	6	13

ZPS = Zberné plynové stredisko

POZNÁMKA:

***1 - Dýchacie prístroje:**

kyslíkové: Dräger BG - 174

vzduchové: Saturn - S2, S5, S7, PA - 80/1 - 1800, PA - 80/2 - 2400, SPIROMATIC 90 QS,
PVP - Meta 10 I, Meta 2x10 I, DDP 3001, SCUBAPRO 15 I

***2 - Oživovacie prístroje:** Saturn OXY, Saturn OXY Komfort, Spireta, Multihelp I, Multihelp III, Multihelp IV.

***3 - Meracie skrinky:** MEDI - 51 018, vzduchová meracia stolica, kyslíková meracia stolica, AERO - test, PA - 80 test,
Spirotest 100, skúšobná hlava, prietokomery LD 524, TESTER S 01

***4 - V príslušenstve sú vedené:** masky, kyslíkové fľaše, vzduchové fľaše, pohlcovače

***5 - Záchranárske telefóny (vysielačky):** typ Motorola, Buddy Phone

Prehľad celkového počtu zásahov banskými záchranármi

Príloha č.35

Druh havárie, príčiny zásahu	Počet zásahov					Trvanie zásahu (hod)				
	2011	2012	2013	2014	2015	2010	2011	2012	2013	2014
HBZS Prievdza										
Výbuch plynu a prachu										
Endogénny požiar a zápary uhlia	2	3	4	5		110	1 491	126	111	
Exogénny požiar	od strojného zariadenia									
	od elektrického zariadenia		2				132			
	od otvoreného ohňa			1					6	
Nedýchateľné prostredie	trhacie práce veľkého rozsahu	19	18	20	18	58	547	60	56	
	ostatné		1	1	4		18	15	61	
Zával	2					8				
Erupcia a výron plynu										
Prieval hornín a zvodn. hornín										
Exogénny požiar na povrchu										
Exogénny požiar ohrozujúci baňu										
Zásahy záchranárov - lezcov	20	18	12	5		264	2 554	293	75	
Iné zásahy v bani	19	2				510	150			
Iné zásahy na povrchu	1					2				
Spolu	63	44	37	33	0	952	4 892	494	309	0
HBZS Malacky										
Erupcia alebo výron plynu										
Exogénny oheň na povrchu		4	1	2			56	18	28	
Ekologická havária										
Likvidácia tlak. prejavu										
Likvidácia úniku plynu zo sondy, potrubia		1		2			8			
Iné zásahy na povrchu	25	36	36	32		1 646	1 392	1 860	1 476	
Spolu	25	41	37	36	0	1 646	1 456	1 878	1 504	0
Celkom	88	85	74	69	0	2 598	6 348	2 372	1 813	0

Zásahy záchranárov s účasťou pohotovosti HBZS

Obvod pôsobnosti HBZS Malacky

Por.	Organizácia	Miesto zásahu	Dátum	Druh a príčina zásahu	Práce pri zásahu
1.					
2.					

Obvod pôsobnosti HBZS Prievidza

Por.	Organizácia	Miesto zásahu	Dátum	Druh zásahu	Práce pri zásahu
1.					
2.					

Prehľad počtu zápar podľa miesta vzniku

Príloha č. 37

Počet zápar vzniknutých v roku 2014			Uhoľné bane				Spolu
			OBÚ - Banská Bystrica	OBÚ - Prievidza		OBÚ - Bratislava	
				Baňa Dolina	Baňa Handlová	Baňa Nováky	
Miesto vzniku záparu	Poruby	V starinách steny					
		Kontakt so starinami					
		Iné miesto steny					
		V komorovom porube					
	Chodby	V nadvýlome v strope					
		V nadvýlove v boku					
		V počve					
		Pilier medzi chodbami					
		Kontakt so starinami					
		Prehorenie hrádze					
		Prehorenie plášťa					
		Iné					
Spolu				0	0		0

Počet stenových porubov a ich rozmiestnenie

Príloha č. 38

Stenové poruby				Hornonitrianske bane Prievidza					Baňa Čáry					Baňa Dolina					Spolu				
				2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
Celkový počet stenových porubov				5,04	5,26	4,97	4,58		3,00	4,00	2,00	3,00		2,00	1,50	1,00	1,00		10,04	10,76	7,97	8,58	
z toho	podľa spôsobu vystužovania	individuálne	mechanické																				
			hydraulické																				
		komplexy		5,04	5,26	4,97	4,58		3,00	4,00	2,00	3,00		2,00	1,50	1,00	1,00		10,04	10,76	7,97	8,58	
	podľa spôsobu dobývania	ručné																					
		mechanizované		5,04	5,26	4,97	4,58		3,00	4,00	2,00	3,00		2,00	1,50	1,00	1,00		10,04	10,76	7,97	8,58	
	podľa dobývacej metódy	v laviciach		1,51	1,76	1,47	1,56		3,00	4,00	2,00	3,00		2,00	1,50	1,00	1,00		6,51	7,26	4,47	5,56	
		medzistropom		0,48	1,77	1,60												0,5	1,8	1,6			
		nadstropom		3,05	1,73	1,90	3,02											3,1	1,7	1,9	3,0		
Počet komorových pásových porubov																							

Počet dobývok

Príloha č. 39

Dobývky		OBÚ Spišská Nová Ves					OBÚ Banská Bystrica					Spolu				
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
z toho	obzorové dobývanie na skládku	10	8	3	3	3	0	0	0	0		10	8	3	3	3
	výstupkové dobývanie	12	11	10	9	11	0	0	0	0		12	11	10	9	11
	otvorená komora	7	6	7	7	6	0	0	0	0		7	6	7	7	6
	mediobzorové dobývanie na zával	6	9	8	8	8	0	0	0	0		6	9	8	8	8
	dovrchné dobývanie s výztužou (* - bez výztuže)	0	0	0	0	0	4	6	3	1		4	6	3	1	0
	iné	3	3	3	3	4	0	0	0	1		3	3	3	4	4
Celkový počet dobývok		38	37	31	30	32	4	6	3	2	0	42	43	34	32	32

Strojné zariadenia pri banskej činnosti v podzemí

Príloha č. 40

Strojné zariadenia podľa skupín činnosti			Mj	Obvodný banský úrad					Spolu
				BA	BB	KE	PD	SNV	
1.	Stroje-razenie horizontálnych banských diel - spolu		[ks]					5	5
	z toho	raziace kombajny	[ks]						
		vrtné vozy	[ks]					5	5
		vrtné plošiny	[ks]						
		raziace komplexy	[ks]						
2.	Stroje-razenie banských vertikálnych diel - spolu		[ks]					3	3
	z toho	raziace plošiny	[ks]					3	3
		raziace stroje	[ks]						
3.	Dobývacie zariadenia, dobývacie komplexy		[ks]						
4.	Bezkoľajové prepravníkové nakladače		[ks]					20	20
5.	Koľajové lokomotívy - spolu		[ks]					38	38
	z toho	trolejové	[ks]					7	7
		dieselové	[ks]					31	31
		akumulátorové	[ks]						
6.	Závesné lokomotívy		[ks]						
7.	Čerpacie zariadenia - spolu		[ks]					34	34
	z toho	hlavné čerpadlá	[ks]					12	12
		pomocné čerpadlá	[ks]					22	22
8.	Hlavné ventilátory - spolu		[ks]					14	14
	z toho	na povrchu	[ks]					4	4
		v podzemí	[ks]					10	10
9.	Stabilné kompresory		[ks]					17	17

Ťažné stroje			OBÚ					Spolu
			BA	BB	KE	PD	SNV	
Ťažné stroje - spolu							6	6
z toho	ťažné stroje	veľké					2	2
		malé					4	4
	ťažné stroje	na striedavý prúd					6	6
		na jednosmerný prúd						
	ťažné stroje	vo veži						
		na úrovni povrchu					3	3
		v podzemí					3	3
	ťažné stroje	jednolanové					1	1
		dvojlanové					5	5
		viaclanové						
	ťažné stroje	jednobubnové					1	1
		dvojhubnové					4	4
		s trecím kotúčom					1	1
Ťažné zariadenia		klietkové					5	5
		skipové						
		podstavníkové					1	1

Poznámka: - veľké ťažné zariadenia s menovitou rýchlosťou nad 3 m.s^{-1}

- malé ťažné zariadenia s menovitou rýchlosťou do 3 m.s^{-1}

Počet vydaných povolení na odber výbušnín

Príloha č. 42

Obvodný banský úrad	Trvalé povolenia		Jednorázové povolenia		
	Vydané	Zamietnuté žiadosti	Vydané	z toho spolu s povolením trhacích alebo ohňostrojných prác	Zamietnuté žiadosti
OBÚ Bratislava					
OBÚ Banská Bystrica					
OBÚ Košice					
OBÚ Prievidza					
OBÚ Spišská Nová Ves	7		2		
Spolu - odber výbušnín	7		2		

Druh činnosti	Trhacie práce veľkého rozsahu												Osobitné povolenia trhacích prác malého rozsahu					
	Osobitné povolenia						Vykonané odstrelý											
	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu
Banská činnosť					2	2					68	68					2	2
Činnosť vykonávaná banským spôsobom						0					19	19					1	1
Ostatná činnosť					1	1						0					1	1
Spolu	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	87	87	0	0	0	0	4	4

[illegible]

Sklady výbušnín - stav k 31. 12. 2014

Príloha č. 44

Obvodný banský úrad	Umiestnenie skladov	Počet skladov	Kapacita (obloženie)			Počet vydaných povolení na			
			Trhaviny	Rozbušky	Bleskovice	Umiestnenie skladu	Stavba skladu	Užívanie skladu	Zmeny
			(tis. kg)	(tis. ks)	(tis. m)				
Bratislava	Pod povrchom								
	Na povrchu								
	<i>Spolu</i>	0	0,000	0,00	0,00	0	0	0	0
Banská Bystrica	Pod povrchom								
	Na povrchu								
	<i>Spolu</i>	0	0,000	0,00	0,00	0	0	0	0
Košice	Pod povrchom								
	Na povrchu								
	<i>Spolu</i>	0	0,000	0,00	0,00	0	0	0	0
Prievidza	Pod povrchom								
	Na povrchu								
	<i>Spolu</i>	0	0,000	0,00	0,00	0	0	0	0
Spišská Nová Ves	Pod povrchom	17	163,90	453	557				
	Na povrchu	14	88,21	172	62				
	<i>Spolu</i>	31	252,108	624,55	619,00	0	0	0	0
Spolu	Pod povrchom	17	163,900	453,00	557,00	0	0	0	0
	Na povrchu	14	88,208	171,55	62,00	0	0	0	0
	Spolu	31	252,108	624,55	619,00	0	0	0	0

Dozorná činnosť v oblasti výbušnín

Príloha č. 45

Druh činnosti	Počet inšpekcí	Počet zastavených pracovísk	Počet oprávnení (osvedčení)		Blokové pokuty		Pokuty v správnom konaní				Prestupkové konanie	
			zadržaných	odňatých	Počet	Suma [EUR]	Organizáciám		Jednotlivcom		Počet	Suma [EUR]
							Počet	Suma [EUR]	Počet	Suma [EUR]		
Trhacie práce pri banskej činnosti	17											
Trhacie práce pri činnosti vykonávanej bankým spôsobom	3											
Trhacie práce pri ostatnej činnosti	2											
Ohňostrojné práce	2											
Výroba výbušnín	4											
Spolu	28	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0	0,00

Spotreba výbušnín

Príloha č. 46

Druh činnosti	Ročná spotreba výbušnín				
	Trhaviny	Rozbušky	Bleskovice	Pyrotechnické výrobky a výbušné predmety	Ostatné výbušniny
	[kg]	[ks]	[bm]	[kg/ks]	[kg]
Trhacie práce pri banskej činnosti	666 859,60	153 671,00	12 356,00		
Trhacie práce pri činnosti vykonávanej banským spôsobom	57 500,00	2 457,00			
Trhacie práce pri ostatnej činnosti	6 348,30	5 361,00			
Ohňostrojné práce				225,00	
Spolu	730 707,90	161 489	12 356,00	225,00	0,00

Banská prevádzka - závod		OBÚ	Prevádzka	V dobývacom priestore	Mimo dobývacích o priestoru	Plošný záber [ha]	Uložené množstvo [tis. m ³]	Voľná kapacita [tis. m ³]	Úložisko kat. A / B
Uhoľné bane	Bana Handlová	PD	Č N						
	Baňa Nováky	PD	Č N						
	Baňa Cigeli	PD	Č N						
	Baňa Dolina	BB	Č N						
	Baňa Čáry	BA	Č N						
	Spolu		Č N						
Rudné bane	Genes, a. s., Hnúšťa Mútnik II (MUTNIK)	SN	Č N	2	0	0,48	17	2	B
Magnezit	Lubeník	SN	Č N		4	14,96	1 165	275	B
	Jelšava	SN	Č N	8	4	44,26	2 903	587	B
	Spolu		Č N	8	8	59,22	4 067,73	861,767	
Ostatné	Dobývanie, s.r.o. DP Strážavy - Polom	PD	Č N						
	Holcim (Slovensko) - k.ú. Beckov (zelená voda)	PD	Č N						
	Tondach Slovensko, s.r.o., DP Nitrianske Pravno	PD	Č N						
	V.D.S., a.s., DP Malé Kršteňany	PD	Č N						
	Kameňolomy, s.r.o. - DP Čachtice	PD	Č N						
	Kameňolomy, s.r.o. - DP - Rožnové Mitice	PD	Č N						
	Kamenta - Zdenko Ducky, DP Podhradie	PD	Č N						
	X-Ray, s.r.o., DP Lietavská Lúčka	PD	Č N						
	Sl. Štrkopiesky, s.r.o., Kočovce Vážiny, Západ	PD	Č N						
	CLL, a.s. - DP Lietavská Svinná	PD	Č N						
	Kameňolomy CS, s.r.o. DP Beluša	PD	Č N						
	Kameňolomy CS, s.r.o. DP Jablonové	PD	Č N						
	GRAU s.r.o. Sliač (Poltár V - V. Petrovec)	BB	Č N						
	GENES a.s. Hnúšťa (Hliník nad Hronom)	BB	Č N						
	Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o. (Zuberec)	BB	Č N						
	LB PERLIT s.r.o. L. p. Brehmi (Jastrabá)	BB	Č N						
	KOPEREKOMIN s.r.o. Kopernica	BB	Č N						
	Ing. Peter Majer SARMAT, Kremnica (Bartošova Lehôtka)	BB	Č N						
	Ťažiar s.r.o. Zvolen (Badín I - Skalica)	BB	Č N						
	KABE s.r.o. Banská Bystrica (H. Mičiná - Ťarbaška)	BB	Č N						

Poznámka: Č - činné odvaly, N - nečinné odvaly

Odvaly - pokračovanie

Príloha č. 47 - II/III

Ostatné - pokračovanie	Štrkopiesky L'N s.r.o. Muľa (Holiša)	BB	Č						
			N						
	Žiaromat a.s.Kalinovo (Zlámanec)	BB	Č						
			N						
	Žiaromat Kalinovo (Ceriny)	BB	Č						
			N						
	Žiaromat Kalinovo (Kalinovo IV)	BB	Č						
			N						
	M. Matuška-KAMENAPRODUKT (Zvolenská	BB	Č						
			N						
	(Veľká nad Ipľom)	BB	Č						
			N						
	BENTOKOP s.r.o. Kopernica (kopernica)	BB	Č						
			N						
	KSR-Kameňolomy SR s.r.o. Zvolen (Krnišov - Tepličky)	BB	Č						
			N						
	kastel s.r.o. Lučenec (Fiľakovo)	BB	Č						
			N						
	EUROBASALT a.s., (Veľké Dravce)	BB	Č						
			N						
	PK Doprastav a.s. Žilina (Bulhary)	BB	Č						
			N						
	PK Doprastav a.s. Žilina (Badín - Bačov)	BB	Č						
			N						
	(Pondelok)	BB	Č						
			N						
	Ipeľské štrkopiesky s.r.o. (Veľká nad Ipľom)	BB	Č						
			N						
	Sedlecký kaolín Slovensko s.r.o. Banská Bystrica (Bartošova	BB	Č						
			N						
	ENERGOGAZ a.s. Košice (Lutíla)	BB	Č						
			N						
	SILICA s.r.o. B. Bystrica (Banská Štiavnica I)	BB	Č						
			N						
	GEOtrans-LOMY s.r.o. Sása (Sása)	BB	Č						
			N						
	GEOtrans-LOMY s.r.o. Sása (Víglaš)	BB	Č						
			N						
	GEOtrans-LOMY s.r.o. Sása (H. Tisovník)	BB	Č						
			N						
	BENOX s.r.o. Kopernica (Kopernica)	BB	Č						
			N						
	REGOS s.r.o. Lučenec (Stará Halič)	BB	Č						
			N						
	EUROVIA kameňolomy, s.r.o. DP Hradová	KE	Č						
			N						
	EUROVIA kameňolomy, s.r.o. DP Sedlice	KE	Č						
			N						
	Carmeuse Slovakia, s.r.o., DPTrebejov	KE	Č						
			N						
	vo výberovom konaní DP Pozdišovce	KE	Č						
			N						
	vo výberovom konaní DP Brezina	KE	Č						
			N						
	vo výberovom konaní DP Tmava pri Laborci	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Ťahanovce	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Michalany	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s. DP Rudník II	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Rudník	KE	Č						
			N						

Poznámka: Č - činné odvaly, N - nečinné odvaly

Odvaly - pokračovanie

Príloha č. 47 - III/III

Ostatné - pokračovanie	Zeocem, a. s., Bystre DP Nižný Hrabovec	KE	Č						
			N						
	Čarmeuse Slovakia, s.r.o., DP Včeláre	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s. LNN Drienovec	KE	Č						
			N						
	V.D.S., a. s., Bratislava Pohranice	BA	Č						
			N						
	CESTY NITRA, a.s., Nitra Čierne Kľačany	BA	Č						
			N						
	KAMEŇOLOMY, s.r.o., N. Meston/Váhom, Hubina	BA	Č						
			N						
	KAMEŇOLOMY, s.r.o., N. Meston/Váhom, Jablonica	BA	Č						
			N						
	KaS, a.s., Zlaté Moravce, Obyce	BA	Č						
			N						
	BAZALT PRODUCT s.r.o. Konrádovce	SN	Č	1		1,00	0,50	7	B
			N						
	Eurokameň, s.r.o. Sp. Podhradie I - Dreveník (výsypky)	SN	Č	1		0,78	5,58	47	B
			N						
	Východoslov. Kameňolomy, a.s. Novoveská Huta	SN	Č		5	1,00	9,97	0	
			N						
	Alexander Agócs, Gortva - piesky	SN	Č						
			N						
	Calmit, s.r.o. Bratislava, závod Tisovec	SN	Č	2	1	6,60	863,08	370	B
			N						
	Calmit, s.r.o. Bratislava, závod Margecany	SN	Č	1		0,40	6,97	13	B
			N						
	VSH, a.s. Gemerská Hôrka	SN	Č		2	0,48	13,40	2	B
			N						
	EURO BASALT, a.s. Lom Husiná - Kopačog	SN	Č		1	0,70	105,00	53	
			N						
	VSK Eurotalca, s.r.o. Košice DP Gemerská Poloma	SN	Č		1	1,00	62,71	17	B
			N						
	KSR - Kameňolomy SR, lom Husina	SN	Č	3		3,76	214,00		
			N						
Spolu			Č	8	9	15,02	1 176,21	455,17	-
			N	0	1	0,70	105,00	53,00	
Celkom			Č	18	17	74,72	5 260,67	1 319,20	-
			N	0	1	0,70	105,00	53,00	

Poznámka: Č - činné odvaly, N - nečinné odvaly

Banská prevádzka - závod		OBÚ	Prevádzka	V dobývacom priestore	Mimo dobývacieho priestoru	Plošný obsah [ha]	Úložisko kat. A / B
NAFTA	NAFTA a.s. DP Pozdišovce I - odkalisko Moravany	KE	Č				
			N				
Uhoľné bane	Baňa Cigeli	PD	Č				
			N				
Rudné bane	Kremnica	BB	Č				
			N				
	Slovenská banská s.r.o., Hodruša - Hámre	BB	Č				
			N				
	Pezinok - Rudné bane š.p. Banská Bystrica	BA	Č				
			N				
	Slovinky	SN	Č				
			N		1	12,71	
Magnezit	Siderit s.r.o. Nižná Slaná	SN	Č				
			N		1	8,90	A
	RIS, a.s. Sp.Nová Ves, Markušovce I	SN	Č	1		9,94	A
			N				
	Spolu		Č	1		9,94	
			N		2	21,61	
	Meoptis a.s., Bratislava Baňa Bankov	KE	Č				
			N				
Sol'	Jelšava	SN	Č		1	26,00	B
			N				
	Lubeník	SN	Č		1	0,65	B
			N				
Ostatné	Spolu		Č		2	26,65	
			N				
	Solivar Prešov	KE	Č				
			N				
Ostatné	Holcim Slovakia, a.s., Rohožník	PD	Č				
			N				
	Kamenivo Slovakia a.s. Bytča - Hrabové	PD	Č				
			N				
	Eurovia a. s., Žilina, Palúdzka	BB	Č				
			N				

Poznámka: Č - činné odkaliská, N - nečinné odkaliská

Odkaliská - pokračovanie

Ostatné -	Eurovia a. s., Žilina, Dubná Skala	BB	Č				
			N				
	Bravur, s. r. o, Vrútky, Lipovec	BB	Č				
			N				
	Lom Sokolec, s. r. o., Bzenica	BB	Č				
			N				
	Holcim (Slovensko) a.s.,	SN	Č		1	0,65	B

Rohožník, prevádzka Orlov	SN	N				
Carmeuse Slovakia, s.r.o., Lom Gombasek	SN	Č		2	1,85	B
		N				
Štrkopiesky, s.r.o., Batizovce	SN	Č	1		7,66	B
		N				
Sl.štrkopiesky, s.r.o., k.ú. Kočovce - Vážiny	PD	Č				
		N				
SESTAV, s.r.o., Ilava DP Beluša I	PD	Č				
		N				
DP Dubnica nad Váhom	PD	Č				
		N				
Spolu		Č	1	3	10,16	-
		N	0	0	-	
Celkom		Č	2	5	46,75	-
		N	0	2	21,61	

Poznámka: Č - činné odkaliská, N - nečinné odkaliská

* zmena názvu organizácie Holcim (Slovensko) na CRH (Slovensko), a.s.

Z O Z N A M

dozorovaných organizácií (právnických a fyzických osôb), závodov a výrobných
stredísk, ich rozdelenie podľa druhu ťaženého nerastu v obvode pôsobnosti

Obvodného banského úradu v Spišskej Novej vsi
k 31.12.2015

Organizácia	Prevádzka	Nerast / Organizácia	Lokalita
Uhlie			
Ropa a zemný plyn			
Rudy			
1	1	Rudohorská investičná spoločnosť, s.r.o.	DP Poráč I.
	2		Úpravňa
	3		Barytareň
	4		DP Markušovce I.
2	5	Rudné bane, š.p., Banská Bystrica	DP Slovinky
3	6	Gemer - Can, s.r.o.	DP Rožňava I.
	7		DP Rožňava III.
Nerudné suroviny			
Magnezit			
4	8	Slovenské magnezitové závody, a.s., Jelšava	DP Jelšava
	9		HBD
	10		decentralizovaná údržba DB
	11		ÚŤS
	12		Šachtové pece
	13		Rotačné pece + mlynica a lisovňa
	14		ZMŽH
	15		decentralizovaná údržba povrch
	16		správa a divízia servis
5	17	SLOVMAG, a.s. Lubeník	DP Lubeník prevádzka BČ
	18		ÚŤS + drviareň
	19		Sintrová prevádzka
	20		DP Lubeník I - Amag
6	21	Gemerská nerudná spoločnosť, a.s.	DP Hnúšťa - baňa
	22		úpravňa
7	23		DP Rovné II.
8	24	INTOCAST SLOVAKIA, a.s., Košice - Šaca	DP Rovné - Burda
Sol'			
Stavebný kameň			
9	25	JURMI, s.r.o., Plaveč	DP Spišské Tomášovce, lom Ďurkovec
10	26	VSK MINERAL s.r.o., Košice	DP Spišská Nová Ves IV, lom Grétla
	27		Úpravňa
	28	VSK MINERAL s.r.o., Košice	DP Honce, lom Honce
	29	MINERALS MINING SK s.r.o., Košice	DP Husina I Kamemnístá Dolina
	30		DP Mokrý Lúka, lom Mokrý Lúka
11	31		DP Stará Ľubovňa I
	32		DP Silická Brezová
12	33	Roľnícke družstvo Vyšný Slavkov	lom Vyšný Slavkov, LNN
13	34	POL'ANA - podielnícke družstvo Jarabina	DP Jarabina, lom Jarabina
14	35	Vojenské lesy a majetky SR, š.p. OZ Kežmarok	lom Toporec - Basy, LNN
15	36	Mestský podnik Spišská Belá	lom Tatranská Kotlina, LNN
16	37	ŠTRKOTREND, s.r.o., Stará Ľubovňa	lom Toporec Valing, LNN
17	38	EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o. Košice	DP Hranovnica - lom Dubina
	39		Úpravňa
	40	EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice	LNN - Hranovnica Dubina
18	41	Poľnohospodárske druž. podielnikov Spišská Teplica	lom Bor, LNN
19	42	Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec	DP Čoltovo, lom Čoltovo
	43		Úpravňa
20	44	Lom DPP, s.r.o., Prešov	LNN Poľanovce
21	46	DOPRAVEX s.r.o., Príbovce	LNN Rudňany
	47		LNN Spišský Hrhov
22	48	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen	DP Husina,
	49		DP Olcnava, lom Olcnava

Organizácia	Prevádzka	Nerast / Organizácia	Lokalita
23	50		DP Rimavská Baňa
24	51	BAZALT PRODUCT, s.r.o.	DP Konrádovce
25	52	EURO BASALT, s.r.o. Veľké Dravce	ČVBS - lom Husina - Kopačog, LNN
	53		DP Kvetnica, lom Kvetnica
Štrkopiesky a piesky			
26	54	Ing. Babej Jozef, B - Gas, Levoča	Baláš - LNN
27	55	MATRIX SLOVAKIA, s.r.o., Spišská Nová Ves	Levoča - Balaš LNN
28	56	Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník	DP Plaveč
	57		Úpravňa
29	58	Štrkopiesky Batizovce, s.r.o., Batizovce	DP Batizovce
	59		DP Batizovce I
	60		Batizovce II-LNN
	61		Úpravňa
30	62	Agrostav, SOD Poprad	pieskovňa Batizovce II -LNN
	63		Úpravňa
31	64	Poľnohospodárske družstvo TATRA Gerlachov	pieskovňa Gerlachov - Juh, LNN
32	65	Agócs Alexander, ODS Jesenské	pieskovňa Gortva - LNN
33	66	Ing. Jozef Orban - Geomer, Banská Bystrica	Starňa - Pikonta, LNN
34	67	CHROMEX, s.r.o., Lenka	Abovce-Pasienky LNN
35	68	Dušan Výboch, Košice	LNN- Hodejov - STELLA SAND
36	69	Edita Hubayová, Tornaľa	LNN - Hubovo
37	70	RIVERSAND a.s., Bratislava	Veľká Lomnica I.
Tehliarske suroviny			
38	71	Ipeľské tehelne, a.s. Lučenec, závod Tornaľa	DP Behynce
Vápence			
39	72	Calmit, spol. s r.o., Bratislava, závod Margecany	DP Jaklovce, lom Kurtova Skala
	73		Úprava
	74	Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec	DP Slavec, lom Gombasek
	75	Calmit, spol. s r.o., Bratislava, závod Tisovec	DP Tisovec, lom Tisovec
	76		Úprava
40	77	KAM-BET, spol. s.r.o. Čoltovo	Čoltovo, LNN
	78		DP Čoltovo I.
41	79	IGM s.r.o., Banská Bystrica	DP Lipovník
42	80	SABAR, s.r.o., Markušovce	DP Markušovce
Ostatné suroviny			
43	81	EURO KAMEŇ, s.r.o.	DP Spišské Podhradie I - travertín
	82		Dielne opracovania kameňa
44	83		DP Švedlár - kremeň
45	84	Silicon, a.s., Dobšiná	odval
46	85	Gemerská nerudná spoločnosť, a.s.	DP Hnúšťa - Mútnik - mastenec
	86	INTOCAST Slovakia, a.s. Košice - Šaca	LNN - Hnúšťa - odval
	87	Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník	DP Gemerská Hôrka - sadrovec
	88	VSK a.s., Novoveská Huta	DP Spišská Nová Ves
47	89		Drviareň
	90		DP Spišská Nová Ves I - sadrovec
	91	EUROTALC, s.r.o. Gemerská Poloma	DP Gemerská Poloma
48	92		Úpravňa
	93	CANTERA s.r.o., Štítnik	DP Silická Brezová I, travertín
49	94	NOVEL, s.r.o., Košice	Markuška - LNN
50	95	Prvá banská s.r.o., Spišská Nová Ves	Nadabula - LNN - hlušina
51	96	Ing. Oto Smyk, Spišská Nová Ves	Nižné Slovinky
52	97	Rudohorská investičná spoločnosť, s.r.o.	Rožnava - odkalisko-LNN
	98	LENITAS, s.r.o.	DP Revúčka
53	99	Ludovika Mining, s.r.o.	DP SNV V.
Ostatné organizácie dozorované OBÚ Spišská Nová Ves			
54	100	BBF elektro s.r.o. Spišská Nová Ves (proj.mont.opr.rev. EZ)	
55	101	Geologická služba SR, Regionálne centrum Spišská Nová Ves,	
56	102	GEOLOGIA, spol. s r.o. Spišská Nová Ves,	

Organizácia	Prevádzka	Nerast / Organizácia	Lokalita
57	103	Ing. František Peller, Spišská Nová Ves (rev.el.zar.),	
58	104	SLOVZEOLIT, spol. s r.o. Spišská Nová Ves,	
59	105	PYRODYN spiš s.r.o., Spišské Podhradie	
60	106	Minerál AGT, s.r.o. Spišská Nová Ves,	
61	107	MKŠ s.r.o., Autodoprava - služby, Rudňany,	
62	108	Štefan Poklemba-NEISON Odorín (mont., opr. a prev. EZ),	
63	109	Uranpres, s.r.o. Spišská Nová Ves,	
64	110	Ing. Pavol Slobodník, Letanovce (rev. tech. el. zariadení),	
65	111	I.S.I., s.r.o. Spišská Nová Ves	
66	112	MASEVA GAS, spol. s r.o. Spišská Nová Ves	
67	113	Ing. Miroslav Janov, Spišská Nová Ves RT TZ, ZZ, ŤZ, nedeštruktívna kontrola lán	
68	114	Štrkopiesky Batizovce, s.r.o. (opr. a rev. TZ, ZZ a EZ)	
69	115	STI, s.r.o. Krompachy	
70	116	GAS & OIL, spol. s r.o. Poprad, projety PZ	
71	117	Ľubomír Škoviera TATRAREGULA, Poprad (mont. a opr. PZ)	
72	118	ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU, Tatranská Lomnica,	
73	119	SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o. Veľký Slavkov	
74	120	Vladimír Maduda - PLY SPO Rožňava (montáž a revízie PZ)	
75	121	GEOENVEX, s.r.o. Rožňava,	
76	122	Ing. Dušan Uhrín, Rakovnica (mont. a rev. tech. EZ)	
77	123	Štefan Krátky Rožňava (montáž a opravy EZ)	
78	124	ZAMGEO, s.r.o., Rožňava	
79	125	RimaMuráň, s.r.o. Rožňava,	
80	126	Rimamuranská spoločnosť, s.r.o. Rožňava	
81	127	RimaMuraň Rožňava, s.r.o. Rožňava	
82	128	EX TRANS, s.r.o. Rožňava	
83	129	RNDr. Karol Berta, Lučenec,	
84	130	NTEL - spol. s r.o. Konrádovce	
85	131	BASKO, s.r.o. Košice,	
86	132	DEMONTA, s.r.o., Košice	
87	133	DEMOMEX, s.r.o., Čečejuvce	
88	134	DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava,	
89	135	EnviGeo, s.r.o. Banská Bystrica,	
90	136	Féher - Slovakia Keramoservis, Debrď,	
91	137	GEOKOMPLEX, a.s. Bratislava,	
92	138	Geologická služba SR, Bratislava,	
93	139	Geoprieskum, a.s. Nová Baňa,	
94	140	GEOstatik, s.r.o. Žilina,	
95	141	HAGEOS, s.r.o. Liptovský Hrádok,	
96	142	INGEO, a.s. Žilina,	
97	143	Ing. Jozef Prohinský, Banská-meračské a geolog. služby, Košice,	
98	144	INGREAL, s.r.o. Košice,	
99	145	Inžinierske stavby, a.s. Košice,	
100	146	KONŠTRUKCIA-Defence, a.s., Trenčín	
101	147	LUVEMA, spol. s r.o., Nová Baňa	
102	148	MASEVA, s.r.o., Košice	
103	149	PRIVATEX PYRO, s.r.o., Dubnica n/Váhom	
104	150	ŠOP SR - Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš	
105	151	VIA, spol. s r.o. Banská Bystrica,	
106	152	Vodohospodárska výstavba, š.p. Bratislava,	
107	153	KPS Košice,	
108	154	SKANSKA BS, a.s. Prievidza	
109	155	Rudné bane, š.p., Banská Bystrica	
110	156	TUBAU, a.s. Bratislava	
111	157	NAFTA, a.s. Gbely	
112	158	Dalmosk s.r.o.	
113	159	IVEL Invest s.r.o.	
114	160	KOGE HK s.r.o.	
115	161	ELGEON s.r.o.	
116	162	NITROERG -SK s.r.o.	
117	163	Ing. Ján Harabin, JhARABING, Odorín	
118	164	Pozemkové spoločenstvo urbarialistov v Batizovciach	
119	165	EUROTECH GROUP s.r.o.	
120	166	BEDIK, s.r.o., Kežmarok	
121	167	ČADIČ, spol. s r.o. Hnúšťa	
122	168	GEOTECHNIK, s.r.o. Spišská Nová Ves	
123	169	Kamenivo Transtav, s.r.o. Revúca	
124	170	Obec Hnilčík	

Organizácia	Prevádzka	Nerast / Organizácia	Lokalita
125	171	PIENSTAV a.s., Stará Ľubovňa	
126	172	Poľnohospodárske družstvo Mengusovce	
127	173	STYL - BAU SLOVAKIA, s.r.o.	
128	174	Ing. Július Lapdávsky Deštrukprojekt	
129	175	ORICA Slovakia, s.r.o., Humenné	
130	176	BANÍK, s.r.o., Poproč	
131	177	Ing. Ján Jankovčin, Spišská Nová Ves revízie EZ, výchova a vzdelávanie	
132	178	Mindáš Vladimír (revízie EZ)	
133	179	Ing. Ján Kunderát projektovanie EZ	
134	180	MADI'S, s.r.o. Poprad (montáž a revízie EZ)	
135	181	Austin Powder Slovakia, s.r.o. Bratislava	
136	182	Mária Krajňáková, INŠTITÚT VZDELÁVANIA	
137	183	MAXAM Slovensko s.r.o. Bratislava	
138	184	MERIX - EU s.r.o.	
139	185	SMZ - Služby, a.s. Jelšava	
140	186	RBG Slovakia, s.r.o.	
141	187	ELPS s.r.o. Letanovce (montáž a revízie EZ)	
142	188	PP- revízie, s.r.o. Spišská Nová Ves (revízie TZ a ZZ)	
143	189	AJUVA Š+S s.r.o. Banská Bystrica (revízie, výchova	
144	190	EUROTALC, s.r.o. Gemerská Poloma (montáž a oprava EZ)	
145	191	SETEZA, s.r.o. Spišská Nová Ves (montáž a revízie EZ)	
146	192	Calmit, s.r.o. Bratislava (mont. opr. a skúšky TZ)	
147	193	Calmit, s.r.o. Bratislava (mont. opr. a skúšky ZZ)	
148	194	Calmit, s.r.o. Bratislava (mont. opr. a skúšky EZ)	
149	195	SLOVMAG, a.s. Lubeník (opravy a revízie ZZ a V)	
150	196	Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec (mont. a opr. EZ)	
151	197	Uranpres, s.r.o. Spišská Nová Ves (mont. opr. a skúšky EZ)	
152	198	VSK, a.s. Spišská Nová Ves (mont. opr. a skúšky EZ)	
153	199	SABAR, s.r.o. Markušovce (opr. a rev. TZ, ZZ a EZ)	
154	200	GENES, a.s. Hnúšťa (opr. a rev. TZ, ZZ a EZ)	
155	201	SLOVMAG, a.s. Lubeník (opravy a revízie TZ, EZ a PZ)	
156	202	Podzemní stavby KOSPER, a.s. organizačná zložka, Spišská Nová Ves	
157	203	GP.TRANS, spol. s r.o., Plavnica	
158	204	DMG Trade SK s.r.o., Rožňava	
159	205	TALBET s.r.o., Stará Ľubovňa	
160	206	G.O. - Sand s.r.o., Ďurková	
161	207	Mestské lesy Jelšava, s.r.o., Námestie republiky 500, 049 16 Jelšava	
162	208	Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica	