

OBVODNÝ BANSKÝ ÚRAD V BANSKEJ BYSTRICI



SPRÁVA

**o činnosti štátnej banskej správy SR
Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici
za rok 2014**

Február 2015

PREDHOVOR

Správa o činnosti štátnej banskej správy v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici odzrkadľuje podnikanie pri banskej činnosti, činnosti vykonávanej bankým spôsobom a pri používaní výbušnín pre trhacie a ohňostrojné práce v obvode pôsobnosti úradu, aktivity bankých podnikateľov, ako aj samotnú činnosť Obvodného banského úradu.

Obvodný banký úrad v Banskej Bystrici v roku 2014 zabezpečoval úlohy vyplývajúce z bankého zákona, zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti výbušnínach a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 51/1998 Zb.), zákona č. 58/2014 Z. z. o výbušnínach, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s dopadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a predpisov vydaných na ich základe.

Obvodný banký úrad v Banskej Bystrici v súčinnosti s:

- Príslušnými stavebnými úradmi a spracovateľmi územnoplánovacej dokumentácie riešil problematiku územnoplánovacej dokumentácie vo vzťahu k dobývacím priestorom a chráneným ložiskovým územiám
- MŽP SR v oblasti koordinovaných kontrol plnenia povinností organizácii pri nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
- Slovenskou inšpekciou životného prostredia pri koordinačnej kontrole podnikov pri priemyselných haváriách
- Príslušnými orgánmi pri ochrane lesného a poľnohospodárskeho pôdneho fondu pri vykonávaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej bankým spôsobom

Podnikanie pri vykonávaní banskej činnosti a činnosti vykonávanej bankým spôsobom odráža celkovú ekonomickú situáciu. Kým situácia pri dobývaní uhlia a rúd je dlhodobo stabilizovaná, dobývanie ložísk na povrchu, predovšetkým stavebného kameňa je priamo závislé od realizovaných projektov. Pri ostatných ťažených surovinách nedošlo k zmenám, ktoré by si zaslúžili väčšiu pozornosť.

Dosiahnuté výsledky úradu sú využívané pri preventívnom i sankčnom pôsobení úradu na dozorované podnikateľské subjekty. Tieto výsledky sú využívané v oblasti bezpečnosti práce a prevádzky, pripomienkovaní technickej a projektovej dokumentácie a pri pripomienkovaní právnych predpisov. Svoje poznatky úrad poskytoval taktiež pri podávaní informácií fyzickým osobám vlastniacim pozemky v dobývacích priestoroch a informácií podnikateľským subjektom vykonávajúcim bankú činnosť alebo činnosť vykonávanú bankým spôsobom.

1 ORGANIZÁCIA ŠTÁTNEJ BANSKEJ SPRÁVY

1.1 HBU

1.2 Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

Sídlo: 9. mája 2, 975 90 Banská Bystrica
Telefón a fax: 048/4142941, 048/4142956
Mail: obubb@mail.t-com.sk

Personálne obsadenie k 31.12.2014

Predseda úradu: Ing. Vladimír Bubelíny

Ekonomicko-prevádzkový referát: Tatiana Schwarzová
Janka Golianová

Oddelenie ochrany, využívania nerastných surovín a výbušnín

Vedúci oddelenia:	Mgr. Ing. Ľuboš Bohuš
Obvodný banský inšpektor:	Ing. Ivan Balkovic
Obvodný banský inšpektor:	Ing. Miroslav Pastorek
Obvodný banský inšpektor:	Ing. Lucia Piliarová

Oddelenie banskej bezpečnosti

Vedúci oddelenia:	Ing. Ľubomír Nedeljak
Obvodný banský inšpektor:	Ing. Miroslav Mozga
Obvodný banský inšpektor:	Ing. Ľudovít Ružička

2 ÚLOHY ORGÁNOV HLAVNÉHO DOZORU

2.1 HBU

2.2 Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici

Pri výkone hlavného dozoru

- vykonáva prehliadky objektov, zariadení a pracovísk a pritom kontroluje, ako sa plnia povinnosti vyplývajúce z banského zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe, ak upravujú ochranu a využívanie ložísk nerastov, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, zabezpečenie chránených objektov a záujmov pred účinkami banskej činnosti, výrobu výbušnín a používanie výbušnín na trhacie práce a ohňostrojné práce, skladovanie a evidenciu pyrotechnických výrobkov u výrobcu, dovozcu a predajcu, ako aj z iných všeobecne záväzných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a pracovných podmienok vrátane predpisov o požiarnej ochrane v podzemí,

- zisťuje na mieste stav, príčiny a následky závažných pracovných úrazov v organizáciách, pri ktorých nastala smrť, došlo k strate orgánu alebo jeho funkčnosti; ďalej zisťuje na mieste stav, príčiny a následky závažného ohrozenia bezpečnosti prevádzky v organizácii alebo celospoločenského záujmu, najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- nariaďujú odstrániť zistené závady a nedostatky.
- Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky je oprávnený nariaďovať nevyhnutné opatrenia. Ak zistia závady, ktoré zrejme a bezprostredne ohrozujú celospoločenský záujem, najmä bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť prevádzky a technických zariadení, prípadne majetku a ktoré nemožno ihneď odstrániť, nariaďuje zastavenie prevádzky organizácie alebo jej časti, prípadne ich technických zariadení, a to v nevyhnutnom rozsahu až do odstránenia závad,
- je povinný bez zbytočného odkladu preskúmať odôvodnenosť požiadavky odborového orgánu na prerušenie práce podľa osobitného predpisu,
- dozerá na stav, vybavenie a činnosť banskej záchranej služby a preveruje odbornú spôsobilosť jej vedúcich pracovníkov s výnimkou pracovníkov hlavných banských záchranných staníc a obvodných banských záchranných staníc,
- dozerá, či organizácie riadne vedú evidenciu a registráciu pracovných úrazov a vyhodnocujú zdroje a príčiny úrazovosti,
- preveruje, či organizácia vykonávajúca banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom je spôsobilá vykonávať skúšky a revízie, montovať, opravovať vyhradené technické zariadenia slúžiace na vykonávanie banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, vydáva jej príslušné povolenie, prípadne jej toto povolenie odníma,
- kontroluje vykonávanie prehliadok a skúšok technických zariadení,
- preveruje skúškami u pracovníkov znalosť predpisov, ktorú títo pracovníci potrebujú na výkon riadiacich a kontrolných funkcií. Posudzuje odbornú spôsobilosť pracovníkov na výkon vybraných funkcií a vydáva im osvedčenia alebo oprávnenia na výkon funkcií, prípadne im tieto osvedčenia alebo oprávnenia odníma,
- plnia úlohy orgánu zodpovedného za posudzovanie odpadov z ťažobného priemyslu umiestnených na odvaloch, odkaliskách alebo iných úložiskách hmôt.
- určuje, mení alebo zrušuje chránené ložiskové územia a dobývacie priestory a vedie ich evidenciu, vydáva predchádzajúce rozhodnutie na zmluvný prevod dobývacieho priestoru,
- povoľuje otváрку, prípravu a dobývanie výhradných ložísk a v určených prípadoch vyhľadávanie a ložiskový geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami; pred zastavením prevádzky v banských dielach a lomoch povoľuje ich zabezpečenie alebo likvidáciu, predlžuje platnosť povolení banskej činnosti, povoľuje banské diela a banské stavby pod povrchom vrátane stavieb na povrchu bezprostredne slúžiacich ich prevádzke, a to ťažné veže, jamové budovy, strojovne ťažných strojov, ventilátorovne a banské stavby slúžiace otváрке, príprave a dobývaniu výhradného ložiska a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním v lomoch a skrývkach v hraniciach vymedzených čiarou skutočne vykonanej skrývky alebo vykonávanej ťažby, pokiaľ sa nevykonala rekultivácia pozemku a ich užívanie, zmeny a odstránenie,
- určuje nevyhnutné opatrenia, najmä poradie a spôsob vydobytia výhradných ložísk, ak by otvárkou, prípravou a dobývaním bola ohrozená prevádzka alebo využitie výhradného ložiska v dobývacom priestore inej organizácie,
- nariaďuje, ak je to z hľadiska bezpečnosti prevádzky nevyhnutné, aby časť výhradného ložiska v dobývacom priestore jednej organizácie vydobyla iná organizácia, alebo ak je potrebné, aby si organizácia zriadila banské dielo v dobývacom priestore inej organizácie; rovnako postupuje, ak je nevyhnutné spoločné užívanie banských diel a zariadení,
- povoľuje dobývanie ložísk nevyhradených nerastov, ako aj zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu hlavných banských diel a lomov, banské stavby slúžiace dobývaniu ložiska nevyhradeného nerastu a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním vrátane umiestnenia stavby, ich užívanie, zmeny a odstránenie, v lomoch v hraniciach územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ak sa nevykonala rekultivácia pozemku,
- vydáva záväzné stanovisko na povolenie stavieb a zariadení v chránenom ložiskovom území a chránenom území pre osobitné zásahy do zemskej kôry a k rozhodnutiu o využití banských diel, banských stavieb a lomov na iné účely po trvalom zastavení prevádzky v banských dielach a lomoch,
- nariaďuje vyhotovenie alebo doplnenie banskomeračskej a geologickej dokumentácie, ak chýbajú, sú neúplné alebo ak sú v nich závady,
- povoľuje sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre muzeálne a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave, osobitné zásahy do zemskej kôry a zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel,

- povoľuje trhacie práce a ohňostrojné práce, predlžujú platnosť rozhodnutí o povolení trhacích prác a ohňostrojných prác,
- povoľuje umiestnenie, stavbu a užívanie zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín v prípadoch a za podmienok ustanovených § 31 a 32,
- vedie evidenciu organizácií, ktorým vydal povolenie na vykonávanie trhacích alebo ohňostrojných prác, povolenie na odber výbušnín a povolenie na užívanie, zrušenie alebo odstránenie skladov výbušnín,
- vydáva, mení a zrušuje banské oprávnenia a vedie banský register,
- povoľuje odber výbušnín,
- v rámci inšpekčnej činnosti preveruje podania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré upozorňujú na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v § 39 ods. 1 organizáciami, pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo inej činnosti upravenej týmto zákonom,
- vykonáva správu úhrad za dobývacie priestory, úhrad za nerasty vydobyté z výhradných ložísk
- Vykonáva štátnu správu na úseku prevencie závažných priemyselných havárií podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
- plní ďalšie úlohy vyplývajúce z banského zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zo zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), či zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3 ČINNOSŤ ORGÁNOV HLAVNÉHO DOZORU

3.1 Bansko-správna činnosť

3.1.1 Správne úkony

Počet správnych úkonov v roku 2014 bol 4 993. Oproti roku 2013 (5 205) to predstavuje pokles o 212 správnych úkonov. Avšak pri prepočítaní počtu správnych úkonov na jedného inšpektora, keď priemerný počet inšpektorov v roku 2013 bol (8,5) a v roku 2014 (7,16), môžeme konštatovať, že v roku 2014 došlo k nárastu počtu správnych úkonov na jedného inšpektora. V roku 2013 bol počet správnych úkonov na jedného inšpektora takmer 613 a v roku 2014 vychádza na jedného inšpektora takmer 698 správnych úkonov. Hoci došlo k poklesu správnych úkonov v absolútnej hodnote, predsa v niektorých oblastiach bol zaznamenaný nárast. Najväčší nárast správnych úkonov bol zaznamenaný v oblasti vydávania osvedčení o odbornej spôsobilosti (+27), vydávaní banských oprávnení (+20), v úkonoch spojených so správou úhrad za dobývacie priestory a vydobyté nerasty (+91), sprístupňovanie informácií (+15), úkony k iným orgánom a organizáciám (+14), neformálne oznámenia (+14), iné správne úkony (+27). Naopak pokles správnych úkonov bol zaznamenaný v oblasti aprobácie predsedami úradov (-291), v oblasti bezpečnosť práce a prevádzky (rozhodnutia, záväzné príkazy) (-15), vo vydávanie vyjadrení, odborných stanovísk, prešetrovania sťažností (-44), pri predbežných a procesných rozhodnutiach (-16), v povoľovaní banskej činnosti, ČVBS (-10), v oblasti výbušnín (povolenie odberu, trhacích a ohňostrojných prác, skladov) (-10). V ostatných sledovaných oblastiach bol počet realizovaných správnych úkonov viac-menej na úrovni predchádzajúceho roka.

3.1.2 Riadne a mimoriadne opravné prostriedky

Spracováva OL - HBU

3.1.3 Úhrady za dobývacie priestory, úhrady za vydobyté nerasty za fiskálny rok 2014

3.1.3.1 Úhrady za dobývacie priestory

V roku 2013 bolo v úradnom obvode OBÚ v Banskej Bystrici 57 organizácií povinných platiť úhradu za 89 dobývacích priestorov. Vypočítaná výška úhrad bola 71.035,15 €. Organizácie uhradili sumu 70.371,27 €.

ÚHRADA ZA DP	€
vypočítaná	71.035,15
zaplatená	70.371,27
nedoplatky	663,88
preplatok	0,00
stará platba	0,00
iná platba	0,00
odvod VPS MF SR	14.074,58
odvody obciam	56.296,69
stav účtu k 31.12.2014	0,00

Prehľad organizácií, ktoré nezaplatili úhradu včas:

Niektoré organizácie zaplatili úhradu za dobývací priestor aj neskôr ako v stanovenej lehote, ale s ohľadom na ustanovenie § 32b ods. 2 písm. c) zákona č. 44/1988 Zb. v platnom znení OBÚ v Banskej Bystrici nevyrubil penále za oneskorenú platbu úhrady za dobývací priestor. Penále za oneskorenú platbu úhrady za dobývací priestor boli vyrubené organizáciám KARTIK, s. r. o. Banská Bystrica, GEOTrans-LOMY, s.r.o. Sása, JIVA - TRADE s.r.o., Sered', JIVA TRADE Rakša, s.r.o., Sered', PREFA Sučany a.s. Sučany.

Z uhradenej sumy 71.035,15 € za rok 2014 bolo za dobývacie priestory ložísk vyhradených nerastov zaplatené 37.177,27 € čo predstavuje 52,83 % z uhradenej sumy. Za dobývacie priestory ložísk nevyhradených nerastov organizácie zaplatili 33.194,00 €, čo predstavuje 47,17 % z uhradenej sumy.

Stav účtu pre platby za dobývacie priestory k 31.12.2014 bol 0,00 €.

Rozdiel medzi zaplatenou výškou úhrad za rok 2014 a stavom účtu k 31.12.2014 je zapríčinený odvodom obciam vo výške 80 % a odvodom na účet verejnej pokladničnej správy Ministerstva financií Slovenskej republiky vo výške 20 % úhrad za dobývacie priestory. V roku 2014 bolo na účty obcí odvedené 56.296,69 €, na účet verejnej pokladničnej správy Ministerstva financií Slovenskej republiky 14.074,58 €.

3.1.3.2 Úhrady za vydobyté nerasty

Úhradu za vydobyté nerasty v období od 1.1.2014 do 31.12.2014 v úradnom obvode OBÚ v Banskej Bystrici malo povinnosť platiť 48 organizácií. Vypočítaná výška úhrad za toto obdobie predstavuje sumu 142.391,68 €. Organizácie zaplatili úhrady vo výške 142.386,88 €.

Úhrady za vydobyté nerasty	€
Vypočítaná	142.428,54
znižená o	0,00
po znížení	142.428,54
Zaplatená	142.386,88
Nedoplatky	41,66
stav účtu	19.594,47
iné platby	- 122.792,41

Zo zaplatenej úhrady za vydobyté nerasty v roku 2014 v sume 142.386,88 € bola uhradená suma 108.883,53 € za vydobyté vyhradené nerasty čo predstavuje 76,47 % z uhradenej sumy a za vydobyté nerasty z výhradných ložísk nevyhradených nerastov zaplatili organizácie 33.503,35 € čo predstavuje 23,53 % uhradenej sumy.

a) Prehľad organizácií, ktoré úhradu za vydobytý nerast nezaplatili

Nedoplatok k 31.12.2014 vo výške 41,66 € uvedený v tabuľke vznikol tým, že v stanovenej lehote nezaplatili úhrady za vydobyté nerasty v treťom štvrtroku 2014 organizácie Vápencový priemysel Ružiná, s.r.o., Lučenec vo výške 4,80 €, SKALEX NB, s.r.o. Banská Bystrica 8,40 € a CaV Vladimír Sopúch, Veličná vo výške 28,46 €. Tieto úhrady boli zaplatené do 31.1.2015.

Stav účtu úhrad za vydobyté nerasty bol k 31.12.2014 19.594,47 €.

b) Prehľad organizácií, ktoré úhradu nezaplatili včas

Organizácie väčšinou platili úhrady za vydobyté nerasty včas, respektíve s minimálnym omeškaním tak, že penále v jednotlivých prípadoch neprekročilo sumu uvedenú v ustanovení § 32b zákona č. 44/1988 Zb. v platnom znení.

c) Komentár k položke iné platby

V riadku iné platby je v tabuľke uvedená suma - 122.792,41 €. Táto položka je vnútorne rozčlenená na odvody na účet ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU (- 137.262,77 €), prevod zostatku z predchádzajúceho roku (14.085,65 €) a staré platby (384,71 €). V roku 2014 vyrovnali svoje podlžnosti z predchádzajúceho roku organizácie GEOMRAMOR s.r.o., Lučenec (2,37 €) a Kamenivo Transtav, s.r.o. Revúca (382,34 €).

3.1.4 Správne poplatky

V roku 2014 vyberal OBÚ v Banskej Bystrici správne poplatky podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení. Spoplatňované boli najmä úkony uvedené v sadzobníku správnych poplatkov v položkách č. 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 186, 193 ako aj v položke č. 9. Poplatníci uhrádzali správne poplatky jednak formou kolkových známok (v hodnote 3.710,50 €), jednak platbou v hotovosti do pokladne správneho orgánu (v hodnote 1.408,- €), ale aj prevodom na účet (v hodnote 267,50 €). V roku 2014 boli vybraté správne poplatky v celkovej výške 5.386,- €. Výška vybratých správnych poplatkov predstavuje 95,7 % správnych poplatkov vybratých v roku 2013 (5.628,- €) (- 242,- €).

3.2 Výkon hlavného dozoru

Obvodný banský úrad v banskej Bystrici vykonával dozor v organizáciách a ich prevádzkach, ktoré vykonávali otváрку, prípravu a dobývanie ložísk nerastov, likvidáciu a zabezpečovanie banských diel a lomov, pri úprave a zušľacht'ovaní nerastov v súvislosti s ich dobývaním a pri zabezpečovaní ochrany výhradných ložísk (prehľad organizácií podľa druhu nerastu je uvedený v prílohe č. 49).

Okrem vyššie uvedených organizácií boli v roku 2014 dozorované aj právnické a fyzické osoby vykonávajúce iné druhy banskej činnosti a činností vykonávaných banským spôsobom (ďalej „ostatné organizácie“). Ide napríklad o sprístupňovanie jaskýň a ich udržiavanie v bezpečnom stave, podzemné práce vykonávané banským spôsobom (razenie štôlní, hĺbenie jamíc), strojové vŕtanie studní s hĺbkou nad 30 m, inžiniersko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum a pod. (prehľad ostatných organizácií je uvedený v prílohe č. 49).

Počet dozorovaných organizácií a ich organizačných jednotiek vykonávajúcich banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 (154) vzrástol (o 2). Prehľad počtu organizácií a ich organizačných jednotiek členených podľa druhu nerastu s rozdelením po okresoch v obvode pôsobnosti tunajšieho úradu je v nasledujúcej tabuľke.

Okres	Uhlie	Ropa a plyn	Rudy	Magnezit	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Spolu
B. Bystrica					13	1		1		15
Brezno					4	1				5
Zvolen					8				1	9
Detva					9					9
Krupina					3					3
Žiar n. Hronom			2		2				19	23
B. Štiavnica			1						1	2
Žarnovica			1		8					9
Veľký Krtíš	1					1				2
Lučenec					12	11	3	2	5	33
Poltár						1	1		5	7
Dolný Kubín					5	1				6
Námestovo										0
Tvrdošín					5					5
Martin					1	8	1			10
Turč. Teplice					3	2				5
Ružomberok					5		1		1	7
Lipt. Mikuláš			1		2	3				6
Spolu	1		5		80	29	6	3	32	156

Počet ostatných dozorovaných organizácií 31.

3.2.1 Inšpekčná činnosť

V roku 2014 bolo vykonaných 126 inšpekcií, kým v roku 2013 bolo vykonaných 143 inšpekcií. V absolútnej hodnote tak došlo k medziročnému poklesu o 17. K poklesu došlo najmä v skupine „uhlie“ (-8), „rudy“ (-1), „stavebný kameň“ (-9), „iné“ (-4) a v skupine „prierezové“ (-4). Naproti tomu došlo k nárastu v skupine „magnezit“ (+1), v skupine „štrkopiesky a piesky“ (+2) „vápenec“ (+2) a „ostatné suroviny“ (+4).

Počet inšpekčných dní v roku 2014 bol 246, čo je o 55 inšpekčných dní menej ako v roku 2013. Pre objektívnejšie zhodnotenie situácie v oblasti inšpekčnej činnosti treba však uviesť, že oproti roku 2013, keď bol priemerný počet inšpektorov 8,5 nastal v roku 2014 pokles inšpektorov na 7,16 (odchod jedného inšpektora do dôchodku v polovici roka 2013 a dlhodobá, 10 mesačná práceneschopnosť jedného inšpektora v roku 2014). Pri zohľadnení uvedených skutočností a prepočte počtu inšpekcií a inšpekčných dní na jedného inšpektora možno konštatovať, že situácia v roku 2014 je takmer zhodná s rokom 2013. V počte inšpekcií došlo k nárastu o 0,8 inšpekcie na inšpektora a naproti tomu nastal pokles v inšpekčných dňoch o 1,1 na inšpektora.

3.2.2 Sankcie

Výška právoplatne uložených pokút v r. 2014 bola 10.440,- €, čo je oproti roku 2013 (31.196,- €) pokles o 20.756,- €. V správnom konaní boli uložené 4 pokuty organizáciám vo výške 10.390,- € a jedna pokuta zamestnancovi spolu vo výške 50,- €. Blokové pokuty zamestnancom boli uložené vo výške 229,- €, čo je približne vo výške v roku 2013 (- 17,- €).

3.2.3 Vyšetrovanie príčin havárií a závažných pracovných úrazov

V roku 2014 v obvode pôsobnosti OBÚ v Banskej Bystrici neboli vyšetrované závažné prevádzkové nehody (havárie), nebezpečné udalosti ani závažné pracovné úrazy. Bolo registrovaných 22 pracovných úrazov.

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Havárie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Závažné pracovné úrazy	1	0	0	5	2	4	1	1	0	2	0
z toho	v podzemí	0	0	0	3	1	2	1	0	1	0
	na povrchu bane	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	Povrchové prevádzky	1	0	0	1	0	2	0	0	1	0

3.2.4 Niektoré aktuálne riešené problémy

V roku 2014 boli tunajším úradom riešené najmä problémy súvisiace s

- Opätovným prerokovaním návrhu na určenie chráneného ložiskového územia Hliník nad Hronom I pre ochranu výhradného ložiska bentonitu,
- povolením banskej činnosti - dobývaním výhradného ložiska Au-Ag rúd v dobývacom priestore Kremnica pre organizáciu ORTAC s.r.o. Kremnica,
- samovoľnému pohybu hornín v teréne nad lomom Kraľovany II, dobývací priestor výhradného ložiska Kraľovany II ku ktorému došlo začiatkom mesiaca apríl 2013 v dôsledku dlhodobých atmosferických zrážok a prítoku povrchových vôd z topiaceho sa snehu do horninového masívu a následnému zavodeniu stykovej plochy vyvrelín a nadložných sedimentov, čo spôsobilo výrazný pokles súdržnosti hornín v mieste stykovej plochy a následný pohyb časti horninového masívu vertikálnym a horizontálnym smerom. V dôsledku ohrozenia plánovanej trasy diaľnice naprojektovanej bez náležitých podkladov cez príľahlé územie, došlo k nepodloženému a neobjektívnemu vykonštruovaniu možných následkov zo strany Diaľničnej spoločnosti, MŽP SR, SGÚ Dionýza Štúra a masmédií, so zjavnou snahou vytvorenia senzácie ako aj možnosti čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu zjednodušeným spôsobom. Na riešenie problematiky bol zriadený tzv. krízový štáb a komisia pod vedením MV SR.

3.2.5 Overovanie odbornej spôsobilosti

Obvodné banské úrady pri výkone hlavného dozoru

- preverujú skúškami u zamestnancov znalosť príslušných predpisov, ktorú títo zamestnanci potrebujú na výkon riadiacich a kontrolných funkcií. Posudzujú odbornú spôsobilosť zamestnancov na výkon vybraných funkcií a vydávajú im osvedčenia alebo oprávnenia na výkon funkcií, prípadne im tieto osvedčenia alebo oprávnenia odnímajú. V danom prípade sa jedná o skúšky, resp. preskúšania na funkcie vedúci bane, vedúci lomu, vedúci zamestnanec určený na riadenie inej banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej bankým spôsobom, projektant, bezpečnostný technik, vedúci likvidácie havárie, strelmajster, zamestnanec určený na riadenie montáže, prevádzky a údržby elektrických zariadení, hlavný banký merač, banký merač, strojník ťažných strojov a pod.,

V období do 31.5.2014 obvodný banký úrad mal kompetenciu

- preverovať odbornú spôsobilosť fyzických osôb na vykonávanie odborných skúšok/revízií vyhradených technických zariadení tlakových, zdvíhacích a plynových používaných pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej bankým spôsobom a vydávať im o tom osvedčenie; má naďalej kompetenciu fyzickým osobám za závažné porušenie alebo opakované právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo za nedodržanie podmienok, za ktorých bolo osvedčenie alebo preukaz vydané toto osvedčenie alebo preukaz odňať,
- preverovať predpoklady fyzických osôb a právnických osôb na montáž, opravy a odborné skúšky/revízie vyhradených technických zariadení používaných pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej bankým spôsobom a vydávať im k tomu príslušné oprávnenie; má naďalej

kompetenciu osobám za závažné porušenie alebo opakované právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo za nedodržanie podmienok, za ktorých bolo oprávnenie vydané toto oprávnenie odňať.

Úrad v sledovanom období na základe úspešnej skúšky vydal 26 osvedčení o odbornej spôsobilosti na účely vykonávania určených funkcií podľa vyhlášky MH SR č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom. Osvedčenie na funkciu banský merač nebolo v sledovanom období vydané. Úrad ďalej na základe úspešného overenia odbornej spôsobilosti vydal 11 osvedčení strelmajstrov. V sledovanom období bolo vydané jedno potvrdenie o úspešne vykonanej skúške fyzickej osobe na funkciu zamestnanca na riadenie montáže, prevádzky a údržby elektrických zariadení. Oprávnenia na činnosti na vyhradených elektrických zariadeniach neboli v sledovanom období úradom vydané ani odňaté. Ďalej boli v sledovanom období vydané dve osvedčenia revíznych technikov vyhradených tlakových zariadení.

3.2.6 Spolupráca s inými orgánmi a organizáciami

Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici pri výkone hlavného dozoru v roku 2014 spolupracoval so Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina a Banská Bystrica (preventívne opatrenia na zamedzenie bezprostrednej hrozby závažných priemyselných havárií a závažných priemyselných havárií) a s Ministerstvom životného prostredia SR Bratislava pri vykonávaní spoločných kontrol úložísk odpadov z ťažobnej činnosti.

3.2.7 Medzinárodná spolupráca

V oblasti medzinárodnej spolupráce nemal Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici v roku 2014 aktivity.

3.2.8 Prednášková činnosť

Prednášková a publikačná činnosť v roku 2014 nebola realizovaná.

4 BANSKO – HOSPODÁRSKY VÝVOJ

Podnikanie v oblasti banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v roku 2014 oproti predchádzajúcemu obdobiu nezaznamenalo výraznejšie zmeny.

Baňa Dolina a.s. Veľký Krtíš ako jediná uhľná baňa v obvode pôsobnosti obvodného banského úradu pokračuje v súlade s uznesením vlády SR č. 1037/2001 o útlme banskej činnosti, resp. s uznesením vlády SR č. 449/2012, ktorým bolo dobývanie zvyškových otvorených zásob hnedého uhlia na Bani Dolina predĺžené do 31.12.2015. Baňa Dolina a.s. v roku 2014 splnila svoj podnikateľský zámer v oblasti dobývania len na cca 88 % a zámer v razení banských diel len na cca 94 %.

V oblasti rudného baníctva Rudné bane š. p. Banská Bystrica pokračujú v zabezpečovaní banských diel v dobývacom priestore Dúbrava.

Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša - Hámre vykonávala otváрку, prípravu a dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore Banská Hodruša, ložiskový geologický prieskum výhradného ložiska banskými dielami a dobývanie polymetalického zrudnenia Pb, Zn, Cu s obsahom Au, Ag v osobitnom DP Banská Štiavnica VII. Ako aj zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel bane Vŕchšvätých a Dedičnej štôlne cisára Františka.

Pri dobývaní stavebných surovín došlo v roku 2014 k nárastu ťažby. Nárast je zapríčinený najmä nárastom dobývania stavebného kameňa v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R2 v úseku Vígľaš - Kriváň. Pri dobývaní ostatných výhradných ložísk (keramické íly, kaolín, bentonit, tehliarske suroviny) možno konštatovať, že od roku 2010 je množstvo vydobytých nerastov v tejto oblasti pomerne stabilné.

4.1 Uhlie

Podnikateľským zámerom Bane Dolina bolo v roku 2014 vydobýť 79,0 kt uhlia a vyraziť 760 m banských diel. V skutočnosti bolo vydobyté 69,52 kt uhlia čím bol zámer splnený len na 88 %. Zámer v razení banských diel bol taktiež splnený len na 94,34 %, keď z plánovaného množstva bol vyrazený len 717 m banských diel.

Surová ťažba:

V roku 2014 predstavovala **85,488** kt hnedého uhlia. Ťažba v roku 2014 predstavuje približne 84,3% ťažby z roku 2013.

<i>Ť a ť b a s u r o v á (kt) (2010 - 100 %)</i>					
<i>Roky</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<i>Ťažba</i>	148,285	172,836	113,807	101,380	85,488
<i>%</i>	100,0%	116,56%	76,75%	68,37%	57,65

Odbytová ťažba:

V roku 2014 predstavovala odbytová ťažba 46,97 % roku 2010 (viď údaje v tabuľke). Odbytová ťažba v roku 2013 predstavovala len 70,7 % odbytovej ťažby roku 2013. Konečná zásoba uhlia (skládka) k 1. 1. 2015 činila 24,37 t.

<i>Ť a ť b a o d b y t o v á (kt) (2010 - 100 %)</i>					
<i>Roky</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>
<i>Ťažba</i>	148,000	172,504	113,526	88,331	69,520
<i>%</i>	100,00%	116,56%	76,71%	59,68%	46,97%

Odbyt uhlia:

V roku 2014 boli odbytované tieto množstvá jednotlivých druhov uhlia:

Druh uhlia	Množstvo (t)	%
Energetické uhlie	70 000,00	100%
Triedené druhy	0,00	0,0%
SPOLU	70 000,00	100%

Hlavným odberateľom energetického uhlia bola Elektráreň Nováky o. z., kde bolo expedované 100% celkovej produkcie.

Zabezpečovanie a likvidácia banských diel:

Útlmový program v a. s. Baňa Dolina prebiehal aj v roku 2014. V priebehu roka bolo prijaté uznesenie vlády SR č. 449/2012, ktorým bolo dobývanie zvyškových otvorených zásob hnedého uhlia na Bani Dolina predĺžené do 31.12.2015. V roku 2014 bola vykonávaná likvidácia banských diel, stavebných objektov a vrtov v DP Modrý Kameň. V rámci likvidácie hlavných banských diel v 10. banskom poli – Pivnica bola vykonaná demontáž odťazbovej trasy z 10. banského poľa (pásové chodby 10 104, 10 103), likvidácia prekopov 10 103, 10 204 a ostatných prevádzkových objektov, vrátane plienenia úsekov TH výstuže v hlavných chodbách. Taktiež bola realizovaná likvidácia hlavných banských diel v 8. a 9. banskom poli, kde bola demontovaná výstroj, vykonané plienenie výstuže a následná likvidácia dopravného prekopu 209 212 a materiálovej chodby 209 112 po pásovú chodbu 209 118, likvidácia vŕažnej jamy Selce, vetracieho vrtu RC 156 a povrchových objektov v areáli Selce. Z celkového počtu 164 vrtov určených na likvidáciu bolo fyzicky zlikvidovaných 87, 75 vrtov nebolo v teréne nájdených (zrejme boli likvidované v predchádzajúcom období).

V roku 2014 nebola čerpaná dotácia na plnenie sociálnych nárokov vyplývajúcich z útlmového programu.

Počet zamestnancov

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v roku 2014 klesol oproti r. 2013 o 37 zamestnancov. Na pracoviskách v podzemí došlo k poklesu o 23 zamestnancov a na povrchu k poklesu o 14 zamestnancov.

Priemerný počet zamestnancov (rok 2010 - 100 %)										
Roky	2010		2011		2012		2013		2014	
	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%	počet	%
<i>v podzemí</i>	119	100,0	123	103,36	134	112,61	106	89,08	83	69,75
<i>na povrchu</i>	68	100,0	65	95,59	67	98,53	55	80,88	41	60,29
<i>SPOLU</i>	187	100,0	188	100,53	201	107,49	161	86,10	124	66,31

V roku 2014 bolo v a.s. Baňa Dolina odpracovaných 24 629 zmien, čo je 184 717,5 odpracovaných hodín. Z celkového počtu odpracovaných zmien bolo odpracovaných 980 nadčasových zmien, čo je 7 350 odpracovaných nadčasových hodín. Podiel nadčasovej práce činil 3,98 %.

Odpracované zmeny v roku 2014					
	odpracované zmeny	nadčasové zmeny	SPOLU	inšpekcie	CELKOM
<i>v podzemí</i>	14690	940	15630	370	<i>16000</i>
<i>na povrchu</i>	8319	40	8359	270	<i>8629</i>
<i>SPOLU</i>	23009	980	23989	640	<i>24629</i>

Znižovanie počtu pracovníkov - dopad na bezpečnosť práce

V Bani Dolina bolo v roku 2014 evidovaných 27 pracovných úrazov, čo je oproti roku 2013 (28) o 1 pracovný úraz menej. Registrovaných pracovných úrazov bolo v roku 2014 celkovo 11, čo je o 2 registrované pracovné úrazy menej ako v roku 2013 (13). Priemerný stav zamestnancov oproti roku 2013 poklesol zo 161 na 124 zamestnancov, to je o 37 zamestnancov menej.

BAŇA DOLINA		2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Počet zamestnancov		481	380	245	212	205	216	200	187	188	201	161	124
Počet pracovných úrazov		44	42	15	21	14	9	20	15	22	20	13	11
z toho	Smrteľné	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	Hromadné	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Závažné	0	0	0	0	3	0	2	5	1	0	1	0
Početnosť na 100 zamestnancov		9,1	11,05	6,12	9,9	6,83	4,17	10,0	8,02	11,7	9,95	8,07	8,87

4.2 Ropa a zemný plyn

V úradnom obvode Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici sa nenachádzajú ložiská ropy a zemného plynu.

4.3 Rudy

V úradnom obvode OBÚ Banská Bystrica v roku 2014 dobývala polymetalické rudy Pb, Zn, Cu s obsahom Au, Ag, Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša Hámre. Pre porovnanie s predchádzajúcim rokom sú výkony uvedené v tabuľke:

Slovenská banská spol. s r. o. Hodruša Hámre		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Ťažba rudy (t)		15 000,0	14 736,0	34 989,0	38 103,0	34 442,0	42 783,0	42 236,0	42 000,0
Výroba koncentrátov (t)		371,6	464,9	740,9	1 001,4	929,7	980,6	1836,0	1851,8
Z toho flotačný + gravitačný (vývoz) (t)		371,6	464,9	740,9	1 001,4	929,7	980,6	1836,0	1851,8
Vyrobené a obchodované	Au (kg)	91,95	198,45	346,11	534,0	398,4	546,2	532,5	582,3
	Ag (kg)	50,061	104,86	201,07	320,0	330,2	441,3	507,7	437,0
	Pb (kg)	11 438,2	30 019,0	62 514,00	94 000,0	113 900,0	166 100	235 000,0	162 000,0
	Zn (kg)	11 587,0	31 406,5	54 104,30	82 000,0	103 300,0	134 400	189 600,0	176 000,0
	Cu (kg)	2 140,0	6 263,4	14 279,60	21 500,0	28 000,0	30 600	40 400,0	46 000,0

Dobývanie výhradného ložiska Kremnica – Šturec Au-Ag v dobývacom priestore Kremnica vykonávala v roku 2014 organizácia ORTAC, s.r.o. Kremnica. Dobývanie bolo situované do prekopu P-1 v štôlni Andrej. V súlade s povolením banskej činnosti (rozhodnutím č. 236-1013/2014 z 28.3.2014) bolo ložisko dobývané chodbicovaním. Práce pri dobývaní vykonávala v subdodávke organizácia TRATEC s.r.o. Prešov, ktorá pri dobývaní zamestnávala 15 zamestnancov, vyrazila 17 m dlhých banských diel a vydobyla 0,21 kt rudy. Vzhľadom na zákaz používania kyanidovej metódy úpravy zlatonosných rúd, nebola vydobyť ruda upravená. V rámci poloprevádzkového pokusu bol realizovaný pokus úpravy cca 10 ton rudy v zahraničí.

Zabezpečovanie a likvidácia banských diel:

Rudné bane š.p. Banská Bystrica v roku 2014 vykonávali len zabezpečovanie banských diel v dobývacom priestore Dúbrava.

Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša Hámre vykonávala v roku 2014 banskú činnosť na základe rozhodnutí OBÚ v Banskej Bystrici č. 678-1649/2010 zo 7.6.2010, ktorým bola povolená banská činnosť podľa § 2 písm. a) zákona č. 51/1988 Zb. v platnom znení - ložiskový geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto diel vo vyčlenenej časti dobývacieho priestoru Banská Štiavnica a otvarka, príprava a dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore Banská Hodruša do 31.12.2015 a č. 673-1767/2012 z 25.6.2012, ktorým bola povolená banská činnosť podľa plánu OPD v osobitnom DP Banská Štiavnica VII do 31.12.2015.

Na bani Vŕsechsvätých a Dedičnej štôlni cisára Františka sa vykonávala banská činnosť zabezpečenie starých banských diel podľa plánu zabezpečenia a likvidácie, ktorá bola povolená rozhodnutím OBÚ v B. Bystrici č. 67-352/2013 zo dňa 22.4.2013 povolená do 31.12.2033.

Počet zamestnancov:

Pri dobývání a spracováání rúd bolo v organizácii Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša Hámre zamestnaných celkom 112 zamestnancov, z toho v podzemí 68 a na povrchu 44. Oproti predchádzajúceho roku došlo k nárastu o 1 zamestnanca na povrchu a k nárastu o 8 zamestnancov v podzemí. t. j. pri ťažbe a úprave rúd došlo v roku 2014 k nárastu o 9 zamestnancov.

Pri dobývání výhradného ložiska Kremnica – Šturec Au-Ag v dobývacom priestore Kremnica bolo v roku 2014 zamestnaných 15 zamestnancov, z toho 13 v podzemí a 2 na povrchu. Práce vykonávala v subdodávke organizácia TRATEC s.r.o. Prešov.

Znižovanie počtu zamestnancov - dopad na bezpečnosť práce:

V období rokov 2010 – 2014 má počet zamestnancov v organizácii Slovenská banská, spol. s r. o. vyrovnanú až mierne stúpajúcu tendenciu. V sledovanom období Slovenská banská, spol. s r. o., Hodruša - Hámre zaregistrovala celkom 7 pracovných úrazov. Z uvedeného počtu nebol ani jeden závažný. Početnosť pracovných úrazov na 100 zamestnancov je 6,25. Oproti roku 2013 je to nárast o 1,4 úrazu na 100 zamestnancov.

4.4 Nerudné suroviny

4.4.1 Magnezit

V úradnom obvode Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici sa ložiská magnezitu nedobývajú.

4.4.2 Soľ

V úradnom obvode Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici sa nenachádzajú ložiská soli.

4.4.3. Stavebný kameň

V roku 2014 bolo vytŕažené celkom 4 285,9 kt stavebného kameňa. Túto činnosť zabezpečovalo 450 zamestnancov. Pri porovnaní ťažby a počtu zamestnancov pri ťažbe za hodnotené obdobie roku 2014 s predchádzajúcim ročným obdobím bol nasledovný stav:

- Ťažba stavebného kameňa v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 bola vyššia o 1.689,5 kt. Nárast bol zaznamenaný najmä v lome Detva - Piešť (+ 99 kt nárast o cca 100 %), Horný Tisovník (+ 72 kt nárast o cca 273 %), Stožok (+ 437 kt nárast o cca 568 %). Uvedené nárasty súvisia s výstavbou rýchlostnej cesty R2 v úseku Vígľaš - Kriváň. Naproti tomu k poklesu ťažby stavebného kameňa došlo v lomoch Krupina I - 76 kt, pokles o cca 77 %), Môťová (- 88 kt, pokles o cca 99 %), Dubná Skala (- 327 kt, pokles o cca 88 %). Uvedené poklesy zrejme súvisia s poklesom stavebnej výroby v spádových oblastiach uvedených lomov
- Počet zamestnancov zamestnaných pri ťažbe stavebného kameňa v roku 2014 bol oproti roku 2013 o 27 vyšší.

4.4.4. Štrkopiesky a piesky

Celková ťažba štrkov a pieskov v roku 2014 bola 1172,9 kt, čo je v porovnaní s rokom 2013 (1260,7kt) o 87,7 kt menej. Pokles je zrejme zapríčinený ukončením navážania štrkopieskov do telesa diaľnice D1 v úseku Dubná Skala - Turany. Pri porovnaní počtu zamestnancov v roku 2014 (126 zamestnancov) s rokom 2013 (133 zamestnancov) zistíme, že pri dobývaní štrkopieskov a pieskov pracovalo v roku 2014 o 7 zamestnancov menej.

4.4.5 Tehliarske suroviny

V roku 2014 organizácie vydobyli 46,0 kt tehliarskych surovín. V porovnaní s rokom 2013 (32,24 kt) je to nárast o 13,8 kt. Pri dobývaní bolo v roku 2013 zamestnaných 9 pracovníkov, t. j. o 2 zamestnancov menej ako v roku 2013.

4.5 Vápence a cementárske suroviny

V roku 2014 dobývanie vápencov a cementárskych surovín v úradnom obvode OBU v Banskej Bystrici prakticky nebolo vykonávané. Z ložiska vápencov Ružiná bolo vydobyté len 0,1 kt vápencov. Pri tejto činnosti bol zamestnaný 1 zamestnanec. V porovnaní s rokom 2013 je vydobyté množstvo vápencov nižšie o 20 kt.

Počet zamestnancov pri dobývaní v roku 2014 bol nižší o 6 ako v roku 2013.

4.5.1. Vápence na špeciálne účely

V roku 2014 nebolo vykonávané dobývanie v dobývacom priestore Selce. Z odbytových dôvodov bolo dobývanie prerušené.

4.5.2. Vápence vysokopercenčné

V úradnom obvode OBU v Banskej Bystrici neboli v roku 2013 dobývané.

4.6 Ostatné suroviny

V roku 2014 sa v obvode tunajšieho úradu dobývali tieto ostatné suroviny: bentonit, alginít, keramické a žiaruvzdorné íly, kaolín, kremité piesky a perlit.

Celková ťažba ostatných surovín v roku 2014 bola 237 kt. V porovnaní s rokom 2013, keď bolo vydobyté 206,4 kt ostatných surovín, je to viac o 30,6 kt. Porovnanie množstva vydobytých nerastov v roku 2014 v jednotlivých dobývacích priestoroch s predchádzajúcimi obdobiami je v prílohe 22.

Dobývanie v roku 2014 zabezpečovalo 77112 zamestnancov, čo je o 35 menej ako v roku 2013.

5 BEZPEČNOSŤ PRÁCE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

5.1 Vývoj pracovnej úrazovosti

V roku 2014 bolo v organizáciách podliehajúcich hlavnému dozoru štátnej banskej správy v úradnom obvode OBÚ v Banskej Bystrici zaregistrovaných celkom 22 pracovných úrazov (PÚ). Všetky sa stali pri dobývaní nerastov. Neboli zaznamenané smrteľné úrazy ani závažné pracovné úrazy. Porovnanie úrazov na 100 zamestnancov pri dobývaní je nasledovné:

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Počet pracovníkov zamestnaných pri dobývaní nerastov	993	852	720	990	955	1033	969	719	950	950	918
Smrteľné úrazy	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Ťažká újma na zdraví	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0
PN 42 dní a viac	0	0	0	1	2	2	7	14	-	-	-
Ostatné úrazy	47	28	34	30	31	19	19	24	28	17	22

Početnosť na 100 pracovníkov	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Smrteľné úrazy	0,1	0	0	0,1	0	0	0,1	0	0	0	0
Ťažká újma na zdraví	0	0	0	0,1	0	0	0	0,14	0	0,21	0
S PN 42 dní a viac				0,1	0,2	0,19	0,72	1,95	-	-	-
Ostatné úrazy	4,73	3,28	4,72	3,03	3,24	1,84	1,96	3,34	2,95	1,79	2,397
Početnosť spolu:	4,83	3,28	4,72	3,33	3,44	2,03	2,79	5,42	2,95	2,0	2,397

5.1.1 Závažné pracovné úrazy a havárie

V roku 2014 neboli zaznamenané smrteľné pracovné úrazy ani závažné pracovné úrazy a ani sa neprihodili prevádzkové nehody (havárie), závažné priemyselné havárie.

5.1.2 Rozbor príčin a zdrojov pracovných úrazov

Z rozboru úrazovosti vyplýva, že príčinami PÚ v roku 2014 boli:

Kód 1. Chybný, nepriaznivý stav zdroja úrazu (nie pracoviska) v 14 prípadoch, čo je 63,64 % z celkového počtu PÚ (22)

Kód 4. Nepriaznivý stav, alebo chybné usporiadanie pracoviska v 1 prípade, čo je 4,55 % z celkového počtu PÚ (22)

Kód 8. Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu alebo pokynov, zotrúvanie v ohrozenom priestore v počte prípadov 2, čo je 9,09 % z celkového počtu PÚ (22)

Kód 12. Nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon v 5 prípadoch, čo je 22,73 % z celkového počtu PÚ (22)

Pri kódach príčin 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14 neboli zaznamenané PÚ.

Najčastejšou príčinou PÚ bol kód 1 (14 PÚ). Najmenej PÚ bolo zaznamenaných pri kódach 8 (2 PÚ) a 4 (1 PÚ).

Z rozboru úrazovosti vyplýva, že zdrojmi PÚ v roku 2014 boli:

Kód I. Dopravné prostriedky v 2 prípadoch, čo je 9,09 % z celkového počtu PÚ (22)

Kód IV. Pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje pádov zamestnancov v 4 prípadoch, čo je 18,18 % z celkového počtu PÚ (22)

Kód V. Materiál, bremená, predmety v 14 prípadoch, čo je 63,64 % z celkového počtu PÚ (22)

Kód VI. Náradie, nástroje v 2 prípadoch, čo je 9,09 % z celkového počtu PÚ (22).

Pri kódach zdrojov II, III, VII, VIII, IX, X a XI neboli zaznamenané PÚ.

Najčastejším zdrojom PÚ bol kód V (14 PÚ), kód IV (4 PÚ). Najmenej PÚ bolo zaznamenaných pri kódach I, a VI (po 2 PÚ).

5.1.3 Choroby z povolania

V roku 2014 bolo priznaných 29 chorôb z povolania pri ťažbe nerastov a ich úprave – 17 chorôb z jednostranného nadmerného dlhodobého zaťaženia, 8 chorôb z vibrácií, 3 zo zaprášenia pľúc a 1 porucha sluchu. Pri porovnaní s rokom 2013, kedy bol priznaných 26 chorôb z povolania, došlo k nárastu o 3 choroby.

5.2 Banská technika a bezpečnosť práce

5.2.1 Hlbinné dobývanie

5.2.1.1 Bezpečnosť podzemných diel

OBÚ v Banskej Bystrici počas výkonu dozoru kontroloval okrem iného aj dodržiavanie technológie vedenia banských diel, bezpečnosť pri práci a bezpečnosť prevádzky, stav banských diel a ich udržiavanie v bezpečnom stave.

Bezpečnosť vyhradených elektrických zariadení je zabezpečovaná vykonávaním východiskových a pravidelných revízií týchto zariadení odborne spôsobilými zamestnancami s osvedčením vydaným Hlavným bankým úradom v Banskej Štiavnici. Počas prevádzky overujú ich bezpečný stav pravidelnými prehliadkami určenými zamestnancami podľa Smerníc potvrdených úradom. Dodržiavanie ustanoveného režimu je okrem iného kontrolované pri prehliadkach vykonávaných úradom.

Bezpečnosť práce a prevádzky pri prevádzke vyhradených tlakových, zdvíhacích a plynových zariadení bola zabezpečovaná mimo iné aj vykonávaním pravidelných revízií, skúšok a odborných prehliadok uvedených zariadení revíznymi technikmi s oprávneniami vydávanými obvodnými bankými úradmi.

5.2.1.1.1 Zvislé banské diela

V roku 2013 sa nevykonávalo hĺbenie ani prehlbovanie jám. Na činných jamách sa vykonávala iba údržba, čistenie a pod. (Baňa Dolina, a. s. V. Krtíš: boli prevádzkované dva vrt. Vrt UBG 92 bol využívaný na vetranie ako hlavné výdušné banské dielo a vrt Háj bol využívaný ako hlavné vŕažné dielo, vybavený lezným rebríkom. Jama Háj I. bola využívaná ako hlavné výdušné dielo, ktorou je vedené výtlačné potrubie z hlavnej čerpacej stanice a požiarny vodovod z povrchovej nádrže. Slovenská banská spol. s r. o. Hodruša – Hámre: I. a II. úklonná jama, Kremnická banská spoločnosť – IV. šachta).

Razenie komínov sa realizovalo vrtno-trhacími prácami (bez použitia raziacej plošiny) len v organizácii Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša – Hámre.

Slovenská banská s.r.o. Hodruša Hámre	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
zvislé banské diela (m)	50,4	56,6	64	58,6	0	139,2	120,6	118	220,5	211,7	209,7

5.2.1.1.2 Dlhé banské diela

Na Bani Dolina a.s. Veľký Krtíš bolo v roku 2014 vyrazené 717 m banských diel. Banské diela sú razené v profile LB-O-02, LO-O-02, OO-O-DV3 vrtno-trhacími prácami a kombajnom 4PU. Hustota výstuže bola 1,0 m resp. 0,5 m paženie šachovite drevenými okrajkami, resp. ťahokovom.

Baňa Dolina a.s. Veľký Krtíš		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dlhé banské diela spolu (m)		951	1148	377	1032	2442	2583	1875	2802	2213	2146	717
Z toho	razenie kombajnom (m)	550	705	790	0	1626	1866	1580	2276	1803	1990	410,5
	razenie ručné (m)	401	443	242	377	816	717	295	526	410	156	306,5

Z uvedeného možno konštatovať, že na Bani Dolina a.s. bol v roku 2014 zaznamenaný pokles dĺžky vyrazených chodieb. V porovnaní s rokom 2013 bolo vyrazených o 1429 m dlhých banských diel menej. Pri razení pomocou raziacich kombajnov bol v porovnaní s rokom 2013 pokles o 1579,5 m, naproti tomu pri ručnom razení banských diel došlo k nárastu o 150,5 m.

V Slovenskej banskej, spol. s r. o. Hodruša Hámre bolo vyrazených 2737,3 m dlhých banských diel, čo je v porovnaní s rokom 2013 (2258,5 m) o 478,8 m viac.

Slovenská banská, spol. s.r.o.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Dlhé banské diela spolu (m)	301,4	96,3	324,7	699,6	1483,4	1931,6	1541,3	1602,6	1888,8	2046,8	2737,3
Vodorovné banské diela na koľaji (m)	42,6	33,3	130,4	450,1	1483,4	1931,6	1541,3	990	1098,6	1275,0	1666,1
Vodorovné banské diela škrabákom (m)	258,8	63,0	130,3	249,5	0	0	0	990	738,9	450,9	695,6
Úpadné banské diela na koľaji (m)	0	0	0	0	0	0	0	31,9	51,3	0	0
Dovrchné banské diela škrabákom (m)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320,9	375,6

Prehľad vývoja v razení dlhých banských diel za obdobie rokov 2004 až 2014:

Organizácia	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Baňa Dolina a.s. Veľký Krtíš	951	1148	377	1032	2442	2583	1875	2802	2213	2146	717
Slovenská Banská, spol. s r. o. Hodruša - Hámre	301,4	96,3	324,7	699,6	1483,4	1931,6	1541,3	1602,6	1888,8	2046,8	2737,3
Spolu	1252,4	1244,3	701,7	1731,6	3925,4	4514,6	3416,3	4404,6	4101,8	4192,8	3454,3

5.2.1.1.3 Likvidácia vyrúbaných priestorov

Na Bani Dolina a. s. Veľký Krtíš je dobývanie vykonávané schválenou dobývacou metódou „stenovanie mechanizovaným komplexom na plnú hrúbku sloja, na riadený zával, s ponechaním a bez ponechania ochrannej vrstvy uhlia v strope“. Likvidácia vyrúbaných priestorov je vykonávaná priebežne, nakoľko je súčasťou dobývacej metódy.

Na bani Rozália Slovenskej banskej spol. s r. o. Hodruša – Hámre je používaná dobývací metóda „Dovrchné zátinkovanie bez výstuže, krátkymi vrtmi, s odťažbou škrabákovým vrátkom“. Pri tejto metóde sa výstuž nepoužíva, nahradená je ochrannými vnútroblokovými piliermi.

Pri dobývaní a príprave bloku sa vytvárajú a ponechávajú ochranné piliere, o min. rozmeroch 3 x 3 m, čím sa dosiahne požadovaná bezpečnosť na dobývke.

Likvidácia bloku pozostáva z doťaženia bloku, z likvidácii niektorých pilierov s bilančným zrudnením a príp. čiastočným podsadením jalovinou.

5.2.1.2 Dobývanie

Na Bani Dolina a. s. Veľký Krtíš sa dobývanie vykonávalo v súlade s POPD schválenou dobývacou metódou „stenovanie mechanizovaným komplexom na plnú hrúbku sloja, na riadený zával, s ponechaním a bez ponechania ochrannej vrstvy uhlia v strope“. Na zabudovanie vydobytého priestoru sa používali komplexne mechanizované výstuže typu MK-75. Rozpojovanie uhoľného piliera sa vykonávalo dobývacím kombajnom typu 1 GŠ 68, s mechanickým nakladaním rúbaniny na hrabľový dopravník.

Dobývanie na bani Rozália Slovenskej banskej spol. s r. o. Hodruša – Hámre bolo v prevažnej miere vykonávané schválenou dobývacou metódou „dovrchné zátinkovnie bez výstuže krátkymi vrtními s odťažbou škrabákovým vrátkom“. Nakoľko boli prieskumom overené aj strmé žilné štruktúry, na ich dobývanie sa používa schválená dobývací metóda „dobývanie na skládku“.

5.2.1.3 Vetrание

5.2.1.3.1 Vedenie banských vetrov

Baňa Dolina a.s. je Výnosom OBÚ v Prievidzi č. 400/G/Há/1985 z 21.5.1985 a rozhodnutím OBÚ Prievidza č. 400/MI/Jk/89 z 10.5.1989 z hľadiska vetrания zaradená do kategórie baní nebezpečných zvýšeným výskytom kyslíčnika uhličitého.

Vetrание podzemia Bane Dolina zahŕňalo v roku 2014 dve vetracie oblasti.

Do bane boli čerstvé vetry privádzané dvoma hlavnými vŕážnymi dielami - vŕážnym vrtnom „Háj“ a „Ťažobnou úpadnicou“.

Opotrebované vetry boli odvádzané na povrch štyrmi hlavnými výdušnými banskými dielami (hlavný prekop č. 201 – vetracia oblasť č. II, „Materiálová úpadnica“ – vetracia oblasť č. III).

Vetrание bane Rozália je umelé sacie, zabezpečené prácou hlavného ventilátora Neprerazené banské diela sú ovetrávané separátnym fúkacím vetraním.

V prvom štvrtroku 2014 bolo vetrание bane Rozália zabezpečené prácou hlavného ventilátora a pomocných ventilátorov. Počet vŕážných diel - 2, výdušných - 1. Neprerazené banské diela sú ovetrávané separátnym fúkacím vetraním.

Hlavný banský ventilátor (HBV) pracujúci sacím spôsobom, bol umiestnený v podzemí vo ventilátorovni na úrovni autotunela nad komínom VK – 1 (pod komínom VK – 0). Ako HBV bol zabudovaný ventilátor typu ARA-1-1120-180.

Výpomocný ventilátor bol umiestnený na XIV. obzore, v prekope P – 2/XIV., kde vo vetracej hrádzi boli zabudované dva ventilátory typu APT 800/3.

Vŕážné vetry boli vedené úpadne, z povrchu cez I. a II. úklonnú jamu na XIV. obzor, ďalej úpadnicou U – 1 na XV. obzor, po XV. obzore a úpadnicami U – 15 a U – 16 na nižšie úrovne. Vetracími komínmi zo XVI. a z XV. obzoru späť na úroveň XIV. obzoru.

Výdušné vetry boli vedené po XIV. obzore prekopmi P – 1/XIV. a P – 2/XIV. k výpomocnému ventilátoru (2 x APT 800/3), ďalej po obzore vetracím prekopom a následne dovrchne komínmi VK – 1 – XIII., VK – 1 – XII. a K – R – 2/XIV. na XII. obzor. Z XII. obzoru boli výdušné vetry vedené komínom K – R – I./XII. na XI. obzor, komínom K – R – I./XI. na X. obzor. Z X. obzoru boli opotrebované vetry vedené dovrchnými chodbami cez IX. na VIII. obzor pod HBV.

HBV vysával opotrebované banské vetry komínom VK – 1 na úroveň autotunela a pomocou pretlaku cez komín VK – 0 na povrch.

Začiatkom druhého štvrtroku 2014 došlo k prípravám na zásadnú zmenu vetrания. Zmena spočíva v odstavení HBV v autotuneli, umiestnení nového HBV na XIV. obzore, zmene smeru vetrov v komínoch VK-0, VK-1 a na XII obzore (čerstvé vetry) s následným odvádzaním opotrebovaných vetrov smerom na šachtu Roveň, stavbe usmerňujúcich a regulačných vetracích objektov. HBV do konca roka 2014 pracoval v overovacej prevádzke. Po jej ukončení bude vypracovaná vetracia bilancia bane Rozália. Na základe predbežných meraní je zrejmé, že privádzané množstvo vzduchu na ovetrávanie podzemných pracovísk je dostatočné.

Pravidelné meranie banského ovzdušia podľa § 146 ods. 1 a 2 vyhl. SBÚ č. 21/1989 Zb. bolo vykonávané v režii spoločnosti, vlastnými kalibrovanými meracími prístrojmi rovnakého typu aké pri meraniach používa HBZS Prievidza.

Napájanie hlavných ventilátorov je riešené v súlade s požiadavkami banských bezpečnostných predpisov dvoma prírodnými vedeniami. Pre prípad výpadku elektrickej energie je na Bani Dolina možné núdzové napájanie ventilátorov záložným vedením z rozvodne R1 na povrchu.

5.2.1.3.2 *Prístroje na meranie koncentrácie plynov*

Na Bani Dolina a.s. pre meranie oxidu uhoľnatého a oxidu uhličitého sa používali stacionárne detekčné snímače typu GMA 41. Umiestnené boli v bani v celkovom výdušnom vetracom prúde vetracích oblasti (na prekope č. 201). Pre meranie ovzdušia sa používajú aj osobné kontinuálne analyzátory a interferometre.

V organizácii Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša - Hámre sa na meranie banského ovzdušia používa prístroj ISC Oldham MX 2100 resp. na zistenie prítomnosti plynov v banskom ovzduší sa používajú meracie trubičky na CO a NO a nasávače UNIVERZAL 66.

5.2.1.4 *Ochrana proti požiaru a výbuchu*

5.2.1.4.1 *Protipožiarna ochrana v podzemí*

Na Bani Dolina a.s. požiarne ochrana spočíva:

- a) vo vyhľadávaní, kontrole a likvidácii zápar - podľa Výnosu OBÚ Prievidza č. 300/89 uhoľné sloje v dobývacom priestore nie sú zaradené do kategórie náchylných na samovznietenie. Hrádzami uzatvorené vyrúbané priestory sa pravidelne kontrolujú a pri náznaku záparu sa okamžite vykonávajú opatrenia na jej likvidáciu. V roku 2014 nebol zaznamenaný prípad záparu uhoľného sloja.
- b) v obmedzovaní použitia otvoreného ohňa v podzemí a na povrchu v miestach so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom, ktoré je klasifikované ako výnimočná práca s otvoreným ohňom a dôsledne sa riadi vnútropodnikovou Smernicou č. 11/94.

Pre prípad okamžitého zásahu na zdolávanie banského požiaru v zmysle vnútropodnikovej smernice č. 1/98 sú na určených miestach rozmiestnené hasiace prostriedky.

Budovanie požiarneho vodovodu stanovuje § 172 vyhlášky SBÚ č. 21/89 Zb. Banský požiarne vodovod je napájaný z vodnej nádrže na povrchu (požiarna nádrž Háj) a je vyvedený na všetky stenové poruby. Z požiarnej nádrže je napájané 8., 9. a 10. pole. Hydraulický pretlak a objemový prietok vyhovuje STN 44 64 03 bod č. 93 a č. 94.

Pre podzemie bane je v súlade s § 171 vyhlášky SBÚ č. 21/89 Zb. vybudovaný požiarne sklad s príslušným vybavením. Súčasťou pohotovostných prostriedkov na likvidáciu banských nehôd v zmysle príkazu generálneho riaditeľa č. 1/99 je požiarne sklad na povrchu, požiarne sklad ZBZS, havarijná skládka na povrchu a požiarne voz umiestnený na nástupišti mužstva pred ústím prekopu č. 201 (Hlavný prekop).

- c) v zamedzovaní vzniku a prenikaniu uhoľného prachu tým, že pri dobývaní a razení banských diel sa používa voda na skrúpanie rezných orgánov kombajnov a pri pásovej doprave uhlia skrúpanie presypov. Pravidelne sa odstraňuje napadané uhlie pozdĺž pásových dopravníkov, v čistote sa udržiavajú pohonné i vratné stanice.

V Slovenskej banskej, spol. s r. o. sú v súlade s požiadavkou § 172 ods. 2 vyhl. SBÚ č. 21/1988 Zb. po dohode s HBZS, pre prípad potreby, na likvidáciu požiaru stanovené miesta s možnosťou odberu vody (nultý obzor – na ústí štôlne, na nárazisku I. úklonnej jamy, VIII. obzor – pri m. b. č. 6 stará HDŠ (za hrádzou), X. obzor - sever, v ochoznej chodbe, bývalá prečerpávací stanica, XII. obzor – sever v ochoznej chodbe pri m. b. č. 5, XIV. obzor, sever – voľná hĺbka II. úklonnej jamy, VDŠ, XIV. obzor, juh – Nová Rozália jama a NOŠ, XV. obzor - pomocné čerpacie stanice sú pod úpadnicami U-1 (na XV. obzore), U-15 (na XVI. obzore), a U-16 (na XVII. obzore), hlavná čerpacia stanica je v úpadnici U-6 (12 m pod XV. obzorom)).

Na prípadnú likvidáciu požiaru sú v podzemí rozmiestnené ručné hasiace prístroje nasledovne:

10 ks RHP v podzemí (sklad výbušnín, čerpacia stanica, strojovňa ŤS)

9 ks RHP je umiestnených v banských lokomotívach

4 ks RHP sú uložené v havarijnom sklade

5.2.1.4.2 *Zneškodňovanie uhoľného prachu*

Zneškodňovanie uhoľného prachu sa vykonáva zmáčaním vodou, zmetaním a následným naložením zvlhčeného prachu na pásový dopravník, prípadne do banských vozov.

5.2.1.4.3 *Ochrana proti prenosu výbuchu uhoľného prachu*

Podzemné priestory Bane Dolina a.s. Veľký Krtíš z hľadiska nebezpečenstva výbuchu uhoľného prachu v zmysle § 233 vyhl. SBÚ č. 21/1989 Zb. a STN 34 1410 sú zaradené do kategórie SNP – 0. Pre Baňu Dolina platí výnimka HBÚ v Banskej Štiavnici z § 163 ods. 5 vyhlášky SBÚ č. 21/1989 Zb. č. 1302/2003.

5.2.1.5 *Strojné a elektrické zariadenia*

5.2.1.5.1 *Strojné zariadenia*

K zmene typov používaných strojných zariadení v podzemí v sledovanom období nedošlo.

U dopravných zariadení - koľajových lokomotív v podzemí nedošlo oproti roku 2013 k zmenám počtu používaných lokomotív. Na Bani Dolina a.s., Veľký Krtíš bolo v roku 2014 v prevádzke 6 ks lokomotív, z toho 4 ks trolejové pre dopravu v podzemí a 2 ks akumulátorové pre dopravu na povrchu. V podzemí a na povrchu hlbinných baní bolo prevádzkovaných spolu 30 koľajových lokomotív, čo je podobný stav ako v roku 2013 (29 ks). Na Bani Rozália došlo k preradeniu dieselových lokomotív do rezervy.

Závesné lokomotívy sa nepoužívajú.

Z dozorovaných organizácií používala organizácia Ortac, s.r.o., Kremnica v roku 2014 1 ks prepravníkový nakladač a 1 ks dieselovú lokomotívu.

V roku 2014 na Bani Dolina a. s., Veľký Krtíš došlo k radikálnemu poklesu počtu používaných dopravníkov v porovnaní s rokom 2013. Počet nasadených dopravníkov bol v roku 2014 celkom 44 (- 33) dopravníkov, z toho 35 ks (- 27 ks) pásových a 9 ks (- 6 ks) hrabľových dopravníkov v celkovej dĺžke cca 4500 m (- 2835 m).

V počte čerpacích zariadení nedošlo oproti roku 2013 k zmene. V roku 2014 z celkového počtu 12 čerpacích staníc boli 3 hlavné čerpacie stanice a 9 pomocné čerpacie stanice.

V prevádzkovaní hlavných ventilátorov došlo oproti roku 2013 k zníženiu celkového počtu o 3 kusy. Celkom boli v prevádzke 3 hlavné ventilátory.

Počet stabilných kompresorov v podzemí bol v roku 2014 bez zmeny, v podzemí sú zabudované tri kompresory. Jeden ako záloha pre ťažný stroj I. úklonnej jamy Bane Rozália, jeden v podzemí IV. jamy v Kremnici a jeden na Erb štôlni – Hodruša .

5.2.1.5.1.1 *Raziace a nakladacie zariadenia*

V roku 2014 nedošlo oproti roku 2013 v použitých technológiách k zmenám a v roku 2014 neboli použité žiadne nové technológie. V roku 2014 boli na Bani Dolina a.s. Veľký Krtíš nasadené 2 raziace kombajny z toho 1 kus typu 4 PU a 1 ks typu GPK. Oproti roku 2013 je zníženie o 2 kusy. Osobitné nakladacie zariadenia sa v priebehu roku 2014 nepoužívali.

5.2.1.5.1.2 *Dobývacie stroje*

Tieto zariadenia boli v roku 2014 nasadené iba na Bani Dolina a.s. Veľký Krtíš. Celkom boli počas roku 2014 nasadené 2 dobývacie kombajny 1GŠ 68. V porovnaní s rokom 2013 je stav bez zmeny.

Dobývacie komplexy

V roku 2014 boli na Bani Dolina a.s. Veľký Krtíš nasledovné typy dobývacích komplexov:

MK 75 1 ks

1MKM (BMV 5) 1 ks

K zmene oproti roku 2013 nedošlo.

5.2.1.5.1.3 *Dopravné zariadenia*

5.2.1.5.1.3.1 *Koľajová doprava*

Z celkového počtu 30 používaných lokomotív v podzemí v roku 2014 boli 4 trolejové, 9 dieselových a 17 akumulátorových, čo je obdobný stav ako v roku 2013. Okrem ostatných hlbinných baní bola dieselová lokomotíva prevádzkovaná v organizácii Ortac, s.r.o. Kremnica.

Na Bani Dolina, a.s., Veľký Krtíš bolo v roku 2014 nasadených celkovo 6 koľajových lokomotív, čo je stav zhodný v porovnaní s rokom 2012. Z toho 4 trolejové (2 ks typu EL 5 - 08 a 2 ks typu EL 5 - 01) a dve akumulátorové AM - 8. 4 trolejové sú ako rezerva, prípadne na ND.

V podzemí uhoľnej bane Baňa Dolina a. s., Veľký Krtíš došlo v stave koľajovej trate k zmenám oproti roku 2013. Dĺžka koľajovej trate na dopravu lokomotívami je 1260 m (1350 m v roku 2013), čo je stav zrovnateľný s rokom 2013. Dĺžka ostatných tratí je 500 m. Koľajová trať má rozchod 600 mm. Koľajová trať má nízku priepustnosť z dôvodov jednokoľajnosti ako aj vysokej náročnosti na údržbu. Problémy sa v čoraz výraznejšej miere prejavujú v oblasti udržiavania technického stavu koľajových tratí.

Slovenská banská spol. s r.o. Hodruša - Hámre prevádzkovala v r. 2014 celkom 20 koľajových lokomotív, z toho 7 dieselových lokomotív (2 ks BND - 30, 3 ks DH - 35, 2 ks DH - 30), 13 ks akumulátorových (typ EL - 9, T - 35, T - 50). Rozchod trate je 550 mm a jej dĺžka sa v roku 2014 zväčšila na 1 9241 m, čo predstavuje výrazný nárast oproti predchádzajúcemu roku o 1 666 m.

V organizácii Kremnická banská spoločnosť s.r.o. Kremnica, pri údržbe banských diel, najmä Hlavnej dedičnej štôlne, ktorej dĺžka je 14.100 m taktiež používa koľajovú trať s rozchodom 550 mm s dopravou lokomotívou. Organizácia vlastní a prevádzkuje dve akumulátorové lokomotívy (AK - 2 U 1 ks, 1 ks ALD - 2) a jednu dieselovú lokomotívu BND - 15.

5.2.1.5.1.3.2 *Závesná doprava*

Závesná doprava lokomotívami sa nepoužíva, stav v porovnaní s rokom 2013 je bez zmeny. Pre dopravu pomocou vrátkov sa na Bani Dolina a.s., Veľký Krtíš využíva pre dopravu materiálu závesná drážka ZD - 80A.

5.2.1.5.1.3.3 *Doprava lanom*

V používaní vrátkov na Bani Dolina a.s. v r. 2014 oproti r. 2013 došlo k zníženiu počtu používaných vrátkov. Celkom bolo v používaní 64 ks (pokles o 11 ks) elektrických vrátkov, z toho VTA 1000 47 ks. Väčšina vrátkov bola v používaní na Bani Dolina a.s. Veľký Krtíš, a to v nezmenených typoch ako v predchádzajúcich rokoch. Prevažná časť vrátkov používaných v podzemí bola typu VTA 1000, VV 08, VP 40 a VP 4000.

5.2.1.5.1.3.4 *Doprava pásovými a hrabľovými dopravníkmi*

Pásové a hrabľové dopravníky boli používané v podzemí a na povrchu Bane Dolina a.s. Veľký Krtíš. Z celkového počtu 44 ks používaných dopravníkov, čo je oproti r. 2013 pokles o 33 ks, sa používalo 35 ks (- 27 ks) pásových dopravníkov 9 ks (- 6 ks) hrabľových dopravníkov. Celková dĺžka pásovej dopravy v podzemí bola 3,9 km a na povrchu 0,6 km. Pásové dopravníky sú vybavené automatikou ovládania ARD.

5.2.1.5.1.3.5 *Bezkoľajová doprava*

Bezkoľajová doprava v podzemí sa u dozorovaných organizácií nevykonávala.

5.2.1.5.2 *Elektrické zariadenia*

Elektrická inštalácia jednotlivých hlbinných baní je riešená nasledovne:

Elektrická inštalácia **Bane Dolina a.s., Veľký Krtíš** je napájaná zo 110 kV rozvodne Veľký Krtíš dvoma 22 kV vonkajšími vedeniami do hlavnej rozvodne R 1 Dolina. Hlavná rozvodňa je riešená s jedným systémom zberníc.

Vonkajšie vedenia 22 kV A a B napojené z hlavnej rozvodne R1 Dolina sú v postupnej likvidácii, vedenie A je odpojené, bez odberných miest. Technologická linka a areál závodu je napojený napätím 3 x 230/400 V, ochrana pred úrazom elektrickým prúdom pri poruche samočinným odpojením napájania v sieti TN.

Podzemie bane je napájané z hlavnej rozvodne R 1 napätím 3 x 6 000 V do banských trafostaníc so vzduchovými transformátormi IT 3 Sb/6, 6/0,525 kV.

Prevádzkový rozvod v podzemí ku spotrebičom je vyhotovený napäťovou sústavou 3 x 500 V. Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v podzemí je vyhotovená zemnením v sieti IT podľa STN 34 1410.

Kompenzácia jalového prúdu je riešená v rozvodni R 1 na strane 6 kV statickými kondenzátormi o výkone 1000 kVAR, ako aj nízkonapäťovými statickými kondenzátormi. V povrchových trafostaniciach je kompenzácia riešená pomocou regulátorov jalového výkonu WOR 4 a WOR 8 na strane nízkeho napätia.

Pohyblivé spotrebiče:

dobývací kombajn

2 ks 1 GŠ 68

6 x 132 kW

raziaci kombajn

4PU

44 kW

Dĺžka elektrifikovaných tratí je 1 260 m. Celkový inštalovaný výkon elektrických spotrebičov k 31.12.2014 je 1 780 kW, čo znamená pri porovnaní s predchádzajúcim rokom pokles o 1 080 kW.

Počty a výkony transformátorov na primárnej strane VN

R 1 - 1 ks 2 500 kVA, 22/6, 3 kV, 3 ks 630 kVA, 22/ 0, 4 kV

Celkový výkon transformátorov na vstupnej strane je 4 390 kVA.

V podzemí sú 4 trafostanice, v ktorých je celkom 6 transformátorov s celkovým výkonom 2 630 kVA. V zrovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k poklesu výkonu inštalovaných transformátorov o 1 000 kW.

V **Slovenskej banskej spol. s r. o. Hodruša – Hámre** je prívod elektrickej energie do rozvodne na Dolnom závode realizovaný vn vedením 22 kV č. 319 Rozvodného závodu Žiar nad Hronom. V rozvodni vn na Dolnom závode sú zabudované dva transformátory 1 000 kVA, 22/ 0,4 kV. Kompenzácia je zabezpečená regulátorom RQ 5. Kompenzačný rozvádzač má výkon 460 kVAR. Na odkalisku je prevádzkovaný transformátor 160 kVA, 22/0,4 kV.

Prívod elektrickej energie do rozvodne na bani Rozália je vn vedením 22 kV č. 373 a 374 z Rovne. V rozvodni sú zabudované 2 transformátory o výkone 630 kVA, jeden pre povrch 22/0,4 kV a druhý pre podzemie 22/6,3 kVA. Kompenzácia je prostredníctvom regulátora WOR 8, kompenzačný rozvádzač má výkon 120 kVAR. Hlavné spotrebiče sú ťažný stroj I. úklonná jama Rozália 58 kW, II. úklonná jama 170 kW, hlavný banský ventilátor 45 kW.

Dolný závod - napäťová sústava 3/PEN 400 V.

Baňa Rozália - napäťová sústava 3/PE 400 V, 3/PE 6000 V.

Na organizácii nie je nainštalované zariadenie - spotrebič s vyšším výkonom ako 300 kW.

Pohyblivé elektrické zariadenia nie sú v organizácii prevádzkované.

Nie je zavedená elektrická koľajová doprava - trolejová.

Celkový inštalovaný výkon spotrebičov 3,080 MW.

Celkový výkon transformátorov 4,22 MVA.

Oproti predchádzajúcemu obdobiu v oblasti elektrických zariadení nenastala zmena inštalovaných výkonov spotrebičov, príkon transformátorov sa oproti minulému obdobiu taktiež nezmenil.

Kremnická banská spoločnosť s r. o., Kremnica má prívod elektrickej energie pre areál jamy č. IV je riešený z vlastných rozvodov 22 kV a 3 kV pripojených do trafostanice na povrchu. V trafostanici sú 2 ks transformátory 22/3 kV, ktoré slúžia na prenos elektrickej energie medzi elektrárnou č. IV a elektrárnou č. II a 2 ks transformátorov 22/0,4/0,231 kV, ktoré slúžia na napájanie prevádzkových rozvodov na povrchu a technologických liniek. Elektrická inštalácia na jame č. IV. pozostáva z nasledovných zariadení:

ťažný stroj na povrchu, sociálne zariadenie, maloodberatelia, spotreba elektrárne v podzemí, čerpacia stanica termálnej vody, hlavný a záložný ventilátor, nabíjacie stanice akumulátorových lokomotív a osvetlenie, granulácia a expedícia bentonitu.

Malá vodná elektrárň IV. stupeň sa nachádza podzemí areálu IV. šachty. Je osadená tromi generátormi o celkovom výkone 2 160 kW a transformátormi pre vlastnú spotrebu elektrárne 3/0,4 kV, 500 kVA a pre osvetlenie 3/0,231 kV, 10 kVA. Pre rozvod 3 kV je v elektrárni vn rozvodňa s príslušnými spínacími jednotkami pre jednotlivé vn vývody a pre ovládanie generátorov. Pre nn rozvody bane a vlastnú spotrebu elektrárne slúžia liatinové rozvádzače. Vývod z elektrárne do povrchovej trafostanice 3/22 kV je jamou č. IV káblami na napäťovej úrovni 3 kV.

Transformátory na jame č. IV:

povrch	2 x	400 kVA, 22/0,4/0,231 kV
	2 x	1600 kVA, 22/3 kV
podzemie		500 kVA, 3/0,4 kV
		10 kVA, 3/0,231 kV

Celkový výkon transformátorov je 4,51 MVA, celkový výkon inštalovaných spotrebičov je 0,46 MW. Spotrebiče nad 300 kW a pohyblivé spotrebiče nie sú. Unikátom v pôsobnosti štátnej banskej správy sú vlastné zdroje - generátory o celkovom výkone 2160 kW inštalované počiatkom 20. storočia. V sledovanom období bola v organizácii v objekte Malej vodnej elektrárne IV. stupeň vykonaná rekonštrukcia vn rozvodov.

Aktuálny stav pri hlbinnom dobývaní:

- a) Celkový výkon transformátorov na vstupnej strane 13,12 MVA.
- b) Celkový inštalovaný výkon spotrebičov 5,32 MW.
- c) Počet spotrebičov s celkovým menovitým výkonom väčším ako 300 kW - 0 ks.
- d) Počet pohyblivých el. zariadení - 3 ks.
- e) Celková dĺžka elektrifikovaných tratí je 1 260 m.

5.2.2 Povrchové dobývanie

5.2.2.1 Dobývanie

Dobývanie nerastných surovín v roku 2014 bolo vykonávané, obdobne ako v predchádzajúce roky, prevažne s použitím trhacích prác malého, alebo veľkého rozsahu. V hliniskách, iloviskách, štrkoviskách a pieskoviskách pomocou lyžicových rýpadiel. Neboli použité žiadne nové technológie dobývania.

Kultúrna vrstva pôdy (skrývka) je pred dobývacími prácami deponovaná na osobitné skládky a po ukončení dobývania využívaná na rekultivačné práce za účelom zahľadania stôp po dobývaní.

5.2.2.2. Strojné a elektrické zariadenia

5.2.2.2.1 Strojné zariadenia

V dozorovaných organizáciách dochádza postupne k zmenám používaných typov strojných zariadení, hlavne rýpadiel, nakladačov ako aj dopravných mechanizmov. Najmä začínajúce organizácie nahrádzajú staré typy zariadení modernejšími a efektívnejšími typmi. Počet používaných strojných zariadení je porovnateľný s predchádzajúcim obdobím. Zväčšuje sa podiel prenášaných nakladačov, dopravných, vŕtacích ako aj zemných mechanizmov, dokonca aj mobilných, respektíve prevozných drviacich a triediacich zariadení. Strojné zariadenia organizácií, ktoré vykonávajú aj inú činnosť než ťažbu, bývajú často využívané na inú činnosť a z toho dôvodu je uvádzaný počet zariadení používaných pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom orientačný. V roku 2014 bolo v prevádzkach organizácií dozorovaných úradom evidovaných 133 rýpadiel (+4 ks) a 104 ks nakladačov rôznych typov (+5 ks). Najčastejšie používanými typmi rýpadiel boli rýpadlá rady DH, CATERPILLAR, KOMATSU A VOLVO. Z kolesových nakladačov bola väčšina typu UNC, CAT, VOLVO, KOMATSU.

Pri ťažbe z rozvalu, ale najmä pri nakladaní hotových výrobkov sa využívali kolesové nakladače, najmä typov KMB 250, UNK 320, UNC 200 ale aj výrobky firiem CATERPILLAR, VOLVO, KOMATSU a iné.

Pri skrávkových prácach, na úprave odvalov a ťažobných plošín sa v roku 2014 používali dozéry, najmä rady DZ, KOMATSU a CATERPILLAR v počte 34 ks (+ 20 ks). Na dopravu vyťaženého materiálu sa v prevažnej miere využívali nákladné motorové vozidlá v celkovom počte 198 ks (+ 23 ks), väčšinou značky Tatra 815 a v malých organizáciách Tatra 148. Rozširuje sa počet používaných nákladných motorových vozidiel s vyššou nosnosťou značiek ako Volvo, CATERPILLAR, MERCEDES, KOMATSU, SKANIA, JAMAL a iných, ktoré sa tešia čo raz väčšej obľube pre svoju výkonnosť a spoľahlivosť. Aj v tejto oblasti sa okrem vlastných vozidiel organizácií stále zvyšuje podiel využívania vozidiel iných dopravcov.

Na vŕtanie pre trhacie práce sa využívali vrtné súpravy LVE 70, LVE 80, SLVE 81, ďalej najmä HAUSHERR, BOHLER, ATLAS - COPCO, v celkovom počte 31 ks (+2 ks). Podiel dodávateľských organizácií pre vykonávanie vrtno-trhacích prác stále rastie, lebo je to najmä pre menšie ťažobné organizácie výhodnejšie.

V roku 2014 bolo v prevádzke 10 ks (-1 ks) pojazdných kompresorov. Celkový evidovaný počet kompresorov je vyšší, sú to však kompresory nefunkčné, ktoré sú používané na náhradné diely. Aj v tejto oblasti dochádza k postupným zmenám, nakoľko v dôsledku zavádzania moderných vŕtacích súprav, ktorých súčasťou sú aj kompresory a vykonávaniu prác dodávateľsky, klesá aj počet používaných pojazdných kompresorov.

Z nabíjacieho zariadení pre nabíjanie vývrtov trhavinami boli používané 3 ks nabíjacie zariadenia typu Bunza a v porovnaní s rokom 2013 nedošlo k zmene počtu používaných zariadení. Ďalej boli používané pojazdné mechanické miešacie a nabíjacie zariadenia pre trhaviny typu DAP.

5.2.2.2.1.1 *Lanové dráhy*

Stav v hodnotenom období roka 2014 sa oproti minulým rokom nezmenil. V obvodu pôsobnosti úradu boli v roku 2014 v prevádzke nákladné lanové dráhy pri Harmaneckej jaskyni a Demänovskej jaskyni slobody, ktoré boli využívané i pre sprístupňovanie a udržiavanie jaskýň v bezpečnom stave. Ich prevádzka bola zabezpečovaná organizáciou Správa slovenských jaskýň na potrebnej úrovni.

5.2.2.2.1.2. *Plávajúce ťažobné zariadenia*

V roku 2014 nebolo v obvodu pôsobnosti úradu v prevádzke zariadenie pre dobývanie štrkopieskov z vody. Stav oproti roku 2013 sa nezmenil.

5.2.2.2.2 *Elektrické zariadenia*

Dozorované organizácie sú napájané z elektrickej sústavy územne rozčlenenej podľa jednotlivých rozvodných závodov SEZ z 22 kV vedení. Väčšie organizácie sú vlastníčkami trafostaníc 22/0,4 kV, prípadne aj vn prípojok, organizácie s malým odberom elektriny sú napojené na nn rozvod rozvodných závodov SEZ. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím nedošlo v oblasti elektrických zariadení k podstatnej zmene výkonu inštalovaných spotrebičov ani celkový príkon pripojených transformátorov sa nezmenil. Organizácie však začínajú používať diesel-hydraulické pohony technologických zariadení, čo prináša úsporu nielen elektrickej energie, ale aj v nákladoch na odborné spôsobilých zamestnancov a na vykonávanie odborných skúšok/revízií.

V sledovanom období boli pri vykonávaných kontrolách v súvislosti s prevádzkou vyhradených elektrických zariadení zistené porušenia povinností ustanovených predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, ktoré sa týkali najmä označovania rozvodných zariadení, ochranných pásiem vonkajších elektrických vedení a trafostaníc, odbornej spôsobilosti zamestnancov a vedenia predpísanej dokumentácie.

Aktuálny stav pri povrchovom dobývaní:

- Celkový výkon transformátorov 20,4 MVA.
- Celkový inštalovaný výkon spotrebičov 14,2 MW.
- Pohyblivé elektrické zariadenia nie sú.
- Spotrebiče o výkone nad 300 kW nie sú.

5.2.3 Výbušniny

V roku 2014 boli vydané 4 povolenia na trvalý odber výbušnín. Povolenie pre jednorazový odber výbušnín v roku 2014 vydané nebolo.

Pre trhacie práce bolo vydaných 23 povolení, z toho 11 pri banskej činnosti, 10 pri činnosti vykonávanej banským spôsobom a 2 pri ostatnej činnosti. Trhacie práce veľkého rozsahu boli povolené v 11 prípadoch a trhacie práce malého rozsahu v 12 prípadoch.

Na trhacie práce bolo použité celkom 686 147,1 kg trhavín, 109 214 ks rozbušiek a 1 150,00 m bleskovice. Z toho pri banskej činnosti bolo použité 578 683,36 kg trhavín, 94 744 ks rozbušiek a 1000,00 m bleskovice. Pri činnosti vykonávanej banským spôsobom bolo použité 97 901,44 kg trhavín, 5 050 ks rozbušiek a 150,00 m bleskovice. Pri ostatnej činnosti bolo použité 9 562,3 kg trhavín, 9 420 ks rozbušiek.

Výučba strelmajstrov a overovanie odbornej spôsobilosti bolo v roku 2014 vykonávané v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre vŕtacie a trhacie práce Banská Bystrica. Bol zorganizovaný jeden kurz strelmajstrov. Skúšky boli vykonané v dvoch termínoch - v riadnom a opravnom. Bolo vydané 11 oprávnení strelmajstra. Z toho 3 oprávnenia „strelmajster pre povrch“, 2 oprávnenia „strelmajster pre podzemie“, 4 oprávnenia „strelmajster pre výbušné prostredie v podzemí“ a 2 oprávnenia pre osobitné druhy prác - horúce prevádzky.

V roku 2014 neboli preskúšaní strelmajstri pre predĺženie platnosti oprávnení.

Počas roka 2014 nedošlo v dozorovaných organizáciách k mimoriadnej udalosti pri použití výbušnín.

V roku 2014 bolo v úradnom obvode OBU v Banskej Bystrici evidovaných 18 skladov výbušnín s celkovou kapacitou 613,15 tis. kg trhavín, 715,60 tis. ks rozbušiek a 35,20 tis. m bleskovice. V priebehu roka 2014 bolo vydané rozhodnutie o zmene povoleného obloženia skladu výbušnín Sklené. Toto rozhodnutie nemalo však vplyv na celkové obloženie skladu, umožňuje len skladovanie iných druhov výbušnín. Rozhodnutie o povolení či zrušení skladu výbušnín vydané nebolo. V roku 2014 bolo vydané rozhodnutie o odstránení stavby skladu výbušnín v lome Malužiná, avšak rozhodnutie o zrušení skladu výbušnín bolo vydané už v predchádzajúcom období.

5.2.4 Sprístupnené podzemné priestory

V obvode pôsobnosti OBÚ v Banskej Bystrici sú sprístupnené verejnosti tieto jaskyne: Demänovská ľadová jaskyňa, Demänovská jaskyňa Slobody, Harmanecká jaskyňa, Važecká jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, ktoré prevádzkuje SSJ L. Mikuláš. V týchto jaskyniach sa v r. 2014 nevykonávali práce na sprístupňovaní podzemných priestorov, vykonávali sa len práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave. V Harmaneckej jaskyni boli realizované práce podľa projektovej dokumentácie „Premiestnenie prehliadkového chodníka v Harmaneckej jaskyni časť Izbica“. Práce boli vykonávané postupne vlastnými zamestnancami a ukončené do začiatku návštevnnej sezóny 30.4.2014. Následne v novembri bola vykonávaná sanácia dreveného zábradlia na prístupovom chodníku k jaskyni.

Jaskyne sú pripojené na elektrickú sústavu rozvodných závodov priamo bez vlastných trafostaníc. Celkový inštalovaný výkon spotrebičov na povrchu a v podzemí uvedených jaskýň v sledovanom období sa nezmenil a je 0,396 MW.

Okrem uvedených jaskýň sú v úradnom obvode OBÚ v Banskej Bystrici verejnosti sprístupnené Malá Stanišovská jaskyňa v Jánskej doline (sprístupnená v dĺžke 410 m z celkovej dĺžky 730 m) a v Ďumbierskom vysokohorskom krase je sprístupnená tromi exkurznými trasami Jaskyňa mŕtvych netopierov. Dĺžka jaskyne je 20,1 km a sprístupnené prehliadkové trasy majú dĺžku 1000, 1160 a 750 m. V týchto jaskyniach v roku 2013 neboli vykonávané práce ani činnosť na ich sprístupňovaní.

Na základe povolenia tunajšieho úradu, bolo v predchádzajúcom období v Žiarskej doline sprístupnené staré banské dielo pre muzeálne účely organizáciou Ing. Ivan Kráľ Liptovský Mikuláš.

V Banskej Štiavnici je zriadené Banské múzeum v prírode, v ktorom sú sprístupnené pre verejnosť staré banské diela v podzemí bývalej šachty Ondrej. Ide o dva obzory: Bartolomej v hĺbke - 33,5 m a Ján v hĺbke - 41,1 m o celkovej dĺžke cca 1200 m. Banské diela boli vyrazené v 17. - 19. storočí. V podzemí Banského múzea nebola v r. 2014 vykonávaná banská činnosť zo zameraním na sprístupňovanie, ale len na múzejné účely a udržiavanie banských diel v bezpečnom stave (preventívna údržba drevenej výstuže, drevených podláh, revízie a opravy elektrorozvodov a svietidiel). V povrchovom lome pri areáli šachty Ondrej je vytvorená povrchová expozícia s ukážkou povrchovej ťažby - clonovými a komorovými odstrelmi.

Organizácia ORTAC, s.r.o., Kremnica vykonávala v roku 2014 sprístupňovanie banských diel pre muzeálne účely, práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave. Organizácia vykonávala zabezpečenie štôlne Milan a prevádzku banského múzea v štôlni Andrej.

5.2.5 Osobitné zásahy do zemskej kôry

V hodnotenom období neboli v úradnom obvode OBÚ v Banskej Bystrici vykonávané osobitné zásahy do zemskej kôry.

5.2.6 Ostatné činnosti vykonávané banským spôsobom

Rudné bane š.p. Banská Bystrica v roku 2014 na základe záväzného príkazu OBÚ Banská Bystrica realizovali zabezpečenie starého banského diela štôlne Anton v Hodruši vrátane zasypania prepádísk a vykonania terénnych úprav v okolí štôlne. Na základe rozhodnutí na vypúšťanie drenážnych vôd spod odkalísk boli vykonané pravidelné údržby odkalísk vo Vajskovej, Španej Doline a Banskej Štiavnici.

V hodnotenom období organizácie realizovali vrtné práce pre inžinierko-geologický prieskum, hydrogeologický prieskum, vrtanie studní, vrty pre tepelné čerpadlá.

Organizácia SKANSKA SK a.s. Bratislava realizovala pre Kremnickú banskú spoločnosť, s.r.o. Kremnica výmenu oceľových potrubí a elektrických káblov v jame č. IV.

Organizácia Slovenské tunely a.s. Bratislava ukončila práce na rekonštrukcii železničného tunela na trati Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica. Rekonštrukciou Banskoštiavnického tunela boli staticky zaistené deformované tunelové pásy č. 38 – 44.

Koncom roka 2014 boli začaté práce na razení tunela Čebrať na stavbe „Diaľnica D1 Hubová – Ivachnová“. Spoločnosť OHL ŽS SK a.s. Bratislava začala práce na stavebnom objekte SO 401-00-06.1 Razenie a primárne ostenie – južná tunelová rúra z východného portálu. v roku 2014 spoločnosť vyrázila 14 tunelmetrov v plnom profile. Severnú tunelovú rúru začala raziť organizácia Slovenské tunely a.s. Bratislava. Porušené horniny a zeminy boli rozpojované rýpadlami a impaktormi. Pevné skalné horniny boli rozpojované pomocou vrtno-trhacích prác.

5.2.7 Vyhradené technické zariadenia

5.2.7.1 Oprávnenia na činnosti na vyhradených technických zariadeniach

Neboli vydané ani odňaté žiadne oprávnenia na činnosti na vyhradených technických zariadeniach.

Organizácie, ktoré vykonávajú banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom sú alebo držiteľom oprávnenia na činnosť na vyhradených elektrických zariadení alebo v prípadoch, keď nemajú vlastných zamestnancov s potrebnou kvalifikáciou, majú regulovanú činnosť na vyhradených elektrických zariadeniach zabezpečenú dodávateľským spôsobom od organizácií, ktoré sú držiteľmi príslušných oprávnení.

Organizácie, ktoré sú držiteľmi oprávnení na odborné skúšky vyhradených technických zariadení:

Obchodné meno	Sídlo/bydlisko	Identifikačné číslo	Rozsah oprávnenia
Fillo Martin	Liptovský Ján 212	-	VEZ E1, C3, 6
KE-SON, s.r.o.	Balkán 511/2, Zvolen	36 182 206	VEZ E1, C3, 6
Jozef Piliar	Bernolákova 25, B. Bystrica	30 573 866	VEZ E1, C3,6
Štefan Polc	Školská 24/46, Nová Baňa	33 332 436	VEZ E1, C3, 6
Ing. Šimko Ladislav	Radvanská 4, B. Bystrica	32 015 071	VEZ E1, C3,6
Baňa Dolina, a.s.	Dolina 77, Veľký Krtíš	31 627 072	VEZ E1, C2,3,4,6

5.2.7.2 Osvedčenia revíznych technikov vyhradených technických zariadení

Meno a priezvisko	Bydlisko	Vydané/predĺžené	Rozsah osvedčenia
Martin Fillo	Liptovský Ján 212	01/2013	VEZ E1, C3, C6
Ing. Dušan Habala	Bratská 1490/16, B. Štiavnica	01/2013	VEZ E1, C1 – C6
Marián Mihál	Kopernica č. 150	12/2009	VEZ E1, C6
Ing. Miroslav Mozga	Magurská 49, B. Bystrica	01/2013	VEZ E1, C1 – C6
Jozef Piliar	Bernolákova 25, B. Bystrica	01/2013	VEZ E1, C3, C6
Štefan Polc	Školská 24/46, Nová Baňa	01/2013	VEZ E1, C3, C6
Ing. Ladislav Šimko	Radvanská 4, B. Bystrica	01/2013	VEZ E1, C3, C6
Štefan Zemčák	Železničná 23, Veľký Krtíš	01/2013	VEZ E1, C2,3,4,6

5.2.7.3 Prehľad významnejších VTZ

Vyhradené technické zariadenia prevádzkujú spravidla väčšie organizácie, ktoré pôsobia v oblasti hlavného dozoru dlhšiu dobu a preto zmeny počtu týchto zariadení nie sú výrazné. V roku 2014 boli v prevádzke nasledovné zariadenia:

A: Tlakové zariadenia

Skupina	počet kusov
a.) Parné a kvapalinové kotly	
1. trieda :	0
2. trieda :	0
3. trieda :	0
4. trieda :	1
b.) Tlakové nádoby:	
skupina A:	12 (- 2 ks)
skupina B:	12 (- 3 ks)
c.) Kovové tlakové nádoby na prepravu plynov:	7

B: Zdvíhacie zariadenia

Skupina	počet kusov
a) zdvíhadlá a pojazdné zdvíhadlá nad 5 000 kg -	1 ks
b) žeriavy nad 5 000 kg -	12 ks
c) pohyblivé pracovné plošiny -	1 ks (+ 1 ks)
d) stavebné výťahy nad 3 m + doprava osôb -	0 ks
e) výťahy trvalé nad 100 kg so zdvihom nad 2 m -	3 ks
f) regálové zakladače -	2 ks

C: Plynové zariadenia

Skupina	počet kusov
a) na výrobu a úpravu plynov:	0
b) na skladovanie a prepravu plynov:	1

c)	na plnenie nádob plynmi, vrátane tl. staníc:	1
d)	na skvapalňovanie a odparovanie plynov:	0
e)	na zvyšovanie a znižovanie tlaku plynov:	3
f)	na rozvod plynov:	3
g)	na spotrebu plynov spaľovaním:	4

V roku 2014 boli vydané dve osvedčenia revíznych technikov tlakových zariadení a neboli odňaté žiadne osvedčenia revíznych technikov vyhradených technických zariadení.

V rámci prevádzky VTZ nedošlo v roku 2014 k závažnému pracovnému úrazu ani havárii.

D: Elektrické zariadenia

Popis vo všeobecnosti aj k jednotlivým organizáciám je uvedený v častiach 4.2.1.7 a 4.2.2.3. Výkony inštalovaných spotrebičov sú uvedené v nasledovnej tabuľke:

	Výkony inštalovaných spotrebičov		
Rok	Povrch (MW)	Podzemie (MW)	Spolu (MW)
2000	20,5	19,7	40,2
2001	20,5	19,7	40,2
2002	18,4	12,7	31,1
2003	19	9,4	28,4
2004	19,6	7,1	26,7
2005	20	6,7	26,7
2006	20,5	5,8	26,3
2007	21,5	5,7	27,2
2008	22	5,7	27,7
2009	22,7	5,8	28,5
2010	23,1	6,1	29,2
2011	20	6,78	26,78
2012	20,1	6,4	26,5
2013	15	6,4	21,4
2014	14,2	5,32	19,52

Unikátom v pôsobnosti štátnej banskej správy je technológia podzemnej vodnej elektrárne na IV. šachte v Kremnici, kde sú v prevádzke pôvodné generátory o celkovom výkone 2160 kW inštalované ešte počiatkom 20. storočia.

5.3 Banská záchranná služba

V úradnom obvode Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici v roku 2014 prevádzkovala závodnú banskú záchrannú stanicu len spoločnosť Baňa Dolina a.s. Veľký Krtíš. Jej technické vybavenie zodpovedá platnému služobnému poriadku.

V ostatných organizáciách, ktoré sú povinné zabezpečovať banskú záchrannú službu bolo plnenie tejto povinnosti riešené dohodou príslušnej organizácie a Hlavnej banskej záchrannej stanice O. Z. Prievidza. Sú to organizácie:

- Slovenská banská spol. s r.o. Hodruša Hámre
- Kremnická banská spoločnosť, s.r.o. Kremnica
- Rudné bane, š. p. Banská Bystrica
- ORTAC, s.r.o. Kremnica

6 BANÍCTVO A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

6.1 Odvaly, výsypky a odkaliská

V úradnom obvode bolo v roku 2014 evidovaných celkom 32 odvalov, z toho 30 činných. Z toho 22 odvalov sa nachádza v dobývacích priestoroch a 10 v mimo dobývacieho priestoru. Celkový plošný záber odvalov je 40,82 ha.

Baňa Dolina využíva na uskladňovanie hlušiny priestor nachádzajúci sa medzi závozom a štátnou cestou Veľký Krtíš - Lučenec a medzi príjazdovou cestou na Baňu Dolina a Stracinským potokom. Uvedený odval hlušiny bol vybudovaný podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovali Banské projekty Bratislava v rámci stavby „Otvárka 8. ťažobného úseku - II. Sloj“. Odval bol daný do užívania v roku 1984.

Vzhľadom na nepostačujúcu kapacitu odvalu prebiehalo od roku 1990 rozširovanie haldového hospodárstva. Projekty na uvedenú stavbu boli spracované Banskými projektami Bratislava. V septembri 1995 bola ukončená II. etapa rozširovania haldového hospodárstva, v rámci ktorej sa uskutočnilo prekrytie Stracinského potoka. Rozšírením haldového telesa má Baňa Dolina zabezpečenú kapacitu na haldovanie až do ukončenia banskej činnosti.

Plocha odvalu hlušiny má výmeru 13,3 ha. Množstvo haldovanej hlušiny sa v roku 2014 oproti roku 2013 nezmenilo, pretože sa naň materiál neukladal ani sa z neho neodoberal.

V roku 2014 sa vyprodukovalo 15 968 t podsitného produktu zo sita TRISOMAT. Podsitný produkt z TRISOMAT-u v množstve 12 935 t boli použité na zarovnávanie terénnych nerovností v areáli závodu a 3 033 t podsitného produktu z TRISOMAT-u odobrala organizácia Ipeľské tehelne a.s. Lučenec ako surovinovú zložku pri výrobe tehál.

Odkalísk bolo v roku 2014 evidovaných v úradnom obvode OBÚ v Banskej Bystrici celkom 8, z toho 2 sa nachádzajú v dobývacom priestore a 6 mimo dobývacích priestorov. Činných odkalísk OBÚ v Banskej Bystrici eviduje 7 (z toho 2 v dobývacom priestore) a 1 nečinné odkalisko mimo dobývacích priestorov.

6.2 Rekultivácia plôch

V roku 2014 nebola vykonávaná technická rekultivácia plôch

6.3 Ochrana povrchu

Ochrana povrchových objektov je riešená schválenými ochrannými piliermi. Podrúbané povrchové plochy v dobývacom priestore Modrý Kameň poklesli od 0,0 m do 2,1 m. V roku 2014 si žiadna organizácia neuplatnila nárok na úhradu banských škôd z titulu poddolovania.

Celkové množstvo vydobytých nerastov

Príloha č. 1-I/II

Nerast	Merná jednotka	2010	2011	2012	2013	2014
Hnedé uhlie a lignit	kt	2 196,45	2 159,98	2 093,80	2 275,33	85,49
Ropa vrátane gazolínu	kt	15,84	18,11	15,20	13,31	0,00
Zemný plyn	tis. m ³	109 493,15	97 929,00	97 846,00	100 382,00	0,00
Rudy	kt	60,10	50,14	63,81	63,24	42,21
Magnezit	kt	1 221,50	1 196,60	1 008,46	933,20	0,00
Soľ	kt	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
Stavebný kameň	kt	17 165,30	15 373,39	12 076,80	11 826,56	4 286,40
Štrkopiesky a piesky	kt	8 488,14	8 899,33	10 170,70	8 997,02	1 172,90
Tehliarske suroviny	kt	351,30	429,20	455,30	184,54	46,00
Vápence a cementárske suroviny	kt	2 982,30	2 893,90	2 293,30	2 163,60	0,10
Vápence pre špeciálne účely	kt	1 591,80	1 735,40	1 386,80	984,60	0,00
Vápenec vysokopercentný	kt	3 700,70	3 807,00	3 455,00	3 416,60	0,00
Ostatné suroviny	kt (podzemie)	87,70	88,30	90,50	69,90	0,00
	kt (povrch)	1 752,40	1 812,90	1 799,60	1 635,40	237,00

Celkové množstvo vydobytých nerastov

Príloha č. 1-II/II

Nerast		Merná jednotka	2010	2011	2012	2013	2014
Podzemie	Hnedé uhlie a lignit	kt	2 196,45	2 159,98	2 093,80	2 275,33	85,49
	Rudy a magnezit	kt	1 281,60	1 246,74	1 072,27	996,44	42,21
	Ostatné suroviny	kt	87,70	88,30	90,50	69,90	0,00
	Spolu	kt	3 565,75	3 495,02	3 256,57	3 341,67	127,70
Povrch	Stavebné suroviny	kt	26 004,74	24 701,92	22 702,80	21 008,11	5 505,30
	Vápence	kt	8 274,80	8 436,30	7 135,10	6 564,80	0,10
	Ostatné suroviny	kt	1 752,40	1 812,90	1 799,60	1 635,40	237,00
	Spolu	kt	36 031,94	34 951,12	31 637,50	29 208,31	5 742,40

Počet zamestnancov pri dobývaní nerastov

Príloha č.2

Nerast	Pracovisko	Počet zamestnancov				
		2010	2011	2012	2013	2014
Hnedé uhlie, lignit	Podzemie	1 728	1 701	1 693	1 633	83
	Povrch	369	173	217	303	41
	<i>Spolu</i>	2 097	1 874	1 910	1 936	124
Ropa, gazolín	Povrch	44	43	42	42	0
Zemný plyn	Povrch	153	102	109	110	0
	Prieskum	388	195	188	223	0
Rudy	Podzemie	61	75	81	136	81
	Povrch	122	107	96	118	46
	<i>Spolu</i>	183	182	177	254	127
Magnezit	Podzemie	268	250	247	215	0
	Povrch	797	821	821	854	0
	<i>Spolu</i>	1 065	1 071	1 068	1 069	0
Sol'	Povrch	1	3	0	2	0
Stavebný kameň	Povrch	1 508	1 475	1 331	1 227	454
Štrkopiesky, piesky	Povrch	802	759	749	710	126
Tehliarske suroviny	Povrch	69	64	71	71	9
Vápence	Povrch	305	308	326	271	1
Ostatné suroviny	Podzemie	64	58	57	82	0
	Povrch	258	212	236	270	77
	<i>Spolu</i>	322	270	293	352	77
Celkom	Podzemie	2 121	2 084	2 078	2 066	164
	Povrch	4 816	4 262	4 186	4 201	754
Spolu		6 937	6 346	6 264	6 267	918

Množstvo vydobytého hnedého uhlia a lignitu

Príloha č. 3

Organizačná jednotka	Vydobyté množstvo (kt)									
	Surová ťažba					Odbytová ťažba				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Baňa Handlová	303,749	227,093	196,298	255,788		318,0	252,0	213,5	271,5	
Baňa Cigeľ	164,664	475,280	590,250	525,239		288,0	583,0	687,0	603,5	
Baňa Nováky	1 409,212	1 161,250	1 057,100	1 213,530		1 453,0	1 245,0	1 142,0	1 210,0	
Baňa Dolina	148,285	172,836	113,807	101,380	85,488	148,0	172,5	113,5	88,3	69,520
Baňa Čáry	170,534	123,522	136,345	179,393		170,5	123,5	136,3	179,4	
Spolu	2 196,444	2 159,981	2 093,800	2 275,330	85,488	2 377,5	2 376,0	2 292,4	2 352,7	69,5

Počet zamestnancov pri dobývaní hnedého uhlia a lignitu

Príloha č. 4

Organizačná jednotka	Počet zamestnancov														
	v podzemí					na povrchu					spolu				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Baňa Handlová	270	270	291	271		29	24	19	22		709	336	310	293	0
Baňa Cigelf	433	431	425	393		3	3	0	87		345	309	425	480	0
Baňa Nováky ***	755	719	679	699		195	6	55	59		844	1 105	734	758	0
Baňa Dolina	119	123	134	106	83	68	65	67	55	41	216	201	201	161	124
Baňa Čáry	151	158	164	164		74	75	76	80		199	231	240	244	0
Spolu	1 728	1 701	1 693	1 633	83	369	173	217	303	41	2 313	2 182	1 910	1 936	124

Ťažba ropy a gazolínu

Príloha č. 5

Organizačná jednotka	Ťažba (t)														
	ropa neparafinická					ropa poloparafinická					gazolín				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Nafta,a.s., Bratislava *						13 083	15 431	11 448	9 984		800	692	1 653	1 654	
Nafta, a.s. - Východ											1 964	1 988	2 103	1 673	
Spolu	0	0	0	0	0	13 083	15 431	11 448	9 984	0	2 764	2 680	3 756	3 327	0

* zmena sídla spoločnosti

Ťažba zemného plynu

Príloha č. 6

Organizačná jednotka	Ťažba (tis.m3)				
	2010	2011	2012	2013	2014
NAFTA a.s., Bratislava	47 897	46 820	47 329	59 556	
Golianovo - Engas	6 567	6 150	5 713	5 395	
Horná Krupá - COMAG					
Nafta, a.s.- Východ	43 747	44 959	44 804	35 431	
Spolu	98 211	97 929	97 846	100 382	0

Podzemné uskladňovanie zemného plynu - PZZP Láb

Príloha č. 7

PZZP Láb	Merná jednotka	2010	2011	2012	2013	2014
Uskladnené množstvo (1991 = 100 %)	tis. m ³	2 002 699	1 844 078	1 435 257	1 763 452	
	%	131,13	120,74	93,97	115,46	
Maximálny vtlačno / ťažobný výkon						
vtlačný (1991 = 100 %)	tis. m ³ /24 hod	21 860	24 050	21 170	29 310	
	%	153,50	168,87	148,65	205,81	
ťažobný (1991 = 100 %)	tis.m ³ /24 hod	29 469	26 040	34 500	30 140	
	%	151,57	133,93	177,44	155,02	

PZZP Láb 1. až 5. stavba (Prevádzkovatelia: 1. až 3. a 5. stavba - NAFTA, a. s. Bratislava, 4. stavba - POZAGAS, a. s. Malacky)

Podzemné uskladňovanie zemného plynu - PZZP Gajary-Báden

PZZP Gajary	Merná jednotka	2010	2011	2012	2013	2014
Uskladnené množstvo (2007 = 100 %)	tis. m ³	139 336	177 457	343 829	472 305	
	%	203,64	259,35	502,50	690,27	
Maximálny vtlačno / ťažobný výkon						
vtlačný (2007 = 100 %)	tis. m ³ /24 hod	1 400	3 970	4 820	5 030	
	%	97,22	275,69	334,72	349,31	
ťažobný (2007 = 100 %)	tis.m ³ /24 hod	1 040	2 960	5 940	4 470	
	%	91,62	260,79	523,35	393,83	

PZZP Gajary - Báden (Prevádzkovateľ: NAFTA a. s., Gbely) - evidované od roku 2007

Spolu	PZZP Láb a PZZP Gajary:	2010	2011	2012	2013	2014
Uskladnené množstvo		2 142 035	2 021 535	1 779 086	2 235 757	0
vtlačný výkon		23 260	28 020	25 990	34 340	0
ťažobný výkon		30 509	29 000	40 440	34 610	0

Počet zamestnancov pri ťažbe ropy a zemného plynu

Príloha č. 8

Organizačná jednotka	Prieskumné práce a POS*					Ťažba ropy					Ťažba zemného plynu				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
NAFTA a.s., Bratislava - Západ	391	195	188	194		44	43	42	42		91	46	44	50	
Engas **											8	7	7	7	
COMAG***											3			3	
NAFTA a.s., Bratislava - Východ	27			29							62	49	58	50	
Spolu	418	195	188	223	0	44	43	42	42	0	164	102	109	110	0

* Podzemné opravy sond

** Engas = Engas, s. r. o. Nitra

*** COMAG = COMAG spol. s r.o., Bratislava

Počet zamestnancov pri podzemnom uskladňovaní plynu

Príloha č. 9

Podzemný zásobník Láb 1. až 5. stavba a uskl. obj. Gajary - báden	Počet zamestnancov				
	2010	2011	2012	2013	2014
Nafta, a.s., Bratislava a Pozagas, a.s. Malacky	145	103	158	131	

Dobývanie rúd a výroba koncentrátov

Príloha č. 10

Závod	Vydobyťá ruda (kt)						Výroba koncentrátu (t, kg)				
	2010	2011	2012	2013	2014		2010	2011	2012	2013	2014
Rudňany						Fe					
						Cu					
						Hg					
						BaSO ₄	9,227	8,080	4 994,400	8 667,640	
Nižná Slaná	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Fe					
ORTAC, s.r.o. Kremnica					0,2						-
Slovenská banská, s.r.o. Hodruša - Hámre	38,1	34,4	42,8	42,2	42,0	X *		0,930	0,981	1,836	1 852,000
Spolu	38,1	34,4	42,8	42,2	42,2	Fe					
						Cu	21,500	28,000	30,600	40,400	46,000
						Hg					
						BaSO ₄		8,080	4 994,400	8 667,640	
						Au *	534,000	398,400	546,200	532,500	582,300
						Ag *	320,000	330,200	441,300	507,700	437,000
						Pb	94,000	113,900	166,100	235,000	162,000
						Zn	82,000	103,300	134,400	189,600	176,000

Fe - železné rudy, **Cu** - medený koncentrát, **Hg** - ortuť, **BaSO₄** - baryt, **Pb** - olovo, **Zn** - zinok

X * - koncentrát Hodruša - Hámre (kt)

Položka - " **Spolu**" - v 2. časti tabuľky Pb, Zn je v (t), Au *, Ag * - obsah v koncentráte v (kg)

Počet zamestnancov pri dobývaní rúd

Príloha č. 11

Závod	Počet zamestnancov														
	v podzemí					na povrchu					Spolu				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Rudňany	21	23	22	26		56	55	50	58		77	77	72	84	
Siderit Nižná Slaná						22	14				22	22			
Slovinky				50					12					62	
METAL ECO SERVIS									5					5	
ORTAC, s.r.o. Kremnica					13					2					15
Slovenská banská, s.r.o. Hodruša - Hámre	40	52	59	60	68	35	38	46	43	44	75	75	105	103	112
SPOLU	61	75	81	136	81	113	107	96	118	46	174	174	177	254	127

Dobývanie magnezitu a výroba koncentrátu

Príloha č. 12

Závod	Dobývanie magnezitu (kt)					Výroba koncentrátu (kt)				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Jelšava	1 077,3	1 068,3	893,4	837,4		561,6	668,8	549,4	513,8	
Lubeník	134,8	117,5	107,1	88,9		82,3	75,7	63,7	65,4	
Hnúšťa	9,4	10,8	8,0	6,9		6,2	7,2	5,3	4,6	
Spolu	1 221,5	1 196,6	1 008,5	933,2	0,0	650,1	751,7	618,4	583,8	0,0

Počet zamestnancov pri dobývaní magnezitu

Príloha č. 13

Závod	Počet zamestnancov														
	v podzemí					na povrchu					spolu				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Košice *	8	6	6	6		11	13	9	6		19	19	15	12	
Jelšava	157	132	128	120,0		682	709	708	762,0		839	841	836	882	
Lubeník	93	101	102	78,0		60	58	57	53,0		153	159	159	131	
Hnúšťa	10	11	11	11,0		44	41	36	33,0		54	52	47	44	
S p o l u	268	250	247	215	0	797	821	810	854	0	1 065	1 071	1 057	1 069	0

Košice *: v podzemí ide len o zabezpečenie, nie o ťažbu

Dobývanie a výroba soli*Príloha č. 14*

Závod	Soľanka (kt)					Výroba soli (kt)				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Solivary, a.s Prešov - Závod Prešov										
Solivary, a.s Prešov - Závod Zbudza	0,02	0,02								
Spolu	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Počet zamestnancov pri dobývaní a výrobe soli*Príloha č. 15*

Závod	Počet zamestnancov														
	Dobývanie soli					Výroba soli					Spolu				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Solivary, a.s Prešov - Závod Prešov															
Solivary, a.s Prešov - Závod Zbudza	1	3		2							1	3		2	
Spolu	1	3	0	2	0	0	0	0	0	0	84	3	0	2	0

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 16 _{BA}

V obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Bratislava

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Buková	440,0	153,0	81,0	100,0		26	23	19	18		dolomit
Čierne Kľačany	108,7	122,8	9,0	16,8		12	11	4	6		andezit
Dechtice I		0,0	0,0	0,0			0	0	0		dolomitické piesky
Devín	510,1	172,0	190,8	155,3		29	29	29	29		granodiorit
Dolný Lopašov	117,9	94,0	70,0	56,4		6	6	6	4		dolomit
Hont.Trst'any-Hrondín	104,0	171,0	110,0	86,0		5	6	6	3		andezit
Horné Túrovce	23,5	10,0	20,0	90,6		4	4	4	4		kremenec
Hostie	92,0	67,0	14,6	7,2		2	2	2	2		dolomit
Hradište-Dolinka	0,0	105,7	69,6	3,3		0	6	6	2		dolomit
Hubina	128,2	72,1	87,7	99,0		4	4	3	4		dolomit
Jelenec	0,0	0,2	0,0	0,0		0	3	0	0		stav. zabezpeč.
Lančár	29,2	15,1	19,6	27,3		2	2	2	3		dolomit
Lošonec	137,0	168,0	116,0	349,0		13	7	7	7		melafýr
Obyce	346,3	64,2	42,1	17,9		7	7	6	6		andezit
Pernek		17,0	84,0	0,0			1	1	0		vápenec
Prašník I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		likvidácia lomu
Rybník nad Hronom	71,2	106,0	46,7	49,3		14	14	11	7		andezit
Sološnica	489,0	415,0	770,0	452,0		14	11	15	15		melafýr
Trstín	516,0	503,0	496,0	473,0		17	17	17	15		dolomit
Žirany	640,0	548,0	162,0	153,0		10	10	6	6		stav. kameň
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Bátovce-Radoslav Streicher, Žembovce - Krnáč	0,1	0,0	0,3	0,1		3	0	3	3		andezit
Machulince II-Ondrejka Miloš, KAM-ON, Machulince	1,5	0,7	0,2	0,0		16	16	16	0		andezit
Machulince III-Ondrejka Miloš, KAM-ON, Machulince	0,1	2,1	0,3	0,6		16	16	10	10		andezit
Opatovce Kamenné Vráta, IMA INVEST s.r.o.		172,0	4,1	13,3			12	1	3		andezit
Opatovce Kamenné Vráta, Ondrejka Miloš, KAM-ON	292,6	0,0	6,3	0,3		12	0	10	10		andezit
Obyce-MAGMA KAMENÍ, Machulince	4,6	3,4	0,0	0,0		12	12	0	0		andezit
Obyce-Osná Dolina-Ondrejka Miloš, KAM-ON			10,2	4,1				12	12		andezit
Hradište-Dolinka	162,9	69,2	24,1	109,6		7	6	6	5		dolomit
Žirany-DOPRAVEX,s.r.o.	785,0	301,4	56,4	17,2		15	8	5	3		kremenec
Spolu DP + LNN	4 214,9	3 051,5	2 491,0	2 281,2	0,0	192	225	207	177	0	

LNN - ložisko nevyhradeného nerastu

DP - dobývací priestor

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 16 BB

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
B. Bystrica - Šalková	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4	4	4	3	2	vápenec, PL
Badín I - Skalica	95,3	84,7	76,8	67,0	39,0	26	21	18	7	7	andezit
Braváčovo	0,0	0,0	20,0	13,5	22,7	0	0	4	4	4	kremičitá pararula
Bulhary	109,7	93,7	96,9	101,3	97,6	8	9	9	9	8	čadič
Bzenica	327,8	267,3	170,2	250,1	293,0	29	25	25	24	23	andezit
Breziny	8,5	9,7	14,2	13,2	0,0	1	2	8	6	4	andezit
Čamovce	0,9	7,4	0,2	0,5	0,0	2	3	1	1	0	čadič
Čierny Balog	0,0	0,0	0,4	1,7	0,0	0	0	0	4	2	granodiorit
Detva - Piešť	0,0	0,0	0,1	0,1	99,0	0	0	0	0	3	andezit
Dobrá Niva	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0	0	4	0	3	andezit
Hliník nad Hronom	119,0	0,0	0,0	36,0	0,1	0	0	0	2	2	ryolit
Horná Mičiná	93,3	69,6	1,0	0,0	0,0	17	17	14	0	0	dolomit
Horná Štubňa	138,3	14,7	0,0	15,0	19,0	3	7	8	8	4	andezit
Horné Pršany	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Horný Tisovník	35,9	15,2	35,2	26,4	98,5	1	1	1	4	5	andezit
Králiky	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	2	2	2	2	2	pieskovec
Kraľovany II.	36,4	48,5	27,1	71,8	32,9	9	9	8	8	5	piesky
Kraľovany - Bystrička	39,9	22,2	9,3	24,7	19,9	6	6	7	6	5	žula
Krnišov	145,0	64,9	86,0	11,8	64,0	26	19	14	9	6	andezit
Krupina I.	81,6	137,1	113,9	148,0	71,3	14	13	13	10	10	andezit
Liptovské Kľačany	45,6	12,6	8,3	6,7	20,2	6	6	6	7	7	vápenec
Liptovská Porúbka	238,2	180,6	123,3	94,8	114,5	16	17	15	10	10	porfýrit
Môťová	40,5	22,8	91,0	88,3	0,1	5	5	2	2	2	andezit
Nová Baňa - Háj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	ryolit
Pliešovce	11,2	12,5	8,5	11,0	6,8	8	4	4	4	8	kremenec
Radzovce - Šiatoroš	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	DP zrušený
Rakša	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Ružomberok II.	118,6	150,4	100,2	98,7	116,2	12	6	12	12	12	pieskovec
Ružomberok III.	151,7	119,0	93,3	99,3	96,5	8	15	15	18	18	dolomit
Ružomberok IV.	22,8	25,0	3,3	3,7	53,7	6	5	5	5	5	dolomit
Sása	79,4	30,4	24,3	0,0	0,0	8	6	9	0	0	andezit
Stožok	110,4	85,3	94,9	76,9	514,2	16	17	17	12	12	andezit
Šiatorská Bukovina	10,3	7,4	90,2	14,1	13,1	4	8	8	8	8	andezit
Šumiac - Červená Skala	98,0	95,6	75,9	50,6	95,9	8	8	8	9	9	vápenec
Tekovská Breznica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0	0	0	0	0	čadič
Víglaš - Podrohy	0,0	0,0	2,3	0,0	406,4	0	0	4	0	21	andezit
Víglaš I.	86,7	147,3	104,2	34,8	178,8	1	1	10	3	7	andezit
Vrícko	65,8	69,4	77,8	4,3	12,8	9	7	10	9	6	vápenec
Vrútky	203,6	267,4	264,3	98,3	208,7	27	24	23	20	21	* žula
Zuberec	0,0	28,3	0,0	0,0	52,0	0	13	0	0	12	vápenec
Žarnovica	0,0	1,0	2,0	0,0	0,0	0	3	3	0	0	andezit

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Banská Bystrica

Ložisko nevyhradeného nerastu	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Badín Bačov	47,6	55,6	0,0	0,0	0,0	15	12	12	12	7	dolomit
Badín Pod Vandekovcom		25,0	25,0	25,0	24,0		9	9	8	10	dolomit
Čakanovce		0,5	0,3	0,3	0,5		6	4	4	4	čadič
Dubná Skala	106,2	0,0	142,1	368,6	41,0	25	*	*	*	*	žula
Fíľakovo - Chrastie	0,5	0,1	0,1	0,2	0,1	2	1	1	1	1	čadič
Hliník nad Hronom	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	ryolit
Horná Mičiná - Markov			66,0	72,1	92,1			0	5	5	dolomit
Horná Mičiná - Ťarbaška	42,6	53,0	41,2	47,6	49,0	9	9	6	6	6	dolomit
Horný Tisovník - OL	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5	0	0	0	0	andezit
Horný Tisovník - Medokysné					89,0					10	
Horný Tisovník - Páleniská	0,0	0,0	0,0	0,0	96,8	0	0	0	0	4	andezit
Iliaš	0,0	98,0	87,5	44,8	52,0	0	7	3	6	6	dolomit
Janova Lehota	14,5	22,7	0,0	75,0	75,0	3	3	0	12	12	andezit
Jastrabá	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	andezit
Kláštôr p/Znievom	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Kordiky	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	2	2	0	0	0	dolomit
Krásna Hôrka	20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	5	7	0	0	0	vápenec
Krnišov - Tepličky	128,0	79,1	0,0	0,0	0,0	*	*	*	*	0	andezit
Kyncľová	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Lom nad Iazmi		1,6	78,8	2,9	17,7		6	8	8	8	andezit
Ludrová - Biela Púť	134,3	134,0	108,0	78,2	130,8	14	14	14	12	10	dolomit
Mačkaluk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	čadič
Medzibrod-Zadná dolina	0,0	2,7	0,9	0,6	0,3	0	3	3	3	3	dolomit
Mošovce (Boriny)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dolomit
Mýtna - Hrby			19,7	38,8	298,5			9	7	13	dolomit
Nová Baňa (Zaller)	80,3	0,0	5,2	3,4	44,0	1	0	5	3	4	dolomit
Nová Baňa (Čičerka)	1,5	1,3	1,6	0,8	0,7	4	4	4	4	4	andezit
Ostrá	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	bridlica
Párnica			26,7	3,0	7,5			4	4	4	vápenec
Podbiel - Za Pálenicou	51,4	63,9	48,3	50,2	0,0	4	6	4	4	0	vápenec
Pohronská Polhora (Borovniak)	2,2	5,9	7,1	5,7	24,9	5	5	4	5	5	kremenec
Poniky (Borovie)	45,9	97,3	89,4	77,1	66,9	10	10	10	7	7	dolomit
Ratka Chrastie	0,0	52,4		0,4	0,3	0	12		4	4	čadič
Ratka (Láza)	0,0	0,5	3,0	0,0	0,0	0	1	1	0	0	čadič
Ráztoka	54,0	40,0	102,6	20,0	15,0	6	4	4	4	4	dolomit
Roveň	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	pararula
Ružomberok III	0,0	10,0	53,8	80,5	78,2	0	*	*	*	*	dolomit
Sebechleby				0,1	0,0				0	0	andezit
Sedliacka Dubová	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1	0	0	0	0	vápenec
Sedliacka Dubová, Dubová Skalka		7,5	35,8	27,8	46,0		6	4	4	2	vápenec
Stožok	0,0	0,0	0,0	0,0	89,5	0	0	0	0	*	andezit
Strážny vrch	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	piesok
Šalková (Kôcová)	98,1	91,1	13,6	11,8	21,9	7	5	4	4	4	dolomit
Šávoľ	4,5	0,0	0,0	0,2	0,0	3	0	0	2	0	čadič
Trstená	35,6	20,9	13,9	4,7	6,5	6	5	4	4	4	andezit
Ústie nad Priehradou	14,1	17,7	18,2	14,9	52,7	13	9	4	19	15	pieskovec
Veľká Lehota	0,2	0,2	0,1	0,1	0,3	0	0	0	0	0	andezit
Veľké Dravce	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	čadič
Veľké Dravce - Čičirinec	5,0	1,9	9,9	5,6	4,0	20	12	12	12	12	čadič
Voznica	217,4	51,3	0,0	15,8	25,8	10	3	0	6	4	andezit
Zaježová - Dubina	31,0	10,0	0,5	1,7	2,0	5	2	8	4	5	andezit
Zuberec	161,1	75,8	101,6	51,3	80,7	15	*	15	11	12	vápenec
Zvolenská Slatina	8,1	7,2	7,5	2,2	2,5	6	9	10	9	9	andezit
Zvolenská Slatina I	1,0	1,6	2,4	2,5	3,1	3	3	3	3	3	andezit
Spolu DP + LNN	3 886,8	3 134,1	2 926,1	2 596,4	4 286,4	402	458	460	423	454	

* zamestnanci uvedení v časti DP

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 16_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Brehov	64	57,6	42,9	0,6		3	2	3	1		andezit 2,66
Brekov	135,8	146,2	77,9	80,2		11	12	13	12		vápenec 2,64 -2,67
Juskova Voľa	39,7	34,6	0,04	0		1	1	1	1		andezit 2,57
Košice IV - Hradová	245,8	244,7	227,8	200,9		19	17	17	14		granodiorit 2,68
Ladmovce I	17,5	53	0	20		16	6	4	8		vápenec(zabezp.)
Okružná - Borovník	6,5	0	0,1	0		1	0	0	0		andezit 2,64(zabezp.)
Ruskov I.	106,8	668,1	387,5	57		5	5	5	5		andezit (likv) 2,65
Sedlice	374,9	274,7	186,7	123,4		20	21	15	12		dolomit 2,83
Slanec	70	108,5	162,4	72,4		5	5	10	10		andezit (zab)2,12-2,69
Svätušie	70,7	97,3	28,5	47		16	19	13	8		andezit 2,57 - 2,65
Trebejov	552	525	525	387		31	30	30	30		dolomit 2,83
Vehec	311	280,7	148,1	225,8		48	47	46	26		andezit 2,7
Vyšná Šebastová	549	409	254	201		50	44	34	25		diorit porf. 2,6
Vyšný Klátov I.	67	0		0,5		9	0		0		amfibolit 2,66-3,04
Záhradné	31,2	26	38,2	0		5	4	5	4		andezit 2,49-2,67
Sedlice I	128	210,6	239,8	305		6	9	10	10		dolomit 2,67-2,83
Ruskov	98,6	103,2	33	0,01		5	18	13	1		andezit 2,49
Fintice	194	115,3	70,1	187		26	25	26	28		andezit 2,49
Hubošovce	18,5	22,4	5	2		3	3	4	4		diorit porfyrít 2,58
FinticeI	41,1	1,8	0	46,8		6	1	2	4		andezit 2,62
Host'ovce				182,5				44	4		vápenec 2,69
Ladmovce			0,06	0			4	4	4		vápenec - 2,61
Zemplínske Hámre	35,8	31,5	27,2	24,8		7	7	7	6		andezit 2,63
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Brehov	27	22	11,6	0		10	4	4	6		andezit 2,60
Juskova Voľa - Drina	42,3	26,47		0		7	7		0		andezit 2,5
Kecеровský Lipovec	0	0		0,1		0	0		2		andezit
Červenica	39,2	38,7	36,8	18,9		7	13	5	5		andezit 2,65
Vinné (Lancoška)	1,9	0	0	0,4		5	7	4	2		andezit 2,4
Brestov (od 2004)	0	38,5		20,01		2	4		4		andezit 2,65
Malina (od 2007)	5	1,05	0	0		3	5	0	0		andezit 2,6
Jovsa (od 2007)	0	4,5	0	4,9		3	5	0	5		andezit 2,6
Orechová (od 2009)	3	0,97	0	18		2	5	0	7		andezit 2,7
Mošurov (od 2009)	5	5	20	8		2	2	2	2		vápenec 2,55
Žehňa (od 2009)	95	89	75	72		6	6	6	6		andezit 2,5
Šandal	0,005	0,1	0,01	0,01		1	0	0	0		2,5 pieskovec
Pčolinné	0,009	0,5	1,97	2,4		1	3	2	2		pieskovec 2,4
Dargov (Barvínkov)	53,6	0	0	0		1	2	2	1		andezit 2,63
Žilková				7					5		andezit 2,62
Ďurkov - Strahuľka			15,7	0				5	0		andezit 2,5
Košice-Hradová				10							
Vehec - Bodor			3	0,003				4	2		andezit 2,4
Spolu	3 376,3	3 636,4	2 599,7	2 325,6	0,0	247	338	327	266	0	

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Prievidza

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Beluša (Mojtín)	174,2	259,1	203	172,0		12	15	16	7		vápenec
Čachtice	180,9	87,1	91,66	88,5		6	6	5	7		vápenec 2,6
Dolný Kamenec	0	131	91	159,0		0	15	14	14		andezit
Horné Slnie I.	164	201,2	102,22	165,9		"	"	"	"		vápenec
Horné Vestenice	125,6	139,4	103,28	61,0		17	16	11	9		dolomit
Hradište	0	0	0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Hrádok	0	0	0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Jablonové	150,3	104,8	106,8	63,1		12	12	9	5		vápenec 2,6
Klížske Hradište	0,41	1,7	1	2,5		1	1	1	1		vápenec 2,5
Krnča	100	100	74,498	46,8		7	7	7	7		kremenec 2,6
Krnča II.	73,9	49,1	37,5	22,0		5	5	5	5		kremenec
Lúky pod Makytou	0	0	0	0,0		0	0	0	0		pieskovec 2,4
Malá Lehota I.	375	406,6	174	325,0		22	12	15	8		andezit
Podhradie	0	0	1,32	0,0		0	0	3	0		andezit
Podlužany I.	70,1	70,1	63,89	54,1		4	4	5	5		dolomit
Rajec - Šuja	67,6	97	124,69	103,6		*	*	*	*		dolomit
Ráztočno	176	89	0	0,0		13	12	0	0		dolomit 2,7
Rožňové Mitice	258,9	116,6	78,82	381,0		10	10	8	11		dolomit
Strážavy - Polom	543	610,4	497,08	412,1		"	"	"	"		dolomit + váp.
Trenčianske Mitice I.	***	***	***	***		"	"	"	"		dolomit 2,6
Tunežice	366,3	328,5	391,6	406,2		16	16	16	16		grestenit 2,6
Turie	132,8	39,3	39,3	0,0		6	6	7	0		dolomit + váp.,2,8
Turie I.	0	0	0	0,0		0	0	0	0		dolomit
*Veľká Čierna	189	143,6	130	407,0		26	16	8	9		dolomit
*Veľká Čierna I.	196,4	163,2	137,2	96,5		6	9	7	10		dolomit
Závada	54,4	41,4	31,44	25,5		4	6	3	16		dolomit
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Cigeľ - Košariská	44,5	20,3	22,3	51,8		9	7	7	5		andezit
Horné Vestenice	0	0	0	0,0		**	**	**	**		dolomit
Kamenec pod/Vt.	378	0	0	0,0		18	0	0	0		andezit
Klížske Hradište	3	4	1	0,0		1	1	1	0		stavebný kameň 2,6
Kolárovice	4,6	3,1	2,9	0,8		2	2	2	3		pieskovec 2,8
Lehota p/Vt. (Lancast SK)	9,7	0	0	0,4		2	0	1	1		st. kameň 2,6
Lopušné Pažite	137,13	106,5	156,02	92,6		11	11	9	5		vápenec 2,6
Malý Kolačín	168,8	0	0	0,0		5	0	0	0		dolomit 2,7
Milošová	0	0	0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Modrovka - Ježovec	0	0	0	0,0		0	0	0	1		dolomit
Mojtín	0	0	0	0,0		0	0	0	0		dol. Vápenec
Nitrianske Rudno	64,9	52,5	43,89	44,3		7	6	3	2		dolomit
Podhradie - Rúbanisko/Ducký/	0,7	0,9	0,8	0,8		2	5	3	2		andezit, od 2010
Podhradie- L'.Lazy /Z.Ducký/	1,14	0	0	0,0		2	0	0	0		andezit
Podhradie /AKE s.r.o./	0	63,5	32,8	10,5		0	13	2	2		andezit, od 2008
Podlužany - Zlobiny	38,95	39,6	37,48	34,1		4	4	4	4		dolomit
Rajec, p.č.2749/4až9, lok.Barar	19,7	42,8	39	33,3		4	4	3	3		dolomit, od 2009
Rajecká Lesná - Úsypy	0	0	0	0,1		0	0	0	0		dolom.,dodávateľ.
Snežnica	25,8	55,1	68,77	28,5		3	11	4	4		dol. vápenec
Terchová - Lom Kýčera	0,6	0	0	8,2		7	7	0	3		piesč.prachovce, od 2010
Uhrovské Podhradie	0	0	0	0,0		0	0	0	0		dolomit 2,6
Veľké Rovné	0	0	0	0,0		0	0	0	0		pieskovec 2,6
Vyšehradné I.	0	0	0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Vyšehradné II.	0	0	0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Závada - Velušovce	25,5	26	24,875	22,5		9	9	8	0		dolomit
Spolu DP + LNN	4 321,8	3 593,4	2 910,1	3 319,7	0,0	253	248	187	165	0	

* Počet pracovníkov je uvedený pri dobývaní ostatných surovín

" Počet pracovníkov je uvedený pri dobývaní vápencov pre špeciálne účely

a V minulých rokoch bola dobývanie vykazovaná v dobývaní vápencov pre špeciálne účely

*** preradené do tab. č. 22 - Dobývanie ostatných surovín (dolomit), zosúladienie s Bilanciami zásob VL

** Počet zamestnancov je uvedený pri dobývaní stavebného kameňa v DP Horné Vestenice (príloha č. 16_{PD})

Dobývanie stavebného kameňa a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 16_{SNV}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Čoltovo I.	5,0	175,2	55,4	31,4		13	13	13	13		vápenec
Honce	7,6	26,4	36,0	28,7		2	3	3	6		vápenec
Hranovnica	144,0	179,8	134,3	233,5		12	12	12	12		melafýr
Husiná	339,0	393,9	245,0	319,2		34	30	14	29		čadič
Husiná I.	0,2	0,0	0,0	0,0		3	1	1	1		čadič
Jarabina	59,1	41,1	13,3	18,1		3	3	3	4		vápenec
Konrádovce	0,0	2,0	0,0	0,0		0	2	0	0		čadič
Kvetnica	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		melafýr
Lipovník	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Muráň I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Olcava	530,0	373,0	296,0	189,3		47	47	45	23		vápenec
Rimavská Baňa	0,4	14,6	14,0	3,8		3	7	2	1		pararula
Spišská Nová Ves IV.	255,5	323,5	205,3	242,7		22	22	22	21		vápenec
Spišské Tomášovce	25,8	10,7	8,5	68,6		2	2	2	3		
Mokrá Lúka		0,0	0,0	0,1		1	1	1	1		granit-žula
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Čoltovo	0,0	0,0	0,0	23,4		0	0	0	13		vápenec
Polanovce	0,0	0,0	0,0	54,3		0	0	0	15		
Husiná (Kopačog)	65,0	49,4	82,1	35,4		20	16	16	16		čadič
Spišský Hrhov	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		pieskovec
Spišská Teplica	8,8	8,9	14,4	20,6		3	3	2	2		vápenec
Tatranská Kotlina	2,3	3,1	1,9	1,9		3	3	3	3		vápenec
Toporec - Basy	8,2	2,9	2,1	0,8		4	4	4	4		vápenec
Vernár	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Vyšný Slavkov	33,6	31,0	11,5	0,0		7	7	7	1		vápenec
Bretka	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Mengusovce	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Toporec	1,2	2,4	0,6	0,0		2	2	2	0		dolomit
Markuška	0,3	0,2	0,1	0,1		9	7	2	2		bridlica
Rakovnica	7,8	15,4	4,6	4,8		1	1	1	1		odval Mier
Hnilčík	1,0	0,2	1,7	1,8		4	3	7	3		odval Roztoky
Nižné Slovinky	4,2	2,3	1,1	3,0		8	8	15	15		odval
Rudňany			3,3	22,2				4	7		vápenec
Spolu	1 499,0	1 656,0	1 131,2	1 303,7	0,0	203	197	181	196	0	

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

Príloha č. 17BA - I/III

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Bratislava

Dobývací priestor /Ložisko nevyradeného nerastu	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Hlohovec I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť prerušená
Okoč	130,0	175,0	140,0	227,0		9	6	7	12		štrkopiesok
Rovinka	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Šoporňa	222,2	218,9	200,2	184,7		22	21	21	13		štrkopiesok
Veľký Grob a Veľký Grob I	256,0	331,0	190,0	244,0		17	13	13	13		štrkopiesok
Volkovce	0,3	0,0	0,0	0,0		4	1	0	1		štrkopiesok
Vysoká pri Morave III.-časť A	281,0	250,0	235,0	317,0		12	8	6	7		štrkopiesok
Ložiská nevyradeného nerastu											
Alekšince- Juraj Blaho-JUMBO, Veľké Zálužie	1,4	0,0	0,0	0,0		1	0	0	0		činnosť ukončená
Alekšince - Lahne, SEGNIS spol. s r.o.			64,0	0,0				1	0		štrkopiesok
Boldog-Tibor Kvál, Senec, (Vladimír Piroška)	0,0	0,0	25,0	12,5		0	0	2	1		štrkopiesok
Borovce-Betón Borovce, s.r.o., Borovce	18,9	10,9	3,2	0,0		3	2	1	0		štrkopiesok
Borský Mikuláš-Pieskovňa Záhorie s.r.o.	46,7	29,7	2,9	0,0		3	2	2	0		piesok
Borský Peter-PD Dojč	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Borský Peter-SAND, s.r.o.	17,6	11,2	19,2	12,8		4	2	5	3		piesok
Čakany-ZEDA Bratislava, s.r.o.	384,5	399,2	322,0	398,8		12	7	16	7		štrkopiesok
Čečinska Potôň-BEL TRADE, spol. s r.o.	88,7	98,4	48,6	38,5		5	5	3	3		štrkopiesok
Čečinska Potôň-Dunajské Štrkopiesky	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť prerušená
Čečinska Potôň-İKRA s.r.o.	40,8	32,3	28,9	10,0		2	4	4	2		štrkopiesok
Čierna Voda I-REKOS, s.r.o.	234,1	186,3	111,6	155,4		3	3	3	3		štrkopiesok
Dolný Štál - Karáb-PD D. Štál	1,6	0,0	0,0	0,0		3	0	0	0		štrkopiesok ukončená č.
Ducové - Nové Lúky - ZAPA BETON SK s.r.o.		12,0	116,9	155,7			4	5	5		štrkopiesok
Dunaj -SVP š.p., OZ Bratislava	55,4	58,6	129,3	0,0		12	12	12	0		štrkopiesok
Eliášovce-CENO s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,1		2	2	0	2		štrkopiesok
Gajary-SAZAN, s.r.o.				16,3					3		štrkopiesok
Gbely - Adamov - PD Gbely a.s.	27,7	25,1	28,1	21,7		4	3	4	4		štrkopiesok
Gergeľová-Lúky-PD Ivanka pri N.(Luka Jozef)	0,0	0,1	0,0	0,0		0	1	0	0		štrkopiesok prerušená č.
Horná Potôň-GOBIO, s.r.o., NR	9,5	3,4	0,1	42,0		4	2	2	2		štrkopiesok
Horná Seč- ANTECO s.r.o.	85,0	55,0	52,3	74,1		9	7	7	8		štrkopiesok

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 17_{BA} - II/III

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu Bratislava

Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Horný Chotár-Salka-E.Urbanová, Želiezovce	59,5	36,0	35,7	31,1		5	5	5	5		štrkopiesok
Hrubá Borša-ORAG Golfinvest a.s.	244,8	15,3	9,8	10,0		10	10	10	10		štrkopiesok
Hrubá Borša-Štrkopiesky HB s.r.o.	957,7	713,6	528,9	431,8		13	13	7	9		štrkopiesok
Hviezdoslavov - Malá Paka - - PD Nádej		0,0	98,0	98,7			3	8	4		štrkopiesok
Jelka-BUILDHOUSE s.r.o.	4,0	0,0	12,0	8,0		5	5	5	5		štrkopiesok
Jur nad Hronom-A. Gerbár	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Jur nad Hronom, Zlatner, spol.s r.o., Levice			15,4	20,1				5	5		štrkopiesok
Kalnica - Schnierer Dušan, Kalná n/H	0,0	0,0	0,3	0,1		0	0	3	3		činnosť ukončená
Kalnica - ViOn, a.s.	99,7	80,3	29,1	85,3		10	11	11	10		štrkopiesok
Komjatice-ALAS SLOVAKIA, s.r.o.	103,0	151,0	79,0	84,0		8	5	5	5		štrkopiesok
Kopčany-SAZAN, s.r.o.	39,1	32,7	46,3	25,4		6	3	3	3		štrkopiesok
Kostolné Kračany-AGROMEL, spol. s r.o.	11,1	12,7	9,8	9,6		4	4	4	4		štrkopiesok
Kvetoslavov-Flóra Bratislava s.r.o.		21,5	25,5	0,0			3	3	0		štrkopiesok
Lehnice (Sása)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Madunice-PVOD Madunice	0,2	0,0	0,0	0,0		2	0	0	0		činnosť ukončená
Madunice-ZAPA beton SK s.r.o. (Super tank, spol.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		právnny spor o vlastn.
Matúškovo- AGRO-MATÚŠKOVO, s.r.o.	3,0	3,5	0,0	0,1		7	7	0	2		piesok
Mikula-Želiezovce-AX STAVAS, spol. s r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Moravský sv. Ján-FOP Vrablec, s.r.o.	20,8	22,5	22,3	19,8		2	2	2	2		štrkopiesok
Moravský sv. Ján-Gergelík-SAND, sr.o. (SAZAN a	30,6	19,1	11,9	13,7		3	3	2	2		štrkopiesok
Moravský sv. Ján-Kráľ Jozef, Veľké Leváre	0,5	0,4	0,0	0,0		1	1	0	0		štrkopiesok prerušená č.
Most na Ostrove-SONDA	130,5	209,4	143,9	158,4		9	10	10	9		štrkopiesok
Most na Ostrove-PREFA Sučany SK, a.s. (Štrkopi	18,4	0,0	0,0	0,0		2	0	0	0		štrkopiesok
Nebojsa-VION a.s.				107,3					6		štrkopiesok
Nemčinany-Obec Nemčiňany	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		štrkopiesok
Nemčiňany-Stanislav Orovnický, Zlaté Moravce	20,0	1,6	1,2	0,6		4	4	3	3		štrkopiesok
Nesvady-AGRORENT, a.s., (PREPAMA, s.r.o.)	14,2	4,1	3,7	1,1		1	2	2	2		štrkopiesok
Nesvady-AQUARENT, s.r.o.	5,0	16,0	11,0	12,0		2	2	2	2		štrkopiesok
Nová Ves pri Dunaji-BAU-RENT spol. s r.o. (BAU-	0,0	0,0	3,2	26,5		0	0	7	6		štrkopiesok

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 17_{BA} - III/III

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Nové Zámky-AGROSPOL AQUA s.r.o.	10,1	5,8	2,5	2,6		2	1	2	2		štrkopiesok
Nové Osady-DOPRAVEX s.r.o.				36,1					6		štrkopiesok
Nové Osady-Holcim (Slovensko) a.s.	512,1	448,1	183,5	183,5		14	14	8	7		štrkopiesok
Nové Košariská-ALAS SLOVAKIA, s.r.o., Ba	18,0	17,0	0,0	0,0		5	4	1	0		štrkopiesok
Nové Osady-Štrkopiesky SEDÍN, a.s.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Nový Svet-Dušan Šebeň (Ilka s.r.o.)	196,2	182,7	251,8	350,2		9	13	12	13		štrkopiesok
Nový Svet- SEKOSTAV s.r.o.	12,0	8,0	0,0	0,0		4	4	0	0		štrkopiesok
Oldza-AGRIPENT spol. s r.o.	63,3	59,1	57,0	33,6		4	4	4	4		štrkopiesok
Ostrov-R5C s.r.o., Veľké Úľany		0,0	0,0	0,0			0	0	0		štrkopiesok
Podlužany-EKOFORM spol. s r.o., LV	15,2	6,5	0,2	5,5		4	4	4	3		štrkopiesok
Podunajské Biskupice-ANČETA s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť prerušená
Podunajské Biskupice-A-Z STAV s.r.o.	35,7	59,3	60,0	42,7		5	5	5	4		štrkopiesok
Podunajské Biskupice-Holcim (Slovensko) a.s.	145,2	189,7	147,8	125,4		7	8	8	8		štrkopiesok
Podunajské Biskupice-SEHRING Bratislava, s.r.o.	103,5	0,0	70,9	336,2		11	11	12	13		štrkopiesok
Rastice-BEST PLACE a.s., (Váhostav - SK, a.s.)	0,0	119,2	0,0	0,0		0	6	4	0		štrkopiesok
Reca-Talapka Cyril, Senec	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		štrkopiesok prerušená č.
Reca II.-Talapka Cyril, Senec	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		štrkopiesok prerušená č.
Skalica-Mesto Skalica	15,5	0,0	0,0	0,0		2	0	0	0		štrkopiesok ukončená č.
Šoporňa - SEEDSTAR AGRO s.r.o.		20,0	20,0	0,0			3	3	0		štrkopiesok
Šoriakoš-Mostová-DELTA Stone, s.r.o.	251,2	493,0	660,0	369,0		19	24	18	9		štrkopiesok
Šurany-GREENDWELL, s.r.o.	165,3	155,2	110,8	94,1		8	7	6	6		štrkopiesok
Šurany-Ondrochov-Ríči Jozef, Šurany	0,4	0,3	2,3	0,3		2	1	1	1		štrkopiesok
Trávník-ACT Trávník s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		štrkopiesok
Trávník I.-ACT Trávník s.r.o.	61,4	63,3	49,1	45,9		16	15	15	15		štrkopiesok
Veľké Kosihy-KISA s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		štrkopiesok ukončená
Veľký Grob-CESTY NITRA, a.s.	99,6	115,9	71,9	0,0		6	5	5	0		štrkopiesok
Vrakúň-GAZDA SLOVAKIA, spol. s r.o.	120,0	210,0	120,0	237,0		12	12	12	11		štrkopiesok
Zemianske Šúrovce-Števík Igor, Šúrovce	14,7	13,5	7,0	0,0		3	3	3	0		štrkopiesok
Želiezovce - AX STAVAS, s.r.o., PD	79,0	98,0	99,8	98,5		8	8	8	8		štrkopiesok
Spolu DP + LNN	5 581,5	5 501,4	4 646,8	4 978,7	0,0	366	350	342	296	0	

v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Čamovce	0,4	0,0	0,0	0,3	0,0	0	0	0	0	0	*
Horné Strháre	9,1	20,4	7,0	17,0	0,0	7	7	4	1	0	
Kalinovo III. - Ceriny	0,1	0,0	0,0	0,0	0,02	2	2	2	2	2	
Lipovec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	bez zásob
Palúdzka	33,3	29,4	32,5	20,1	13,3	5	4	4	2	2	
Sučany	0,0	0,0	0,0			0	0	0			likvidácia
Uľanka	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0	0	0	4	0	
Vrútky I. Lipovec	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	ťažba z Váhu
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Blažovce	0,0	1,2	20,9	5,4		3	2	3	3		
Brezenec	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Čierny Balog Frúdlíčky	0,0	0,0	0,0			0	0	0			likvidácia
Holiša	54,4	0,0	0,0			7	0	0			
Horné Plachtince	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Hrušov (pieskovňa)	0,6	0,8	0,7	1,0	2,5	2	2	2	9	9	
Kalonda	18,0	0,0	0,0			8	0	0			
Kiarov	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Krivá p/Horou	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Lipovany	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Liptovský Ján				60,7	7,0				5	8	
Mikušovce				18,5	22,0	0	0	0	4	4	
Mučín	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	2	0	
Muľka - Trebeľovce	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Nitra nad Ipľom			0,9	0,7	0,8			2	2	2	Fungáč
Nitra nad Ipľom	0,0	35,2	17,0	0,0	0,0	0	7	3	0	0	Štrkopiesky LN
Panické Dravce	0,0	17,0	21,0	3,7	33,0	0	5	8	8	3	
Párnica		0,0	0,0				0	0			zlikvidované
Rapovce	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Stará Kremnička, Breziny	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Sučany - Malé Diele	394,5	218,1	1 797,0	563,7	500,8	21	19	43	31	31	
Sučany I				100,0	66,0				7	8	
Sučany II				99,0	100,0				7	6	
SušanyIII				100,0	100,0				7	6	
Šiatorská Bukovinka	2,9	3,5	0,0			1	1	0			
Tuhár	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Turany	0,0	0,0	0,0		99,0	0	0	0		4	CHYŽBET, s.r.o.
Turany - Drevina	0,0	0,0	8,4		0,0	0	0	2		0	STATON s.r.o.
Turany - Záblatie				99,0	100,0				7	10	
Uľanka - Harmančok					0,0					0	
Važec - Podkopy	0,0	18,0	0,0		0,0	0	4	0		0	
Veličná				27,6	17,4				6	6	
Veľká nad Ipľom	12,0	65,0	72,0	51,0	56,0	8	8	8	8	8	
Veľká nad Ipľom, Farská lúka	9,1	4,8	30,0	9,1	0,0	3	2	2	2	0	
Veľká nad Ipľom, Lúčky	0,0	0,0	0,0			0	0	0			likvidácia
Vrútky Lipovec	94,0	96,5	94,9	81,3	55,1	27	18	13	16	17	
Východná	0,0	0,0	0,0			0	0	0			
Spolu	628,4	509,9	2 102,3	1 260,7	1 172,9	94	81	96	133	126	

* počet zamestnancov uvedený v tabuľke č. 16

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 17_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Beša	0,0	0,0	0,0	0,0		1	0	0	0		1,7
Čaňa	220,9	472,4	435,0	329,0		25	30	30	35		1,86
Milhost'	69,3	0,0	0,0	0,0		9	0	0	0		1,86
Ložisko nevyhradeného nerastu											
Kechnec	108,0	99,6	123,8	142,3		6	6	8	6		2,6
Kačanov I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,66
Kačanov II.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,66
Nemcovce	11,2	13,0	9,7	8,0		3	2	2	1		1,6
Svätúše - Čikoška II.-ZPS	23,5	15,9	19,0	16,0		16	19	13	8		1,38
Strážske	25,7	38,7	57,2	49,5		11	11	11	11		1,8
Nacina Ves	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,6
Biel	0,0	0,0	2,9	3,5		0	0	11	11		1,55
Kráľovský Chlmec-Ungvári	4,3	9,7	14,3	9,8		3	3	3	3		1,85
Kačanov III.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,66
Drienovec (od r.2004)	103,9	149,5	252,8	286,4		6	12	9	13		2,67
Biel - Viničný vrch	3,2	5,3	2,9	3,5		11	11	11	11		1,55
Orkucany (SVIP od 2009)	43,8	0,0	3,0	5,0		6	0	6	6		2,6
Simík - Moľva	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		1,66
Orkucany (Agromelio)	45,0	56,0	3,0	80,0		6	5	6	5		2,78
Milhost'		97,1	83,9	82,5			2	4	6		1,65
Šarišské Michaľany		59,0	90,0	130,0			6	6	6		2,78
Krásny Brod				30,0					2		1,7
Sabinov - Poľný mlyn			30,0	78,5				8	7		1,6

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

Príloha č. 17 PD

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

*Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
*Beckov I. /DP/	0,5	0,5	0,0	0,0		5	5	0	0		dodávateľsky 3 z. Holcim (Sl.) a.s.
Beckov - Kopané	0,1	0,1	0,1	0,1		4	3	3	5		(K.L.K., s.r.o. Kočovce)
Beckov II.-Zelená voda I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dod. 10 z. (Kameňolomy, s.r.o.)
Beckov III.-Prúdky	113,5	113,3	0,0	0,0		5	5	0	0		dodávateľsky 8 z. Holcim (Sl.) a.s.
Beckov, p.č. 1794/62,66	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2006 Holcim (Sl.) a.s.
*Beluša I. /DP/	37,4	40,7	54,0	47,2		8	8	8	8		(SESTAV, s.r.o. Ilava)
Bolešov - Objekt - 2	9,5	0,0	0,0	0,0		6	0	0	0		od 10.2008 (v likvidácii od 2011)
Dubnica n/V -Pažiť	0,0	1,1	8,9	14,4		6	2	2	2		od 2005 (ÚTES, s.r.o. Dub.n.V.)
*Dubnica nad Váhom /DP/	58,6	58,2	94,0	14,0		10	9	7	5		(KSR Kameňolomy SR, s.r.o. ZV)
Dulov, lok.Dolné Prúdy	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		(Agrofarma spol. s r.o. Červ. kam.)
Hliník n/Váhom I. (lok. Sihot')	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2011 likvidácia do 2016
Hliník n/Váhom II. (lok. Sihot')	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2011 likvidácia do 2016
Horný Hričov (p.č. 831/3)	50,0	10,0	61,0	0,0		3	3	3	0		od r. 2007 likvidácia do 2013
Horovce - Sihot'	9,4	22,8	32,0	2,4		6	8	7	4		od r. 2008 (ZEMPRA, s.r.o. Ilava)
Chrenovec - Brusno	0,0	0,010	0,000	0,015		2	2	2	2		(Spolok býv. urbárikov)
Kočovce	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		(Urb. spol. Koč.) od 2011 zr.BO
Kočovce lok. Vážina, Západ a Sever	32,0	243,0	270,0	324,0		5	5	6	6		od r.2010 (Slov. štrkop.,s.r.o.)
Kotešová (p.č.1904/2, 3)	11,6	14,4	58,0	27,2		5	5	0	5		od r. 2005 (Obchod s paliv., s.r.o.)
Kotešová (p.č.1907/4, 5 ...)	64,9	58,0	113,3	0,0		5	5	9	0		od r. 2006 likvidácia od 2013
Kotešová (p.č.1909/18 ...)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2006 likvidácia
Kotešová (p.č.1919/2)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vyťažené (BEMES, s.r.o.)
Kotešová (p.č.1930/1)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2006, vyťažené (Váhostav)
Kotešová (p.č.1930/5, 6 ...) lok. Hlenky	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2006 zastavené konania
Kotešová p.č. 1920/5 lok. Vážina	1,8	108,0	104,0	61,0		0	0	0	1		dodávať. Váhostav-Sk od r.2011
Krivosúd-Bodovka	2,8	0,1	0,1	0,0		1	1	1	0		dodávateľsky (Združ. urbárikov)
*Malá Bytča /DP/	110,6	108,2	67,8	44,1		8	6	5	6		(Kamenivo Slovakia, a.s.)
Malá Bytča	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2006, neťažilo sa (po likvid.)
Nozdrkovce	1,3	1,3	0,7	0,0		3	3	3	0		prerušené od 13.11. 2012
Očkov	0,0	0,0	0,0	0,1		0	0	0	3		(PD Podolie)
Opatová /okr.TN/	0,0	10,0	27,0	97,0		0	0	5	3		dodáv. (LIM plus,s.r.o.TN)
Opatovce /okr. TN/	0,0	0,0	0,0	230,0		0	0	0	3		od r. 2013 (LIM plus,s.r.o.TN)
Orlové	81,2	0,0	0,0	0,0		11	0	0	0		od r.2009 dod. Cembrex (bez org.)
Piešťany-Hričov /vodné dielo/	60,0	0,0	0,0	0,0		5	0	0	0		odst. nánosov (Pov. Váhu)
Piešťany-Udiča /vodné dielo/	26,0	27,0	24,0	0,0		5	5	5	0		odst. nánosov (Pov. Váhu)
Plevník-Drienové (p.č.1708/1)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2005 (Doprastav, a.s. BA)
Považany	0,9	0,0	0,0	0,0		4	0	0	0		v likvidácii (PD Považie)
Považany	100,9	69,0	0,0	0,0		4	4	0	0		od r. 2006 (ZAPA beton SK)
Považské Podhradie I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2008, dotážené (Váhostav)
Považské Podhradie II.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2008, dotážené (Váhostav)
Považské Podhradie (p.č.769/29)	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r.2008 (Doprastav, a.s. BA)
Považské Podhradie III.	23,1	0,0	0,0	0,0		10	0	0	0		od r. 2009 (Váhostav SK, a.s.)
Považská Teplá (p.č.1716, 1723) a	145,4	0,0	0,0	22,5		4	0	0	3		od r. 2006 (Doprastav, a.s. BA)
Prejta lok. Sihot'	0,0	21,6	16,7	17,5		0	2	2	2		od.r. 2010 (Darja, spol. s r.o.)
Predmier (p.č. 1119/25,61,64)	0,0	77,8	38,7	67,5		0	6	5	6		od 2008 (Kamenivo Slovakia, a.s.)
Predmier (p.č. 1119/27)	66,2	0,0	0,0	0,0		8	0	0	0		od 2009 (Kamenivo Slovakia, a.s.)
Rakoľuby, KN C 5289/1,2,3	0,0	37,5	43,6	1,0		0	7	11	7		od r. 2009 (K.L.K., s.r.o. Kočovce)
Rozvadze	19,5	2,1	655,2	0,0		18	5	6	0		prerušené od 13.11.2012
Rozvadze, KN C 397/2	50,1	0,5	0,8	81,0		6	3	5	3		od r. 2010 (Stavcest, s.r.o.)
Veľká Bytča, 3108/9	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		od r. 2009, (SDP, s.r.o. ZA)
Veľká Bytča, 3108/6 ...	7,7	1,6	5,4	0,0		8	5	3	0		od r. 2009, (Ján Korbáš)

Dobývanie štrkopieskov a pieskov a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č.17 SNV

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Batizovce DP	0,0	0,0	210,0	0,0		0	0	21	0		Štrkopiesky Batizovce
Batizovce I DP	0,0	0,0	124,3	0,0		0	0	20	0		Štrkopiesky Batizovce
Plaveč I DP	87,5	153,6	151,8	132,4		17	12	9	9		VSH, s.r.o. Turňa
Batizovce II LNN	403,7	373,0	0,0	133,7		55	56	0	41		Štrkopiesky Batizovce
Batizovce II LNN	170,0	131,2	0,0	0,0		12	12	6	6		Agrostav Poprad
Levoča-Baláš LNN	0,0	100,0	0,0	0,0		0	4	0	0		Matrix SNV
Gerlachov - Juh LNN	1,3	0,8	0,7	0,0		1	1	1	0		PD Gerlachov
Strážky LNN	0,0	0,0	0,0	89,0		0	0	0	9		Agrostav Poprad
Gortva LNN	8,0	7,2	2,7	1,2		5	5	4	5		Agócs Alexander
Rudňany-odkalisko LNN	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
St.Ľubovňa-Pod Štokom LNN	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Veľká Lomnica LNN	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Veľká Lomnica-rybníky LNN	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Gerlachov-Kozúbok LNN	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		činnosť ukončená
Nížné Ružbachy LNN	4,8	7,2	0,0	0,0		3	3	1	0		Štrkotrend s.r.o St. Ľubovňa
Starňa-Pikonta LNN	0,4	0,5	0,0	0,0		3	3	0	0		Ing. Jozef Orbán Sl. Ľupča
Vlkyňa LNN	0,0	0,0	0,0	0,0		2	2	0	0		Mária Csanková, Jesenské
Abovce-Pasienky LNN	0,0	42,0	49,0	0,0		2	6	6	0		Chrumex, s.r.o. Lenka
Levoča-Baláš I LNN	0,0	0,1	0,0	0,0		2	2	0	0		Ing. Jozef Babej-B GAS
Veľká Lomnica I LNN	0,0	29,4	80,4	96,3		0	10	17	6		RIVERSAND a.s. Bratislava
Spolu DP + LNN	675,7	845,0	618,9	452,6	0,0	102	116	85	76	0	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 18_{BA}v pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
DP Boleráz	117,4	105,6	222,2	0,0		10	11	11	4		tehliarska surovina
DP Borský Jur	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		stav likvidácie
DP Borský Jur I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		výberové konanie
DP Devínska Nová Ves II.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		stav likvidácie
DP Gbely I.	1,5	0,0	0,0	0,0		2	0	0	0		tehliarska surovina
DP Machulince I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ťažba prerušená
DP Myjava I.	0,0	0,1	0,1	0,0		4	2	2	2		tehliarska surovina
DP Pezinok I.	33,3	18,2	20,1	0,0		6	5	5	5		tehliarska surovina
DP Zlaté Moravce II.	101,0	130,1	186,3	78,6		10	11	19	19		tehliarska surovina
LNN Bátorové Kosihy	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vyradené
LNN Dubník - Bakoš	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		stav zabezpečenia
LNN Gbely		0,0	0,0	0,0			0	0	0		tehliarska surovina
LNN Malá nad Hronom	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ťažba prerušená
LNN Myjava	0,0	0,0	0,0	0,0		1	0	0	2		tehliarska surovina
Spolu	253,2	254,0	428,6	78,6	0,0	33	29	37	32	0	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 18_{BB}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Kalinovo	0,0	0,0	0,0	-	-	0	0	0	-	-	
Lučenec I.	0,0	0,0	0,0	-	-	0	0	0	-	-	bez zásob
Lučenec II.	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0	0	4	0	0	Fabianka
Martin	0,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0	2	2	1	1	
Ondrašová	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zásoby odpísané, DP zrušený
Poltár II.	0,0	0,0	0,0	-	-	0	0	0	-	-	
Poltár VI.	0,0	0,0	0,0	-	-	0	0	0	-	-	plán zabezpečenia
Ružomberok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	2	0	2	0	
Sučany	0,0	0,0	0,0	-	-	0	0	0	-	-	plán zabezpečenia
Vidiná	2,6	8,1	0,0	4,4	13,0	10	5	0	4	4	
Zelené	19,6	39,0	20,6	27,8	33,0	5	4	5	4	4	
Zvolen	0,0	0,0	0,0	-	-	0	0	0	-	-	podnik v likvidácii
Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)											
Hliník nad Hronom	0,0	0,0	0,0	-	-	0	0	0	-	-	
Maštinec	0,0	0,0	0,0	-	-	0	0	0	-	-	plán zabezpečenia
Spolu DP + LNN	22,2	49,1	24,0	32,2	46,0	15	13	11	11	9	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 18_{KE}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Bystré	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ζ=1,85
Čemerné	0,0	0,0	0,0	0,0		7	0	0	0		ζ=1,86
Močarmany	74,0	84,0	0,0	72,7		10	10	9	16		ζ=1,8
Sabinov	0,0	0,0	0,0	0,0		0	1	0	0		zabezpečenie
Tisinec	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ζ=1,7-1,95
Drienov		42,0	0,0	0,0			10	0	0		ζ=1,8
Spolu DP	74,0	84,0	0,0	72,7	0,0	17	21	9	16	0	

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 18_{PD}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Ilava	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		neťažilo sa
Nitrianske Pravno	0,0	0,0	1,5	0,0		0	0	3	0		ťažba, ζ=1,5 t/m ³
Preseľany	1,8	0,0	0,0	1,0		3	0	0	2		
Trenčianska Turná	0,1	0,1	0,1	0,0		1	1	1	0		dodávateľsky
Spolu	1,9	0,1	1,6	1,0	0,0	4	1	4	2	0	

;;

Dobývanie tehliarskej suroviny a počet zamestnancov pri dobývaní*Príloha č.18_{SNV}*v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Behynce	0,0	0,0	1,1	0,0		0	0	10	10		Tornaľa
Mokrý Lúka I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		Tehelňa Revúca
Smižany	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		Tehelňa SNV
Spišské Podhradie	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Nová Ľubovňa	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Spišské Vlasy	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Spolu DP + LNN	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0	0	10	10	0	

Dobývanie vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri dobývaní
Príloha č. 19BA

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Borinka-Prepadlé	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Cajla	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Dechtice	0,0	0,0	131,4	29,7		0	0	4	3		vápenec
Jablonica	145,8	94,1	52,5	38,0		4	4	4	4		vápenec
Pernek	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
Plavecké Podhradie	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		vápenec
PODBRANČ I.	72,1	82,7	64,35	0,0		6	6	6	4		vápenec
Pohranice	1 101,9	1 017,5	304,5	330,0		22	21	20	22		vápenec
Rohožník IV.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		sialit. surov. - slieň
Sološnica I.	266,7	206,5	249,1	252,1		8	8	8	8		sialit. surov.- slieň
Žirany	61,0	56,0	69,0	50,0		10	10	6	6		vápenec-výroba vápna
Spolu DP + LNN	1 647,5	1 456,8	806,5	699,8	0,0	50	49	48	47	0	

Dobývanie vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 19_{BB}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Ružiná	20,0	6,0	2,0	0,1	0,1	6	1	1	1	1	
Tuhár	0,0	0,0	7,5	20,0	0,0	0	0	0	6	0	
Spolu	20,0	6,0	9,5	20,1	0,1	6	1	1	7	1	

Dobývanie vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 19_{KE}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Dvorníky	22,1	31,1	20,3	24,6		8	8	8	7		sialit. Íl 1,86 t/m³
Skrabské	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		plán zabezp. $\varsigma=1,7-2,15$
Drienovec	45,7	36,0	23,0	22,2		5	5	5	5		vápenec $\varsigma=2,6$
Demjata	19,8	0,8	7,9	2,8		2	2	2	2		2,61 vápenec
Spolu DP + LNN	67,8	67,1	51,2	49,6	0,0	13	15	15	14	0	

Dobývanie vápencov a cementárskych surovín a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 19_{PD}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Čachtice	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Horné Slnie I.	427,0	366,2	368,1	336,1		27	27	23	23		$\varsigma=2,2$
Ladce II.	820,0	997,0	1 058,0	1 058,0		27	28	28	28		$\varsigma=2,6$
Spolu	1 247,0	1 363,2	1 426,1	1 394,1	0,0	54	55	51	51	0	

Dobývanie vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri dobývaní*Príloha č. 20_{BA}*v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Dechtice	0,0	0,0	0,0	0,0		zamestnanci sú evidovaní v prílohe č. 19					ťažba prerušená
Jablonica	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		ťažba prerušená
Spolu DP + LNN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	

Dobývanie vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri dobývaní*Príloha č.20_{BB}*v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Selce	72,3	163,8	41,8	0,0	0,0	6	5	3	0	0	
Spolu	72,3	163,8	41,8	0,0	0,0	6	5	3	0	0	

Dobývanie vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 20_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Host'ovce	201,8	544,8	408,0			15	25	25			mletie váp. $\zeta=2,69$
Ladmovce II.	28,9	21,2	12,2	4,2		10	10	10	10		$\zeta=2,61$
Oreské	6,8	11,2	12,7	15,0		6	6	6	4		$\zeta=2,67$
Spolu DP + LNN	237,5	577,2	432,9	19,2	0,0	31	41	41	14	0	

Dobývanie vápencov pre špeciálne účely a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 20_{PD}

 v obvode pôsobnosti bvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Čachtice	101,8	58,0	48,2	77,7		vid'. stavebný kameň					$\zeta = 2,69$
Horné Sŕnie I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		
Lietavská Svinná	176,0	146,5	150,9	167,5		14	14	14	14		$\zeta = 2,74$
Lietavská Lúčka	108,6	27,8	5,8	0,1		3	2	3	3		od dec.2009
Nové Mesto nad Váhom	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		likvidácia
Rožňové Mitice	86,9	63,0	44,1	62,0		vid'. stavebný kameň					
Strážavy Polom	808,7	699,1	663,0	658,1		12	12	10	10		vápenec ostatný
Trenčianske Mitice I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		$\zeta = 2,6$
Spolu DP + LNN	1 282,0	994,4	912,1	965,4	0,0	29	28	27	27	0	

Dobývanie vápencov vysokopercenčných a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 21_{BA}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Rohožník III.	1 455,6	1 632,9	1442,7	1396,2		20	20	20	20		vápenec
Spolu	1 455,6	1 632,9	1 442,7	1 396,2	0,0	20	20	20	20	0	

Dobývanie vápencov vysokopercenčných a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 21_{KE}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Hošťovce				72					44		
Včeláre	1 686,6	1 746,7	1 487,4	1 501,4		70	70	70	61		vápenec $\varsigma=2,62 - 2,69$
Spolu	1 686,6	1 746,7	1 487,4	1 501,4	0,0	70	70	70	61	0	

Dobývanie vápencov vysokopercenčných a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 21_{SNV}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Jaklovce	116,0	65,0	96,0	71,0		8	7	18	14		Calmit Margecany
Slavec	45,3	20,4	29,9	0,0		5	4	18	5		Carmeuse Slovakia
Tisovec	397,2	342,0	399,0	376,0		13	14	14	11		Calmit Tisovec
Spolu	558,5	427,4	524,9	447,0	0,0	26	25	50	30	0	

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 22_{BA}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Bratislava**

Dobývací priestor (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Bažantnica - STUMBACH	86,3	67,4	61,8	69,4		7	5	3	4		zliev. a skl. piesky
Borský Peter		0,1	0,0	0,0			2	0	0		sklárske a zliev. piesky
Chtelnica	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		pieskovec
Levice III.- Zlatý Onyx	0,1	0,1	0,1	0,1		2	2	2	2		dekor. kameň
Šajdíkove Humence	335,8	295,2	277,8	277,3		17	17	14	16		zliev. piesky
Šaštín	91,0	114,0	138,7	139,0		6	6	6	6		zliev. a skl. piesky
CHLÚ Mýtne Ludany-Šikloš	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dekor. kameň-činnosť prerušená
Spolu DP + LNN	513,2	476,8	478,4	485,8	0,0	32	32	25	28	0	

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 22_{BB}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Banská Bystrica**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Banská Štiavnica I	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0	0	2	2	2	kremenec
Bartošova Lehôtka	5,7	6,4	10,7	9,5	10,2	4	4	4	3	4	keramické íly
Bartošova Lehôtka I	1,5	8,0	1,0	1,0	0,2	0	0	0	6	6	zeolit
Bartošova Lehôtka II					0,02					1	bentonit REGOS s.r.o.
Bartošova Lehôtka				0,5	0,0				3	0	"purolány" GEOVIN
Dolná Ves					0,01					1	bentonit REGOS s.r.o.
Gregorova Vieska	5,3	5,3	6,3	0,0	9,6	3	3	2	3	3	keramické íly
Pondelok	0,0	0,0		-	-	0	0		-	-	keramické íly
Točnica I	0,0	0,0		-	-	0	0		-	-	keramické íly
Poltár IV. H Prievrana	0,0	0,0		0,0	0,0	0	0		4	0	kaolín
Poltár V. - Petrovec	0,0	0,0		0,0	0,0	0	0		4	0	kaolín
Hliník nad Hronom I	1,7	12,9	9,5	6,7	16,4	3	0		0	0	bentonit
Jastrabá	0,0	0,0	1,0	0,0	1,0	0	0		3	3	perlit, plán zabezp.
Kalinovo	0,9	0,8	0,0	0,0	0,0	2	2	2	2	2	kremenec
Kalinovo IV	0,0	2,0	1,7	1,3	3,4	2	2	2	2	2	žiaruvzdorné íly
Kopernica III	20,6	23,3	18,0	14,4	21,6	7	7	7	7	6	bentonit
Kopernica IV	24,7	23,7	19,0	19,9	20,1	7	7	7	7	5	bentonit
Kopernica V					0,02					1	bentonit REGOS s.r.o.
Lehôtka pod Brehmi	22,8	22,9	22,9	16,0	16,0	12	3	2	5	5	perlit
Ludrová	0,1	0,1	0,0	0,0	0,05	2	2	1	1	1	dekoračný kameň
Lutila	28,1	8,8	12,0	17,7	14,0	3	3	3	3	3	bentonit ENERGOGAS
Lutila I				2,3	12,3				7	2	bentonit REGOS s.r.o.
Lutila II					0,02					1	bentonit REGOS s.r.o.
Močiar	0,0	-		-	-	0	-	-	-	-	diatomit
Stará Kremnička	67,6	89,6	69,7	63,9	65,2	49	19	19	19	19	bentonit
Stará Kremnička II.	0,3	21,2	16,8	7,9	11,0	3	3	3	3	3	bentonit ENERGOGAS
Stará Kremnička III			11,1	28,3	16,1			4	11	2	bentonit
Stará Halič	5,0	4,1	2,6	1,6	0,0	5	2	2	12	0	keramické íly
Lieskovec	0,5	11,4	0,2		0,0	3	3	3		0	bentonit
Kopernica II	0,4	0,9	13,0	15,4	13,4	0	3	7	5	5	bent. íly (bez DP)
Dúbravica	0,0	0,0		-	-	0	0	-	-	-	diatomit
Tuhár	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	dekoračný kameň
Veľká nad Ipľom	0,0	0,0		-	-	0	0	-	-	-	diatomit
Pinciná	0,0	3,4		0,0	0,03	0	0		0	0	alginit
Spolu	185,2	244,8	215,5	206,4	237,0	105	63	70	112	77	

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaní

 Príloha č. 22_{KE}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Košice**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Brezina	0,0	0,0	0,0	0,0		6	0	0	0		Bentonit $\varsigma=1,65$
Kučín	12,5	11,2	10,6	13,9		21	19	19	19		Zeolit 139-1,91
Majerovce	0,0	0,0	0,1	0,0		3	3	3	0		Zeolit $\varsigma= 1,8$
Malá Vieska	2,0	21,0	166,0	98,0		2	2	30	0		Dolomit $\varsigma=2,66$
Michaľany	5,4	12,5	14,6	14,8		6	12	3	6		Bentonit $\varsigma=1,67$
Nižný Hrabovec	82,6	82,7	93,1	102,2		4	4	4	4		Zeolit $\varsigma=1,9$
Pozdišovce	0,0	0,0	0,0	0,0		6	0	0	3		Keramický íl $\varsigma=1,96$
Rudník	0,0	3,9	3,4	5,9		6	12	3	5		Kaolín $\varsigma=2,15$
Ťahanovce	4,2	7,2	2,2	5,3		6	12	3	6		Keramický íl $\varsigma=2,0$
Brezina I	4,5	8,3	3,8	6,3		6	6	6	6		Bentonit 1,5t/m ³
Trnava pri Laborci	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		Tufit $\varsigma=1,92$
Rudník II	0,0	0,0	0,5	5,0		6	0	3	6		živec $\varsigma=2,567$
Šemša	0,0	0,0	0,0	0,0		6	0	0	0		íly $\varsigma=2,01$
Žarnov				0,1					3		váp. 2,7
Veľká Tŕňa	0,0	0,0	0,0	0,0		0	1	1	0		tuf $\varsigma=1,5$
Červenica			2,80 ct	91,5 ct				1	1		drahý opál, 1ct = 0,2 g
Spolu DP + LNN	111,2	146,8	294,3	251,5	0,0	78	71	76	59	0	bez DP Červenica

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaníPríloha č. 22_{PD}v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Prievidza**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Lietavská Svinná	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit
Malé Krštenany	93,0	160,0	78,8	0,0		17	18	17	15		dolomit pre sklárne
Malé Krštenany I.	51,6	14,1	73,9	76,9		*	*	*	*		dolomit pre sklárne
Rajec - Šuja	320,5	319,1	301,8	309,8		6	6	6	6		dolomit pre sklárne
Rožňové Mitice	106,1	104,0	75,0	100,0		vid'. stavebný kameň					dolomit
Stráňavy - Polom	257,2	216,4	174,8	191,8		"	"	"	"		dolomit pre hutníc.
Trenčianske Mitice I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		dolomit pre st.účely
Spolu	828,4	813,6	704,3	678,5	0,0	23	24	23	21	0	

* - Počet pracovníkov je uvedený pri Malých Kršteňanoch

" - Počet pracovníkov je uvedený pri ťažbe vápencov pre špeciálne účely

Dobývanie ostatných surovín a počet zamestnancov pri dobývaní
Príloha č.22_{SNV}

 v obvode pôsobnosti Obvodného banského úradu **Spišská Nová Ves**

Dobývací priestor Ložisko nevyhradeného nerastu (názov)	Vydobyté množstvo (kt)					Počet zamestnancov					Poznámka
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Dobšiná I.	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		serpentinit
Gemerská Hôrka	0,0	0,0	1,8	4,0		1	0	7	7		sadrovec - podzemie
Gemerská Poloma	0,7	0,3	2,7	9,9		34	33	26	26		sadrovec - podzemie
Hnúšť'a	7,4	8,0	6,7	7,9		2	2	2	2		brucit
Mútnik		0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		mastenec - podzemie
Silická Brezová I.	0,0	0,0	0,0	0,1		1	1	1	1		mramor
Sp. Podhradie I.	107,0	68,0	32,1	5,2		15	15	56	48		traventín
Spišská Nová Ves	87,0	88,0	86,0	56,0		25	25	24	49		sadrovec - podzemie
Spišská Nová Ves I	0,0	55,0	52,0	0,0		0	3	3	0		sadrovec
Švedlár	0,0	0,0	0,0	0,0		0	0	0	0		kremeň
Vyšné Ružbachy	0,0	0,0	0,0	0,0		1	1	0	0		traventín
Podzemie spolu (kt)	87,7	88,3	90,5	69,9		60	58	57	82		
Povrch spolu (kt)	7,4	131,0	90,8	13,2	0,0	2	22	62	51	0	

Prehľad ložísk nerastov k 31. 12. 2014

Príloha č. 23

Nerast	Výhradné ložiská				Ložiská nevyhradených nerastov					
	Spolu	z toho			Spolu	z toho				
		s určeným DP	s ochranou (CHLÚ)	ostatné		stavebný kameň	štrkopiesky a piesky	tehliarske suroviny	vápenec	ostatné
Uhlie	6	1	5	0						
Ropa a zemný plyn	0	0	0	0						
Rudy a magnezit	17	7	10	0						
Nerudy	144	106	38	0						
Celkom	167	114	53	0	65	39	26	0	0	0

Poznámka: **CHLÚ** = chránené ložiskové územie bez určeného dobývacieho priestoru

DP = dobývací priestor v určených chránených ložiskových územiach

K 31.12.201 Obvodný banský úrad v Banskej Bystrici evidovali celkom **232** ložísk nerastov

Počet vybraných správnych úkonov vykonaných ogánmi hlavného dozoru

Príloha č. 24 - I

Orgány hlavného dozoru	Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Soľ	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné *	Prierezové	Spolu
HBÚ													0
OBÚ BA													0
OBÚ BB	158	2	410	4		2 231	365	91	36	402	708	586	4 993
OBÚ KE													0
OBÚ PD													0
OBÚ SNV													0
Spolu	158	2	410	4	0	2 231	365	91	36	402	708	586	4 993

*) Napr. geologický prieskum, sprístupňovanie jaskýň a pod.

Iné správne úkony orgánov hlavného dozoru

Príloha č. 24 - II

Úkony vo veci štátnozamestnaneckého pomeru	OBÚ BA	OBÚ BB	OBÚ KE	OBÚ PD	OBÚ SNV	HBÚ	Spolu
Úkony vo veci štátnozamestnaneckého pomeru							0
Úkony vo veci výkonu práce vo verejnom záujme							0
Výberové konania							0
Úkony ekonomického úseku vo vzťahu k štátnemu rozpočtu							0
Úkony vo vŕahu k EÚ a medzinárodným organizáciám							0
Celkom	0	0	0	0	0	0	0

Druh správneho úkonu		Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Soľ	Stavebný kameň	Štrkopliasky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné	Prierezové	Spolu
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.	Racionálne využívanie a ochrana ložísk (DP a CHLÚ) a iné úkony súvisiace s ochranou ložísk a ich racionálneho využívania		1		28		4	4	19	1	28	2		87
2.	Bezpečnosť práce a prevádzky (rozhodnutia, záväzné príkazy)		4		8		27	7		8	3	8		65
3.	Vyšetrovanie havárií a závažných pracovných úrazov						6							6
4.	Povolenie banskej činnosti, ČVBS (rozhodnutia, výzvy, ústne pojednávania a miestne ohliadky)		12		24		39	26	2	4	26	1	2	136
5.	Výbušniny (povolenie odberu, trhacích a ohňostrojných prác, skladov)		1		7		45					2		55
6.	Overenia, osvedčenia odbornej spôsobilosti	vydané	4		11		8		1		1	25	20	70
		odňaté												
7.	Vydané banské oprávnenia pre	fyzické osoby					2							2
		právnické osoby			4		38	1			4	2	2	51
8.	Zrušené banské oprávnenia	fyzickým osobám					2							2
		právnickým osobám					7							7
9.	Vyhradené technické zariadenia	povolenie projektovania												
		účasť na kontrolách a skúškach												
10.	Oprávnenia na činnosť na VTZ	vydané											2	2
		odňaté												
11.	Vybrané banské zariadenia	nariadenie overovacej prevádzky												
		povolenie nového typu zariadenia												
12.	Povoľovanie výnimky	z bankých predpisov	1		1								1	3
13. Priestupky a priestupkové konania														
14.	Vydávanie vyjadrení, odborné stanoviská, prešetroenie sťažností		1		4		4	2				156	6	173
15.	Odsúhlasenie úhrad za DP a vydobyté nerasty, platobné výmery, penále, spracovanie výpisov z úhrad zo štátnej pokladnice ...		5		12		161	12	10	6	98		33	337
16. Tvorba normatívnych právnych aktov														
17.	Pripomienkovanie	všeobecne záväzných predpisov										1	3	4
		STN, STN EN												
18. Predbežné a procesné rozhodnutia				1			13	2				3	2	21
19.	Riadne opravné prostriedky (vrátane námietok proti záväznému príkazu)		1		4		5							10
20. Mimoriadne opravné prostriedky														
21.	Povoľovanie výnimky		1		1			1				1	2	6
22.	Poradenská činnosť						2					1	2	5
23.	Sprístupňovanie informácií		1		11		9	2			5	7	10	45
24.	Ukladanie sankcií rozhodnutím, v rozkazom a blokovom konaní						11	1			1	1		14
25.	Úkony k iným orgánom, organizáciám, združeniam		1		13		20	1	1	1	1	20	6	64
26.	Neformálne oznámenia		2		4		11				2		7	26
27.	Aprobácia predsedami úradu		116	2	261	4	1 647	298	57	16	216	437	475	3 529
28.	Iné správne úkony		7		16		170	8	1		17	41	13	273
29.	Spolu		158	2	410	4	2 231	365	91	36	402	708	586	4 993
30.	Úkony vo veci štátnozamestnaneckého pomeru													
31.	Úkony vo veci výkonu práce vo verejnom záujme													
32.	Výberové konania													
33.	Úkony ekonomického úseku vo vzťahu k štátnemu rozpočtu													
34.	Úkony vo vťahu k EÚ a medzinárodným organizáciám													
35.	Spolu													
36.	Celkom													4 993

Druh správneho úkonu			Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Soľ	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné	Prierezové	Spolu
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.	Racionálne využívanie a ochrana ložísk (DP a CHLÚ) a iné úkony súvisiace s ochranou ložísk a ich racionálneho využívania														
2.	Bezpečnosť práce a prevádzky (rozhodnutia, závažné príkazy)														
3.	Vyšetrovanie havárií a závažných pracovných úrazov														
4.	Povolenie banskej činnosti, ČVBS (rozhodnutia, výzvy, ústne pojednávania a miestne ohliadky)														
5.	Výbušniny (povolenie odberu, trhacích a ohňostrojných prác, skladov)														
6.	Overenia, osvedčenia odbornej spôsobilosti	vydané													
		odňaté													
7.	Vydané banské oprávnenia pre	fyzické osoby													
		právnické osoby													
8.	Zrušené banské oprávnenia	fyzickým osobám													
		právnickým osobám													
9.	Vyhradené technické zariadenia	povolenie projektovania													
		účasť na kontrolách a skúškach													
10.	Oprávnenia na činnosť na VTZ	vydané													
		odňaté													
11.	Vybrané banské zariadenia	nariadenie overovacej prevádzky													
		povolenie nového typu zariadenia													
12.	Povoľovanie výnimky	z banských predpisov													
13. Priestupky a priestupkové konania															
14. Vydávanie vyjadrení, odborné stanoviská, prešetrenie sťažností															
15. Odsúhlasenie úhrad za DP a vydobyté nerasty, platobné výmery, penále, spracovanie výpisov z úhrad zo štátnej pokladnice ...															
16. Tvorba normatívnych právnych aktov															
17.	Pripomienkovanie	všeobecne záväzných predpisov													
		STN, STN EN													
18. Predbežné a procesné rozhodnutia															
19. Riadne opravné prostriedky (vrátane námietok proti záväznému príkazu)															
20. Mimoriadne opravné prostriedky															
21. Povoľovanie výnimky															
22. Poradenská činnosť															
23. Sprístupňovanie informácií															
24. Ukladanie sankcií rozhodnutím, v rozkaznom a blokovom konaní															
25. Úkony k iným orgánom, organizáciám, združeniam															
26. Neformálne oznámenia															
27. Aprobácia predsedami úradu															
28. Iné správne úkony															
29. Spolu															
30. Úkony vo veci štátnozamestnaneckého pomeru															
31. Úkony vo veci výkonu práce vo verejnom záujme															
32. Výberové konania															
33. Úkony ekonomického úseku vo vzťahu k štátnemu rozpočtu															
34. Úkony vo vťahu k EÚ a medzinárodným organizáciám															
35. Spolu															
36. Celkom															

Prehľad počtu inšpekcií podľa úradov a druhu dobývaného nerastu

Príloha č. 26

Počet inšpekcií

OBÚ	Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Sol'	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné*	Prierezové	Spolu
OBÚ Banská Bystrica	7		14	1		59	19	1	2	15	8		126
OBÚ Bratislava													0
OBÚ Košice													0
OBÚ Prievidza													0
OBÚ Spišská Nová Ves													0
HBÚ Banská Štiavnica													0
Spolu	7	0	14	1	0	59	19	1	2	15	8	0	126

Počet inšpekčných dní

OBÚ	Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Sol'	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné*	Prierezové	Spolu
OBÚ Banská Bystrica	15	2	37			117	26	4	5	26	14		246
OBÚ Bratislava													0
OBÚ Košice													0
OBÚ Prievidza													0
OBÚ Spišská Nová Ves													0
HBÚ Banská Štiavnica													0
Spolu	15	2	37	0	0	117	26	4	5	26	14	0	246

Uložené pokuty

Príloha č. 27

Uložené pokuty		Uhlie	Ropa a zemný plyn	Rudy	Magnezit	Sol'	Stavebný kameň	Štrkopiesky a piesky	Tehliarske suroviny	Vápenec	Ostatné suroviny	Iné*	Prierezové	Spolu
Organizáciám	Počet	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	Spolu [€]	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000,00
Zamestnancom	Počet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Spolu [€]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Blokové	Počet	0	0	0	0	0	6	2	0	0	1	0	0	9
	Spolu [€]	0	0	0	0	0	147	49	0	0	33	0	0	229,00
Spolu	Počet	0	0	0	0	0	6	3	0	0	1	0	0	10
	Spolu [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	10 049,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	10 229,00

* Napr. geologický prieskum, sprístupňovanie jaskýň a pod.,

Počet vyšetovaných závažných pracovných úrazov a havárií*Príloha č. 28*

Druh úrazu	Pracoviská			Spolu
	v podzemí	na povrchu hlbinných baní	povrchové prevádzky *	
Závažné pracovné úrazy	0	0	0	0
Havárie	0	0	0	0

* - napr.: lomy, geologický prieskum a pod.

Počet pracovných úrazov, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií

Pri dobývaní	Rok	Pracovné úrazy				nebezpečné udalosti a závažné priemyselné havárie
		registrované	z toho			
			smrteľné	s ťažkou ujmou na zdraví	so skutočnou dĺžkou prac. neschopnosti 42 dní a viac **	
uhlia	2010	206	2	8	16	0
	2011	218	0	1	34	0
	2012	219	1	1	-	
	2013	203	1	2	-	0
	2014	12	0	0	-	0
rúd	2010	5	0	0	1	1
	2011	15	0	0	5	0
	2012	7	0	0	-	
	2013	9	0	0	-	0
	2014	7	0	0	-	0
ropy a zemného plynu	2010	5	0	0	0	0
	2011	4	0	0	1	0
	2012	1	0	0	-	
	2013	0	0	0	-	0
	2014	0	0	0	-	0
magnezitu	2010	41	1	0	5	1
	2011	18	0	1	2	0
	2012	25	1	1	-	
	2013	20	0	0	-	0
	2014	0	0	0	-	0
soli	2010	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	-	
	2013	0	0	0	-	0
	2014	0	0	0	-	0
stavebného kameňa	2010	20	0	0	1	0
	2011	9	1	1	1	0
	2012	7	0	0	-	
	2013	5	0	1	-	0
	2014	2	0	0	-	0
štrkopieskov a pieskov	2010	6	1	0	0	1
	2011	1	0	0	1	0
	2012	4	0	0	-	
	2013	0	0	0	-	0
	2014	0	0	0	-	0

Počet pracovných úrazov, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií

Pri dobývaní	Rok	Pracovné úrazy				nebezpečné udalosti a závažné priemyselné havárie
		registrované	z toho			
			smrteľné	s ťažkou ujmou na zdraví	so skutočnou dĺžkou prac. neschopnosti 42 dní a viac	
tehliarskych surovín	2010	0	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	-	
	2013	0	0	0	-	0
	2014	0	0	0	-	0
vápencov	2010	3	0	0	0	0
	2011	0	0	0	0	0
	2012	0	0	0	-	
	2013	0	0	0	-	0
	2014	0	0	0	-	0
ostatných nerastov	2010	6	0	1	0	2
	2011	5	0	0	16	1
	2012	3	0	0	-	
	2013	7	0	0	-	0
	2014	1	0	0	-	0
SPOLU pri dobývaní	2010	292	4	9	23	5
	2011	270	1	3	60	1
	2012	266	2	2	-	0
	2013	244	1	3	-	0
	2014	22	0	0	-	0
Iné dozorované organizácie*	2010	6	0	0	0	0
	2011	4	0	0	1	0
	2012	9	0	0	-	
	2013	11	1	3	-	1
	2014	0	0	0	-	0
CELKOM	2010	495	5	12	19	1
	2011	274	1	3	61	1
	2012	275	2	2	-	0
	2013	255	2	6	-	1
	2014	22	0	0	-	0

* - napr.: geologický prieskum, banské stavby, razenie tunelov a pod.

** - táto definícia platila od 01. 07. 2006 do 31.12.2011 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

Počet pracovných úrazov, nebezpečných udalostí a závažných priemyselných havárií na povrchu a v podzemí hlbinných baní

Pri dobývaní	Pracovisko	Rok	Pracovné úrazy				nebezpečné udalosti a závažné priemyselné havárie
			registrované	z toho			
				smrteľné	s ťažkou ujmou na zdraví	so skutočnou dĺžkou pracov. neschopnosti 42 dní a viac **	
uhlia	na povrchu	2010	11	0	0	0	0
		2011	15	0	0	3	0
		2012	15	0	0	-	
		2013	18	0	0	-	0
		2014	0	0	0	-	0
	v podzemí	2010	195	2	8	16	0
		2011	203	0	1	31	0
		2012	208	1	1	-	
		2013	185	1	2	-	0
		2014	12	0	0	-	0
rúd	na povrchu	2010	0	0	0	0	1
		2011	1	0	0	0	0
		2012	0	0	0	-	
		2013	2	0	0	-	0
		2014	0	0	0	-	0
	v podzemí	2010	5	0	0	1	0
		2011	14	0	0	5	0
		2012	7	0	0	-	
		2013	7	0	0	-	0
		2014	7	0	0	-	0
magnezitu	na povrchu	2010	30	0	0	3	1
		2011	12	0	0	1	0
		2012	18	1	1	-	
		2013	19	0	0	-	0
		2014	0	0	0	-	0
	v podzemí	2010	11	1	0	2	0
		2011	6	0	1	1	0
		2012	7	0	0	-	
		2013	1	0	0	-	0
		2014	0	0	0	-	0
iných nerastov*	na povrchu	2010	16	1	1	0	1
		2011	4	0	0	0	0
		2012	4	0	0	-	
		2013	3	0	0	-	0
		2014	3	0	0	-	0
	v podzemí	2010	4	0	0	0	2
		2011	3	0	0	0	1
		2012	1	0	0	-	
		2013	2	0	0	-	0
		2014	0	0	0	-	0
SPOLU	na povrchu	2009	57	1	1	3	3
		2010	32	0	0	4	0
		2011	37	1	1	-	0
		2012	42	0	0	-	0
		2013	3	0	0	-	0
	v podzemí	2009	215	3	8	19	2
		2010	226	0	2	37	1
		2011	223	1	1	-	0
		2012	195	1	2	-	0
		2013	19	0	0	-	0
CELKOM		2009	272	4	9	22	5
		2010	258	0	2	41	1
		2011	260	2	2	-	0
		2012	237	1	2	-	0
		2013	22	0	0	-	0

* - VKŠ Novoveská Huta

** - táto definícia platila od 01. 07. 2006 do 31.12.2011 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

Pracovné úrazy podľa zdrojov

Zdroje		Celkový počet registrovaných pracovných úrazov					z toho														
							smrteľné					s ťažkou ujmom na zdraví *					so skutočnou dĺžkou prac. neschopnosti viac ako 42 dní **				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
I.	Dopravné prostriedky	19	13	6	10	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5	-	-	-
II.	Zdvíhadilá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky	17	11	7	12	0	1	0	0	1	0	4	2	1	2	0	4	2	-	-	-
III.	Stroje - hasiace, pomocné, obrábacie a pracovné	16	9	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	-	-	-
IV.	Pracovné, príp. cestné dopravné priestory ako zdroje pádu osôb	80	69	60	64	4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	6	12	-	-	-
V.	Materiál, bremená, predmety	141	144	160	137	14	1	0	1	0	0	2	1	0	0	0	10	21	-	-	-
VI.	Náradie, nástroje, ručne ovládané strojčeky a prístroje	9	18	11	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
VII.	Priemyselné škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny	3	1	7	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	-	-	-
VIII.	Kotly, nádoby a vedenia (potrubie) pod tlakom	3	1	1	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-
IX.	Elektrina	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	-	-	-
X.	Ľudia, zvieratá a prírodné živly	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
XI.	Iné zdroje	10	7	9	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-
Spolu		298	274	275	255	22	4	1	2	2	0	9	3	2	6	0	23	45	-	-	-

* - táto definícia platí od 01. 07. 2006 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

** - táto definícia platila od 01. 07. 2006 do 31.12.2011 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

Pracovné úrazy podľa príčin

Príčina		Celkový počet registrovaných pracovných úrazov					z toho														
							smrteľné					s ťažkou ujmom na zdraví *					so skutočnou dĺžkou pracovnej neschopnosti viac ako 42 dní **				
		2010	2011	2012	2013	2013	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
1.	Chýbný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu	42	36	42	33	14	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	7	7	-	-	-
2.	Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie alebo zabezpečenie	2	2	1	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	-	-	-
3.	Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné osobné pracovné prostriedky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
4.	Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadania pracoviska, príp. komunikácie (aj keď je pracovisko zdrojom úrazu)	7	11	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-	-	-
5.	Nedostatky v osvetlení a viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov a škodlivého ovzdušia na pracovisku	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-	-
6.	Nesprávna organizácia práce	2	1	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	-	-	-
7.	Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok potrebnej kvalifikácie (teor. vedomosti, šikovnosti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
8.	Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti príkazu, zákazu alebo pokynov, zotrvávanie v ohrozenom priestore	107	101	97	93	2	0	1	0	1	0	6	0	2	1	0	6	8	-	-	-
9.	Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení a ochranných opatrení	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	-	-	-
10.	Nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných pridelených osobných ochranných pomôcok (prístrojov)	1	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-
11.	Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti pri práci - žarty, hádky, a iné nesprávne a nebezpečné konanie	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	-	-	-
12.	Nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (chýbajúce telesné predpoklady, zmysl. nedostatky nepriaznivé osobné vlastnosti a okamžité psychofyziologické stavy) a iné riziká	121	112	114	106	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	8	17	-	-	-
13.	Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami	1	5	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	-	-	-
14.	Nezistené príčiny ***	12	6	5	4	0	2	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	2	-	-	-
Spolu		298	274	275	255	22	4	1	2	2	0	9	3	2	6	0	23	45	-	-	-

* - táto definícia platí od 01. 07. 2006 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

** - táto definícia platila od 01. 07. 2006 do 31.12.2011 (viď zákon č. 124/2006 Z. z.)

*** - SPÚ- určenie príčin je v štádiu vyšetrovania

Príloha č. 32

Priznané choroby z povolania pri ťažbe nerastov a ich úprave

Priznané choroby z povolania	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu
Z vibrácií, vazoneuróza		8				8
Z jednostranného zaťaženia		17				17
Zo zaprášenia pľúc		3				3
Z hluku		1				1
Iné (intoxikácia)		-				0
Spolu	0	29	0	0	0	29

Príloha č. 32a

Štatistika sledovania úrazovosti a preventívnej činnosti vo vzťahu ku Stratégii BOZP

Položka	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu
Počet dozorovaných organizácií		142				142
Počet dozorovaných prevádzok		192				192
Počet všetkých zamestnancov		918				918
Počet registrovaných pracovných úrazov		22				22
Ukazovateľ úrazovosti *		2,397				2,397

*) počet úrazov na 100 zamestnancov

Vybavenie banských záchranných staníc záchrannou technikou
v pôsobnosti HBZS - Prievidza

Vybavenie banských záchranných staníc	Dýchacie prístroje			Oživovacie prístroje							Meracie skrinky		Príslušenstvo														
Zariadenie	Saturn S5, Saturn S7	Dräger BG 4 plus	Dräger BG 174	Saturn Oxy	Oxylátor	KPT - D	Respindex - Spireta	PT - 60 Dräger	Multihelp III, IV		kyslíkové kompresory	Dräger IT 6100	Dräger RZ 25	Masky CM 4,CM 5	Masky FPS 7000 RP	Masky Dräger PN	Trident	Čatárske brašne	Nosiče rezerv BG 4	Nosiče rezerv BG 174	Kyslíkové fľaše 2l 150	Kyslíkové fľaše 2l 200 bar M24x2	Kyslíkové fľaše 2l 200 bar G3/4	Pohlčovače CO ₂ BG 4	Pohlčovače CO ₂ BG 17	Kyslíkové ihly pod masku	Záchranárske telefóny
Závod	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
HBZS Prievidza																											
ZBZS Baňa Nováky																											
ZBZS Baňa Cigeľ																											
ZBZS Baňa Handlová																											
ZBZS Baňa Dolina		12			1		1			1	2	1		12				2	12		10	52		48		2	1
ZBZS Baňa Čáry																											
ZBZS Lubeník																											
ZBZS Jelšava																											
Spolu	0	12	0	0	1	0	1	0	0	1	2	1	0	12	0	0	2	12	0	10	52	0	48	0	2	1	

Vybavenie banských záchranných staníc a zberných plynových stredísk dýchacou, oživovacou a spojovacou technikou
v pôsobnosti HBZS Malacky

Vybavenie banských záchranných staníc	Dýchacie prístroje	Oživovacie prístroje	Meracie skrinky	Príslušenstvo	Kyslíkové ihly pod masku	Dištančné vymedzovacie vložky	Záchranárske telefóny
	*1	*2	*3	*4			*5
závod	ks	ks	ks	ks	ks	ks	ks
HBZS Malacky							
ZBZS Západ							
ZPS Závod prieskum							
ZBZS Východ							
ZPS Ptrukša							
ZPS Stretava							
ZPS Senné							
ZPS Moravany							
TJ Bánovce							
Spolu	0	0	0	0	0	0	0

ZPS = Zberné plynové stredisko

POZNÁMKA:

***1 - Dýchacie prístroje:**

kyslíkové: Dräger BG - 174

vzduchové: Saturn - S2, S5, S7, PA - 80/1 - 1800, PA - 80/2 - 2400, SPIROMATIC 90 QS,
PVP - Meta 10 I, Meta 2x10 I, DDP 3001, SCUBAPRO 15 I

***2 - Oživovacie prístroje:** Saturn OXY, Saturn OXY Komfort, Spireta, Multihelp I, Multihelp III, Multihelp IV.

***3 - Meracie skrinky:** MEDI - 51 018, vzduchová meracia stolica, kyslíková meracia stolica, AERO - test, PA - 80 test,
Spirotest 100, skúšobná hlava, prietokomery LD 524, TESTER S 01

***4 - V príslušenstve sú vedené:** masky, kyslíkové fľaše, vzduchové fľaše, pohlcovače

***5 - Záchranárske telefóny (vysielačky):** typ Motorola, Buddy Phone

Prehľad celkového počtu zásahov banskými záchranármi

Príloha č.35

Druh havárie, príčiny zásahu	Počet zásahov					Trvanie zásahu (hod)				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
HBZS Prievidza										
Výbuch plynu a prachu										
Endogénny požiar a zápary uhlia	4	2	3	4		146	110	1 491	126	
Exogénny požiar	od strojného zariadenia									
	od elektrického zariadenia			2				132		
	od otvoreného ohňa									
Nedýchateľné prostredie	trhacie práce veľkého rozsahu	13	19	18	20	41	58	547	60	
	ostatné	5		1	1	785		18	15	
Zával		2					8			
Erupcia a výron plynu										
Prieval hornín a zvodn. hornín										
Exogénny požiar na povrchu										
Exogénny požiar ohrozujúci baňu										
Zásahy záchranárov - lezcov	31	20	18	12		381	264	2 554	293	
Iné zásahy v bani	4	19	2			27	510	150		
Iné zásahy na povrchu	1	1					2			
Spolu	58	63	44	37	0	1 380	952	4 892	494	0
HBZS Malacky										
Erupcia alebo výron plynu										
Exogénny oheň na povrchu	1		4	1		8		56	18	
Ekologická havária										
Likvidácia tlak. prejavu										
Likvidácia úniku plynu zo sondy, potrubia	1		1			15		8		
Iné zásahy na povrchu	20	25	36	36		1 535	1 646	1 392	1 860	
Spolu	22	25	41	37	0	1 558	1 646	1 456	1 878	0
Celkom	80	88	85	74	0	2 938	2 598	6 348	2 372	0

Zásahy záchranárov s účasťou pohotovosti HBZS

Obvod pôsobnosti HBZS Malacky

Por.	Organizácia	Miesto zásahu	Dátum	Druh a príčina zásahu	Práce pri zásahu
1.					

Obvod pôsobnosti HBZS Prievidza

Por.	Organizácia	Miesto zásahu	Dátum	Druh zásahu	Práce pri zásahu
1.					
2.					

Prehľad počtu zápar podľa miesta vzniku

Príloha č. 37

Počet zápar vzniknutých v roku 2014			Uhoľné bane				Spolu
			OBÚ - Banská Bystrica	OBÚ - Prievidza		OBÚ - Bratislava	
				Baňa Dolina	Baňa Handlová	Baňa Nováky	
Miesto vzniku záparu	Poruby	V starinách steny					
		Kontakt so starinami					
		Iné miesto steny					
		V komorovom porube					
	Chodby	V nadvýlome v strope					
		V nadvýlove v boku					
		V počve					
		Pilier medzi chodbami					
		Kontakt so starinami					
		Prehorenie hrádze					
		Prehorenie plášťa					
		Iné					
Spolu				0	0		0

Počet stenových porubov a ich rozmiestnenie

Príloha č. 38

Stenové poruby				Hornonitrianske bane Prievidza					Baňa Čáry					Baňa Dolina					Spolu					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
Celkový počet stenových porubov				1,4	5,04	5,26	4,97		3	3,00	4,00	2,00		2,00	2,00	1,50	1,00	1,00	6,37	10,04	10,76	7,97	1,00	
z toho	podľa spôsobu vystužovania	individuálne	mechanické																				0,00	
			hydraulické																				0,00	
		komplexy			1,4	5,04	5,26	4,97		3	3,00	4,00	2,00		2,00	2,00	1,50	1,00	1,00	6,37	10,04	10,76	7,97	1,00
	podľa spôsobu dobývania	ručné																					0,00	
		mechanizované			1,4	5,04	5,26	4,97		3	3,00	4,00	2,00		2,00	2,00	1,50	1,00	1,00	6,37	10,04	10,76	7,97	1,00
	podľa dobývacej metódy	v laviciach			0,2	1,51	1,76	1,47		3	3,00	4,00	2,00		2,00	2,00	1,50	1,00	1,00	5,18	6,51	7,26	4,47	1,00
		medzistropom				0,48	1,77	1,60												0,5	1,8	1,6	0,00	
		nadstropom			1,2	3,05	1,73	1,90											1,2	3,1	1,7	1,9	0,00	
Počet komorových pásových porubov																							0,00	

Počet dobývok

Príloha č. 39

Dobývky		OBÚ Spišská Nová Ves					OBÚ Banská Bystrica					Spolu				
		2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
z toho	obzorové dobývanie na skládku	10	10	8	3		0	0	0	0		10	10	8	3	0
	výstupkové dobývanie	13	12	11	10		0	0	0	0		13	12	11	10	0
	otvorená komora	7	7	6	7		0	0	0	0		7	7	6	7	0
	medziobzorové dobývanie na zával	6	6	9	8		0	0	0	0		6	6	9	8	0
	dovrchné dobývanie s výztužou (* - bez výztuže)	0	0	0	0		3	4	6	3	1	3	4	6	3	1
	iné	1	3	3	3		0	0	0	0	1	1	3	3	3	1
Celkový počet dobývok		37	38	37	31	0	3	4	6	3	2	40	42	43	34	2

Strojné zariadenia pri banskej činnosti v podzemí

Príloha č. 40

Strojné zariadenia podľa skupín činnosti			Mj	Obvodný banský úrad					Spolu
				BA	BB	KE	PD	SNV	
1.	Stroje-razenie horizontálnych banských diel - spolu		[ks]		2				2
	z toho	raziace kombajny	[ks]		2				2
		vrtné vozy	[ks]						
		vrtné plošiny	[ks]						
		raziace komplexy	[ks]						
2.	Stroje-razenie banských vertikálnych diel - spolu		[ks]						
	z toho	raziace plošiny	[ks]						
		raziace stroje	[ks]						
3.	Dobývacie zariadenia, dobývacie komplexy		[ks]		4				4
4.	Bezkoľajové prepravníkové nakladače		[ks]						
5.	Koľajové lokomotívy - spolu		[ks]		30				30
	z toho	trolejové	[ks]		4				4
		dieselové	[ks]		9				9
		akumulátorové	[ks]		17				17
6.	Závesné lokomotívy		[ks]						
7.	Čerpacie zariadenia - spolu		[ks]		12				12
	z toho	hlavné čerpadlá	[ks]		3				3
		pomocné čerpadlá	[ks]		9				9
8.	Hlavné ventilátory - spolu		[ks]		3				3
	z toho	na povrchu	[ks]						
		v podzemí	[ks]		3				3
9.	Stabilné kompresory		[ks]		3				3

Ťažné stroje			OBÚ					Spolu
			BA	BB	KE	PD	SNV	
Ťažné stroje - spolu				3				3
z toho	ťažné stroje	veľké						
		malé		3				3
	ťažné stroje	na striedavý prúd		3				3
		na jednosmerný prúd						
	ťažné stroje	vo veži						
		na úrovni povrchu		1				1
		v podzemí		2				2
	ťažné stroje	jednolanové		3				3
		dvojlanové						
		viaclanové						
	ťažné stroje	jednobubnové		3				3
		dvojbubnové						
		s trecím kotúčom						
Ťažné zariadenia		klietkové		3				3
		skipové						
		podstavníkové						

Poznámka: - veľké ťažné zariadenia s menovitou rýchlosťou nad 3 m.s^{-1}

- malé ťažné zariadenia s menovitou rýchlosťou do 3 m.s^{-1}

Počet vydaných povolení na odber výbušnín

Príloha č. 42

Obvodný banský úrad	Trvalé povolenia		Jednorázové povolenia		
	Vydané	Zamietnuté žiadosti	Vydané	z toho spolu s povolením trhacích alebo ohňostrojných prác	Zamietnuté žiadosti
OBÚ Bratislava					
OBÚ Banská Bystrica	4				
OBÚ Košice					
OBÚ Prievidza					
OBÚ Spišská Nová Ves					
Spolu - odber výbušnín	4				

Druh činnosti	Trhacie práce veľkého rozsahu												Osobitné povolenia trhacích prác malého rozsahu					
	Osobitné povolenia						Vykonané odstrelly											
	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu
Banská činnosť		5				5		210				210		6				6
Činnosť vykonávaná banským spôsobom		6				6		27				27		4				4
Ostatná činnosť						0						0		2				2
Spolu	0	11	0	0	0	11	0	237	0	0	0	237	0	12	0	0	0	12

Druh činnosti	Osobitné povolenia ohňostrojných prác						Trhacie a ohňostrojné práce pri ktorých došlo k úrazu, prípadne škodám						Sťažnosti na trhacie práce					
	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu	BA	BB	KE	PD	SNV	Spolu
Banská činnosť						0						0		1				1
Činnosť vykonávaná banským spôsobom						0						0		1				1
Ostatná činnosť						0						0						0
Spolu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2

Sklady výbušnín - stav k 31. 12. 2014

Príloha č. 44

Obvodný banský úrad	Umiestnenie skladov	Počet skladov	Kapacita (obloženie)			Počet vydaných povolení na			
			Trhaviny	Rozbušky	Bleskovice	Umiestnenie skladu	Stavba skladu	Užívanie skladu	Zmeny
			(tis. kg)	(tis. ks)	(tis. m)				
Bratislava	Pod povrchom								
	Na povrchu								
	<i>Spolu</i>	0	0,000	0,00	0,00	0	0	0	0
Banská Bystrica	Pod povrchom	3	14	56	4				
	Na povrchu	15	599	660	31				
	<i>Spolu</i>	18	613,000	716,00	35,00	0	0	0	0
Košice									
	<i>Spolu</i>	0	0,000	0,00	0,00	0	0	0	0
Prievidza									
	<i>Spolu</i>	0	0,000	0,00	0,00	0	0	0	0
Spišská Nová Ves									
	<i>Spolu</i>	0	0,000	0,00	0,00	0	0	0	0
Spolu	Pod povrchom	3	14,000	56,00	4,00	0	0	0	0
	Na povrchu	15	599,000	660,00	31,00	0	0	0	0
	Spolu	18	613,000	716,00	35,00	0	0	0	0

Dozorná činnosť v oblasti výbušnín

Príloha č. 45

Druh činnosti	Počet inšpekcí	Počet zastavených pracovísk	Počet oprávnení (osvedčení)		Blokové pokuty		Pokuty v správnom konaní				Priestupkové konanie	
			zadržaných	odňatých	Počet	Suma [EUR]	Organizáciám		Jednotlivcom		Počet	Suma [EUR]
							Počet	Suma [EUR]	Počet	Suma [EUR]		
Trhacie práce pri banskej činnosti	6											
Trhacie práce pri činnosti vykonávanej bankým spôsobom	2											
Trhacie práce pri ostatnej činnosti												
Ohňostrojné práce	2											
Výroba výbušnín												
Spolu	10	0	0	0	0		0	0	0	0,00	0	0,00

Spotreba výbušnín

Príloha č. 46

Druh činnosti	Ročná spotreba výbušnín				
	Trhaviny	Rozbušky	Bleskovice	Pyrotechnické výrobky a výbušné predmety	Ostatné výbušniny
	[kg]	[ks]	[bm]	[kg/ks]	[kg]
Trhacie práce pri banskej činnosti	578 683,36	94 744,00	1 000,00		
Trhacie práce pri činnosti vykonávanej banským spôsobom	97 901,44	5 050,00	150,00		
Trhacie práce pri ostatnej činnosti	9 562,30	9 420,00			
Ohňostrojné práce					
Spolu	686 147,10	109 214	1 150,00	0,00	0,00

Banská prevádzka - závod		OBÚ	Prevádzka	V dobývacom priestore	Mimo dobývacích o priestoru	Plošný záber [ha]	Uložené množstvo [tis. m ³]	Voľná kapacita [tis. m ³]	Úložisko kat. A / B
Uhoľné bane	Bana Handlová	PD	Č N						
	Baňa Nováky	PD	Č N						
	Baňa Cigeľ	PD	Č N						
	Baňa Dolina	BB	Č N	1		13,30	1 411		B
	Baňa Čáry	BA	Č N						
	Spolu		Č N	1		13,30	1 411		
Rudné bane	Banská Štiavnica - Nová Jama	BB	Č N						
	Kremnica	BB	Č N						
	Genes, a. s., Hnúšťa Mútnik II (MUTNIK)	SN	Č N						
	Siderit, s.r.o. Nižná Slaná	SN	Č N						
	Spolu		Č N						
Magnezit	Lubeník	SN	Č N						
	Jelšava	SN	Č N						
	Spolu		Č N						
Ostatné	Dobývanie, s.r.o. DP Strážavy - Polom	PD	Č N						
	Holcim (Slovensko) - k.ú. Beckov (zelená voda)	PD	Č N						
	Tondach Slovensko, s.r.o., DP Nitrianske Pravno	PD	Č N						
	V.D.S., a.s., DP Malé Kršteňany	PD	Č N						
	Kameňolomy, s.r.o. - DP Čachtice	PD	Č N						
	Kameňolomy, s.r.o. - DP - Rožnové Mitice	PD	Č N						
	Kamenta - Zdenko Ducky, DP Podhradie	PD	Č N						
	X-Ray, s.r.o., DP Lietavská Lúčka	PD	Č N						
	Sl. Štrkopiesky, s.r.o., Kočovce Vážiny, Západ	PD	Č N						
	CLL, a.s. - DP Lietavská Svinná	PD	Č N						

Poznámka: Č - činné odvaly, N - nečinné odvaly

Odvaly - pokračovanie

Príloha č. 47 - II/III

Ostatné - pokračovanie	GRAU s.r.o. Sliač (Poltár V - V. Petrovec)	BB	Č	1		0,04		1	B
	GENES a.s. Hnúšťa (Hliník nad Hronom)	BB	Č	1		0,16	3	1	B
	Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o. (Zuberec)	BB	Č	1		1,00	60	40	B
	LB PERLIT s.r.o. L. p. Brehmi (Jastrabá)	BB	Č	1		0,08		1	B
	KOPEREKOMIN s.r.o. Kopernica	BB	Č		1	1,50	6		B
	Ing. Peter Majer SARMAT, Kremnica (Bartošova Lehôtka)	BB	Č	1		0,22	4		B
	Ťažiar s.r.o. Zvolen (Badín I - Skalica)	BB	Č	1		1,50	141	207	B
	KABE s.r.o. Banská Bystrica (H. Mičiná - Ťarbaška)	BB	Č	1		0,90	3		B
	Štrkopisky L'N s.r.o. Muľa (Holiša)	BB	Č		1	1,80		8	B
	Žiaromat a.s.Kalinovo (Zlámanec)	BB	Č	1		3,45	156	68	B
	Žiaromat Kalinovo (Ceriny)	BB	Č	1		1,00	8	14	B
	Žiaromat Kalinovo (Kalinovo IV)	BB	Č		1	2,40	31	9	B
	M. Matuška-KAMENAPRODUKT (Zvolenská Slatina)	BB	Č		1	0,10		3	B
	(Veľká nad Ipľom)	BB	Č						
	BENTOKOP s.r.o. Kopernica (kopernica)	BB	Č		1	1,50	36		B
	KSR-Kameňolomy SR s.r.o. Zvolen (Krníšov - Tepličky)	BB	Č	1		0,75	5	21	B
	kastel s.r.o. Lučenec (Filakovo)	BB	Č	1		0,06	0	1	B
	EUROBASALT a.s., (Veľké Dravce)	BB	Č		1	0,40		20	B
	PK Doprastav a.s. Žilina (Bulhary)	BB	Č	1	1	2,00		189	B
	PK Doprastav a.s. Žilina (Badín - Bačov)	BB	Č		1	0,30		21	B
	(Pondelok)	BB	Č						
	Ipľské štrkopiesky s.r.o. (Veľká nad Ipľom)	BB	Č		1				B
	Sedlecký kaolín Slovensko s.r.o. Banská Bystrica (Bartošova)	BB	Č	1		0,13	14		B
	ENERGOGAZ a.s. Košice (Lutíla)	BB	Č	1				45	B
	ŠILICA s.r.o. B. Bystrica (Banská Štiavnica I)	BB	Č	1		4,90	302	68	B
	GEOtrans-LOMY s.r.o. Sása (Sása)	BB	Č	1		0,18	5	3	B
	GEOtrans-LOMY s.r.o. Sása (Vígľaš)	BB	Č	1		0,30	30		B
	GEOtrans-LOMY s.r.o. Sása (H. Tisovník)	BB	Č	1		0,16		8	B
	BENOX s.r.o. Kopernica (Kopernica)	BB	Č		1	1,50			B
	REGOS s.r.o. Lučenec (Stará Halič)	BB	Č	1		0,99	34	24	B
	EUROVIA kameňolomy, s.r.o. DP Hradová	KE	Č						
	EUROVIA kameňolomy, s.r.o. DP Sedlice	KE	Č						
	Carmeuse Slovakia, s.r.o., DPTrebejov	KE	Č						
	LB MINERALS, a.s., DP Pozdišovce	KE	Č						

Poznámka: Č - činné odvaly, N - nečinné odvaly

Odvaly - pokračovanie

Príloha č. 47 - III/III

Ostatné - pokračovanie	LB MINERALS, a.s., DP Brezina	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Trnava pri Laborci	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Ťahanovce	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Michalany	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s. DP Rudník II	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s., DP Rudník	KE	Č						
			N						
	Zeocem, a. s., Bystré DP Nižný Hrabovec	KE	Č						
			N						
	Carmeuse Slovakia, s.r.o., DP Včeláre	KE	Č						
			N						
	LB MINERALS, a.s. LNN Drienovec	KE	Č						
			N						
	V.D.S., a. s., Bratislava Pohranice	BA	Č						
			N						
	CESTY NITRA, a.s., Nitra Čierne Kľačany	BA	Č						
			N						
	KAMENOLOMY, s.r.o., N. Mesto n/Váhom, Hubina	BA	Č						
			N						
	KAMENOLOMY, s.r.o., N. M n/Váhom, Jablonica	BA	Č						
			N						
	KaS, a.s., Zlaté Moravce, Obyce	BA	Č						
			N						
	BAZALT PRODUCT s.r.o. Konrádovce	SN	Č						
			N						
	Eurokameň, s.r.o. Sp. Podhradie I - Dreveník (výsypky)	SN	Č						
			N						
	Východoslov. Kameňolomy, a.s. Novoveská Huta	SN	Č						
			N						
	Alexander Agócs, Gortva - piesky	SN	Č						
			N						
	Calmit, s.r.o. Bratislava, závod Tisovec	SN	Č						
			N						
	Calmit, s.r.o. Bratislava, závod Margecany	SN	Č						
			N						
	VSH, a.s. Gemerská Hôrka	SN	Č						
			N						
	EURO BASALT, a.s. Lom Husiná - Kopačog	SN	Č						
			N						
	VSK Euroalc, s.r.o. Košice DP Gemerská Poloma	SN	Č						
			N						
	KSR - Kameňolomy SR, lom Husina	SN	Č						
			N						
Spolu			Č	19	10	27	838	753	-
			N	2	0	0	0	2	
Celkom			Č	20	10	40,61	2 249,00	753,07	-
			N	2	0	0,21	0,00	1,50	

Poznámka: Č - činné odvaly N - nečinné odvaly

Banská prevádzka - závod		OBÚ	Prevádzka	V dobývacom priestore	Mimo dobývacieho priestoru	Plošný obsah [ha]	Úložisko kat. A / B
NAFTA	NAFTA a.s. DP Pozdišovce I - odkalisko Moravany	KE	Č				
			N				
Uhoľné bane	Baňa Čigel'	PD	Č				
			N				
Rudné bane	Kremnica	BB	Č				
			N		1	1,80	B
	Slovenská banská s.r.o., Hodruša - Hámre	BB	Č		1	5,00	B
			N				
	Pezinok - Rudné bane š.p. Banská Bystrica	BA	Č				
			N				
	Slovinky	SN	Č				
			N				
	Siderit s.r.o. Nižná Slaná	SN	Č				
			N				
	RIS, a.s. Sp.Nová Ves, Markušovce I	SN	Č				
			N				
	Spolu		Č		1	1,80	-
			N		1	5,00	
Magnezit	Meoptis a.s., Bratislava Baňa Bankov	KE	Č				
			N				
	Jelšava	SN	Č				
			N				
	Lubeník	SN	Č				
			N				
	Spolu		Č				
			N				
Soľ	Solivary Prešov	KE	Č				
			N				
Ostatné	Holcim Slovakia, a.s., Rohožník	PD	Č				
			N				
	Kamenivo Slovakia a.s. Bytča - Hrabové	PD	Č				
			N				

Poznámka: Č - činné odkaliská, N - nečinné odkaliská

Odkaliská - pokračovanie

Ostatné - pokračovanie	Eurovia a. s., Žilina, Palúdzka	BB	Č		1	3,66	B
			N				
	Eurovia a. s., Žilina, Dubná Skala	BB	Č	1	2	1,00	B
			N				
	Bravur, s. r. o, Vrútky, Lipovec	BB	Č	1		1,00	B
			N				
	Lom Sokolec, s. r. o., Bzenica	BB	Č		1	1,10	B
			N				
	IS-Lom s.r.o., Maglovec	KE	Č				
			N				
	VSH, a. s., Turňa nad Bodvou	KE	Č				
			N				
	Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník, prevádzka Orlov	SN	Č				
			N				
	ALAS SK, s. r. o., BA, Vysoká p. M. III.-časť A	BA	Č				
			N				
	V.D.S. a.s., Bratislava, Šoporňa	BA	Č				
			N				
	Carmeuse Slovakia, s.r.o., Lom Gombasek	SN	Č				
			N				
	Štrkopiesky, s.r.o., Batizovce	SN	Č				
			N				
	Sl.štrkopiesky, s.r.o., k.ú. Kočovce - Vážiny	PD	Č				
			N				
	SESTAV, s.r.o., Ilava DP Beluša I	PD	Č				
			N				
	Spolu		Č	2	4	6,76	-
			N	0	0	-	
Celkom			Č	2	5	8,56	-
			N	0	1	5,00	

Poznámka: Č - činné odkaliská, N - nečinné odkaliská

Z O Z N A M

dozorovaných organizácií (právnických a fyzických osôb), závodov a výrobných
stredísk, ich rozdelenie podľa druhu ťaženého nerastu v obvode pôsobnosti

Obvodného banského úradu v Banskej Bystrici
k 31.12.2014

<i>Organi zácia</i>	<i>Prevá dzka</i>	<i>Nerast / Organizácia</i>	<i>Lokalita</i>	<i>Poznámka Nerast</i>
<i>Organi zácia</i>	<i>Prevá dzka</i>	<i>Nerast / Organizácia</i>	<i>Lokalita</i>	<i>Poznámka Nerast</i>
1	1	Uhlie Baňa Dolina a.s. Veľký Krtíš	Modrý Kameň	
		Magnezit		
		Rudy		
2	2	Kremická banská spoločnosť s.r.o. Kremnica	Kremnica	zabezpečenie BD
3	3	ORTAC, s.r.o. Kremnica	Kremnica	
4	4	Rudné bane š.p. Banská Bystrica	Banská Štiavnica	
	5		Dúbrava	
5	6	Slovenská banská, spol. s r.o. Hodruša-Hámre	Banská Hodruša	
	7		Banská Štiavnica VII	
		Nerudné suroviny		
		Stavebný kameň		
6	8	AGRO RÁTKA s.r.o., Rátka	Trebeľovce - Láza	
7	9	AGRODRUŽSTVO BELAN Ružomberok	Ružomberok IV	
8	10	Anna Krupová - KRUP Podbiel č. 404	Za Pálenicou	
9	11	Baňa Ružomberok spol. s r.o., Ružomberok	Ružomberok II	
10	12	BIELOSTAV, Miroslav Greško, Tajov	Poniky	
	13		Medzibrod - Zadná Dolina	
11	14	C a V Vladimír Sopúch, Ohrevská Poruba	Kraľovany II	
12	15	Cestné stavby L. Mikuláš spol. s r.o.,	Zuberec - Podspády	
13	16	DB REAL - FINANCE, s.r.o. Zákamenné	Ústie nad Priehradou	
14	17	DELTA TEAM spol. s r.o. Zvolen	Horný Tisovník	
15	18	DIAN DS, s.r.o. Banská Bystrica	Badín, Pod Vandekovcom	
	19		Horný Tisovník - Medokýšné	
16	20	DOPRAVEX s.r.o., Příbovce 175, 038 42 Příbovce	Vrícko	
	21		Voznica	
	22		Párnica	
17	23	EURO BASALT a.s., Kameňolom Veľké Dravce	Veľké Dravce	
18	24	SLOVBAZALT, s.r.o. Čakanovce	Čakanovce	
19	25	EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice	Vrútky - Dubná Skala	
	26		Krupina - Hanišberg	
	27		Môťová - Sekier	
	28		Víglaš	
	29		Liptovská Porúbka - Malužiná	
20	30	GEOtrans-LOMY, s.r.o., Sása	Víglaš I	
	31		Horný Tisovník	
	32		Sása	
21	33	HOLES, s.r.o. Janova Lehota 274	Janova Lehota - Dérešov mlyn	
22	34	ROLTA, s.r.o. Brezno	Bravčovo	
23	35	JIVA - TRADE, s.r.o., Sereď	Detva - Piešť	
24	36	JIVA - TRADE RAKŠA, s.r.o., Sereď	Rakša	
25	37	Kabe spol. s r.o. Mičinská cesta 78, B.Bystrica	Horná Mičiná - Ťarbaška	
26	38	Kamenivo Transtáv s.r.o., Revúca	Šumiac - Červená Skala	
27	39	KAMEŇOLOM Liptovské Kľačany, s.r.o.	Liptovské Kľačany	
28	40	Kameňolom Sokolec s.r.o. Bzenica	Bzenica - Sokolec	
29	41	KARTIK s.r.o. Banská Bystrica	Šáľková	
30	42	kastell, s.r.o. Lučenec	Fíľakovo - Chrastie I	
31	43	KLIMEX STONE SLOVAKIA s.r.o. Bratislava	Kráľiky	
32	44	Kofajové a dopravné stavby, s.r.o., Košice	Šiatorská Bukovinka	
33	45	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen	Krnišov - Tepličky	
	46		Žarnovica	
34	47	KVEST s.r.o. Banská Bystrica	Šáľková - Kôcová	
35	48	LESY Slovenskej republiky š.p. B. Bystrica	Borovniak	
36	49	LEVITRADE, s.r.o., Levice	Hliník nad Hronom	

Organi zácia	Prevá dzka	Nerast / Organizácia	Lokalita	Poznámka Nerast
37	50	Líška, s.r.o., Podrečany	Horný Tisovník	
	51		Podrečany	
38	52	LOM a SLUŽBY s.r.o., Pliešovce	Pliešovce	
	53		Zaježová	
39	54	Marian Balún, Tvrdošín	Krásna Hôrka	
	55		Sedliacka Dubová - Dubová Skalka	
40	56	Mesto Ružomberok	Ružomberok I	
41	57	MHRČ spol.s r.o., B.Bystrica	Iliaš	
42	58	Milan Matuška, KAMENA - Produkt, Krnáč	Zvolenská Slatina -Na Dieli	
43	59	Miroslav Chutka, KAMENA-produkt, Partizánske	Nová Baňa - Čičerka	
44	60	Obec Kordíky	Kordíky	
45	61	Obec Veľké Pole	Veľké Pole - Zaller	
46	62	PD Ludrová	Ludrová - Biela Púť	
47	63	PK Doprastav, a.s. Žilina	Bulhary	
	64		Čamovce - Belina	
	65		Stožok	
	66		Stožok I	
	67		Badín - Bačov	
	68		Ružomberok III	
	69		Kraľovany Bystrička	
48	70	PROGRES STONE, s.r.o. Banská Bystrica	Čierny Balog	
49	71	Radoslav Streicher, Krnáč	Zvolenská Slatina	
50	72	ROLNÍCKE DRUŽSTVO HRON Slovenská Ľupča	Ráztoka	
51	73	SK BASALT s.r.o., Veľký Krtíš	Fiľakovo - Chrátie	
52	74	SK KAMEŇOLOMY, s.r.o. Bratislava	Mýtna	
53	75	Spolok urbáru . Pozemkové spoloč.,Sedliacka Dubová	Pod Vápenicou	
54	76	Stanislav Orovnický - VODOSTAV, Zlaté Moravce	Dobrá Niva - Tri Kamene	
55	77	STAVMEZ s.r.o. Bratislava	Badín I - Skalica	
56	78	Urbár Trstená, pozemkové spoločenstvo	Trstená	
57	79	Urbárske Lesné a pasienk. poz.spoloč.,Veľká Lehota	Veľká Lehota	
58	80	USD STONETRADE s.r.o., Lučenec	Šávoľ	
59	81	Ústav špeciálneho zdravotníctva MO SR Lešť, Pliešovce	Lom nad lazmi	
60	82	VSK Mineral s.r.o., Košice	Breziny	
	83		Horná Štubňa	
61	84	Východoslovenské kameňolomy, a.s. Spišská Nová Ves	Dolná Ždaňa	
	85		Ľuboreč	
62	86	ZEDA s.r.o., Majerská cesta 96, B. Bystrica	Horná Mičiná	

Štrkopiesky a piesky

63	87	BEDROCK s.r.o., Martin	Blážovce	
	88		Ivančiná	
64	89	BW, a.s. Rakovo	Turany	
	90	C a V Vladimír Sopúch, Ohravská Poruba	Velichná	
	91	EUROVIA - Kameňolomy, s.r.o., Košice	Palúdzka - L. Mara	
65	92	CHYŽBET SK, s.r.o. Turany	Turany - Drevina	
66	93	IPELSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o., Lučenec	Veľká nad Ipľom V	
67	94	JÁN FUNGÁČ, Fiľakovo	Nitra nad Ipľom	
68	95	JUHÁSZ FARM - Juhász Štefan, Čamovce	Šíd - Zvonivá Dolina	
69	96	KMN Consulting s.r.o.	Liptovský Ján - Lúky	
70	97	LESY Slovenskej republiky š.p. B. Bystrica	Č. Balog - Frúdlíčky	
71	98	Miroslav Greško - Bielostav, Tajov	Uľanka	BČ
72	99	NOVOREAL-LC, s.r.o. Lučenec	Panické Dravce	
73	100	Obec Kalinovo	Kalinovo	
74	101	Obec Lipovany	Lipovany	
75	102	Obec Mučín	Mučín	
76	103	OMEGA-LC, s.r.o. Lučenec	Veľká nad Ipľom	
77	104	PENASA s.r.o. Veľký Krtíš	Stredné Plachtince	
78	105	PK Doprastav, a.s. Žilina	Čamovce	
79	106	Poľnohospodárske družstvo Važec	Važec	
80	107	PREFA, s.r.o., Sučany	Sučany	
81	108	STATON, s.r.o. Turany	Turany I - Drevina	
82	109	Štefan Babiak - štrkopieskovňa, Lovinobaňa	Šiatorská Bukovinka	
83	110	Štrkopiesky ĽN s.r.o., Muľa	Nitra nad Ipľom	
84	111	Štrkopiesky Mikušovce s.r.o., Lučenec	Mikušovce	
85	112	VÁHOSTAV SK, a.s.	Sučany I	
	113		Sučany II	
	114		Sučany III	
	115		Turany - Záblatie	

Organi zácia	Prevá dzka	Nerast / Organizácia	Lokalita	Poznámka Nerast
Tehliarske suroviny				
86	116	Ipeľské tehelne a.s. Lučenec	Lučenec - Fabianka	
	117		Vidiná	
	118		Zelené	
87	119	KSR - Kameňolomy SR, s.r.o., Zvolen	Lučenec I	
88	120	J.K.B.2, spol s.r.o.	Ružomberok	
Vápence				
89	121	GEOMRAMOR, s.r.o. Tuhár	Tuhár	
	122	PK DOPRASTAV a.s. Žilina	Selce	
90	123	Vápencový priemysel Ružiná s.r.o. Lučenec	Ružiná	
Ostatné suroviny				
91	124	BENOX, s.r.o. Banská Bystrica	Kopernica III	Bentonit
92	125	BENTOKOP, spol. s r.o., Kopernica, Kremnica	Kopernica IV	Bentonit
93	126	GRAU, s.r.o. Sliač	Poltár IV - Horná Prievara	Kaolín
	127		Poltár V - Vyšný Petrovec	Kaolín
94	128	GEOVIN, s.r.o. Bratislava	Bartošova Lehôtka	pucolány
95	129	SILICA s.r.o. Banská Bystrica	Banská Štiavnica I	Kremenec
96	130	ENERGOGAZ, a.s. Košice	Lutila	Bentonit
	131		Stará Kremnička II	Bentonit
97	132	ENVIGEO a.s. Banská Bystrica	Lieskovec	Bentonit
98	133	Gemerská nerudná spoločnosť a.s., Hnúšťa	Hliník nad Hronom I	Bentonit
99	134	SKALEX, s.r.o., Nová Baňa	Tekovská Breznica	čadič
100	135	Koperekomin, s.r.o. Kopernica, Kremnica	Kopernica II	Bentonit
101	136	Kremická banská spoločnosť s.r.o. Kremnica	Stará Kremnička	Bentonit
102	137	LB Minerals a.s. Košice	Gregorova Vieska	keramické íly
103	138	LB PERLIT, s.r.o. Lehôtka pod Brehmi	Lehôtka pod Brehmi	perlit
	139		Jastrabá	perlit
104	140	LB Minerals, s.r.o. Horní Bříza	Tomášovce	keramické íly
105	141	REGOS s.r.o., Bratislava	Stará Halič	Keramické íly
	142		Bartošova Lehôtka II	bentonit
	143		Dolná Ves	bentonit
	144		Kopernica V	bentonit
	145		Lutila I	bentonit
	146		Lutila II	bentonit
	147		Stará Kremnička III	bentonit
106	148	SARMAT Ing. Peter Majer, Kremnica	Bartošova Lehôtka	Keramické íly
107	149	Sedlecký kaolín - Slovensko s.r.o., B. Bystrica	Bartošova Lehôtka I	zeolity
108	150	Slovenská ťažobná spoločnosť, spol.s r.o. Lučenec	Pinciná	bituminózne horniny
109	151	Travertín spol s.r.o., Ludrová	Ludrová	travertín
110	152	UNICO, s.r.o. Žilina	Bulhary	čadič
111	153	ŽIAROMAT a.s. Kalinovo	Kalinovo - Zlámanec	kremenec
	154		Kalinovo III - Ceriny	Kremité piesky
	155		Kalinovo IV - Močiar	žiaruvzdorné íly
Ostatné právnické a fyzické osoby dozorované štátnou banskou správou				
112	156	AUSTIN POWDER SLOVAKIA s.r.o. Pekná cesta 19, Bratislava		
113	157	CONCEPT MINERALS, s.r.o. Kopernica		
114	158	Eastern Mediterranean Resources - Slovakia, s. r. o., Banská Štiavnica		
115	159	ELENA VÖLGYOVÁ VEL - VEX, Prievidza,		
116	160	GEOTEN, Ing. Dušan Senko, Holíč,		
117	161	GEOVRTY-DRILLROCK, s.r.o. Hodruša - Hámre		
118	162	Hageos, s. r. o., Uhorská Ves		
119	163	Hydrodrilling, s.r.o. Kuchyňa		
120	164	INGEO, a. s. Žilina,		
121	165	Istrochem Explosives a.s. Bratislava, sklad Sklené		
122	166	Ivan Král', Liptovský Mikuláš	Žiarska dolina, zabezpečenie SBD	
123	167	Jozef Horniak NOBAGEOS, Tekovská Breznica		
124	168	Kremnica GOLD s.r.o. Kremnica	Andrej štôľňa Kremnica skanzen	
125	169	Ludovika Mining, s.r.o. Banská Bystrica		
126	170	Ludovika Energy, s.r.o. Banská Bystrica		
127	171	LUVEMA, s. r. o. Nová Baňa,		
128	172	MATRIX SLOVAKIA s.r.o. Spišská Nová Ves		

Organi zácia	Prevá dzka	Nerast / Organizácia	Lokalita	Poznámka Nerast
129	173	Mgr. Peter Jenčko GEOVRT, Medzi hrušky 7, Lieskovec		
130	174	MAXAM SLOVENSKO, s.r.o. Bratislava		
131	175	Národná vrtná spoločnosť, s.r.o. Bratislava		
132	176	OÁZA, Vladimír Sprušanský, Radimov,		
133	177	OHLŽS, a.s. Brno		
134	178	ORICA Slovakia, s.r.o. Humenné		
135	179	SKANSKA SK a.s. Bratislava		
136	180	SlovDrill, s. r. o. Banská Bystrica,		
	181	Slovenská banská, spol. s r. o. Hodruša Hámre	Baňa Všetehsvätých - skanzen	
137	182	Slovenské národné múzeum, Banské múzeum Banská Štiavnica, skanzen,		
138	183	Slovenské tunely, a.s. Bratislava		
139	184	Správa Slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš	Demänovská jaskyňa Slobody,	
	185		Demänovská jaskyňa Mieru	
	186		Demänovská ľadová jaskyňa	
	187		Važecká jaskyňa	
	188		Bystrianska jaskyňa	
	189		Harmanecká jaskyňa	
140	190	Stanišovská jaskyňa		
141	191	TRATEC, s.r.o. Prešov		
142	192	WELLdrilling, s.r.o. Bratislava		