



HLAVNÝ BANKÝ ÚRAD

Kammerhofská 25, 969 01 Banská Štiavnica

OBÚ SR

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

Banská Štiavnica

986-1349/2020

Ing. Tejbus, CSc.

27. augusta 2020

**Vec: Pôsobnosť bankových úradov pri výkone hlavného dozoru pri výstavbe tunelov
- usmernenie**

Za účelom zjednotenia prístupu Hlavného bankového úradu a obvodných bankových úradov vo veci aplikačného výkladu všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich pôsobnosť bankových úradov pri výkone hlavného dozoru pri výstavbe tunelov, Hlavný bankový úrad podľa § 40 ods. 2 zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 51/1988 Zb.“) vydáva toto

u s m e r n e n i e :

Podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb. Hlavný bankový úrad a obvodné bankové úrady vykonávajú hlavný dozor, cit.: „*nad dodržiavaním bankového zákona, tohto zákona a predpisov vydaných na ich základe a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ak upravujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť technických zariadení, požiarnu ochranu v podzemí a pracovné podmienky, v organizáciách pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej bankovým spôsobom.*“.

Podľa § 3 písm. d) zákona č. 51/1988 Zb. sa činnosťou vykonávanou bankovým spôsobom rozumie, okrem iného, aj „*razenie štôlní a tunelov*“. Činnosťou vykonávanou bankovým spôsobom preto môže byť len „*razenie*“ štôlní a tunelov.

Pojem *razenie* je definovaný v STN 44 0001 – Banské názvoslovie, kde je uvedené, cit.:

- bod **5.39 ručné razenie** – súhrn pracovných operácií zahrnujúcich rozpojenie horniny vrtnotrhačovou prácou, ručné nakladanie, odťažbu horniny a vystuženie bankového diela
- bod **5.42 vystužovanie** – technologický postup zaisťovania bankového diela výstužnými prvkami tak, aby dielo mohlo plniť svoju funkciu v priebehu projektovanej životnosti.

V odbornej literatúre, napr. v knihe *Razenie bankových diel* profesora Františka Valachoviča a kolektívu autorov, ktorú vydalo vydavateľstvo ALFA v roku 1977, je na strane 376 uvedené, cit.: „*Súhrn pracovných operácií, ktoré musíme uskutočniť, aby sme vyrazili istú jednotku bankového diela, nazývame pracovným cyklom, zloženým z hlavných a pomocných*

operácií.“ A ďalej, cit.: „Medzi hlavné operácie klasického pracovného postupu patria: 1. rozpojovanie horniny, 2. nakladanie rúbaniny, 3. odľážba, 4. vystužovanie (niekedy odpadá). Medzi pomocné operácie patria: a) definitívna úprava počvy, b) úprava vetrania, c) približovanie energetických zdrojov a osvetlenia, d) úprava osobitných opatrení, e) kontrola technických parametrov diela.“.

Podľa STN 44 001 a uvedeného odborného textu je nepochybné, že poslednou pracovnou operáciou, ktorú je ešte možné považovať za razenie, je vystužovanie. Vo vzťahu k razeniu tunelov je preto potrebné ustáliť, že razenie tunela je ukončené jeho vystužením definitívnou výstužou. Ukončenie vystužovania tunela definitívnou výstužou sa považuje aj za ukončenie vykonávania činnosti vykonávanej bankým spôsobom a ukončenie výkonu hlavného dozoru bankými úradmi v tuneli.

Ďalšie nadväzné činnosti, t.j. vystrojovanie definitívnym technologickým vybavením (vozovka, osvetlenie, centrálny riadiaci systém, elektrická, požiarne signalizácia, dopravné značky a značenie, atď.) sa nemôžu považovať za činnosť vykonávanú bankým spôsobom a preto nepodliehajú výkonu hlavného dozoru.

Aj v prípade, že sa razenie tunela časovo prekrýva s ďalšími nadväzujúcimi prácami a činnosťami, nič to nemení na skutočnosti, že činnosťou vykonávanou bankým spôsobom je len razenie a len razenie podlieha výkonu hlavného dozoru bankých úradov.

Deň ukončenia činností a prác súvisiacich s vystužovaním tunela definitívnou výstužou sa považuje za deň ukončenia vykonávania činnosti vykonávanej bankým spôsobom pri razení tunela. Tento deň uvedie organizácia, ktorá razenie vykonávala, v ohlásení o ukončení vykonávania činnosti vykonávanej bankým spôsobom podľa § 5a ods. 4 zákona č. 51/1988 Zb.

Hlavný banský úrad
Kammerhofská 25
969 01 BANSKÁ ŠTIAVNICA

Ing. Bohumír Zvrškovec
predseda úradu